

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**GERİLİM DEĞİŞİMLERİNİN ASENKRON MAKİNAVANIN
BÜYÜKLÜKLERİNE ve DAVRANIŞINA ETKİSİ**

Tez Yöneticisi:
Prof. Dr. Y. Müh. İlhami ÇETİN

Tezi Hazırlayan:
Fahri ERDİNÇ

Ekim, 1985

İ Ç İ N D E K İ L E R

	Sayfa
ÖZET	I
ADAY	II
TEŞEKKÜR	III
KULLANILAN SEMBOLLER	IV
1. ASENKRON MAKİNALarda EŞDEĞER DEVRELER	1
1.1. Eşdeğer devrenin önemi ve özellikleri	1
1.2. Asenkron makinaların eşdeğer devreleri	2
1.3. İndirgenmiş değerlerle eşdeğer devreler	5
1.4. Sadeleştirilmiş eşdeğer devreler	8
2. ASENKRON MAKİNALARIN VEKTÖR DİYAGRAMLARI	13
2.1. Asenkron makinanın indirgenmiş eşdeğer devresi ve vektör diyagramı	13
2.2. İndirgenmiş T eşdeğer devreye göre vektör diyagramı	14
2.3. Asenkron makinanın boşta çalışma vektör diyagramı	15
2.4. Asenkron makinanın yükte çalışma vektör diyagramı	16
2.5. Asenkron motorun kısadevre çalışması	17
3. ASENKRON MOTORUN LABORATUVAR UYGULAMALARI	18
3.1. Asenkron makinalarda faz dirençlerinin ölçülmesi	18
3.2. Asenkron motorlarda kaymanın bulunması	19
3.3. Isınma deneyi	21
3.4. Yükte çalışan asenkror. motorlarda isınmanın dirençlere etkisinin incelenmesi	22
3.5. Asenkron makinada boşta çalışma deneyi	24
3.6. Asenkron motorun yükte çalışma deneyi	28

3.7. Asenkron motorda kısadevre deneyi	33
3.7.1. Kısadevre deneyi	34
3.7.2. Kısadevre deneyi bağıntıları	35
3.7.3. Kısadevre özegrileri	37
3.7.4. Eşdeğer devre elemanlarının akımla değişmesi	40
3.8. Asenkron makinanın kayıplarının ayrılması	42
3.9. Verimin bulunması	44
4. GERİLİM KONTROLU YOLUYLA ASENKRON MOTORLarda ENERJİ VERİMİNİN İNCELENMESİ	45
4.1. Gerilim kontrol devreleri	45
4.2. Deneylerin yapılması	47
4.3. Harmonik analizi	49
4.4. Kontrol elemanları ve kayıpları	52
5. SONUÇ	53
Yararlanılan kaynaklar	54

ÖZET

Bu tez ile gerilim değişiklerinin sabit momentle çalışan asenkron motor büyüklüklerine etkisi incelenmiştir.

Günümüzde gerilim günlük yük özeğrilerine bağlı olarak - gismekte ve asenkron motorlara çok çeşitli gerilimler uygulanmaktadır. Gerilimdeki bu değişikliklere karşı asenkron motor davranışlarında ne gibi değişikliklerin olduğu çeşitli deneylerle açıklanmıştır.

Deneylerden önce asenkron makinanın kısa bir teorik açıklaması sunulmuştur.

ADAY

14.4.1943 tarihinde Sivas'ın Divriği Kasabasında doğdu. İlk ve ortaokulu Divriği'de, o zamanki ismi ile Erkek Sanat Enstitüsünü Sivasta okudu. 1959 da Ankara Erkek Teknik Öğretmen Okuluna girip 1963 de bitirdi.

Zonguldak ve Niğde Sanat Enstitülerinde birer yıl Sultanahmet Sanat Enstitüsünde iki yıl, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesinde beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu öğretmenliğine atandı. Daha sonra dört yıllık yüksek okulların fakülteye dönüşmesi ile M.Ü. Teknik Eğitim Fakültesine Öğretim Görevlisi olarak atandı.

Halen bu fakültede Elektrik Elektronik Ana Bilim Dalı Öğretim Görelisi olarak çalışmakta olan aday 22 mart 1983 tarihinde M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi Bölümünde Yüksek Lisans öğretimine katıldı.

TEŞEKKÜR

Büyük bir tevazu ile daha yüksek okul iken bölümümüzde ders vermeyi kabul eden, elektrik makinaları derslerinin işlenişine yeni ve modern görüşü getirerek bizlere yol gösteren, Türkiyede Uluslararası Birim Sisteminin kullanılısında öncülük ederek bu konuda mücadele veren ve nihayet bu tezin hazırlanışında bana teşvik destek ve sabrını esirgemeyen kıymetli Hocam, Danışmanım ve Tez Yöneticim Sayın Prof. Dr. Y.Müh. İlhami Çetine içten teşekkürlerimi sunarım.

Üsküdar Ekim 1985

Fahri Erdinç

KULLANILAN SEMBOLLER

- U_1 : Stator faz gerilimi
 I_1 : Stator faz akımı
 I_{10} : Boşta çalışma akımı
 I_2 : Rotor akımı
 U_{h1} : Statorda indüklenen gerilim
 U_{h20} : Duran rotorda indüklenen gerilim
 U_2 : Bileziklerdeki faz gerilimi
 R_1 : Stator faz direnci
 R_2 : Rotor faz direnci
 X_{1s} : Stator kaçak reaktansı
 X_{2s0} : Duran rotor kaçak reaktansı
 X_{2s} : Rotor kaçak reaktansı
 X_{1h} : Esas reaktans
 I_{1h} : Uyartım akımı
 I_{1Fe} : Demir kayıp akımı
 s : % kayma
 $R_2(1-s/s)$: Mekanik güç direnci (Milden alınan gücün elektriksel eşdeğeri)
 R_2' : Statora indirgenmiş mekanik güç direnci
 R_2'' : Statora indirgenmiş rotor direnci
 X_{2s}' : Statora indirgenmiş rotor kaçak reaktansı
 Z_{2s}' : İndirgenmiş rotor kaçak impedansı
 \dot{u}_u : Gerilim çevirme oranı
 \dot{u}_1 : Akım çevirme oranı
 ψ_0 : Boşta çalışma güçkatsayısı
 ψ_k : Kısadevre çalışma güçkatsayısı

N_1	: Stator faz sarım sayısı
N_2	: Rotor faz sarım sayısı
Φ_{10}	: Boştaki ampersarım
Φ_1	: Stator ampersarımı
Φ_2	: Rotor ampersarımı
t_1	: Sargının ilk sıcaklığı
t_2	: Sargının ikinci sıcaklığı
S_N	: Anma görünür güç
P_1	: Statorun şebekeden aldığı etkin güç
P_{2m}	: Motor milinden alınan güç
P_{lk}	: Kısadevre çalışma gücü
V_{cu}	: Bakır kaybı
V_m	: Mekanik kayıplar
P_o	: Boşta çalışma gücü
Q_o	: Boşta çalışma tepkin gücü
Q_{1N}	: Anma geriliminde tepkin güç
X_{lk}	: Kısadevre reaktansı
R_{lk}	: Kısadevre direnci
Z_{lk}	: Kısadevre impedansı
M_N	: Anma momenti
M_A	: Kalkış momenti
M_D	: Kritik moment
f_1	: Stator frekansı
f_2	: Rotor frekansı
M_i	: İç moment
η	: Verim
U_m	: Verilen gerilimin konrollu toplam gerilim
U_p	: U_m nin kumandasız kısmı
U_c	: U_m nin ayarlanabilen kısmı

1. ASENKRON MAKİNALarda EŞDEĞER DEVRELER

1. 1. Eşdeğer Devrenin Önem Ve Özellikleri

Elektrik makinalarının, transformatörlerin, benzer sistem ve şebekelerin gerçek durumlarında incelenmeleri olanaksızdır. Tüm bilim dallarında olduğu gibi bazı sadeleştirme ve idealleştirilmeler yapılarak gerçek elektrik makinası, transformatör v.s'nin özelliklerini ve davranışlarını kapsayan modeller kurulur. Yalnız temel devre elemanlarından oluşan en basit modellerin bağlantı şemasına "EŞDEĞER DEVRE" denir. Eşdeğer devreler elektrik makinalarında çok önemli bir inceleme ve düşünme yöntemidir. Elektrik makinalarında, transformatörlerde şebekelerde ve benzeri sistemlerde anlatım, öğretim, araştırma, geliştirme, inceleme tamamiyle eşdeğer devrelere dayanır.

Eşdeğer devreler genel genel geçerli değildir. Gerçegi sınırlı bir biçimde kapsarlar ve ancak belli olaylardaki davranışları temsil edebilirler. Aynı elektrik makinası için çeşitli olaylarda çeşitli eşdeğer devreler kullanmak gerekebilir. Aynı makina için incelenen olay ve istenilen yaklaşılığa göre birçok eşdeğer devreler yapılabilir.

Eşdeğer devre, temsil ettiği elektrik makinası, trasformatör v.s. ile eş davranışlıdır. Uygunluğu eşdeğer devre üzerindeki çalışma ve hesaplamalardan elde edilen sonuçların deney uygulamaları ve ölçümleri ile doğrulanmasına bağlıdır.

Herhangi bir eşdeğer devrede, herhangi bir işletme şartında, her biri değişik sayıda bulunabilen üç temel eleman bulunur. Bu elemanlar:

- 1- Direnç R
- 2- İndüktans L veya induktif direnç X_L
- 3- Kapasite C veya kapasitif direnç

Eşdeğer devrenin yukarıda sayılan temel elemanları ideal kabul edilir. Ya ni her bir elemandan kendi temel özelliği bulunur.

Dirençte bir reaktans ve reaktansta bir direnç söz konusu değildir.

Elektrik enerji teknığında kullanılan elektrik makinaları, transformatörler, şebekeler v.s. çoğunlukla üç fazlı olduğu halde simetrili beslemede incelenmeleri tek faz üzerinden yapılabilir. Bu durumda eşdeğer devre daima tek fazlı alınabilir. Çünkü simetrili beslemede simetrik "m" fazlı bir sargı dendiği zaman, her faza ait bobin sayılarının ve faz sargıları arasındaki açıların birbirine eşit olduğu anlaşılır.


Bundan dolayı da faz sargılarının impedansları birbirine eşit olur. Bunun yanında yine her bir faza ait sargılardan geçen akımlar arasındaki faz farkı (elektriksel açı) birbirine eşittir.

Yukarıda açıklandığı gibi simetrili beslemede, stator çevresine kaç tane faz sargısı olursa olsun, böyle "m" fazlı sargılarım bileske ampersarım dalgası tek bir bobinin ampersarımı ile gösterilebilir. Bu nedenlerle elektrik makinaları ve benzeri üç fazlı sistemlerin simetrili beslemede incelenmeleri tek faz üzerinden eşdeğer devreler ile yapılabilir.

1.2. Asenkron Makinaların Eşdeğer Devreleri

Asenkron makinaların eşdeğer devreleri transformatörlerde olduğu gibi çizilebilir. Fakat asenkron makinalarda transformatörlerde olmayan bir yük bulunmaktadır. Bu direnç, fiziksel modelde (motorun kendisinde) yoktur. Ancak, söz konusu direnç asenkron motorun çalışma özelliğinden ortaya çıkan bir dirençtir. Eşdeğer devrenin çizilebilmesi, s kayması ile değişen bu mekanik yükün elektriksel eşdeğeri bulunduktan sonra asenkron makinaların eşdeğer devresi transformatörlerde olduğu gibi düşünülerek gerçekleştirilebilir.

Asenkron makinanın transformatörlere dayanarak aşağıdaki eşdeğer devresi çizilebilir.



Sek. 1.1

Sek. 1.1. 'de görülen eşdeğer devre, ikincil sargısı kısadevre dilmiş bir asenkron motorun stator ve rotor akım devrelerinin fiziksel gösterilişidir. Bu eşdeğer devreye göre:

$$\text{Stator denklemi: } \underline{U}_1 = \underline{U}_{h1} + R_1 \underline{I}_1 + j X_{1d} \underline{I}_1$$

$$\text{Rotor denklemi: } 0 = s \underline{U}_{h20} + R_2 \underline{I}_2 + j s X_{2d0} \underline{I}_2$$

$$\text{Ikincil akım denklemi: } \underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_{h2}}{R_2 + s j X_{2d0}} = \frac{s \underline{U}_{h20}}{R_2 + s j X_{2d0}}$$

$$\text{Ampersarım denklemi: } N_1 \underline{I}_{10} = N_1 \underline{I}_1 + N_2 \underline{I}_2$$

Yukarıdaki asenkron makina prensip eşdeğer devresinde uygunlama önceliği sakıncalar mevcuttur. Rotor kaçak reaktansının ve indüklenen gerilimin kaymaya bağlı olması transformatöre göre önceliği bir faktör ve belirttiğimiz gibi önceliği bir sakıncadır. Bu güçlüğü gidermek için rotor akımı ifadesinde pay, payda, kayma (s) ile bölünür.

$$\underline{I}_2 = \frac{s \cdot \underline{U}_{h20}}{\sqrt{R_2^2 + s^2 X_{2d0}^2}}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_{h20}}{\sqrt{(\frac{R_2}{s})^2 + X_{2d0}^2}} \quad \underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_{h20}}{(R_2/s) + j X_{2d0}}$$

Bu ifadenin bir yorumu yapılabilir.

1- İndüklenen gerilim \underline{U}_{h20} olup sabittir.

2- Rotor kaçak reaktansı X_{2d0} olup sabittir.

3- Rotor direnci transformatöre göre tek farklı bir büyülü olup değişkendir ve kaymaya bölünmelidir.

Burada nolu formülde görülen R_2/s direnci toplam ikincil dirence tekabül edenr, yani toplam rotor direncini ifade eder. Bu direnç asenkron makinada hava aralığı gücünü temsil eder ve bu güc tüketir. Bu nedenle ikincil R_2/s 'ye hava aralığı gücü de denilebilir.


Asenkron makinanın eşdeğer şemasındaki ikincil direncin önceliği bir fiziksel anlamı vardır. Bunu göstermek için enerjinin korunumu ilkesinin eşdeğer şemaya uygulamak yeterlidir.

Toplam ikincil direncin içinde rotor sargılarının veya kafes dirençlerinin R_2 direnci de vardır. R_2 direnci daha önceden de hatırlanacağı üzere rotor kayıp gücünü tüketir. Bilezikli makinalarda bileziklere herhangi bir yük bağlandığında R_2 bu yükte veya reosta ile birlikte sargıların dirençlerinin toplamını ifade eder.

Toplam ikincil direnç ile rotor sargı direnci arasındaki fark mekanik gücü tüketen direnci temsil eder. Motor çalışmada bu gücü tüketir. Bu nedenle toplam direnç ile rotor direnci farkına "Mekanik güç direnci" denir.

$$R_m = (R_2/s) - R_2 = (1-s)/s \cdot R_2 + R_2$$

Bu sonuca göre eşdeğer devreyi yeniden düzenlemek mümkündür. İkinci taraftaki R_2/s yerine R_m mekanik güç direnci ile rotor direnci R_2 değerlerinin yazılır sa daha açık bir anlatım gerçekleştirilmiş olur, Buna göre rotor devresi bir sabit reaktans, bir sabit direnç ile kaymaya bağlı olarak değişen "mekanik güç direnci" dediğimiz üç devre elemanından oluşur.



Sek. 1.2.

Buraya kadar bahsedilenlerden bir sonuç çıkartmak gereklirse: Rotor akım devresi kısıdevre edilmiş bir asenkron makina normal işletme koşullarında her bir devir hızı için ikincilsargısı $R_2 \cdot (1-s)/s$ direnci ile yüklenmiş bir transformatör gibi düşünülebilir. Yani rotoru kısıdevre edilmiş bir asenkron makinanın herhangi bir yükteki çalışma durumu, aynı elektriksel koşullarda duran bir rotor devresine uygun dirençler uygun dirençler bağlamak suretiyle sağlanabilir

Rotror akımı ile rotorda induklenen gerilim arasındaki faz farklı-

ni ifade edecek olursak:

$$\operatorname{tg} \varphi_2 = \frac{s X_{2\sigma}}{R_2} \quad \text{bulunur. Pay ve paydayı kaymaya bölersek sonuç}$$

değişmez. Bu durumda:

$$\operatorname{tg} \psi = \frac{X_{2\sigma}}{R_2/s} \quad \text{elde edilir.}$$

Formüldeki R_2/s değeri daha önce açıklandığı gibi $R_2 + R_2 \cdot (1-s)/s$ değerine eşittir. Dolayısıyla $R_2 \cdot (1-s)/s$ mekanik güç eşdeğeri formüllerde ve eşdeğer devrelerde sürekli olarak rotor direnci ile birlikte düşünüлerek R_2/s gibi bir direnç değerine dönüştürüldüğü göz önünde tutulmalıdır.

Bu durumda:

$s = 0$ olduğunda rotor devdesi açık devre olur. Çünkü $R_2 \cdot (1-s)/s$ sonsuz olur. Burada $s = 0$ ($n = n_1$) noktasının teorik bir noktas olduğunu hatırlamakta fayda vardır. Rotoru açık devre olan motorda $I_2 = 0$ olacağından indüklenen moment de sıfır olur. Motorun gerçek boşta çalışmasında s çok küçüktür ve $s = 0$ alınmakla fazla büyük bir hata yapılmış olmaz.

$s = 1$ olduğunda $R_2(1-s)/s$ direnci sıfır olur. $s = 1$ veya $n_1 = 0$ rotorun durması demektir. Bu halde asenkron motorda eşdeğer devreden de görüleceği üzere re, stator ve rotor akımları çok büyük olur. Normal çalışma akımının 5...6 katına kadar çıkabilir. $s = 1$ asenkron motorda kısadevre çalışmayı tanımlar, motor kısadevre edilmiş transformatör gibi çalışır.

1.3. İndirgenmiş Değerlerle Eşdeğer Devreler

İndirgenmiş değerlerle işlem yapma ve indirmeye özellikle transformatörlerde ve asenkron makinalarda sık sık kullanılan bir yöntemidir. İndirmeme bir dönüşüm yöntemidir. Dönüşüm bir değişken bölgesinde çözüm güç olduğunda, başka bir değişken bölge sine geçerek çözümü kolaylaştmaya ve bu bölgede çözümü bulduktan sonra tekrar eski bölgeye dönmeye dayanır. Dönüşüm yönteminin elektrikselaraştırma ve hesaplamalarda önemli uygulamaları vardır. Örneğin Fourier dönüşümü, Laplace dönüşümü, Park dönüşümü, simetrili bileşenler dönüşümü v.s.

Logaritma da gerçekte bir dönüşümden ibarettir. Sayılar bölgesindeki çarpma veya bölme, logaritma bölgesinde toplama veya çıkarma şeklinde yapılır. Sonra tekrar sayılar bölge sine dönülür. Diferansiyel denklem-lerin çözümünde uygulanan değişken değişikliği de bir dönüşümdür.

İndirgeme yönteminde eşdeğer sargı kavramının kullanımı önemlidir. N sarım sayılı bir sargıya karşılık gelen eşdeğer sargı, herhangi bir N sarım sargısına, fakat temelde esas olarak aynı güç dağılımına sahip olan bir sargıdır. Verilen sargı değerlerinden eşdeğer sargı değerlerinin bulunmasına İNDİRGENME denir. İndirgemedede temel şart daha önceden belirtildiği gibi güç dağılımının korunmasıdır.

İndirgeme çevirme oranına dayanır. Pratikte indirgenmiş büyüklükler ve indirgeme sargısının büyüklükleri yaklaşık eşittir. Bu önemli kural uygulanarak sonuçlar değerlendirilebilir. Bu şekilde kaba hatalar görülebilir. Eşdeğer şemalarda indirgenmiş büyüklükler "•" işaretti ile belirtilir.

$$\begin{array}{ll} \text{A} & \text{B} \\ \underline{U}_2' = \underline{U}_1 & \underline{U}_1' = \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2' = \underline{I}_1 & \underline{I}_1' = \underline{I}_2 \\ \underline{R}_2' = \underline{R}_1 & \underline{R}_1' = \underline{R}_2 \\ \underline{X}_{2\sigma}' = \underline{X}_{1\sigma} & \underline{X}_{1\sigma}' = \underline{X}_{2\sigma} \\ \underline{Z}_{2\sigma}' = \underline{Z}_{1\sigma} & \underline{Z}_{1\sigma}' = \underline{Z}_{2\sigma} \end{array}$$

A = ikincil sargının, birincil sargıya göre indirgenmesi (Birincil sargı temel sargı olarak düşünüldü).
 B = Birincil sargının ikincil sargıya göre indirgenmesi (Ikincil sargı temel sargı olarak düşünüldü).

Bir transformatör veya asenkron makinanın birincil veya ikinci sargısına (stator veya rotor sargısına) sonsuz sayıda eşdeğer sargı bulunabilir. Eşdeğer sargının sarım sayısı serbestçe seçebilir. Aranan sadeleştmelerin ancak eşdeğer sargılı transformatör veya asenkron makinada çevirme oranı ≈ 1 olursa gerçekleştirileceği hatırlanmalıdır.

Başlıca üç indirgeme kuralı vardır:

- 1 - Gerilimler çevirme oranı ile çarpılarak indirgenir.
- 2 - Akımlar çevirme oranı ile bölgerek indirgenir.
- 3 - Devre elemanları R, X, Z çevirme oranının karesi ile çarpılarak indirgenir.

Bu temel kurallara dayanılarak aşağıdaki sonuçlar yazılabilir.

1-Rotorda indüklenen gerilim:

$$\underline{U}_{h20}' = \dot{U}_u \underline{U}_{h20} \approx \underline{U}_{hi}$$

2-Rotor akımı:

$$\underline{I}_2' = \frac{m_2}{m_1} \cdot \frac{1}{\dot{U}_u} \underline{I}_2 = \underline{I}_2 \dot{U}_i$$

3-Rotor direnci:

$$\underline{R}_2' = \frac{\dot{U}_u}{\dot{U}_i} \underline{R}_2 = \frac{m_1}{m_2} \cdot \dot{U}_u^2 \underline{R}_2$$

4-Rotor kaçak reaktansı:

$$\underline{X}_{2s}' = \dot{U}_u / \dot{U}_i \quad X_{2s} = m_1 / m_2 \cdot \dot{U}_u^2 X_{2s}$$

Bu durumda Sek. 1.1. deki eşdeğer devreye dayanarak yazdığımız \underline{I}_2 ikincil devre akımını indirgenmiş olarak yazabiliriz.

$$\underline{I}_2' = \frac{\underline{U}_{h20}'}{(R_2/S) + jX_{2s}} = \frac{\underline{U}_{h20}'}{\underline{Z}_2'}$$

$$\underline{Z}_2' = \frac{R_2'}{S} + jX_{2s}'$$

İndirgeme sonuçlarını uygulayarak asenkron makinanın eşdeğer devresini daha basitleştirebiliriz. Bu durumda dönüştürme oranı 1 olduğu için gereksiz hale gelen ideal transformatör kaldırılabilir. Hal böyle olunca ideal transformatörün birincil devresi ile ikincil devresi potansiyel farkları eşit olacağından ($\underline{U}_{hl} = \underline{U}_{h20}$), eşdeğer devrenin iki tarafı birbirine bağlanabilir. Böylece elde edilen eşdeğer devreye "T" eşdeğer devre denir.

T eşdeğer devre genel ve temel olan bir eşdeğer devredir. Esas olarak sürekli işletme için geçerlidir. Yüksek frekanslı geçici olaylar ile darbe olaylarının incelenmesi için yeterli değildir. T eşdeğer devrenin temel özelliği, ideal dönüştürme sargılarının (ideal transformatör de nilebilir) kalkması ile ikincil indirgenmiş devre elemanlarının birincil tarafa taşınabilmesidir. Diğer bir deyişle gerçekte aralarında iletişim bağlantısı bulunmayan iki sargıyı birleştirmektir.

Aşağıdaki şekilde dönüştürme oranı $\frac{U_2}{U_1} = s$ olan bir asenkron makinanın eşdeğer devresi görülmektedir. Eşdeğer devrede:


R'_2 Stator devresine indirgenmiş rotor direnci

$X'_{2\sigma}$ " " " " kaçak reaktansı

$R'_2 (1-s) / s$ " " " mekanik güç direnci

R_{1Fe} Demir kaybı,

X_{1h} Esas reaktans.



Sek. 1.3.

1.4. Sadeleştirilmiş Eşdeğer Devreler

Bilindiği gibi eşdeğer devreler, belli işletme koşullarında bir makinayı temsil edebilen bir modelin bağlantı şemalarıdır. Şebekenin, transformatörlerin ve elektrik makinalarının eşdeğer devreleri birleştirilerek çeşitli işletme sorunları incelenir. Örneğin gerçek transformatörün şebekeyi yüklemesi, bir elektrik hattının kapasitif etkisi yada gerilim dalgalanmaları ve düşümleri çizilen eşdeğer devreler düzeyinde incelenir. Bu gibi incelemelerde ortaya çıkan problemin hallinde yada işletme şartlarının tesbitinde hesaplamaları kolaylaştırıcı uygun bir eşdeğer devrenin seçimi gereklidir. Bu amaçla yukarıda açıkladığımız T eşdeğer devreden gidilerek elektrik makinalarında incelenecuk özellikler bakımından değişik eşdeğer devreler geliştirilmiştir.

Kullanacağımız devrenin yaklaşık bir değerde olması, incelemelerimiz için yeterli oluyorsa, devre elemanlarının bir kısmını ihmali ederek kiminin yerlerini değiştirerek amaçlarımıza ve işletme koşullarına yeni eşdeğer devreler elde edebiliriz. Bu amaçtan hareketle incelediğimiz


T eşdeğer devreyi daha da basitleştirebiliriz.

Daha önceden bilindiği gibi özelliklerini transformatör özellikle rinden yararlanarak inceledigimiz asenkron makinalarda transformatörlerden farklı olarak birincil devre ile ikincil devre arasında bir havा boşluğu vardır. Bundan dolayı I_{lh} mıknatıslama akımı transformatörlerdekine oranla bir hayli büyütür. Buna karşılık I_{lFe} kayıp akımı, mıknatıslama akımına nüzaran oldukça küçüktür. Bu iki akımın vektörel toplamı I_{l0} boşta çalışma akımını oluşturacağına göre işlemlerin kolaylaştırılması bakımından büyük bir yaklaşımakla I_{lFe} kayıp akımı ihmal edilerek $I_{l0} \approx I_{lh}$ eşitliği yazılabilir ve bu durumda büyük bir hata yapılmış olmaz.

$$I_1 + I'_2 = I_{l0} \approx I_{lh}$$


Bu durumda $I_{lh} = I_{l0} = U_{h1} / X_{lh} = U'_{h20} / X_{lh}$

Bu açıklamalara göre eşdeğer devreyi aşağıdaki gibi çizebiliriz.



Sek. 1.4


Sekilden de görüleceği üzere kayıp akımın I_{lFe} sıfır kabul edilmesi eşdeğer devreye bir basitlik kazandırmamasına rağmen tam eşdeğer devreden bir miktar uzaklaşmış olur. Çizdigimiz demir kayıpsız T eşdeğer devrede başka bir oparasyon yaparak yeni ve değişik bir eşdeğer elde etmek mümkündür. Sayet X_{lh} paralel kol direncini devrenin girişineくだırırsak birincil devre elemanları ile ikincil devre elemanları seri bağlı bir devre teşkil ederler. Böyle bir durumda statordaki direnç ve reaktans gerilimleri ihmal edilmekte, yani $U_1 = U_{h20}$ olduğu ve değişmediği kabul edilmektedir.



Sek. 1.5.

Böylelikle elde edilen devreye L eşdeğer devre denir. L eşdeğer devre şekildeki gibi gösterilebileceği gibi, demir kayıpları çizilerek de gösterilebilir.


Bu tür eşdeğer devreden bütün işletme sınırları içinde ve hatta **ama** yükün bir miktar üstünde de faydalananabilmek için X_{1h} reaktansını X_1 ve R_1 dirençleri kadar büyüterek magnetik devreye ait ortadaki akım devresini (Sek.1.6'da görüldüğü gibi stator dirençleri önüne, yani asenkron makinanın startor giriş uçlarına bağlayabiliriz. Burada X_{1h} temel reaktansının $X_{1\sigma}$ ve R_1 kadar büyültülmesinin sebebi boşta çalışmada makinatlama akımı tarafından statorda $X_{1\sigma}$ dağılıma reaktansı ile R_1 omik direnci üzerinde meydana getirilen gerilim düşümleri hesaba katmak için) Bu amaçla direnç ve reaktanslar τ_1 düzeltme katsayısı ile düzelttili. Buna göre birincil devre elemanları τ_1 ile ikincil devre elemanları τ_1^2 ile çarpılır. (Pratikte $\tau_1 = 1,04 \dots 1,08$ arasındadır).



$$\text{Sek.1.6. } \tau_1 \approx 1 + (X_{1\sigma}/X_{1h}) = 1 + (\phi_{1\sigma}/\phi_{1h}) = 1 + \sigma_1$$

σ_1 = Birincil devrenin dağılıma faktörü

T ve L eşdeğer devrede boşta ekim kolu tamamen ihmali edilirse, yalnız iki devre elemanlarından oluşan en basit eşdeğer elde edilir. Ancak burada mıknatıslama akımı transformatörden bir hayli büyük olduğundan böylece tam eşdeğer devreden uzaklaşılmış olur. Çabuk sonuca götüren hesaplar için çok elverişli olduğundan, en çok kullanılan eşdeğer devredir. Boşta veya buna yakın çalışmayı kapsamaz. Zira yukarıda da söylediğimiz gibi bu eşdeğer devre boşta akımın ihmali dayanır. Kısadevre çalışmayı ve yükte çalışmayı tamamıyla kapsar. Kayıp güçlerin önemli olmadığı halde özellikle şebekelerde kısadevre akımlarının bulunmasında en basit eşdeğer devreden geniş çapta yararlanılır. Asenkron makinelerin kısadevre çalışmasında rotor durdurulur, ayarlı bir gerilim uygulanarak anma akımı değerine ulaşılır. Bu durumda asenkron makinanın X_{lk} kısadevre reaktansı ile R_{lk} kısadevre direncinden oluşan en basit eşdeğer devre elde edilir. Yükte çalışmada boşta akımın ihmali birçok hesapta yeterli duyarlık elde edilmesine engel olmaz. Fakat asenkron makinelerinin boşta akım transformatörler göre bir hayli büyük olduğundan bu eşdeğer devre ile hesaplamada transformatörlerde olduğu kadar duyarlık sağlanamaz.



Şek 1.7.


En basit eşdeğer devreye ve L eşdeğer devreye "toplam kaçak akılı eşdeğer devre" denir. Zira bu devreler sargıların ayrı kaçak akıların oluşturduğu tek bir induktansa veya reaktansa dayanır. Aynı kaçak akıların oluşturduğu reaktanslar ölçülemediği halde, toplam kaçak akının oluşturduğu kısa devre reaktansının ölçülmesi mümkündür. Bu temel özellik toplam kaçak akılı eşdeğer devrelerin değerlerine üstün yansıdır. Aynı şekilde ayrı sargı dirençleri yerine bir tek kısadevre direncinin bulunduğu en basit eşdeğer devre bir tek kısadevre impedansından ibarettir.

Sargı dirençleri ayrı ayrı ölçülebilen her bir kısadevre elemanı aynı tür sargı elemanlarının doğrudan toplamı degildir.

$$\underline{I}_{40} = 0 \quad \underline{I}_1 = -\underline{I}_2' \quad \underline{I}_1 + \underline{I}_2' = 0$$

$$\underline{U}_1 = \underline{I}_1 R_1 + j \underline{I}_1 X_{1\sigma} + \underline{I}_2' (R_2'/s) + j \underline{I}_2' X_{2\sigma}'$$


Rotoru dönen bir asenkron makinanın en basit eşdeğer devresi.



$$R_{1r} = R_1 + R_2'/s \quad \underline{U}_1 = \underline{I}_1 (R_{1r} + j X_{1k})$$

$$X_{1k} = X_{1\sigma} + X_{2\sigma}'$$

Rotoru duran, yani kısadevre çalışan bir asenkron makinanın ($s=1$) en basit eşdeğer devresi




$$R_{1K} = R_1 + R_2'/s \quad \underline{U}_1 = \underline{I}_{1K} (R_{1K} + j X_{1K})$$


$$X_{1K} = X_{1\sigma} + X_{2\sigma}'$$

2. ASENKRON MAKİNALARIN VEKTÖR DİYAGRAMLARI

2.1. Asenkron makinanın indirgenmiş eşdeğer devresi ve vektör diyagramı




Şek. 2.1.




$$\begin{aligned} U_1 &= U_{h1} + R_1 I_1 + j X_{1\sigma} I_1 \\ U_2 &= s U_{h20} + R_2 I_2 + j s X_{2\sigma0} I_2 \\ 0 &= U_{h20} + (R_2/s) I_2 + j X_{2\sigma0} I_2 \\ \theta_{10} &= \theta_1 + \theta_2 \\ N_1 I_{10} &= N_1 I_1 + N_2 I_2 \end{aligned}$$

Şek. 2.2.

2.2. Indirgenmiş T esdeğeri devreye göre vektör diyagramı:




Sek. 2.3.



Sek. 2.4.

2.3. Asenkron makinanın boşta çalışma vektör diyagramı

Asenkron makinanın boşta çalışması demek miline bağlı herhangi bir yükün olmaması demektir.



Sek. 2.5.

Akımlar Arasında

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_{20}^1 = \underline{I}_{10} = \underline{I}_{1h} + \underline{I}_{1Fe}$$


Bu durumda \underline{I}_{10} , motorun boş çalışmada şebekeden çektığı akımdır. \underline{I}_{20} rotor akımı, sürtünme ve havalandırma kayıplarını karşılar. Bu yüzden senkron hızza ulaşamaz. \underline{I}_{1h} , ϕ_h ortak akısını meydana getiren mıknatışlanma akımidir. \underline{I}_{1Fe} yalnız stator demir kayıplarını karşılayan akımidir.

Kayma çok küçük olduğundan, esasen rotorda pratik olarak demir kayıpları yok denecek kadar azdır.

\underline{I}_{10} akımına ideal boşta çalışma akımı da diyebiliriz. Asenkron makina dışarıdan tahrik edilip rotor hızı senkron hızza çıkarılacak olursa $S.U_{h20} = 0$ ve bununla birlikte $\underline{I}_{20} = 0$ olur. Bu durumda sürtünme ve havalandırma kayıpları tahrik motoru tarafından karşılanacağından stator sargısının şebekeden çekenceği akım \underline{I}_{10} mıknatışlanma akımı \underline{I}_{1h} ve demir kayıplarını karşılayan \underline{I}_{1Fe} kayıp akımı fazörlerinin toplamından oluşacaktır.

2. 4. Asenkron makinanın yükte çalışma vektör diyagramı

Asenkron makinanın yükte çalışması demek, motor mili-ne herhangi bir yükün bağlanması durumunu ifade eder. Bu yük bir fren aracı veya bir iş makinası olabilir.



Asenkron motoru yüklediğimizde rotorun hızı düşecektir. Devir hızı düşmesi aynı zamanda s kaymasının büyümesi demektir. Bunun sonucu olarak rotorda daha büyük bir $s.U_{h20}'$

gerilimi indüklenecektir. Indüklenen gerilimin büyümesi ile birlikte I_2 akımı da büyüyecektir. rotor kayması fren momentinin gerektirdiği döndürme momentini verecek, I_2 akımına ıslasınca kadar büyüyecektir. Dolayısıyla döndürme momenti I_2 akımı ile orantılıdır.

İkincil yani rotor akımının büyümesi ile birincil, yani stator akımı da büyüyecektir. Esas magnetik akı ϕ_m , eşdeğer devrenin mıknatıslama akım devresi uçları arasındaki $U_{h1} = U_{h2}$ gerilimlerini indüklemektir. I_1 fazörü U_1 gerilim fazörüne nazaran ψ_1 açısı kadar geriden gelmektedir. U_{h1} ile I_1 arasındaki ψ_1 açısı ise motorun iç faz açısını vermektedir. ψ_1 açısı ise motorun dış faz açısını vermektedir.

Birincil gerilimi U_1 , indüklenen gerilim U_{h1} ile $jX_1 I_1$ ve $R_1 I_1$ gerilim düşümlerinin toplamına eşittir. ψ_1 açısının $\pi/2'$ den küçük olması nedeni ile stator sargılarının şebekeden çektiği güç aşağıda görüldüğü gibidir.

$$P_1 = m_1 \cdot U_1 I_1 \cos \psi_1$$


m_1 = Faz sayısını gösterir.

U_1 = Faz gerilimini gösterir.

I_1 = Faz akımını gösterir.

2.5. Asenkron motorun kısadevre çalışma (s=1 durumu)

Asenkron motorun kısadevre çalışma hali rotorunun herhangi bir şekilde bloke edilmesi durumudur.




Şek. 2.7.

Kısadevrede çalışma vektör diyagramı


3. ASENKRON MOTORUN LABORATUVAR UYGULAMALARI

3.1. Asenkron Motorlarda Faz Dirençlerinin Ölçülmesi

Asenkron motorların işletme özelliklerinin belirlenmesi için sargıların sağlam olup olmadığıının anlaşılması gereklidir. Bunun kontrolü sargı dirençlerini ölçmekle yapılır. Sargıların yıldız veya üçgen bağlı olmasına göre hesaplamalar ayrı ayrı yapılır. Sek. 3.1. de yıldız ve üçgen bağlı sargılar görülmektedir.



a) Yıldız bağlama



b) Üçgen bağlama

Sek. 3.1. Yıldız ve üçgen bağlamada sargı dirençleri.

Yıldız bağlama 1 ve 2 nolu uçlar arasında direnç $R_1 = r_1 + r_2$, 2 ve 3 nolu uçlar arasındaki direnç $R_2 = r_2 + r_3$, 1 ve 3 nolu uçlar arasındaki direnç ise $R_3 = r_1 + r_3$ tür.

Üçgen bağlamada ise;

$$R_1 = \frac{r_1(r_2 + r_3)}{r_1 + r_2 + r_3}$$

$$R_2 = \frac{r_2(r_1 + r_3)}{r_1 + r_2 + r_3}$$

$$R_3 = \frac{r_3(r_1 + r_2)}{r_1 + r_2 + r_3}$$

İçerisinde

Faz dirençlerinin doğrudan ölçülmesi mümkün olmadığı zamanlarda hat uçları arasında yapılan ölçümeden yararlanılarak faz dirençleri hesaplanır.

Burada da direnç ölçmesinin temel kurallarına dikkat etmek gerekmektedir. Özetle, geçirilen akımın sargıları ısıtmamasına, bağlantı yerlerinde gerilim düşümü olmamasına, akımın anma dege- ulasması için gerekli zamanın tanınmasına, sargı sıcaklığı ile ortam sıcaklığının aynı olması için motorun bir gün kadar bir süre laboratuvara bekletilmesine dikkat edilmelidir.

$\frac{U}{V}$	$\frac{I}{A}$	R_1
14 21	$\left.\begin{array}{l} 4 \\ 6 \end{array}\right\} (U-X)$	$R_1 = 3.5 \Omega$
14 21	$\left.\begin{array}{l} 4 \\ 6 \end{array}\right\} (V-Y)$	$R_1 = 3.5 \Omega$
14 21	$\left.\begin{array}{l} 4 \\ 6 \end{array}\right\} (W-Z)$	$R_1 = 3.5 \Omega$

Stator Direnci

$\frac{U}{V}$	$\frac{I}{A}$	R_2
4 4,4	$\left.\begin{array}{l} 6,3 \\ 7,2 \end{array}\right\} (U-X)$	$R_2 = 0.6 \Omega$
3,2 4,2	$\left.\begin{array}{l} 5,2 \\ 7,2 \end{array}\right\} (V-Y)$	$R_2 = 0.6 \Omega$
3,1 4	$\left.\begin{array}{l} 5,4 \\ 7 \end{array}\right\} (W-Z)$	$R_2 = 0.6 \Omega$

Rotor Direnci

Cetvel. 1.

3.2. Asenkron Motorlarda Kaymanın Bulunması:


Asenkron motorlarda kayma, döner alan devir hızı ile rotor hızı arasındaki farkın, döner alan devir hızına oranı olarak tanımlanır. $\frac{\omega}{\omega_n}$ ifade edilir.

Motor boşta çalışırken kayma çok küçüktür. Yük arttıkça kaymada artar. Teoride kaymanın 0 (sıfır) olması mümkün değildir. Zira döndürücü momentin oluşması için rotordan akım geçmesi gereklidir. Kaymanın 1 olması rotorun durması anlamına gelir. Bu durumda motor şebekeden çok büyük akım çeker. Kayma çeşitli metodlarla ölçülür. Bunlardan bazıları şunlardır:


a): Takometre ile ölçmek: Bunun için aygit rotora dokundurularak, rotorun devir hızı ölçülür. Motorun kutup sayısı ve frekans belli ise kayma hesap ile bulunabilir.

b): Stroboskopik tekerlek ve neon lamba ile kaymanın bulunması:

c): Rotoru sargılı asenkron motorlarda milivoltmetre ile kaymayı ölçmek:



Şek. 3.2. Asenkron motorlarda kaymanın deneysel bulunması



Şek. 3.3.

Kısmi yüklerde kaymanın güçle doğru orantılı olarak değişmesi

3.3. Isınma Deneyi

Isınma deneyi her makinanın imalinden sonra yapılması büyük önem taşıyan deneylerden biridir. Demir kayıpları asenkron makinaların bütün sıcaklıklarında yaklaşık sabiti tir. Buna karşılık bakır kayıpları sıcaklıkla değişir. Bu ise verimin düşmesine neden olmakla birlikte yüksek boyutlara çıktığında sargıların yanmasına vedaha büyük arızalara neden olmaktadır. Bilindiği gibi asenkron makinaladdaki isınmalar sargılarda, demir kayıpları olarak demir kısımlarında, sürtünme kayıpları olarak yataklarda görülür.

Aşağıdaki tabloda isınma deneyi sonucu elde edilen değerler görülmektedir.

ISINMA DENEYİ		BESLEME ŞEKLİ : TRAFO			BAĞLANTI ŞEKLİ λ			ORTAM SICAKLIĞI $t_1 = 19^\circ C$ $t_2 = 22^\circ C$		
Gerilim λ	Akım Δ	Akım λ	Akım Δ	Güç KW	Güç HP	Drevir hızı	Cosψ	Moment	Faz Direnci	Yalıtım Gerilimi
380	220	2,6	4,5	1,1	1,5	1830	0,87	3,75 N.m	7,25 Ω	1760 V
Saat	U_1	I_1	I_2	I_3	P_1	Q_1	Drevir hızı	f		Stator sıcaklığı
9.30	340	3	3,	3,2	1720	720	2800	49,7		DENEY BAŞI
10.00	"	2,9	2,9	2,9	1600	640	2780	49,6		37°C 35°C 21°C
10.30	"	2,95	2,95	3,05	1640	660	2775	50,0		42 37 21
11.30	"	3,0	3,0	3,0	1680	660	2760	49,8		41 36 18
12.15	"	3,0	3,0	3,0	1680	660	2755	49,9		41 35 19

Cetvel. 2.

Asenkron motorlarda, kesintisiz işletmede aşırı yük, fazla uzun yolalma ve frenleme, fazla sık durma ve kalkma aşırı ısınmalara yol açmaktadır. Bu sakıncalar çeşitli koruma tedbirleri ile giderilmektedir.

3.4. Üste Çalışan Asenkron Motorlarda Isınmanın Dirençlere Etkisinin İncelenmesi

Direnç sıcaklıkla değiştiğinden, belli bir direnç değeri ancak hangi sıcaklığa ait olduğu bilinirse bir anlam tasır. Bu nedenle her soğuk durum direnç ölçülmesinde, sıcaklığın da ölçümesi yada kaydedilmesi gerekir. Sıcaklık genellikle termometre ile ölçülüür. Ölçülen bu sıcaklık ısınma ve verim hesaplamında kullanılır. Sargı dirençlerinin ölçülebilmesi için asenkron motorun çalıştırılmadan oda sıcaklığında bekletilmesi gerekir. Bundan şu sonuç çıkarılabilir: Sargı sıcaklık direncinin biri biliniyorsa diğeri hesaplanabilir.

Standartlarda genellikle 75°C deki dirençlerin kullanılması öngörülmüştür.

$$\frac{t_1 + \tau}{t_2 + \tau} = \frac{R_1}{R_2} \quad t_2 = \frac{(t_1 + \tau) \cdot R_2}{R_1} - \tau \quad R_2 = \frac{R_1 (t_2 + \tau)}{(t_1 + \tau)}$$

Yukarıdaki formüllerden görüldüğü gibi R_1 ve R_2 biliniyorsa t_2 yi, t_2 biliniyorsa R_2 kolayca hesaplanır.

R_1 , t_1 : Soğuk durumda sargı direnci ve Celsius sıcaklığı,

R_2 , t_2 : Sıcak durumda sargı direnci ve Celsius sıcaklığı,

τ : Sargı ile iletken malzemesine özgü bir sınır sıcaklık farkı. Bakır için 235 K alınır.

20 C oda sıcaklığında stator sargı direncinin $3,5$ olduğu ampermetre voltmetre metodu ile ölçüldü.

Rotoru sargılı asenkron motor çalıştığı zaman 10 dakika ara ile şu değerler alındı.

t dakika	I A	U V
1	0	15
2	10	16
3	20	18
4	30	19
5	40	19.2
6	50	19.3

Cetvel. 3.

Buradan şu sonuçlar hesaplanır

$$R_1 = \frac{U}{I} = \frac{15}{4} = 3,75 \Omega$$

$$R_2 = \frac{U}{I} = \frac{16}{4} = 4 \Omega$$

$$\frac{t_1 + \tau}{t_2 + \tau} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$t_2 = \frac{(t_1 + \tau) R_2}{R_1} - \tau = \frac{255 \cdot 4}{3,75} - 235 = 37^\circ C$$

$$R_3 = \frac{U}{I} = \frac{18}{4} = 4,5 \Omega$$

$$t_3 = \frac{(t_1 + \tau) R_3}{R_1} - \tau = \frac{255 \cdot 4,5}{3,75} - 235 = 71^\circ C$$

Aynı yoldan

$$R_4 = 4,75 \Omega \quad t_4 = 88^\circ C$$

$$R_5 = 4,8 \Omega \quad t_5 = 91,4^\circ C$$

$$R_6 = 4,825 \Omega \quad t_6 = 93,1^\circ C \text{ bulunur}$$

Motorun $75^\circ C$ deki çalışma direnci

$$R_2 = \frac{R_1(t_2 + \tau)}{(t_1 + \tau)} = \frac{3,75(75 + 235)}{20 + 235} = 4,5588 \Omega$$

Motorun normal olarak $75^\circ C$ de çalıştığı varsayılrsa, bu sıcaklığındaki R direnci de normal çalışma direncidir. Burada R_1 ve R_2 dirençleri arasında şöyle bir bağıntı vardır.


$$R_2 = R_1 \cdot \frac{(t_2 + \tau)}{(t_1 + \tau)} = R_1 \cdot 1,21568$$

3.5. Asenkron Makinada Boşta Çalışma Deneyi

Normal frekanslı şebeke gerilimi altında çalışan asenkron motorun şebekeden çektiği güç, demir kayıpları ile sürtünme ve havalandırma kayıplarının toplamını verir. Boşta çalışan motorun devir hızı, döner alanın devrine yakın olduğundan, rotorun demir ve bakır kayıpları ihmali edilecek kadar küçüktür. Normal şebeke gerilimi altında boşta çalışan asenkron motorun stator sargılarında geçen akımlar bu sargılarda bakır kayıplarına sebep olurlar. Bu kayıp hesapla bulunarak şebekeden verilen güçten çıkarılırsa geri kalın güç demir, havalandırma ve sürtünme kayıplarını verir.

Motor boşta değişik stator sargı gerilimlerinde çalıştırılır. Motora uygulanan gerilim anma değerinin 1,3 katından motorun çalışmasını sürdürdürebileceği en düşük gerilimlere kadar değiştirilir. Motorun boşta çalışma akımları her üç faz için değişik stator gerilimlerinde okunur.

Sek. 3.4.



Asenkron motorlarda boşta çalışma deney bağlantı şeması

Rotoru serbest dönen asenkron motorun miline dışarıdan bir fren momenti uygulanmadığı sürece motor boşta çalışır. Bu durumda motor sekron hız'a yaklaşır; fakat sürtünme kayıplarından dolayı senkron hız'a ulaşamaz. Watmetrelerde Aron bağlantı ile yapılan deneylerde motorun şebekeden aldığı toplam P_0 gücü içerisinde şu kayıplar toplanmıştır: V_{1Fe} stator demir kayıpları, V_{1Cu} bakır kayıpları, V_m sürtünme ve havalandırma kaybı.

Stator bakır kaybı $V_{1Cu} 3 \cdot R_1 \cdot I_{10}^2$ olduğundan boşta çalışma akımı ile karesel bir değişim gösterir.

V_m Mekanik kayiplar statora uygulanan gerilimle değişmez.


V_{1Fe} Demir kayipları ise, girdap akım ve histerisiz kayiplarından oluşur. Bu kayiplar da gerilimin karesi ile değişir. Stator gerilimi sıfır olduğunda demir kayipları da sıfır olur.

Asenkron motor boşta çalışırken şebekeden çektiği akım I_{10} anma akımının % 20...50 si kadar bir değer almaktadır. Boşta çalışma da asenkron motorun statorundan geçen akım transformatörün boşta çalışma akımından daha büyük oranda bir akım geçer.

Aşağıdaki tabloda bir asenkron motorun boşta çalışma deneyinden alınan değerler görülmektedir.

U_1 V	I_{10} A	P_o W	Q_o Var	I_{lh} A	X_{lh} Ω	$\sin\phi_o$	$\cos\phi_o$
460	2,2	260	1723	2,16	212,9	0,983	0,148
440	1,8	200	1351	1,77	248,5	0,985	0,145
400	1,3	140	889	1,28	312,5	0,987	0,155
380	1,15	122	746	1,13	424,7	0,986	0,161
360	1,03	110	633	1,01	356,0	0,985	0,171
320	0,85	80	463	0,83	385,0	0,985	0,169
240	0,55	50	223	0,53	452,0	0,975	0,218
200	0,45	45	149	0,43	465,0	0,957	0,288
160	0,35	37	90	0,32	500,0	0,924	0,381


Cetvel. 4. 380 V 1,1 kW 2830 min^{-1} $\cos\phi=0,87$ $M_N=3,68 \text{ N.m}$ anma değerli sincap kafesli bir asenkron motorun boşta çalışma değerleri



Sek. 3.5. Asenkron motorun boşta çalışma akımının gerilimle değişimi

Bösta çalışmada asenkron motorun stator sargısından çok küçük bir I_{10} akımı geçer. Bu akım bösta çalışmada yalnız sürtünme, havalandırma demir kaybı ve boştaki bakır kayıp. Φ güçleri ile mıknatıslama akımını karşılar. Bösta çalışmada rotor akımı da çok küçüktür. Bösta çalışmada rotor hızı döner alan hızına çok yakın olduğundan kayma küçüktür. Rotorda induklenen gerilim kayma ile doğru orantılı değiştiği için bu gerilim de küçük olur. Bilindiği gibi rotorda induklenen gerelim $E_2 = E_{20} \cdot s$ dir.


Demirin magnetik geçirgenliği iletkenlerin elektrik akımına gösterdiği geçirgenliğe benzemeyip endüksiyon arttıkça magnetik geçirgenliğin azalması, boştaki akımın gerilime bağlı olarak doğrusal olmayan bir değişim göstermesine sebep olmaktadır. Yukarıdaki şekilde boştaki akımın ve güçkatsayısunun gerilim ile nasıl bir değişim izlediği görülmektedir.



Sek. 3.6. 380 V ; 1,1 kW ; 2830 min^{-1} $\cos \varphi = 0,87$; $M_N = 3,68 \text{ N.m}$
 anma değerli sincap kafesli bir asenkron motorun boşta çalışma değerlerine göre elde edilen özeğriler.

3.6. Asenkron Motorun Yükte Çalışma Deneyi

Bu deneyden maksat asenkron motorun, değişik rotor dirençlerinde işletme özegrilerini çıkarmaktır. İşletme özegrilirinden motor milindeki fren momentinin fonksiyonu olarak çekilen gücün, akımın, kaymanın, verimin, $\cos\varphi$ nin değerlerini veren eğriler, yani P_1 , I_1 , n , s , γ , $\cos\varphi = f(M)$ kastolunmaktadır.



Sek. 3.7.

Asenkron motorun yükte çalışma deneyi bağlantı şeması

Yolvermede yol verici direnci, basamak basamak küçültülür ve bu suretle rotor devir sayısı durmadan artar ve yol verici direncinin sıfıra eşit yapılması, yani rotor uçlarının kısa devre edilmesi halinde en büyük değerine ulaşır. Bundan sonra motor bir fren cihazı ile yavaş yavaş yüklenir. Sabit uç geriliminde ve sabit frekansta motorun şebekeden çektiği güç, devir hızı veya kayma ile akım ve fren momenti ölçülür.

Deney, rotor devresindeki dirençlerin a) Maksimum b) Minimum, yani rotorun kısadevre hali ile bu ikisinin c) herhangi bir ara değerinde tekrar edilmelidir. Deney esnasında rotor akımlarının her üç fazdada eşit olmasına dikkat edilmelidir.

Bu deney sonucunda çizilecek eğriler şunlardır:

- 1 - $P_1 = f(M)$
- 2 - $I_1 = f(M)$
- 3 - $n = f(M)$
- 4 - $s = f(M)$
- 5 - $\gamma = f(M)$
- 6 - $\cos\varphi = f(M)$

Çesitli Asenkron Motorlarda Sabit Yükte Degisik Gerilimde Yapilan Deneylere Ait Ölçümler.


YÜKTE ÇALIŞMA						Bağlı Şekli: λ								
YÜK %	U ₁ [V]	I ₁ [A]	I ₂ [A]	I ₃ [A]	I _{ort} [A]	P ₁ [W]	Q ₁ [VAR]	n min ⁻¹	M N.m	P _m [W]	η [%]	Cosφ	S [%]	
5/4	420	2,95	2,85	3,0	2,93	1860	1000	2860	4,7	1382	74,3	0,88	4,66	
4/4	"	2,50	2,40	2,60	2,50	1480	1000	2890	3,75	1114	75,3	0,83	3,66	
3/4	"	2,10	2,0	2,15	2,10	1120	960	2930	2,8	843	75,3	0,76	2,33	
2/4	"	1,75	1,70	1,80	1,75	800	960	2965	1,9	579	72,4	0,64	1,16	
1/4	"	1,55	1,45	1,55	1,52	420	1000	2990	0,94	289	68,8	0,39	0,33	
5/4	380	3,20	3,10	3,30	3,20	1940	860	2820	4,7	1362	70,2	0,92	6,0	
4/4	"	2,65	2,45	2,65	2,55	1480	760	2870	3,75	1106	74,7	0,89	4,33	
3/4	"	2,05	1,95	2,10	2,0	1120	740	2900	2,8	835	74,5	0,83	3,33	
2/4	"	1,65	1,55	1,70	1,63	780	720	2950	1,9	576	73,9	0,73	1,65	
1/4	"	1,30	1,20	1,30	1,27	400	720	2985	0,94	288	72,4	0,49	0,5	
5/4	340	3,45	3,40	3,60	3,50	1920	680	2750	4,7	1328	69,2	0,94	8,33	
4/4	"	2,75	2,70	2,90	2,80	1500	600	2820	3,75	1087	72,5	0,93	6,0	
3/4	"	2,20	2,15	2,35	2,23	1160	560	2870	2,8	826	71,2	0,90	4,33	
2/4	"	1,55	1,50	1,65	1,56	740	520	2930	1,9	572	77,3	0,82	2,33	
1/4	"	1,10	1,0	1,15	1,10	360	520	2990	0,94	289	80,2	0,57	0,33	

Cetvel. 5.


380 V, 2,6 A, 1,1 kW λ

U _{1f}	I ₁	I ₂	I ₃	W ₁	W ₂	Cosφ	n
220	4,6	4,8	4,6	1635	645	0,76	1355
230	4,8	4,8	4,8	1710	600	0,74	1355
240	5,3	5,6	5,3	1890	510	0,68	1370
250	5,6	5,8	5,6	2055	405	0,62	1372
255	6,0	6,2	6,0	2280	315	0,585	1378
260	4,5	4,5	4,5	1620	690	0,880	1340
180	5,4	5,4	5,4	1590	810	0,920	1280
165	5,6	5,8	5,7	1560	840	0,950	1210
152	6,0	6,0	6,0	1530	870	0,957	1050
140	6,2	6,2	6,2	1485	885	0,96	1000

Cetvel. 6. 380 V, 4,5 A, 2,5 kW λ



Sek. 3.8.1. 1,1 kW 380 V, 2830 min^{-1} , $\cos\varphi=0,87$ $M_N=3,68 \text{ N.m}$
 olan bir asenkron motorun anma geriliminde milinden alınan güç ka-
 deme kademe artırılarak elde edilen ölçümlere ait özeğriler.



Sek. 3.8. Gerilim değişiklerinin sabit momentle çalışan asenkron motor büyülüklerine etkisi

Yukarıdaki şekilde sabit momentle çalışan bir asenkron motora uygulanan gerilim değiştirilerek alınan değerlerden yararlanılarak çizilen özeğriler görülmektedir. Asenkron motorlar anma akımlarını anma momentinde anma gerilimi ile çalışıkları zaman çekmektedirler. Anma gerilimindeki artma ve azalmalarda motor akımı artarak değişmektedir.

Gerilimi artan bir asenkron motorun boştaki kayıpları artar. Demir kayıpları olarak adlandırılan bu kayıplar motor doyuma yaklaşıkça büyür. Bilinen boşta kayıp gücünden yararlanılarak herhangibir gerilimdeki demir kayıp gücü bulunabilir. Boşta kayıp gücü gerilimle karesel bir değişim göstermektedir. Buna göre herhangibir gerilimdeki demir kayıpları,

$$P_{ox} = \frac{U_{1x}}{U_{10}}^2 \text{ dir.}$$

380 V, 4,5 A
2,5 kW bilezi
li asenkron mot
run özeğrileri

Gerilim değişikliğinin bütün asenkron motorlara etkisi aynı değildir. Yukarıda özegrileri verilen motor Siemens marka bir asenkron motordur. Bu motora uygulanan gerilim anma değerinin her iki tarafa değişmesi halinde yük akımı artmaktadır. Yurdumuzda bir İsviçre lisansı ile üretilen asenkron motorların demir alanları büyük tutulduğu için yük akımının artması ancak gerilimin $1,05 U_N$ değerinden sonra başlamaktadır. Bu durum sık sık aşırı gerilimle çalışmak zorunda kalan motorlar için bir güvence oluşturmaktadır.

Sabit momentle çalışan asenkron motorlarda gerilim düşümü de yük akımının artmasına neden olmaktadır. Üç fazlı asenkron motorların momenti,

$$M_i = \frac{3 \cdot R_2 \cdot U_1^2}{\omega_1 \cdot \dot{\theta}^2} \cdot \frac{s}{R_2 \cdot (s \cdot X_{2CO})^2}$$

denklemi ile hesaplanmaktadır. Bu denklemden görüldüğü gibi moment gerilimle karesel bir değişim göstermektedir. Buna göre gerilimin azalması yük akımının karesel bir değişimle artmasına neden olacaktır. Bu durumu aşağıdaki denklemle açıklayabiliriz.

$$M_i = \frac{3 \cdot R_2 \cdot I_2^2}{2 \cdot n_1 \cdot s}$$

Görüldüğü gibi motor momentini sabit tutabilmek için tek yolu rotor akımını karesel artırmaktır. Rotor akımının artması kaymanın artmasına bağlı olduğundan gerilim düşümü ile birlikte devir hızı da düşer.


Asenkron motorlar uzun süre aşırı veya düşük gerilimle çalışmazlar. Her iki durumda da aşırı akımlar sargıların aşırı ısınarak izolasyonlarının bozulmasına neden olmaktadır. Meselâ yurdumuzda dîni bayramların yaygın kutlanması sonucu enerji talebinde büyük düşüslere neden olmaktadır. Enerji talebindeki düşmeler gerilimin aşırı yükselmesine neden olmakta ve bu günlerde aşırı akıma maruz kalan asenkron motor sargıları yanmaktadır. Bir asenkron motorun sargılarının yenilenmesi önemli millî servet kayıplarına neden olması bakımından yetkililerin bu konuda daha titiz davranışları gerekmektedir. Gerilim düşümlerinin önlenmesi bir bakıma imkânsız ise de gerilim yükselmeleri daha dikkatli bir çalışma ile önlenebilir.

3.7. Asenkron Motorda Kısadevre Deneyi

Asenkron motorun kısadevresi motor dönmemişinden stator sarısının beslenme halidir. Her asenkron motor yol vermede harekete geçinceye kadar çok kısa bir süre kısadevre kalır. Kısadevre deneyinde ise motorun dönmesi, örneğin mile saptanan bir kuvvet kolu veya fren ile isteyerek önlenir. Motorun bu durumda oluşturduğu moment kalkış momentidir. Deneyde motor hareket etmediğinden motorun muhtemel mekanik arızaları görülemez.

Asenkron makinada kısadevre deneyinin amacı aşağıdaki sonuçların ölçü yolu ile bulunmasıdır.

- 1- Eşdeğer şemadaki stator kısadevre elamanları Z_{lk} , R_{lk} , X_{lk}
- 2- Kısa devre güç katsayısı $\cos \varphi_k$ ve daire diyagramı,
- 3- Rotor indirgenmiş direnci R'_2 ve kaçak reaktansı X'_2
- 4- Vürim ve ısınma hesaplamalarında kullanılan bakır kayıp gücü V_{1Cu} ve V_{2Cu} ,
- 5- Kısa devre özeğrileri



Asenkron motorun
kısadevre (kilit-
li rotor) deney
seması

Sek. 3.9.

3.7.1. Kısadevre deneyi:

Durmada asenkron makina kısadevre edilmiş bir transformator'dur. Her ikisinin eşdeğer şemaları aynıdır. Bu temel sonuctan giderek transformatorun kısadevre deneyinde kazanılan bilgiler asenkron makinaya uygulanabilir.

1- Asenkron motorun kısadevre deneyi transformatora benzer şekilde yapılır.

Her iki durumda kullanılan bağlantı şemaları esas itibarı ile aynıdır. Bu bağlantı şeması asenkron motorun boşta deneyinde de kullanılır. Tabii ölçü aletlerinin ölçülecek büyülüklük değerine uygun olması gereklidir. Deney kafes rotorlu ve bilezikli tipler için aynı şekilde gerçekleştirilir. Önce, duran motorun mili bloke edilir, yani dönmesi önlenir. Bu nedenle kısadevre deneyine " bloke motor deneyi " denir. Bilezikli motorda rotor sargısı bilezik ve fırçalar üzerinden kısadevre edilir.

Deneyde besleme tarafındaki fazlar arası kısadevre gerilimi U_{lk} , kısadevre etkin gücü P_{lk} ve büyük bilezikli asenkron motorlarda rotor kısadevre akımı I_{2k} , hat kısadevre akımı I_{lk} ölçülür. Gücün ölçülmesinde iki vatmetreli Aron bağlantısı uygulanır. Güç katsayısı 0,50 den küçük olduğunda vatmetre ölçülerinin çıkarılması unutulmamalıdır.

2- Duran asenkron motor anma gerilimi ile beslendiğinde oluşan kısadevre akımı tehlikeli büyülüktedir, fakat transformatora göre nispeten küçüktür.

Kısadevrede bir asenkron motora anma frekansında nispeten küçük bir gerilim uygulanarak anma akımının, hatta daha büyük akımların geçmesi sağlanır. Statora anma gerilimi tam uygulanırsa stator ve rotor sargılarında oluşan kısadevre akımları anma akımının 5 ila 8 katına çıkabilir. Transformatörde bu oran çok daha yüksektir. Kısadevre akımı, özel tedbirler alınmışsa, deney süresinde sıcaklığı hızla yükselir ve aşırı ısınma ile motoru yakabilir. Bu nedenle büyük motorlarda anma ge-

riliiminin takriben % 20 ila 30 u, küçük motorlarda ise % 30 ile 100 ü uygulanarak, motor akımının anma değerinde olması ve bu değeri geçmesi sağlanır. Ayrıca deneyden önce ve sonra sargı sıcaklığı ölçülebilir. Kısadevre gerilimini azaltmak için ayarlanabilri besleme gerilimine ihtiyaç vardır. Bu amaçla transformatör veya küçük güçlerde, öndirençle kullanılabilir. Kısadevre anma akımının geçmesi için uygulanması gereken kısadevre gerilimi, asenkron motora göre transformatorde çok daha küçüktür ve % 3 ile 10 arasındadır.

Belli bir gerilimdeki kısadevre akımının değeri rotorun statora göre konumuna bağlı olabilir. Rotor ve stator dişlerinin karşılıklı yakınlaşması ile ilgili bu durumda rotor yavaşça döndürülürse, kısadevre akımı azami ve asgari değerler arasında değişir. Deneyde ortalama bir değer alınır.

3.7.2. Kısadevre deneyi bağıntıları:

Kısa devre deneyi bağıntıları transformator ve asenkron makinada aynıdır. Kısadevrede asenkron motor ikincil sargısı kısadevre edilmiş bir transformator olduğundan, transformator ile aynı eşdeğer şemaya sahiptir. Deneyde ölçülen büyülüklükler ile stator tarafında beher faz için kısa devre empedansı Z_{lk} , kısa devre direnci R_{lk} ve kısadevre reaktansı X_{lk} transformatorda olduğu gibi hesaplanabilir.

$$Z_{lk} = \frac{U_{lkf}}{I_{lkf}} \quad R_{lk} = \frac{P_{lkf}}{I_{lkf}^2} = \frac{R_{lk}}{3 I_{lkf}^2}$$

$$X_{lk} = \sqrt{Z_{lk}^2 - R_{lk}^2}$$

Bu bağıntıların hem yıldız ve hem de üçgen bağlantıda geçerli olabilmesi için kısadevre gerilim ve akımının bir faz değerinde kullanılması elzemdir. Deneyde fazlar arası gerilim ve hat akımı ölçülür. O halde stator sargısı yıldız bağlı ise gerilim $\sqrt{3}$ e bölünerek, akım aynan, üçgen bağlı ise gerilim aynan, akım $\sqrt{3}$ e bölünerek kullanılmalıdır. Daha hassas bir hesaplama yapılmak istenirse kısadevre gücünden boşa deney ile bulunabilen demir kayıp gücü çıkarılabilir.

Zira bu kayıp gücün eşdeğer şemada ayrı bir dirençte oluşur.

$$R_{1k} = \frac{P_{1k} - V_{1Fe}}{3 I_{1kf}^2}$$

Ölçü değerleri veya hesaplama sonuçları ile kısadevre güç katsayısı kolayca bulunabilir.

$$m_1 = 3 \quad \cos \varphi_{1k} = \frac{P_{1k}}{\sqrt{3} U_{1k} I_{1k}} \quad \cos \varphi_{1k} = \frac{R_{1k}}{Z_{1k}}$$

Pratik değeri 0,4 ile 0,6 arasındadır. Boşta güç katsayısından daima daha büyktür, fakat kaçak akıları için gerekli güç (yük reaktif güç) ve akım nedeni ile düşüktür.

Kısadevre direnç ve reaktansı güç katsayısı kullanılarakta bulunabilir.

$$R_{1k} = Z_{1k} \cos \varphi_{1k} \quad X_{1k} = Z_{1k} \sin \varphi_{1k} \quad \sin \varphi_{1k} = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_{1k}}$$

Kısadevre güç katsayısı kısadevre akımının kısadevre gerilimine göre faz açısını belirler. Boşta ve kısadevre deneyinde bulunan akım ve güç katsayıları ile iki noktası belirlenen daire diyagramı çizilebilir.

Kısadevre gücü P_{1k} esas itibariyle stator ve rotor sargı dirençlerinde oluşan bakır kayıp güçüdür, zira motorda mekanik kayıp yoktur. Diğer yandan gerilim ve ona bağlı olan faydalı aki küçük olduğundan, akının oluşturduğu demir kayıp gücü bakır kayıp gücüne göre küçüktür.

$$P_{1k} = V_{Cu} + V_{Fe} \quad P_{1k} \approx V_{Cu} = V_{1Cu} + V_{2Cu}$$

$$V_{1Cu} = m_1 R_1 I_{1kf}^2$$

Rotor indirgenmiş direnç ve kaçak reaktansı:

Kısadevre deneyinde bulunan eşdeğer direnç ve ölçülen stator direnci ile rotor indirgenmiş direnci hemen hesaplanabilir. Sargı kaçak reaktanslarını ayrı ayrı ölçme yöntemi bilinmediğin-

den, eşdeğer reaktansı kaçak reaktansların kesin ayırımı yapılamaz. Pratikte rotor indirgenmiş sargısının stator sargısına yakınlığı gözönüne alınara, rotor indirgenmiş kaçak reaktansı stator kaçak reaktansına eşit kabul edilir.

$$R_2' = R_{1K} - R_1 \quad X_{2\sigma 0}' \approx X_{1\sigma} = X_{1K}/2$$

Kısadevre reaktansının stator ve rotor sargıları arasında eşit dağılma varsayımlı pratikte kullanılabilen sonuçlar vermektedir. Bulunan rotor indirgenmiş direnci alternatif akım değeridir.

3.7.3. Kısadevre Özeğrileri

Kısadevre deneyinde kısadevre özeğrileri elde edilmek istenirse, stator gerilimi sıfırdan itibaren artırılır. Ayrulan herbir kısadevre gerilimi için besleme tarafından, gerilim ile beraber, kısadevre akımı ve etkin güç ölçülür. Aşırı ısınmayı önlemek için ölçülerin çabuk yapılması ve gerilimin en büyük değerinden başlayarak en küçük değere inebilmesi lazımdır. Akım sargı sıcaklığının müsade ettiği en yüksek değere kadar çıkarılır. Pratikte anma akımının iki katına kadar çıkarılır. Ölçülen büyüklüklerle, transformatorda olduğu gibi, kısadevre gerilimine göre üç kısadevre özeğrisi çizilebilir.

- 1- Kısadevre akım özeğrisi
- 2- Kısadevre güç veya kalkış momenti özeğrisi
- Kısadevre güç katsayısı özeğrisi

Aşağıda değişik motorlarda yapılan kısadevre deneyine ait ölçümler görülmektedir.

KıSADEVRE ÇALIŞMASI $U_{1K}=73$ V				KALKIŞTAKİ DEĞERLER		
λ/Δ	U (V)	I_{1K} (A)	P_1 (W)	I_1 (A) λ	M_A (N.m) λ	M_0 (N.m)
λ	73	2,55	260	15	7,5	10
λ	100	3,5	500	I_1/I_{1N}	M_A/M_N	M_0/M_N
				% λ	% λ	%
				5,88	2,00	2,67

Cetvel.7.

Buna göre gerilim 2 defa arttığında kısadevre akımı 2 defa, kısadevre gücü 4 defa büyür. Sek. 3. 10. da kısadevre gücünün gerilimle kuvvetli artışı görülmektedir. Boşta çalışmanın ve dene- yin aksine kısadevrede motor önemli miktarda güç çeker. Anma geriliminde kısadevre gücü anma çalışmasında çekilen güçten daha büyük bile olabilir.


Anma akımının geçmesi için uygulanması gereken gerilime "anma kısadevre gerilimi" anma geriliminde geçen akıma da "anma kısadevre akımı" denir. Sek. 3.10 da kısadevre öz-

eğrileri çizilen motorun anma akımı 4,5 A anma kısadevre gerilimi 100 V anma kısadevre akımı 11 A dir. Kısadevre akımının büyüklüğü motor magnitik devresinin boyutlanması na bağlıdır. Oluk şekli uygun seçilerek kısadevre akımının büyülüklüğü işletme koşullarını sınırlı olarak uydurabilir.

Asenkron motorun kısadevre akım özeğrisi en önemlidir. zira uzatma ile kalkış akımının bulunmasını sağlar. Bu özeğrinin kendine özgü bir değişimi vardır, Özellikle kaçak akımın geçtiği dış uçlarında oluşan doyma ile kısadevre akımı gerilimle başlangıçtaki doğrusal değişmeden sonra daha çok artmaya başlar. Özeğri başlangıç doğrusundan sapar ve daha dik ikinci bir doğruya geçer. Sek. 3.10. doymanın önemli olduğu bir motorda kısadevre akım özeğrinin iki doğrusal kısmını göstermektedir. Bunlardan bir başlangıç noktasındaki, diğer M çalışma noktasındaki teğettir. Ölçme sahası dışındaki hesaplama veya özeğri uzatma birinci teğete göre yapılrsa çok hatalı, ikinci teğete göre yapılrsa az hatalı olur. Gerçege yakın değerler elde etmek için ikinci teğet kullanılmalıdır. Örneğin; Sek. 3.10. daki özeğride başlangıç teğeti kullanılırsa 190 V ta 9,5 A. olan kısadevre akımı için 380 V ta 20 A yerine $9,5 \cdot 380 / 190 = 18$ A bulunur. Buna rağmen özellikle aşırı ısınmayı önlemek için düşük gerilimde yapılan bir ölçmeden anma gerilimindeki kısadevre akımını bulmak için doymanın ihmali edildiği bu yöntem ilk yaklaşık olarak kullanılır.

$\frac{W_1}{W_2}$ fazlarası si gerilim	I_{11}	I_{12}	I_{13}	I_2	$\frac{W_1}{W_2}$	$\cos \varphi$
25	1,2	1,3	1,2	4,2	30	0,162
40	2,	2,1	2	7,8	93	0,46
60	3,1	3,2	3,1	12	188	0,62
78	3,8	3,95	3,8	15	322,5	0,70
100	5,0	5,0	5,0	20	625	0,72

$$n = 0 \text{ min}^{-1}$$



Sek. 3.10. 380 V 4,5 A 1,5 kW $\cos \varphi = 0,73$ 1365 min^{-1} değerli dör-
kutuplu, üç fazlı bilezikli bir asenkron motorun öz-
eğrilerini göstermektedir. Kısadevre akımı gerilime yaklaşık
doğru orantılı olduğundan, özegrisi başlangıç noktasından
geçen bir paraboldur. Kısadevre güç katsayısı yaklaşık sabit
kaldığından, özegrisi absis ekseniye paralel bir doğrudur.

$$I_{1kf} = \frac{U_{1kf}}{Z_{1k}} \quad P_{1k} = 3 R_{1k} I_{1kf}^2 = 3 \frac{R_{1k}}{Z_{1k}^2} U_{1kf}^2$$

$$\cos \varphi_{1k} = \frac{R_{1k}}{Z_{1k}}$$

$$\underline{I}_{Ikx} = \underline{I}_{Ik} - \frac{\underline{U}_{Ikx}}{\underline{U}_{Ik}}$$


Ölçme geriliminin başka bir gerilimdeki kısadevre gücü ve kalkış momenti ise gerilimin karesi ile orantılı hesaplanır.

$$P_{Ikx} = P_{Ik} \left(\frac{\underline{U}_{Ikx}}{\underline{U}_{Ik}} \right)^2 \quad M_{Ax} = M_A \left(\frac{\underline{U}_{Ikx}}{\underline{U}_{Ik}} \right)^2$$

3.7.4. Eşdeğer devre elemanlarının akımla değişmesi:

Kısadevre karakteristiklerinden hesaplanan eşdeğer empedans, direnç ve reaktans değerleri kısadevre akımına göre tashınırsa şekil (7.H) deki eğriler elde edilir. Artan akımla kısadevre empendans, direnç ve reaktansı, biraz düşer. Bunun nedeni kısadevre akımının fazla artışı ile aynıdır, dışlerdeki doymadır. Eşdeğer dirençteki azalmanın nedeni doymanın ilet-kende oluşan girdap akımlarını azaltmasıdır.

Akım sıkışmasının önemli olduğu yüksek iletkenli ve çift kafesli rotorlarda iletkenlerdeki akım dağılımı azalan frekansa degeşir. ve daha düzenli olur. Bu nedenle normal hızda göre durmada ölçülen direnç büyük, kaçak reaktansı ise küçük olur. Gerçeğe uygun bir değer ölçebilmek için kısadevre deneyinde besleme anma frekansından daha düşük bir frekansta yapılarak durmada rotor akım dağılımının normal çalışmadakine yakın olma-



si sağlanır. Hassas hesaplamalar için uygulanan bu yöntemde kısadevre gerilimi 50...60 Hz lik motorlar için 10 ilâ 25 Hz de alınabilir. Bu şekilde f_1' , frekansında ölçülen durma-daki X_{lh}' eşdeğer reaktansından f_1 anma frekansındaki X_{lh} değerine oranlama ile geçilir.

$$X_{lk} = X'_{lk} \frac{f_1}{f_1'}$$


3.8. Asenkron Makinanın Kayıplarının Ayrılması:

Bu deneyden amaç asenkron makinanın sürtünme ve demir kayıplarını birbirinden ayırmak ve daire diyagramının çizimine yardımcı olmaktadır. Asenkron makinanın sürtünme ve demir kayıplarının birbirinden ayrılmamasında kullanılan yöntemlerden biri de Fechheimer metodudur. Bu metodla kayıpların hesaplanması için asenkron makina motor olarak boşta çalıştırılır ve tatbik edilen gerilim, frekans sabit tutulmak şartıyla, belirli değerler arasında basamaklı olarak değiştirilir. Her gerilim basamğında şebekeden çekilen akım ve güç okunur. Şebekeden çekilen akım I_{10}^2 , stator direnci R_1 ve şebekeden çekilen güç P_0 ise bu takdirde toplam sürtünme ve bakır kayıpları aşağıdaki gibi hesap edilebilir.


$$V_R + V_{Fe} = P_0 = I_{10}^2 \cdot R_1$$

Denklemde V_R sürtünme ve havalandırma kayıp gücü V_{Fe} statordaki demir kayıplarını göstermektedir. $I_{10}^2 \cdot R_1$ boştaki bakır kayıplarını verir.

Aşağıdaki grafiklerde değişik kutup gerilimleri için okunan P_0 kayıp değerleri gerilimin fonksiyonu olarak çizilmiştir. Ayrıca kayıpların gerilimin karesi ile değişimleride görülmektedir.



Şek. 3.12. Sürtünme ve demir kayıplarının gerilimin karesinin bir fonksiyonu olarak gösterilmesi.



Sek. 3.13. Asenkron makinanın kayıplarının gerilimin fonksiyonu olarak gösterilmesi

3.9. Verimin Bulunması:

Bir makinanın verimi makinadan çekilen faydalı gücün makinaya verilen güce oranı olarak tanımlanır. Buna göre verim,

$$\eta = \frac{\text{makinadan çekilen faydalı güç}}{\text{makinaya verilen güç}} \quad \eta = \frac{P_{2m}'}{P_1} \text{ dir.}$$

Pratikte verim iki yoldan hesaplanır.

1- Direkt olarak verim tayini : Faydalı gücün tayini motorlarda fren momenti ve devir sayısının ölçülmesi ile yapılır. Genaratorlerde ise bu generatörün miline uygulanan mekanik güç olup etolene edilmiş bir yardımcı makina yardımcı makina yardımı ile tespit edilir.

Direkt olarak verim tayini, verimi % 85' in altında olan küçük makinalarda uygulanır, çünkü bir hassas bir yöntem değildir.

2- Endirekt olarak verim tayini : Bu metot verimi % 85'in üstünde olanları için uygulanır. Bu metotda kayıplar ölçülür, faydalı güçte bilindiğinden verim;

$$\eta = \frac{P_{\text{faydalı}}}{P_{\text{faydalı}} + P_{\text{kayıplar}}}$$

Gözlem sonucu:

Motora verilen güç : 1480 W

Milden alınan güç : 1106 W

Hesaplanan verim : 74,7

Anma verim : 75

Tolerans : 0,15.(1-0,75) = % 3,75

Min. verim : % 75 - % 3,75 = 71,25 olmalıdır

P ₁	P _{2m} '	% η
1540	1064	69
1500	1079	71,9
1480	1095	73,9
1460	1098	75,2
1450	1106	76,2

Cetvel 7.

4. GERİLİM KONTROLU YOLUYLA ASENKRON MOTORLARIN ENERJİ VERİMİNİN İNCELENMESİ


Bugün birçok ülkede üretilen elektrik enerjisinin % 50 den fazlası elektrik motorları tarafından tüketilmektedir. Bu motorların % 90 dan fazlası asenkron motordur. Asenkron motorların da gücü 10 kW tan aşağı olaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu motorların gerilimleri kontrol edilmek suretiyle iyi yüklemek neticesinde çok önemli enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Bu konuda çeşitli gerilim kontrol düzenleri ile birçok deneyler yapılmıştır.

Motora uygulanan gerilimin kontroluyla aynı zamanda güçkatsayısı da iyileştirilmektedir. Üretilen toplam elektrik enerjisinin % 7...% 9'unun iletim ve dağıtım kayıplarına ve % 1...% 2 si de reaktif kayıplara gitmektedir. Gerilim kontrolu ile gereksiz reaktif güç sarfiyatları önlendiği takdirde bunlardan doğan kayıplar da önlenir.

Laboratuvara 0,25 kW motorla ve thyristörlü (SCR) çeşitli gerilim kontrol düzeni ile deneyler yapılmış ve sonuçlar burada sunulmuştur. Thyristorlu gerilim kontrol düzenlerinden tam sinüsoidal olmayan bir gerilim elde edilir. Akımın çeşitli harmonikleri vardır. Motor akımındaki harmonikler mümkün mertebe düşük tutulmalıdır. 0,25 kW motorlarındaki harmonikler harmonik analizi ile incelenmiş ve teorik bir tartışma burada sunulmuştur.


4.1. Gerilim Kontrol Devreleri

Şek. 4.1. motorla seri bağlı sabit bir thyriyaklı devredir. Gerilim kontrolu burada ateşleme açısını kontrol ederek sağlanır.




Şek. 4.1

Sek. 4.2'de bir ototransformatör ve ters bağlı thyristor - lerden oluşan bir gerilim kontrol düzeni görülmektedir. Gerilim deki azami düşme U_c gerilimi ile belirlenir. Buna göre motor gerilimini %75 ... %100 arasında değiştirmek için $U_c = \%25$ olacak ve transformator çevirme oranı $1 / 0,75$ olacaktır.



Şek. 4.2.


Sek. 4.3. bu devrenin çalışmasını göstermektedir. Motor akımını ideal olarak (tam sinüsoidal) düşünürsek, φ gecikme açısını temsil etmektedir. Başlangıçta motor akımı I_m negatif ve T_1 thyristor iletimdedir. Akım tekrar sıfıra düşerken T_2 thyristorunun düz yönde iletme geçmesi sağlanır. φ kadar gecikmeden sonra T_1 ye göre daha yüksek bir gerilim kazanan T_1 thyristoru akımı hızla kendi üzerine alır. T_2 ve T_2' thyristorları aynı görevi negatif yarıml peryotta ve benzer şekilde yerine getirirler. Thyristor ve triyakların fiziksel sınırlılıkları nedeniyle uygulamada bir seri self ve bir de paralel R - C söndürücü devre kullanılmaktadır. Thyristorların kapı tetikleme pulsları opto - isolatorlar vasıtasıyla sağlanmaktadır.



Şek. 4.3.


4.2. Deneysel Yapılması

Deneysel 0,25 kW gücünde tek fazlı kondansatörlü motorla 120 V 4,8 A, 1725 d/d ve anma yükünde yapılmıştır. Deneyselde motor bir D.C. generatörle yüklenmiştir. Gerilim ve akımdaki harmonikler nedeni ile motor giriş gücü ölçülürken hall - etkili güç çevirici ve düşük güçkatsayılı wattmetrelerden faydalananmıştır. Bu deneyselin tüm sonuçları yüzde olarak verilmiştir. Giriş ve çıkış gücü 0,25 kW tırın yüzdesi şeklindeki gibidir.



Sek. 4.4.


Burada U_m motor geriliminin yüzde değişimidir. Motor çıkış gücünü % 17 de sabit tutarsak güçkatsayısı $\cos \phi$ ve motor akımı I_1 U_m ile orantılı olarak düzgün değişir. Oysa motor verimi hızla yükselir. Hız ise n_1 e çok yakın olduğundan çizilmemiştir.




Sek. 4.5.

Sek 4.5. de $\%75$ yükte $U_c = \% 25$ li motor değerleri görülmektedir. Burada anma değerinin altındaki yüklemelerde motorun çektiği akımın asgari değeri için elde edilen verimin azamı değere ulaştığı görülmektedir. Bu sonucun sağlanması güçkatsayısının sürekli artmasının etkisi gözden uzak tutulmamalıdır. Buradan çıkış rılañ sonucu söyle özetleyebiliriz. Verilen herhangibir yükte motor akımı en aza indirilip bir geri besleme sinyali olarak kullanılıp verim azamiye çıkarılabilir.

Optimize edilen çalışmadaki sonuçlarla kontrolsuz çalışmadan elde edilen motor değerleri Sek 4.6. da beraber verilmiştir. Gerilim kontrolu düşük yükler için kayıpları oldukça azaltmıştır. Motor tam yükünün $\% 70$ inden sonra U_c nin $\% 50$ veya $\% 25$ olması durumlarındaki kayıplar aynı olur. Bunun nedeni azamı verimin tam yükün biraz altında iken elde edilmesidir. Örneğin, azamı verim, $P_2 = \% 75 P_N$, $\Delta U_m = \% 20$ iken elde edilir.. Motorun sürekli anma yükü ile çalışmadığı gecenunde bulundurulursa, birçok yük için gerilim değiştirerek optimizasyon sağlananın mümkün olduğu anlaşılır.



Sek. 4.6.



Sek. 4.7.

Şek 4.7. de motor giriş gücü , motor çıkış gücünün fonksiyonu olarak verilmiştir. Genel sonuçlar buradakine yakındır. Daha yüksek güçteki motorlarda thyristor, söndürücü ve transformatordeki kayıplara dikkat edilmelidir. Gerilim kontrolu yolu ile harcanan güçte elde edilen tasarruf muhtelif çıkış güçleri için cetvel 1. de verilmiştir.


ΔP_{2t}	$\Delta P_{ac}(U_c=50\%)$	$\Delta P_{ac}(U_c=25\%)$
0.0	25.0	11.6
17.0	22.8	11.6
36.0	20.7	13.5
56.0	12.0	13.0
77.0	7.0	11.0
93.0	1.5	2.5

Cetvel 1. Gerilim kontrolu yoluyla harcanan güçteki tasarrular. Tüm güçler 0,25 kW tır yüzdesi seklindedir.

Güçkatsayısı $\cos\varphi$ verimin optimize edilmesi ile bir hayli yükselmistīr. Bir örnek alacak olursak çıkış gücü % 36 iken kontrollsuz motorda $\cos\varphi = 0,385$ iken, aynı çıkış gücü için kontrollü motorda $\cos\varphi = 0,73$ olmuştur. Buna ilâveten motorun çektiği akım $I_m = I_1 / I_N$ %88,3 den %61,9 a inmīstir.


4.3. Harmonik Analizi

Şek 1. ve Şek 2. deki devreler ürettikleri harmonikler açısından karşılaştırılmıştır. Bunun için bir dalga analiz cihazı o larak (HP 302 A) kullanılarak harmonik gerilimler ölçülmüştür. Sonuçta her birinin genliği esas dalga (birinci harmonik) genliğinin yüzdesi olarak elde edilmiştir.




Şek. 4.8. Çıkış gücü % 17 için azamî harmonik akım genlikleri

Şek 4.8. de düşük yükte $P_2 = \% 17$ için ölçülen harmonik akımlarının azamî değerleri görülmektedir. Sürekli çizgi Sek. 4.1.deki gerilimin % 50...% 100 arasında değiştiği seri triyaklı devreye aittir. Bir benzer gerilim aralığı $U_c = \% 50$ ile Sek. 4.2 deki devre için dikkate alınmıştır. Halbuki $U_c = \% 25$ için göz önüne alınan gerilim aralığı % 75...% 100 idi. Burada önemli nokta şudur. Seri triyaklı devre zayıf yükte ototransformatörlü (ve $U_c = \% 50$ için) devreye nazaran %40 yerine %60 gibi bir üçüncü harmonik bileşeni kapsayabilir. $U_c = \% 25$ olma durumunda sonuçlar diğer iki duruma nazaran oldukça küçüktürler.



Şek. 4.9. Çıkış gücü % 56 için ve %75...%100 gerilim değişme aralığında harmonik akımlarının azamî değerleri

Sek. 4.9 da her iki devrede % 75...%100 gerilim değişim aralığı için azamî harmonik bileşeni gösterilmiştir. Çıkış gücü % 56 dır. Burada önemli nokta, bir yandan üreyen harmonikleri küçük tutarken bir yandan da enerji tasarrufu sağlamaktır. Bunu sağlayanın tek yolu ise uygun bir U_c gerilimi seçmektir.



Sek. 4.10. Çıkış gücü % 36 olan biraşenkron motorun gerilimi kontrol edilerek azamî verim sağlanması halinde çekilen akımın dalga sekilleri.

Sek. 4.10. da %36 çıkış gücü için motor akımının dalga sekilleri görülmektedir. $U_c = \%25$ durumunda akım görüldüğü gibi $U_c = \% 50$ ve triyaklı devredeki akıma nazaran daha sinüsiodal biçimlidir.

Sek. 4. 11. deki devre fazlaca harmonik bileşen üretmeden gerilim değişim aralığını artırabilen bir düzendir. U_m gerilimi, $U_{ac} \dots U_{cl}$ sınırları içinde üst iki thyristor grubu ile kontrol edilir. En üstteki çift $U_{ac} \dots U_{cl} \dots U_{c2}$ değişim aralığını kontrol eder. $U_{c1} U_{c2} U_c$ kabul ederek en çok gerilim düşümünün $2U_c$ noktasına kadar yapılabileceğini söyleyebiliriz. Aynı olay iki orta ve dan fazla ototransformatörler içinde geçerli olur.

4.4. Kontrol Elemanları Ve Kayıpları

Devrelerde kullanılan SCR ler tam yük akımının $\sqrt{2}$ katına göre seçilirler. Thyristör ve söndürme devrelerindeki kayıp tam tam yükte toplam kayıpların yüzde biri mertebesindedir. Kayıpların çoğu transformatör nüvesinde oluşur. Ancak bugünün modern alaşımlı nüveleriyle bu kayıplar oldukça düşürülmüştür. Maliyetleri gün geçtikçe düşürülen SCR ve diğer elektronik elemanlarla bu tür dizenler artık tercih edilir duruma gelmişlerdir.

Bu makale, gerilim kontrolu yoluyla bir induksiyon motorunun uygun yüklenerek veriminin artırılabilceğini göstermiştir. 0,25kW motor üzerinde deneylerden aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

1. Motor yüksüzken, gerilim kontroluyla, tam yükün % 25 i kadar güce inilebilir.
2. Tüm yükler için tsarruf mümkündür. Ancak tam yüke çıkışıkça elde edilen tasarruflar azalır.
3. Mutlak yüksüz durum haricinde, gerilimdeki % 50 den fazla indirmelerde motor devrilmeye niyetlenir.
4. Verimin en yüksek olduğu durumda akımın da en düşük durumda olmasından faydalananarak verimi optimize etmede motor akımını kullanmak uygun olur. (Feed - back yapılabılır.)
5. Verimi yükseltirken aynı zamanda güçkatsayısını da artırılmış olduk.
6. Ototransformatörlü ve SCR li devreler üretilen harmonikler yönünden triyaklı devrelere göre daha üstündür.

Burada elde edilen sonuçlar aynı zamanda üç fazlı motorlar içinde uygundur. Aynı düşünce sistemine göre kurulacak devreler üç fazlı motorlar için de kullanılabilir.

YARALANILAN KAYNAKLAR

1. İ.Çetin : Asenkron Makinalarda Eşdeğer Devreler Ders Notları
M.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi 1983
2. İ.Çetin : Asenkron makinaların vektör diyagramları Ders Notları M.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi 1983
3. İ.Çetin : Transformatör Çözümlü Problemlerle 1978
4. K. Sarıoğlu : Asenkron Makinalar. 1983
5. M.G. Say : Aternating Current Machines 1961
6. N.Mohan : Improvement In Energy Efficiency Of Induction Motors
By Means Of Voltage control 1980
7. A. Fitzgerald,C. Kingsley and A. Kusko 1971
8. H .Duman : Elektrik Makinalarının Kayipları ve Teorisi
9. M. Bayram : Elektrik Makinalarının Muayenesi
İ.T.Ü. 1951
10. M. Valdemar: Alternatif Akım Makinalarının Teorisi
11. A.N.Berkol : Elektrik Makinelerinin Hesabı
İ.D.M.M.A. 1974