



T.C

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

KONUSU : ULTRASONİK İLE TAHİRİATSIZ MALZEME MUAYENESİ
ENSTITÜ NR. : 12.07.83-1
ADI SOYADI : TEKİN ARDA
YÖNETİCİ : PROF.DR.RÜŞEN GEZİCİ
TESLİM TARİHİ : 30.5.1984

*Kabul edilmesi
teklif olunur. 5.7.1984
Osman Yagcioglu
Yard. Doç. Dr.
Osman Yagcioglu*

ÖNSÖZ

Günümüz endüstrisinde, malzemelerin iş gördükleri yerlerde güvenle çalışabilmesi için yapılarının kontrol edilmesi gereklidir.

Bu kontrollar dış görünüşe bakarak göz ile yapılabilir ise de gerçek anlamda kontrol: imâl edilecek veya imâl edilmiş malzemeyi tahribatsız olarak kontrol etmekle mümkündür.

Sadece Ultrason teknigi ile malzeme bünyesindeki hata tespiti yeterli olmayabilir. Bu takdirde; Radyografi + Magnetik tozlar ve Penentrant sivilarla yapılacak tahribatsız kontrollerle kesin güvenliğe varmak mümkündür.

Tez çalışmamda, önderlik eden Hocam Sayın Prof. Dr. Rüsen Gezici'ye, tecrübelerinden istifade ettiğim Sayın Mak. Yük. Müh. Ethem Helvacı'ya, daktilo yazımında yardımçı olan kardeşim Sibel Fermen'e teşekkür ederim.

20.5.1984

Tekin Arda

İÇİNDEKİLER

ULTRASONİK İLE TAHİRİBATSIZ MALZEME MUAYENESİ

	<u>Sayfa</u>
1. GİRİŞ	1
1.2 ULTRASONİK TEST YÖNTEMİNİN GÖREVLERİ	1-2
2. ULTRASONUN KULLANIM ALANI	2
3. ULTRASONİK CİHAZIN TANITIMI	2-3
4. ULTRASONİK KONTROLDA FİZİKSEL ESASLAR	4
4.1 BOYUNA(DOĞRUSAL) DALGALAR	4
4.2 ENİNE DALGALAR	5
5. SES HIZI, FREKANS, DALGA BOYU	5
6. PIEZO-ELEKTRİK OLAYI	7
7. PROBLAR	7
7.1 NORMAL DOĞRULTUDA SES DEMETİ GÖNDEREN PROBLAR	7
7.2 AÇILI PROBLAR	11
7.3 SE PROBLAR	16
8. TEST UYGULAMALARI	18
8.1 TEST PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMÜ	18
8.2 İMPULS-ECHO TANIMI	23
9. KALİBRASYON	30
9.1 DÜŞEY DOĞRULTUDA SES DEMETİ GÖNDEREN PROBLARLA KALİBRASYON	30
9.1.1 PARELLEL KAYDIRMA KALİBRASYONU	35
9.1.2 KISMİ ALAN KALİBRASYONU	37
9.2 AÇILI PROBLARLA KALİBRASYON	38
9.2.1 AÇILI PROBLARLA SES YOLUNA GÖRE KALİBRASYON:S	48
9.2.2 PROJEKSİYON UZAKLIĞINA GÖRE KALİBRASYON:PU	53
9.2.3 KISALTILMIŞ PROJEKSİYON UZAKLIĞINA GÖRE KALİB- RASYON : KPU	59
9.3 SE PROBLARLA KALİBRASYON	61
10. FORMÜLLER	65
11. ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN SES HİZLARI	71
12. ULTRASON'LA İLGİLİ STANDARTLAR	72
13. KAYNAKLAR	74

1. GİRİŞ

1950 yılına kadar yüzeysel hataların tahribatsız muayenesinde magnetik tezlar ve penetrant sıvılar, malzeme içindeki hatalar ise sadece röntgen ışınları ile muayene edilebiliyordu.

Ultrasenığın tahribatsız malzeme muayenesi alanında ilk uygulaması ikinci Dünya Savaşının son yıllarına rastlar. İkinci Dünya Savaşından sonra yeterli röntgen cihazları ve tesislerinin olmaması, ses ötesi dalgalar ile malzeme içini görme ve cihazlarının keşfi Ultrasonik yöntemin gelişmesine sebep olmuştur.

Bilhassa Alman Krautkraemer kardeşler ses ötesi fizığını incelemişler ve 1949 yılında Ultrasonik kontrel cihazını Endüstriye hediye etmişlerdir. O tarihten bugüne kadar Ultrasonığın uygulama alanları genişlemiş ve uygulama kolaylığı sağlanmıştır.

Bugün bütün metallerin ve metal olmayan malzemelerin kontrelünde başarı ile uygulanabilmekte, en hızlı ve kesin neticeye ulaşmaktadır.

Malzeme içindeki hacimsel hatalar gurubunun testinde Radyografinin atlaması düşünenlemez.

Ama malzeme içindeki katmer hatası, çatlakları ve malzeme yüzeyindeki eğik, dik çatlakları Radyografi yöntemi ile görmek mümkün olmayıpabilir.

Malzeme yüzeyindeki eğik ve dik çatlakları magnetik tezlar ve penetrant sıvılarla tespit etmek mümkündür, ama hacimsel hataları görmek mümkün değildir.

Diğer taraftan malzeme içindeki katmer hatası, çatlakları ve malzeme yüzeyindeki eğik ve dik çatlakları Ultrasonik yöntemle tespiti kesindir, fakat keskin köşeli hacimsel hatalarda Ultrasonik atlayabilir veya sesi küçümseyebilir.

Malzemenin tahribatsız muayenesinde kesin bir Teknik güvenlik için:

Teknik Güvenlik= Magnetik Tezlar ve +Ultrasonik + Radyografi
Penetrant sıvılar
fırmılığını benimsememiz lazımdır.

1.2 Ultrasonik test Yönteminin Görevleri:

- 1.2.1 Devamsızlık yerini bulma(Hataların tespiti)
- 1.2.2 Devamsızlık yerini tespit etme(Hatanın yerinin tespiti)

1.2.3 Devamsızlık değerlendirilmesi(Hataların değerlendirilmesi)

1.2.4 Devamsızlık tespit etme(Hataların nedeni ve araştırılması)

2. ULTRASONUN KULLANIM ALANI

Ultrasenik muayene: sesle görme, Ultrasound ses ötesi anlamını taşır. Işık ve ses birer dalga enerjisidir. Bir saniye içerisinde oluşan mekanik titreamerlerin sayısına frekans denir ve "f" harfi ile simgelenir. Frekans birimi Cycle, Hertz veya periyet/saniye kullanılır.

Angloamerikan ülkeleri frekans birimi olarak Cycle'yi, Almanlar ise Alman fizikçinin adına izafeten Hertz (Hz) kullanmaktadır.

Katı, sıvı, gaz ortamında ses yayılır, bu ortamın dışında ses yayılmaz. Duyulabilen ses dalgalarının frekans alanlarının üstündeki frekanslarla titreyen ses dalgalarına Ultrasenik dalgalar denir.

Genellikle duyulabilen ses dalgalarının frekans alanları 16~16000 Periyet/saniye arasındadır. Bu frekansın üstündeki sesleri herkes duyamaz, ancak algılayabiliriz.

16000 Periyet/Saniye sese Baz, 20000 Periyet/saniye sese Tiz ses denir. Baz-Tiz arasındaki algılanan sese SOKTAV'lık ses denir.

Endüstride 20000 frekansın üzerinde işitilmeyen sesle, yani ses ötesiyle çalışılır. Ses ötesinde, kulagini devre dışı kaldığımızda Ultrasenik cihazla ses dalgalarını ekran da görebiliyoruz.

Ses'te amaca göre frekans kullanılır. Ultrasenik test teknüğün çalıştığı frekans alanları 0,5 ila 15 MHz'lık ses dalgalarıdır.

Misal olarak:

Ağaç ve beton'un Ultrasen ile muayenesinde 20 ile 200 KHz, Metallerim Ultrasen ile muayenesinde 500 ile 6000 KHz(0,5 ile 6 MHz) kullanmaktayız. Metallerde en fazla 2000 ile 4000 KHz (2 ile 4 MHz) kullanılır. Burada

1000 Hz = 1 KHz, 1000 KHz = 1 MHz eşit olduğunu hatırlamakta faydalıdır.

3. ULTRASONİK CİHAZIN TANITIMI

Ultrasenik cihazı:

Ses dalgalarının prob kristalinden gönderildiği andan itibaren

malzeme içersindeki gidis ve dönüş zamanını elektronik olarak ölçen buju elektronik olarak değerlendiren düzenektir. Cihazı şematik olarak aşağıdaki şekilde gösterebiliriz.

Gönderici tarafından belli aralıklarla gönderilen elektriksel Impulslar, probun kristali tarafından ses impulsları haline dönüştürülür.

Ses dalgaları kristalden hareket ettiği an ekranın sol köşesindeki ışık nektası malzeme içersindeki ses hızına bağlı olarak belli bir hızla ekranın sağ köşesine doğru hareket eder. Malzemenin tabanından geriye dönüp gelen ses impulsları prob tarafından algılanana kadar bu hareket devam eder.


Prob tarafından algılanan ses impulsları kristal tarafından tekrar elektriksel impulslara dönüştürülürler. Bu impulslar elektronik olarak değerlendirilir ve bu anda ışıklı nekta yukarı çekilir. Ekran üzerinde ECHO adını verdigimiz şekli görürüz. Buna birinci arka eche'su diyoruz.

Arka cidardan geri dönen ses demetinin tamamı prob tarafından algılanmaz. Çünkü ses demetinin büyük bir kısmı üst cidardan yansiyarak tekrar alt cidara doğru hareket eder ve ışıklı nektamız yatay eksen degrultusunda yine harekete baslar.

Ses demeti arka cidardan geriye geldiğinde bir kısım ses demeti proba girer ve bir kısmında üst cidardan geriye yansır. Bu esnada ikinci arka eche sunu görürüz.

Bu şekilde ses demeti malzeme içersinde sökümlenene kadar alt ve üst cidar arasındaki yansima sürer ve her kat ettiği ses yolundan bizim eche almamız mümkün olur.

Ultrasenik cihaza akım verilince ekranın sol köşesinde Impuls eche'su görürüz. Buna Başlangıç Eche'su da denir. Şekil:1




4. ULTRASONİK KONTROLDA FİZİKSEL ESASLAR

Ultrasenik tekniğinin çalıştığı 0,5 ila 15 MHz frekans alanları içerisindeki kalan beyuna ses dalgaları sıvı ve katı cisimler içerisinde değişik hızlarla yayılırlar. Hava ve gaz ortamında yayılamazlar.

Ses dalgalarının yayıldığı ortam değiştiğinde; değişik ortam şayet gaz ortamı ise: ses dalgaları optigin yansima kanunlarında olduğu gibi yansırlar.

Bu iki ortam arasındaki sınıra Ultrasenik sınır yüzeyi diyoruz.

Şekil:2



Şekil:2

Katı cisim içerisinde yayılan ses dalgaları sınır yüzeyine gelince diğer ortama girmeden yansırlar. Katı cisimlerin atomlardan ve moleküllerden teşekkür ettiğini, moleküller veya atomlar arası bir kuvvetle bağlandığını, ancak çok güçlü kuvvetlerle fermlarında kalıcı deformasyonlar olabildiğini biliyoruz. Atomlar arasındaki bu bağışık kuvvetler elastiki kuvvetlerdir.

Katı ve sıvılar içerisinde iki değişik dalga rastlanır.


4.1 Değrusal Dalgalar

4.2 Enine dalgalar

4.1 Beyuna(Değrusal)Dalgalar

Katı ve sıvılar içerisindeki oluşturulan mekanik tıtkınlıkların, yayılma yönü ile aynı olması halindeki dalga çeşidine (Değrusal) dalgalar diyoruz. Bu dalgaların basıncı dalgalarında denelir.

Bunu şu şekilde izaha çalışalım: Katı cisimdeki atomları bilya şeklinde ve birbirine yayalarla bağlamış olduklarını düşünelim. Şekil: 3.



Şekil:3

En baştaki bilyayı sağa doğru çekelim ve bırakalım. Mekanik bir salınım hareketi başlar, bu salınımlı kempten bilyalarda takip eder. Bütün bu hareket başlığı ertam içerisinde, kempten atomların titresmesi ile yayılır.

Bu titrement hareketinin yayılma hızı, atomların arasındaki bağlama kuvvetlerine, uzaklığuna yani yoğunluğuna bağlı olarak her malzeme içerisinde değişiktir. Buna malzeme içerisindeki ses hızı diyoruz.

Burada yayılma yönü ile titrement yönü aynı degrultuda olan bir hareket izliyoruz ve buna boyuna dalgalar diyoruz. Boyuna dalgalar en çok kullanılan dalga çeşididir.

Aynı titrement konumunda olan iki atom veya molekül arasındaki uzaklığı bir dalga boyu denir ve λ ile gösterilir. Boyuna dalgalar bir ertamdan diğer bir ertama geçerken kırılırlar enine ve boyuna dalga demetlerinden iki ayrı dalga çeşidine ayrılırlar.

4.2 Enine dalgalar

Yine birbirine yayilarla bağlı bilyalar modelini ele alalım. Bu kez ertadan bir bilyayı tutarak, bağ degrultüsuna dik bir degrultuda çekerek bırakalım. Şekil:4



Şekil:4

Salınım hareketi bu degrultuda olur. Aradaki yay bağlantıları yardımı ile salınım hareketi yay bağlantıları degrultüsünde kempten bilyalarailettilir. Burada yayılma yönü, titrement yönüne dik yöndedir. Bu tip yayılan dalgalara enine dalgalar diyoruz.

Dalga boyu : yine aynı titrement konumundaki iki atom arasındaki mesafedir ve λ ile gösterilir.

Enine dalgalar sadece katı ortamda yayılırlar. Boyuna dalgalara göre daha yavaşırlar ve daha çabuk sökülmelidirler.

Ultrasonik ile malzeme muayenesinde her iki dalga çeşidiylede çalışılır.

5. SES HIZI, FREKANS, DALGA BOYU

Değrusal ve enine dalgalar; her malzeme ertamında, malzeme özeliliklerine bağlı olarak değişik hızlarda yayılırlar. Ses hızına malzeme sabiteside denilir ve "C" harfi ile simgeleştirilir. Hangi dalgaya ait ses hızı olduğunu hangi malzeme içerisinde yayıldığını göstermek için malzeme ve dalga cinsine ait Indexler aşağıdaki gibi gösterilir.

SI

- $C_{BSt} = 5920 \text{ m/sn}$ Çelik içersinde beyuna dalganın hızı
 $C_{BPl} = 2730 \text{ m/sn}$ Plexglass içersinde beyuna dalganın hızı
 $C_{EST} = 3250 \text{ m/sn}$ Çelik içersinde enine dalganın hızı

Herhangi bir malzeme içersinde yayılan ses dalgalarının hızı ses dalgalarını oluştururan kristalin frekansına bağlı değildir. Dalga boyu ise kristalin frekansına ve malzeme içersindeki ses hızına bağlıdır.

Frekans "f" harfi ile gösterilir. Bir saniye içersinde titreşim sayısını belirler, birimi "Hz" cinsinden ifade edilir.

Ses hızı, frekans ve dalga boyu arasındaki bağıntıyı fizik kurallarına göre ifade edersek:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

λ : Dalga boyu (mm)
 C: Ses hızı (m/sn)
 f: Bir saniyedeki titreşim sayısı (Hz)

Bir kristalin 1 MHz ile titreştiğini ve üretilen ses dalgalarının çelik içersinde yayıldığını düşünürsek,
 Dalga boyunu hesaplamak için:

Veriler: $C_{BSt} = 5920 \text{ m/sn}$

$$f = 1 \text{ MHz} = 1.000.000 \text{ 1/sn (Hz)}$$

$$\lambda = \frac{C_{BSt}}{f} = \frac{5920}{1.000.000} = 0,00592 \text{ m. } \underline{\underline{6,92 \text{ mm.}}} \text{ hesaplanır.}$$

decimal point
 → (6,92)

Aynı kristalin plexglass içersinde yayıldığını düşünürsek;
 dalga boyu :

Veriler:

$$C_{BPl} = 2730 \text{ m/sn}$$

Dalga boyu:

$$\lambda = \frac{C_{BPl}}{f} = \frac{2730}{1.000.000} = 0,0027 \text{ m=2,7 mm. dir}$$

6. PIEZO-ELEKTRİK OLAYI

Tabiattaki silisyum kristalleri Baryum Titanak gibi bazı kristaller kendilerine bir darbe uygulandığı zaman atomlar arasındaki kuvvet dengesi bezularak titreşirler ve bir elektriksel gerilim verirler. Mesala Manyetolu çakmaklardaki gibi...

Bunun tersi olarak bu kristallere bir gerilim uygulanırsa yine atomlar arasındaki degrusallık bezülür. Kristal enine veya boyuna ebat değiştirerek titremeye başlar.

Bu titreşimler neticesi ultrasenkik ses dalgaları elde edilir. Aynı kristale ses dalgaları çarptığında titremeye başlar ve bir gerilim oluşturur. Bu olaya PIEZO ELEKTRİK olayı diyoruz.

Piezoelektrik kristal kalınlığı, çapı ve diğer parametrelerin düzenlenmesi ile istenilen frekans alanında yapılır.

Bu özelliğinden ultrasenkikte büyük ölçüde yararlanılır.

7. PROBLAR

Kendisine uygulanan elektriksel impulsları ses dalgalarına ve algılanğı ses impulslarını tekrar elektriksel impulslara dönüştüren düzeneğe prob denir.

Bu düzeneğe malzeme üzerine kontakliyarak ürettiği ses dalgalarını, kısa ses impulslarını halinde malzeme içersine göndeririz.

Ultrasenkik dalgalar hava ve gaz ortamında yayılmadığından, prob tabanı ile malzeme yüzeyi arakına yağ, su gibi kontakt sıvısı sürmek gereklidir.

Probları üç gruba ayırarak incelemek mümkündür:


7.1 Normal degrultuda ses demeti gönderen problar

7.2 Açılı Probalar

7.3 SE Perbler

7.1 Normal Degrultuda ses demeti gönderen Probalar

Bu problar boyuna dalga impulsları gönderirler ve algılarlar. Aşağıdaki şekilde normal prob kesidi görülmektedir. Şekil:5




Şekil:5

Normal prebler 0,5 MHz den 15 MHz kadar geniş bir frekans seçim alanı vardır. Bu preblerla 5000 mm kalınlığa, hatta daha kalın malzemeye ses demeti gönderilebilir.

Büyük ve kalın parçalar test edilebilir. Geniş seçim alanı ve problemlerin formu sayesinde test parçasının yüzey ve yapısal özelliklerine rahatlıkla uyum sağlar.


Normal problemlerin dezavantajı yüzeye çok yakın olan devamsızlıklar algılaması zordur. Bu gibi hallerde devamsızlıktan gelen echo, Impuls echo'su içerisinde kaybelür.

Beyuña dalga impulsları, malzemedeki, incelme ve kalınlaşmaya göre uyum gösterirler. Şekil:6



Şekil:6


Krautkrümer firmasının ürettiği D serisi Normal prebler görülmektedir. Şekil : 7




Şekil:7

Krautkrömer-D serisi normal Prob spesifikasyonu

Modeli	Ked'u	Frekansı	Beyutları	Ağırlığı	Numarası
Normal Problar	B1S-N	1 MHz	Ø43 x 54	94 gr.	53460
	B2S-N	2 MHz			53461
	B4S-N	4 MHz			53462
	B5S-N	5 MHz			53463
Mini	MB2S-N	2 MHz	Ø25 x 47	28 gr.	53464
Normal	MB4S-N	4 MHz			53465
Problar	MB5S-N	5 MHz			53466
Parmak tipi B2F Problar	B4F	2 MHz 4 MHz	38x30x11 (LxWxH)	22 gr.	
Mini Parmak tipi problar	MB2F MB4F	2 MHz 4 MHz	25x18x11 (LxWxH)	10 gr.	




B4S-N Normal Prob Şekil:8



MB2S-N Mini Normal Prob. Şekil:9

Çeşitli Modelde Normal Probalar




Şekil:10

7.2 Açılı Probalar

Malzeme içine belli bir açı altında ses demeti gönderen probalara açılı probalar denir.

Prob haznesi içersinde kristal belli bir açı altında yerleştirilmiş yüzeye eğik bir geliş açısı altında ses demeti gönderirler. Aşağıdaki şekilde açılı prob kesidi görülmektedir. Şekil:11
Açılı probalar standart olarak 35° , 45° , 60° , 70° olarak imal edilirler.




Sekil:11

Genelde boyuna dalga üretirler. Beyuna dalgalar kırılmadan délaiyi malzeme içerisinde enine ve boyuna dalgalaraya ayırsırlar. Kırılma kanunlarından yararlanılarak boyuna dalgalar yüzeysel dalgalar haline getirilir. Yani malzeme içinde yayılmaları ölenir.

Bu nedenle açılı probaların enine dalgalarla çalıştığı kabul edilir. Her açılı probum üzerinde malzeme içersine gönderdiği ses demetinin ve kırılma açısının açısı belirtildmiştir.

Enine dalgalar ses demetinin gönderi doğrultusuna dik doğrultuda oluşan titresimlerdir. Sekil:12




Sekil:12

Enine dalga
impulsları

Açılı probaların neden boyuna dalga üretmediğini inceleyelim:
Beyuna bir dalga eğim altında malzeme içine gönderilmeğe çalışılırsa, sadece beyuna dalgalar değil, enine dalgalarda oluşur.



Sekil:13



λ_E = Enine dalga
 λ_B = Boyuna dalga
 θ_E = Enine dalganın kırılma açısı
 θ_B = Boyuna dalganın kırılma açısı


Şekil:13

Enine dalgalar aynı malzeme içinde boyuna dalgalara göre daha yavaştır. Boyuna dalgalarla enine dalgalar aynı kristalden elusmalarına rağmen hareket doğrultuları değişiktir. Eğim altında dalga gönderen problemlerde şayet dalgaların dağılımı göz önüne alınmaz ise devamsızlığın yerini tespit ve değerlendirmesini yapmak birçok hallerde imkansızdır. Bazen de devamsızlıkların bulunması serum olur. Çeşitli ölçüdeki bir devamsızlık bir echo verirse, bu ya boyuna veya enine dalga echo'sudur. Bundan başka boyuna dalgalar, enine dalgalara göre büyük bir gönderme açısı altında malzeme içine düz olarak yayılırlar. Şekil:14



Şekil:14

Krautkrömer firmasının ürettiği D Serisi açık prebler
görülmektedir. Şekil:15



Şekil:15

Krautkrämer D Serisi açılı prob Spesifikasyonu


Modeli	Kodu	Açısı	Frekansı	Beyutları	Ağırlığı	Numarası
AĞILI PROBLAR	WB35-N2					53468
	WK35-N2	35°(çelik)	2 MHz			
	WB45-N1	45°(çelik)	1 MHz			53512
	WB45-N2					53469
	WK45-N2	45°(çelik)				
	WB60-N2					53470
	WK60-N2	60°(çelik)				
	WB70-N2	70°(çelik)	2 MHz	58x32x45 (LxWxH)	100 gr	53471
	WK70-N2					
	WB80-N2					53472
MINI AĞILI PROBLAR	WK80-N2	80°(çelik)				
	OB - N2	90°(çelik)				53473
	MWB35-N4	35°(çelik)	4 MHz			53474
	MWB45-N2					53531
	MWB45-N4	45°(çelik)	2 MHz 4 MHz			53475
	MWB60-N2					53532
	MWB60-N4	60°(çelik)	2 MHz 4 MHz			53476
	MWB70-N2					53533
	MWB70-N4	70°(çelik)	2 MHz 4 MHz	35x17x22 (LxWxH)	14 gr	53477
	MWB80-N4	80°(çelik)	4 MHz			53478
	MOB-N2					
	MOB-N4	90°(çelik)	2 MHz 4 MHz			53479

7.3 S E . Probları

Gönderici ve algılayıcı kristalleri ayrı ayrı olan preblardır. Bunlara çift kristalli preblerde denir.

SE prebleri genel olarak beyaza dalgalar gönderirler. ve algılarlar. Yüzeye yakın hataların aranmasında ve ince cidarlı malzemelerin kalınlık ölçümünde başarı ile kullanılır. Gönderici kristalin algılama fonksiyonu olmadığı için yüzeye sürülmeden delayi kristalin rahatsız olmasının sözkenusu değildir.

Kristalin temas yüzeyinden uzak olması delayisiyle ekran üzerinde bir TEMAS ÜSTÜ ECHO' su görülür. Bu echoların oluşum nedeni göndericiden gelen ses dalgaları temas yüzeyinden yansıyarak algılayıcı tarafından algılanır. Şekil:16




Şekil:16


S:Gönderici prob (Sender)

E:Algılayıcı prob (Empfänger)

Temas üstü echoları gerçekte çok küçütürler. SE preblerinin dezavantajı dar bir dalga yayılma menziline sahip olmalıdır.

Krautkrdmer firmasının ürettiği SE prebleri Şekil:17





Şekil:17


Krautkrämer SE Spesifikasyonu
prob

Modeli	Kodu	Frekansı	Beyutları	Ağırlığı
SE PROBLARI	SEB 2H	2 MHz	$\varnothing 38 \times 55$	98 gr
	SEB 2HO			
MINİ SE-PROBLARI	SEB 4 H	4 MHz	$\varnothing 22 \times 50$	35 gr
	SEB 4 HO			
	MSEB 4H	4 MHz		
	MSEB 6 H	6 MHz		

8. TEST UYGULAMALARI

8.1 Test Problemleri ve çözümü


Prob malzemedeki hataları değerlendirmek, malzeme içerisinde ses ötesi dalgalar gönderir. Malzeme içinden geri yansıyan dalgalar algılar. Şekil:18 Göründüğü gibi devamsızlık ses demetine dik bir pozisyonda ise devamsızlığı algılama ihtimali çok yüksektir. Devamsızlığı algılama malzeme içindeki kapalı kalmış düzlem devamsızlıklar için geçerlidir.



A = prob
B = test parçası

Şekil:18


Probun temas yüzeyi altından malzeme içine doğru belli bir etki degrütusu vardır. Ses dalgaları bir demet halinde malzeme içerisinde yayılır. Ses demetinin orta demetine " Merkez Demet " denir. Hacmi olan bir malzeme içindeki devamsızlıklar kendilerine gelebilecek ses dalgalarını bir çök yöne yansıtırlar. Şekil:19



A = prob
B = test parçası

Şekil:19


Sadece ses demetinin bir kısmı proba geri döner. Fakat bu dönüş ses demetinin devamsızlığa gelirken yaptığı degrultuya bağlı değildir. Şekil:20



Şekil:20

Proba geri dönen ses dalgaları devamsızlığı tanımlamaya yeterlidir. Testçi, prob ile malzemenin diğer yüzeylerinden bakarak devamsızlığı değerlendirmelidir.


Malzeme içindeki düz devamsızlıklar (iki boyutlu) yüzeylerine gelebilecek ses demetini belli bir yöne yansıtırlar. Şekil:21



Şekil:21


Şayet devamsızlıktan yansiyan ses demeti proba geri gelmez ise bu devamsızlığı algılamak mümkün değildir. Malzeme yüzeyinden malzeme içine doğru uzayan çatlakların testinde arzu edilen devamsızlığı algılamada başarı elde edilemez. Ses demeti alanındaki katlanmalara çatlık ucu demetin yolunu değiştirecek etki yapar.

Şekil:22




Şekil:22

Malzeme yüzeyinden, malzeme içine doğru uzayan çatıklärının testinde devamsızlığı algılama ihtimali açılı yansımı probalarından yararlanmak suretiyle mümkündür. Şekil:23



Şekil:23


Devamsızlığa çarpan ses demeti ile devamsızlıktan yansımış ses demeti arasında 90° bir açı var ise, bir miktarı geldiği yöne geri döner, köşelerde ise degrultusunda devam eder. Şekil:24'de ses demetlerinin yansımı yaparak proba geri döndüğü görülmektedir.



Şekil:24

Ses demetinin geldiği açı kadar nörmal ile açı yaparak yansımışından yararlanabilmek için devamsızlığın yüzeye dik olmaması ve yüzeye kadar çıkışmamış olması gereklidir. Şekil:25


Yüzeye yakın olan böyle devamsızlıklar kendilerinden geri yansıyan ses demetleri sayesinde ses dalgalarını üreten prob tarafından algılanabilir.



ŞEKİL:25

Sayıt içersinde düzlem devamsızlıklar bulunan kalın parçaların testinde, sesi üreten prob algılayamıyor ise TANDEM TEKNİĞI uygulanır.


Tandem tekniguende ses demetlerini gönderen ve ses demetlerini algılayan iki ayrı proba çalışır. Şekil:26



S:Gönderici prob(Sender)
E:Algılayıcı prob(Empfänger)

ŞEKİL:26

Gönderici ve algılayıcı prob arasındaki (a) uzaklığına göre tarama derinliği malzeme yüzeyine dik doğrultuda değişir. Şekil:27



Şekil:27


Tandem Tekniğinin kullanılması ve uygulaması çok kolay elmasına rağmen, testçi daima tek prob ile çalışmayı tercih eder. Tek prob ile çalışırken: Düzlem devamsızlıklarda 90° lik yansıtma açısına erişilir, yansıtma effekti test yararına kullanma imkanını ortadan kaldırır.

X kaynak ağzı açılarak kaynatılmış orta kalınlıkta kaynak dikisiniin kontrolünde kaide olarak:

Malzeme içine gönderilen ses demeti parçasına bağlı olarak aşağıdaki hususlara dayanılır:

- Devamsızlığın uzantısı
- Test malzemesinin geometrisi
- Devamsızlığın yüzey yapısı (düz, prüzlü gibi)
- Ses demetinin açılığına


bağlı olarak az veya çok, en kötü ihtimal tesadüfte elma, devamsızlıklardan yansıyan ses demeti proba geri döner. Şekil:28



Şekil:28

8.2 Impulse-ECHO TANIMI

Devamsızlığın bulunabilmesi için malzeme içindeki yere mümkün olduğu kadar kısa ses impulsları göndermemiz gereklidir. Kısa impuls'lu ses dalgaları yolu üzerindeki devamsızlıklarından geri dönerken prebla gelir. Ses dalgalarının gidip gelme zamanını ölçebiliriz. Malzeme içindeki dalga hızında biliyorsak devamsızlığın prebla olan uzaklığı hakkında fikir elde ederiz. **Sekil:29**




t = ses impulsunun hareket zamanı

a = devamsızlığın yüzeye olan uzaklığı.

Şekil:29

Duyulabilirin alandaki ses dalgalarını bir yere çarparak geri dönmesi ve bunun kulak tarafından algılanmasına ECHO(yankı) denir. Metodun ismi: Impuls-Echo metodu olarak isimlendirilir.

Bir prebla malzeme içersine ses ötesi dalgaları gönderiyoruz. Devamsızlığa çarparak geri dönen ses demetini aynı gönderici olan prebla veya başka prebla algılıyoruz. **Sekil:30**




A = prob
B = gönderici
C = ekran
D = test malzemesi

Şekil:30


Gönderici elektriksel impulsları gönderir, prob bu impulsları önceden belirlenmiş frekansta ses ötesi dalgalara dönüştürür. Elektriksel algılayıcı olarak Oszillegraf veya Osziloskop kullanılır. Test neticelerinin ekranda görünümü için graviere edilmiş çaplı bir nekta skala üzerinde gelen elektriksel impulslardaki değişikliğe uygun olarak ekranda hareket eder.

Şekil:31 Ekran görülmektedir.



Şekil: 31

Bu ekrandaki görüntü sayesinde devamsızlıklarını değerlendirmek mümkündür. Göndericiden elektrik impulsları gönderilir. Prob'da ses dalgalarına dönüstürülür ve malzeme içine geçer geçmez ekranda temel bir çizgi oluşur. Şekil:32




A = gönderici
B = prob
C = test parçası
D = ekran

Sekil : 32

Ses hızı tamamen yayıldığı malzeme ertamına bağlıdır.
(Ses hızı=malzeme şebitesi). Ekran üzerindeki ışıklı göstergenin hızı ses hızına göre ayarlanmıştır.


Misal olarak ışıklı nektanım hareketini ayarlayalım:

Ses demeti malzeme kesitini bir kere geçerse ışıklı nektanım hareketi skalahanın dördüncü bölmesine gelsin. Sekil: 33



Sekil: 33


Ses demeti malzemenin alt icedarına çarpıp tekrar preba geri döndüğü zaman ışık sekizinci bölmeye gelsin. Şekil: 34.



Sekil : 34

Preba geri gelen ses dalgaları PİEZO-ELEKTRİK EFEKTİ üzerinden impulsları (gerilim impulsları) çözerek Bu gerilim impulsları ekran üzerinde ışıklı nektanın düşey degrültüdaki hareketini sağlar. Şekil: 35'de duruma göre:


- Echo 8'nci taksimat üzerinde
 - Echo'nun 4'üncü taksimat yüksekliği vardır.
- Bu echo bize henüz birşey ifade etmez. Ekrandaki echo görünümü tam değildir.



Sekil: 35


Yukarıdaki şekilde elektriksel göndericinin impulslarının ekran üzerindeki başlangıç echesunu dikkate almadık. Elektriksel göndericinin impulsları prebda ses dalgalarına dönüşür. Malzeme içine girir girmez impulsların yüksek bir gerilimi vardır. Işıklı nokta skala üzerinde bir taban çizgisi ve bir başlangıç Eche' su oluşturur.

Skala üzerinde ışıklı noktanın başlama yeri sıfır noktasında değil özellikle sıfır noktasının önündedir. Şekil:36 da görüldüğü gibi geniş tabanlı echo'nun adı: Gönderici impuls echo'su yani Başlangıç echo'sudur. Sağdaki echo malzemenin arka cidarından gelen echo yani arka cidar echo'sudur.




Şekil : 36

Sayıt malzeme içinde bir devamsızlık olsaydı, başlangıç echo'su ile alt cidar echo su arasında devamsızlıktan gelen sese impulslarının verdiği bir echo görülür. Bu echo'ya ara echo denir. Şekil:37




Şekil: 37

Bu ara echenum yerini değiştirmesi bize devamsızlığın
değişik derinliklerde olduğunu gösterir. Şekil: 38



Şekil : 38


Şayet devamsızlık yüzeye çok yakın hemen probun altında ise
ara eche'su yani devamsızlık eche'su başlangıç eche'su içersinde kay-
belur. Herhangibir bir devamsızlık eche'su habercisi elmaktan uzakla-
şır. Şekil: 39



Şekil: 39

Yüzeye yakın devamsızlığın habercisi olarak ekranımızda
birkaç belirti vardır. Birinci Belirti:


Başlangıç echo'su içersinde kaybelan echo, arka cidar echo'su num yükseklik kaybetmesine sebep olur. Bunun nedeni arka cidara giden ses demeti; Başlangıç echo'su içersinde kaybelan devamsızlığın neden olduğu ara echo'su tarafından zayıflatılır. **Şekil: 40**



Şekil: 40

İkinci belirti: Şayet devamsızlık hemen üst düzey altında ve yüzeye paralel, düz ise ekranda tekrarlama echeleri görülür. **Şekil: 41** Devamsızlıktan dönen ses impulsları zayıfliyacağından eşit aralıklarda oluşan echeler giderek yükseklik kaybederler.

Devamsızlık yüzeye ne kadar yakın ve küçükse bu oranda echeler başlangıç echo'su içinde kaybelir. Bu oranda ara echeler birbirine yakın olur.



Şekil : 41

Devamsızlıklarını bulma ihtimalinin sınırlı olması dolayısıyla başlangıç echesunun ekranada görülmesi istenmez.

Başlangıç echesunu mümkün olduğu kadar dar ve ekranada oluşturan müteakip echoları rahatsız etmemesi arzu edilir.

9. KALİBRASYON

Ekranın 0 ile 10 skala taksimeti arasında range ve sıfırlama düğmeleri yardımı ile belli bir malzemenin kalınlığını degrusal olarak ayarlamaya Ultrasenikte kalibrasyon denir.

9.1 Düşey degrultuda ses demeti gönderen problemlere KALİBRASYON

Bir ultrasenik cihazı kalibre edebilmek için test edilecek malzemenin kalınlığı gözüne alınarak bir test alaşıtı tespit edilir. Tespit edilen alana cihazı kalibre edebilmek için, test edilecek malzeme özelliklerini, iç yapı alasım elementleri aynı olan bir kalibrasyon bloku seçilir.

Kalibrasyon blokunda aranan şartlar şunlardır:

- Kalibrasyon blokunun ölçüleri bilinmelidir.
- Kalibrasyon bloku ve test malzemesi aynı malzemeden olmalıdır. Yani her ikisi de aynı ses hızına sahip olmaları gereklidir. Buna göre çelik malzemeler için DIN 54120 ve DIN 54122 de normalleştirilmiş Kl ve K2 kalibrasyon standart blokları seçilir.
- Kalibrasyon blokunun karşılıklı yüzeyleri paralel, düzgün ve taşlanmış olması gereklidir.
- Kalibrasyon bloku hatalı olmalıdır.

Cihazın kalibrasyonuna başlamadan önce bazı teorik bilgileri hesaplamamız gereklidir.

Hesaplanması gereklili teorik bilgiler şunlardır:

- 1- Test alanının belirlenmesi: TA(mm)
- 2- Skala faktörünün hesaplanması: k(mm/Skt)
- 3- Ses yolunun hesaplanması : S(mm)
- 4- Skala pezisyonlarının hesaplanması: T(Skt)

2. Skala faktörünün hesaplanması:

$k =$	TA	TA	mm
	Skala taksimat sayısı	10	Skt


Böylece bir taksimat kaç mm test malzemesi derinlige eşit olduğunu hesaplamış oluruz.

3. Ses yoluunun hesaplanması:S

Malzemenin arka cidarına ses demetinin gidiş ve gelişine, ses yolu denir.Şekil:42

Mesela: 25 mm kalınlığındaki Kl blokunun yatay kesitinde:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| S ₁ = 25 mm | 1. Eche'nun ses yolu |
| S ₂ = 50 mm | 2. Eche'nun ses yolu |
| S ₃ = 75 mm | 3.Eche'nun ses yolu |
| S ₄ = 100 mm | 4. Eche'nun ses yolu |



Şekil : 42

Arka cidardan dönen ses dalgaları üst cidara gelir, bir kısmı preba gider algılanır. Fakat büyük bir kısmı üst cidardan geri döner.

Böylece ses dalga demeti iki cidar arasında sınımlenene kadar gelir gider.

4.Skala pozisyonlarının hesaplanması:T

Arka cidar eche'lerinin, ekranın yatay skalası üzerinde hangi taksimatlar üzerinde olması gerektiğini hesaplama işlemeye skala pozisyonlarının hesaplanması diyoruz.

$$T = \frac{S}{k} = \frac{\text{mm}}{\text{mm/Skt}} = \text{Skt}$$

Kalibrasyon işlemini kelaylaştırmak için hesaplarımıza çizelgede göstermede fayda vardır:

1.TEST ALANI: $T_A = 100 \text{ mm}$	2.SKALA FAKTORU		3.SES YOLU	4.SKALA POZİSYONU
	S	mm		$T = \frac{S}{k}$
$k = \frac{T_A}{\text{Skt sayısı}} = \frac{100}{10} = 10 \text{ mm/Skt}$	S1	25	$T_1 = \frac{S1}{k} = \frac{25}{10} = 2,5 \text{ Skt}$	
	S2	50	$T_2 = \frac{S2}{k} = \frac{50}{10} = 5 \text{ Skt}$	
	S3	75	$T_3 = \frac{S3}{k} = \frac{75}{10} = 7,5 \text{ Skt}$	
	S4	100	$T_4 = \frac{S4}{k} = \frac{100}{10} = 10 \text{ Skt}$	
	S5	-	-	

Bir misal ile kalibrasyonun nasıl yapıldığını görelim:


TEST ALANI : $T_A = 0 - 100 \text{ mm}$

PROB : MB 4 S-N

KALİBRASYON BLOKU: Kl'in 25 mm kesiti


İşlemler:

- Test alanı cihazın range(alan) düğmesi ile kaba olarak seçilir. 50 mm veya 100 mm kademesine getirilir.
- Sıfırlama düğmesi ile ekranın sol köşesine başlangıç echo'su getirilir. Şekil: 43



Şekil: 43

3. Präb, blokun üzerine biraz yağ sürülerek ve hafif bastırılarak kontaklanır. Ekranda başlangıç echo'su ve arka cidar echeleri görülecektir. Şekil: 44



Şekil: 44

Kalibre etmek istediğimiz test alanı içersinde, kalibrasyon blokumun kalınlığını kaç defa görebiliyor isek o kadar echo'yu, echelerin aralarını açıp daraltan kademesiz range düğmesi ile ekrana getirmeliyiz.

İki tane kalibrasyon echoesu seçilir. Bu echolar 0 - 1 ve 9 - 10 taksimatları arasında olmamasına ve mümkün olduğu kadar birbirinden uzak olmasına dikkat edilmelidir.

4. Seçilen kalibrasyon echeleri skala üzerindeki pezisyonlarına şu şekilde getirilir:

Birinci kalibrasyon echoesu sıfırlama düğmesi yardımı ile 2,5 taksimati üzerine getirilir.

5. ikinci kalibrasyon echemiz üçüncü echo olsun. Kademesiz range düğmesi ile skala üzerinde 7,5 pozisyonuna getirilir.

6. Bu iki düğme yardımı ile, iki kalibrasyon echoesu ilgili pezisyonlara gelene kadar işleme devam edilir. Diğer echeler otomatik olarak taksimatları üzerine gelmiş olur. Şekil: 45

Yani:

Birinci Echo 2,5 1.ACE


İkinci Echo 5,0 2.ACE

Üçüncü Echo 7,5 3.ACE

Dördüncü Echo 10,0 4.ACE

Böylece cihaz 0 - 100 mm test alanına çeliğe göre kalibre edilmiştir. 100 mm ye kadar olan çelik malzemeleri bu kalibrasyon ile test edebiliriz.

Ekrandaki görüntü şöyledir:




Sekil: 45

Echoların daima yükselen ayakları ilgili pozisyonlara getirilir ve değerlendirilirken echoların yükselen ayakları gözönüne alınır.

Bu kalibrasyondan sonra probumuzu 80 mm kalınlığındaki bir malzeme üzerine yerlestirelim:

Sekizinci skala taksimatı üzerinde bir arka cidar echesi alırız. Cihazı kalibre ettikten sonra Impuls echesunun yükselen ayagını "0" taksimatı üzerinde göremeyiz. "IE" sela kaymış vaziyettedir.

Sekil: 46



Sekil: 46

Bunun nedeni probun kristali ile malzeme yüzeyi arasındaki mesafedir. Bu mesafe yükseldikçe bu impuls echesunum sela doğru kayması e kadar fazla olur. Hatta Plexglas tabanlı proba giriş echo su görülür. Cihaz doğru kalibre edildiği zaman test edilen malzemenin üst yüzeyi "O" taksimatına gelecek şekilde ayarlanmıştır.

9.1.1 Paralel kaydırma kalibrasyonu

Kalibrasyon için gerekli şartlar:

- En az iki arka cidar echesu ekranada görmemiz gereklidir.
 - Kalibrasyon blokunum kalınlığı test alanına eşit veya daha küçük olması gereklidir.
 - Hiçbir zaman impuls echesu kalibrasyon için kullanılmamalıdır.
 - Cihazı kalibre edebilmek için en az iki arka cidar echesu görmemiz gerektiğini biliyoruz.
- Şimdi parellel kaydırma kalibrasyonu ile kalibrasyon blokunum kalınlığına denk test alanını kalibre edebiliriz.

1. TEST ALANI: $T_A = 25\text{mm}$			4. SKALA POZİSYONU
2. SKALA FAKTORÜ	3. SES YOLU		
$k = \frac{T_A}{\text{Skt Sayısı}}$	S mm		$T = \frac{S}{k}$
$k = \frac{25}{10} = 2,5 \text{ mm/Skt}$	S1 25	$T_1 = \frac{S1}{k} = \frac{25}{2,5} = 10 \text{ Skt}$	
	S2 50	$T_2 = \frac{S2}{k} = \frac{50}{2,5} = 20 \text{ Skt}$	

Bu çizelgeyi hazırladıktan sonra, ekranın yatay skalamız sadece 10 taksimeli olduğundan 2.arka cidar echesunu ekran içinde görmemiz mümkün değildir. Birinci ve ikinci arka cidar echesunun ekranda görebilmek için Parellel kaydırma kalibrasyonu uyguluyoruz.


Kalibrasyonun uygulamasını şu şekilde yapıyoruz:

- Kademeli range düğmesi ile 25 mm test alanı seçilir.
- Prob Kl blokunum veya alt ve üst cidarı birbirine paralel bir parçanın yüzeyine kentaklanır.
- Alınan 1.arka cidar echesi skala üzerinde "10" taksimeti üzerine getirilir. Şekil:47
- Sıfırlama düğmesi ile "10" taksimeti üzerindeki 1.arka cidar echesi "O" taksimeti üzerine getirilir. Kademesiz range düğmesi ile ekran üzerinde 2.arka cidar echesi bulunur ve "10" taksimeti üze-


rime getirilir.Şekil:48

Böylece 1.arka cidar echesu sıfırlama 2.arka cidar echesu range düğmesi ile hesap edilen pozisyonlara getirilmiş olur.


Bu andan itibaren Range düğmesine dokunulmaz. Sıfırlama düğmesi ile 1.arka cidar echesu skala üzerinde "0" taksimatından "10" taksimati üzerine kaydırılır.Böylece cihazımız 0-25 mm test alanına kalibre edilmiş olur.Şekil:49



Şekil : 47



Şekil : 48




Şekil : 49

9.1.2 Kısımlı alan kalibrasyonu

İmalat usulü dalyasıyla bazı malzemelerde sadece malzemenin belli bölgelerinde hatalar aranır.

Mesela: Döküm ingotlarda olduğu gibi.

Bu durumda cihazın test hassasiyetini artırmak için cihaz hatanın bekleniği genişlik kadar bir test alanına kalibre edilmelidir.




Şekil: 50

Şekil: 50 görülen 100 mm kesit boyundaki ingot'un 20mm kalınlıkta orta bölgesinde bir sahada hata arayalım. Hata tespit hassasiyetinin en iyi olabilmesi için cihazımızı sadece 20 mm'lik bir test alanında kalibre etmeliyiz.

Önce cihazımızı 20 mm'lik bir test alanına kalibre edelim.

Sıfırlama düğmesi ile ekranı iki defa sela parel kaydırırız.
Böylece 40-60 mm bir test alanımız ekran üzerindedir.Şekil:51



Şekil:51

Bu kaydırma işleminden sonra 0-40 mm alanda ses yolunu kapatacak veya ses demetlerini başka yöne yansıtacak hiçbir devamsızlık olmamalıdır.

0-40 mm. alanda devamsızlık olsa bile hiçbir şekilde hata echo'su almamız mümkün değildir.

40-60 mm. alandaki hatayı da kapatır echo alamayız. Test esnasında arka cidar echo'su ekran üzerinde görülmmez. Misal olarak verdığımız ingilizce, cihaz ancak 100 mm² test alanına kalibre edildiği zaman arka cidar echo'su alabilir.

Fakat 0-40 mm. alanın hatasız olması halinde 40-60 mm² alandaki bütün devamsızlıklar bize hata echo'su verecektir.


9.2.Açılı problemlerle kalibrasyon

Açılı problemlerle kalibrasyonu izah edebilmek için açı fonksiyonlarını ve kırılma kavramını incelememiz gereklidir.

AÇI FONKSİYONLARI(TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR):

Malzeme içersine açılı ses demeti gönderirken, cihazı doğru olarak kalibre edebilmek ve devamsızlıkları doğru olarak değerlendirebilmek için, bu trigonometrik fonksiyonlardan yararlanmamız gereklidir. Şekil:52

kontrol



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$


$$\tan \alpha = \frac{a}{b}$$

$$\cot \alpha = \frac{b}{a}$$

Şekil:52

Şekil:53'de görülen "t" derinliğindeki devamsızlığı tespit için açılı prob'la malzememizi tarayalım.

Buradaki " β " açısının trigonometrik fonksiyonları:



$$\cos \beta = \frac{t}{s} \implies t = s \cdot \cos \beta$$

$$\sin \beta = \frac{a}{s} \implies a = s \cdot \sin \beta, \quad a' = s \cdot \sin \beta - x$$

$$\tan \beta = \frac{a}{t} \implies a = t \cdot \tan \beta, \quad a' = t \cdot \tan \beta - x$$

Şekil:53


Trigonometrik fonksiyonları kısaca hatırlattıktan sonra, ses demetlerinin ertam değiştirirken uğradıkları kırılmayı inceleyebiliriz.

SES DALGALARININ KIRILMASI:

Ultrasanığın temel prensiplerinden biri şudur:

Devamsızlıklara dik olarak ses demeti gönderildiğinde, devamsızlıklardan en yüksek ve en iyi echo alınır.

Bu temel prensip, malzeme içersine değişik açılar altında ses demeti göndermeye zorlanmıştır. Ses demeti, bir ortamdan değişik bir ertama girdiğinde, girdiği degrultudan kırılarak ve ayrılarak yedekle devam eder. Misal olarak: Su içine batırılan uzunca bir şepamın, suda kırılmış olduğunu görürüz. Ses demeti şekillerimizde degrusal bir çizgi halinde gösterilmiştir. Aslında ses demeti ses üreten kristalin çapına bağlı olarak Şekil:54'deki ferm'da yayılma gösterir.




N: Etkin alan

D: Gerçek kristalin çapı

Şekil:54

Bu ses formu karışık olduğu için pratikte yaklaştırılmış bir ses formu kullanılır. Şekil:55



Etkin alan: $N = \frac{D_{eff}^2 \cdot f}{4 \cdot C}$ fermülü ile hesap edilebilir.

$$D_{eff} = 0,97 \cdot D_0$$
 eşitliği yazılır.

- D_{eff} = Ses üreten kristalin çapı
- D_0 = Gerçek kristalin çapı
- f = Prob'un frekansı
- C = Test malzemesindeki sesin yayılma hızı
- 4 = Costant sabitesi
- γ_6 = Açılma açısı

Örnek: MB 4S-N probu için $D_{eff} = 9,6$ mm, prob frekansı $f = 4$ MHz, sesin yayılma hızı $C = 5,92$ km/sn olursa, Etkin alan mesafesini ve açılma açısını bulalım:

$$N = \frac{\frac{2}{D_{eff} \cdot f}}{4 \cdot C} = \frac{(9,6) \cdot 4}{4 \cdot 5,92} = \frac{368,64}{23,68} = 15,56 \text{ mm}$$

$$N = 15,56 \text{ mm. olur.}$$

Açılma açısı $\sin \gamma_6 = 0,51 \frac{C}{f \cdot D_{eff}}$ formülünden hesap edilir.

$$\sin \gamma_6 = 0,51 \cdot \frac{5,92}{4 \cdot 9,6} = \frac{3,0192}{38,4} = 0,078625$$


$$\sin \gamma_6 = 0,078625$$

$$\gamma_6 = 4,5^\circ$$

Malzeme içinde çok hassas devamsızlıklar aranıysa açılma açısı " γ_6 " genelde 6 dB(desibel) sınırla çalışılır.


Ses demetinin odak yerinde en yüksek ses basinci mevcuttur.

Sekil: 56



Sekil:56

Bir ses demetinin bir ertamdan diğer bir ertama girdiğini düşünelim. Ses demetinin sınır yüzeyine gelen kısmı, geldiği ertamda; ses hızına göre daha erken yavaşlayacak veya hızlanacaktır. Bunun neticesinde kırılma olayı olur. Şekil: 57



Şekil:57

Giriş Açısı: α

Probdan gönderilen ses dalgalarının sınır yüzeyinin nörmali ile yaptığı açıya giriş açısı denir.

Kırılma açısı: β


Gelen ses demetinin sınır yüzeyinden gereklilikten sonra malzeme içersinde yayılmaya devam eden merkez demetinin, sınır yüzeyinin normaline yaptığı açıya kırılma açısı denir.

Fizikteki kırılma kanunu, ses fizigi içinde geçerlidir, ve ertamda ses hızına bağlıdır.

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{c_1}{c_2}$$

c₁: Birinci ertamda ses hızıc₂: İkinci ertamda ses hızı

Bunu bir misal'le inceleyelim:



Şekil:58

Şekil:58'deki Plexglas içersinde ses demetinin geliş açısı $\alpha = 15^\circ$, ses demetinin yayıldığı 2. ertam çeliktir. Çelik içersinde ses demetinin kırılma açısını bulalım.

$$\text{Formülümüzü } \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{C_{BPL}}{C_{BST}} \text{ şeklinde yazabiliriz.}$$

C_{BPL} : 2730 m/sn Plexglas içersinde beyuna dalganın hızı
 C_{BST} : 5920 m/sn Çelik içersinde beyuna dalganın hızı
 $\sin 15^\circ = 0,259$


$$\sin \beta = \frac{C_{BST}}{C_{BPL}} \cdot \sin \alpha = \frac{5920}{2730} \cdot 0,259 = 0,561$$

$$\sin \beta = 0,561$$

$$\beta_B = 34,1^\circ$$

Misalde plexglas ertamından, çelik ertamına geçen beyuna dalgaların kırılma açısını hesapladık. Ancak; bir sınır yüzeyine normalde açı yaparak gelen ses demetleri enine ve beyuna dalgalaraya ayrılır.

Bunun için kırılma açılarını hangi dalga çeşidine ait olduğunu belirtmek lazımdır. Aynı misal üzerinde ayrılan enine dalgaların kırılma açısını düşünelim. Şekil:59



Şekil:59

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta_E} = \frac{CBPL}{CEST}$$


$$\sin \beta_E = \frac{CEST}{CBPL} \cdot \sin \alpha = \frac{3250}{2730} \cdot 0,259 = 0,308$$

$$\sin \beta_E = 0,308$$

$$\beta_E = 17,9^\circ$$

Standart açılı preblerin enine dalgalarla çalıştığını ve enine dalgaların sadece katı ortamda yayıldığını biliyoruz. Probuñ gönüldüğü ses demeti kontaktivisi yardımıyla, sınır yüzeyden sesin yayılma hızı daha değişik olan bir ortama girer.

Geliş açısı " α " öyle seçilirki, malzeme içersinde ayrılan boyuna dalga demetleri yüzeysel dalgalar haline getirile. Boyuna dalgalar, enine dalgalarдан daha hızlı ve kırılma açısı daha büyütür. Boyuna dalgaların kırılma açısı 90° olması için, ses demetinin geliş açısının ne olacağını bulalım. Şekil:60



Şekil: 60

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta_B} = \frac{CBPL}{CESt}$$

$$\sin \alpha = \frac{CBPL}{CESt} \cdot \sin \beta_B = \frac{2730}{5920} \cdot 1 = 0,461$$

$$\sin \alpha = 0,461 \\ \alpha = 27,47^\circ$$

$$\beta_B = 90^\circ$$

$$\sin \beta_B = \sin 90^\circ = 1$$

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta_E} = \frac{CBPL}{CESt}$$

$$\sin \beta_E = \frac{CESt}{CBPL} \cdot \sin \alpha = \frac{3250}{2730} \cdot 0,461 = 0,549$$

$$\sin \beta_E = 0,549$$

$\beta_E = 33,3^\circ$ Bu açıya Birinci kritik açı denir.


Preblerin üzerinde yazılı açılar, daima sınır yüzeyinin normali ile enine ses demeti arasındaki "βE" açısıdır. Prob tabanı genellikle plexglas malzemeden yapılmıştır. "βE" açısı Plexglas-Çelik ertamına göre verilmiştir. Açılı preblerla başka bir malzeme içersinde test yapmamız halinde, o malzeme ertamının test hızını formülde yerine koymak, enine ve boyuna dalgaların kırılma açılarını yeniden hesaplamamız gereklidir.

Beyuma dalgaların kırılma açısının en az 90° olmasına dikkat etmemiz lazımdır. Aksi halde malzeme içersinde her iki dalga demetide görülecek, devamsızlıktan bize eche verir. Hangi dalga demetinden, hangi echeni alduğumuzu ayırmak zor olduğundan, iyi bir değerlendirme için bilinen bir dalga demetinin verdiği devamsızlık eche'su tercih edilir.

Malzeme içersinde, enine dalga demetleri kalmasına rağmen, beyuma dalga demetlerini yok etmek daha kolaydır.

$\beta_E = 90^\circ$ olması için geliş açısının ne olacağını bulalım:

Şekil:61



Şekil:61

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta_E} = \frac{CBPL}{CEST}$$


$$\sin \alpha = \frac{CBPL}{CEST} \cdot \sin \beta_E = \frac{2730}{3250} \cdot 1 = 0,84$$

$$\sin \alpha = 0,84$$

$\alpha = 57,1^\circ$ Bu açıya ikinci kritik açı denir.

Ses demetinin geliş açısı, ikinci kritik açıdan büyük olmalıdır, daha küçük olmalıdır. Kırılma açılarını NOMOGRAM eğrisi üzerinden hesaplamak mümkündür.

nomofram



Uygulama:1 İkinci ortam boyuna dalga ve Nikel, boyuna dalgaların kırılma açısı 50° , birinci ortam enine dalga ve çelik olsun, Geliş açısının kaç derece olduğunu Nomogramm'dan bulalım:

Veriler:

CBNi = 5630 m/sn Nikel içerisinde boyuna dalganın hızı

$$\beta = 50^\circ \quad \text{Kırılma açısı}$$

CESt = 3250 m/sn Çelik içerisinde enine dalganın hızı

$$\alpha = ?$$

C₂ ortamında CBNi = 5630 ve $\beta = 50^\circ$ işaretlenir. İşaretlenen noktalar birleştirilir ve sınır yüzeyi kestirilir.

C₁ ortamındaki CESt = 3250 işaretlenerek, sınır yüzeyi kesen nokta ile birleştirilir.

Geliş açısı $\alpha = 25,5^\circ$ okunur.

Uygulama:2 Birinci ortam enine dalga ve çelik, enine dalgaların geliş açısı 45° , ikinci ortam enine dalga ve dökme demir olsun, kırılma açısının kaç derece olduğunu Nomogramm'dan bulalım:

Veriler:

CESt = 3250 m/sn

$$\alpha = 45^\circ$$

CEGG = 2200 m/sn

$$\beta = ?$$

C₁ ortamında CESt = 3250 ve $\alpha = 45^\circ$ işaretlenir. İşaretlenen noktalar birleştirilir ve sınır yüzeyi kestirilir.

C₂ ortamındaki CEGG = 2200 işaretlenerek, sınır yüzeyi kesen nokta birleştirilir.


Kırılma açısı $\beta = 30^\circ$ okunur.

9.2.1 Açılı probalarla ses yoluna göre kalibrasyon:

Açılı probalarla kalibrasyon için K1 blokunun R = 100 mm ve K2 blokunun R₁ = 25, R₂ = 50 mm yarıçaplı dörtte bir daire parçası yapılmıştır.

Bir daire merkezinden gönderilen ses demeti, daire çemberinin teğet noktasından dik olarak, geldiği yönde geriye yansır. Bu şekilde daire eche'ları almamız mümkün olur.

Açılı probalarla kalibre ederken, arka cidar eche'larından değil, daire eche'larından söz edilir. Ses yoluna göre kalibrasyonda, ekranın yatay skalası üzerinde, sesin kat ettiği yolun zaman cinsinden skala taksimatı biriminden ifadesini okuyeriz.



Şekil:62 K2 Kalibrasyon Bloku

Şekil:62'de görüldüğü gibi K2 kalibrasyon blokunda her iki daire parçasında merkezi aynı noktadır.

K2 kalibrasyon bloku üzerinde açılı bir prob ile 100 mm test alanına cihazımızı kalibre edelim. Önce aşağıdaki teorik hesabımızı yapmamız gereklidir.

1. TEST ALANI: $TA = 100 \text{ mm}$	2. SKALA FAKTORU		3. SES YOLU	4. SKALA POZİSYONU
	S	mm		$T = \frac{S}{K}$
$K = \frac{TA}{Skf \text{ sayısı}}$	S1	25		$T1 = \frac{25}{10} = 2,5 \text{ Skf}$
$K = \frac{100}{10} = 10 \text{ mm/Skf}$	S2	100		$T2 = \frac{100}{10} = 10 \text{ Skf}$
	S3	175		$T3 = \frac{175}{10} = 17,5 \text{ Skf}$

Yaptığımız teörik hesapta görüyoruz ki 100 mm test alanına açılı proba test ederken iki tane daire echo'su alıyoruz.


Önce cihazın alan düğmesiyle 100 mm. test alanını kaba olarak ayarlarız. Probumuzun ses demetini $R_1 = 25$ daire parçasına göndererek şekilde, ses demetinin çıkış noktasını daire merkezine yerleştiririz. Ekran üzerinde max. echo'yu alana kadar probu hareket ettiririz. Max. Echo'yu aldıktan sonra probumuzu e naktada tutarız ve iki echo'y'u ekran içine getiririz.

Sonra "1.DE" Birinci daire echo'sunu sıfırlama düğmesiyle skala üzerindeki 2,5 skala taksimatı üzerine, "2.DE" ikinci Daire echo'sunu range düğmesiyle 10 skala taksimatı üzerine getiririz.

Echo'lar ilgili pozisyonlara gelene kadar bu işlemi devam ederiz. Echo'lar ilgili pozisyon'a geldikten sonra cihazımız yatay olarak kalibre edilmiştir. Hiçbir zaman range ve sıfırlama düğmelerine dokunmuyız. Yapılacak test problemine göre cihazın hassasiyet kalibrasyonu gereklidir. Bu kalibrasyonda sadece referans hatalara göre, gül düğmesi yardımı ile yapılmır.

Bu şekilde kalibre ettikten sonra sadece ses demetinin kat ettiği yolu ekran üzerinde zaman olarak ölçmektediriz.

Şimdi şekil üzerinde inceleme yapalım:



Şekil:63

Şekil:63, Şekil:64 ile yer değiştirilerek dikkate alınacaktır.

Açıklama:

P : Hatanın yüzeydeki projeksiyon noktası

a : Ses demetinin çıkış noktası ile projeksiyon noktası arasındaki uzaklık (Projeksiyon uzaklıği)

S : Ses yolu

β : Prob üzerindeki verilmiş olan çelik içersindeki kırılma açısı.


t : Hata derinliği

t' : Zahiri derinlik

d : Malzeme kalınlığı

$$\cos \beta = \frac{t'}{S} \quad t = S \cdot \cos \beta \text{ formülüyle zahiri derinlik hesap edilir.}$$

$$\sin \beta = \frac{a}{S} \quad a = S \cdot \sin \beta \text{ formülü ile projeksiyon uzaklığı bulunur.}$$



Şekil:64

Şekil:64, Şekil:63 ile yer değiştirilemek dikkate alınacaktır.

AHP üçgenini gözönüne alırsak;

$$\sin \beta = \frac{a}{s}$$

$a = S \cdot \sin \beta$ fermülüyle projeksiyon uzaklığı
aynıdır.

$$\cos \beta = \frac{t}{s}$$

$t = S \cdot \cos \beta$ Hata derinliği bulunur.

Bulunan "t" değeri:

$t' < d$ ise gerçek derinliktedir.

$t' > d$ ise zahiri deriniktir, bu durumda;

$t = 2.d - t'$ formülü ile gerçek derinlik hesap edilir.

Yukarıda yaptığımız ses yoluna göre kalibrasyonu K2 blokunum
önce $R_2=50$ daire papcasına bakarak da yapabiliriz.


Bu durumda ses yolları aşağıdaki gibi çıkacaktır.

$S_1 = 50$ mm.

$S_2 = 125$ mm.

$S_3 = 200$ mm.

En az iki daire eche'su gerekligine göre, kalibre edebileceğim
miz en küçük test alanı 125 mm.lik test alanıdır.



Şekil:65

Şekil:65'deki K1 bloku üzerinde yapılan kalibrasyon, K2 blo-
kundaki kalibrasyondan çok farklı değildir. Alacağınız daire eche'la-
rinin ses yollarını hesaplamakla buna anlayabiliriz.

Ses Yolları:

$$S_1 = 100 \text{ mm}$$

$$S_2 = 200 \text{ mm}$$

$$S_3 = 300 \text{ mm}$$


$$S_4 = 400 \text{ mm}$$

Görüldüğü gibi 100 mm. aralıklarla eche alıyoruz. Cihazımızı ses yoluna göre kalibre ettikten sonra ekran üzerinde aldığımız her eche'yu matamatiksel olarak değerlendirmemiz gereklidir.

Halbuki cihazımızı projeksiyon uzaklığına göre kalibre ederek yatay eksen üzerinde doğrudan doğruya projeksiyon uzaklığını okumak mümkündür.


9.2.2. Projeksiyon uzaklığına göre kalibrasyon: PU

Ekranın yatay eksen üzerinde, doğrudan doğruya projeksiyon uzaklığının okunabildiği bir kalibrasyon yöntemidir. Bu yöntemi Kl kalibrasyon bloğu üzerinde inceleyelim Şekil:66



Şekil:66

Kl blokunda ses çıkış noktasına, çemberden geri dönen ses demetlerinin, normale geliş açısı kadar açı yaparak yansımıası düşünüllür. Bu yansımayı önlemek için daire merkezine bir kertik açılmıştır. Köşe yansımıası olayı nedeniyle, ses demetleri bu köşeden tekrar daire çemberine geriye yansırlar. Şekil:67'de görüldüğü gibi her seferinde bir kısım ses dalgası prob kristaline ve bir kısmında daire çemberine gider.



Şekil 67

Şekil:67'de Kl kalibrasyon blokunun daire merkezine açılmış kertiğin büyütülmüş şekliyle köşe yansima elayı görülmektedir.


Cihazın kalibrasyonuna geçmeden önce, ekran üzerinde eche-
lari veren ses yollarının projeksiyon uzaklıkları hesap edilir. Bu
projeksiyon uzaklıkları yardımıyla eche pozisyonları hesaplanır ve
senra cihazın kalibrasyonu yapılır.

Test alanı 200 mm, MWB 70 N4 proba, projeksiyon uzaklı-
na göre kalibrasyonun teorik hesabını yapılım:

BLOK: K1

1. TEST ALANI: $T_A = 200 \text{ mm}$	2. SKALA FAKTÖRÜ	3. SES YOLU DAIRE ECHOLARI	4. PROJEKSİYON UZAKLIĞI	5. SKALA POZİSYONU
$k = \frac{T_A}{\text{Skt sayısı}}$	S	mm	$\alpha = S \cdot \sin \beta$	$T = \frac{\alpha}{k}$
$k = \frac{200}{10} = 20 \text{ mm/Skt}$	1.DE S1	100	$\alpha_1 = 94 \text{ mm}$	$T_1 = \frac{\alpha_1}{k} = \frac{94}{20} = 4,7 \text{ Skt}$
	2.DE S2	200	$\alpha_2 = 188 \text{ mm}$	$T_2 = \frac{\alpha_2}{k} = \frac{188}{20} = 9,4 \text{ Skt}$
	3.DE S3	300	-	-

Şekil:66'da görülen K1 blokunun $R=100$ mm. yarıçaplı daire çemberinden alınan, birinci ve ikinci daire echo'larının, echo pezisyonlarını hesapladıkten sonra cihazımızın test alanını kaba olarak seçeriz. Probumuzun ses çıkış noktasını daire merkezine yerleştiririz. Daireden alınan iki echo'yu ekranda gördükten sonra, sıfırlama düğmesiyle 1.Daire echo'sunu $T_1=4,7$ Skt, Range düğmesiyle 2.Daire echo'sunu $T_2=9,4$ Skt üzerine getiririz. Şekil:68



Şekil:68

Böylece cihazımız, projeksiyon uzaklığına göre 200 mm. test alanına kalibre edilmiş olunur.

K2 bloku ile projeksiyon uzaklığına göre kalibrasyonda takip edilecek işlem farklı değildir.

K1 blokunda 100mm, K2 blokunda 75 mm. aralıklarla echo'lar alırız. Malzeme kalınlığına ve olabilecek hataları direkt ve indirekt olarak görebilecek şekilde test alanı seçilir. Bu test alanını kalibre ederken, en iyi hangi blok üzerinde ve daire çemberine, önce ses demeti gönderileceği tespit edilmelidir.

K2 blokunda 1.Daire echo'sunu $R_1 = 25$ mm.lik daireden alacak şekilde, probun ses çıkış noktasını ayarlayalım ve teorik hesabımı yapalım:

BLOK : K2 $R_1 = 25 \text{ mm}$

1. TEST ALANI : 100 mm

2. SKALA FAKTÖRÜ

$$k = \frac{T_A}{\text{skt sayısı}}$$

3. SES YOLU
DAIRE ECHOLARI

4. PROJEKSİYON
UZAKLIĞI

5. SKALA
POZİSYONU

S

mm


$$\alpha = S \cdot \sin \beta \quad (\text{mm})$$

$$T = \frac{\alpha}{k}$$


$$k = \frac{100}{10} = 10 \text{ mm/skt}$$

1.DE	S1	25	$\alpha_1 = 25 \cdot 0,9396 = 23$	$T_1 = \frac{23}{10} = 2,3 \text{ skt}$
2.DE	S2	100	$\alpha_2 = 100 \cdot 0,9396 = 94$	$T_2 = \frac{94}{10} = 9,4 \text{ skt}$
3.DE	S3	175	$\alpha_3 = 175 \cdot 0,9396 = 164$	$T_3 = \frac{164}{10} = 16,4 \text{ skt}$
4.DE	S4	250	$\alpha_4 = 250 \cdot 0,9396 = 234$	$T_4 = \frac{234}{10} = 23,4 \text{ skt}$
5.DE	S5	325	$\alpha_5 = 325 \cdot 0,9396 = 305$	$T_5 = \frac{305}{10} = 30,5 \text{ skt}$

Teorik hesabımızda görüldüğü gibi 1.DE'sunu $T_1 = 2,3 \text{ skt}$,
2.DE'sunu $T_2 = 9,4 \text{ skt}$ üzerine getirmeliyiz. Şekil:69



Şekil:69





Şekil:69

Şimdi K2 blokunda 1.Daire echoesunu $R_2=50$ mm.lik daireden alacak şekilde, probun ses çıkış noktasını ayarlayalım ve teorik hesabımızı yapalım:

BLOK: K2 $R_2 = 50$ mm

1. TEST ALANI: $T_A = 100$ mm	2. SKALA FAKTORÜ	3. SES YOLU DAIRE ECHOLARI	4. PROJEKSİYON UZAKLIĞI	5. SKALA POZİSYONU
	$k = \frac{T_A}{\text{skt sayısı}}$	S mm	$\alpha = S \cdot \sin \beta$ (mm)	$T = \frac{\alpha}{k}$
$k = \frac{100}{10} = 10$ mm/skt		1.DE S1 50	$\alpha_1 = 50 \cdot 0,9396 = 47$	$T_1 = \frac{47}{10} = 4,7$ skt
		2.DE S2 125	$\alpha_2 = 125 \cdot 0,9396 = 117$	$T_2 = \frac{117}{10} = 11,7$ skt
		3.DE S3 200	$\alpha_3 = 200 \cdot 0,9396 = 188$	$T_3 = \frac{188}{10} = 18,8$ skt
		4.DE S4 275	$\alpha_4 = 275 \cdot 0,9396 = 258$	$T_4 = \frac{258}{10} = 25,8$ skt
		5.DE S5 350	$\alpha_5 = 350 \cdot 0,9396 = 329$	$T_5 = \frac{329}{10} = 32,9$ skt

Bu hesabımızda ise, 1.DE'sunu $T_1 = 4,7$ Skt, 2.DE'sunu $T_2 = 11,7$ Skt üzerine getirmemiz gerekmektedir. Şekil:70



Şekil:70

2.DE'su ekran dışında olduğundan, cihazı kalibre etmem mümkün değildir. Bunun için K2 blokunda, 1.DE'sunu $R_1=25$ mm.lik daireden alacak şekilde, prebüün ses çıkış noktasını ayarlamam lazımdır.

Ses Çıkış Noktası


Açılı probların tabanlarında, ses demetinin çıkış noktasını işaretlenmemiştir. Çünkü prob tabanının farklı aşınması nedeniyle zamanla ses çıkış noktasının yeri değişimektedir.

Her kalibrasyondan önce ses çıkış noktasını tespit edilmeliidir. Prob Kl veya K2 bloku üzerine yerleştirilir, bir daire echesi alınır. Bu esnada cihazın kalibre edilmiş olması gerekmektedir. Alınan daire

echo'su en yüksek pozisyonuna geldiği an prob tutulur ve prob tabanının daire merkezine geldiği yer işaretlenir. İşte bu nokta ses demetinin çıkış noktasıdır.

X Değeri

Ses demetinin çıkış noktası ile prob alana olan uzaklığı x değeri denir. X değerinin her kalibrasyonda olmasa bile, belli kullanma aralıkları ile saptanması doğru bir iş olur. Şekil:71



Şekil:71

9.2.3. Kısıltılmış projeksiyon uzaklığına göre kalibrasyon:KPU

Projeksiyon uzaklığından, X değeri çıkarıldıktan sonra " a' " değerine kısıltılmış projeksiyon uzaklığı denir.

$$a' = a - x$$

a' = Kısıltılmış projeksiyon uzaklığı.

Test esnasında pratiklik sağlayan bir kalibrasyon yöntemi- dir. Çünkü; hatanın prob alanından uzaklığını, kısıltılmış projeksiyon uzaklığı olarak ölçmek çok basittir. Ölçülmüş X değerini ilave ederek gerçek projeksiyon uzaklığını hesaplamak kelaydır.

Ekmek üzerinde echo pozisyonlarını hesaplarken:

$$T = \frac{a'}{k} = \frac{\text{mm}}{\text{mm/Skt}}$$


Fermülüyle skala pozisyonları he-
saplanır.

Bundan sonra kalibrasyon işlemi projeksiyon uzaklığında olduğu gibidir. Birinci daire echo'su sıfırlama, ikinci daire echo'su range düğmeleriyle, echo pozisyonlarına getirilir.

Echo'lar, hesap edilen echo pozisyonlarına gelene kadar bu işleme devam edilir. K2 blokunun $R_1 = 25$ mm.lik daireden alınacak 1DE de, Test alanı 200 mm, $\beta = 60^\circ$, $X = 13$ mm. "KPU" göre kalibrasyonum teorik hesabını yapılım.

1. TEST ALANI $TA = 200 \text{ mm}$	2. SKALA POZİSYONU $k = \frac{TA}{\text{Skt Sayısı}}$	3. SES YOLU Daire Echoları S mm	4. PROJEKSİYON UZAKLIĞI $\alpha = S \cdot \sin \beta$ (mm)	5. KPU $\alpha' = \alpha - X$ (mm)	6. SKALA POZİSYONU $T = \frac{\alpha'}{k}$
	$k = \frac{200}{10} = 20 \text{ mm/Skt}$	1.DE S1 25	$\alpha_1 = 25 \cdot 0,866 = 21,7$	$\alpha'_1 = 21,7 - 13 = 8,7$	$T_1 = \frac{8,7}{20} = 0,4 \text{ Skt}$
		2.DE S2 100	$\alpha_2 = 100 \cdot 0,866 = 86,6$	$\alpha'_2 = 86,6 - 13 = 73,6$	$T_2 = \frac{73,6}{20} = 3,7 \text{ Skt}$
		3.DE S3 175	$\alpha_3 = 175 \cdot 0,866 = 151,5$	$\alpha'_3 = 151,5 - 13 = 138,5$	$T_3 = \frac{138,5}{20} = 6,9 \text{ Skt}$
		4.DE S4 250	$\alpha_4 = 250 \cdot 0,866 = 216,5$	$\alpha'_4 = 216,5 - 13 = 203,5$	$T_4 = \frac{203,5}{20} = 10,2 \text{ Skt}$

1.DE skala pozisyonu 0,4 Skt olduğundan, ekranda görünmeyebilir.
4.DE Skala pozisyonu 10,2 Skt olduğundan test alanımızın dışındadır.
Kısaltılmış projeksiyon uzaklığına göre cihazımı kalibre ettiğime göre devamsızlık derinliğinede hesap etmem lazımdır. Şekil:72



Şekil:72

$$T_3 = \frac{a'}{k}$$

$$a' = T_3 \cdot k = 6,9 \cdot 20 = 138 \text{ mm.}$$

$$\tan \beta = \frac{a}{t}$$

$$t = \frac{a}{\tan \beta}$$

$$a = a' + x$$

$$t = \frac{a' + x}{\tan \beta} \text{ olur.}$$

$$t = \frac{138 + 13}{1,732} = \frac{151}{1,732} = 87,1 \text{ mm}$$

Malzeme kalınlığı 45 mm. olduğu için, bulunan 87,1 mm.lik derinlik gerçek olmayan derinliktir. $t' > t$ gerçek olmayan derinlik.

Eğer bulunan derinlik, malzeme kalınlığından küçük olursa zaman gerçek derinlik olarak alınır.

Hesaplamamızda gerçek derinlik:

$t = 2d - t'$ fermülünden hesap edilir;

$$t = 2 \cdot 45 - 87,1 = 90 - 87,1 = 2,9 \text{ mm.}$$

$t = 2,9 \text{ mm}$ olarak gerçek derinlik bulunur.

9.3 SE Problemlerle kalibrasyon

Yüzeye yakın devamsızlıkların testini veya ince cidarlı malzeme kalınlığının tebitini, normal problemlerle yaparsak neticeye varamayız. Çünkü: Yüzeye yakın devamsızlığın veya ince cidarlı malzememiz ARKA CİDAR ECHO'SU, BAŞLANGIÇ ECHO'SU içersinde kaybolur.

Yüzeye yakın devamsızlıkların testi ve ince cidarlı malzemelerin kalınlık ölçümü için SE-problemleri geliştirilmiştir.



SE-Problemlerde sesin test malzemesine girmesine kadar olan hareket yolu yüksektir. Bu avantajından dolayı başlangıç echo'su ekranın soluna doğru itilmiş olur, arka cidar ve devamsız echo'larının görülmesi sağlanır.

SE-Problemlerle cihaz kalibre edildikten sonra, başlangıç echo'su ekran içinde görünmez. Ekran üzerinde bir tane arka cidar echo'su alınır. Arka cidar echo'sundan sonra görülen echo'lar bizim içim entereşsan değildir. Şekil:73

Arka cidar echo'sundan sonraki oluşan echoların sebebi:

Malzeme içine gönderilen ses dalgaları, belli bir açı altında gönderilmektedir. Sınır yüzeyinden giren ses dalgaları boyunca ve


enine dalgalara ayrılmaktadır. Aynı anda kontak sıvısı içersinden, yüzeysel dalgalar halinde geçen ses dalgalarında KONTAK ECHO'su dediğimiz Şekil:73'de görülen eche'yu oluşturmaktadır.



Şekil:73

Boyunca dalgalar, enine dalgalarдан daha hızlı oldukları için enine dalgaların verdiği eche'lar 1.ACE'sundan sonra ekranda görülecektir. Bizim değerlendirme alanımız skalanın "0" taksimatı ile 1.ACE arasıdır.

Ses demetinin beyuna ve enine dalga demetlerine ayrışması:




Şekil:74

Şekil:74'de görülen SE probunda enine dalgaların verdiği arka cidar echo'su hep 1.Arka cidar Echo'sundan sonraki kısımdadır.Bu-
dan delayi değerlendirme alanımız 1.ACE'num sol tarafıdır.

Kalibrasyon işlemi için iki arka cidar echo'su şartını hatırlarsak, bu durumda; 1.ACE'sundan sonra hangisi 2.ACE olduğuunu bilme-
ziz çok zordur.


2.ACE'suhu aramakta zaten anlamsızdır.Aynı cidar kalınlığını-
dan, iki arka cidar echo'su alacağınız diye şartlanamayız.O halde aynı
malzemenin iki değişik kalınlıkta cidarını kalibrasyon için kullan-
abiliriz.

Bu amaç için 8 kademeli merdiven ayağı kontrol bloku(VW) ge-
listirilmiştir.Şekil:75




Şekil:75

Merdiven ayağı kontrol bloku 1 ile 8 mm aralıklarla kademelendirilmiştir. Misal olarak: Ölçmek istediğimiz malzeme kalınlığı 6 mm. olsun.Cihazımı 0-10 mm. alana kalibre etmeliyiz.Şu halde cihazın Range düğmesini 10 mm.alana getiririz.Impuls echoesunu ekrانın sel köşesinde gördükten sonra probu 4 mm. "VM" ayağına yerleştiririz. Sil-
fırlama düğmesiyle 1.ACE'sunu 4 taksimat üzerine getiririz.Şekil:76



Şekil:76

Bu kez probu 8 mm. "VM" ayağına kontaklarız. Range düğmesiyle 8 taksimatı üzerine getiririz. Şekil:77



Şekil:77

Bu işlemde her iki echo ilgili pozisyonlarda görülene kadar devam ederiz. Cihazımız 4-8 mm alanda doğru olarak ölçüm yapmaya hazırır.

SE-Probünum gönderdiği ses demetinin yolunu incelersek bir "V" yolu yapmaktadır. Cihazımızı belli kalınlık alanlarına kalibre ederek "V" yolundan dolayı olabilecek hataları önlemış oluruz.

Cihazımızı 4-8 mm aralığta kalibre ettik. Daha ince cidarlı malzemeden ölçüm yaparsak, yanlış bir işlem yaptığımızı kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü; Malzeme inceldikçe "V" yolu genişlemekte, ses yolu uzamaktadır. 2 mm kalınlıkta 2,2 mm/gibi bir değer elde edilmektedir.

SE-Prebleri genellikle ince malzemeler için tavsiye edilirler. 4-8 mm/aralığta kalibre edilen cihazla, 12 mm/lik kalınlık ölçersek "V" yolu açısı daralacak ve ses yolu kısalacaktır. Yine az da olsa bizi hatalı neticeye götürmektedir. Bu bakımdan test edilecek malzemenin max. ve min. kalınlıkları kalibre kalınlıkları arasında kalacak şekilde kalibre etmemeliyiz.

10. FORMÜLLER

HERTZ'in üst katları

$$1000 \text{ Hz} = 1 \text{ KHz}$$

$$1000 \text{ KHz} = 1 \text{ MHz}$$

Dalga Formülü:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

λ = Dalga boyu(mm)

C = Ses hızı(m/sn)

f = Frekans(1/sn, Hz)

Ses yolu, skala pozisyonu:

$$k = \frac{TA}{Skt \text{ sayısı}}$$

$$T = \frac{S}{k}$$

$$T = \frac{a}{k}$$

k = Skala faktörü(mm/Skt)

TA = Test alanı (mm)


Skt = Skala taksimat sayısı(10)

T = Skala pozisyonu(Skt)

S = Ses yolu(mm)

a = Projeksiyon uzaklığı(mm)

Açı Fonksiyonları: (Dik üçgen için)



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$


$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\tan \alpha = \frac{a}{b}$$

$$\cot \alpha = \frac{b}{a}$$

α°	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
30°	0,5	0,866	0,577
45°	0,707	0,707	1
60°	0,866	0,5	1,732
70°	0,939	0,342	2,747
80°	0,984	0,173	5,671
90°	1	0	-

Açılı ses demeti gönderme:



$$t = s \cdot \cos \beta$$

$$a = s \cdot \sin \beta$$

$$a' = s \cdot \sin \beta - x$$

$$a = t \cdot \tan \beta$$

$$a' = t \cdot \tan \beta - x$$

$$\tan \beta = \frac{a}{t} = \frac{a+x}{t}$$

A = Ses demetinin çıkış noktası

R = Yansıtıcı

P = Hatanın yüzeydeki projeksiyon noktası

t = Derinlik(mm)

α = Geliş açısı

β = Kırılma açısı


S = Ses yolu(mm)

a = Kısaltılmış projeksiyon uzaklığı

a = Projeksiyon uzaklığı

W = Sınır yüzeyi

Ses fermunda etkin alan, Açılmaya açısı:



$$N = \frac{D_{eff}^2 f}{4C}$$

$$D_{eff} = 0,97 \cdot D_0$$

$$\sin \gamma_0 = 0,51 \cdot \frac{C}{f \cdot D_{eff}}$$

N = Etkin alan(mm)

D_{eff} = Ses üreten kristalin çapı(mm)

D₀ = Gerçek kristalin çapı(mm)

f = Probyn frekansı

C = Test malzemesindeki sesin yayılma hızı(km/sn)

4 = Constant sabitesi

γ_0 = Açılmaya açısı

Ses hızı:


$$C = \frac{S}{t}$$

C = Ses hızı (m/sn)

S = Ses yolu (m)

t = Zaman (sn)

Kırılma Kanunu:



$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{C_1}{C_2}$$


α = Geliş açısı

β = Kırılma açısı

C_1 = 1. ortamındaki ses hızı

C_2 = 2. ortamındaki ses hızı

W = Sınır yüzeyi



$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta_E} = \frac{CBPL}{CEST}$$

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta_E} = \frac{CBPL}{CESt}$$

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta_E} = \frac{CBPL}{CESt}$$

β_E = Enine dalgaların kırılma açısı


β_B = Boyuna dalgaların kırılma açısı

CBPL = Plexglas içersindeki boyuna dalganın hızı

CEST = Çelik içersindeki enine dalganın hızı

CESt = Çelik içersindeki boyuna dalganın hızı

INDIREKT ses demeti ile hata yerinin tespiti:



$$a = S \cdot \sin \beta$$

$$t = S \cdot \cos \beta$$

$$t' = 2 \cdot d - t \quad t' > d \text{ ise}$$

$$t' \leq d \quad G \text{ erkek derinlik}$$

$$t' = S \cdot \cos \beta$$

$$a = \text{Projeksiyon uzaklığı}$$

$$S = \text{Ses yolu}$$

$$\beta = \text{Kırılma açısı}$$

t = Hata derinliği

t' = Zahiri derinlik

d = Malzeme kalınlığı

$t' > d$ ise Zahiri derinlik

$t' \leq d$ ise Gerçek derinlik

Kısaltılmış Projeksiyon Uzaklığı:

$$a' = a - X$$

$$t' = \frac{a'}{k}$$


a' = Kısaltılmış projeksiyon uzaklığı(mm)


X = Sınır yüzeyi normali ile prob kenarı mesafesi(mm)

11. ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN SES HİZLARI

MALZEME	Cenine (m/sn)	C Beyuna (m/sn)
Aliminyum	3130	6320
Aliminyum Oksit	5500-6500	9000-11000
Alman Gümüşü	2160	4760
Altın	1200	3240
Bakır	2260	4700
Buz	1990	3980
Baryum Titanate	-	6050
Beryllium	8650	12400
Bismuth	1100	2180
Civa	-	1450
Çinko	2410	4170
Çam	2500-3400	4200-5700
Çelik-Demir	3250	5920
Dökme Demir	2200-3200	3500-5800
Dizel Yağı	-	1250
Gümüş	1590	3600
Glycerin - <i>glycerin</i>	-	1920
Kurşun	700	2160
Kalay	1670	3320
Meter yağı (SAE 20-30)	-	1740
Mangan	2350	4660
Magnezyum	3050	5770
Messing (Ms 58)	2200	4400
Nikel	2960	5630
Lastik	-	1500-2300
Platin	1670	3960
Palladium <i>Paladyum</i>	-	3000
Plexglas	1430	2730
Polistrene	-	2670
Polyamid	1100-1200	2200-2600
Porselen	3500-3700	5600-6200
Sert Metall	4000-4700	6800-7300
Su (20°C)	-	1483
Teflen	550	1350
Titanium	3215	6240
Tantalum	-	3350
Wolfram (Tungsten)	2620	5460
Quartz	-	5760
Zircon	1960	4310

12. ULTRASONLA İLGİLİ STANDARTLAR





13. KAYNAKLAR

- 1- Krautkämer, Nondestructive testing of materials using Ultrasonics, Introduction to Basics, SD 218 Köln
- 2- Carsepius, H.W., Krautkämer Ultraschallprüfungen an austenitischen Schweißverbindungen SD 227 Köln
- 3- Carsepius, H.W., Krautkämer Ultraschall-Prüfung an Schmiedestücken SD 228 Köln
- 4- Krautkämer, J. & H., Ultrasonic testing of materials Cologne 1968 and
- 5- Krautkämer, Grey-Series Probes for Precision Ultrasonic testing GP 2112 Köln
- 6- Krautkämer, The echo 30 11/82 Köln
- 7- Krautkämer, Probe standard program GP9-1 Köln
- 8- Krautkämer, Probes of the D series are true-to-specification and reliable Köln
- 9- Krautkämer, Die normalprüfköpfe der Serie D Köln
- 10- Krautkämer, Die Winkelprüfköpfe der Serie D Köln
- 11- Krautkämer, Produkt-Übersicht 82/83 Köln
- 12- Deutsch, K., Non-Destructive testing of materials W.Germany
- 13- KLN Ultraschall-Gesellschaft MEH, Probes Non Destructive Material testing 6148 Heppenheim
- 14- Ultraschall von Bransen, D-6056 Heusenstamm
- 15- DIN 54120 Kontrellkörper 1 und seine Verwendung zur Justierung und Kontrolle von Ultraschall-Impulseiche-Geräten Köln Juli 1973
- 16- DIN 54122 Kontrellkörper 2 und seine Verwendung zur Justierung und Kontrolle von Ultraschall-Impulseiche-Geräten Köln Dezember 1973
- 17- Helvacı, E., Oerlikon Ultrasonik ile Tahribatsız malzeme Muayenesi, İstanbul 1983
- 18- Oerlikon Ultrasonik Muayene metodu seminer notları, İstanbul 1983