

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS
TEZİ

KONUSU: KAYNAK EKLERİNİN RADYOGRAFİK MUAYENESİ

ENSTİTÜ NO: 12-07-83-12

ADI SOYADI: Sükrü YİĞİT

YÖNETİCİ: Prof.Dr.Rusen GEZİCİ

TESLİM TARİHİ:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ö N S Ö Z

Günümüz teknolojisinde Kaynak, imal usullerinin en önemli böümeli arasında yer almaktadır.

Kaynaklı bağlantının bu derece önem kazanmasında gelişmekte olan kaynak usulleri ile Metalurjik araştırmalar ve Muayene Metodlarının yeni gelişmeler kaydetmesine borçlu olduğu bir gerçektir.

Sanayii Üretiminin değeri, onun kalitesine ve güvenliliğine aynı zamanda uluslararası norm kurallarına, başlılılığı ile ölçülür.

Kaynakta bir üretim tekniği olduğuna göre gerek yapılımda gereksiz muayenesinde Standartlar çerçevesi içerisinde çalışmaya zorunlu kılınır.

Bugünün teknolojisinde kaynak ekleri tahribatlı ve tahribatsız Muayene ile kontrol edildiği halde bazı durumlarda bu muayenelerle yetinilmeyip bu hususta yeni gelişmeler görülmektedir.

Muayenu usulünün ciddiyetle uygulanması, ancak ona ihtiyaç duyulan teknolojinin bilinmesi, hassasiyetle uygulanması ile mümkündür.

Kaynak eklerinin tahribatsız Muayeneler sınıfından olan "RADYOGRAFİK MUAYENELELER" konusunu araştırmamda beni yönlendiren Sayın Hocam Prof.Dr.Ruşen GEZİCİ'ye saygılar sunarım.

Tezimin bu konu ile uğraşan teknik elemanlara faydalı olmasını dilerim.

İstanbul-1984

Sükrü YİĞİT

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1:

1. Kaynak eki muaynesinin önemi
11. Tahribatsız muayeneye genel bakış
- 11.1. Tarihçesi
- 11.2. Tahribatsız muayene üstünlükleri
- 11.3. α ve γ ışını metodları karşılaştırılması
- 11.4. α ve γ ışını radyografta kullanım özelliklerini

BÖLÜM 2:

- A) Kaynak hatalarının oluşum nedenleri
 1. Gözenek teşekkülüne tesir eden faktörler
 - 1.1 Elektrik ark kaynağında gözenek teşekkülü
 - 1.2 Toz altı ark kaynağında gözenek teşekkülü
 - 1.3 Gaz altı ark kaynağında gözenek teşekkülü
 - 1.4 Oksi gaz kaynağında gözenek teşekkülü
 - B) Ark kaynağında curuf kalintısına tesir eden sebepler
 1. Örtülü elektrod kaynağında
 11. Toz altı ark kaynağında
 - C) Birleşme azlığına tesir eden faktörler
 1. Ark kaynaklarında
 - D) Ark ve gaz kaynaklarında çatlama nedenleri

BÖLÜM 3:

1. Kaynak hataları sınıflandırılması
 - A. Çatlaklar
 - A.1. Mikro çatlakları
 - A.2. Boylamasına çatlakları
 - A.3. Yıldız çatlakları
 - A.4. Krater çatlakları
 - A.5. Dağınik çatlakları
 - A.6. Kollu çatlakları

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

B) Boşluklar

- B.1. Gaz göznekleri
- B.2. Kendini çekme boşlukları
- B.3. Curuf kalıntıları
- B.4. Nufuziyet azlığı
- B.5. Dış yüzey hataları
- B.6. Süngerleşme
- B.7. Çeşitli hatalar

BÖLÜM 4:

Radyoğrafının tanımı ve temel ilkeleri

- I. (x) ısını metodları
- II. (x) ısını metodları
- III. Görüntü oluşturmak
- IV. Radyoğrafının görüntü verip vermediği haller.

BÖLÜM 5:

Radyograf cihazları

- A) X ısını üretimi
- B) X ısını radyografi cihazlarının yapısı
- B.1. Fleman
- B.2. Anod ve katod
- B.3. Hedef
- B.4. Vakum tüpü
- B.5. Isı radyatörü
- B.6. Elektrik transformotoru
- B.7. Radyasyon zırhi
- B.8. Soğutma donatımı

BÖLÜM 6:

- 1. Gama radyografisinde kullanılan radyo isotopları

BÖLÜM 7:

Gama radyografi cihazları

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

- 1.1 Cihazların yapısı
- 1.2. Cihazların kullanımı
- 1.3. Radyo izotop kapsulleri
- 1.4. Yarı ömür

BÖLÜM 8:

- 1. Radyografı filmi
- 1.1. Filmin yapısı
- 1.1.a) Taşıyıcı tabaka
- 1.1.b) Duyarlı tabaka
- 1.1.2. Filmlerin saklanması

BÖLÜM 9:

Ekranlar

- 1. Metal ekranlar
- 2. Tuz ekranlar
- 3. Ekranların kullanım ve saklanması
- 4. Odak boyu hesapları

BÖLÜM 10:

- 1. Radyografı cihaz özellikleri, güçleri
- 2. Filim çekim zaman tesbiti

BÖLÜM 11:

İse uygun filmin seçimi

BÖLÜM 12:

Banyo eczaları ve reçeteleri ile filmin banyo işlemi

- 1. Banyo reçeteleri
- 1.a. Geliştirme banyosu eczaları
- 1.b. Tesbit banyosu eczaları
- 1.c. Developman banyosu eczaları
- 1.d. Islatma banyosu eczaları
- 2. Filmin banyo edilişi

- 2.a. Durdurma banyosu işçiliği
- 2.b. Tesbit banyosu işçiliği
- 2.c. Isletme banyosu işçiliği
- 2.d. Kurutma banyosu işçiliği
- 2.e. Karanlık oda işçiliği

BÖLÜM 13:

- Radyografi teknigi kalitesi
- 1. Uluslararası radyografi standartı I.I.W
 - 2. Işın enerjisi seçimi
 - 3. Odak uzaklığı tayini

BÖLÜM 14:

- 1. Q.1. kalitesi
- 1. Panetremetreler
 - 1.a. Telli panetremetreler
 - 1.b. ASTM panetremetreler
 - 1.c. Basamaklı panetremetreler
- 2. Panetremrenin yerleştirilisi
- 3. 1.Q.1. kalitesine göre hataya panetreme seçimi

BÖLÜM 15:

- Radyograf okuma şartları
- 1. Radyografi okuma
 - 2. Hata sınıfı ve standartları

BÖLÜM 16:

- Röntgen teknigi bakımından kaynak hataları ve değerlendirilmesi.
- 1. Hata cinsi
 - 2. Hatanın büyüklüğü
 - 3. Önemli hususları
 - 4. Hataların sınıflandırılması (puanlandırma)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

5. Hata kademesi tesbitinde önemli notlar

6. Sanayiide film çekim işlem basamakları

BÖLÜM 17:

1. İşinlara karşı korunma talimatları

1.a. Normal sınırlar

1.b. Tehlikeli dozlar

1.c. Güvenli dozlar

1.d. Yasaklanan şahıslar

1.e. Radyasyon ölümü

BÖLÜM 18:

Sanayii uygulama çalışmaları

BÖLÜM 1

Zaten bugün Kaynaklı Konstriksyonun güvenli olarak İmal Usulünün bir kolu oluşu, aynı zamanda Kaynakta yeni yeni gelişmeler, Kaynak ekinin raporlara dayanan Muayene sonuçlarına borçludur.

Günümüz Sanayiinde Kaynaklı Konstriksyonun yapılmadığı metal ve alaşım olmadığı gibi bunsuz bir metalik veya termoplastik imalatla mevcut değildir.

Bir İmalatın Muayene Usulü ile Kalitesinin tesbiti o imalat standartlarına uygun olan ile olmayanı ayırma temeline dayanır.

Günümüzde Kaynak eklerinin sanayideki yeri ve taşıdığı sorumluluk büyük olduğu gibi uzay teknığında bile ayrı yere sahiptir.

Böyle bir öneme haiz imal Usulünde kalitesi hassasiyetle belirlenmesi gereklidir. Aksi halde geriye dönüşü her yönü ile büyük zorluklara sebep olur. Örneğin, Bir gemi seyir anında kaynak ekinin yırtılması, buhar türbininde buhar kazanının infilaki bir uçağın kaynak ikenin uçak havada iken kırılması sadece akla ilk gelen tehlikeli örneklerdir. Bu örnekler sayısız degerde verilebilir.

Demek oluyorki bir kaynak ekinin ciddi ve hassas olarak muayene edilmesi ona belli sınırlarda güvenli garantisi de vermiş oluyor. Böylece o cihaz veya insan ekonomi bir yerde başlangıçta sigorta edilmiş oluyor.

Bu gaye ile kaynak ekleri "TAHRİBATLI-TAHRİBATSIZ" deneysel diye iki gurupta muayene edilmektedir. Her muayene usulünün kendine özgü amacı ve üstünlüğü olduğu bir gerçektir. Aynı zamanda her gurubun çeşitli uygulama alanları ve kendi aralarında sonuçları mevcuttur.

Biz burada sadece "KAYNAK EKLERİNİN RADYOGRAFİK MUAYENE ÜSÜLÜ" nden bahsedeceğiz.

KAYNAK EKLERİ MUAYENELERİ GENEL SINİFLANDIRMASI

A- Tahribatlı Muayeneler

A-1- Atelye Teknolojik Muayeneler

- a- Kivilcim deneyi
- b- Sızdırmazlık deneyi
- c- Sicak dövme ve eğme deneyi
- d- Kırıp dokusunu inceleme deneyi
- e- Gözle dış yüzey kontrolü
- f- Keski ile yontma deneyi

A-2- Labratuvar Beneyleri

- a- Mikro deneyler
- b- Makro deneyler
- c- Çekme deneyi
- d- Eğme deneyi
- e- Çentik deneyi
- f- Sertlik deneyi

B- Tahribatsız Deneyler

- a- Ulturasonik muayene
- b- Radyografik muayene
- c- Girici sırlarla muayene
- d- Miknatıs akısı ile muayene
- e- Flerasans sırlarla muayene
- f- Radyoskopi ile muayene

11.1. Muayenenin Tarihçesi

Tahribatsız Muayenenin başlangıcını milattan binlerce yıl öncesinin Çin medeniyetine dayandığı söylenir. O zamanlarda toprağı pişirerek çeşitli eşya yapmayı öğrenen Çin'lillerin bunların çatlak olup olmadığını birbirlerine, vurarak çıkardıkları sesten anılamaları tahribatsız deneylerin ilk başlangıcıdır.

8 Kasım 1895 günü Alman Fizikçi Wilhelm Konrad Von Röntgen'in x ışınlarını keşfi birçok bilim alanında olduğu gibi tahribatsız muayene alanında da önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Şubat 1896 da Fransız bilgini Henri Becquerel ve genç Asistanı Bayan Marya Skodowska (bu hamile geleceğin büyük şöhreti Madame CURIE'dir).

Radyoaktiviteyi keşfederek insan ogluna malzemenin içini görmede yeni radyasyonlar kazandıran bir seri keşifler yolunu açtılar.

1937 yıllarında Avrupa ülkelerinde endüstri ve bilimsel kuruluşların birleşerek bu yeni yöntemi sanayiye aktarma hususunda milli merkezler kurdukları görülür.

1950 yılları örneğin, Beynemilel Kaynak Enstitüsü'nün V Numanal Komisyonu, İngiliz Kaynak Araştırma ve Döküm Araştırma birliklerinin özel komisyonları, Alman Teschne-Uberwachungs Verein Teşkilatının ilgili bölümü, Amerikan ASNT Cemiyeti gibi

1960 yıllarda Türk Kaynak Cemiyetinin ilgili bölümü gibi

11.2. Tahribatsız Muayenenin Üstünlükleri

- 1- Tahribatsız Muayene ile parçanın bir benzeri değil bizzat kendisi muayene olur.
- 2- Parçanın farklı özelliklerine ve farklı bölgelere birçok tahribatsız muayene aynı anda arka arkaya tatbik edilir.
- 3- Parça sayısı ne olunsa olsun istenirse tamamı muayene olabilir.
- 4- Tahribatsız muayene zaman aralıkları ile aynı parçaya tekrar edilebilir.
- 5- Çok pahalı ve hacimsel hassas parçalara tahribatsız muayeneden başka usul düşünülemez.
- 6- İş akışını bozmadan üretim bandında yapılan muayenedir.
- 7- Üretim girdilerine ve üretim sonucuna tatbik edilen muayenelerdir.

11.2.1. Tahribatsız Muayenenin Sınırları

- 1- Tahribatsız muayene ile malzemenin mukavemeti hakkında bilgi edinilemez.
- 2- Bu muayene usulu ile malzemeye yüklenenecek yük sınırları tesbit edilemez.
- 3- Bu muayene ile malzemenin çalışma ömrü tayin edilemez.

Yukarıda saydığımız özelliklerini ancak tahribatlı deleyelerle, açığa çıkarabiliriz.

Malzeme ve üretimde muayenenin amacı kabullenmiş standartlar değerine göre imalatta hatalı ile hatasızı ayırmaktır. Burada hangi yönde hata aranıyorsa bu hatanın bulunusunda gerek teknik, gerek amaç, ekonomiklik göz önüne alınarak hata arama yöntemi seçilir.

11.3. X- Işını Muayene Metodları Karşılaştırma

11.3.1. X Işını

Karesteristik

X ışıkları(Elektrik Enerjisinde/)

Besleme

Elektrik akımına ihtiyaç vardır. Rad-yografi çekimi esnasında cihazın kont-rol altında tutulması şarttır.

Boyutlar ve mani-pulasyon

Cihazın boyutları büyüktür. Bazı hal-lerde cihazın yerleştirilmesi bir prob-lem olarak ortaya çıkar.

Nakliye

Cihazın nakli bir problem arzetmez.

Işınıma karşı ka-runma

Sadece cihazın çalıştırıldığı anlarda gereklidir.

Işın dalga boyu

Cihazın maksimum geriliminin bir fon-siyonudur.

Odak noktası

Normal monoblok cihazlarda 2x2 ile 4x4 mm'dir. Büyük verili cihazlarda 6x6 mm'ye kadar çıkar.

Işınınim

Normal tüplerde ışınım zayıf açılı bir koni şeklindedir. Oyuk anotlu tüpler-de ışınım daha geniş bir alanı kaplar. Şiddetli bir ışınım ve kısa süreli poz süresine ihtiyaç gösterir.

Işınınım şiddeti ve gerekli poz süresi

Gerilimin uygun seçilmesi ile iyi bir kontrast elde edilebilir.

Filim kalitesi

- 10 -

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

11.3.2. Gamma ışını

Karesteristik

Besleme

Gamma ışınları(Radyoaktif Elementler)

İşnim kendiliğinden meydana gelir.

Radyografi çekimi esnasında kaynağın kontrolü gerekli değildir.

Boytalar ve manilasyon

İşnim kaynağının ebadı çok küçüktür. Verleştirme kolaydır, en garipli sait yerlerde bile kullanılabilir.

Nakliye

Mahfızasının ağırlığına ve büyükliğine rağmen bir müşkül arzetmez. Kırılacak parça yoktur.

İşnime karşı korunma

İşnim devamlı olduğundan her an gereklidir.

İşin dalga boyu

Kullanılan radyoaktif elementin cinsine tabidir. Normal cihazların nesrettiği X ışınlarından daha küçüktür. Normal kaynaklar için 2x2 ile 4x4mm dir, yüksek şiddetli kaynaklarda bu ölçüler 10x10 mm'ye kadar çıkar.

Odak noktası

Bütün doğrultularda aynı şiddetedir.

İşnim

İşnim şiddeti ve
gerekli poz süresi

İşnim şiddeti düşük ve uzun bir poz süresi(bazı hallerde saatlerce)

Filim kalitesi

Daha zayıf bir kontrast elde edilir. Arzu edilen yoğunluğa erişilmemiği hallerde filim okunması zorlaşır.

11.4. X ve Gamma Işınlarının Radyografide Kullanımını
Sağlayan Hususlar

- 1- Bu işinlar doğrusal olarak yayılır(ışık hızı ile)
- 2- Işınlar mercek ve pirizmalarla saptırılamazlar.
- 3- Katı malzemelerden belirli ölçülerde geçerler.
- 4- Katı malzemeden geçerken absorbe edildikleri için malzeme hatalarını bu dereceye bağlı olarak gösterirler.
- 5- Işınlar geçtiği ortamları iyonize ederler.(atomlardan elektron koparırlar).
- 6- Bu işinların iyonize tesirleri üç şekilde görülür.
 - a) Floresans tesir
 - b) Kimyasal tesir(fotografik tesir). Bu tesir yarınlı ile görüntü filimde belli olur.
 - c) Biyolojik tesir canlı dokuda belli sınırı aşan dozda alındığında öldürücü tesir yapar.

A-1. Gözenek Teşekkülüne Tesir Eden Faktörler

Bu durum genelde iki sebebe dayanır.

1- Esas malzeme ile ilave dolgudaki kükürt miktarına

2- Kaynak yapılan metaldeki ve ilave malzemede iç yapı boşlukları, fiziksel kaplamalar, oksittir.

Aynı zamanda kaynak yapım tekniği hatalarıda bu durumun meydana gelmesine sebep olurlar.

A.1.1 Elektrik Ark Kaynağında gaz teşekkülü

Elektrik ark kaynağında gaz teşekkülüne dört ana unsur tesir eder.

1- Normalden fazla veya düşük akım şiddeti ile çalışmak

2- Çok kısa veya uzun ark boyu ile çalışmak.

3- Kullanılan elektrodun rutubetli olması.

4- Kullanılan elektroodu tipi örneğin bazık elekrod gibi.

A.1.2 Toz Altı Ark Kaynağında Gaz Teşekkülü

Toz altı kaynak da gaz teşekkülüne dört esas sebebe dayanır.

1- Kirli ve rutubetli toz kullanmak.

2- Yüksek akım hızı ile çalışmak.

3- Yiğilan tozun az veya yüksek oluşu.

4- Doğru akımda ters kutuplama, diğer yanlış kaynak teknigi uygulamaları gibi.

A.1.3 Gaz Altı Ark Kaynağında Gaz Teşekkülü

Gaz altı ark kaynağında gözenek teşekkülü şu sebelere dayanır.

1- Kaynak teli bozuktur.

2- Ark boyu uygun değildir.

3- Gaz debisi uygun değildir.

4- Kaynakçı tecrübeli ve yetişkin değildir.

5- Kaynak akım ve gerilim değerleri uygun değildir.

6- Gaz temiz değildir.

A.1.4 Oksi Gaz Kaynağında Gözenek Teşekkülü

- 1- Alev ayarı bozuktur.
- 2- Gazlar rutubetlidir.
- 3- Parça iyi hazırlanmamıştır.
- 4- Alev uzaklığı uygun değildir.
- 5- Kaynak teknigue uygun değildir.
- 6- Metalin ve ilave telin metallurjik yapısının bozuk oluşundan.

B. Ark Kaynağında Curuf Kalıntısına Tesir Eden Sebepler

B.1. Örtülü Elektrod Kaynağında

- 1- Kaynak esnasında elektrod örtü curufunun şiddetli akması. Kaynak yönünde bu akış kaynakta curuf kalıntısı yaratır. Parçanın konumu elektrod örtü cinsi iyi seçilmeli.
- 2- Düşük akım şiddeti ile çalışmak.
- 3- Şebekedeki voltaj değişimeleri.
- 4- Kaynak esnasında elektroda verilen yanlış hareket.
- 5- Ark üflemesi (doğru akımda).
- 6- Çok pasolu kaynakta her pasoda iyi temizlememe
- 7- Elektrod örtü eksantrikliği.

B.2. Toz Altı Kaynağında Curuf Kalıntısı

- 1- Yetersiz bir nufuziyet (akım şiddeti ve gerilimi düşüklüğünden).
- 2- Kaynak pasoları arası boşluklarda.
- 3- Kaynak atlamalarının yarattığı boşlumlarda.
- 4- Yüksek ark geriliminden.
- 5- Yüksek kaynak hızından.
- 6- Tel açısının bozukluğundan.
- 7- Telin kademeli gelişinden.
- 8- Değer kaynak tekniginin yeterince uygulanmamasından.

C. Birleşme Azlığına Tesir Eden Faktörler

C.1'. Ark Kaynaklarında.

- 1- Kaynak ağızlarının uygun seçilmemesinden.
- 2- Akım şiddeti ve gerilimin uygun seçilmemesinden.
- 3- Elektrod örtüsü ve tel çapının uygun seçilmemesinden.
- 4- Toz altı kaynağında tozun cinsinin uygun seçilmemesinden.
- 5- Kaynak pozisyonunun uygun seçilmemesinden.
- 6- Doğru akımda ark tiflemesinden dolayı.
- 7- Elektrod örtüsü ve telin rutubetli olmasından.
- 8- Elektrod açısı ve hareketin uygunsuzluğu.
- 9- Oksi gaz kaynağında üfleç ucu ve alev ayarının bozuk olmasından.
- 10- Kaynakçının sorumsuz çalışmasının yarattığı sebepler.
- 11- Oksi gaz kaynağında alerin ısı gücünün düşüğü.

D. Ark ve Gaz Kaynaklarında Çatlama Nedenleri

- 1- Gazi alınmamış esas metal ve dolgu maddesi.
- 2- Ana metal ile dolgu maddesinin metallurjik bakımından uyumsuzluğu.
- 3- Esas metalin karbon miktarının fazla olması.
- 4- Silisyum, manganez ve diğer katkı elementlerinin fazlalığı.
- 5- Kaynak altında meydana gelen eğilme ve çarpılımanın belli sınırları aşması.
- 6- Kaynak ağızlarının uygunsuzluğu ve parçaların kaynak başlangıç hazırlığının yetersiz oluşu.
- 7- Birleşme olğunun tek kordon ile doldurulması
- 8- Kaynak başlangıcında ve sonunda ısil işlem ted-

birlerinin alınmaması.

- 9- İlk bağlantıda parçaların fazla gergin ortamda bulunmaları (puntalarının kuvvetli olmaları gereği)
- 10- Tehlikeli ıslılarda şekeil değişimine zorlanması.
- 11- Ark kaynaklarında akım şiddeti ve gerilim değerinin uygunsuuluğu(asırı fazla veya az olması)
- 12- Toz altı, gaz altı, kaynağında tozun ve gazın rutubetli olması, örtülü elektroddda örtünün rutubetli olması.
- 13- Doğru akımda yanlış kutupta çalışma.
- 14- Dikişin erken soğumaya terki (örtüsünün erken kırılması gibi).
- 15- Oksi gaz kaynağında oksijen fazlalığı alev ile kaynak yapılması gibi. Burada hataları yaratan temel sorunlar genelde şunlardır.
 - Kaynak yönteminin yanlış seçilmesi.
 - Kaynak tekniğinin yanlış ve hatalı uygulamaları.
 - Kaynakçının yetişmemiş olması.
 - Kaynak muayenesinin yetersizliği.


Milletler arası kaynak enstitüsünün (International Institute of Welding W) "Kaynağın Muayene ve Kontrolu" adlı V.numaralı Komisyonu tarafından noc. V-360-67/OE (ex. Doc. VF-10-67) işaretli dökümda kaynak hataları aşağıdaki sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.

A. Çatlaklar

A.1. Mikro Çatlaklar.

A.2. Boylamasına Çatlaklar.

Kaynak eksenince paralel olan bu çatlaklar şekilde gösterildiği gibidir.



BOYLMASINA ÇATLAKLAR

1011- Kaynak metalindeki çatlaklar


1012- Birleşme bölgesindeki çatlaklar

1013- Isının tesiri altında kalan bölgedeki çatlaklar

1014- Esas metaldeki çatlaklar

Enlemesine Çatlaklar

Kaynak eksenine dik istikamette teşekkül eden bu çatlaklar şekilde gibidir.




1021 Kaynak metalindeki çatlaklar

1022 Isının tesiri altında kalan bölgedeki çatlaklar


1023 Esas metaldeki çatlaklar

A.3. Yıldız Çatlaklar




- 1031- Kaynak metalindeki çatlaklar
1032- Isının tesiri altında kalan bölgedeki çatlaklar
1033- Esas metaldeki çatlaklar

A.4. Krater Çatlakları



- 1041- Boylamasına krater
1042- Enlemesine çatlaklar
1043- Yıldız krater çatlaklar


A.5. Dağınik Çatlaklar



- 1051- Kaynak metalindeki çatlaklar
1052- Isının tesiri altında kalan bölgedeki çatlaklar
1053- Esas metaldeki çatlaklar

A.6. Kollu Çatlak

1062.



1061

1063

1061- Kaynak metalindeki çatlaklar

1062- Isının tesiri altında kalan bölgedeki çatlaklar


1063- Esas metaldeki çatlaklar

B. Bosluklar


B.1. Gaz Gözenekleri




2012



2013



2014



2014


2011- Yuvarlak gözenekler

2012- Gayri mümtazam dağılmış yuvarlak gözenekler


2013- Lokalize olmuş gözenekler

2014- Lineer olarak dağılmış gözenekler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ




2015




2015




2016



2016



2016



2016

2015- Boylamasına gözenekler

2016- Gözenek kanalları

2017- Yüzey gözenekleri

B.2- Kendini çekmeden ötürü meydana gelen boşluklar.

Katılışma esnasında kendini çekme sonucu oluşur.

2021- Danritler arası kendini çekme boşluklar

2022- Mikro kendini çekme boşlukları


2023- Dandritler arası mikro kerdini çekme boşluklar

2024- Krater boşluklar

B.3. Kalıntılar

B.3.1. Cüruf Kalıntıları

Bu kalıntılar kaynak metalinde bulunur.



3011- Tek sıralı cüruf kalıntıları

3012- Çok sıralı cüruf kalıntıları

3013- Diğer cüruf kalıntıları

b3) Dekapan ve kaynak tozu kalıntıları (G)

3 kisimdir

3021- Tek sıralı kalıntılar

3022- Çok sıralı kalıntılar

3023- Diğer tip kalıntılar

c3) Oksit kalıntıları(S)

Kaynak metalinin katılılaşması sırasında dikiste kalan metal oksitleridir.

3031- Yüzey oksitleri O_2 ün kaynak sırasında türbulans sebebiyle parçalar halinde dikisin içersinde kalması

d3) Ağır metal kalıntıları (H)

3041- Tungsten kalıntıları

3042- Bakır kalıntıları

3043- Diğer metallerin kalıntıları

B.4. Kifayetsiz Erime Venüfuziyet Azlığı

X- Kifayetsiz Erime

Kifayetsiz erime esas metal ile kaynak metali arasında kaynak metalinin pasoları arasında meydana gelir.

Kifayetsiz erime.




4011- Kaynak metali ile esas metalin yüzeyi arasındaki erime yetersizliği

4012- Kaynak pasoları arasındaki erime yetersizliği

4013- Kök pasoları ile esas metal arasındaki kifayetsiz erime


B.5.1. Nüfuziyet Azlığı (D)

Birleştirilecek kesitin kaynak esnasında tam olarak erimesi neticesinde meydana gelir. Ve çatlamalara sebebiyet verir.




B.5, Dış Yüzey Hataları


a4- Devamlı yanma olukları veya çentikler(5011)




b4- Kesikli yanma olukları(5012)




d4- Aşırı metal yığma(502)



e4- Fazla disbükey iç köşe dikilişi(503)




f4- Fazla sarkık fiskırmış veya sakallı dikiş



g4- Kaynak dikişin dış yüzey durumunu belirten açı.

Normal bir kaynakta bu açı küçük olup, kaynak metali ile esas malatın birleştiği noktada, kaynak metale teget doğru ile parça yüzeyindeki açıdır.




Şekil- Kaynak dikişin dış yüzey durumunu karakterize eden açı


h4- Birleşme olmadan kaynak metalinin esas metal Üzerine taşıması



i4- Eksen kayması




14- Açısal distansyon



j4- Kaynak dikişinin akması




5091



5093




5092




5094


k4- Mahalli yanma veya taşmalar



l4- Kifayetsiz doldurma




m4- Simetrik olmayan iç köşe dikilişi



n4- Gayri mumtazam genişlik

o4- Gayri mumtazam yüzey

ö4- Kökün iç bükeyliği




D4

B.6. Süngelesme

Bir kaynak dikişinin kökün erimiş metalin katılışmasında sünge gibi delikli bir halin meydana gelmesi

B4- Mahalli yırtıklar veya düzensizlikler



B.7. Cesitli Hatalar

- a5- Parad Üzerinde arkın tutuşturulması veya teşkili
- b5- Yüzeydeki sıçramalar
- c5- Yüzeydeki mahalli yırtılmalar
- d5- Yüzeydeki taş yaraları
- e5- Yüzeydeki keski ve kalem yaraları
- f5- Kalınlığın taşlama suretiyle düşürülmesi

1.1. Radyografinin Tanimi


Radyografi girici (nüfus edebilen) ışınlarla fotoğraf alma tekniğidir. Girici ışınlar malzemeyi (objeyi) katedip geçerken, malzeme içinin görüntüsünü beraberle-rinde taşırlar. Görüntü film üzerine kaydolunursa buna radyografi, fluoresan ekran üzerine alınırsa radyoskopı radyoskopı ismi verilir. Film kalıcı bir kayittır, halbu-ki fluoresan ekran ancak anında seyredilebilen görüntü verir. Fluoresan ekran üzerindeki görüntüyü doğrudan sey-redecek kişi zorunlu olarak ışın demetinin içine girer. Çalışanı girici ışınların zararlı etkilerinden korumak için fluoroskopik görüntü kapalı devre televizyon siste-mi ile bir başka odaya taşınarak orada seyredilebilir.

Mamafih endüstriyel uygulamaların büyük çoğunluğu radyografi teknigine dayanır. Radyoskopı ancak pek özel hallerde kullanılmaktadır.

X- Işını Metodları

Çok kısa dalga boylu bir ışınım olan x-ışınları esas itibariyhe gözle görünen ışıkla aynı bünyeye sahiptir. Fakat ışık ışınları valans elektronlarının muhtelif enerji seviyelerini değiştirmesinden husule geldiği hal-de x ışınları ancak iç (nüve) elektronlarının enerji se-viyesi değiştirmesinden doğar. Sekil.1. de bir x ışını tübüünün çalışma prensibi gösterilmiştir.

Bu tübde çok yüksek hızlı elektronlar hedef metalin atomlarında iç (nüve) elektronlarına çarparak onları atomdan dışarı atmaktadır. İste x ışınları dış seviyeler-deki elektronların bu boşalmış olan iç seviyelere düşme-siyle husule gelirler.



Şekil-1- Bir molibden hedefli X ışını tübüünün 35.000 volt altında çalışmasını gösteren şematik diyagram

Gamma Işını


Radiyum, radyum emanasyon, mezotor ve diğer radyo-aktif elemanlar gamma ışınları neşrederler. Bu ışınlar röntgen ışınlarından daha kısa dalgalı ve dolayısıyla daha nüfuz edicidirler. Maamafih ince kesit yüzeyli parçalar da dağılmış ışınlarının etkisi röntgen ışınlarından fazladır. Bundan dolayı gamma ışınları ile hataların saçılması daha müşkuldür. Fakat artan malzeme kalınlığı ile bir denge hali meydana gelir. ışınların yoğunluğu radyo-aktif malzemenin miktarına bağlıdır. Diğer taraftan radyo-aktif malzemeler fiyatları yüksek olduğundan muayene esnasında az miktarda kullanılırlar. İşte bu yüzden gamma ışınlandırmasında ışınlandırma süresi röntgen ışınlandırmasından daha uzundur. Radyoaktif elemanların üstünlüğü hiç bir yere bağlı olmadan her tarafa taşınabileceklerindendir. Bunlar ayrıca daha kalın parçaların mesela 200 mm

kalinlığında çelik parçalarının muayenelerini sağlar. Dağılma ışınları röntgen ışınlarında olduğu gibi ağır maden süzgeçleri ile tutulabilir. Bu suretle dağılma ışınlarının, fotoğrafı zayıflatılan yani hataların seçilmesini zorlaştıran mahzurlarından büyük çapta korunmak mümkündür.

Görüntü Oluşturmak

Şekil-2- de görüldüğü gibi radyografik görüntü almak için dehey parçasının (objenin) ışın kaynağı bir tarafına, film öbür tarafına yerleştirilir. Objeyi kateden ışınlar zayıflamış olarak filme ulaşırlar ve onu karartırlar. Filmde belirli bir kararma sağlayabilmek için ışınlanmanın poz süresi dehen bir zaman sürecinde devam etmesi gereklidir.

Objenin içinde bir hata (fiziksel süreksızlık) ışınlar üzerinde kalınlık değişmesi gibi etkiler. Malzeme içinde boşluk (örneğin gözenek, kanalcık, çatlak) ışınların geçtiği malzeme kesitini küçültüğünden film üzerinde koyu lekeler olarak belirlenirler.




Radyografinin Görüntü Vermediği Haller

Radyografi yönsele bir muayene yöntemidir. İşinlerin geçiş doğrultusunda boyuta sahip olmayan hataları radyografide görüntü vermezler.

Şekil-3- de radyografinin görüntü vereceği ve vermeyeceği haller basit bir deney üzerinde gösterilmiştir. Eşit büyüklükte ve kalınlıkta iki blokun üç değişik geometride radyografisi alınmıştır. Bunlardan yalnız birinde görüntüsünden blokun iki parçalı olduğu anlaşılabılır.


a)



9) Parçanın işin alkına konusu yanlış iki parçanın arayüzeyi görüntü vermez.

Doğru işinlama iki parçanın arayüzeyi keskin bir çizgi halinde görüntüsü verir.

c)



C) İşinlerin eğikliği artıkça arayüzeyin görüntüsü giderek zayıflar tamamen silinir. Zayıf işinlama işin hataya eğik olduğu için algılanması zorlaşır.

Şekil-3- Radyografinin görüntüyeceği haller.

Radyografik görüntü aslında bir gölge oyunudur. Bir görüntüün net olması için,

- Işın kaynağının büyüklüğü(kiloelektronvolt)
- Işın kaynağının muayene parçasına uzaklığı
- Parçanın filme olan uzaklığının bilinmesidir

Yukarıda sözü edilen maddelerin mutlak ölçüleri çok önemlidir.


Bu ölçülerin uygunluğu filmin görüntü kalitesini iyileştiren sebeplerden biridir.

Işın kaynağının büyüklüğü ilerdede izah edileceği gibi bu hususta çizilmiş diyagram tablo ve monogramdan bulunur. Aynı zamanda filmi çeken operatörün tecrübe ile filmin sonucu iyi veya fena durumuna göre ayar edilir.


Işın kaynağının parçaya uzaklığı genelde 75-80 cm olmakla beraber bazı nedenlere bağlı olarak operatörün tesbiti önemlidir.

Parçanın filme uzaklığı genelde yüzesel temasıdır. Fakat filmin işin özellikleri ile malzemenin durumuna göre operatör tesbit eder.


Izin ve film konumları




a - maximum bir şekilde görülmesi




b - Hataların iyi bir şekilde görülmesi




c - Hataların normal bir şekilde görülmesi



d - Hataların kötü bir şekilde görülmesi



e - Hatalının kötü bir şekilde görülmesi











f - Hatalının iyi bir şekilde görülmesi






Sekil- 5-(①) çeşitli sekillerde kaynak yapılmış soğanın dikilerinin muayenesi için doğasık yerlestirme tipleri-

①. Opak pat.

Açılı kavuaklarda radyografi filmi konumları



Silindirik cisimlerin ve boru-
ların radyografi filmi konumları



Şekil: 35 - Boruların ve silindirik cisimlerin radyografiinde
rotch odaklı portatif röntgen tipleri
sol tarafı: boyuna dikiler
sağ tarafı: saçılıcılardır.


A. X İşini Üretimi

X işinları elektronların bir maddeye çarpmalarından doğar. Hızlandırılmış elektronlar çarptıkları maddenin içlerine dalar. Maddeyi teşkil eden atomların elektrostatik çekim alanlarına kapılarak frenlenirler ve yavaşlarlar. Frenleme ile kaybettikleri kinetik enerji x işini şeklinde belirir. Şekil-6- bu olayı resmeder. E_e elektronunun geliş enerjisi ve E_0 atomun çekim alanında yavaşladıkten sonraki enerjisidir.

$E_0 - E_e : E_x$ enerji farkı, x işini enerjisi olarak belirir.

Olay bir meteorun dünyanın atmosferine girdiği zaman havanın sürütünmesi ile yavaşlaması ve bu sırada kızsıp ışık saçmasına benzer.

Yukarda anlatılan olay pek çok elektron tarafından çok sayıda atomun uzayında tekrarlanır.




Şekil-6-

B. X İşini Radyografi Cihazlarının Yapısı

Şekil-7- bir radyografi cihazının şematik kesitidir. Bir radyografi cihazının tipik yapısı ve çalışması böyle dayanarak kısa özettlenebilir.

Sekil: (7) Sıvı radyografi cihazının semantik kesiti.



B.1. Flaman

Elektron kaynağıdır. Üzerinden geçen akımla ısınır ve termoelektronlar verir.

B.2. Katod ve Anod

Elektronları yönlendirir ve hızlandırır. Flamanın saldığı elektronlar onun etrafında hareketsiz bir bulut oluşturur, X ışını üretimi için elektronların hızlandırılıp bir hedefe çarptırılmaları gereklidir. Bunun için katoda negatif gerilim ve anoda pozitif gerilim tatbik olunur. Böylece flamandan doğan elektronlar katod tarafından itilirken anod tarafından çekilirler. Zıt işaretli iki alanın birbirine eklenen etkisi ile elektronlar büyük hız kazanırlar. Elektronların hızı kutuplara uygulanan电压 ve kutuplar arası uzaklığa bağlıdır. Cihaz, örneğin 200 KW'a ayarlandığı zaman katoda -100 KW ve anoda 100 KW tatbik edilmiş demektir.

B.3. Hedef

X ışınları kaynağıdır. Hızlandırılmış elektronlar demeti hedefe çarparak, burada X ışınları oluşturur.

X ışınlarına dönüşen elektron enerjisinin ancak yüzde birinden daha küçük bölümüdür. Elektron enerjisinin kalan çok büyük bölümü ışıya dönüşür. Bu nedenle hedef wolfram gibi ışıya dayanıklı bir metalden yapılır. Ayrıca soğutulması gereklidir. Zira hedefin sıcaklığı çok yükselirse o da katod gibi termoelektronlar saçmaya başlar. Bu da cihazın verimini küçültür.

B.4. Vakum Tüpü

Anoddan katoda koşan elektronların hava atomlarına çarparak enerji kaybetmemeleri için buraya kadar sayılan birimlerin hepsi bir cam vakum tüpü içine alınmıştır. Vakum katod-anod arasında yaratılan çok yüksek gerilim farının yalıtılması için de zorunludur.

B.5. İş Radyatörü

Elektronlarla ısınan hedefin üzerinden bu ısının etkin bir şekilde çekilmesi, yani hedefin soğumasının sağlanması gereklidir. Ortam vakum olduğuna göre hedefin konveksiyonla soğuması söz konusu olamaz.

Hedef anod içine gömülerek ısını ona aktarması sağlanır. Anod, elektriksel ve mekanik şartların gerektirdiğinden çok daha kalın ve bakır malzemeden yapılır. Vakum tüpden dışarı uzanan kalın bakır anod kondüksyonla ısını dışarı çeker çıkarır. Anodun uzantısı tüp dışında bir radyatör şeklinde genişletilmiştir. Tüp dışında dolaşan yağ veya gaz akışkan radyatörü soğutur.

B.6. Elektrik Transformatörü ve Doğrultmacı

Katod ve anod tatbik olunan yüzlerce kilovolt merkezindeki yüksek gerilimler, şebeke volkajının transformatörde yükseltilmesi ile sağlanır. Ayrıca katoda negatif, anoda pozitif gerilim yüklemek için alternatif şebeke akımının doğru akım haline getirilmesi lazımdır. Bunun için doğrultucu devreler gereklidir. Transformatörler, bilindiği gibi, ağır nesnelerdir. Şayet cihazın içine alınırsa onu ağırlaştırır. Cihazın dışında ayrı bir birim olarak bir araya toplanırsa bu takdirde, cihazla transformatör birimi arasında yüzbinlerce volt nakladan tehlikeli elektrik kabloları uzanır. Tatbikatta her iki dizayn da uygulanmaktadır. Birincisi daha güvenli olduğu için seyyar cihazlarda, ikincisi ise sabit cihazlarda revaç bulmuştur.

B.7? Radyasyon Zırhi

Radyografi cihazının tek bir pencereden ve yalnız istenen doğrultuda radyasyon vermesi lazımdır. Halbuki hedef etrafı her doğrultuda x ışınları salar. İstenmeyen

doğrultulardaki ışınların tutulması için cihazın iç yüzeyi kurşun levha ile zırhlanmıştır. Böylece yalnız özel bırakılan pencereden x ışını demeti çıkar. Kurşun zırh radyografi cihazını ağır kilan eklientilerden biridir.

B.8, Sogutma Donanımı

Radyatörün anoddan çektiği büyük ısı cihazı dolduran akışkan tarafından cihazın bütün hacmine yayılır. Bunu sağlamak için cihazın içine konmuş bir küçük pompa veya vantilatör ile içerde akışkan dolaşımına zorlanır. Böylece radyatörden alınan ısı cihazın geniş yüzeyinin her noktasından dış havaya atılır.

B.9. Kontrol Birimi

Çalışanların zarar görmemesi bakımından radyografi cihazının kontrol ve kumandası ayrı bir birim halinde uzaga alınmıştır. Binaenaleyh en basite indirilmiş radyografi cihazında birbirine uzun kablolarla irtibatlandırılmış iki birim vardır. Bunlar:

- X ışını üretim birim
- Kumanda ve kontrol birimi

Kumanda ve kontrol birimi cihaza verilebilecek bütün kumandaları ihtiva ettiği gibi, radyasyon alarmı ve sıcaklık kontrol röleleri gibi kontrol devrelerini de ihtiva eder.

BÖLÜM 6

Gamma radyografisinde iki radyoizotop en çok kullanılır. Bunlar İridyum-192 ile Kobalt-60'dır. Daha az yaygın olarak Sezyum-137'de aynı amaçla kullanılmaktadır. Tablo 1 de söz konusu üç radyoizotopun başlıca özelliklerini bir araya toplamıştır.

Söz konusu üç radyoizotopun hepsi nükleer reaktörlerde üretilen yapay malzemelerdir.

Iridyum-192 ve Kobalt-60'ı endüstriyel radyografide çok kullanışlı kılan gamma enerjileridir. İridyum-192 gamma enerjisi 600 KV x ışınlarına eşdeğerdır. Endüstriyel x ışını cihazları en çok 400 kilovolta kadar çıktııklarına göre, onların yetersiz kaldığı malzeme kalınlıklarında İridyum-192 gamma kaynağı devreye girer. Kobalt-60 gamma ışınları enerjisi ise 2000 KV x ışınlarına eşdeğerdir. İridyum kaynağın yetersiz kaldığı malzeme kalınlıklarının radyografisi de Kobalt-60 kaynakla çekilir. Böylece söz konusu iki radyoizotop birbirinin alternatif değil fakat tamamlayıcısıdır. Kunal olarak bir radyoizotopun ürettiği ışınların şiddeti ondan bir metre uzakta ve bir saat zarfında röntgen değeri olarak ölçülür. Ölçülen değer radyoizotopun kuri cinsinden aktivitesine bölündürse o radyoizotopa ait özgül radyasyon şiddeti bulunur. Kobalt-60'in çok, diğer ikisinin ise ondan az gamma ışını üretikleri görülmektedir. Aslında radyoizotoplar x ışını cihazları yanında gayet zayıf olan ışın kaynaklarıdır. Bu nedenle gamma radyografisinde poz süreleri genellikle uzun olur.

Poz müddeti 1 dak 4 dak 16 dak ekransız

Poz müddeti 25 san 1,5 dak 5,5 dak ekranlı

Tablo 1 de söz konusu üç radyoizotopun başlıca özellikleri, üretikleri gamma ışını değeri, x ışını eşdeğeri belirlenmektedir.

Tablo 1- Endüstriyel Radyografide Çok Kullanılan Gamma Işını Kaynakları


Radyoizotop	Yarıömrү	Gamma Enerjisi	X ışını eşdeğer Enerjisi	Özgül Radyasyon	Kullanılabilceği Çelik Kalınlıkları	
		KeV	kV	Rhm/Ci	Optimum	Maksimum
Ir-192	74,4 gün	200-600	600	0,48	40-90	20-100
Co-60	5,26 yıl	1170-1330	2000	1,3	60-150	40-200
Cs-137	30 yıl	660	900	0,33	-	-

Çelik kalınlıkları sınırları DIN 54 111'den almıştır.

BÖLÜM 7:

1.1. Cihazların Yapısı

Şekil 8 gamma radyografi cihazlarına iki tipik örnektir. Dış görünüş itibarıyle birisi küresel öbürü dörtköşedir. Dıştan görünüşü nasıl olursa olsun iç yapıları benzerdir. Şekilden de anlaşılaçağı gibi gamma radyografi cihazları son derece sade bir yapıya sahiptir.



Şekil 8 Mekanik kumandalı tipten iki Ir 192 radyografi cihazının şeması. Üstte kaynak istirahat konumunda alta ise ışınlama konumundadır.

Cihazın en önemli bölümü zırhlı muhafaza kabıdır. Radyoizotopun ışınması durdurulamadığına göre, kurşun veya uranyumdan zırh içine alınarak, gamma ışınlarının etrafa zarar vermesi önlenir. Zırhın kalınlığı cihaza yüklenebilecek en yüksek radyoaktivite miktarını tayin eder ve bu değer cihazın kapasitesi olarak üzerindeki etikette yazılır. Gamma ışınlarına en iyi zırhlamayı en ağır elementler yapar. Kurşunun veya uranyumun seçilmesinin nedeni budur. Dolayısıyla cihaz küçük boyutlarına karşın gayet ağır çeker. Kurşun zırhın dışında genellikle paslanmaz çelikten muhafaza kabi zırhı ve içindeki radyoizotopu dış etkilerden korur ve cihaza dış görünümünü verir.

İşinlama yapılaceği zaman radyoizotop muhafaza kabından dışarı çıkarılır. Zırhın dışına çıktıığı zaman radyoizotop saldığı gamma ışınlarıyla yakın çevresi için tehlikeli olur. Dolayısıyla onun hareketlerine uzaktan kumanda etmek zorunludur. Radyoizotop ışın kaynağının çalışacağı zaman muhazasından dışarıya çıkarılması ve çalışanın (işinlamanın) sonunda tekrar içeriye alınması bir çelik kablo ve makara sistemi yardımıyla uzaktan yapılır. Bu basit bir mekanik kumandalıdır. Bir muhafaza hortumu içinde hareket eden kumanda telinin ucu, çalışmaya başlanacağı zaman, radyoizotopa tekilir. Kablonun öbür ucundaki makara yardımıyla tel ileri-geri hareket ettilir. Kumanda kablesünün uzunluğu, cihaza yüklenecek en yüksek radyoaktiviteye göre hesaplanmıştır.

Muhafaza kabının radyoizotop deligine, çalışılacağı zaman bir klavuz hortum veya boru takılır. Muhafazaından çıkartılan radyoizotop bunun içinde hareket eder. Klavuz hortumu veya borusu muhafaza kabi ile radyografik işinlama konumu arasında döşenen ve radyoizotop kaynağı bu seyahati esnasında dış etkilerden koruyan bir özel ve geçici hattır. Hattın sonu kapalıdır ve radyoizo-


top buraya gelip dayanıncaya kadar sürürlür.

Radyografik ışınlama bittikten sonra cihaz top-lanırken kumanda kablosu ve klavuz boru cihazdan söküllüp ayrılır.

Görüldüğü gibi gamma radyografi cihazının elektrige ihtiyacı yoktur. Elektrikten bağımsız oluşu onun sanayide seyyar şartlar altında kullanılmasında büyük kolaylık sağlar. Elektronik devreler ve göstergeler gibi narin parçaları yoktur. Sadece ve ucuz bir cihazdır. Bozulma olasılığı düşük ve bakım gereksinimi azdır. X ışını cihazlarına ərenlə hacimce küçük ve ağırlıkça hafiftir.

1.2. Radyoizotop Kapsülleri

Gamma radyografi kaynağı olarak kullanılan radyoizotoplar, genellikle 1-2 mm çapında ve uzunluğunda küçük silindirlerdir. Bu kadar küçük nesnelerin uzaktan tutulmaları kumanda edilmeleri, taşıma ve aktarmalar sırasında kaybolmalarının temin olunması zordur. Bu nedenle radyoizotop silindircik biraz daha büyükçe bir kapsül içine konur ve piyasaya kapsüllemeş olarak çıkarılır. Kapsül bir daha açılmayacak şekilde kapatılır. Radyoizotop kullanılamayacak derecede zayıfladığı zaman gene kapsülü ile terkedili



Sekil 9 Radyografik gamma kaynağı kapsülleri

Yarı Ömür

Bir kaynağın radyoaktivitesinin yarıya inme zamanıdır. Her radyoizotop için değişik değerdedir.

Radyum(Ra) yarı ömrü 1622 senedir

Kobalt (Co60) yarı ömrü 5,3 senedir

Iridyum (Ir) yarı ömrü 74 gündür

Sezyum (Cs) yarı ömrü 30 senedir

Yarı Ömür Förmülü $T_{1/2} = \frac{0,693}{k} \times An$

ninci yarı ömürde özgül aktivite: $\log An = \log An_0 - nx_0,301$
 $\log_{10} An = 0,301$

Misal: 10 mayıs 1967: 4,2 C(4200mc) aktivitesi olan bir iridyum 192 izotobu alelim. Bunun 22 kasım 1967 de aktivitesi K:196 gündür. Iridyum 192 yarı ömrü 74 gün olduğuna göre $n = 196/74 = 2,65$ dir.

$$\log An = \log 4200 - (2,65 \times 0,301)$$

İzotobun Aktivitesi $An = 668 \text{ mc} = 0,668 \text{ Curi eder}$.
Gerek yarı ömür hesabında gerekse özgül aktivitenin hesabında en uygun yol bu hususta çizilmiş diyagramlar veya Radyo izotobun kendine has özelliklerini taşıyan perspektüstür.


BÖLÜM 8:

Film görüntüyü kaydeden bir araçtır. Fakat bu amaçla kullanılabilecek yegane araç değildir. Objeyi kateden ışınların getirdiği görüntü bir fluoresan ekran üzerine düşülecek görünür hale getirilebilir. Buna radyoskop adı verilir. Fluoroskopik görüntü doğrudan ekran'a bakarak görülebileceği gibi kapalı devre televizyon sistemi ile uzaktan da seyredilebilir.

Radyografi film üzerine kayıt tekniğine verilen isimdir. Filmin üstünlüğü kalıcı bir görüntü örmesidir. Son zamanlarda radyografi kağıtları da kullanılmaya başlanmıştır. Filme nazaran ucuzdurlar, buna mukabil görüntü kalitesi daha kötüdür.

1.1. Filmin Yapısı

Şekil 9 radyografik filmin büyütülmüş kesitidir. Radyografik filmsimetrik bir yapıya sahiptir. Her iki yüzü duyarlıdır. Halbuki normal fotoğraf filminin yalnız bir yüzü duyarlıdır. Filmi oluşturan tabakalar aşağıda kısaca tanıtılmıştır.



Şekil 9. Radyografi filminin yapısının tipik kalınlıkları

1.1.a. Taşıyıcı Tabaka

Takriben 0,2 mm. kalınlıkta poliester veya sellüloz triasetat malzemeden yapılmıştır. Son derece sağlamdır. Yırtılmaz, yanmaz, su çekmez, deform olmaz, asitten, bazdan ve sıcakta etkilenmez. Uzun saklama esnasında, banyo sırasında ve kurutulurken filmin düzgünliğini koruması ve buruşmaması, üzerindeki duyarlı tabakanın çatlamaması, pullanmaması ve dökülmemesi için taşıyıcı yukarıda anılan özelliklerini önem arzeder.

1.1.b. Duyarlı Tabaka

-2

Görüntüyü zapteden tabakadır. 10 mm mertebesinde kalınlığa sahiptir. 10 mm kalınlığında bir yapıstırıcı ile taşıyıcı tabakaya bağlanmıştır. Yine 10 mm mertebesinde bir jelatin tabaka ile dıştan korunmuştur.

Duyarlı tabakanın yapısında başlıca iki madde vardır. Bunlardan birincisi gümüş bromür(Ag Br) veya doğru deyimiyle "silver halide" kristalleridir. İkincisi jelatin matrizidir. Birinciler ışığa duyarlı taneciklerdir. İkincisi bunları bir arada tutan hamurdur.

Ag Br taneciklerinin miktarı ve büyüklüğü filmin fotografik özelliklerini tayin eden faktörlerin başında gelir. Gümüş bromür miktarı arttıkça görüntüyü oluşturan fotokimyasal reaksiyonlar artar. Dolayısıyla belirli bir poz süresi zarfında daha fazla kararma, diğer deyimle fotoğrafpta yoğunluk sağlanır. Ag Br miktarı arttıkça filmin hızı artar.

1.1.c. Filmlerin Saklanması

Işık, ısı ve rutubet kullanılmamış filmi etkileyerek onun bozulmasına neden olur. İdeal olan filmin taze olması, uzun süre saklanmamasıdır. Film yapımcıları saklama süresi olarak aşağıdaki koşullar altında en fazla

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

1 sene önerirler.

Filmeler darbelere dayanıklı sert mukavvadan kutu içinde ayrıca birde ışık ve rutubet sızdırmayan jelatin torba içine konulmuşlardır. Dolayısıyla film kutusu açılmadığı sürece içine ışık ve rutubetin sızmaması doğaldır. Fakat sıcaklık filmi ambalajının üzerinden de etkiler. Saklama kurallarına riayet edilmeyen veya imalatçısının öngördüğü süreden daha uzun saklanan film bozulur. Film'in bozulması, banyosundan sonra, sis şeklinde kendini gösterir.

BÖLÜM 9:

Radyografik filmler bir ekran çifti ile sandviç yapılmış halde işinlanırlar. Ekranın iki yarısı vardır. Birincisi görüntü getiren işinların film üzerinde daha etkili olmalarını sağlamak ve böylece poz süresini kısaltmaktadır. Zira incecik film üzerine düşen X veya gamma ışınlarının sadece % 1'den az bölümü film tarafından tutulabilir. Kalan çok büyük bölüm hiçbir fotografik etki bırakmadan filmi geçer gider. Ekranlar radyasyon altında ışıldayarak film üzerinde ilave etki yaparlar.

Endüstriyel radyografide kullanılan ekranların ikinci yararı saçılıarak doğrultu değiştirmiş, rasgele yönlerden gelerek filmde sis oluşturan radyasyonu bir ölçüde tutarak, onların görüntüyü perdelemelerini azaltmaktadır. Başlıca iki tip ekran vardır.

1. Metal Ekran

Endüstriyel radyografide metal ekraneleri kullanır. Hatta sözü daha da daraltarak münhasıran kurşun ekran (Pb) kullanıldığını söylemek fazla hatalı olmaz. Ancak çok yüksek enerjili işinlarla, örneğin Kobalt-60 kaynaklı gammalarla, çelik veya bakır ekraneler tercih olunur.

Kısaca kurşun denen ekran aslında bir kurşun alaşımıdır: 94 kurşun ve %6 antimuan alaşımıdır.

Filmi arkadan saçılıarak geri dönen işinlardan korumanın bir başka çaresi, boyutları film ölçüsünde kalınlığı 3-5 mm olan bir kurşun arkalama levhasını arkadan dayamaktır. Bu levha kasetin dışında kaldığı, çıplak film-le temas etmediği için görüntü şiddetlendirme etkisi söz konusu olmaz, fakat arkadan geri dönen işinları tamamen tutarak, filmin sislenmesini önler.

11. Tuz Ekranlar

Tıbbi radyografide kullanılır. Bir karton taşıyıcının bir yüzüne sürülmüş özel tuzlardan ibarettir. Bunlar kalsyum-tungsten tuzu, banyum-kurşun-sulfat tuzu gibi kompozit tuzlardır.

Not: Daha geniş bilgi için "RADYOĞRAFIK MUAYENEELER"

Prof.Dr.Nezihi ÖZDEN SGEM yayınları

Tablo 2. Ekran Cinsi ve Kalınlığı (BS 2600)

Işın Cinsi ve Enerjisi	E k r a n		
	Cinsi	Kalinlığı	
		Ön	Arka-minimum
X ışını, max 120 kV	Pb	Gereksiz	0,1
X ışını, 120-250 kV	Pb	0,025-0,125	0,1
X ışını, 250-400 kV	Pb	0,05-0,16	0,1
Ir-192, Cs-134, Cs-137	Pb	0,05-0,16	0,16
Co-60	St veya Cu	0,5-2,0	0,25-1,0 min-max

Tablo 2. Ekran Cinsi ve Kalınlığı (DIN 54 111)

Işın Cinsi ve Enerjisi	E k r a n	
	Cinsi	Kalınlığı(mm)
X ışını, max 100 kV	Gereksiz	
X ışın 100-150 kV	Pb	0-0,15
X ışını 150-400 kV	Pb	0,02-0,15
Objə d < 30	Pb	0,02-0,15
Ir-192 Kalınlığı (mm) d > 30	Pb	0,10-0,20
Co -60	St veya Cu	0,20-0,40

Aynı nedenle, cidar kalınlığı çok değişen bir objenin radyografisinde de, tablodaki sınırlar içinde kalmak kaydıyla, kalın ön ekran kullanılmalıdır. Kobalt-60 radyografisinde söz konusu her iki standardın çelik veya bakır ekraneler önerdiğini tablolardan görüyoruz. Kurşun ekranın Kobalt enerjilerinde şiddetlendirme etkisinin hemen hemen kalmadığını üstelik çelik ve bakır ekranelerin bu enerjilerde daha kaliteli görüntü verdiklerini bir bölümde biliyoruz.

Ekranların Kullanılması ve Saklanması

Işınlama sırasında filmin ekran çifti arasına sıkı sandviç edilmiş olması esastır. Bu şekilde hazırlanan sandviç karanlık odada içine ışık sızdırmayan bir kaset içine konur ve radyografik ışıklama yapıldıktan sonra gene karanlık odada kasetten çıkarılarak film banyo edilir. Kurşun ekranlar yumuşak ve ağır oldukları için istenen yakın kolaylıkla sağlanır. Onun için kurşun ekranları plastik kasetlerle (torbalarla) kullanmak mümkündür. Diğer tür ekranlar, özellikle tuz ekranlar, metalik kasketlerle kullanılırlar.


Ekran yüzeyi her türlü tuz, rutubet, yağ ve oksitten temiz olmalıdır. Bu gibi yabancılar görüntüyü lekelendirirler. Oksitlenmiş, çatlamış ve delinmiş ekranlar görüntü üzerinde leke bırakırlar. Ekranların parlak ve narin yüzeyleri gerek saklama ve gerekse kullanma sırasında dış etkilerden özenle korunmalıdır. Yüzey parlaklığını ve düzgünliğini yitirmiş ekranları kullanmamalıdır.

Kurşun ekran, kalınlık tablolarından görüleceği gibi, aslında ince bir zardır. Bir kartona yapıştırılarak rıjitliği sağlanır, katlanması, buruşması ve yırtılması önlenir. Ecran çiftinin kurşunları daima birbirine bakanak, yanı parlak metal yüzeyler içte kalacak şekilde saklanır.

Odak Boyu Hesapları

Odak yüzeyi 20 mm ve 20 lik bir açı ile yerleştirilir. Film üzerindeki görüntünün hassasiyeti odağın boyutları ile ilgilidir. Bu ölçüler ışın enerjisinin dışına çıkmaz. Odak boyu verilmemiği zaman norma göre hesaplanır.

Odak Boyu Hesapları



$$\text{Odak Boyu: } \frac{a}{2xb} \times k$$

$$\text{Odak Boyu: } \frac{20}{2 \times 30} \times 4:1,3 \text{ mm}$$

$a: 20 \text{ mm}$ $b: 30 \text{ mm}$ $k: 4$ ise yukarıdaki şekilde bulunur.

Odak yüz alanları genelde 1 ile 20 mm olup odagın yüklenme kabiliyeti ölçüsü: Odak yükü/ odak yüz alanıdır.

$$\text{Yüklenme kabiliyeti : } \frac{W}{S} \text{ dir.}$$


Odak yükü: W

Odak yüz alanı: S

BÖLÜM 10:

X ışını cihazları üç tipe ayrılabilirler:

1. Duvarları kurşun kaplı, muayene parçalarının griplik çıkması için kapıları bulunan kulübeler içinde küçük parçaların muayenesi için kullanılmak üzere imal edilmiş cihazlar.



Tablo 4: Xışının nüfuziyeti cihazın volajına tabidir.

Diyagramın 20 mm kalınlığındaki çelik için 180000 Volt(180 kV) veya 195000 Volt(195 kV) tüp volajının gerekli olduğunu birinci halde 50 ikinçi halde 25 mili Amper-dakika(mA-dakika) poz vermek icabettiğini göstermektedir. Yani mesela filaman akımı 20 mA seçilirse, birincisinde 50/20:2,5 dakika, ikinçi halde 25/20:1,25 dakika poz vermek gerekecektir.

Burada teknisyen için bir tehlike mevcut değildir. Zira cihaz ancak muayene kulübесinin kapalı olduğu zaman çalışır ve X ışını neşreder. Gerilim 250000 volt kadar olabilir. Bir taşıyıcı kayış şerit üzerinde hare-

ket eden parçaların bir teknisyen tarafından muayene edildiği fluoroskopik tesisler de bu sınıftadır. Kabinenin kurşun zırh ile kaplı olması yanında teknisyenin parçaları muayene için baktığı cam levha da terkibinde kurşun ihtiva eder.

2. Orta büyüklükte parçalar için kullanılan cihazlar. Bu cihazlar özel odalar içinde çalışır. Odanın kurşunla kaplı olması ve yan duvarlarının kalın oluşu dolayısı ile oda dışındaki personel radyasyondan korunur. Teknisyen içerde iken x işini tübüün çalışmamasını temin eden müasip kapı kilit enterüptörleri mevcuttur. Gerilim 2.000.000 volta kadar olup yeni tipler inkişaf ettiğinde bu değer daha da yükselebilir.

3. Büyüğ ve ağır veya yerinden kaldırılması güç parçalar için hazırlanmış cihazlar. Bunlar iş parçasının bulunduğu yere getirilebilmelerini temin için hareket kabiliyetini haizdirler. 400.000 volta kadar gerilimler kullanılmıştır. Burada radyasyondan korunma, taşınabilir kurşun perdeler, personelin uzakta durması veya tüp etrafında koni şeklinde uzantılar konulması ile sağlanmaktadır. Bu cihazlar kamyonlar veya ray üzerinde hareket eden arabalar vasıtası ile taşınırlar. Kaynak ve döküm konstrüksiyonlar için geniş ölçüde kullanılmaktadır.

Net bir resim elde etmek için tüplerin mümkün olduğu kadar noktalı ışını uzak mesafeden vermesi lazımdır. Halbuki ışın şiddeti mesafenin karesi ile azalmakta olduğundan elverişli bir ışınlandırma süresi ve hassasiyet elde etmek için ortalama bir mesafe seçilmiştir. Bu mesafe yaklaşık olarak 35 ile 75 sm arasında alınır. Çift tabaklı filmlerin her iki tarafına konan hassaslaştırma tabakaları ile ışınlandırma süresi önemli derecede kısaltılır, maamafih bu suretle hataları seçme imkanı a-

zalır, noktalı işinlandırma veya dolasıyla uzak işinlandırma mesafesi üstünlüğü tekrar kaybolur.

Işınların nüfuz kabiliyeti tüp gerilimine bağlıdır. 200 kV'lık bir tüp geriliminde nüfuz kabiliyeti çekilen parçalarda 80 mm bakırından parçalarda 50 mm hafif alaşım ve keramikten parçalarda 400 mm'dir. Tüp gerilimlerinin arttırılması yani daha sert işinların istihsalı ile daha kalın parçaların kabul edilebilir bir süre içinde tetkiki mümkündür. Maamafih sert işinlarla ancak kaba hataların tesbiti sağlanır, zira bu esnada işinların dağılması artar. Dağılma işinlarına karşı siper levhalarının kullanılması bu mahzuru biraz erteleden kaldırırsa da o zaman işinlandırma süresi çoğalır. Zamanımızın en büyük tüp gerilimi 500 kV dır.

Kolayca seçilebilen hataların hassasiyetle tesbiti için DIN 1914 * kaynak bağlantılarının röntgen ve gamma işinleri ile muayenesi için karşılaştırma sıraları de malzemenin kalınlığına tekabül edecek şekilde parça üzerinde türlü çapta teller yerleştirilmektedir.

200 kv'lık küçük tesisler o derece hafiftir. Bütün donatım iki kişi tarafından kolayca taşınabilir.

Hassasiyet Dikkatli kontrollerli metal kalınlığının $\frac{1}{2}$ ile 1 büyülüğündeki boşluklar radyograf üzerinde tesbit edilebilir. Maamafih $\frac{1}{2}$ lik bir hassasilet çok daha kolay temin edilebilir ve A.S.M.E. kazan şartnameleri de bu hassasiyeti talep eder.

Cihazlar Alçak ve yüksek volajlı cihazlardaki inkişaf- lar sayesinde, X işinlar ile radyografi sahası son zamanlarda çok genişlemiştir. Neticede, değişik kalınlıklar- daki çeşitli malzemelerde her türlü problemin ele alınabilemesi mümkün olmuştur. Cihazlarda çalışma voltajları şunlardır.

3.000-50.000 Volt Aluminyum ve magnezyumun ince kesitleri, plastikler, tahta, deri ve benzerleri gibi X işinlarını nisbeten az absorbeye eden malzemeler için kullanılır. Bu voltaj bölgesindeki cihazlar üstüste bindirilmiş aluminyum alaşımı levhalardaki nokta kaynaklarının muayenesi için bilhassa elverişlidir.

30.000-150.000 Volt Hafif alaşımından dökümllerin daha kalın kesitlerinde bileşime tabi olmak üzere, aluminyumda 100 mm ye, magnezyumda 125-150 mm ye kadar kullanılabilir.

60000-250.000 Volt Hafif alaşımlarda daha kalın kesitler için ve ince çelik kesitler için kullanılır. Bu cihazlarla muayene edilen çelik kesitler 35 ile 45 mm arasındadır. Bakır alaşımlarındaki nüfuziyet ise çelığının 0,7 si kadardır.

400.000 Volt-50 ile 60 mm kalınlıkta dökme ve haddelemiş çelikler için kullanılır.

1.000.000 Volt-110 ile 125 mm ye, veya özel bir teknikle 150-175 mm ye kadar çeliklerin radyografisi için uygundur.

2.000.000 Volt- Bu cihazlar özel teknik ve süreler kullanarak 200 ile 300 mm kalınlığında çeligin muayenesi için kullanılır.

BÖLÜM 11:

Radyografik çekimi ilk sorunlarından biri işe uygun film seçimidir.

Hızlı film kısa poz süreleri ile çalışmaya birim zamanda çok iş kaçırmaya, zayıf ışın kaynakları kullanmaya ve daha kalın objelerin radyografisini almaya imkan verir. Bir diğer deyimle küçük x ışını cihazlarının ve artık zayıflamış olan radyoizotların kapasiteleri hızlı film kullanmak suretiyle artırılır. Küçümsenemeyecek bu üstünlükleri hedeniyle çalışanlar hep hızlı film kullanmak eğilimindedirler. Buna karşın hızlı film üzerine alınan görüntünün, taneselliğinden dolayı, kalitesi düşük olur.

Standartlar ise mümkün olabilecek en yavaş filmle çalışmayı isterler. Onu için obje kalınlığına ve ışın enerjisine bağlı olarak kullanılabilen film hızını üstten sınırlamışlardır. Bu konuda iki ulusal yaklaşım örnek olarak zikredilecektir.

Tablo 1 Alman DIN 54 111 standardının verdiği film seçimi tablosudur. Tablo 2 ise Amerikan ASME standardının aynı konudaki tablosudur. Her iki tablo da birbirine benzer ilkelerle hazırlanmıştır. Objenin kalınlığına ve ışın enerjisine göre ışın enerjisine göre izin verilen en yüksek film hızı sınıfı belirlenmiştir. Daha yavaş sınıfların da kullanılması doğaldır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tablo 5 Film Seçimi (DIN 54 111)

İşin Cinsi ve Enerjisi	Objenin Kalinlığı (mm çelik)	Kullanılabilen En Hızlı Film Sınıfı	
		Muayene Kategorisi	Muayene Kategorisi
		A	B
X işini max 150 kv		G3	G2
X işini 150-400	d 50	G3	G2
	d 50		G3
Ir-192		G3	G2
Co-60	d 100	G3	G2
	d 100		G3

Tablo 6 Film Seçimi (ASME Section V)

İşin Cinsi ve Enerjisi	Kullanılabilen En Hızlı Film Sınıfı					
	Objenin kalınlığı (inç)					
	0-1/4	1/4-1/2	1/2-1	1-2	2-4	4-8

Film Sınıfı - Makrome Kalınlığı

Celik	0-1/4	1/4-1/2	1/2-1	1-2	2-4	4-8
X ışını 50-80 kV	3	4				
X ışını 80-120 kV	3	3	4			
X ışını 120-150 kV	2	2	3			
X ışını 150-250 kV	1	2	2	3	4	
X ışını 250-400 kV		1	2	2	4	4
Ir-192			2	2	3	
Co-60			2	2	3	

Alüminyum

X ışını 50-80 kV	1	2	2	3	4	
X ışını 80-120 kV	1	1	1	2	3	4
X ışını 120-150 kV		1	1	2	2	3
X ışını 150-250 kV		1	1	1	2	3
X ışını 250-400 kV			1	1	2	3
Ir-192				1	1	2

Not: 1- Söz konusu standart da bronz ve magnezyum malzemeler için de benzer tablolar vardır.

2- Daha geniş bilgi için Radyografik Muayeneler
Prof.Dr.Nezihi Özden - SGEM yayınları

BÖLÜM 12 :

Radyografik çekimden sonra film karanlık odada bir seri banyodan geçirilir. Ancak bundan sonra film artık ışıkta etkilenmez ve üzerine ışınların kaydettikleri görüntü görülebilir hale gelir. Bahyo sırası ve banyo işlemleri gelecek bölümde ele alınacaktır. Bu bölümde banyo malzemesi tanıtılacaktır.

Banyolar arasında özellikle iki tanesi, geliştirme ve tesbit banyoları, hayatı öncemi haizdirler. Bu ikisi olmadan görüntü oluşturmak mümkün değildir.

Geliştirme ve tesbit banyoları kimyasal banyolardır. Birtakım eczaların özel formüllere göre karıştırılmasından yapılrılar. Birincisi pH:10,4 dolayında alkali, ikincisi pH:4,2 dolayında asit ortamlarıdır. Diğer banyoların bazı eczalarla hazırlanması, ideal olmakla beraber sıkışık hallerde sadece su onların yerini alabilir, bundan dolayı görüntünün kalitesinde fazla kayıp olmaz.

Geliştirme ve tesbit banyoları film üretim şirketleri tarafından hazırlanmış olarak piyasaya sürüülürler. Genellikle yapılan derişik (konsantre) çözelti halindeki hazır banyoları sulandırarak kullanmaktadır. Ancak hazır banyolar yaşlanmaya tabidir, bu nedenle uzun süre saklanmazlar. Saklama süresi olarak yapımcıları aylarla ifade olunan süreler önermektedirler. Bu nedenle hazır banyoları tipki filmlerde olduğu gibi, büyük partiler halinde alıp yıllarca saklamak olanaksızdır. Onun için ülkemizde endüstriyel radyografi banyolarını piyasada toz ecza olarak satılan aynı zamanda normal fotoğrafçılık banyolarında da kullanıldıkları için daha geniş pazarı olan, ham maddelerden bilinen reçeteler uyarınca hazırlamak gerekmektedir. Aşağıda hem bu eczalar, reçeteler ve hemde hazır banyolar çeşitli seçenekleriyle sunulmuştur.

1- Hazır Banyolar

Endüstriyel radyografi için bazı büyük üreticiler tarafından piyasaya sürülmüş hazır geliştirme banyoları Tablo 7 de topluca verilmiştir. Tabloda yer alan malzemeler banyo işlemin elle yapıldığı hal içindir. Otomatik banyolar için firmalar ayrı ayrı eczalar yapmışlardır.

**Tablo 7 Hazır Geliştirme (Developman) Banyoları
(El Banyoları İçin)**

Marka	Birincil banyo	Tazeleme banyosu	Fiziksel hali	Geliştirme süresi(20 C için dak)
Kodak	DX-80	DX-80 R	Derişik sıvı	4
	D-19	D-19 R	Toz	5
Agfa	G 127	G 127	Derişik sıvı	5
Gevaert	G 150	G 150	Derişik sıvı	5
3 M	R X 41		Derişik sıvı	4
	R X L 4		Derişik sıvı	5
Du Pont	Cronex X1 HD	Cronex X1 HD Replenisher	Konsantre sıvı	5

Otomatik banyolar için eczalar farklıdır.

Tabloda yer alan hazır banyoları kullanmak için yapılacak bütün iş bunlar huygın oranda sulandırılmasından ibarettir. Banyoya hangi oranda su katılacağı ambalajının üzerinde yazar. Banyo beklemekten ve kullanılmak-

tan bozulur. Banyoyu her dem taze tutmak için içine zaman zaman tazeleme banyosu katılır. Tazeleme banyosu bazı firmalarda (örneğin Kodak, Du Pont) birincil banyodan farklı bir formüle sahiptir, dolayısıyle ayrıca satılır. Diğer bazılarda (örneğin Agfa-Geveart) birincil banyo daha az sulandırılmış olarak tazeleme banyosu olarak da kullanılır.

Tablo 2 Hazır Tesbit Banyoları (El banyosu için)

Marka	Tesbit Banyosu	Sertleştirici Katığı	Fiziksel Hali
Kodak	F X-40	H X-40	Derişik sıvı
	Unifix	--	Toz
Agfa Geveart	G 321	Aditan	Derişik sıvı
	G 334	Aditan	Derişik sıvı
3 M	F X L	H X L	Derişik sıvı
	F 1	F 11	Toz

2- Tesbit Banyosu Eczaları

Tesbit banyosu aşağıdaki ecza gruplarının karışımı ile hazırlanır. Bano içinde her grup malzemeden beklenen ödev baskadır.

Tesbit eczaları, Sodium thiosulphate (hypo), Ammonium thiosulphate film üzerinde işin almamış "silver halide" kristalleri ile suda eriyebilen bileşikler yaparlar. Bu sayede onların yıkama sırasında film Üzerinden uzaklaşmalarını sağlarlar.

Not: 1- Otomatik banyolar için eczalar farklıdır.

2- Daha geniş bilgi için " Radyografik Muayeneler"

Prof.Dr. Nezihi Özden SGEM yayınları.

3- Filmin Banyo Edilisi

Film işinlandığı kasetten çıkarılır, paslanmaz çelik askiya takılarak geliştirme banyosu içine daldırılır. İlk 15 saniye ve daha sonra her dakika başına 5 saniye film çalkalanır. Kalan zamanlarda film kendi haline hareketsiz bırakılır. Çalkalama filmle banyo sıvısı arasında bağlı bir harekettir. Film elle çalkalanması yerine, banyo sıvısı içine bir inert gaz (en ucuza azot) basınçla azar azar üflenmek suretiyle sıvı karışması sağlanabilir. Azot üflemeye yapılıyorsa ayrıca elle çalkalamaya gerek kalmaz. Çalkalama bir düzen içinde ve canlı hareketlerle yapılmalıdır. Çalkalama sırasında film kilicina hareket etmeli, filmin geniş yüzü kuvvet alacak doğrultuda haretten kaçınmalıdır.

3-a- Tesbit Banyosu

Poz verme sırasında film üzerine kaydolunan saklı görüntü tesbit banyosunda görüntü görüntü haline dönüşür. Hiç işinlanmamış bir film doğrudan tesbit banyosuna daldırılırsa üzerine sürülmüş tüm Ag Br gider ve geriye filmin transparan poliester taşıyıcı tabakası kalır. Böyle denenmiş film üzerinde aslında bir miktar kararma daima kalır. Kimyasal sis adı verilen ve film yaşlandıkça artan bu kararmanın belirli bir sınırın fazla olmaması istenir. Örneğin DIN 54 111 kimyasal sisin D:0,3 yoğunluktan fazla olmamasını şart koşar.

Kodak Tesbit banyoları hakkında şu örnekleri verir.

Banyonun Cinsi

Banyoda Bekleme Minimum Süre (dak)

FX-40

3 dak

Unifix

5 dak

F-5

10 dak

Tesbit banyoları 18-24 °C sıcaklıkta tutulması gereklidir. Beher litre banyo sıvısı başına 1 m film tesbit olunur. Bu durum aşılırsa banyo eczasi yenilenmelidir. Tesbit işlemi yeni banyoya nazaran 2,5 dakika daha fazla ise banyo sıvısı yenilenir. Bunlar Agfa-Geveart tarafından verilen kurallıdır.

3-b- Yıkama

Film tesbit banyosundan sonra yıkamatankına alınır. Yıkama suyu sıcaklığı kritik değildir. Ancak 10 °C sıcaklığın altına düşmemelidir. Film üzerindeki emülsiyonun yumuşayıp hasar görmemesi için de su sıcaklığının 24 °C aşmaması gereklidir. Sıcak su emülsyonu eritip alır, film çiplak poliester halinde kalır. Doğal olarak görüntüde bu aradan silinir gider. Film yıkama süresi 10 ile 20 dak arasındadır.

3-c- Kurutma

Filmler tozdan ve sair çizicilerden uzak ortamlarda özel klima dolaplarında kurutulmalıdır. Burada kurutma sıcaklığı 40 °C önerilmektedir. Elektrik direnç ısısının bir aspiratörle dolaptan geçirilmesi süresi ile kurutma dolapları yapılır.


3-d- Karanlık Oda

Filmin tesbit banyosunda temizleme işlemi bitinceye kadar ışiktan korunması gereklidir filmi etkilemeyecek ona zarar vermeyecek ışık yoktur. Bunun için radyograf flimi tesbit işlemi sonuna kadar kırmızının ötesinde koyu kahve rengi gözün algılayabileceği dalga boylu ışıklık karanlık odanın aydınlanması gereklidir.

X ve (gamma) ışını ile ışınlanmış flimin hentiz ışınlanmamış taze filme nazaran hatalı aydınlanmadan daha fazla müteessir olur.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SİZEK RODİYONEL BAGNA İLAÇLARINA
KİŞSEL KİMLİCİLER



BÖLÜM 13:

Kalite bir bedel karşılığı elde olunan değerdir. Kalite üzerinde titizlik maliyeti arttırır. Bütün üretim çeşitleri için söylenen bu kural radyografi üretimi için de geçerlidir. Uygulanan radyografi tekniğinin kalitesini yükseltmek uzman personel kullanmayı, daha büyük cihaz ve malzeme yatırımı yapmayı, birim zamanda üretilebilecek en fazla radyograf sayısını sınırlamayı gerektirir. Bunların hepsi işi daha pahalı kılar.

1- Uluslararası Radyografi Standardı


Radyografik muayene teknikleri aşağıdaki üç sınıfaya ayrılmıştır.

Sınıf A: X ışını muayenesi için genel teknik genellikle yumuşak ve düşük alaşımlı çeliklere uygulanır.


Sınıf B: Daha duyarlı x ışını tekniği daha önemli ve zor hallerde veya sınıf A tekniğin gözden kaçırma olasılığının bulunduğu hataların varlığı halinde kullanılır. Bu teknikte yalnız ince-taneli filmler ve kurşun ekranlar kullanılır dolayısıyla daha uzun poz süreler gerektirir, bazan sınıf A için gerekli cihazlardan daha yüksek volajlı cihazlar gerekebilir.

Sınıf C: Bu sınıf gamma ışınları ile muayene sınıfıdır.


Şunun bilinmesi gerekip, en iyi gamma tekniği ile ulaşılabilen hata algılama olasılığı daima sınıf A'nın altında kalır. Dolayısıyla gamma ışınlarının kullanılması yalnızca X ışınlarının kullanılmasının çeşitli nedenlerle (örneğin şekil kalınlık ve yaklaşmanın) imkansız olduğu hallerde inhisar etmelidir. Raporda gamma ışını kullanıldığı belirtilmeli ve kaynağın bütün ayrıntıları verilmelidir.



Sekil - 12 Çelik kalınlığına bağlı olarak maksimum X-ışını enerjisi (DIN 5411)





Sekil - 13 Çelik, ke inligeına bağlı olarak maksimum X-ışını enerjisi (ASME Section V)



~~Şekil - 14~~ Çelik kalınlığına bağlı olarak maksimum
X - ışını enerjisi (BS 2600)


- 70 -
 (BS-2600) 15(15) minimum kovalency-film uzaklığı
 Maksimum kovalency (cm)




$(H = f \cdot m)$
 Maksimum uzaklığı
 Uzaklığı (mm)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

\star : f 'sin Odaklı
Büyüklüğü (mm)
(Odak Eşiği)



Grafik



Nomogram


~~Sadece 15~~ 150 - Kırışma düzlemindeki uzaklıkların Aksını
Aksa olacak şekilde 500 kere büyütülmüş bir şekilde

BÖLÜM 14:

1.Q.1. İngilizce Image Quality Indicator sözcüğlerinin baş harfleridir. Görüntü kalitesi işaretini anlamına gelir. Görüntü kalitesini saptamada kullanılan işaretlere önceleri penetremetre adı verilmiştir. Bu deyim halen de yaygın olarak kullanılır. Fakat sonradan ismi IQ.I. olarak değiştirildi. Artık standartlarda ve resmi yazışmalarda bu isimle anılır.

Telli Penetremetreler

Alman penetremetresidir. DIN 54 109 ile 1962 yılında standartlaştırılmıştır. Ayrıca Uluslararası Standartlar Enstitüsü (ISO) tarafından da kabul edilerek uluslararası geçerlilik



Şekil: 7 Telli penetremetreden bir örnek

50 mm uzunlığında 7 paralel tel

5 mm ara ile sıralanmıştır

Şekil 17 Bir telli penetremetreyi gösterir. 5 mm ara ile konmuş, farklı kalınlıkta ve birbirine paralel 7 telden oluşur. Tel boyu uzun tiplerde 50 mm, kısa tiplerde 25 mm dir. Hepsi bir plastik veya lastik kılıf içindedir. Penetremetre tellerden başka kurşun harflerle yazılmış aşağıdaki işaretleri ihtiva eder.

DIN 62 İlgili DIN numarasının kısaltılmış şeklidir.
Pe Penetremetre malzemesini gösterir.

10 ISO'16 Uluslararası standardlar enstitüsü işaretti ISO ile en kalın ve en ince tel numaralıdır.

Telli penetremetreler üç kalınlık kademesine ayrılmıştır. Bir başka deyimle kalınlıkları 0,1-3,2 mm arasında değişen 16 tel üç gruba bölünderek herbiri 7 telden oluşan 3 penetremetre kademesi teşkil olunmuştur.

Her penetremetre kademesinin ihtiva ettiği tel numaraları ve çapları Tablo 1 de gösterilmiştir.

I.Q.I. Kademeler	Tel Numaraları ve çapları (mm)							
1/7	1 3,2	2 2,5	3 2,0	4 1,6	5 1,25	6 1,0	7 0,80	
6/12	6 1,0	7 0,80	8 0,63	9 0,50	10 0,40	11 0,32	12 0,25	
10/16	10 0,40	11 0,32	12 0,25	13 0,20	14 0,16	15 0,125	16 0,100	

Tablo 9 Tel Tipi I.Q.I (Telli Penetremetre)

1.a. Telli Penetremetre ile Radyografik Duyarlığın Tayini

Görüntü üzerinde, özellikle görüntünün ilgililenilen bölümünde, örneğin kaynak radyografisinde tam kaynak diğeri üzerinde, fark olunabilen en ince telin görüntüsü saptanır. Bu telin kalınlığı objenin o noktadaki kalınlığına oranlanır. Yani

$$\text{Görülebilen en ince tel çapı} \\ \text{I.Q.I. duyarlığı () : } 100x \frac{\text{Objenin kalınlığı}}{\text{Objenin kalınlığı}}$$

Örnek:

14 Görüntüde farkedilebilen en ince tel numarası olsun. Tablo 1 den bu telin çapı 0,16 mm dir.

$$\text{I.Q.I. duyarlığı: } 100. \frac{0,16}{8} : 2\%$$


Örneğimizde radyografik duyarlık yüzde ikidir.

1.b. Delikli Penetremetreler

Amerikan A.S.T.M. penetremetreleridir. Şekil 2 de böyle bir penetremetreyi göstermektedir.


Penetremetre $1/2" \times 1 \frac{1}{2}"$ boyutlarında ve üzerinde 3 delik ihtiya eden bir küçük şerittir. Penetremetrenin kalınlığına T denirse deliklerin çapları durus sırasına göre 4 T, T ve 2 T dir. Penetremetre üzerine tanıma işaret, şekilde 1.0. rakamı, kurşunla yazılmıştır. Bu, aynı zamanda penetremetrenin ineh olarak kullanılması önerilen obje kalınlığını gösterir. Penetremetrenin kendi kalınlığı T, kullanılması önerilen obje kalınlığının % 2 dir. Penetremetre üzerinde bir son işaret kenarlarına açılmış çentiklerdir. Çentığın yeri ve sayısı penetremetrenin kullanılacağı (aynı zamanda yapıldığı) malzemeyi, Amerikan standardındaki sınıfı ile işaret eder. Şekil 2 de penetremetre bu çentiklerle çizilmiştir.

Amerikan A.S.M.E. penetrometresi






3/10




BWRA
ingiliz




1/2''



Basamak
kalınlıkları




Sekil - 28 Basamaklı penetremetreler




Tanıtma İşareti

Sekil-23.2 Delikli düz serit şeklindeki ASTM Penetremetresi

GRUP 1 Malzeme için




GRUP 2 Malzeme için



GRUP 3 Malzeme için




GRUP 4 Malzeme için



GRUP 5 Malzeme için



Centigin İletayı




Sekil (20) ASTM penetremetresinin centikleri ve Amerikan malzeme standartına göre taşıdığı anımlar

2. Penetremetrenin Yerlestirilisi

Penetremetre ışınlama esnasında objenin kaynak tarafına ve film'in kenarına yakın bir konuma yerleştirilir. İnce tel veya ince basamak film'in kenarına dönük olmalıdır. Yerleştirmede güdülen amaç penetremetrenin en gayri müsait konumda bulunmasıdır. Objenin kaynak tarafı parçasının filme en uzak yüzeyidir. Bu yüzeye konan penetremetre filme en uzak yüzeyidir. Yüzeye konan penetremetre film parçası içindeki bütün hatalardan daha uzak olacaktır. Dolayısıyla hata algılama duyarlığı I.Q.I. duyarlığından daha iyi olacaktır. Bu kuralın aksine obje ile film arasına konan penetremetrenin verdiği duyarlığın anlamı yoktur. İyi düzenlenmiş bir ışınlama geometrisinde demet ekseni normal olarak film'in merkezinden geçmelidir. Demet ekseninde radyografik duyarlık en büyüktür. Demet (dolayısıyla film) ekseninden kenarlara doğru radyografik duyarlık azalır. Penetremetre yardımıyla kenarlarda duyarlık ölçülürse film ortalarındaki duyarlık haliyle daha iyi olacaktır.

Kısa filmlerde bir penetremetre yeterlidir. Fakat 48 cm lik uzun filmlerde iki başa birer penetremetre koymak gereklidir. Kaynak dikişlerinin radyografisinde telli penetremetreler doğrudan doğruya kaynak üzerine ve teller kaynak dikişi eksenine dik doğrultuda konur. Basaklı veya basımsız şerit şeklindeki diğer penetremetrelere, kaynak dikişinin hemen yakınına ve ona paralel konur. Şerit penetremetrenin altı kaynak kepinin ilave yüksekliğine eşit bir metal levha ile beslenir.



Sekil 21 I.Q.I duyarlığının malzeme kalınlığı ile değişimi A telli penetremetre B basamaklı BS penetremetresi eğrileridir.

Halbuki malzeme hataları çeşitlilidir. Bu nedenle I.Q.I yaklaşımını bellibaşlı malzeme hataları yönünden ele almada yarar vardır.

3. Hataya Göre Panetremetre Tesbiti

3.a. Çatlak

Çatlak ve benzeri lineer hataları algılama duyarlılığına en yakın I.Q.I duyarlığını telli penetremetreler verir.

3.b. Porozite

Küçük porozite ve gaz boşlukları gibi küresel hataları algılama duyarlılığına en yakın I.Q.I duyarlığını dellikli (düz veya basamaklı) penetremetreler verir.

3.c. Kanalcıklar

Küçük çaplı ve silindirik kesitli kanal tipi hataları algılama duyarlılığına en yakın I.Q.I. duyarlığını tel-

li penetremetreler verir.

3.d. Büyük Hacimli Hatalar

Objenin içinde büyük hacimli boşluklar, bulundukları kesitte o nisbettte bir malzeme kaybını temsil ederler. Görüntüde en belirgin işaretleri, verdikleri kontrastır. Görüntünün keskinliği (sharpness) tanım için ikinci derecede önemlidir. Bu tür hataları algılama duyarlığına en yakın I.Q.I. duyarlığını basamaklı penetremetreler verir.

Sonuç şudur: Gerçek hata algılama duyarlığına yaklaşmada her tip penetremetrenin üstün tarafları vardır. Bunaena-leyh radyografik kaliteyi temsil etmek konusunda bir tip penetremetreyi diğerlerine tercih etmek mümkün değildir. Ancak şurasını da unutmamak gereklidir ki mevcutlar arasında telli penetremetreler en tehlikeli malzeme hatalarını (lineer hataları) algılama duyarlığına daha uygun düşen bir yaklaşımındır.

BÖLÜM 15:

1. Özel Okuma Cihazı

Radyograflar bu iş için özel yapılmış cihazlarda okunmalıdır. Radyografi rastgele bir ışığa tutarak okuma-ya çalışmak sakincalı bir davranıştır. Böyle yapılınrsa onun ihtiya ettiği bilgilerin bir kısmını gözden kaçırmak ve dolayısıyle radyografi eksik değerlendirmek olagandır.

Su hususu unutmamak gereklidir: En ciddi sayılan ve hiçbir şekilde tolere edilmeyen lineer malzeme hataları, örneğin çat�ak, kaynakta yan cidara kaynamama hataları ve benzerleri, maalesef radyografide gözden kolay kaçabilen düşük kontraslı, belli belirsiz çizgiler şeklinde görüntü verirler. Radyograf üzerinde hemen göze çarpan hacimsel malzeme hataları, örneğin gözenek (porozite), curuf ve benzerleri, ise daha az tehlikeli addedilen ve bir deceye kadar hoş görülebilen hatalardır.

Radyograf okuma cihazı bir ışıklı kutudur. Radyografin üzerine konduğu ekranından yüksek şiddette ışık verir. Işık şiddeti ekranın her noktasında aynıdır. Böylece fotografik yoğunluk farklarının algılanma olasılığı filmde her yerinde aynıdır.

Film yüzeyinin aydınlığı azaldıkça gözün küçük kontrasları ve detayları algılama yeteneği haliyle azalır. Bu nedenle radyografin aydınlığı 30-100 mum/m mertebesinde olmalı fakat hiçbir zaman 10 mum/m aydınlığın altına inmemelidir.

2. Hata Sınıfları ve Standartları

Görüntü % hassasiyet: $\frac{\text{Görülen en ince telin çapı (mm)}}{\text{Muayene edilen malzeme kalınlığı}} \times 100$

Tel Numarası	Muayene edilen malzemenin kalınlığı Hassasiyet sınıfı: l	Hassasiyet sınıfı: ll
1	0-30	0-25
2	30-60	25-50
3	.60	50-100
4	-	100

Tablo 1 Kaynak dikişlerine ait radyagrafideki hataların değerlendirilmesi sınıflandırılması

Hata Cinslerinin görünüşü Standart Renkleri

1.1.W.V-numaralı kaynağın muayene ve kontrolü tarafından hazırlanan kaynak radyografileri referans koleksiyonunun da çeşitli, çeşitli hataları ehemniyetine göre 5 guruba ayrılmıştır.

1. Siyah (Homojen kaynak dikişi): Homojen kaynak dikişi veya dağınık çok küçük birkaç gaz kabarcığı kapsayan dikişi (Aa, Ab gibi)

2. Mavi (çok hafif süreksizlik hataları bulunan dikişi)
Gaz kabarcığı, curuf kalıntıları ve yanma olukları ve kökteki nufuziyet ve çok hafif süreksizlik hatalarının bulunduğu kaynak dikişleri (Ba'dan Bf kadar ve F gibi)

3. Yeşil (küçük süreksizlik hataları bulunan kaynak dikişi)

Gaz kabarcıkları, curuf kalıntıları, yanma olukları ve kökteki nufuziyet azlığı gibi küçük süreksizlik hatalarının bir veya bir kaçının bir arada olması (D gibi)

4. Kahverengi (Belirli süreksizlik hataları bulunan kaynak dikişi):

Gaz ve curuf kalıntıları, yanma olukları, kökteki nufuzuyet azlığı ve erime noksanlığı gibi belirli süreksizlik hataların kapsayan kaynak dikişleri(C)

5. Kırmızı (Büyük süreksizlik hataları bulunan kaynak dikişi):

Gaz ve curuf kalıntıları, yanma olukları kökte nufuziyet azlığı ve erime noksanlığı ve çatlıklar gibi büyük süreksizlik hatalarının bir veya bir kaçının bir arada olduğu kaynak dikişleri (Ea,Eb gibi)

Boy 19,05 mm uzun olan kalınlıklar kabul edilmez ve 6,3 mm den kısa kalıntılar red sebebi olmaz.

API 650 Göre Radyografin Değerlendirilmesi


1. Hatalar arasındaki kalıntıların, her birinin komşu (yakın) hataların en uzunundan boyundan üç defa fazla olduğu halde müstesna tutulmak şartıyla, saç kalınlığının 6 misli olan bir normal kesite (6S), bu gibi hataların hepsinin en uzun boyullarının toplamı, en ince saçın kalınlığından(S) daha büyük aynı hat üzerindeki herhangi bir kalıntılar gurubu, red için yeter sebeptir. Radyografilerin boyu (6.5)lik normal kesitten kısa ise, hatalı kaynak dikişinin sınırları açık bir şekilde belirtilmek şartıyla, bütün kalıntıların mısadeedilebilen uzunluk toplamı, oran dahilinde (S) den daha az olur.

2. Aşağıdaki hallerden daha fazla miktarlarda (gözenek) bulunması halinde kaynak dikişlerinin sökülmesi gereklidir.

a. (S) Kaynak dikişinin kalınlığı olarak kabul edilirse, herhangi bir 6.25,4 mm boyundaki kesitte, radyografik filmden tespit edilen gözenek alanının toplamı


0,060 S yi geçmemelidir. Maksimum gözenek boyutu herhangisi daha küçükse (S) nin 20% sini veya 3,1 mm boyutunda olabilir. Bu spesifikasyonun uygulanmasında umumiyetle dairesel veya oval şekilde gözenekler değerlendirilmektedir.

b. Şekil 21 ve 22 de gelişî güzel dağılmış çeşitli gözeneklerin değişik tiplerinin göstermektedir. Bu şekiller, aynı zamanda her kalınlık için kabüle şayan maksimum gözenekleri, tem boyuttunda 152,4 mm normal bir kesitteki radyagrafîleri temsil etmektedir. Bunların ne büyütülmesi nede küçütülmesi bahis konusudur. Şekillerde gösterilen gözeneklerin dağıları radyagrafidekilerle aynı olmamayabilir. Fakat müsade edilebilen sayı ve boyut bakımından tipik örneklerdir. Gözenekler gözenek şemalarından belirli şekilde fark gösterdiği zaman, gözeneklerin hakiki sayı ve ebatları ölçülüp gözenek alanın toplamı hesaplanabilir,




Şekil 22. Kaynak dikisi kalınlığı 12,7 mm normal kesit 152,4 mm radyagrafide kabuledilebilir gözenek standartı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ




Sekil 23 Radyografide kabul edilebilir gözenek standartı
Kaynak dikiş kalınlığı 12,7 mm- 16,9 mm normal
kesit 152,4 mm toplam gözenek alanı 1,14 mm



Sekil 24 Kaynak dikiş kalınlığı 25,4-50,8 mm normal kesit
152,4 mm radyografide kabul edilebilir gözenek standartı

B - API - 1104

Rantgen filmlerinin API-1104'de göre değerlendirilmesinde,
ösgüdük hallerin göz önünde tutulması



API-1104'e göre, göznelklerin dağılımı
s borunun içidar kalınlığı (mm)

Sekil 25. API-1104'e göre göznelklerin dağılımı

1. Bir gözeneğin çapı 1,5 mm'yi geçmemelidir.
2. Lanetayın olarak dağılmış bulunan bir curuf kalıntısının genişliği en fazla 3 mm olabilir. 300 mm'lik bir normal kesitte, dağılan curuf kalıntılarının toplam uzunluğu 12 mm'yi geçmemelidir. Komşu kalıntılarında en az 50 mm uzaklıkta olması gereklidir. Bir hat üzerinde bulunan ve çizgisel olarak dizilen curuf kalıntılarının, komşu kalıntıdan en az 150 mm uzaklıkta olması icap eder. Birbirinin büyütüğü 0,8 mm'den küçük olmalıdır.
3. Kök pasosu taskinlığının 2 mm'ye kadar olanı kabul edilebilir. Eğer daha fazla olursa her 300 mm'lik çevre uzunluğu için bunun boyu 25 mm olabilir.

BÖLÜM 16H

Kaynak hataları radyograflerde siyah renkli olarak görünür. Bu siyahlıkların şekli ve kaynak dikişinin içersindeki durumu bize hatanın cinsi hakkında bir fikir verir.

<u>İsareti</u>	<u>Hata Cinsi</u>
A	Gaz kalıntıları
A _a	Yuvarlak gözenekler
A _b	Gözenek kanalları
A _c	Gözenek zinciri
B	Curuf kalıntıları ve metalik kalıntılar
B _a	Çeşitli şekil ve istikametlerdeki curuf kalıntıları
B _c	Oval curuf kalıntıları
B _d	Metalik kalıntılar
C	Birleşme hataları
D	Kök hataları
D _a	Çentiksiz konkav kök hataları
D _b	Tek taraflı çentikli kök hataları
D _c	Cift taraflı kaynak çentikli kök hataları
E	Çatlaklar
E _a	Boylamasına çatlaklar
E _b	Enlemesine çatlaklar

11- Hatanın Büyüklüğü

11-1- Esas tutulan (x) hata büyüğü

Esas tutulan hata büyüğünü tesbit etmek için hata büyüğünü kademelerini grüplamak gereklidir. Bundan esas tutulan hata büyüğünü ancak hata büyüğü kademeleri içerisinde gerekli olduğu neticesi ortaya çıkar.

Burada aşağıdaki bağıntılar bahis konusudur.

- a. En büyük hata boyu
- b. En büyük hata genişliği
- c. Hatalar arası mesafe
- d. Hata derinliği
- e. Kaynak dikişi istikametindeki hata boyu
- f. Parça kalınlığı


Esas tutulan (x) hata büyüğünü için kaide olarak (b) hata genişliği esas alınır.

Hata boyu radyografi üzerinde ölçülebilir.


Kök hatalarında (x) hata büyüğünü için (h) hata derinliği nizari itibara alınmalıdır.

1-2- Hata Büyüklüğü Kademeleri

Esas tutulan (x) hata büyüğünün (s) parça kalınlığına yüzde olarak nispetinden 1 den 4'e kadar sınıflandırılan hata büyüğünü kademeleri ortaya çıkar. Bunlar şekil 1 ve 2 de verilmiştir.



Sekil 26- Hata büyüğü



Sekil 27 Hata büyüğü (mm)

Farklı kalınlıkta kaynak bağlantılarında ince parça kalınlığı nizari itibare alınmalıdır.

1.3. Önemli Hususlar

1.3.1. Gözenekler

Tarif: Kaynak yaparken dikişin içerisinde çıkışma-
yıp sıkışan gazların husule getirdiği boşluklardır.

Çeşitli büyüklükteki gaz kabarcıkları (gözenekler)
için, (x) hata büyüğü olarak, ortalama gaz kabarcığı
büyüğü esas alınır. Eğer $0,3_s$ den büyük bir gaz kabar-
cığı mevcut olursa bu taktirde 4 numaralı hata büyüğü
kademesi bahis konusudur.

Radyografik görünüşü: İyice belirli yuvarlak kenar-
lı koyu lekeler halinde bulunur.

1.3.11. Gaz Kanalları

Tarif: Erimiş metal banyosunun soğuması ile içine-
de kalıp çıkamayan gazların meydana getirdiği uzunlaması-
na (kanallar halindeki) boşluklardır.

Gaz kabarcığının boyu $a = 3 b$ olduğu takdirde, gaz
kanalı bahis konusudur.

Radyografik görünüşü: Hatanın yönüne göre uzun

veya yuvarlak kenarlı ve iyice belirtilmiş lekeler dizi halinde bulunur.

1.3.1.II. Gözenek Zinciri

Tarif: Gazların sıkışmasından meydana gelen (dizi halinde) boşluklardır.

Aynı doğru üzerinde birbiri yanında $\leq 2x$ mesafesi en az dört gaz kabarcığının mevcut olması halinde gaz kabarcığı zinciri hatırla gelmelidir.

Radyografik görünüşü: yuvarlak kenarlı koyu lekeler dizi halinde bulunur.

1.3.1.V. Cüruf Kalıntıları

Tarif: Kaynak esnasında dikişin içinde kalan herhangi metalik olmayan maddelerdir.

Cürufların çeşitli forum ve istikametlerde $a \geq 3b$ olması halinde de sıralı cüruf kalıntısı ve $a \geq 3b$ olması halinde de sıralı cüruf bahis konusu sayılır.

Radyografik görünüşü: Düzensiz kenarlı koyu lekeler halinde bulunur.

1.3.V. Sıralı Cüruf Kalıntılar

Tarif: İçerisinde cüruf veya başka yabancı maddeler bulunan uzun boşluklardır.

Bir çok veya paralel sıralı cürufların mevcut olması halinde (x) hata büyülüğu olarak en büyük cüruf genişliği nazarı itibare alınır.

Radyografinin görünüşü: Kaynak dikişine paralel az çok keskin kenarlı koyu lekeler halinde bulunur.

1.3.VI. Birleşme (Nüfuziyet azlığı) Hataları

Tarif: Birleştirilecek kesitin kaynak esnasında tam olarak erimesi neticesinde meydana gelir ve kaynak metalinde çatlamalara sebebiyet verir.

Birleşme (nüfuziyet azlığı) hatalarında (x) hata büyüklüğü olarak radyografideki hata genişliği esas alınır. (x:b)

Radyografik görünüşü: Dikişin ortasından geçen devamlı veya kesikli koyu çizgiler halinde bulunur.

1.3.VII. Kök Hataları

Tarif: Kaynağın dip (kök kısmı) erimeye iştirak etmediğinden kaynak nüfuz etmemiştir.

Bütün kök hatalarında (Da, Db, Dc,) hata büyüklüğü için hata derinliği bahis konusu olur, x:h hata derinliğinde filimlerdeki siyahlıklara bakılarak tahmin edilir.

1.3.VIII. Çatlaklar

Tarif: Dikişle kırılmasonunda meydana gelen sürekli çatlaklıklar. Bu hata diğerlerine nazaran en tehlikeli olmalıdır.

Kaynak dikişlerindeki çatlaklar (Ea, Eb, Ec) her ne şekilde olursa olsun, bağlantıya tatbik edilen zorlamanın şekil ve cinsine bakılmadan daima tashihi cihetine gidilmelidir. Buradahıç bir hata büyüklüğü kademesi bahis konusu değildir.

Radyografik görünüşü: Doğru veya gelişî güzel istikametlerde ince koyu çizgiler halinde bulunur.

1.3.IX. Radyografideki Birhatanın siyahlığından, tahmin edilen hata derinliğinin hata boyu ve hata genişliğine hispeti çok az ise, (x) hata büyüklüğü kademesi seçilir.

1.3.X. Yüzey (diş) hatalarını (F) gözle tespit etmek mümkün olduğundan bunların değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi için gerekli işlemler kaynak standartlarında veya nizamnamelerinde verilmiştir. Bunun için muayene protokollarında yalnız hatanın cinsi belirtilir.

a. Kök pasosu taşkin (fıskırmış) kaynak dikişleri

(Fa) tek taraftan kaynak yapılan birleştirmelerde kendini gösterir. Bu bir hata sayılmazsa da belirlibazi birleştirmelerde istenmiyen bir haldir.

Örneğin: boru kaynakları gibi

b. Gayrimuntazam dikiş yüzeylerini söyle sıralı-
yabiliriz.(b):

- Kaba tırtıl teşekkürküllü
- Tamamen doldurulmamış kaynak ağızları
- Fazla doldurulmuş (yüksek) kaynak dikişleri
- Keskin dikiş geçişleri
- Mahalli aşırı dikiş yükseklikleri, örneğin elek-
trod değiştirilen kısımlar gibi

c. Yanmadan mütevellit oluklar ya (Fc) dikişinin
yüzünde yada kök tarafında olabilir. Kökteki yanma oluk-
larını değerlendirirken radyografilerdeki kök nüfuziyet
azlığı ile karıştırmamak gereklidir.

2. Hataların dağılışı(tekerrürü) radyografilerdeki hata
dağılışını tesbit ederken bir normal kesit kabul etmek
lazımdır.

2.1. Normal Kesit

Normal kesitin boyu, parça kalınlığına bağlı ola-
rak tesbit edilmekte olup, aşağıdaki gibidir. S 10 mm
kalınlığındaki parçalardan normal kesitin boyu:10 S dir.
(Max 300 mm) 10 mm kalınlığındaki parçalarda normal ke-
sitin boyu: 100 mm'dir.

100 mm çapa kadar olan dairesel (dikişler de bir-
birine dik iki radyografinin alınması gereklidir ve uygun
malzeme kalınlığına göre de her iki radyografiden normal
kesit teşkil edilir.


Genel olarak radyografilerin normal kesitten daha
kısa olması icabeder.

Teknik veya ekonomik noktayı nazardan mevcut rad-
yografi boyunu normal kesit olarak alıp değerlendirmek

doğru değildir. Kaide olarak, radyografinin boyu normal kesitten daha büyük olmalıdır. Radyografinin değerlendirmesinde hataların en fazla bulunduğu veya büyük hataların mevcut olduğu kısımların, normal kesitin içerişine alınması gereklidir.

En büyük hatanın bir radyografinin sonuna işaret etmesi halinde, normal kesitin tesbiti için, bu kısmın devamı olarak yeni bir radyografi yapılır ve ondan sonra normal kesit tayin edilir.


2.2. Hata tekerrür (dağılım) kademeleri münferit hataların toplam boyunun, normal kesit boyuna yüzde olarak nisbet edilip sıralanması 1'den 4'e kadar hata dağılım kademelerini verir. Şekil 3'e bakınız.




Sekil 28 Hata Boyu (mm)

2.3. Esas Alınan Hata Boyu

2.1. Aa, Ba ve Bd tipi hatalarda, kaynak dikişine paralel 5 mm lik bir şerit içerisinde kalan hataların toplamı olarak alınır. Şekil 4 kesilen hatalar tam olarak nazarı itibarı alınımalıdır.



Sekil 29



Sekil 30

2.3.2. Boylamasına hatalarda, her tip münferit hataların bütün boyları toplanır. Sekil 30

3. Kaynak dikisikkesitinin değerlendirilmesi.

3.1. Hataların Sınıflandırılması.

Bütün tesbit edilen kaynak hataları, müayene protokolunda özel yerine 1 ile 4 arasındaki iki rakamla sınıflandırılır.

Bunlardan birincisi hatanın büyüklüğünü, ikincisi de hatanın dağılışını karakterize eder.

3.2. Radyografi Notunun Tesbiti

Kaynak radyografilerinin kalitesini tesbit ederken 1 ile 5 arasındaki radyografi notlarının biri takdir

Söyle ki :

Notlar

Radyografinin görünüsü

1. Homogen bir kaynak dikisi veya dağınık çok küçük bir kaç gaz kabarcığı.

2. Gaz kabarcıkları (gözenekler) cüruf kalıntıları ve yanmadan mütevellit çentikler gibi bunların bir veya bir kaçını ihtiva eden çok hafif hatalar (çok hafif süreklişılık hataları)

3. Gaz kabarcıkları (gözenekler) cüruf kalıntıları yanmadan mütevellit çentikler ve nüfuziliyet azlığı gibi, bunların bir veya birkaçını ihtiva eden küçük hatalar (küçük süreklişılık hataları)

4. Gaz kabarcıkları (gözenekler) cüruf kalıntıları, yanmadan mütevellit çentikler, nüfuziyet azlığı ve erime kifayetsizliği (birleşme noksantılığı) gibi, bunların bir veya bir kaçını göze çarpacak şekilde ihtiva eden hatalar (belirli süreklişılık hataları)

5. Gaz kabarcıkları (gözenekler) cüruf kalıntıları, yanmadan mütevellit çentikler, nüfuziyet azlığı, erime kifayetsizliği (birleşme noksantılığı) ve çatlaklar gibi bunlardan bir veya birkaçının büyük çapta ihtiva eden büyük hatalar (büyük süreklişılık hataları)

Bu 5 not içerisinde müsaade edilebilen çeşitli hata büyüklüğü ile hata dağılımı kombinasyonları vardır. (tablo 1'e bakınız)

3.2.1. Çeşitli hataların aynı anda bulunması halinde, radyografi notlarını taktır ederken yalnız en ağır hatanın durumu esas alınır.

3.2.2. İki kayak hatasının aynı notu olması halinde, dikis kesitinin toplam notu olarak bir sonraki fena nok takdir

edilir.


3.2.3. Aynı veya farklı notları olan çeşitli bir çok hataların mevcudiyetinde 4,6 numaralı Örneklerdeki gibi hareket edilmelidir.

3.2.4. Tablo 1'de dış (yüzey) hataları nazarı itibare alınmıştır.

Esasında bu gibi hatalar evvela tesbit edilip sonra radyografi alındığından kaynak dikişinin yüzeyindeki hataların o konstrüksiyon için gereken şartları yerine getirip getirmediği hususu nazarı itibare alınır. Umumeyetle kaynak dikişine gelen zorlamaların cinsine ve büyüklüğine bağlı olarak, röntgen notu dış hatanın durumuna göre düşürülür.

3.2.5. Gaz (gözenek) kanalları genel olarak hata kademeleri esasına göre değerlendirilir. Boru tesislerinde, kazanlada, kazan borularında, basınçlı kaplarda ve yanıcı zehirli ve kimyevi maddelerde temas halinde bulunan konstrüksiyonlarda gaz kanallarına müsaade edilmez, bu hataların tamir edilmesi şarttır.

3.2.6. Kullanma (kabul edilebilme) bir kaynak bağlantısının kabul edilebilmesi için gerekli asgari notu olması gereklidir. Bu notta konstriksyonun cinsine göre ilgili standart veya spesikasyonda tesbit edilmiştir.



Sekil 34

Notlar

Hatalar cinsi	1	2	3	4	5
Tablo 2 ve 3'e göre misaade edilen hata kademe					
A _a , B _a , B _c , B _d	11 21 31	12 22	13 32	23	
A _b , A _c	-	11 12 31	21 22	13 31	
B _d	-	11	12 21	13 22	
C	-	-	-	11	
D _a	-	14 21	22	23	
D _b	-	-	11 21	12 21	
D _c	-	11	21	13 22	
E _a , E _b , E _c (1)	-	-	-	-	

Bütün
geri
kalanlar

1. Dikiş kesitinin bir çatlak ihtiva etmesi halinde daima
5. not'u verilir.

Tablo 1) Kaynak dikişlerinin sınıflandırılması için hata kombi-
nezonlara
Not. Hataların sınıflandırılmasında 1-2-3-4-5. hataşa verilen
Notlar
2) Hata Sınıfı tablolarında geçer 1-2-3 rakamları
vardır. Birinci Rakam hatanın büyüklük derecesini Tablo 1
ikinci " yüzde olurken Tablo 2
Üçüncü " Notu (Hatanın) ifade eder.

4. Örnekler

Örnek 1: Gaz gözenekleri (Aa)

Not: Hatalarının ifandirilmasında 1-2-3 rakamları vardır.

Birinci rakam hatanın büyüklük derecesini tablo 1.

İkinci rakam hatanın yüzde nisbetini tablo 2.

Üçüncü rakam hatanın notunu ifade eder.

Malzeme kalınlığı: S:10 mm

Normal kesit: 10.S:10.10:100 mm

Hata büyüklüğü:


X: Ortalama gözenek büyüklüğü

1,5 1,0 : 1,25 mm

2

Hata büyüklüğü kademesi: 2 (S:10 mm'nin)

1,25 . 100: 12,5 %
10



Sekil 32


Normal kesit: 10.S:10.12:120 mm

Hata büyüklüğü: X:b:1,5 mm

Hata büyüklüğü kademesi: 2

1,5 . 100: 12,5 % (S:12 mm'nin)
12

Hata dağılımı: 1 : 16 mm



Sekil 33

Malzeme kalınlığı: 12 mm

Normal kesit: 10.S:10.12:120 mm

Ac: 1 mm için

Hata büyüklüğü: X:b

Hata büyüğü kademesi: 1

$\frac{1.0}{12} \cdot 100: 8,3\%$ (S: 12 mm'nin)

Hata dağılımı:

1: 6.1; 0 2,0:8.0 mm

Hata dağılımı kademesi: 2

$\frac{8}{100} \cdot 100: 8\%$ (100 mm normal kesitin)

Aa hatası için not 22:3 (tablo 1'e göre)

Malzeme kalınlığı : 12 mm

Hata dağılım kademesi: 3

$\frac{16}{120} \cdot 100: 13,3\%$ (120 mm normal kesitin)

Ab hatası için not 23:4 (tablo 1'e göre)

Örnek 3: Gözenek zinciri (Ac)

Hata dağılımı:

1: 5 gözenek 1,0:5.0 mm için

Hata dağılım kademesi: 1

5.0 . 100: 4,2 % (120 mm normal kesitin)
120

Aa: 1,2 mm için

Hata büyüklüğü :x:b

Hata büyüklüğü kademesi:1


1.2 · 100: 10 % (S:12 mm'nin)
12

Hata dağılımı:

Aa: I:6 gözenek 1,2:7,2 için

Hata dağılım kademesi:2

7.2 . 100: 6,0 % (120 mm normal kesitin)
120



Şekil 34

Malzeme kalınlığı:20 mm

Normal kesit: 10.S:10.20: 200 mm

Bb hatası için:

Hata büyüklüğü: X:b, Bb:1,5 mm için

Hata büyüklüğü kademesi :1

1.5 . 100: 7,5 % (S 20 mm'nin)
20

Hata dağılımı: 1: 7mm için

Hata dağılımı kademesi: 1

7 . 100: 3,5 % (200 mm normal kesitin)
200

Ba hatası için

Hata büyüklüğü: X:b Ba:1,2 mm için

Hata büyülüklüğü: 1


1,2. 100 6 % ($S: 20 \text{ mm}'\text{nin}$)
20

Hata dağılımı: I: 2,8 2,5 2,0:7,3 mm
için

A_c hatası için not 11:2 (tablo 1'e göre)

A_a hatası için not 12:2 (tablo 1'e göre)

Toplam not: 3 (3.2.2 deki nota göre)



Sekil 40.

Örnek. 4: Sıralı cıruf (Bb) cıruf kalıntısı (Ba) ve gazz
gözenekleri (Aa)

Hata dağılımı kademesi : 1

2,3. 100:3,7 % (200 mm normal kesitin)
200

Aa hatası için

Hata büyülüklüğü X:b, Aa:1,0 mm için

Hata büyülüklüğü kademesi: 1

1,0. 100:5 % ($S: 20 \text{ mm}'\text{nin}$)
20

Hata dağılımı: I:4.1,0: 4 mm için

Hata dağılımı kademesi: 1

4. $100:2\% \text{ (} 200 \text{ mm normal kesitin)}$
 $100:$

Bb hatası için not 11:2 (tablo 1'e göre)

Ba hatası için not 11:1 " " "


Aa hatası için not 11:1 " " "

Toplam not: 3 (3.2.3 deki nota göre)

Örnek 5: Birleşme hatası (C) ve gaz gözenekleri (Aa)

V. Hata Kademelerinde Mühim Notlar

1. Çeşitli büyüklüklerde gözenekler için (X) hata büyüğü olarak ortalama gaz kabarcığının büyüğünü alınır.



Sekil 4.

Hata büyülüklük % kademesi

X hata boyunu bulmak için

Filim üzerinde a,b,c mesafeleri ölçülür. Örneğin gaz boşlığında X:b ve kök hata sında X:h alınır.

Y: hata büyüğü % kademisi: $\frac{X}{S} \cdot 100$
Hata büyüğü (mm)
S - Parça kalınlığı mm

$$Y := \frac{X}{S} \cdot 100$$

Eğer (S) den 0,3 defa büyük gaz kabarcığı olursa bu takdirde 4 nolu hata büyüğü sınırınagirer.

2. Gaz kabarcığının boyu a:3b den büyük olursa bu

takdirde gaz kanalı söz konusudur.

3. Aynı doğru üzerinde bir biri yanında $2X:C$ kadar mesafede 4 gaz kabarcığın olması halinde gözenek zinciri yorumu yapılır.

4. Cürufların çeşitli şekil ve istikametlerde $a:3b$ veya $a:3b$ ise sıralı cüruf kalıtışı söz konusudur.

5. Bir çok veya pareləl sıralı cürufların mevcut olması halinde (X) hata büyüklüğü olarak en büyük cüruf genişliği göz önüne alınır.

6. Birlisme hatalarında hata büyüklüğü filimdeki hata genişliği $X:b$ esas alınır.

Hata büyülüklük kademesi	X hata büyülüklüğü
1	Parça kalınlığının %10'una kadar olanarda $X: 3 \text{ mm}$
2	Parça kalınlığının % 10-20 arasında $X:5 \text{ mm}$
3	Parça kalınlığının %20-30 arasında $X:7 \text{ mm}$
4	Parça kalınlığının %30 büyük olanlar

Tablo 11

7. Bütün kök hatalarında hata büyülüklüğü için hata derinliği bahis konusudur. $X:Y$ tahminen alınır.

8. Kaynak dikişindeki çatlağın her ne şikelde olursa olsun bağlantıya bağlantının zorlamasına ve şecline cin sine bakılmaksızın daima tedavisi gereklidir. Bu hatanın toleransı yoktur.

9. Radyografide bir hatanın siyahlığından tahmin edilen hata derinliği, hata boyu, hata genişliğine oranı çok az ise X hata büyülüklüğü için tabloda bir üst kademe, bu oran büyükse bir alt kademe alınır.

10. Yüzey ve dış hataları gözle görmek mümkün olduğu

için bunların değerlendirilmesi için gerekli işlemler bu-
na özgü kaynak standardına göre değerlendirilir.

Hata Dağılısı ve Tesbiti

1. Önce normal bir kesit alınır. (normal kesit parçasının kalınlığına bağlı olarak tesbit edilir ve film boyun-
dan küçüktür.) Normal kesit S(malzeme kalınlığına bağlıdır)
S:20 mm ise Normal Kesit:10xS:10x20:200 mm dir.


2. Hatanın tesbiti, dağılım kademesini bulurken mev-
cut hatalar tek bir toplamın.

Mesala: Filmin boyu 300 mm ise

$L_1:2$ mm $L_2:3$ mm $L_3:3$ mm $L_4:3$ mm $L_5:4$ mm

Toplam hata: 2 3 3 3 4 = 15 mm

Hata yüzdesi: 15/300 = %5



Sekil 42.

Tablo: 12

Hata Dağılımı	Hata yüzde nisbeti
1	Normal kesit boyunun %5'ine kadar olanlar
2	Normal kesit boyunun %5-10 kadar olanlar
3	Normal kesit boyunun %10-25 kadar olanlar
4	Normal kesit boyunun %25 büyük olanlar

Sanayide Bir Radyograf Filmi Çekiminde Teknolojik
Olarak Su Kurallara Uyulmaktadır.

1. Evvela üretimein (konstriksyonun) neresinden film çekilecek ve bu film uzunluğu esas kaynak uzunluğunun % kaçır olması gerekir: Bu durum imalat sorumlusu kişittarafından tesbit edilerek röntgen amirine rapor halinde bildirilir.

Örneğin bazı imalatlarda kaynağın % 100 filmi alınırken bazı imalatlarda en az % 50'si uzunluğunun filmi alınır. İmalat sorumlusu kaynağın hangi şartlarda ve hangi uzunluk yüzdesi ile hangi bölgelerin filminin çekimi gerektiğini firmanın uyguladığı standartlara veya Loydların tavsiyeleri ışığı altında karar verir.

2. Röntgen amiri kendisine verilen rapor gereği film çekim teknolojisini ve sonucu bildirmekle yükümlüdür.

a. Malzemenin kalınlığına göre kurşun veya tuz ekranı seçer. Örneğin 400 mm'nin altındakiler için kurşun ekranı 40 mm üstündeki kalınlık için tuz ekranı seçer. Eğer kullandığı ekranın kalınlığı film şartlarına göre 0,4 mm kalın olması şartı varsa o zaman tuz ekranı tercih kurşun ekranları 0,4 mm kalınlığının altında ve 40 mm ince malzemelerde kullanılır. İşin kaybını azaltmak için film iki ekran arasına alınarakta ıslınana bilir.

Ekrان seçimi radyograf standartlarına ve yaröntgen operatörünün tecrübeine göre yapılır. Ekrانın hatalı seçimi film görüntüsüne negatif yönde tesir eder.

Ekrانın görevi filme etki eden ıslınaların film dışına kaçarak yoğunluklarından (enerjilerinde) kayba ugramamalarını temindir. Yeri ise film arkasındadır. Kurşun kaplı ince kağıt (özel) banddan ibarettir. Normlara göre özellikleri sınıflandırılmıştır. Zaten sanayide en fazla tuz veya kurşun ekran kullanılır.


b. Filmin seçimi yapılır. Bir radyograf filmi seçilirken uluslar arası standartlar ile malzemenin kalınlığı göz önüne alınır. Genellikle firmanın kullandığı malzeme cinsi, konstriksiyon özellikleri, malzeme kalınlıkları bel- li sınırlarda kalıyorsa kullanılan filmde bu sınırlara, hitabeden çeşitedir.

Operatör bu sınırlar içerisinde hızlı ve yavaş filmden ışın özelliğine, hassaseyit derecesine (hata hassasiyeti) banyo imkanlarına (her filmin banyo hassasiyeti) elemanları kimyasal katkıları farklı çeşitli ve farklı oranlardadır göre filmini seçer. Film çeşitleri ile ekran çeşitleri aynı parelindedir.

c. ışın marka edilmesi operatör film çekeceği yerleri kendi planına göre marka eder ve işaretler. Bu markalaşmayı ışın üzerine tebesirle yaptığı gibi ayrıca rapora ekliyeceği belgede aynı markayı yapar. Markalamada film çerçevesindeki merkez kurşunun istekti markaçızgisine geleceği göz önüne alınarak eksen markası işe çizilir.

d. Film işe yerleştirilmesi

Sekil: 43:



Seçil: 43: *X*-ışını film Getirme elementleri (Cihazları)

yüksek Gerilim "X" ışını
Transformator

Çerçevedeki parçaların anlamı. Çerçevenin maksadı üzerindeki kurşun harf ve işaretler ile bazı bilgilerin filmde kalıcılığını tesbit etmektir.

Örneğin: S.I:firma adı: Bu firmanın kısaltılmış ismidir. Film hangi firmanın ise ona hitabeder örneğimizde S.I:Sungurlar İşi Sanayii gibi

100 rakamı ise 100 m ısı alanı olan bir kazanın kaynak eki filmidir.

114: ilk bir rakamı 1. kazana ait olduğunun 1 4 numara ise film nosunu gösterir.

▲ işaret ise filmin merkezini tayin eder. Hata bu işaretin sağında x cm veya \uparrow ^{solunda} y cm solunda diye ölçü filmden alınıp istekli marka ekseninden o kadar uzaklıkta olduğu tesbit edilir.

Film işe markasına ve çerçeve durumuna göre (cerçevedeki merkez işaretini ile istekli marka ekseni birbiri ile çakışmalıdır) iş parçasına miknatısla tutturulur. Çevrede miknatısla parçanın ön yüzüne tutturulur.

e. Işın kaynağı (x ışını üretencesi) ile iş parçası uzaklık ayar edilir. Bu ayarlama malzeme kalınlığına ışın üreticeci gücü ve özelliğine göre, film ve ekran cinsine göre tecrübelerle tesbit edilir. Genelde 75 cm uzaklık normal uzaklıktır. Aşırı yaklaşma filmi yakar hata saçılmez aşırı uzaklaşma ışın zayıf olduğu için hatalar, kendi özelliğine göre kararlı gerçek olarak belli olmazlar. Bu husus tecrübe isteyen bir özelliklektir.

f. Kontrol kutusunda değerlerin ayarı ışın üretisine (X ışınına) uzaktan kumada eden bir kontrol kutusu vardır. Işınlanmanın başlaması bir kontrol kutusundan verilen emirlerle ve değerler ile olur.

1. Örneğin: Işın üretencesi KV (kilo elektron volt) ayarı lkv:1000 volt. Bu kilovolt değeri üreticinin etiket gücünde, parça ile ışın üretici ara uzaklığında, parça kalı-

lığına, film çekim zamanına, film ve ekran cinsine bağlıdır.

Parça ile ışın üretici uzak ise, parça kalın ise malzeme ışına fazla direnç gösteriyorsa ışın gücü KV artırılır. Aynı zamanda film cinsi ekran cinside KV değerinin artmasına sebep olur.

KV değeri genelde bu hususta hazırlanmış tablo, grafiklerden alındığı gibi bazı pratik değerlerde göz önüne alınarak görüntünün en uygun olmasını sağlayan değerde ayar edilir. ışın gücü düşük olursa film de kaynak eki ile ana malzeme görüntüsü ayırt edilmediği gibi hatalar okunamaz film net olmaz.

2. Mili amper ayarı bu ayar genelde film çekim zamanına etkiyen bir değerdir. Bu değer artarsa film çekim zamanı ve volajda (KV) artmış olur. Örneğin: 25 mm kalınlığında bir parçanın 180 KV ışınla ve 20 mili amper enerji verirsek:

İşinlama zamanı 25/20 :1,25 Dak. olur.

Aynı malzemeyi 25 KV ve 50 mili amper güçle ışınlarak işinlama zamanı 50/25: 2,5 Dak; 50/20:2 dak olur.

İşinlama zamanı: Mili amper/Malzeme kalınlığı


3. Soğutma donanımı çalıştırılır. Bu donanım yağ ve gaz kullanarak ışın tübü içerisinde soğutur. Yüksek güçlü cihazla yağ ile soğutulur. Bir tulumba ile yağ devamlı sirküle edilerek ışın tübü soğutulur. Bu soğutma işe başlamadan önce başlar ve ışın bitiminden 3-4 dak sonra kapatılır.

Bu ayarlamalardan sonra film çevresine başka şahısların yaklaşmaması için ikaz levhaları ve lambaları kullanarak emniyete alınır. Bundan sonra esas çalışma düzmesine basılarak film çekim işi tamamlanır.

g. Film banyo işleri, bu işlemin yapılması için bazı işlem kademelerini takip etmek gereklidir. Bunları söyle

sıralarız ve inceleriz.

1. Filmin karanlık odada açılması ışınlanmış filmi karanlık odada ekranından çıkarmak gereklidir aksi halde filmin normal ışıkta görüntü fotoğrafı kaybolur. Başka bir deyimle filmi yakarız.
2. Filmi özel kasetine kor askıyla bağlamak gereklidir.
3. Banyo işlemi için özel zaman saatleri ayarlanır.
4. Banyo sıcaklığı ayarlanır.(daha önceden). Bu da 18 ile 20 °C olması gereklidir. Zaman saatinin ayarlanması dışında filmin banyo zamanını tesbit etmek. Bu tüm banyo işlemleri dahil genelde 20 dakika zamanda sona eren zamandır. Zamanın uzaması filmin görüntü kalitesini bozur. Çünkü filmdeki gümüş bromur fazla təhribata uğrar. Hemde böyle filmler uzun zaman saklanamaz. Banyo işlemi kısa tutulursa görüntü netliği elde edilemez.
5. Banyo işlemi geçerlir. Bu işleme geçerken filmin banyoya daldırılmadan çalkalanması gereklidir böylece dibe çöken tortular homejen yayılır.



Banyo Sırası İşlemleri

Filmi semada da görüldüğü gibi evvela 1. banyo ya sonra III. banyoya buradan II. banyoya ve oradanda V. banyoya buradan IV. banyoya alınır. Her banyoya girişte filmi uzunlamasına banyoya daldırıp kılıcına hareket ettirmek gerekir. Banyolarda bekleme 3-5 dak arasıdır. Yalnız suda 15 dak kalması gereklidir. Islatma banyosunda birkaç defa çalkalanacak.

h. Banyo işleminden sonra DOLAPTA KURUTMA kurutma işi için özel askılı dolaplara alınmadan önce filmi siyirici masa ile siyirmak gereklidir. Sonra filmi dolaba alarak 30c-40c 5-10 dak bekletilir. Kuruma işlemi bittikten sonra filmi okuma değerlendirme aletine özel ışıklı (fleresans lambalı beyaz ışıklı) cihaza yerleştirilir. Bu yerleştirme anında filmin kurşun gölgesi ile cihazın orta çizgisi karşılayıp eksenel konmalıdır.

i. Filmin Okunması

Okumada hata bulma ve değerlendirme tamamen tecrübeye dayanır. Hatayı sınıflandıran okuyucu operatör bu hataları ölçerek o firmada işin hassasiyet derecesine göre firmamız kullandığı ve bağlı loyd standartlarından faydalanaarak kabul ve red yetkisini kullanır.

Filmin okunmasında bazı tecrübeler,

1. Çatlaklar ince keskin bir hat şeklinde ve kenarları tıylı gibi bir görüntü verir. Şekildeki gibi.

2. Birleşme azlığı kaynakla malzeme geçiş bölgesinde ve yaka kaynak başlangıcında görülür. Bunlar koyu kalın devamlı hatlardır.

3. Cüruf boşlukları uzun ve hacimsel hata olup koyu lekelerdir. Sürekli değildir.

4. Kök hataları bunlar koyu kalın


sürekli

hatalarıdır. Koyuluk ölçüleri farklı olabilir.

5. Gaz boşlukları genelde yuvarlak ve küçük silindircikli serpintili ve toplu boşluklardır. gibi.
Malzeme filminde yağmur daması gibi gözükür.

6. Dış hatalar, bu hatalar diğer hatalardan daha açık renkte gözükür. Kenar yanmaları üst tırtıl bozukluğu gibi.

7. Delinmeler malzemenin yüksek ısuya dayanmadığı ortamda göçmelerdir. Bunlarda geniş çaplı siyah leke olarak gözükür. Geometrik şekli oval veya capsal yuvarlığı yakındır.



Sekil: 45

Kaynak filmlerinde hata y ekseniinin altında bulunduğu surece gittikçe koyulaşır. Yani hata parça üstünden aşağılara inildikçe görüntüsü koyudur. Parça yüzüne yaklaşıkça görüntü açık renk alır hatanın Radyograf Amiri operatörden aldığı bu sonuçlar ışığında son değerlendirmesini yaparak imalat müdürlüğe ve kalite kontrol amirine raporları tanzim ederek bildirir.

BÖLÜM 17

Röntgen ve Gamma Işinlerinin Kullanılmasında Yasal Yönetmelikler

Çekirdek enerjisinin iyiye kullanımı ve tehlikelerine karşı korunma üzerine, 1959'da yeniden düzenlenen Atom Kanunudur. Bu yeni düzenleme 1.11.1976'dan beri geçerlidir. Atom kanunundan maksat ionize işinlerin zararlı etkilerine karşı hayat, sihhat ve eşyaların korunmasıdır. Bu kanuna dayanarak ve atom kanunudaki verilen işinlara karşı korunma konusunda daha detaylı kararnameler yayınlanabilir. Bu da iki kararname ile ayarlanmıştır.

Gamma işini yayıcıları için ortam (kullanma, fabrika için nakliye ve depolama) arz, talep ve sevk ionize işinlerin sebep olduğu zararlardan korunma konusunda 1.4.1977'den beri geçerli olan kararname ile ayarlanır, ki buna kısaca işinlardan korunma kararnamesi

Röntgen işini yayıcıları için röntgen işinlerinin sebep olduğu zararlardan korunma konusunda 1.9.1973'den beri geçerli olan röntgen kararnamesi geçerlidir ve kısaca RÖV olarak geçecektir.

Eski SSV ana noktalarda RÖV'e o kadar benzemekteydi ki, Gamma ve röntgen işinlerini bir arada kullanılan fabrikalarda tek bir işinlarda korunma kararnamesi kullanılıyordu. Şimdi artık bu tam olarak mümkün değil yanı SSV'de RÖV'le uymayan yenilikler getirmiştir. Öyle ki karışık fabrikalarda farklı korunma tedbirleri gerekmektedir.

1. Müsaadeler

X-gamma işinleri ile uğraşmak için bir uğraşı müsaadesi almak gereklidir. Bunu almak için firmانın ilgili bakanlığa bir dilekçe vermesi gereklidir. Dilekçeden önce ilgili bir

tamim ve o anda SSV için geçerli kararnamesini edilmekte yarar vardır. Firma sahibi daima müsaade sahibidir. Firmada en az birinin SSV'ye göre işinlardan korunma bilimi kursunu Remacheid-Lennep görmüş olması gerektiğinden ve bunu dilekçe ile beraber ispatlamak zorundadır.

2. Tehlikeli Dozlar

600 Rom mutlak öldürücü doz olarak kabul olunur. Birkaç saat içinde mide bulantısı ve kusma ile başlayan rahatsızlığa bir hafta sonra ishal ve ağız nahiyesinde iltihaplanma eklenir. İkinci hafta ateşle başlar, hızlı kilo kaybı ile devam eder.

400 Rom'de ölüm olasılığı %50'dir. Birkaç saat içinde başlayan mide bulantısı ve kusma döneminin takriben bir haftalık sakin dönem takip eder. Sonra saç dökülmesi, istahsızlık, ateş halsizlik görülür. Uçuncu haftada ağızda iltihaplanma belirir. Dördüncü haftada beniz solar, ishal ve burun kanaması ile birlikte hızlı kilo kaybı görülür. 2 ile 6 hafta içinde ölüm mümkündür. İşinlanan fertlerin yarısı için ölüm kaçınılmazdır.

3. Güvenli Dozlar

Radyasyon ilk klinik belirtilerinin gözlenebildiği bir önceki paragrafta anılan doz miktarının, görevliler için ondabiri, diğer insanlar için yüzdebiri güvenli doz sınırları olarak kabul olunmuştur. Buna göre bir yıl zarfında güvenle alınabilecek toplam dozun üst sınırı radyasyon görevlileri için 5 Rom/yıl ve diğer insanlar için 0,5 Rom/yıl'dır. Bugünün biliminin ışığında bu sınırları aşmayan radyasyon dozlarının vücutun öz koruma gücünün güvenli derecede altında kaldığına ve dolayısıyla sağlık açısından sakincalı olmadığını inanılmaktadır.

Radyasyon ile sürekli çalışanların yukarıda verilen

yıllık doz sınırını aşmamaları için ara periyotlara ait güvenli doz limitlerini bilmeleri gereklidir. Şöylediği:

Haftalık güvenli doz: $5000/50:100$ mRem

Günlük güvenli doz : $100/5: 20$ mRem

Saatlik güvenli doz : $20/8: 2,5$ mRem

Buna göre bir radyasyon $2,5$ mRem röntgen elektro magnet radyasyonu seviyesinde günde 8 saat haftada 5 gün ve yılda 50 hafta sürekli çalışabilir.

4. Radyasyonla Çalışmaları Yasaklanmış ve Kısıtlanmış Kisiler

Yasaklanmış kişiler,

- a. 16 yaşından küçükler
- b. Hamile kadınlar
- c. Sağlığı bozuk olanlar (genellikle ağır işde çalışmalarını sakincalı olanlar)

5. Radyasyon Ölçülmesi

Kişisel radyasyon dozlarının ölçülmesi:

Kişisel radyasyon dozlarının ölçülmesi, çalışma süresince üzerlerinde taşıdıkları, radyasyon algılayan aygıtları yapıılır. Bunlar genellikle basit yapılı, küçük cihazlardır. Başlıcaları şunlardır.

- Film dizimetreleri
- Cep dozimetreleri
- Cep iyonizasyon odaları

- Film dozimetresi bir muhafaza içinde filmi ve gitterlerini kapsar. Film bu iş için özel yapılmış bir röntgen filmidir. Filtreler kurşundan veya kadmiyumdandan ince plakalardır.

- Cep dorimetresi ve cep iyonizasyon odası dış görüş itibarıyle birbirine benzer. Her ikisi de dolma büyük-

lüğünde ve görünüşümde dir. Cep iyonizasyon odasını doğrudan okumak mümkün dır. Binaleyh çalışan esnasında bir kimse her an ve her yerde aldığı dozu buna ka kontrol edebilir. Halbuki cep dozimetresi ancak özel şarj aleti yardımıyla okunabilir. Okuma için şarj aletinin bulunduğu yere kadar gitmek gereklidir.


Cep iyonizasyon odası elektroskop prensibi ile, cep dozimetresi kondenser prensibi ile çalışır. Her ikisi de özel aleti ile önceden şarj edilir. Tam şarjda iken göstergeler sıfırdadır.

Radyasyon maruz kalındığında içerde iyonlaşma olur ve elektrodlar arasındaki voltaj azalır. Voltaj azalması radyasyon dozu ile orantılıdır. Binaenaleyh kalibre edilmiş skaladan doğrudan doğruya radyasyon dozu okunur.

Radyasyon alanlarının ölçülmeye yarıyan cihazlara Survey Meter veya Ratemeter isimleri verilir. Bunlar elle taşınabilir şekilde düzenlenmiş pilleç çalışan esasta birer gazlı detektördürler. Başlıca iki tip söz konusudur. Iyonizasyon odası ve Geiger-Müller sayıcıları iyonizasyon odaları yüksek radyasyon şiddetlerini %15 kesinlikle ölçebilirler.

Table 1 : SSV'ye göre işnlardan koruma alanlarındaki önlemler

Saha Alanı	Giriş Sınırlaması	Gerekli	Çalışma	Sınır
		Kontrol Önlemleri	Yasağı	İşaretlemesi
Yasak Saha	Çok acil durumlarda oda ancak işnlardan korunma memurunun gözetimi altında iş icabı işnlara maruz olabilecek şahıslar girebilir ziyaretçiler giremez.	Kontrol alanı gibi	Kontrol alanı gibi	Evet.
Kontrol sahası	Sadece iş icabı işnlara maruz olabilen şahıslar işlerin yürütülmesi ve işletme işlerinin yürütülmesi için veya öğretim maksatıyla (16-18 yaşları arası için devlet dairesinden müsaade ile) ziyaretçiler sadece dairenin müsaadesi ile	Gerektiği takdirde film plakatlarının dozaj metrelerinin taşınması doktor gözetimi yerel dozaj ve dozaj miktarının ölçümü	18 yaşından küçüklere (öğrenim yapınlar hariç) hamilelere işnlara maruz kalabilen şahıslar olsalar bile yasaktar.	Evet .
İşletmeye ait gözetim sahası	Sadece bu sahada işletme yararlı bir iş yapacaklar (sürekli çalışma yerinde de) ve ziyaretçiler tarafından girilebilir.	Yerel dozaj ve dozun gücü gereğinde ölçülmeli dir.	Yok	Hayır
İşletme dışı gözetim sahası	Yok	Yerel dozaj ve dozun gücü gereğinde ölçülmeli dir.	Yok	Hayır




Resim 21 : Nükleye için tehlike pusulası





vasıtaya ictide veya etrafında şereksiz bulunma durum
kaçınılmalıdır.

Resim 22 : Nükleye Aşırıwa - tabelası

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ



Fotoğraf film 80170511



Fotoğraf film 80170511

REFERANSLAR

1. Kaynak Tekniği cilt 1. Prf.Selahaddin Anık İ.T.U. 1960
2. Kaynak Tekniği Metallurjisi Muayenesi: Yazan Daniel Seferian: Çeviren Prf.Dr.Sami Ertan İST.1959
3. Kaynak Sanatı Oerlikon 1975 sayı 4 Doç.Dr.Nezihi Özden Tahribatsız Muayene Toplu bakış 1974
4. Böhler yayınları Prf.Dr.Selahaddin Anık "Kaynak dikilerinin radyografik muayenesi" 1972
5. Kaynak Tekniği Oerlikon yayınları 1973 Radyografların değerlendirilmesi Mübeccel Cin
6. Kaynak Radyografları Türk Kaynak Cemiyeti yayınları Prf.Selahaddin Anık 1962
7. Endüstriyel Radyografi (Genişletilmiş ikinci baskısı)
8. Hazırlayan Prf.Dr.Nezihi Özden SEGEM Yayınları 1981
8. Malzeme Muayeneleri Çeviren Prf.Dr.Dogan Yücer Yazan Robert Grand
9. Malzeme Muayeneleri Prf.Dr. Muzaffer Sağışman 1960
10. Rich-Selfert Co ve Oerlikon firması X-Ray Seminer notları 1982
11. Kaynak Muayenesi ve Kontrol (V numaralı Uluslar arası Kaynak Enstitüsü Yayıını) Çeviren. Prf.Selahaddin Anık 1976 Dr.Kutsal Tülbentçi
12. Fiziksel Metallurjinin Esasları Yazan Prof.Dr.Albert G.Guy, Çeviren Prf.Dr.Doğan E. Güter yıl 1972
13. Bitirme Tezi İ.U.T
İsmail Hakkı Demirel 1975: Radyografi iş emniyeti
14. Bitirme Ödevi İ.U.T
Mustafa Akman: Kaynak eklerinin tahribatsız muayenesi
15. Bitirme Tezi
Y.U.Cemalettin Kalaycı 1968:Tahribatsız Muayeneler
16. Bitirme Tezi
Mustafa Akgül 1973:Tahribatsız Muayeneler
17. Cami altı tersanesi Radyografi seminer notları 1979

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

