

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
YÜKSEK LİSANS TEZİ

TOLERANS
ve
ALIŞTIRMALAR

Hazırlayan:
İ. ZEKİ SEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi

Tez Konusu: TOLERANS ve ALIŞTIRMALAR

Tezi Yürüten : Prof. Dr. Rusen GEZİCİ

Tezi Hazırlayan: İ. Zeki SEN

Tarih : Haziran 1984

ÖNSÖZ

Teknik Resimleri çizilmiş makina parçalarına ait ölçülerin; özel aletler, iş kalıpları, otomatik makineler, mastarlar ve çok yetenekli işçiler, hatta günümüzde robotlar kullanmak suretiyle dahi, tam olarak elde edilmesine imkan yoktur.

Elde edilecek ölçü, resim üzerindeki değerden biraz büyük veya biraz küçük olacaktır. Aynı parçadan, çok sayıda, aynı tezgah, aynı ölçü aletleri ve aynı işçi tarafından yapıldığı halde, hepsinin aynı ölçü aletleri ile ayrı ayrı ölçüldüğü kabul edilse dahi, her birinin ölçüsü arasında milimetrenin askatları ile ölçülebilen farklıların varlığı görülmektedir.

Başka bir deyişle, resim üzerindeki ölçülerin, iş üzerinde elde edilmesi mümkün değildir. Elde edilmesine çalışılması ise, gerekiz zaman kaybına sonuca masrafların çoğalmasına yol açar.

Bu amaçla her ölçü, parçanın çalışmasında bir sakınca meydana getirmeyecek hata miktarlarını belirten "TOLERANSLARI" taşımalıdır.

Biribirlerine takılarak çalışacak parçalara konulan ölçüler, takılış ve görev yapma özelliklerini de belirtmelidir. Bu özellikler, TOLERANS ve ALIŞTIRMA işaretleri ile belirtilirler.

Bir parçanın yapımında hata miktarlarını seçmek Mühendis, Teknisyen, Mekanika Ressamı gibi Konstruktörlere bırakılmıştır. Ölçülerde çok büyük tamliklar, yani küçük toleranslar, masrafları artıracaklarından konstrktörler, biribirine yakın toleranslardan kaçınmalıdır. Fakat görevini de düşünerek, büyük toleranslar'a itibar etmemelidir.

Biribirleriyle değiştirilebilen, yedek parça yapımının zorunluluğu toleransların belirtilmesinin en önemli nedenlerinden de birisidir. Çünkü, bir makinanın bozulan bir parçasının sökülp yerine aynı özelliğe taşıyan ve piyasadan hazır olarak, kolaylıkla temin edilebilen yenisinin takılması, böylece; makinanın kısa zamanda çalışır hale getirilmesi çok önemlidir. Bu açıdan; modern işletmelerin bu sorunu halletmesi şarttır. Kaldı ki; yedek parça imalatı olmayan bir endüstrinin, modernliğinden bahsetmek mümkün değildir.

Söz konusu, Tolerans ve Alıştirmaların, ülkemizde yeterince tınnmadığı, kullanılmadığı ve uygulanmadığı ise bilinen bir gerektir.

Özellikle, yedek parça imalatıyla uğraşan ve büyük işletmelere çalışan küçük yan sanayi işletmelerinde ise, içler acısı bir durum arzetmektedir ki; ülkemizde üretilmekte olan birçok makinanın kalitesizliğinin nedenlerinden en önemlisini teşkil etmektedir.

Burada Teknik Resimler üzerindeki çizgisel boyutlardaki toleranslar konusu ele alınmıştır. Parçaların şekilleriyle ilgili toleranslarla, mastar ve ölçü aletleri gibi özel imalat teknikleri gerektiren toleranslamalara girilmemiştir.

Ülkemizde değeri ve anlAMI yeterince anlaşılamamış olan Tolerans ve Alistirmaların, yüksek lisans tezi olarak hazırlanmasının nedenlerinden birisi de budur. Bu tezde; Temel bilgilerin yanı sıra standartlar pratik örnekler ve çizelgeler ilave edilerek, aynı zamanda işletmelerce, bürolarca, müracat edilebilecek özelliklere sahip bir kaynak oluşturulmasına çalışılmıştır.

İstanbul - 1984

İ.Zeki SEN

İÇ İNDEKİLER

	<u>Sayfa №</u>
1- Genel Bilgi	1
1.1- Anlamı ve gereği	1
1.2- Toleransla ilgili çalışma yapan kuruluşlar	1-3
1.3- Toleransların, zaman ve maliyetle ilişkisi	
1.4- Toleransların ölçme, mastarlama ve kontrole ilgişi	4
1.4.1- Ölçme	5
1.4.2- Mastarlama	5
1.4.3- Kontrol	5
1.4.4- Ölçme, markalama ve kontrolden beklenen sonuçlar	5
1.4.5- Ölçülerin tam elde edilemeyeşi ve bunları etkileyen faktörler	6
1.5- Standart sayı ve diziler	7
1.5.2- Sayı dizileri, seçimi ve özellikleri	7-10
2- Boyut Toleransları	11
2.1- Genel bilgi ve tanım	11
2.2- Boyut toleranslarında kullanılan temel kavramlar	12-17
2.3- Temel kavramlarla ilgili sayısal örnekler	17-19
2.4- ISO-Tolerans sisteminin incelenmesi	19
2.4.1- Genel bilgi	19
2.4.2- Tolerans birimi (i)	19-20
2.4.3- Katsayılar (K)	21
2.4.4- Esas (Ana) Tolerans değerleri	22-23
2.4.5- Çap grupları	24
2.4.6- Tolerans kaliteleri	25
2.4.7- Tolerans alanları	25-26
2.4.8- Sapmalar	27
2.4.8.1- Genel bilgi	27
2.4.8.2- Mil esas sapmaları	27-30
2.4.8.3- Delik esas sapmaları	30-32
2.4.8.4- Sapmaların hesaplanması genel kural	32
2.4.8.5- Sapmaların hesaplanması özel kural	32
2.4.8.6- Yuvarlatma kuralları	33
2.4.8.7- Sapmaların sayısal değerleri	33-36
2.4.8.8- Sapma çizelgelerinin kullanılmasına ilişkin örnekler	37-39

	<u>Sayfa №</u>
3- ISO- Alıştirmaları	39
3.1- Genel bilgi	39-40
3.2- Alıştırma çeşitleri	40-41
3.2.1- Boşluklu alıştirmalar	41
3.2.2- Belirsiz "	41
3.2.3- Sıkı "	42-43
3.3- Alıştırma sistemleri	43
3.3.1- Normal delik alıştırma sistemi	43-44
3.3.2- Normal mil alıştırma "	44-45
3.4- Alıştırma Toleransı (A.T)	45-46
3.4.1- Boşluklu alıştırmada A.T	46
3.4.2- Sıkı " "	46-47
3.4.3- Belirsiz " "	47
3.4.4- Seçilmiş alıştırmada toleransın bulunması	48-49-50
3.5- Alıştirmaların seçilmesi	51
3.5.1- Genel bilgi	51
3.5.2- Alıştırmamanın seçiminde faktörler	51-54
3.6- Tavsiye edilen alıştirmalar	54-62
4- Tolerans veya sapmaların resimde gösterilmesi	63
4.1- Genel bilgi	63
4.2- Sayısal sapma değerlerinin gösterilmesi	63
4.2.1- Montajı yapılmamış mil veya delik boyutuna sapma- ların yazılması	63-65
4.2.2- Biribirine takılmış parçaların boyutlarına sapma- ların yazılması	66
4.2.3- Açısal boyutların sapma değerlerinin yazılması	66
4.3- Sapmaların sembolle gösterilmesi	66
4.3.1- Montajı yapılmamış tek mil veya delik boyutuna sembollerin yazılması	67
4.3.2- Biribirine takılmış parçaların boyutlarına sembollerin yazılması	68
4.4- Toleransi belirtilmemiş boyutlarda toleransların belirtilmesi.	69-70
4.5- Uzunluklara ait toleransların belirtilmesi ve he- saplanması	71-76
4.6- Ekler	77-107

1. Genel Bilgi

1.1. Anlamı ve gereği: Tolerans, dilimize latin kökenli dillerden geçmiş olup günlük konuşmada "Hoşgörü, anlayış gösterme" anlamında kullanılmaktadır. Bu sözcük makina imalatında ise; parçaların tam ölçüsünde veya biçiminde yapılamayışına gösterilebilecek hoşgörüyü simgelemektedir.

Ayrıca, işparçalarının tam ölçü veya biçiminde üretilmesi için uğraşmak zor ve gereksizdir. Bu gerekçelerle; iş parçasının tam biçimde ve ölçüsünde yapılması yerine, parçanın çalışma yerindeki işlevini aksatmayacak şekilde, ölçüsünden veya biçiminden biraz farklı yapılması hoşgörülmeye başlamıştır. Daha da önemlisi görevini aksatmayacak şekilde, parçanın farklı ölçü alanları içersinde yapılması amaçlanmıştır, böylece Tolerans olgusu ortaya çıkmış ve zamanla gelişmiştir.

1.2. Toleranslarla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar:

Tolerans olgusu, sanayı devriminden sonra ortaya çıkmış ve 1914-1919 yıllarında Almanlar tarafından belirli bir sisteme bağlama çalışmaları başlamıştır. Teknolojinin gelişmesiyle, makina imalatındaki yeni sistem ve anlayışlar, toleransların, gerek ölçü ve gerekse geometrik şekil açısından gelişmesine neden olmuştur.

Toleranslar ve buna bağlı olarak alıştırmalarla ilgili olarak, Almanların Endüstri norm komitesi 1917 yılında ilk temel kuralları ortaya koymuştur. Bu kurallar "DIN-Passungen" adı altında ve çeşitli DIN numaralarıyla yayınlanmıştır.

Başlangıçta, yalnız Almanya içersinde geçerli olan bu normlar, diğer ülkelerdeki benzer çalışmalarla, gelişen iletişim araçları nedeniyle ve ticari ilişkiler sonucunda, bu konuda ülkeler arası işbirliğine ihtiyaç duyulmuştur.

Bununla ilgili olarak, 1926 yılında Newyork'ta yapılan bir toplantıda, Tolerans ve Alıştırmalar sisteminin tesbiti ve diğer konularda normlar hazırlamak üzere Beynemilel Standardizasyon Birliğinin (International Federation of the National Standardizing Associations, kısaca; ISA) kurulmasına karar verilmiştir.

Bu toplantıya, Almanya, Belçika, İtalya, Nörveç, Avusturya, Hollanda, Rusya, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, İsviçre, Çekoslovakya, sonradan Fransa ve Amerika Birleşik Devletlerini temsilen üyeleri katılmıştır.

Alıştırma sistemleriyle ilgili 3 numaralı ISA-Komitesi 20.Ocak 1928 de Prag da yaptığı toplantıda, bir alt komite oluşturarak çalışmalarla başlamış ve 3 yıl sonunda hazırlanan sistem uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle 2.Dünya savaşından sonra, birçok ülkenin daha sanayide gelişmeye başlaması ve gelişmiş ülkelerin buralara makina ihracatına yönelmesi, ülkeler arası ilişkilerin artması, bu sistemin de geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla 1946 da merkezi İsviçrenin Gant kentinde bulunan Beynemilel Standartlar organizasyonu (International Standardization for Organization, kısaca; ISO) kurulmuştur. ISA-Alıştırma sistemine bağlı kalmak şartıyla günümüzün Endüstrisine cevap verebilecek şekilde Kalite, Tolerans alanları ve çap gruplarıyla ilgili ilaveler yaparak ISO-Alıştırma sistemi oluşturulmuştur. Ülkemizde ise, savaşın etkileri ile gerek taram ve gerekse Sanayi ürünlerimizin ithal malları ile kıyaslanmasıye kadar kötü olması, bu konuda bazı iyileştirme çalışmalarının başlamasına yol açmıştır. 1950 yılında Birleşmiş Milletler Teknik yardım teşkilatına başvurularak yardım istenmiştir. Bu amaçla gönderilen bir uzman gerekli incelemeleri yaparak bir rapor vermiştir. Bu rapora dayanılarak, Türk Standartları Enstitüsü 1954 yılında Türkiye odalar birliğine bağlı olarak faaliyete geçmiştir. 1955 yılında da ISO'ya üye olarak katılmıştır.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bugünkü statüsüne ise 1961 yılında kavuşmuştur. Tolerans ve alıştırmalarla ilgili olarak ISO tarafından yayınlanmış standartları alarak, Türkçeleştirirken ve bir numara vererek yayınlamaktadır.

TSE' nin Tolerans ve alıştırmalarla ilgili olarak yayınlamış olduğu standartlar ve konuları aşağıda verilmektedir.

Sıra No	Standart No ve tarihi	Konusu
1	TS 450 / Mart 1967	Çizgisel ve açısal toleransların belirtilmesi.
2	TS 1141 / Mart 1967	Toleranslı boyutların inc'ten mm'ye ve mm den inc'e çevrilmesi.
3	TS 1304 / Mart 1973	Şekil ve konum toleransları (I. kısım)
4	TS 1498 / Şubat 1974	Şekil ve konum toleransları IV. Bölüm
5	TS 1503 / Şubat 1974	Şekil ve konum toleransları III. Bölüm

<u>Sıra No</u>	<u>Standart No ve tarihi</u>	<u>Konusu</u>
6	TS 1506 / Şubat 1974	Genel kullanımlar için Tolerans bölgelerinin seçilmesi.
7	TS 1845 / Şubat 1975	Tolerans ve Alistirmalar sistemi (Bölüm:I)
8	TS 1874 / Mart 1975	ISO toleranslar ve alistirmalar sistemi (Bölüm:II)
9	TS 1980 / Nisan 1975	Tolerans belirtilmiş boyutlarda toleranslar.
10	TS 2021 / Nisan 1975	Koniklikleri C=1:3-1:500 ve uzunlukları 6-630 mm olan konik parçaları için koniklik tolerans sistemi.
11	TS 2256 / Mart 1976	Tolerans ve Alistirmalar(Prizmalarda açı ve eğiklik dizileri.)
12	TS 2318 / Nisan 1976	Konik elemanların ölçülendirilmesi ve toleranslandırılması.
13	TS 2352 / Nisan 1976	Yapılar için toleranslar
14	TS 2417 / Ekim 1976	Genel amaçlar için tolerans bölgесinin seçimi
15	TS 2439 / Kasım 1976	Boyutsuz parametreler
16	TS 2955 / Ocak 1978	Biçim ve konum toleransları (Bölüm:II)
17	TS 3699 / Ocak 1982	Bağlama elemanları için toleranslar.
18	TS 3700 / Ocak 1982	Bağlama elemanları için toleranslar.
19	TS 3701 / Ocak 1982	Bağlama elemanları için toleranslar.
20	TS 3711 / Şubat 1982	Rulmanlı yataklar (Bilyalı ek-senel yataklarda toleranslar)

1.3. Toleransların imalat, zaman ve maliyetle ilişkisi:


Bugünün gelişmiş endüstrisinde özel imalatlar hariç, genellikle seri imalat sistemi kullanılmaktadır. Tek tek imalatlar, özel makina ve tezgatlara uygulanmaktadır. Bu imalatlarda, yedek parça ihtiyacı nedeniyle seri imalat şartları uygulanır.

Modern teknik ve çalışmalar verimliliği şart koşmaktadır. Bu amacıyla, herhangi bir yerde imal edilen parçaların başka bir yerde kullanılabilme olanağına kavuşması sağlanmıştır. Böylece yedek parça sorunu da, büyük çapta çözümlenmiş olmaktadır. Bunun gerçekleşmesi için de elbet parçanın aynı ve değişmez şartlarla imal edilmesi ile mümkün olmaktadır. Böylece parçalar arasında değişimin söz konusu olduğu bu sistemde, imalatın belirli hatalarla yapılması gerekmekte ve zorundadır.


İmalatta, verimlilik şart olduğuna göre, değişebilir özelliğine sahip parçalarda, tolerans değerlerinin seçilmesi de çok önem kazanmaktadır. İmalat zamanı ve buna paralel imalat masrafları, tolerans değerleri ile yakından ilişkilidir.

Küçük toleranslar (ki yapımında kabul edilen hataların boyut veya şekil olarak ifadesinde kullanılan anma ölçüsünün sınırları arasındaki fark) parçanın hassas olarak imal edileceğini gösterir, bu ise parça işleme zamanının ve dolayısıyla imalat masraflarının ve sonucunda parça maliyetini artırır.

Toleranslarla imalat zamanı ve maliyeti arasındaki bağıntılar aşağıdaki diyagramda gösterilmektedir.



Şekil-1



Şekil-2

Bu durumu dikkate alarak, konstrüktörler toleransı mümkün olduğu kadar büyük fakat ihtiyacı karşılayacak, çalışma şartlarına uygun olacak şekilde ve değerlerde seçmelidirler. Burada parçanın tek başına değil başka bir parça ile birlikte çalışacağı unutulmamalıdır. Böylece; iki parçanın birbiri ile çalışması şartında yeni bir terim ortaya çıkmış olmaktadır. Buna "Alistırma" adı verilmiş olup, bu şartlı çalışmalar belirli toleransların tesbit edildikten sonra, imalata uygulanabilmesi, ölçülebilme işlemiyle yakından ilgilidir.

Bu nedenle ölçme tekniğiyle ve bağlı olarak gereklili olan ölçme, mastarlama ve kontrollerle, uzunluk ölçü birimleri ve sıcaklık birimleri hakkında kısaca bilgi verilecektir.

1.4. Toleransların ölçme, mastarlama ve kontrolle ilgili:

1.4.1. Ölçme: İmal edilen parça ölçüsünün eşdeğer bir ölçü ile kıyaslanmasıdır, denedir. Kıyaslama için kullanılan ölçüye normal ölçü (Anma boyutu) denmektedir. Bu ölçmelerde, parçanın gerçek ölçüsü tesbit edilmiş olmaktadır. Ölçme sonunda ölçülen, ölçme birimine uygun sayılal bir değer ile belirtilmek zorundadır. (metre, derece v.b)

1.4.2. Mastarlama:

İmal edilen parçanın gerçek ölçüsünün belirlenen sınır ölçüleri arasında (tolerans alanı içersinde) bulunup bulunmadığının tesbitidir. Bu durum boyutsal ölçülerde çok önemlidir. Bu işin yapılmasıyla, parçanın iyi (kullanılabilir) veya ıskarta (kullanılmaz) olduğu hakkında karar verilmiş olur.

1.4.3. Kontrol:

İmal edilen parçaların belirli şartları ve ölçüleri taşıyip taşımadığı tesbit edilir. Kontrol işinin yapılması "Evet" veya "Hayır" şeklinde belirtilir.

1.4.4. Ölçme, mastarlama ve kontrolden beklenen sonuçlar:

a- Markalamada, imalat sırasında işleme tezgahları ile takımların ayarlarının doğruluk dereceleri ve imalattan sonraki teslim işleminde ölçme, mastarlama ve kontrol yapılarak, imalat olabilecek aksaklılıklar anında önlenir.

b- İmalat sırasında veya bütün parçaların bitiminde tezgahların ayar bozulması ve takımlardaki aşınma durumunun tesbiti ile istatistik sonuçlara varılarak, değerlendirilmesi yapılır.

Böylece; imalat sırasında tespit edilen tolerans alanlarının dışına çıkılması zamanında önlenir, dolayısıyla iskarta sayısı azıltılır.

c- Ölçme, mastarlama ve kontrolde biribirinden farklı metod, cihaz ve aparatlar kullanılır. Amaca hizmet edecek şekilde tatbik edilecek metod ve cihazlar, imalatta emniyet ve ekonomi sağlayabilme ve sonucta verimliliği artırmak için geliştirilebilirler.

1.4.5. Ölçülerin tam elde edilemeyeşi, bunları engelleyen faktörler:

Aynı seriden olan ve değişik işçilik veya fabrikalar tarafından işlenen parçaların, şekil ve boyut bakımından biribirinin benzeri olması ve birlikte çalışacakları parçalarla kendi aralarında uyum sağlaması gereklidir.

Halbuki birçok etkenlerden dolayı bir parçanın teorik boyutlarına göre işlenmesi mümkün değildir. Yine aynı etkenlerle bir parçanın boyut ve geometrik şeklin ölçülmesi veya kontrol edilmesi de mümkün değildir. Parçaların ölçü ve geometrik şekillerinin tam elde edilemeyeşindeki etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

1.4.5.1. İşçiden kaynaklanan etkenler;

- a- İşçinin deneyim ve özelliklerini,
- b- İşçinin duyu organlarının duyarlılığını (Görme, işitme, hissetme bozuklukları),
- c- İşçinin yaşadığı ortam ve psikolojik durum.

1.4.5.2. Tezgah ve ölçü aletlerinden kaynaklanan etkenleri;

- a- Tezgahların yeterince hassas olmayacağı,
- b- Tezgahların çalışma aksaklıları,
- c- Ölçü aletlerinin yeterince hassas olmayacağı,
- d- Ölçü aletlerinin yapılış hataları.

1.4.5.3. Çevresel etkenler

- a- Çalışma yerinin ısısı (20°C olması gerekmektedir.)
- b- Çalışma yerinde diğer olumsuz etkenler

1.5. Standart sayı ve diziler:

1.5.1. Amaç

Endüstride kullanılan tüm alet, makina, malzeme v.s'nın en iyi, en nü-
cuz, en sağlam ve en kısa zamanda yapılabilmesi her fabrika için
tüm uğraşanların ana hedefidir ve şartıdır. Yapılacak mamülün cinsi
ve şekilleri belirlenmezse, bu amaca ulaşmak çok zordur. Örneğin,
civata üreten bir fabrikayı ele alacak olursak; imalat için
gerekli tüm makinaların alınıp en iyi şekilde yerleştirildiğini kabul
edelim. Eğer bu fabrika civata yapmak için kullanılan malzemeyi,
civata şekillerini, işleme metodlarını birleştirmez ve sınırlamazsa
her zaman için güclüklerle karşılaşacaktır. Üstelik çok para harci-
yarak az iş çıkarılacak, stok edilen civatalar her zaman alıcı bul-
muyacak, siparişler geç teslim edilecek ve sonuçta hiçbir ihtiyaç
tam bir emniyetle karşılanamayacaktır.

Şu halde, bir fabrikanın yaptığı işlerin gerçekçi bir şekilde bir-
lestirilmesi ve sınırlandırılması çok önemli bir şart olarak kabul
edilmelidir.

Eşya şekillerini birleştirmek için,

- 1- En az ağırlıkla, teknik şartları karşılayabilecek bir yapım me-
todu bulmak,
- 2- Bir eşyanın şekli belirlendikten sonra buna bağlı olan diğer par-
çaların da şekillerini kolayca tesbit etmek imkanı bulmak gereklidir.

Örneğin: Bir putrel şekli tesbit e tikten sonra buna bağlı, civata
rondela, perçin v.s parçaların kolayca tesbit edilmesi gereklidir.

1.5.2. Sayı dizileri seçimi ve özellikleri:

Eşya şekillerini sınırlamak, bunların boyutlarını belirli bir
kurala göre seçmek anlamındadır. Bu boyutlar ise yalnız sayılar yar-
dımıyla ifade edilebilir. Genel olarak kullandığımız bütün sayılar
arasından bazlarını belirli bir kurala göre sıralayacak olursak bu
sayı dizisinin biribirinden sonra gelen terimleri arasında belirli
bir fark bulunacaktır. Dizinin her terimi ayrı bir eşya boyutu ka-
bul edilebilir. Demek ki, elde edilen sayıları normalistirmek, yanı
bütün sayılar arasından yalnız işimize elverişli olanları seçmek
ve bu suretle ortaya normal bir sayı dizisi koymak gerekmektedir.

Bir fabrikada yapılan işlerin cinsi artıkça işçilik ve alet gi-
derleri çoğalacaktır. Bu giderlerin az olması için aranacak dizide
mükemmeliği olduğu kadar az terim bulunmalıdır. İş cinsleri arttı-

zaman, ham malzeme giderleri azalacaktır. Çünkü, normal boyutlar ile iş için gerekli boyutlar arasındaki fark azalacaktır. Eğer malzeme giderleri satış fiyatında önemli rol oynarsa, iş cinsleri artırmalı, yani aranacak dizinin terimleri çoğaltılmalıdır. Bu düşüncelere dayanılarak, normal bir sayı dizisi arayalım.

Örnek: $a_1, a_2, a_3, a_4 \dots a_n$ ağırlıklarında bir esya dizisi ele alalım. İhtiyacı karşılayacak olan ağırlıklar a_2 ve a_3 arasında bulunsun, yani $a_2 < a < a_3$ olsun, a ağırlığı yerine buna en yakın olan a_2 ve a_3 ağırlığı kullanılrsa, kaybedilecek malzeme en çok,

$$\frac{a_3 - a_2}{2a_2} = \frac{a_3}{2a_2} - \frac{1}{2} = K \text{ veya}$$

$$\frac{a_3}{a_2} = 2K + 1 = K' \text{ veya } a_3 = K' \cdot a_2$$

olacaktır.

Buna göre;

- 1- Standart sayı dizisi, geometrik bir diziye uygun olmalıdır.
- 2- Gerek ham malzeme gerekse işçilik ve alet giderlerini gözönünde tutmak şartıyla dizinin terimlerini azaltmak veya çoğaltmak için bir ana dizi ve ikinci derecede diziler bulmak gereklidir.

Geometrik dizide ortak çarpanın bulunmasında, her terim kendinden önceki terimin dizi ortak çarpanı ile çarpımına eşittir. Örnek: $b_1, b_2, b_3 \dots$ aranan terimler ve K dğdżindən tərkıçarpanı olduğuna göre:,

$$1. \text{ terim} = b_1$$

$$2. \text{ terim} = b_2 = K \cdot b_1$$

$$3. \text{ terim} = b_3 = K \cdot K \cdot b_1 = K^2 \cdot b_1$$

$$\dots = \dots = \dots$$

$$10. \text{ terim} = b_{10} = K^{10} \cdot b_1$$

Eğer $b_1 = 1$ ve $b_{10} = 10$ kabul edilirse onuncu terim;

$$10 = K^{10} \cdot 1 = K^{10} \quad \text{yahut} \quad K = \sqrt[10]{10} = 1,2589 \text{ olur.}$$

Böylece, ortak çarpanı $\sqrt[10]{10} = 1,2589$ olan diziye Ana dizi denilmektedir. Buna benzer $\sqrt[5]{10}$, $\sqrt[20]{10}$, $\sqrt[40]{10}$ gibi diziler kullanılmaktadır.

Standart sayılar ve standart sayı dizilerini Türk Standartları Enstitüsü TS 299 / Ocak 1973 de yayımlamıştır.

Bu çizelgelerde, sayı serileri R ile belirtilerek, önüne de dizi-nim terim sayısı yazılmıştır. R5, R10, R20, R40 gibi.

- STANDARD SAYILARIN TEMEL SERİLERİ.

Çizelge-1

TEMEL SERİLER				Sıra numarası	Teorik sayılar		Temel serilerin de- ğerleri ile, hesap- nan sayılar arası- daki farklar (%)
R 5	R 10	R 20	R 40		Logaritma- ların onda- lk bölümü	Hesap- nan sayılar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.00	1.00	1.00	1.00	0	000	1.0000	0
			1.06	1	025	1.0593	+ 0.70
			1.12	2	050	1.1220	- 0.18
			1.18	3	075	1.1885	- 0.71
			1.25	4	100	1.289	- 0.71
			1.32	5	125	1.3335	- 1.01
			1.40	6	150	1.4125	- 0.88
			1.50	7	175	1.4962	+ 0.25
			1.60	8	200	1.5849	+ 0.95
			1.70	9	225	1.6788	+ 1.26
1.60	1.60	1.60	1.80	10	250	1.7783	+ 1.22
			1.90	11	275	1.8836	+ 0.87
			2.00	12	300	1.9953	+ 0.24
			2.12	13	325	2.1135	+ 0.31
			2.24	14	350	2.2387	+ 0.06
			2.36	15	375	2.3714	- 0.48
			2.50	16	400	2.5119	- 0.47
			2.65	17	425	2.6607	- 0.40
			2.80	18	450	2.8184	- 0.65
			3.00	19	475	2.9854	+ 0.49
2.50	2.50	2.50	3.15	20	500	3.1623	- 0.39
			3.35	21	525	3.3497	+ 0.01
			3.55	22	550	3.5481	+ 0.05
			3.75	23	575	3.7584	- 0.22
			4.00	24	600	3.9811	+ 0.47
			4.25	25	625	4.2170	+ 0.78
			4.50	26	650	4.4668	+ 0.74
			4.75	27	675	4.7315	+ 0.39
			5.00	28	700	5.0119	- 0.24
			5.30	29	725	5.3088	- 0.17
4.00	4.00	4.00	5.60	30	750	5.6234	- 0.42
			6.00	31	775	5.9566	+ 0.73
			6.30	32	800	6.3096	- 0.15
			6.70	33	825	6.6834	+ 0.25
			7.10	34	850	7.0795	+ 0.29
			7.50	35	875	7.4989	+ 0.01
			8.00	36	900	7.9433	+ 0.71
			8.50	37	925	8.4140	+ 1.02
			9.00	38	950	8.9125	+ 0.98
			9.50	39	975	9.4406	+ 0.63
10.00	10.00	10.00	10.00	40	000	10.0000	0

2. BOYUT TOLERANSLARI

2.1. Genel bilgi ve tanım:

Parçalar, tek bir ölçü ile belirtilmediğleri zaman, imalatta iki sınır ölçüyü taşırlar. Bunlardan biri, parçanın olabileceği en büyük, diğeri ise olabileceği en küçük ölçüsü olur. İmalatta da parça bitmiş ölçüsünün, bu iki değer arasında kalması şartı koşulur. İşte bu iki sınır değeri arasındaki fark Tolerans^{olarak} isimlendirilir. Teknik Resimlerde, ölçülerle birlikte ancak geometrik durum belirtilebilir. Dolayısıyla meydana gelen hatalar Boyut hataları ve Biçim hatalar olarak ayrılırlar.

Boyut hataları: İmal edilen parçanın imalattan sonraki ölçüsü ile o parça için önceden kabul edilen ölçü arasındaki farktır.

Biçim hataları: İmal edilen parçanın geometrik biçiminin, ön görülen ideal geometrik biçimine göre farkıdır. Bunlar, mikro ve makro geometrik hatalar olarak iki gruba ayrılır. Mikro hatalar genel olarak parça yüzündeki 1 mm^2 alandaki bir yüzeyin ideal geometrik yüzeyden farkını ve makro geometrik hatalar ise; parçadaki tüm biçim ideal geometrik biçimden farkını ifade eder.

Normal şartlar altında hatasız bir imalat mümkün olmadığına göre, imalatta ön şart, bu hata değerlerinin, belirli bir sınıra sınırlımasıdır. Bu durum ise, parçaların belli iki ölçü değerinin arasında imalatını ön görür, yani işlemeye Tolerans esas olur. Dolayısıyla daha çok Boyut hatalarını karşılamak düşüncesiyle ortaya çıkan, boyut toleransları ele alınarak işlenecektir.

Boyut toleransları;


Parçaların büyülüklük, görevsel, yardımcı ölçüleriyle ilgili olarak verilen toleranslardır. Yapım yöntemlerinin, özellikle kaçınılmaz duyarsızlığı nedeniyle, önceden saptanmış bir ölçüye tam uyan bir parça elde edilemeyeceği daha önceden açıklanmıştır. Ancak parçanın amacına uygun olması için kabul edilebilir sınırlar arasında kalması yeterli olmaktadır ve bu iki sınır arasındaki farka tolerans denmiştir.

Burada, boyut toleranslarının terimleri, meydana geliş şekli, örnekler ve uygulama alanları ele alınarak, bu konuda gerek Eğitim kurumlarında gereksiz Endüstrideki Teknik elemanlara bilgi ve danışma rehberliği yapılmaya çalışılacaktır.

2.2. Boyut toleranslarında kullanılan temel kavramlar:

Her parçaya, bir anma boyutu verilir ve iki sınır değerinden her biri bu anma boyutuna göre sapmasıyla belirtilir. Bu sapmanın salt değeri ve işaretti, söz konusu sınır değerinden anma boyutunun çıkışılması ile elde edilir.

Temel kavram ve tanımlar belirtmek için (Şekil-3) kullanılır. Şekilde, delik sapmaları (+), mil sapmaları (-) dır.



Şekil-3

1. Boyut

Bir uzunluğun, seçilen birim cinsinden sayısal değerini gösteren sayıdır. (Boyut, bir rejmin üzerine yazıldığı zaman ölçü adını alır. TS88)

2. Bir parçanın gerçek boyutu

Uygulamada elde edilen boyuttur. (Ölçme ile bulunabilir.)

3. Anma boyutu (N)

Sınır boyutlarının tanımlanmasında referans olarak alınan boyuttur.

4. Sınır boyutları

Bir parçanın kabul edilebilen iki uç boyutudur. Gerçek boyut, bu iki sınır boyutunu kapsayan alanda bulunmalıdır.

5. En büyük boyut: (EBÖ)

İki sınır boyutunun en büyüğüdür: $EBÖ = N + es$ (Milde)

$$EBÖ = N + ES \text{ (Delikte)}$$

6. En küçük boyut: (EKÖ)

İki sınır boyutunun en küçüğüdür $EKÖ = N - ei$ (Milde)

$$EKÖ = N - EI \text{ (Delikte)}$$

7. Sapma

Bir boyut (gerçek boyut, en büyük boyut v.s) ile ilgili anma boyutu arasındaki cebirsel farktır.

8. Gerçek sapma

Gerçek boyut ile ilgili anma boyutu arasındaki cebirsel farktır.

9. Üst sapma: (ES, es)

En büyük boyut ile ilgili anma boyutu arasındaki cebirsel farktır.

$$\text{DELİKTE; } ES = EBÖ - N \quad \text{Milde; } es = EBÖ - N$$

10. Alt Sapma (EI, ei)

En küçük boyut ile ilgili anma boyutu arasındaki cebirsel farktır.

$$\text{Delikte; } EI = EKÖ - N \quad \text{Milde; } ei = EKÖ - N$$

11. Temel sapma

Sıfır çizgisine göre, tolerans bölgesinin konumunu tanımlamak için iki sapmadan seçilen birisidir.

12. Sıfır çizgisi

Toleransların ve alıştırmaların grafik olarak gösterilmesinde, sapmalar için referans olarak alınan doğru çizgidir.

(Sıfır doğrusu, sapmanın sıfır olan ve anma boyutuna denk düşen doğrudur. Sıfır çizgisi yatay olarak çizildiğinde, usulen pozitif sapmalar, sıfır çizgisinin üst taraflında negatif sapmalar ise alt tarafında bulunur.)

13. Tolerans: (T)

En büyük boyut ile en küçük boyut arasındaki farktır. veya başka bir deyimle üst sapma ile alt sapmanın cebirsel farkıdır. Tolerans işaret etmeyen mutlak bir değerdir.

$T = EBÖ-EKÖ$ veya $T = ES-Eİ$ (Delikte)

$T = es-ei$ (Milde)

14-Tolerans bölgesi (alanı)

Toleransların grafik olarak gösterilmesinde; tolerans sınırlarını gösteren iki çizgi arasında kalan ve toleransın büyüklüğü ile konumu sıfır çizgisine göre tanımlanan bölgedir.

15-Esas tolerans

Toleransları ve alıştırmaları standartlaştırılmış bir sistemde toleranslardan herhangi biridir.

16-Tolerans birimi,(i)

Bu sistemde yalnız anma boyutunun fonksiyonu olarak ifade edilen sistemdeki esas toleransların tanımına temel olan faktördür.(Her tolerans, ilgili olduğu anma boyutuna denk düşen tolerans birimi değerinin, her kaliteye özgü bir katsayı ile çarpımına eşittir.)

17- Kalite (Nitelik)

Toleransları ve alıştırmaları standartlaştırılmış olan bir sistemde, bütün anma boyutları için, aynı doğruluk derecesine denk düşüğü sayılan toleransların tümüdür.

18- Mil

Bir parçanın silindirik olmasa bile her dış boyutunun belirtilmesi için kullanılan terimdir.

19- Delik

Bir parçanın, silindirik olmasa bile her iç boyutunun belirtilmesi için kullanılan terimdir.

20- Normal mil


Bu sistemde, üst sapması sıfır olan mildir; daha genel olarak normal milli alıştırmalar sisteminde esas olarak seçilmiş mildir.

21- Normal delik


Bu sistemde alt sapması sıfır olan deliktir; daha genel olarak normal delikli alıştırmalar sisteminde esas olarak seçilmiş deliktir.

22- Alıştırma

Biribirine takılması gereken iki parçanın takılmadan önce, boyutları arasındaki farkın oluşturduğu bağıntıdır. (Şekil-4 ve 5) te alıştırmalarla ilgili temel terimleri gösterilmektedir.



Şekil - 4



Şekil - 5

23- Geçer sınır

İki sınır boyuttan, en çok malzemeye denk düşen boyuttur. Bu boyut, mil için üst sınır boyutu, delik için ise alt sınır boyutudur. (Sınır mastarlarının kullanılmasında, geçer mastar ile doğrulanınan sınır boyutudur.)

24- Geçmeyen sınır

İki sınır boyuttan en az malzemeye denk düşen boyuttur. Bu boyut, mil için alt sınır boyutu, delik için ise üst sınır boyutudur. (Sınır mastarlarının kullanılmasında, geçmeyen mastar ile doğrulanınan sınır boyutudur.)

25- Bir alıştırmmanın anma boyutu

Alıştırmmanın iki elemanının, anma boyutunun ortak değeridir.

26- Alıştırma toleransı (A.T)

Bir alıştırmmanın iki elemanına ait toleransların aritmetik toplamıdır veya En büyük boşluk ile en küçük boşluk veya en büyük sıkılık ile en küçük sıkılık arasındaki farktır.

$$A.T = \text{Delik } T_D + \text{Mil } T_M \text{ veya}$$

A.T = EBB - EKB (Boşluklu alıştırmada)

A.T = EBS - EKS (Sıkı alıştırmada)

A.T = EBB + EBS (Belirsiz alıştırmada)

26- Boşluk

Birleştirilmeden önce delik ve mil boyutları arasındaki pozitif (+) farktır.

27- En büyük boşluk (EBB)

Boşluklu veya belirsiz bir alıştırmada deliğin en büyük boyutu ile milin en küçük boyutu arasındaki (+) farktır.

EBB = Delik EBÖ - Mil EKÖ

28- En küçük boşluk (EKB)

Boşluklu bir alıştırmada deliğin en küçük ölçüsü ile milin en büyük boyutu arasındaki (+) farktır.

EKB = Delik EKÖ - Mil EBÖ

29- Boşluklu alıştırma

Daima bir boşluk sağlayan alıştırmadır. (Deliğin tolerans alanı milinkinin tamamen üstündedir.

30- Sıkılık

Birleştirilmeden önce, delik ve mil boyutları arasındaki negatif (-) farktır.

31- En büyük sıkılık (EBS)

Sıkı veya belirsiz bir alıştırmada, parçalar biribirine takılmadan önce, deliğin en küçük boyutu ile milin en büyük boyutu arasındaki (-) farktır.

EBS = Delik EKÖ - Mil EBÖ

32- En küçük sıkılık (EKS)

Bir sıkı alıştırmada, parçalar biribirine takılmadan önce, deliğin en büyük boyutu ile milin en küçük boyutu arasındaki (-) farktır.

EKS = Delik EBÖ - Mil EKÖ

33- Sıkı alıştırma

Bir sıklık sağlayan alıştırmadır. (Deligin tolerans alanı, milin kinin tamamen altındadır.)

34- Belirsiz alıştırma

Bazan boşluklu bazen sıkı olmayan elverişli olan alıştırmadır. (Delik ve mil tolerans alanları biribirini geçer)

35- Tolerans sistemi

Standartlaştırılmış toleransların ve alıştırmaların sistemidir. (ISO - Tolerans sistemi gibi)

36- Alıştırma sistemi

Bir tolerans sisteminde bulunan miller ve delikler arasındaki alıştırmalar sistemidir.

37- Normal mil alıştırmalar sistemi

Normal mil alıştırmalar sistemi farklı boşluklar ve sıklıklar elde etmek üzere, çeşitli deliklerin tek bir mil ile birleştirilmesinden meydana gelen alıştırmalar sistemidir. Bu sistemde normal mil, üst sapması sıfırdır.

38- Normal delik alıştırmalar sistemi

Normal delik alıştırmalar sistemi, farklı boşluklar ve sıklıklar elde etmek üzere çeşitli millerin tek bir delik ile birleştirilmesinden meydana gelen alıştırmalar sistemidir. Bu sistemde normal delik, alt sapması sıfır olan deliktir.

2.3- Temel kavramlarla ilgili sayısal örnekler

Örnek 1) 50 mm çapında bir mil, anma boyutundan 0,05 mm büyük ve 0,02 mm küçük üretilecektir.

Daha sonra bu milin boşluklu, sıkı ve belirsiz alıştırma elde etmek üzere 3 ayrı deliğe geçirileceğine ve bu delik ölçülerini verildiğine göre gerekli hesaplamalarla birlikte temel kavramlardan gösterilebilenleri şekil çizerek açıklayalım.

Milin, Anma Ölçüsü N= $\phi 50$

Üst sapma es=+0,05

Alt sapma ei=-0,02

1. Delik; Boşluklu alıştırma için : $\phi 50 + 0,08$
 $\phi 50 + 0,06$

2. Delik; sıkı alıştırma için : $\phi 50 - 0,03$
 $\phi 50 - 0,07$

3. Delik; belirsiz alıştırma için: $\phi 50 + 0,07$
 $\phi 50 - 0,01$


a)

$$N = \phi 50 + 0,05 = es \\ N = \phi 50 - 0,02 = ei$$

En büyük boyut;
 $EBÖ = N + es = 50,00 + 0,05 = 50,05 \text{ mm}$

En küçük boyut;
 $EKO = N - ei = 50,00 - 0,02 = 49,98 \text{ mm}$

Tolerans,
 $T = EBÖ - EKO = 50,05 - 49,98 = 0,07 \text{ veya}$
 $T = es - ei = 0,05 - (-0,02) = 0,07$



Şekil-6

b) Boşluklu alıştırma: Mil: $\phi 50 + 0,05$ Delik: $\phi 50 + 0,08$
 $\phi 50 - 0,02$

Mil EBÖ = 50,05 Delik EBÖ = 50,08

Mil EKO = 49,98 Delik EKO = 50,06


Mil $T_M = 0,07$, Delik $T_D = 0,02$

$EBB = D \cdot EBÖ - M \cdot EKO = 50,08 - 49,98 = +0,10$

$EKB = D \cdot EKO - M \cdot EBÖ = 50,06 - 50,05 = +0,01$

$A \cdot T = T_M + T_D = 0,07 + 0,02 = 0,09$


veya $A \cdot T = EBB - EKB = 0,10 - 0,01 = 0,09$



Şekil-7


c) Sıkı alışırtma: Mil: $\phi 50^{+0,05}_{-0,02}$ Delik: $\phi 50^{-0,03}_{-0,07}$

Mil: EBÖ=50,05 Delik EBÖ=49,97
 Mil. EKO=49,98 Delik EKO=49,93
 Mil. $T_M = 0,07$ Delik $T_D = 0,04$.
 $EBS=D_EKO-M_EBÖ=49,93-50,05=-0,12$
 $EKS=D_EBÖ-M_EKO=49,97-49,98=-0,01$
 $A.T=T_M+T_D=0,07+0,04=0,11$ veya
 $A.T=EBS-EKS=0,12-0,01=0,11$



d) Belirsiz alışırtma Mil: $\phi 50^{+0,05}_{-0,02}$ Delik: $\phi 50^{+0,07}_{-0,01}$

Mil: EBÖ=50,05 Delik: EBÖ = 50,07
 EKO=49,98 EKO = 49,99
 $T_M = 0,07$ $T_D = 0,08$
 $EBB=D_EBÖ-M_EKO=50,07-49,98=+0,09$
 $EBS=D_EKO-M_EBÖ=49,99-50,05=-0,06$
 $A.T=T_M+T_D=0,07+0,08=0,15$ veya
 $A.T=EBB-EBS=0,09-(-0,06)=0,15$



2.4- ISO- Tolerans sisteminin incelenmesi:

2.4.1. Genel Bilgi

Türk standartları Enstitüsü, Uluslararası Standardizasyon teşkilatı tarafından ISO/R 286 numara ile yayınlanan Tolerans ve alışırtmalar sistemini kabul ederek TS 1845 numarası ile Şubat 1975 de yayınlamıştır.

Buradaki temel terim, formül ve çizelgelere zorunlu olarak bağlı kalınarak, yeniden düzenlenme yapılmış ve daha kullanabilir bir şekilde verilmeye çalışılmıştır.

ISO-tolerans sisteminin oluşması, elbette ki uzun senelerin deneyimleri ve gelişen teknolojinin ihtiyaçlarının karşılanması sırasında sonuçlarından etkilenmiştir. Sistemin meydana getirilişi ve kullanılmasıyla ilgili teorik ve pratik bilgi verilmeye çalışacaktır.

2.4.2. Tolerans birimi: (i)

ISO-sisteminde anma ölçülerine ait olan toleransları ölçmek üzere (i) harfi ile gösterilen ve birimi mikrometre (μm) olan birim kabul edilmiştir.

Bu birimin değeri aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.

$$500 \text{ mm ye kadar ölçüler için } i = 0,45\sqrt[3]{D} + 0,001.D \dots \mu\text{m}$$

$$500 - 3150 \text{ mm ye kadar ölçüler için } i = +0,004.D + 2,1 \dots \mu\text{m}$$

Burada i = Tolerans birimi μm cinsinden,

D = mm cinsinden her çap grubunun en küçük çapı ile en büyük çapı çarpımının karekökü alınarak bulunur. $D = \sqrt[3]{D_1 \cdot D_2}$

D_1 = Çap grubunun ilk terimi

D_2 = Çap grubunun son terimi

Yukarıdaki Tolerans birimi formülleri aynı zamanda aynı yapım koşulları için yapım hataları değerleri ile çaplar arasındaki boyutunun yaklaşık, parabolik fonksiyonu olduğu göz önünde tutulmak suretiyle empirik olarak hesaplanmıştır.

$\sqrt[3]{D}$ kısmı, talaşlı şekillendirmede 500 mm ölçülerine kadar aynı imalat zorunluklarının taban kaide olarak kabul edilmesinden alınmıştır.

0,45 sabiti ve 0,001 değeri deneyimler sonucu kabul edilmiştir.

0,001.D kısmı ölçme emniyetsizliği için bir emniyet faktörüdür. Artan çaplarla sıcaklık farklarından ve ölçü şartlarından (mastar konstruksiyonu, ağırlığı ve dolayısıyla esneme-eğilem v.s) meydana gelecek ölçme emniyetsizliğini ve doğabilecek muhtemel hataları karşılayabilmek içindir.

Hesaplama kolaylık olsun diye, formüldeki faktörlerin hesaplarak gösterilmesi aşağıdaki çizelgede verilmiştir. (Çizelge 2)

Çizelge 2

Çap grupları mm	Gemetrik ortalama D mm	$0,45 \sqrt[3]{D}$ değeri mm	0,001 D değeri mm	Sonuç Tolerans birimi i değeri μm
1 - 3	2,1909	0,58446	0,00219	0,587
3 - 6	4,2426	0,72848	0,0042	0,733
6 - 10	7,7459	0,89036	0,0077	0,898
10 - 18	13,416	1,0693	0,0134	1,083
18 - 30	23,238	1,2841	0,0232	1,307
30 - 50	38,730	1,5225	0,0387	1,561
50 - 80	63,246	1,7929	0,0632	1,856
80 - 120	97,979	2,0745	0,09798	2,172
120 - 180	146,97	2,3748	0,14697	2,522
180 - 250	213,19	2,6838	0,2121	2,896
250 - 315	280,62	2,9464	0,2806	3,227
315 - 400	354,96	3,1862	0,35496	3,541
400 - 500	447,22	3,4413	0,4472	3,888

Burada hangi çap grubunun ana toleransı hesaplanacaksa i değeri ile 5 - 18 kaliteleri için kabul edilmiş olan katsayılar ile çarpılarak istenilen kalitenin ana toleransı bulunmuş olur.

2.4.3. Katsayılar (K)

Ana toleransın bulunması için i toleran birimi ile çarpılacak olan bir katsayı kabul edilmiştir. Bu katsayılar $\sqrt[10]{10}$ normal sayı dizisine göre hesaplanmıştır. Bu dizide sayılar her beş terimde bir, aynı sayıların katsayılarını verir. 1 - 1,6 - 2,5 - 4 - 6,3 - 10 - 16 - 25 - 40 - 63 - 100 Burada ikinci 5 terim alınarak 5 - 18 kaliteleri için aşağıdaki tablo meydana getirilmiştir.

Çizelge-3 Katsayılar:

ISO Kalitesi	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
Katsayı	7	10	16	25	40	64	100	160	250	400	640	1000	1600	2500

2.4.4- Esas (Ana) tolerans değerleri;

Hesaplanarak bulunan (i) tolerans birimi ile (K) Matsayılarının çarpımı ile 5-18 arasındaki kalitelerinin esas toleranslarını verir.

$$IT \dots\dots\dots = K x i \text{ } \mu\text{m}.$$

Aşağıdaki çizegede 5-18 arasındaki kalitelerin esas toleranslarını veren $K x i$ değerleri verilmiştir.

Çizelge-4 ISO-Toleransları Esas değerleri:

ISO Kalitesi	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
IT-Esas değeri	7i	10i	16i	25i	40i	64i	100i	160i	250i	400i	640i	1000i	1600i	2500i

Bu çizege; genellikle makina imalatında kullanılan kalitelerle ilgili değerleri verir. Daha hassas kalitelere IT01 - IT0 - IT1 - IT2 - IT3 - IT4, ölçü aletleri, mastarlar ve çok hassas makinalarda kullanıldığından, bunların esas tolerans değerleri için ayrı formüller kullanılmaktadır.

$$IT01 = 0,3 + 0,008.D$$

$$IT0 = 0,5 + 0,0013.D$$

$$IT1 = 0,8 + 0,020.D$$

IT2, IT3, IT4 e ait değerler IT1 ve IT 5 arasında yaklaşık olarak geometrik dizi halinde yerleştirilmiştir. (Çizelge 5)

Örnek: 80 - 120 çap grubunun esas toleransının hesaplanması,

- 1) Çap grubunun ortalama değeri bulunur.

$$D = \sqrt{D_1 \cdot D_2} = \sqrt{80 \cdot 120} = 97,979 \text{ mm.}$$

2) İ tolerans birimi hesaplanır -

$$i = 0,45 \sqrt[3]{D} + 0,001 \cdot D = 0,45 \sqrt[3]{97,979} + 0,001 \cdot 97,979$$

$$i = 2,0745 + 0,09797 = 2,173 \mu\text{m}$$

3) Tolerans değerinin hesaplanması istenilen kalite 6 olduğu kabul edilirse buna karşı (çizelge-3)ten

$$K = 10 \text{ bulunur.}$$

4) Esas tolerans değeri hesaplanır.

$$IT 6 = Kxi = 10 \times 2,173 = 21,73 \leq 22 \mu\text{m} = 0,022 \text{ mm.}$$

Bu şekilde, işlemler sonunda her çap grubu ve O1 - 18 kaliteleri için esas tolerans değerlerini veren çizelgeler hazırlanmıştır.

ISO TOLERANSLARI
ANMA ÖLÇÜSU ALANLARININ KALİTELERE GÖRE
TEMEL TOLERANSLARI (μm olarak) (500 mm'ye kadar ölçüler için)

Çizelge-5

ANMA ÖLÇÜSU ALANI mm.	K A L I T E L E R																				
	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1 den 3 e kadar	1	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600	-	-
3 den büyük 6 ya kadar	3	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750	-	-
6	6	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900	1500	-
10	10	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900	1500	-
10	10	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100	1800	2700
18	18	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100	1800	2700
18	30	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300	2100	3300
30	30	0,6	1	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600	2500	3900
30	50	0,6	1	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600	2500	3900
50	80	0,8	1,2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900	3000	4600
80	80	1	1,5	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200	3500	5400
120	120	1	1,5	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200	3500	5400
120	180	1,2	2	3,5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500	4000	6300
180	180	2	3	4,5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900	4600	7200
250	250	2	3	4,5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900	4600	7200
250	315	2,5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200	5200	8100
315	400	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600	5700	8900
400	500	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97	135	250	400	630	970	1550	2500	4000	6300	9700

Çizelge-6 Temel Toleranslar. (500-3150 ölçüler arası)

Nitelik (Kalite)	Değerler mikron olarak								Değerler milimetre olarak											
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Esas toleranslar mikron olarak ($\mu=0,001\text{mm}$)	> 500 - 630	44	70	110	175	280	440	67	1,1	1,75	2,8	4,4								
Cap basamakları mm olarak	> 630 - 800	50	80	125	200	320	500	0,8	1,25	2,0	3,2	5,0								
	> 800 - 1000	56	90	140	230	360	560	0,9	1,4	2,3	3,6	5,6								
	> 1000 - 1250	66	105	165	260	420	660	1,05	1,65	2,6	4,2	6,6								
	> 1250 - 1600	78	125	195	310	500	780	1,25	1,95	3,1	5,0	7,8								
	> 1600 - 2000	92	150	230	370	600	920	1,5	2,3	3,7	6,0	9,2								
	> 2000 - 2500	110	175	280	440	700	1100	1,75	2,8	4,4	7,0	11,0								
	> 2500 - 3150	135	210	330	540	860	1350	2,1	3,3	5,4	8,6	13,5								

2.4.5- Çap grupları: ISO-tolerans sistemi 1 mm den 3150 mm ye kadar boyut ölçülerinde kullanılmaya amaçlanmıştır. Bu ölçüler, 21 ana grupta toplanmıştır. Ayrıca bazı tolerans alanları için ara gruplar meydana getirilmiştir. Verilen anma ölçüsü, çap basamaklarının veya sonundaki rakamların birisi ise şu şekilde hareket edilir.

Örneğin; 30 mm lik ölçü, görüldüğü ilk gruptan alınır. Çünkü 30-50 in anlamı; 30 dan büyük 50 dahil yani 31 ve 50 mm ile bunların arasındaki ölçülerdir.

Çizelge 7- Anma çapları basamakları

500 mm ye kadar	
Ana basamaklar	Ara basamaklar ¹⁾
1 - 3	
3 - 6	
6 - 10	
10 - 18	10 - 14 14 - 18
18 - 30	18 - 24 24 - 30
30 - 50	30 - 40 40 - 50
50 - 80	50 - 65 65 - 80
80 - 120	80 - 100 100 - 120
120 - 180	120 - 140 140 - 160 160 - 180
180 - 250	180 - 200 200 - 225 225 - 250
250 - 315	250 - 280 280 - 315
315 - 400	315 - 355 355 - 400
400 - 500	400 - 450 450 - 500

500 - 3150 mm arası	
Ana basamaklar	Ara basamaklar ²⁾
500 - 630	560 - 560 560 - 630
630 - 800	630 - 710 710 - 800
800 - 1000	800 - 900 900 - 1000
1250 - 1600	1250 - 1400 1400 - 1600
1600 - 2000	1600 - 1800 1800 - 2000
2000 - 2500	2000 - 2240 2240 - 2500
2500 - 3150	2500 - 2800 2800 - 3150

1) Belirli durumlarda gerektiğinde $a-c$ ve $r-zc$ veya $A-C$ ve $R-ZC$ arası sapmaları için

2) $r-u$ ve $R-U$ sapmaları için

2.4.6- ^Tolerans kaliteleri (nitelikleri):

ISO-Tolerans sisteminde; alıştırmalarda, alıştırma dereceleri yerine yalnız tolerans değerlerine bağlı olan kaliteler kabul edilmiştir.

Toleransların büyümeye şırasına göre 500 mm ye kadar ölçülerde 01 den 18 e kadar 20 çeşit, 500-3150 mm ölçülerde 6 dan I6 ya kadar olmak üzere 11 çeşit, kalite tesbit edilmiştir. Böylece daha geniş bir uygulama alanı elde edilebilmiştir.

(Çizelge-8)de ISO-Tolerans kaliteleri ile bunların genel anlamda kullanıldığı yerler belirtilmiştir.

Daha detaylı kullanım alanları daha sonra standart tolerans ve alıştırmaların seçiminde verilmiştir.

Çizelge-8 ISO-Kaliteleri

	Küçük toleranslar						Orta toleranslar						Büyük toleranslar							
ISO-Kaliteleri	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kullanılma Sahaları	Kontrol Mastarlar için						İş parçaları için (alıştırmalar)						Alıştırmalar için kullanılmaz							
	Ölçü Aletleri			İş mastarları için									Çekilmiş, haddelenmiş, dövülmüş veya dökülmüş parçalar için							

2.4.7- Tolerans alanları (Bölgeleri):

Değişik karaktererde, alıştırma elde etmek üzere sıfır çizgisine göre, anma boyutunun bir fonksiyonu olarak, bir harfli (bazan 2 harf) bir sembolle tolerans değerlerinin bulunduğu yerler belirtilmiştir.

Bu özellik;


Deliklerde (A)dan(ZC)ye kadar 28 çeşit ve
Millerde (a)dan(ZC)ye kadar 28 çeşit
olarak belirlenmiştir.

Delikler için, alfabetin büyük harfleri ve miller için alfabetin küçük harfleri kullanılmaktadır. Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için alfabetimizde bulunan veya bulunmayan Ç, Ğ, İ, ī, Ö,

Ö, S, W, Q, gibi harfler kullanılmamaktadır.

Tolerans alanları, çap grubuna ve kaliteye bağlı olarak sıfır çizgisine yaklaşır veya uzaklaşır. Küçük boyutlarda sıfır çizgisine yaklaşma, büyük ölçülerde ise uzaklaşma olacaktır.

Tolerans alanlarının, sıfır çizgisine göre durumları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Burada(A-H) delikleri,(m-zc) milleri sıfır çizgisine göre üst tarafta (+ sapmalar),(M-ZC)delikleri ile,(a-h) milleri sıfır çizgisine göre alt tarafta (- sapmalar) taşıdıkları görülebilmektedir. Bu da çeşitli alıştırmaların meydana getirilebilmesi için gerekli olan şarttır.



Sekil-10

2.4.8- SAPMALAR

2.4.8.1- Genel bilgi:

Temel kavramlarda, deliklere ait alt sapmalar (E_i), üst sapmalar (ES), millere ait sapmalar (ei), üst sapmalar (es) ile gösterilmişti. Bu sapmalar çeşitli alıştirmaların elde edilebilmesi için sıfırçızgisine göre, boşluk ve sıkılık değerlerini vermek üzere hesaplanmış olup çizgelerde verilmiştir. Ancak bu çizelgelerin hazırlanmasında bazı temel kural ve formüller kullanılmıştır.

Sapmalar, sıfır çizgisine göre cebirsel nitelikler olarak değerlendirilerek (+) ve (-) işaretleri ile ve çizelgelerde mikrometre (μm) cinsinden belirtilirler.

Sapmalar Toleransların, boşluk ve sıkılığın değerlerini vermek için gerektiğinden, parça ölçülerine göre hesaplanırlar. Bir geçmenin boşluk ve sıkılığını belirtirken, bu geçmeyi meydana getiren parçaların ana toleranslarından daha çok, boşluk ve sıkılığın çalışma şartları gözönünde bulundurulur. Kullanılan kaliteyle birlikte en uygun geçme şekli meydana getirilir.

ISO-sisteminde esas sapmalar, deneylere dayanan formüllerle hesaplanarak, bilahare çeşitli mil ve deliklere ait sapma değerleri hesaplanır.


Tolerans konumunu belirten harfli semboller, 500 mm ye kadar ölçülerde 28 çeşit; 500-3150 mm arasında ise ($d-u$) veya ($D-U$) arasında 14 çeşittir.

2.4.8.2- Mil esas sapmaları:

Tolerans alanının konumunu tanımlayan her harf simbolü için esas sapma olarak adlandırılan iki sapmadan birinin salt değeri ve işaretti 500 mm ye kadar ölçüler için (çizelge-9)de verilen formüller le hesaplanmıştır.

Çizelge -9

MILLERİN ve DELİKLERİ ESAS SAPMALARI İÇİN FORMÜLLER:

ÜST SAPMA es					ALT SAPMA ei						
Sembol	MİL	DELİK	D mm. için değerler (mikron)		Sembol	MİL	DELİK	D mm. için değerler(mikron)			
a	es	-	Ei	+	D ≤ 120 için = -(265+1,3 D)	j-5-j8	ei	+	ES	-	Formülü yok
	es	-	Ei	-	D > 120 için = -3,5 D	k4-k7	ei	+	ES	-	= +0,6 $\sqrt[3]{D}$
b	es	-	EI	+	D ≤ 160 için = -(140+0,85 D)		ei	+	ES	-	= 0
	es	-	EI	+	D > 160 için = -18 D	m	ei	+	ES	-	= +(IT 7 - IT 6)
c	es	-	EI	+	D ≤ 40 için = -52 D ^{0,44}	n	ei	+	ES	-	= +5 D ^{0,44}
	es	-	EI	+	D > 40 için = -(95+0,8 D)	p	ei	+	ES	-	= +IT 7+(0-5)
cd	es	-	EI	+	= c ve d için öngörülen üs değerlerinin geometrik ortalaması	r	ei	+	ES	-	p ve s için öngörülen es değerlerinin geometrik ortaması
	es	-	EI	+	= -16 D ^{0,44}	s	ei	+	ES	-	D ≤ 50 için = +IT 8 + 1,4
d	es	-	EI	+	= -11 D ^{0,44}		ei	+	ES	-	D > 50 için = +IT 7 + 0,4 D
e	es	-	EI	+	= e ve f için öngörülen es değerlerinin geometrik ortalaması	t	ei	+	ES	-	= +IT 7 + 0,63 D
ef	es	-	EI	+	= e ve f için öngörülen es değerlerinin geometrik ortalaması	u	ei	+	ES	-	= +IT 7 + D
f	es	-	EI	+	= -5,5 D ^{0,44}	v	ei	+	ES	-	= +IT 7 + 1,25 D
fg	es	-	EI	+	= e ve f için öngörülen es değerlerinin geometrik ortalaması	x	ei	+	ES	-	= +IT 7 + 1,6 D
g	es	-	EI	+	= -2,5 D ^{0,44}	y	ei	+	ES	-	= +IT 7 + 2 D
h	es	-	EI	+	= 0	z	ei	+	ES	-	= +IT 7 + 2,5 D
					za	ei	+	ES	-	= +IT 8 + 3,15 D	
					zb	ei	+	ES	-	= +IT 9 + 4 D	
					zc	ei	+	ES	-	= +IT 10 + 5 D	
$j_5 \text{ için : Her iki sınır sapması } \pm \frac{IT}{2}$											

500 - 3150 mm arasında ölçüler için sapma değerleri ise (çizelge-10) da verilen formüllerle hesaplanır.

ÇİZELGE -10 Miller ve delikler için esas sapma formülleri.

Miller			Sapma Formülleri		Delikler		
			D mm, için değerler (Mikron)	D inç için değerler (0,001 inç)			
d	es	-	16 D ^{0,44}	2,62 D ^{0,44}	+	EI	D
e	es	-	11 D ^{0,41}	1,63 D ^{0,41}	+	EI	E
f	es	-	5,5 D ^{0,41}	0,82 D ^{0,41}	+	EI	F
(g)	es	-	2,5 D ^{0,34}	0,3 D ^{0,34}	+	EI	(G)
h	es	-	0	0	+	EI	H
j _s	ei	-	0,5 IT _n		+	ES	J _s
k	ci	+	0		-	ES	K
m	ei	+	0,024 D + 12,6	0,024 D + 0,5	-	ES	M
n	ci	+	0,04 D + 21	0,04 D + 0,83	-	ES	N
p	ei	+	0,072 D + 37,8	0,072 D + 1,50	-	ES	P
r	ei	+	P ve s için öngörülen ei değerlerinin veya P ve S için öngörülen ES değerlerinin geometrik ortalaması		-	ES	R
s	ei	+	IT 7 + 0,4 D		-	ES	S
t	ei	+	IT 7 + 0,63 D		-	ES	T
u	ei	+	IT 7 + D		-	ES	U

Çizelgedeki formüllere göre verilen esas sapma, prensip olarak sıfır çizgisine en yakın olan sınıra tekabül eder.

Başka bir deyimle, her çap basamağında,

(a - h) milleri için ; üst sapma:es
(j - zc) milleri için; alt sapma:ei (500 mm ye kadar boyutlarda,)

500 - 3150 mm boyutlarda : (d-h) miller için; üst sapma:es
(k-u) miller için; alt sapma:ei)

olmak üzere millerin, esas tolerans sapma değerleri verilmiştir.

Diğer sapma ise, esas tolerans IT nin değeri kullanılmak suretiyle, birinci sapmadan yararlanılarak şu formülle elde edilir.


$$ei = es - IT \text{ veya } es = ei + IT$$

js milleri için esas sapma yoktur, js nin iki sapması, IT fonksiyonu olarak hesaplanır.

$$js \text{ için sapmalar} = \pm \frac{IT}{2} \text{ dır.}$$

Sapmalar sıfır çizgisine göre çeşitli durumlarda bulunurlar.

(Şekil.11) da mile ait sapmaların sıfır çizgisine göre çeşitli durumları görülmektedir.



Şekil-11

2.4.8.3- Delik esas sapmaları:

Tolerans alanının konumunu tanımlayan her harf symbolü için esas sapmanın, 500 mm ye kadar olan boyutlarda,

(A - H) delikleri için ; alt sapma : EI

(J - ZC) delikleri için ; üst sapma:ES ve,

500-3150 mm boyutlarda ; (D-H) delikler için; Alt sapma:EI


(P-U) delikler için; Üst sapma:ES

Salt değeri ve işaretinin harfi aynı olan milin esas sapma es veya ei den çıkarılmak suretiyle şu kurallara göre elde edilir:

1- Genel kurala uygun delikler için; bir deliğin esas sapmasına denk düşen sınır ile aynı harfli milin esas sapmasını belirten sınır, sıfır çizgisine göre tam simetrik olacak şekilde,

2- Özel kurala uygun delikler için; normal delik ve normal mil benzer iki alıştırmada belli bir kaliteden deliği, ondan bir derece

daha duyarlı bir mil ile birleştirmede (örneğin H7/p6 ve P7/h6) boşluk veya sıkılıkları tamamen aynı olacak şekilde belirtilir.



Şekil-12


Diğer sapma, birinci sapmadan çıkarılmak suretiyle IT nin salt değerinin fonksiyonu olarak,

$$ES = EI + IT \text{ veya}$$

$$EI = ES - IT$$

Cebirsel bağlantısı ile elde edilir.

Delikte sapmalar, Sıfır çizgisine göre çeşitli durumlarda bulunurlar. (Şekil - 13) de, deliğe ait sapmaların, sıfır çizgisine göre çeşitli durumları görülmektedir.



Şekil-13

Bazı sembollerin esas sapmaları çizelgelerde doğrudan doğruya verilmiştir. Yine esas sapma çizelgelerinde JS nin iki sınır sapması IT nin fonksiyonu olarak,

$\pm \frac{IT}{2}$ olarak elde edilir.

8'e kadar ince kalitedeki K, M, N delikleri ile 7 ye kadar ince kalitedeki P-ZC deliklerinin esas sapma değerleri, 3 mm den daha büyük boyutlar için her çizelgede karşılıklı olarak gösterildiği gibi elde edilmelidir.

Bu nedenle, ilgili basamakta simbol kolonunda verilen değerler ile çizelgenin sağındaki kolonlarda verilen bir Δ değeri cebirsel olarak toplanır.

Δ değeri, (2.4.8.5) maddesinde belirtilen özel kuraldaki $IT_n - IT_{n-1}$ farkına eşittir.

2.4.8.4- Sapmaların hesaplanmasından genel kural;

Bütün sapmalar için kullanılmak üzere, aşağıdaki bağıntı kullanılır.

(A - H)delikleri için; $EI = -$ es
(J - ZC)delikleri için; $ES = -$ ei

Yalnız, özel kuralın uygulandığı yer ve esas sapması $ES = 0$ olan 3 mm nin üstündeki 9 - 16 kalitelerinde (N) delikleri için ayrı tutmuştur.

2.4.8.5- Sapmaların hesaplanmasından özel kural:

Deliklerin üst sapma değeri, su bağıntı ile bulunur.

$$ES = - ei + \Delta$$

Burada, söz konusu kalitenin esas toleransı ile ondan bir sonraki daha duyarlı nitelik arasındaki fark;

$$IT_{n-1} - IT \text{ dir.}$$

Bu kural, 3 mm den yukarı olan çap basamakları;

J, K, M ve N : IT 8'e kadar

P - ZC : IT 7'ye kadar

olanlar için geçerlidir.

2.4.8.6- Yuvarlatma kuralları:

Tolerans birimi formülleriyle, 11 ve daha ince kalitelerin hesaplanan tolerans değerleri ile sapmaların hesaplanması sırasında kullanılan formüllerden her çap basamağı için elde edilen değerler (Çizelge-11) ve (Çizelge-12) kurallara göre yuvarlatılmıştır.

ÇİZELGE - 11 Metre cinsinden yuvarlatılmış değerler.
(500 mm ye kadar ölçülerde) Mikron değerler.

Değerler den çok	5	45	60	100	200	300	560	600	800	1000	2000
 e kadar	45	60	100	200	300	560	600	800	1000	2000	-
.... nin katı olmak üzere yuvarlatma	11 ve daha ince niteliklerdeki toleranslar için	1	1	1	5	10	10					
	a-g nin sapmaları için	1	2	5	5	10	10	20	20	20	50	
	k-zc nin ei sapmaları için	1	1	1	2	2	5	5	10	20	50	100

ÇİZELGE - 12 Değerlerin yuvarlatılması
(500-3150 arası ölçülerde) Değerler mikron dur.

.... den büyük	--	60	100	200	500	1000	2000	20×10^n	50×10^n	100×10^n
..... e kadar	60	100	200	500	1000	2000	3600	50×10^n	100×10^n	200×10^n
.... nin katı olmak üzere yuvarlatma	1	2	5	10	20	50	100	1×10^n	2×10^n	5×10^n

2.4.8.7- Sapmaların sayısal değerleri:

ISO-sisteminde 500 mm ye ve 500 - 3150 mm arası boyutlar için standarlaştırılmış sayısal sapma değerleri (çizelge B, 14, 15) de verilmiştir. Bu sayısal değerler hesaplama veya yuvarlatmaya gerek kalmadan, aynen kullanılır.

Çizelge-13

ISO TOLERANSLARI GEÇMELERDE YUKARI SAPMA VE AŞAĞI SAPMA DEĞERLERİ															
Ei=Alt-sapma (µm olarak)	İç ÖLÇÜLER (DELİKLER)														
KALİTELER	A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	JS			
KALİTELERİN HEPSİ (01-0-1-218)															
1 - 3	+ 270	+ 140	+ 60	+ 34	+ 20	+ 14	+ 10	+ 6	+ 4	+ 2	0				
3 - 6	+ 270	+ 140	+ 70	+ 46	+ 20	+ 20	+ 14	+ 10	+ 6	+ 4	0				
6 - 10	+ 280	+ 150	+ 80	+ 56	+ 40	+ 23	+ 18	+ 13	+ 8	+ 5	0				
10 - 18	+ 290	+ 150	+ 95	-	+ 50	+ 32	-	+ 16	-	+ 6	0				
18 - 30	+ 300	+ 160	+ 110	-	+ 65	+ 40	-	+ 20	-	+ 7	0				
30 - 40	+ 310	+ 170	+ 120	-	+ 80	+ 50	-	+ 25	-	+ 9	0				
40 - 50	+ 320	+ 180	+ 130	-	+ 100	+ 60	-	+ 30	-	+ 10	0				
50 - 65	+ 340	+ 190	+ 140	-	+ 120	+ 72	-	+ 36	-	+ 12	0				
65 - 80	+ 360	+ 200	+ 150	-	+ 140	+ 85	-	+ 43	-	+ 14	0				
80 - 100	+ 380	+ 220	+ 170	-	+ 160	+ 100	-	+ 50	-	+ 15	0				
100 - 120	+ 410	+ 240	+ 180	-	+ 180	+ 120	-	+ 56	-	+ 17	0				
120 - 140	+ 460	+ 260	+ 200	-	+ 200	+ 145	-	+ 63	-	+ 19	0				
140 - 160	+ 520	+ 280	+ 210	-	+ 220	+ 160	-	+ 70	-	+ 21	0				
160 - 180	+ 580	+ 310	+ 230	-	+ 240	+ 180	-	+ 77	-	+ 23	0				
180 - 200	+ 660	+ 340	+ 240	-	+ 260	+ 200	-	+ 84	-	+ 25	0				
200 - 225	+ 740	+ 380	+ 260	-	+ 280	+ 220	-	+ 91	-	+ 27	0				
225 - 250	+ 820	+ 420	+ 280	-	+ 300	+ 250	-	+ 98	-	+ 30	0				
250 - 280	+ 920	+ 480	+ 300	-	+ 320	+ 280	-	+ 105	-	+ 33	0				
280 - 315	+ 1050	+ 540	+ 330	-	+ 350	+ 310	-	+ 112	-	+ 36	0				
315 - 355	+ 1200	+ 600	+ 360	-	+ 380	+ 340	-	+ 120	-	+ 39	0				
355 - 400	+ 1350	+ 680	+ 400	-	+ 410	+ 380	-	+ 125	-	+ 42	0				
400 - 450	+ 1500	+ 760	+ 440	-	+ 440	+ 420	-	+ 130	-	+ 45	0				
450 - 500	+ 1650	+ 840	+ 480	-	+ 470	+ 450	-	+ 135	-	+ 48	-				
					+ 230	+ 135	-	+ 68	-	+ 20	0				
Tolerans alanı sıfır doğrusuna göre sınırlanır.															
ES=üst-sapma (µm olarak)															
GEÇMELER	J	K	M	N	A-Sabit değerleri										
KALİTELER	6	7	8	9	8 * kadar yukarı	9 * kadar yukarı	8 * kadar yukarı	9 * kadar yukarı	9 * kadar yukarı	3	4	5	6	7	8
1 - 3	+ 2	+ 4	+ 6	+ 12	0	0	- 2	- 2	- 4	0	0	0	0	0	0
3 - 6	+ 3	+ 6	+ 10	+ 15	- 1+A	-	- 4+A	- 4	- 8+A	0	1	1,5	1	3	4
6 - 10	+ 3	+ 8	+ 12	+ 18	- 1+A	-	- 6+A	- 6	- 10+A	0	1	1,5	2	3	7
10 - 18	+ 6	+ 10	+ 15	+ 23	- 1+A	-	- 7+A	- 7	- 12+A	0	1	2	3	7	9
18 - 30	+ 8	+ 12	+ 20	+ 26	- 2+A	-	- 8+A	- 8	- 15+A	0	1,5	2	3	4	12
30 - 50	+ 10	+ 14	+ 24	+ 31	- 2+A	-	- 9+A	- 9	- 17+A	0	1,5	3	4	5	14
50 - 80	+ 13	+ 18	+ 28	+ 37	- 2+A	-	- 11+A	- 11	- 20+A	0	2	3	5	6	16
80 - 120	+ 16	+ 22	+ 34	+ 43	- 3+A	-	- 13+A	- 13	- 23+A	0	2	4	5	7	19
120 - 180	+ 18	+ 26	+ 41	+ 50	- 3+A	-	- 15+A	- 15	- 27+A	0	3	4	6	7	23
180 - 250	+ 22	+ 30	+ 47	+ 57	- 4+A	-	- 17+A	- 17	- 31+A	0	3	4	6	9	26
250 - 315	+ 25	+ 36	+ 55	+ 65	- 4+A	-	- 20+A	- 20	- 34+A	0	4	4	7	9	29
315 - 400	+ 29	+ 39	+ 60	+ 70	- 4+A	-	- 21+A	- 21	- 37+A	0	4	5	7	11	32
400 - 500	+ 33	+ 43	+ 66	+ 77	- 3+A	-	- 23+A	- 23	- 40+A	0	5	5	7	13	34
ES=üst-sapma (µm Olarak)															
GEÇMELER	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC			
7 ye kadar olan kalitelerde aşağıdaki değerlerle (A) değerleri eklenir. 8 den sonraki kaliteler için aşağıdaki değerler alınır.															
KALİTELER	- 6	- 10	- 14	- 18	- 20	-	- 26	- 32	- 40	- 60					
1 - 3	- 12	- 15	- 19	- 23	- 28	-	- 35	- 42	- 50	- 80					
3 - 6	- 15	- 19	- 23	- 28	-	- 34	-	- 42	- 52	- 67	- 97				
6 - 10	- 18	- 23	- 28	-	- 33	-	- 40	-	- 50	- 64	- 90	- 130			
10 - 14	- 22	- 28	- 33	-	- 41	- 47	- 54	- 63	- 73	- 98	- 136	- 188			
14 - 18	- 22	- 28	- 33	-	- 41	- 48	- 55	- 64	- 73	- 88	- 118	- 160			
18 - 24	- 22	- 28	- 33	-	- 41	- 48	- 55	- 64	- 73	- 88	- 118	- 160			
24 - 30	- 22	- 28	- 33	-	- 41	- 48	- 55	- 64	- 73	- 88	- 118	- 160			
30 - 40	- 26	- 34	- 43	-	- 48	- 60	- 68	- 80	- 94	- 112	- 148	- 200			
40 - 50	- 26	- 34	- 43	-	- 54	- 70	- 81	- 97	- 114	- 136	- 180	- 242			
50 - 65	- 32	- 41	- 53	- 66	- 87	- 102	- 122	- 144	- 172	- 222	- 300	- 405			
65 - 80	- 43	- 59	- 75	- 102	- 120	- 146	- 174	- 210	- 274	- 360	- 480				
80 - 100	- 51	- 71	- 91	- 124	- 146	- 178	- 214	- 258	- 335	- 445	- 585				
100 - 120	- 54	- 79	- 104	- 144	- 172	- 210	- 254	- 310	- 400	- 525	- 690				
120 - 140	- 63	- 92	- 122	- 170	- 202	- 248	- 300	- 365	- 470	- 620	- 800				
140 - 160	- 65	- 100	- 134	- 190	- 228	- 280	- 340	- 415	- 535	- 700	- 900				
160 - 180	- 68	- 108	- 146	- 210	- 252	- 310	- 380	- 465	- 600	- 780	- 1000				
180 - 200	- 77	- 122	- 166	- 236	- 284	- 350	- 423	- 520	- 670	- 880	- 1150				
200 - 225	- 50	- 80	- 130	- 180	- 258	- 310	- 385	- 475	- 575	- 740	- 960	- 1250			
225 - 250	- 84	- 140	- 196	- 284	- 340	- 423	- 520	- 640	- 820	- 1050	- 1350				
250 - 280	- 94	- 158	- 218	- 315	- 385	- 475	- 580	- 710	- 920	- 1200	- 1550				
280 - 315	- 98	- 170	- 240	- 350	- 423	- 523	- 650	- 790	- 1000	- 1300	- 1700				
315 - 355	- 108	- 190	- 268	- 390	- 473	- 590	- 730	- 900	- 1150	- 1500	- 1900				
355 - 400	- 114	- 208	- 294	- 435	- 530	- 660	- 820	- 1000	- 1300	- 1650	- 2100				
400 - 450	- 126	- 232	- 330	- 490	- 595	- 740	- 920	- 1100	- 1450	- 1850	- 2400				
450 - 500	- 68	- 132	- 252	- 360	- 540	- 660	- 820	- 1000	- 1250	- 1600	- 2100	- 2600			

Cizelge -14

ISO TOLERANSLARI GEÇMELERDE YUKARI ŞÄMPAYE AŞAĞIŞAPMA DEĞERLERİ												
es=Üst sapma: (µm olarak)												
DİS ÖLÇÜLER (MİLLER)												
KALİTELER →												
Anas ölçüsü alanzi (mm)												
KALİTELERN hepse (01-0-1-218)												
1 - 3	- 270	-140	- 60	-34	- 20	- 14	-10	- 6	- 4	- 2	0	
3 - 6	- 270	-140	- 70	-46	- 30	- 20	-14	-10	- 6	- 4	0	
6 - 10	- 280	-150	- 80	-56	- 40	- 25	-18	-13	- 8	- 5	0	
10 - 18	- 290	-150	- 95	-	- 50	- 32	-	-16	-	- 6	0	
18 - 30	- 300	-160	-110	-	- 65	- 40	-	-20	-	- 7	0	
30 - 40	- 310	-170	-120	-	- 80	- 50	-	-25	-	- 9	0	
40 - 50	- 320	-180	-130	-	-	-	-	-	-	-	0	
50 - 65	- 340	-190	-140	-	-	-	-	-	-	-	0	
65 - 80	- 360	-200	-150	-	-	-	-	-	-	-	0	
80 - 100	- 380	-220	-170	-	-	-	-	-	-	-	0	
100 - 120	- 410	-240	-180	-	-	-	-	-	-	-	0	
120 - 140	- 460	-260	-200	-	-	-	-	-	-	-	0	
140 - 160	- 520	-280	-210	-	-	-	-	-	-	-	0	
160 - 180	- 580	-310	-230	-	-	-	-	-	-	-	0	
180 - 200	- 660	-340	-240	-	-	-	-	-	-	-	0	
200 - 225	- 740	-380	-260	-	-	-	-	-	-	-	0	
225 - 250	- 820	-420	-280	-	-	-	-	-	-	-	0	
250 - 280	- 920	-480	-300	-	-	-	-	-	-	-	0	
280 - 315	- 1050	-540	-370	-	-	-	-	-	-	-	0	
315 - 355	- 1200	-600	-360	-	-	-	-	-	-	-	0	
355 - 400	- 1350	-680	-400	-	-	-	-	-	-	-	0	
400 - 450	- 1500	-760	-440	-	-	-	-	-	-	-	0	
450 - 500	- 1650	-840	-480	-	-	-	-	-	-	-	0	
Toplam tolerans alanzi sıfır doğrusuna göre sırasıktır.												
el=Alt sapma: (µm olarak)												
GEÇMELER →												
KALİTELERN hepse (01-0-1-218)												
1 - 3	- 5	- 6	- 7	- 8	- 3 e kadar	4-5-6- 7	8 deneykarsi	KALİTELERN hepse				
3 - 6	- 2	- 4	- 6	-	0	0	0	0	+ 2	+ 4	+ 6	
6 - 10	- 2	- 5	-	0	0	+1	0	0	+ 4	+ 8	+12	
10 - 18	- 3	- 6	-	0	0	+1	0	0	+ 6	+10	+15	
18 - 30	- 4	- 8	-	0	0	+2	0	0	+ 7	+12	+18	
30 - 50	- 5	-10	-	0	0	+2	0	0	+ 8	+15	+22	
50 - 80	- 7	-12	-	0	0	+2	0	0	+11	+20	+32	
80 - 120	- 9	-15	-	0	0	+3	0	0	+13	+23	+37	
120 - 180	-11	-18	-	0	0	+3	0	0	+15	+27	+43	
180 - 250	-13	-21	-	0	0	+4	0	0	+17	+31	+50	
250 - 315	-16	-26	-	0	0	+4	0	0	+20	+34	+56	
315 - 400	-18	-28	-	0	0	+4	0	0	+21	+37	+62	
400 - 500	-20	-32	-	0	0	+5	0	0	+23	+40	+68	
el=Alt sapma: (µm olarak)												
GEÇMELER →												
r s t u v x y z za zb xo												
KALİTELERN hepse (01,0,1,218)												
1 - 3	+ 10	+ 14	-	+ 18	-	+ 20	-	+ 26	+ 32	+ 40	+ 60	
3 - 6	+ 15	+ 19	-	+ 23	-	+ 28	-	+ 35	+ 42	+ 50	+ 80	
6 - 10	+ 19	+ 23	-	+ 28	-	+ 34	-	+ 42	+ 52	+ 67	+ 97	
10 - 14	+ 23	+ 28	-	+ 33	-	+ 40	-	+ 50	+ 64	+ 90	+ 120	
14 - 18	+ 28	+ 35	-	+ 39	+ 45	-	+ 60	+ 77	+ 108	+ 156	+ 196	
18 - 24	+ 28	+ 35	-	+ 41	+ 47	+ 54	+ 63	+ 73	+ 98	+ 136	+ 188	
24 - 30	+ 41	+ 48	+ 55	+ 64	+ 78	+ 88	+ 118	+ 160	+ 218	+ 268	+ 328	
30 - 40	+ 48	+ 60	+ 68	+ 80	+ 94	+ 112	+ 148	+ 200	+ 274	+ 330	+ 390	
40 - 50	+ 34	+ 43	+ 54	+ 70	+ 81	+ 97	+ 114	+ 136	+ 180	+ 242	+ 343	
50 - 65	+ 41	+ 53	+ 66	+ 87	+ 102	+ 122	+ 144	+ 172	+ 226	+ 300	+ 400	
65 - 80	+ 43	+ 59	+ 73	+ 102	+ 120	+ 146	+ 174	+ 210	+ 274	+ 360	+ 480	
80 - 100	+ 51	+ 71	+ 91	+ 124	+ 146	+ 178	+ 214	+ 258	+ 335	+ 445	+ 585	
100 - 120	+ 54	+ 79	+ 106	+ 144	+ 172	+ 210	+ 254	+ 310	+ 400	+ 525	+ 690	
120 - 140	+ 63	+ 92	+ 122	+ 170	+ 202	+ 248	+ 300	+ 365	+ 470	+ 620	+ 800	
140 - 160	+ 65	+ 100	+ 134	+ 190	+ 228	+ 280	+ 340	+ 415	+ 535	+ 700	+ 900	
160 - 180	+ 68	+ 108	+ 146	+ 210	+ 252	+ 310	+ 380	+ 463	+ 600	+ 780	+ 1000	
180 - 200	+ 77	+ 122	+ 166	+ 236	+ 284	+ 350	+ 425	+ 520	+ 670	+ 880	+ 1150	
200 - 225	+ 80	+ 130	+ 180	+ 258	+ 310	+ 385	+ 470	+ 575	+ 740	+ 960	+ 1250	
225 - 250	+ 84	+ 140	+ 196	+ 284	+ 340	+ 425	+ 520	+ 640	+ 820	+ 1050	+ 1350	
250 - 280	+ 94	+ 158	+ 218	+ 315	+ 385	+ 475	+ 580	+ 710	+ 920	+ 1200	+ 1550	
280 - 315	+ 98	+ 170	+ 240	+ 350	+ 425	+ 525	+ 650	+ 790	+ 1000	+ 1300	+ 1700	
315 - 355	+ 108	+ 190	+ 248	+ 390	+ 475	+ 590	+ 730	+ 900	+ 1150	+ 1500	+ 1900	
355 - 400	+ 114	+ 208	+ 294	+ 435	+ 530	+ 660	+ 820	+ 1000	+ 1300	+ 1650	+ 2100	
400 - 450	+ 126	+ 232	+ 330	+ 490	+ 595	+ 740	+ 920	+ 1100	+ 1400	+ 1850	+ 2400	
450 - 500	+ 132	+ 252	+ 360	+ 540	+ 660	+ 820	+ 1000	+ 1250	+ 1600	+ 2100	+ 2600	

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇİZELGE_15 Millerin ve deliklerin esas sapmalarının sayısal değerleri.

$es - ES = \text{Üst sapma}$ $ei - EI = \text{Alt sapma}$ $IT = \text{Esas tolerans}$

1. Metre cinsinden değerler.

Miller	Sem. Sapmalar boiller	Harf	d	e	c	(p)	h	j _s	k	m	n	p	r	s	t	u										
			6-16																							
Çizelgede gösterilen																										
Hesaplama			$es = us - IT$				1)				$es = ei + IT$															
İşaret			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Sapmaların değerleri mikron olarak ($1\mu = 0,001 \text{ mm}$)	Çap basıncının 1μ mm olurak	Y	$> 500 - 560$	260	145	76	22	0	0	26	44	73	150	280	400	600										
			$> 560 - 630$	290	160	80	24	0	0	30	50	83	175	340	500	740										
			$> 630 - 710$	320	170	86	26	0	0	34	56	100	185	380	560	840										
			$> 710 - 800$	350	195	98	28	0	0	40	66	120	210	430	620	940										
			$> 800 - 900$	390	220	110	30	0	0	48	78	140	220	470	680	1050										
			$> 900 - 1000$	430	240	120	32	0	0	58	92	170	230	520	780	1150										
			$> 1000 - 1120$	480	260	130	34	0	0	68	110	195	300	640	960	1430										
			$> 1120 - 1250$	520	290	145	38	0	0	76	135	240	330	720	1050	1600										
			$> 1250 - 1400$	560	320	160	42	0	0	84	152	260	370	820	1260	1850										
			$> 1400 - 1600$	600	350	180	46	0	0	92	170	290	400	920	1350	2000										
			$> 1600 - 1800$	640	380	200	50	0	0	100	180	310	440	1000	1500	2300										
			$> 1800 - 2000$	680	410	220	54	0	0	108	196	340	460	1100	1630	2500										
			$> 2000 - 2240$	720	440	240	58	0	0	116	204	380	550	1250	1900	2900										
			$> 2240 - 2500$	760	470	260	62	0	0	124	212	390	580	1400	2100	3200										
			$> 2500 - 2800$	800	500	280	66	0	0	132	220	410	670	1500	2260	3500										
			$> 2800 - 3150$	840	530	300	70	0	0	140	228	420	710	1700	2560	4000										
Delikler	Sapmalar	İşaret	+ + + +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
			$ES = EI + IT$				1)				$EI = ES - IT$															
			Çizelgede gösterilen																							
			EI																							
Nitelik	Harf	D E F (G) H J_s K M N P R S T U	6-16																							

1) j_s ve J_3 için üst ve alt sapmaların her biri $IT/2$ ye eşittir..

2.4.8.8- Sapma çizelgelerinin kullanılmasına ilişkin sayısal örnekler;

A) Mil sapmaları ile ^{həlif} örnekler: Ana toleranslar (çizelge-5), sapmalar (çizelge 14)den alınmıştır.

ÖRNEK 1- 50d15 için;
Ana tolerans (T_A) = 1000 μm (çizelge 5)

$$\text{Üst sapma (es)} = +80 \mu\text{m} \text{ (çizelge 14)}$$

$$\text{Alt sapma ei} = \text{es} - IT = +80 - 1000$$

$$ei = -920 \mu\text{m}$$

$$\begin{aligned} \text{Sonuç: } & -0,080 \\ 50 & - 1,080 \end{aligned}$$

ÖRNEK 2: 40 js8 için;

$$\text{Ana tolerans: } T_A = 39 \mu\text{m}$$

Sapmalar simetrik olduğundan

$$es = ei = \pm \frac{IT}{2} = \pm \frac{39}{2}$$

$$es = +19,5 \mu\text{m}$$

$$ei = -19,5 \mu\text{m}$$

$$\text{Sonuç: } 40 \text{ js8} = 40 \pm 0,195$$

ÖRNEK 3. 32 j6 için,

$$\text{Ana tolerans } T_A = 16 \mu\text{m}$$


$$\text{Alt sapma } ei = -5 \mu\text{m}$$

$$\text{Üst sapma } es = es + IT = -5 + 16$$


$$es = +11 \mu\text{m}$$

$$\text{Sonuç: } 32 \text{ j6} = +0,011$$


$$32 - 0,005$$



Sekil-14



Sekil-15



Sekil-16

ÖRNEK:4: 22 z8 için,

$$\text{Ana tolerans } T_A = 33 \mu\text{m}.$$


$$\text{Alt sapma } ei = + 73 \mu\text{m}.$$

$$\text{Üst sapma } es = ei + IT = 73 + 33$$

$$es = + 106 \mu\text{m}.$$

$$\text{Sonuç: } 22 z8 = + 0,106$$

$$\begin{array}{r} 22 \\ + 0,073 \end{array}$$



Sekil-17

B) Delik sapmaları ile ilgili örnekler
Ana Toleranslar (çizelge-5) den
Sapmalar (çizelge-13) den alınmıştır.

ÖRNEK:1: 200 C10 için,


$$\text{Ana tolerans } T_A = 185 \mu\text{m}$$

$$\text{Alt sapma } EI = + 280 \mu\text{m}$$

$$\text{Üst sapma } ES = EI + IT = 280 + 185$$

$$ES = + 465 \mu\text{m}.$$

$$\text{Sonuç: } 200 C10 = \begin{array}{r} 200 \\ + 0,465 \\ + 0,280 \end{array}$$



Sekil-18

ÖRNEK:2: 70 K6 için:

$$\text{Ana tolerans } T_A = 19 \mu\text{m}.$$

$$\text{Üst sapma } ES = -2 + \Delta = -2 + 6 = +4$$


$\Delta = +6$ (çizelge-13) sağ taraf)

$$ES = + 4 \mu\text{m}$$

$$\text{Alt sapma } EI = ES - IT = +4 - 19 = -15$$

$$EI = - 15 \mu\text{m}.$$

$$\text{Sonuç: } 70 K6 = \begin{array}{r} 70 \\ + 0,004 \\ - 0,015 \end{array}$$



Sekil-19

ÖRNEK 3 $130\text{T}6$ için

Ana tolerans $T_A = 25 \mu\text{m}$.

Üst sapma $ES = -122 + \Delta = -122 + 7$

$$\Delta = 7$$


$$ES = -115 \mu\text{m}$$

Alt sapma $EI = ES - IT = -115 - (+25)$

$$EI = -140 \mu\text{m}$$

$$\text{Sonuç : } 130\text{T}6 = \frac{-0,115}{130 - 0,140}$$

Sıfır çizgisi



Sekil-20

ÖRNEK 4

$130\text{T}12$ için

Ana tolerans $T_A = 400 \mu\text{m}$.


Üst sapma $ES = -122 \mu\text{m}$

Alt sapma $EI = ES - IT = -122 - 400$

$$EI = -522 \mu\text{m}$$

$$\text{Sonuç : } 130\text{T}12 = \frac{-0,122}{130 - 0,522}$$

Sıfır çizgisi



Sekil-21

3-ISO- ALIŞTIRMALARI

3.1- Genel bilgi:

Birbirleri üzerinde veya içinde çalışacak olan makina parçalarının serbestçe dönme, serbest doğrusal hareket, tutuk geçme, daimi sıkı geçme gibi istenilen çalışma durumlarını sağlamak için, belirli sınırların olması şarttır. Bu sınırlar arasında işlenmiş iki parça biribirine takıldıklarında istenilen sıkılık veya boşluk elde edilmelidir. Bu çalışma şartını elde etmek için yapılan her iki işe ait aynı ölçü verilir, fakat istenilen sıkılık ve boşluk değerleri sapmaların tespit edilmesi ve gösterilmesiyle elde edilir. Bu durum sayısal değerlerle olduğu gibi senbollerle ifade edilebilir.

Örneğin : (ϕ 50 H7/ p6) Burada H7 deliğe ait tolerans alanı ve kaliteyi, P6 ise mile ait tolerans alanı ve kaliteyi gösterir. Sonuçta, ise sapma değerleri çizelgelerden bulunarak ayrı ayrı yazılır. Delik ϕ 50 H7 = ϕ 50 + 0,0235 Mil ϕ 50 p6 = ϕ 50 + 0,046 ϕ 50 + 0,026

İşte biribinine takılacak iki parçanın, montajından önceki ölçülerini arasındaki fark sonucu meydana gelen bağıntıya; "ALIŞTIRMA" denmektedir.

Eğer bu şekilde hareket edilmeyip, anma boyutu verildikten sonra sadece geçmenin veya alıstırmanın adı verilseydi, (Boşluklu, sıkı v.b.) işi yapan işçi bu şartı herhangi bir şekilde sağlayabilirdi. Fakat, seri imalatta veya çok sayıda aynı işi yapma tekniğinde bu usul ekonomik değildir.

Şöyledi; Çapı 50 mm olan bir mil, bir yatak içersinde serbest döner geçme halinde çalışacaktır. Mil çapı yatak çapından biraz küçük olmalıdır. 0,02 mm boşluğun yeterli olduğunu kabul ederek, bu yataktan çok sayıda yapılacağını düşünürsek;

1. Durum: 1.mil çapı: 50,00 mm, 1.yatak çapı: 50,02 mm

2. Durum: 2.mil çapı: 49,98 mm, 2.yatak çapı: 50,00 mm

Bu duruma göre; 2 grupta ayrı ayrı, 0,02 boşlukla geçme sağlanabilemektedir. Fakat 1.mil, 2.yatak deliğine geçirilmeye çalışılırsa, $50,00 - 50,00 = 0,00$ mm lik bir boşlukla bu parçaların biribirlerine döner geçmesi imkansızdır. Dolayısıyla bu parçalarda değişim söz konusu olamaz.

Bugünün endüstrisinde bu yolun geçersiz olduğu ve kullanılamaya çağrı kesindir. Bazulan parçaların, yedeklerini yerine taktığımızda, ilk yapılistaki boşluk veya sıkılığı elde etmek zorundayız. Bu amaçla geçme çeşidine göre asıl ve yedek parçalar belli sınırlar arasında işlenirler. Bu sınır ölçülerini öyle seçilmelidir ki imal edilen parçalar yerlerine takıldıklarında istenilen boşluk veya sıkılık elde edilebilmelidir.

3.2-Alıştırma çeşitleri:

ISO-sisteminde Delik ve milin tolerans alanlarının birbirlerine göre aldığı konumlara göre 3 çeşit alıştırma meydana getirilmiştir;

3.2.1- Boşluklu alıştirmalar (Geçmeler),

3.2.2- Belirsiz alıştirmalar (Geçmeler) (Kaygın veya ara geçme),

3.2.3- Sıkı alıştirmalar (Geçmeler).

3.2.1- Boşluklu alıştirmalar: Delik sabit tutularak, (a) dan (h) a kadar millerle veya mil sabit tutularak, (A) dan (H) a kadar deliklerle elde edilir.

ISO-alıştirmalarında genel olarak aşağıda belirtilen tiplerde boşluklu alıştırma kullanılır,

1- Çok küçük boşluklu veya çok iyi hareket durumlu geçmelerde ,

(H)deliği ile,(fg, g)milleri

(h) mili ile(FG, G)delikleri ,

2- Kaymalı yataklar için boşluklar, ısı tesiri ile büyük değişimler meydana getirmemelidir. Yani, çalışma ve imalatta sıcaklıkla uzama farkları çok az olmalıdır. Bu gibi geçmelerde;

(H)deliği ile(f, ef, e, d)milleri ve

(h) mili ile(F, EF, E, D)delikleri ,

3- Yüksek devirli makinalardaki titreşimsiz, milin rahat dönmesini sağlayan, boşluklu kaymalı yatakları ve diğer alıştırma parçalarında gerekli boşluklar için;

(H)deliği ile(cd, c, b, a)milleri ve

(h) mili ile(CD, C, B, A)delikleri ,

4- Birbiri içersinde nadiren dönen veya tam devir yapmayan yerlerde boşluklar için,

(H)deliği ile(h) mili veya(h) mili ile(H)deliği,

5- Birbirleri içerisinde, ileri geri hareket eden parçalarda (H) deligine (a) dan (h) a kadar miller ve (h) miline (A) dan (H) a kadar delikler seçilmelidir.


3.2.2- Belirsiz alıştirmalar: Delik sabit tutularak, (j) den (p) ye kadar millerle veya mil sabit tutularak (J) den (P) ye kadar deliklerle elde edilir.

Bunlar sık kullanılmayan, fakat rulmanlı yataklarda, merkezleme de önem taşıyan alıştirmalardır.

3.2.3- Sıkı alıştırmalar: Delik sabit tutularak (r) den (zc) ye kadar millerle veya mil sabit tutularak (R) den (ZC) ye kadar deliklerle elde edilir.

Sıkı alıştırmalarda delikler 6 veya 7. kalitede alındıklarında miller bir alt kalitede yani 5 ve 6. kalite olarak seçilir. 8 ile 11. kalitede ise iç ve dış parçalar aynı kalitede seçilir. ISO-sistemi sıkı alıştırmalar, mil ve delikler için çok çeşitli tolerans alanları ön görmektedir. Bu suretle, Konstrüksiyonlarda bağlantılar için en uygun tolerans alanlarını bulmak mümkündür.

ÖRNEK, olara (Şekil-22) de (H) tolerans alanına sahip deliğin sabit tutularak, milin ölçülerinin değiştirilmesiyle veya (h) tolerans alanına sahip milin sabit tutularak deliğin ölçülerini değiştirilmesiyle çeşitli geçmelerin biribirlerine karşı durumları görülmektedir.



Şekil- 22

(A) dan (ZC) ye kadar delikleri sabit tutup; (a) dan (zc) ye kadar millerle, 784 çeşit alıştırma, ve (a) dan (zc) ye kadar milleri sabit tutup; (A) dan (ZC) ye kadar deliklerle 784 alıştırma, toplam; 1568 alıştırma meydana getirmek mümkündür. Fakat uygulamada bu kadar geçme yerine bazı özellikler taşıyan bir delik ve bir mil alınarak, az sayıda geçme (alıştırma) ile çalışmak daha ekonomiktir.


3.3. - Alıştırma sistemleri:

ISO-Tolerans sisteminde mil ve delikler arasında sağlanan alıştırmalar kabul edilen başlıca iki sistemde incelenirler.

3.3.1- Normal delik Alıştırmalar sistemi:

Normal delik alıştırmalar sistemi; farklı boşluklar ve sıkılıklar elde etmek üzere çeşitli millerin tek bir delik ile (Temel sapması daima aynı kalmak üzere gereğinde farklı kalitedeki deliklerde mümkündür, ama ekonomik degildir) birleştirilmesinden meydana gelen alıştırmalar sistemidir.

Bu sisteme; delik ölçüsü daima sabittir. İstenilen sıkılık veya boşluk, mil ölçüsünü azaltıp çoğaltmakla sağlanır. Sıfır çizgisine göre tolerans alanları, şekline bakılacak olursa (Şekil-13) üst sapma değeri (ES), deliğin toleransına $ES = T_b$ ve alt sapma değeri (EI) sıfır $EI = 0$ eşit olduğu alanda (H) harfi bulunmaktadır. Bu özelliğe dayanılarak deliklerde (H) harfi alt sapma değerinin sıfır eşit olduğunu gösterdiğine göre normal delik sistemindeki geçmeler aşağıdaki gibi oluşurlar;



Şekil-23

Deliğin (H) tolerans alanına karşılık, milde; (a) dan (h) a kadar; Boşluklu geçmeler, (j) den (p) ye kadar; Belirsiz geçmeler, (r) den (zc) ye kadar; sıkı geçmeler vardır.

Milde ait tolerans alanı, (a)dan(zc) ye kadar değiştiğine ve delik için (H) tolerans alanı alındığına göre istenilen bir alıştırma (geçme) çeşidi kaliteyi de belirtmek koşuluyla şu şekilde gösterilir.

7. kaliteden deliğe, 6. kalitedeki(n)mili: H7/n6
7. " " 7. " (f) " : H7/f7

Normal delik sistemi; Genel makina montajı, iş makinaları, motorlu araçlar ve makinaları, demiryolu makinaları ve uçak yapımcılığında daha çok kullanılmaktadır.


3.3.2-Normal mil alıştırmalar sistemi:

Normal mil alıştırmalar sistemi, farklı boşluklar ve sıkılıklar elde etmek üzere, çeşitli millerin tek bir mil ile (veya temel sapması aynı kalmak üzere gerektiğiinde değişik kalitedeki miller mümkündür, Ama ekonomik degildir.) birleştirilmesinden meyrana gelen alıştırmalar sistemidir.

Bu sisteme, mil çapı daima sabittir, istenilen sıkılık veya boşluk delik ölçüsü değiştirilerek elde edilir.

Sıfır çizgisine göre tolerans alarları şekline bakılacak olursa alt sapma değeri (ei), milin toleransına ($ei = T_M$) ve üst sapma değeri (es) sıfıra ($es = 0$) eşit olduğu alanda (h) harfi bulunmaktadır. (Şekil-11)

Bu özelliğe dayanılarak, millerde (h) harfi, üst sapma değerinin sıfıra eşit olduğunu gösterdiğine göre normal mil sistemindeki geçmeler aşağıdaki gibi oluşurlar. (Şekil-24)



Sekil - 24

Milin (h) tolerans alanına karşılık, delikde;

- (A) dan (H) a kadar; boşluklu geçmeler,
- (J) den (P) ye kadar; Belirsiz geçmeler,
- (R) den (ZC) ye kadar; sıkı geçmeler vardır.

Deliğe ait tolerans alanı (A) dan (ZC) arasında değiştiğine ve mil için (h) tolerans alanı alındığına göre, istenilen bir alıştırma (geçme) çeşidi kaliteyi de belirtmek koşuluyla şu şekilde gösterilir.

7. kaliteden mile, 7. kalitedeki (S) deliği: S7/h7

6. kaliteden mile, 7. kalitedeki (G) deliği : G7/h6

Normal mil sistemi; Transmisyon imalatı, kaldırma makinaları, tekstil makinaları, ziraat makinaları ve aletleri, ince tesviyecilik, alet ve mastar yapımında daha çok kullanılır.

3.4- Alistırma toleransı (AT):

Temel kavramlar bölümünde boşluk ve sıkılığın tanımı yapılarak sonuçta alıştırma toleransını verdigini belirtmiştik. Gerçekten bir alıştırmanın meydana gelmesinde alıştırma toleransı; parçaların karşılıklı çalışma durumlarını ortaya çıkarmaktadır. Mil ve delik için öngörülen toleransların toplamı, Alistırma toleransını vermektedir.

$$A.T = T_M + T_D$$

Ayrıca Alıştırmanın şecline göre boşluk veya sıkılıkların cebirsel farkları da alıştırma toleransını vermektedir.


Boşluklu alıştırmada; $A.T = EBB - EKB$

Sıkı alıştırmada; $A.T = EBS - EKS$


Belirsiz alıştırmada; $A.T = EBB + EBS$

- 3.4.1- Boşluklu alıştırmada; tolerans alanları ile alıştırma tolerans alanlarının diyağramda gösterilmesi;

ÖRNEK: Alıştırma, $\phi 25 H7/g6$ olduğuna göre bunların diyağramda gösterilişi ve hesaplanmaları aşağıdaki gibi yapılır. Bu gösterme şekli, alıştırma toleransının sıfır çizgisine göre durumunu ve büyüklüğünü de belirtir.



Sekil-25



Sekil-26

Delik: $\phi 25 H7 = \phi 25^{+0,021}_0$

$$EBB = ES - ei = +21\mu m - (-20\mu m)$$

$$= + 41 \mu m$$

Mil: $\phi 25 g6 = \phi 25^{-0,007}_{-0,020}$


$$EKB = EI - es = 0 \mu m - (-7 \mu m)$$

$$= + 7 \mu m$$

$$A.T = EBB - EKB = 41 - 7$$

$$A.T = 34 \mu m$$

- 3.4.2- Sıkı alıştırmada; tolerans alanları ile birlikte alıştırma tolerans alanlarının diyağramda gösterilisi:



Sekil-27

Örnek alıştırma; $\phi 25$ H7/s6

$$\text{Delik: } \phi 25 \text{ H7} = \phi 25 + 0,021$$

$$\text{Mil: } \phi 25 \text{ s6} = \begin{array}{c} +0,048 \\ \phi 25 \\ +0,035 \end{array}$$

$$EBS = EI - es = 0 \mu\text{m} - (+48 \mu\text{m})$$

$$= - 48 \mu\text{m}.$$


$$EKS = ES - ei = 21 \mu\text{m} - (+35 \mu\text{m})$$

$$= - 14 \mu\text{m}.$$

$$A.T = EBS - EKS = 48 - 14$$

$$A.T = 34 \mu\text{m}.$$

3.4.3- Belirsiz alıştırmada, tolerans alanları ile birlikte alıştırma tolerans alanının diyagramda gösterilişi;




Sekil-29

Örnek alıştırma; $\phi 25$ H7/n6

$$\text{Delik: } \phi 25 \text{ H7} = \phi 25 + 0,021$$

$$\text{Mil: } \phi 25 \text{ n6} = \begin{array}{c} +0,028 \\ \phi 25 \\ +0,015 \end{array}$$



Sekil-30

$$EBB = ES - ei = +21 \mu\text{m} - (+15 \mu\text{m})$$

$$EBB = + 6 \mu\text{m}.$$

$$EBS = EI - es = 0 \mu\text{m} - (+28 \mu\text{m})$$

$$= - 28 \mu\text{m}.$$


$$A.T = EBB + EBS = 6 + 28$$

$$= 34 \mu\text{m}.$$

3.4.4. Seçilmiş alışırtma toleranslarından; alışırtma parçalarının toleranslarının bulunması:

3.4.4.1. Boşluklu alıştirmalarda; normal mil sisteminde, mil EBÖ'sü normal ölçüye eşit yani mil üst sapması sıfır, en küçük boşluk (EKB), deligin alt sapması ile meydana getirilir.


Boşluk değerleri, konstruktörler tarafından tesbit edilir. Bu değerler ele alınarak mil ve delik toleransları hesaplanarak dağıtım yapılır. $N=40$ mm $EBB=110 \mu\text{m}$. $EKB=25 \mu\text{m}$. gibi



Şekil-31

3.4.4.2- Boşluklu alıştirmada, normal delik sisteminde:

Delik EKÖ'sü normal ölçüye eşit ve delik Alt sapması sıfır, En küçük boşluk (EKB), milin üst sapması ile meydana getirilir.



Şekil-32


MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TOLERANS VE ALIŞTIRMALAR

3.4.4.5- Sıkı alıştırmada, normal mil sisteminde:

Milin EBÖ, sü anma ölçüsüne eşit ($M_{EBÖ}=N$) en küçük sıkılık (EKS) milin alt sapması ile, deliğin üst sapması arasındaki farka eşittir. ($EKS=ei-ES$) sıkılık için sınır değerler, konstrktörler tarafından verilir. Bu değerlere göre mil ve delik toleransları hesaplanarak dağıtımları yapılır.


Örnek $N=80$ mm. $EKS=-55 \mu\text{m}$. $EBS=110 \mu\text{m}$. gibi



Sekil-35

3.4.4.6- Sıkı alıştırmada, normal delik sisteminde;

Deliğin EKO'su anma ölçüsüne eşit ($D_{EKO}=N$), en küçük sıkılık (EKS), deliğin üst sapması ile milin alt sapması arasındaki farka eşittir. ($EKS=ES-ei$)



Sekil-36

3.5- Alistirmalarin secilmesi:

3.5.1- Genel bilgi;

Herhangi bir parça imal ederken, ölçüler hangi sisteme göre tolerans/^{en} malıdır? Normal delik mi, yoksa normal mil alıştırma sistemi mi? Sistem seçildikten sonra, parçaya verilecek ana toleranslar ve karşılığı ile kendisi arasındaki boşluklar veya sıkılıklar ne olmalıdır? Alistirmaların tespitinde parçaların bağıntılı hareketleri (Böümme, kayma, sıkılık), biribirine temas eden yerlerin uzunlukları, çalışma sıcaklıklarları, çalışma sistemleri v.b durumlar dikkate alınır. Buna göre, hazırlanmış standart çizelgelerden, saptanan bu alıstırmaya en yakın boşluk veya sıkılığı veren sapmalar seçilir. Bu alıstirmaların toleranslanmasında, imalatçıya mümkün olduğu kadar büyük toleranslar verilmelidir. Çünkü hassasiyetin artması sonucunda maliyetinde arttığı daha önce belirtilmiştir. (Madde 1.3) Bunun yanında deliklerin imalatı, millere nazaran daha güç olduğundan, bir alıstırmada milin, delikten daha hassas yapılmasına dikkat edilmelidir.

Bu açıklamaların ışiği altında, alıstırmaların faktörler aşağıda açıklanmıştır;


3.5.2- Bir alıstırmmanın seçiminde faktörler;

1- İşleme ve karşılık parça ile birleştirme imkanları;

2- Takım ve mastarların cinsi ile sayısı,

3- İşleme giderleri,

Bu faktörleri örnek bir alıstırmayı ele alarak açıklamaya çalışalım.



Şekil-37

Bir piston pimi, aynı zamanda hem piston ve hemde biyel ayağında ki deliğe geçecektir. Bu milin pistondaki deliğe sıkı olarak (K, M, N, P veya k, m, n, p) ve biyel ayağına ise dönebilecek şekilde (A, B, C, D, E, F, G veya a, b, c, d, e, f, g) geçmesi gerekmektedir. (Çalışma sistemine göre)

Piston piminin çapı, 25 mm olarak kabul edilmiştir. Yukarıda söz konusu açıklamalara göre problem önce normal delik, sonra da normal mil sistemine göre ele alınarak sonuca gidilecektir.

NORMAL DELİK SİSTEMİ:

Deliğin toleransı için (H) tolerans alanı ve raybalanacağı düşündürülenek, IT7 kalitesi, yani (H7) ve pimin pistondaki deliğe girecek kısmının toleransı için (k) tolerans alanı ile IT 6 kalitesi, yani (k6), milin biyel ayağına girecek kısmı için (f) tolerans alanı ve IT7 kalitesi, yani (f7) seçilmüştür. (Bu iş için kullanılan kalitelere standart hale getirilmişlerdir. İlgili kaynaklardan ve bu nottaki Bilgilerden tesbit edilebilir.)

Buna göre,

DELİKLERMİL

Piston deliği: $\phi 25 H7 = \phi 25 +0,021$ Pimin orta kısmı: $\phi 25 f7 = \phi 25 -0,020$
 $\phi 25 -0,041$

Biyel deliği: $\phi 25 H7 = \phi 25 +0,021$ Pimin kenarları: $\phi 25 k6 = \phi 25 +0,015$
 $\phi 25 -0,002$

Pim ölçülerine dikkat edildiğinde; orta kısmın kenarlara göre daha küçük çapta olduğu görülmektedir. Bu da çalışma şartı bakımından şarttır.

NORMAL MIL SİSTEMİ:

Mil toleransı için (h) tolerans alanı ve IT6 kalitesi yani (h6), pistondaki delik için (K) tolerans alanı ve IT7 kalitesi, yani (K7) Biyel ayağındaki delik (F) tolerans alanı ve IT7 kalitesi, yani (F7) seçilmiştir.

Buna göre,

DELİKLERMİL

Piston deliği: $\phi 25 K7 = \phi 25 +0,006$ Piston pimi: $\phi 25 hb = \phi 25 -0,013$
 $\phi 25 -0,015$

Biyel deliği: $\phi 25 F7 = \phi 25 +0,041$
 $\phi 25 +0,020$

İki sistemin karşılaştırılması:

1-İşlemeve karşılık parça ile birleştirme imkanları:

Normal delik sisteminde, milin kenarları, orta kısımdan daha büyük çapta olduğundan biyel ayağını orta kısma geçirmek çok zor olmaktadır. Halbuki normal mil sisteminde mil bütün uzunluğunca aynı çapta olduğundan, piston ve biyel kolayca takılabilir. Şu halde normal mil sistemi seçilir

2-Takım ve mastarların cinsi ile sayısı:

Normal delik sisteminde; mil için değişik çapta 2 mil-maṣṭarı, bu mastarları kontrol için 6 kontrol mastarı ve delik için, 1 rayba, 1 rayba kontrol mastarı, 1 delik mastarı.

Normal mil sisteminde; mil için 1 mil mastarı bu mastarı kontrol için 3 kontrol mastarı, delik için çapları farklı 2 rayba ve 2 rayba kontrol mastarı ile 2 delik mastarı.

Her iki sisteme kullanılabilecek takım ve mastarların fiatlari karşılaştırılırsa, normal delik sisteminden daha ekonomik olduğu görülmür. O halde burada normal delik sistemi uygundur.

3-İşletme giderleri

Milin son ölçüleri taşlama suretiyle, halbuki piston ve biyel deliklerin son ölçüleri rayba ile elde edilir.

Normal delik sisteminde mili iki defa taşlamak gereklidir; ki çaplar arasındaki fark çok az olduğundan zorluk çekilir. Diğer tarafından her iki delik bir rayba ile temizlenir. Bunlara karşılık normal mil sisteminde mil bir defa taşlanır. deliklerden her biri için ayrı rayba kullanmak gereklidir. Şu halde işleme bakımından normal mil sistemi ucuz ve daha uygundur.

Yukarıdaki 3 faktörden ikisi mil lehine görüldüğünden, bu geçme için normal mil sistemi kullanmak daha uygundur.

3.6-Tavsiye edilen alıştırmalar.

ISO-sisteminde mil ve deliklerin tolerans alanlarının ve bunların meydana getirdiği çeşitli alıştırmalar çizelgeler halinde tavsiye edilmektedir. Buna rağmen, her konstrktör tolerans alanlarının seçilmesinde ekonomiye dikkat etmek ve en az sayıda benzer toleranslarla çalışmayı sürdürmek zorundadır. Gerçi tolerans alanlarının birleştirilmesi istenilen şekilde yapılabilir ama mantıklı kambinasyonların meydana getirilmesi de gereklidir. Bu amacıyla, uzun yılların araştırma ve deneme sonucunda normal delik ve normal mil-ler için 500 mm ye kadar ölçülerde genel kullanımlar için (Çizelge 16), 500-3150 mm ölçülerinde (çizelge 17) da gösterilen(+) işaretli tolerans alanları ve kaliteleri kullanılır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TOLERANS VE ALISTIRMALAR

ÇİZELGE - 16 Genel kullanımlar.

Alıştırma elementleri sınır sapmalarının
toplu çizgileri. (500 mm ye kadar ölçüler için)

Miller

Harfler	a	b	c	d	e	f	g	h	j ₁	k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								

Harfler	A	B	C	D	E	F	G	H	J	J ₁	K	M	N	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									

(500-3150 mm arası ölçüler için)
ÇİZELGE - 17 Mil ve deliklerin seçimi için sınır sapmaları.

Harfler	A	B	C	D	E	F	G	H	J ₁	K	M	N	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	
	a	b	c	d	e	f	g	h	j ₁	k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						


Bu çizelgelerden, yararlanılarak genel amaçlı kullanımlardaki a-
listırmaların sembollerinin birleştirilmesi(Tolerans alanını ifade
eden harf ve kalite)(Çizelge-18) miller için ve(Çizelge-19)delikler
için hazırlanır. (TS 2417/Kasım 1976) Burada tolerans bölgeleri öncelikle çerçevelenmiş semboller arasından seçilmelidir.

Aliştırmaların seçiminde pratik öneriler:


- 1- Aliştırmamanın normal delik (H) veya normal mil (h) sisteminden hangisinin olabileceğine karar verilmelidir.
- Normal mil sistemi, işlenmeden haddeden çekilmiş çelikten aynı mil üzerine, toleransları farklı olan birçok delikli makina elemanı takılacaksa, kullanılmalıdır. Bunun dışında normal delik sistemi tercih edilmelidir.
- 2- Bundan sonra en az ve en çok boşluk, sıkılık, aranılan kullanma koşullarına daha uygun düşecek şekilde, diğer sapma ve toleranslar seçilmelidir.

Bu kullanma koşullarına daha uygun düşen en geniş toleranslar, en güç delik işlemeye, milinkine göre çoğu zaman kaba kalitede bir tolerans verilmesi gerekiğinde seçilmelidir. (Örneğin: H8/f7)

Çizelge -18



Çizelge -19



Alistırma seçiminin daha kullanışlı duruma getirilebilmesi amacıyla normal delik ve normal sistemlerine göre ve daha açık şekilde (çizelge-20) hazırlanmıştır. Burada sabit tutulan delikler ve buna uygun miller, sabit tutulan miller ve buna uygun delikler gösterilmiştir.

Çizelge-20

NORMAL DELİK SİSTEMİ

DELİK	M İ L L E R														
H 6	u5	t5	s5	r5	p5	(n5)	m5	(k5)	k6	(j5)	j6	(h5)	g5		
H 7	za6	z6	x6	u6	t6	s6	(x6)	(p6)	n6	m6	k6	j6	h6	g6	f6
H 8	zc8	zb8	za8	z8	x8	u8	t8	s8	(h8)	(h9)	f7	r8	e8	d9	c9
H 9	zc9	zb9	za9	z9	x9	u9	t9	h8	h9	h11	r8	e9	d10	c10	c11
H 10	zc10	zb10	za10	z10	x10	u10									b10
(H 11)	zc11	zb11	za11	z11	x11	h9	(h11)	d9	(d11)	(c11)	b11	b12	a11		
H 12	h12	d12	b12	a12											
H 13	h13	d13	b13	a13											

NORMAL MİL SİSTEMİ

MİL	D E L İ K L E R														
(h 5)	U6	T6	S6	R6	P6	(N6)	(M6)	(K6)	J6	(H6)	G6				
(h 6)	ZA7	Z7	X7	U7	T7	(S7)	R7	(P7)	N7	(M7)	K7	J7	(H7)	G7	F7
(h 8)	ZC8	ZB8	ZA8	Z8	X8	U8	T8	S8	(H8)	H9	F7	F8	E8	D9	C9
h 9	ZC9	ZB9	ZA9	Z9	X9	U9	T9	H8	H9	H11	F8	E9	(D10)	C10	C11
h 10	ZC10	ZB10	ZA10	Z10	X10	U10									
(h 11)	ZC11	ZB11	ZA11	Z11	X11	H9	(H11)	D9	(D10)	(D11)	(C11)	B11	B12	A11	
h 12	H12	D12	B12	A12											
h 13	H13	D13	B13	A13											

Geniş bir sahaya yayılmış olan bu alıştırmaların daha dar bir sahaya yayılarak kullanılması ISO tarafından tavsiye edilmektedir.

Bunlarda (çizelge-20) de daire içine alınmış olan değerlerdir.

Bu sınırlar içersinde kalmak her zaman mümkün olamayacağı düşünüllererek diğer tavsiyeler içersinden seçim yapılabılır. Tavsiyelerin dar alanlarda tutulması çeşitli faydalar sağlaymaktadır.

İmalat araçlarını azaltır, aynı tip mastar, takım ve bağlayıcı takım küllənilməsini mümkün kılar.


Teslim zamanları kısalır, tamiratları kolaylaşır, yedek parça imalatı standart hale gelir. İş zamanlarından tasarruf sağlanır.

Alıştırmaların kullanılmasında her bir alıştırma durumu için, fonksiyon, montaj, imalat sekli kalite durumu hakkında karar verilmelidir.


Bazı standart makina elemanlarının imalatında alıştırmalar standart hale getirilmiş olduğundan, tavsiye edilen tolerans alanları içersinde imalat ve kontrol yapmak zorunluluğu vardır.

Özellikle, civatalar ve vidalar, pimler, kamalar, perçinler, rulmanlar, yataklar, dişli çarklar, miller v.b standart elemanların ilgili standartlarında toleransları verilmiştir. Bu elemanların Teknik resimleri çizildiğinde ilgili yerlerine buradan seçilen toleranslar yazılmalıdır.

Aşağıdaki şekillerde başlıca standart elemanlara ait bazı tolerans alanları ve kaliteleri ve yeri gösterilmektedir. Burada boyut ölçümleri yazılmamış olduğuna dikkat edilmelidir.



Şekil-38



Şekil- 38

Alıştırmaların seçilmesinde, imalat tezgahlarının ve işlemlerinin dikkate alınarak mümkün olmayan kombinasyonların seçime yoluna gidilmemelidir. Aşağıda bazı tezgahlarda ve işlemlerle elde edilebilen tolerans kaliteleri verilmiştir. 25 mm civarındaki anma boyutu için yaklaşık sapmalar şu şekildedir.

Kum Kalıpla dökümler : $\pm 0,8-1,5$ mm

Madeni kalıpla dökmek : $\pm 0,4$

Kalıpla dövme : $\pm 0,8$

Matkapla delme : $\pm 0,1$

Raybalama : $\pm 0,015$

Tornalama, kaba : $\pm 0,2$

ince : $\pm 0,1$

Frezeleme : $\pm 0,1$

Planya ve vargelleme : $\pm 0,1$

Tıg çekme : $\pm 0,05$

Taşlama : $\pm 0,01$

IT kaliteleri;

Tornalama : IT7 - IT8 - IT9

Frezeleme, Yatay : IT8 - IT9 - IT10

Düşey : IT 7

Matkapla delme : IT9 - IT 10

Adı matkap deliği : IT 11

Raybalama : IT6 - IT 7

Planyalama : IT9 - IT10

Dişli tezgahı : IT5 - IT6

Taşlama; miller : IT5 - IT6

iç delikler : IT6

yüzeyler : IT3 - IT4

Lepleme : IT2 - IT3 - IT4

Makina imalatında tavsiye ve tercih edilen ISO-alıştırmaları, geçme şekli ve kullanıldığı yerle birlikte (çizelge-21)de gösterilmektedir.

Bu çizelgeden yararlanarak daha kolaylıkla alıştırma seçimi yapmak mümkün olmaktadır.

Çizelge :21 Makine yapımında tercih edilen ISO alıştırmaları.

Normal Delik	Normal Mil	Geçmenin konumu	Kullanıldığı yerler
H8/X8 Veya u6 H7/s6 H7/r6	R7/h6 S7/h6	Pres geçmeler	1. Büyük tutukluk kuvveti için, dişli çark, volan ve teker göbekleri, mil flansları. 2. Orta tutuk kuvveti için, kavrama göbekleri, GG-göbekleri üzerine brons yataklar, gövde tekerlek ve piston kollarında yataklar(s6 büyük,6 küçük parçalar) için.
H7/n6	N7/h6	Sıkı geçme presle yapılır.	Motor miline geçen endüviler ve göbeğe geçen dişler, mil üzerinde geçen göbekler ve yataklar için.
H7/m6	M7/h6	Çakma geçme.Cekicile ölçüldükça zor yapılabılır.	Bir defaya mahsus olmak üzere makine ve elektrik motoru millelerine (d=55 ita120 mm) geçirilmiş kasnaklar, kavramalar ve dişler için
H7/k6	K7/h6	Tutuk geçme.cekicile rahatça yapılabilir.	Kasnaklar, kavramalar, dişler kamalı volanlar, rutmanlı yatakların iç bilezikleri, - sabit tekerlekler ve kollar için.
H7/j6	J7/h6	Kakma geçme.Tokmak veya elle yapılabilir.	Kolayca çıkarılması gereken kasnaklar dişler, tekerlekler, yataklar vb için.
H7/h6	H7/h6	Kaygın geçme. yağılnrsa elle geçirilebilir.	Sık sık sökülp takılması gereken tekerlekler, tezgahların hareketli kısımları, yatakların dış bilezikleri kavramalar ve boru merkezleme flagları için.
H7/g6	G7/h6	Tutuk döner geçme. fark edilemeyecek bir boşlukla kaydırılabilir.	Kayabilir dişler, kavramalar, piston kolu - yatağı, ölçme cihazları silindirleri için.
H7/f7	F8/h6	Döner geçme.fark edilir derecede boşluk vardır.	Takım tezgahlarının ana yatakları, krank milleri ve piston kolları yatakları, bütün regilator yatakları, kaygın muflar vs için
H8/h9	H8/h9	Kaygın geçme kuvvet sarfetmeden kayabi-lengeçme parçalar	Mil üzerinde hareket eden transmisyon - hareket bilezikleri kayış kasnakları, el tutamakları, dişler, kavramalar v.b için.
H8/f7	F8/h9	Döner geçme.Fark edilir derecede boşluk vardır.	Krank millerinin ana yatakları; piston kolu yatakları; kaygın yataklar için.
H8/e8	E8/h8	Hafif döner geçme. oldukça büyük boşluk vardır.	Takım tezgahlarında çok yataklı miller için.

Çizelge : 21 devamı

Normal delik	Normal delik	Geçmenin konumu	Kullanıldığı yerler
H8/d9	D9/h8	Serbest döner geçme, çok fazla boşluk vardır.	Vincelerin ve transmisyonlarının uzun millelerindeki yataklar avara kasnakları ziraat makineleri yatakları
H9/d10	D10/h9	Serbest döner geçme, çok fazla boşluk vardır.	Kamalar ve kama yuvalarında, nakkıl vasıtaları ve ziraat makinelerinin aksburgular, transmisyon yatakları, avara kasnakları için
H11/h11	H11/h11	Kaba geçme 1.parçalar az boşlukla ve büyük toleransla iç içe gelebilir.	Ziraat makinelerinde millerin üzerine vidalanmış, çakılmış veya sıkıştırılmış parçalar, ara burları, menteşe pimleri için
H11/d11	D11/h11	Kaba geçme 2. büyük toleranslı	Büyük toleranslı parçaların hareketlerini devamlı olarak temin etmek için.
H11/d11	C11/h11	Kaba geçme 3. büyük boşluk ve büyük toleranslı.	Kısa transmisyon milleri, kapatma pimleri v.b. için.
H11/a11	A11/h11	Kaba geçme 4. büyük boşluk ve büyük tolerans	Lokatif regitator milleri yay fren çubukları için.

4- Tolerans ve sapmaların resimlerde gösterilmesi:

4.1- Genel bilgi

Teknik resimleri çizilmiş tek tek parçaların ölçülendirmeye zorunlulukları vardır. Özellikle bu durum, parçanın yapacağı iş ve imalat prensipleri açısından şarttır. Birçok durumlarda, parçalar ISO kısa işaretleri (tolerans alanı ve kaliteyi gösteren semboller) veya direk sayısal sapma değerleri ile toleranslandırılırlar.

Bu durumlar şunlardır.

- 1- Parçanın yapacağı iş veya ekonomik yönden belli sınırlar içinde imalatı gerekiyorsa,
- 2- Parçalar, alıştirmalar için ise,
- 3- Parçalar ayrı yarı yerlerde imal edilecek daha sonra, alıştırma işlemi yapılmadan monte edileceklerse,
- 4- Parçalarda değişme kabiliyeti isteniyorsa yani yedek parça imal ediliyorsa,
- 5- Bağlayıcı takım, kalıp v.b. gibi şartlar varsa,

Türk standartları, çizgisel ve açısal toleransların resimlerde gösterilmesini TS 450 N standart'ta belirtmiştir.


4.2.- Sayısal sapma değerlerinin gösterilmesi;

Herhangi bir boyuta, işlevi gereği verilecek olan sapma değerleri, sapmaların sıfır çizgisine göre çeşitli durumları, dikkate alınarak yazılmaktadır.

4.2.1- Montajı yapılmamış mil veya delik boyutuna sapmaların yazılması:

Anma boyutu yazıldıktan sonra, sapmalardan büyük olanı, yani üst sapma; rakamın sağ üst tarafına, küçük olanı, yani alt sapma; rakamın sol alt ve üst sapmanın heften altına, ölçü rakamının yarı yüksekliğinden rakamlarla yazılır, cebirsel niteliği de sapmanın sol tarafına konur. Sapma değerleri, anma boyutunun birimi olan mm cinsinden yazılmalıdır. Sapmalardan birinin değeri sıfır değilse iki sapmanın ondalık kesir haneleri aynı olmalıdır.

Aşağıda, anma boyutu ve saptmaların yazılması ve yazı yükseklikleri ilişkisi görülmektedir.




ŞEKL-39

Saptmaların çeşitli durumlarına göre yazılmalari;

- a) Saptmalardan biri (+), diğeri (-) ve eşit ise:
- b) Saptmalardan biri (+), diğeri (-) ise:
- c) Saptmalardan her ikisi de pozitif (+) ise:
- d) Saptmalardan her ikisi de negatif (-) ise:
- e) Saptmalardan biri (+), diğeri (0) ise:
- f) Saptmalardan siri (0), diğeri (-) ise:

4.2.1.1- Ölçü sınırlarının gösterilmesi:


İmalat sırasında bazı kolaylıklar sağlıyorsa, bir boyutun sınırları (En büyük ölçü; EBÖ, ve En küçük ölçü; EKÖ aşağıda gösterildiği gibi yazılabilir.



ŞEKL-40

4.2.1.2- Ölçünün bir yönden sınırlandırılması;


Boyunca sadece bir yönde sınırlandırılması yeterli ise bu boyut (min) veya (max) işaretlerinden biri ile gösterilmelidir.



ŞEKL-41

4.2.1.3- Sayısal değerlerli saptmaların gösterilmesi ile ilgili örnekler;

- 1- Dış ölçülerin gösterilmesi. (Şekil 42 a.)
- 2- İç ölçülerin gösterilmesi. (Şekil 42 b.)
- 3- Fatura uzunlukları (girinti ölçüleri) (Şekil 42 c,d)
- 4- Deliklerin eksenler arası. (Şekil 42 e.)




Şekil-42

İmalat Özellikleri de dikkate alınarak, dış ölçülere ait (Mil çapları, çıkıştı ölçüler) sapma değerlerinin (-), ve iç ölçüle ait (Delik çapları, girinti ölçülür) sapma değerlerinin (+) olmasına dikkat edilmelidir.)

Torna edilerek şekillendirilen aşağıdaki şekildeki parçanın ölçülerine dikkat edilirse, torna kalemi hareketleri ile sapma değerleri arasında, ölçünün sıfıra göre yaklaşma veya uzaklaşmasına benzer bir bağıntı vardır.


Torna kalemi iç deliği torna ederken, 1 Nr. ok yönünde hareket, delik çapını büyütceğinden sapma (+) ve dış çapını torna ederken 2 Nr. ok yönünde hareket mil çapını küçültceğinden sapma (-) işaretlerini taşımaktadır.




Şekil-43

4.2.2- Biribirlerine takılmış parçaların boyutlarına sapmaların yazılması:

Biribirlerine takılmış parçaların her bir elemanın boyuttan önce, elemanın adı (Delik, mil veya dişi parça, erkek parça) (Şekil-44) veya parçaların montaj Nr.ları yazılmalıdır. (Şekil 45) Her durumda da deliğin boyutu, milin boyutunun üzerine konulmalıdır.




ŞEKİL-44



ŞEKİL-45

4.2.3- Açısal boyutların sapma değerlerinin yazılması:

Çizgisel boyutlardaki sapmalara ait kurallar, açısal boyutlar için de aynen uygulanır. (Şekil-46)



Şekil-46

4.3- Sapmaların sembollerle gösterilmesi:

Delik, mil ve bunların meydana getirdiği birleştirilmiş parça resimlerinde, Toleransları ve alıstırmaların ifadesi için harf ve rakamlardan oluşan sembollerin kullanıldığı önceki bölümlerde gösterilmiştir. Buna göre;


4.3.1- Montajı yapılmamış tek mil veya delik boyutlarına sembollerin yazılması:

Toleranslı boyutların gösterilmesinde kullanılan rakam ve semboller, şu şekilde sıralanırlar.

- a- Anma boyutu (Çap, yarıçap v.s ise bunu belirten işaret anma boyutundan önce)
- b- Tolerans simbolu, Anma boyutu deliğe aitse (Şekil 47) deki gibi sağ üst yarısına, mil ise (Şekil 48) deki gibi sağ alt yarısına yazılır.
- c- Gerekli olduğu durumlarda sembolden sonra sapma değerleri de parantez içeresine yazılabilir. (Şekil 49)

4.3.1.1-Sembollerin yazılması ile ilgili örnekler.


(Şekil 50) de çeşitli mil ve deliklere, sembollü sapmaların yazılması ile ilgili örnekler verilmektedir.



Şekil-47

Şekil-48

Şekil-49




Şekil-50

- 1) Dış ölçüler (Miller) (Şekil-50 a.b.c.)
- 2) İç ölçüler (Delikler) (Şekil-50 d, e, f, g,)
- 3) Aynı çap üzerinde iki farklı alıştırma durumunda (Şekil 50 h, j)
Bu şekilde; ilgili toleransla, ait olduğu uzunluk boyutunun birlikte verilmesi gerekmekte, ayrıca icabediyorsa bir çizgi ile gösterilmektedir.

4.3.2- Biribirlerine takılmış parçaların boyutlarına tolerans sembolünün yazılışı:


Tolerans sembollerini, anma boyutunu belirten rakamlardan sonra (Şekil-51) de görüldüğü gibi iki şekilde de yazmak mümkündür.

Delik toleransı üst veya önde, mile ait tolerans ise bir çizgi ile ayrılacak şekilde alt veya arkada ve belirtilen yazı yüksekliği oranlarına uygun yapılmalıdır.



Şekil-51

Birleştirilmiş Mil ve deliğe ait örnekler (Şekil-52 a,b) görülmektedir. Gerektiğinde sembolle birlikte sapma değerleride parantez içerisinde yazılabilir. (Şekil 52 c.)



Şekil -52

4.4- Toleransı belirtilmemiş boyutlarda tolerans ve belirtilmesi;

Talaş kaldırılarak şekillendirilmiş parçaların boyutları ile ilgili olarak müsaade edilebilir toleranslar TS 1980/Nisan 1975'e uygun olarak verilmelidir.

Genellikle, imalatı yapılacak her parçanın ~~bu~~^{tüm} boyutları tamamıdır, ve her boyutunun bir toleransı vardır. Alistırma ile ilgili olan, yanı biribirleriyle çalışacak parçalarda ortak olan ölçüler dışında, alıstırmaya ilgili olmayan, özel bir doğruluk derecesine gereksinme duymayan parçalarda ve fazla sayıda benzer toleransın olması halinde resmin alt tarafına, müsait bir yere "Genel tolerans: $\pm \dots$ " veya "Verilmeyen ölçülerde: Tolerans: $\pm \dots$ " ifadeleri yazılır.

Eğer böyle bir açıklama yapılmaz ise, parçanın cinsine, işlevine ve işleneceği tezgaha göre, işyerince tesbit edilen esaslara uyulur. Genellikle bu durumda, kumpasın, $\pm 0,1$ ve mikrometrenin $\pm 0,01$ hassasiyeti çok fazla kullanılmaktadır.

Bunumla birlikte, yapılan açıklamalarda da şu özellikler belirtilmelidir.

- 1) ISO-Tolerans sistemindeki $\pm \frac{IT}{2}$ kalitesine eşit (Örneğin $\pm \frac{IT 13}{2}$) müsaade edilebilen bir değişiklik değeri, başka bir deyişle miller için (js) ve delikler için (JS) müsade edilebilen değişiklikler, Bu değişiklikler yerine; delik için (H) ve mil için (h) kullanılabileceği;
 - 2) (Çizelge - 22) de verilen üç seriden birinde, müsaade edilebilen değişiklikler. Bu durum sayisal olarak verilmezse, sadece "Toleransı belirtilmemiş boyutlar; TS 1980 e göre" ifadesi de kullanılabilir.
 - 3) Resimdeki çeşitli toleransız boyutlar arasında önemli bir fark yoksa anma boyutu ne olursa olsun tek bir değer verilmelidir.
- Toleransı belirtilmemiş boyutlar (Çizgisel veya açısal, çizelge 22-23) verilen değerlere uygun toleranslanmalıdır.

Çizelge 22 : Doğrusal boyutlarda, müsaade edilen sapmalar (mm)

Anma boyutu		0,8-3	3-6	6-30	30-120	120-315	315-1000	1000-2000
Sapmalar	İnce	$\pm 0,05$	$\pm 0,05$	$\pm 0,1$	$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$
	Orta	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$
	Kaba	—	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2	± 3

Çizelge 23 : Açısal ölçülerde müsaade edilen sapmalar

Bir kenar uzunluğu		10'a kadar	10 - 50	50 - 120	120 - 400
Sapmalar	Derece ve dakika olarak	$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$
	Beher 100 mm de, mm olarak	$\pm 1,8$	$\pm 0,9$	$\pm 0,6$	$\pm 0,3$

4.5- Uzunluklara ait toleransların belirtilmesi ve hesaplanması;

Genellikle tolerans verilen yerler herhangi bir alıştırma meydana getiren, birden fazla parçaların biribirleriyle çalışan elemanlara ait boyutlardır.

Delik veya Mil olarak ifade edilen bu elemanlarda, alıştırma cinsi, meydana gelişisi, seçilmesi kullanılması, sayısal değerler, resimlerde nasıl gösterildiği incelenmiştir.


Tek tek parçaların, veya bu parçaların birleştirilmesinde biribirine eklenen toleransların uygulamada makinaların çalışabilmesi için yeterince incelenmesi ve bununla ilgili birçok uygulamanın yapılması şarttır.

Bu amaçla, tek parça ve montajı yapılmış parçalar üzerinde uzunluklar ve toplam toleransla ilgili örnekler şu şekilde verilmektedir;


Genellikle üzerinde bir çok seri delik bulunan parçaların, kademeli mil ve deliklerin, çapları yanında uzunluk ölçülerinininde toleranslanması ve bu toleransın ilk ve son kademeye arasında istenilen sınırlar arasında olması istenir ve şarttır.

Aşağıdaki şekillerde aynı parçanın 2 değişik sistemle ölçülen dirilip toleranslanması görülmektedir.

(Şekil-53) zincirleme, (Şekil-54) ise paralel ölçüldürmeyi göstermektedir. Zincirleme toleransların, sonuçta ilk ve son delik arasında ki toleransı 1,2 mm ye çıkardığı, paralel ölçülerdeki toleransların ilk ve son delik arasında 0,30 da kaldığı görülmektedir.



Şekil - 53




Şekil - 54

Bu tip uygulamalarda toplam toleransın araştırılması, her parçanın sınır ölçüleri, karşılıklı çalışacak parçaların müstererek fonksiyonu bakımındaki amaca hizmeti, imalatı emniyete alacaktır.

Örnek:1

(Şekil-55)de verilen ve grafik olarak 3 parçadan oluşan bir sisteme, En büyük toplam ölçü (LB); en küçük toplam ölçü (LK) ve toplam toleransların (ΣT) grafik olarak gösterilmesi ve cebirsel yolla bulunması görülmektedir.



$$\text{En büyük toplam ölçü } LB = 30, 1+20+15, 1=65,2$$

$$\text{En küçük toplam ölçü } LK = 30+19, 9+14, 9=64,8$$

$$\text{Toplam tolerans } \Sigma T = LB - LK = 65,2 - 64,8 = 0,4$$

veya toplam tolerans

$$\Sigma T = 0,1+0,1+0,2 = 0,4$$


Şekil-55

Örnek:2

(Şekil 56) de verilen sistemde, somunun görevini yapabilmesi için (X) mesafesinin en büyük ve en küçük değerleri ile toplam toleransının hesaplanması görülmektedir.

Bu amaçla, uzunluklara verilen sapma değerlerinden yararlanılarak tolerans zinciri çizilir. Şematik olarak çizilen bu zincirde üst ve alt sınır ölçüleri hesaplanarak yazılır. Daha sonra cebirsel işlemlerle (X_{\max}), (X_{\min}) ve (ΣT) değerleri hesaplanır.

Dikkat edilirse; A Referans yüzeyine göre çizilen zincirde, X_{\max} hesabında (\longrightarrow) yönünde En büyük ölçü sınırları, (\longleftarrow) yönünde ise en küçük ölçü sınırları cebirsel olarak toplanmıştır.




Şekil-56

Örnek: 3

(Şekil 57) da verilen sistemde 2 Nr. parça sonunla sıkılarak, 1 Nr. parçaaya yaklaştırılacaktır. Aradaki(X)mesafesinin üst ve alt sapma değerleriyle toplam toleransının bulunması:

Burada da;örnek: 2 deki gibi hareket ederek önce tolerans zinciri ve hesaplamalar yapılır ve sonuç çıkartılır.




Şekil-57

Örnek: 4

(Şekil 58) de şematik olarak 8 parçadan oluşan bir sistemde(x)ana mesafesinin üst ve alt değerlerinin tolerans zinciri çizilerek ve hesaplanarak nasıl bulunduğu görülmektedir. Tolerans zincirin de; (→) işaret, pozitif yöndeki zincir ölçülerini; En büyük ölçüleri, (←) işaret, negatif yöndeki zincir ölçülerini ise en küçük ölçülerini taşımaktadır. Zincirin kapanabilmesi için ise,

(x) ölçüsünün cebirsel işlemle hesaplanması gerekmektedir.

Burada; GM = En büyük ölçü, KM = En küçük ölçü GM_x = En büyük x ölçü, KM_x = En küçük x ölçü ΣGM = En büyük ölçülerin toplamı, ΣKM = En küçük ölçülerin toplamı olarak verilmiştir.



Sekil - 58

$$\text{Toplam Tolerans : } \Sigma T = 0,05 + 0,3 + 0,15 + 0,2 + 0,2 + 0,1 + 0,15 + 0,25 = 1,4$$

$$\text{Toplam en büyük ölçüler: } \Sigma GM = GM_1 + GM_2 + GM_3 + GM_4 + GM_5$$

$$\Sigma GM = 25,05 + 30,2 + 35 + 15,1 + 10,1 = 115,45$$

$$\text{Toplam en küçük ölçüler: } \Sigma KM = KM_1 + KM_2 + KM_3$$



$$\Sigma KM = 25 + 35,15 + 53 = 113,15$$

$$\text{En büyük } x \text{ ölçü } GM_x = \Sigma GM - \Sigma KM = 115,45 - 113,15 = 2,30$$

$$KM_x = GM_x - \Sigma T = 2,30 - 1,40 = 0,9$$

ÖRNEK 5— Şekil 59 da komple resmi verilen hidrolik dişli yağ pompasının toleransları verilmektedir.

Verilen toleranslar dahilinde, dişlinin yan yüzeyi ile kapak yan yüzeyi arasındaki (X) boşluğunun üst ve alt sınır değerlerinin hesaplanması,



Tolerans Zinciri
(2. İşlem olarak çizilmiştir)

$$GM = \Sigma GM = 200,046$$

$$KM_1 = KM_3 = 34,995$$

$$= KM_2 = 129,917$$

Şekil - 59

- 1) Resimde verilen, toleransların sayısal değerleri çizelgelerden bulunur. (Ek-3 sayfa 96-97)

Ölçü ve toleransi Sapma sayısal değerleri

200 m6 _____ + 0,046
+ 0,017

35 j6 _____ + 0,011
- 0,005

130 f7 _____ - 0,023
- 0,083

- 2) Tolerans zinciri çizilerek En büyük ve en küçük ölçüler yazılır.
- 3) Hesaplamalar yapılır.

$$\Sigma KM = KM_1 + KM_2 + KM_3 = 34,995 + 129,917 + 34,995 = 199,907$$

$$GM_x = \Sigma GM - \Sigma KM = 200,046 - 199,907 = 0,139$$

$$\Sigma T = 0,029 + 0,016 + 0,040 + 0,016 = 0,101$$

$$KM_x = GM_x - \Sigma T = 0,139 - 0,101 = 0,038$$

4.6- EKLER

Sayfa

- | | |
|--|-----------|
| EK.1- a - zc millerinin, genel kullanımlar için seçilmiş kalitelerinin üst ve alt sapma değerleri çizelgeleri | 78 - 87 |
| EK.2- A - ZC deliklerinin, genel kullanımlar için seçilmiş kalitelerinin üst ve alt sapma değerleri çizelgeleri | 88 - 95 |
| EK.3- Normal mil ve normal delik sisteminde tavsiye edilen alıştırmaların sapma değerleri çizelgesi | 96 - 99 |
| EK.4- ISO- Tolerans sisteminde normal mil sistemine göre elde edilen alıştırmada boşluk ve sıkılık değerleri çizelgesi. | 100 - 102 |
| EK.5- ISO- Tolerans sisteminde normal delik sistemine göre elde edilen alıştırmada Boşluk ve sıkılık değerleri çizelgesi | 103 - 105 |
| EK.6- Başlıca Tolerans ve Alıştırma terimlerinin Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca karşılıkları listesi | 106 - 107 |

ISO TOLERANSLARI - DIŞ ÖLÇÜLER (MİLLER) İÇİN
YUKARI ÖLÇÜ ve AŞAĞI ÖLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK

GEÇMELER		a					b				
KALİTELER	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13
1	-270	-	-270	-270	-270	-140	-140	-140	-140	-140	-140
3	-295	-	-330	-370	-410	-154	-165	-180	-200	-240	-280
3	-270	-270	-270	-270	-270	-140	-140	-140	-140	-140	-140
6	-300	-318	-345	-390	-450	-158	-170	-188	-215	-260	-320
6	-280	-280	-280	-280	-280	-150	-150	-150	-150	-150	-150
10	-316	-338	-370	-430	-500	-172	-186	-208	-240	-300	-370
10	-290	-290	-290	-290	-290	-150	-150	-150	-150	-150	-150
18	-333	-360	-400	-470	-560	-177	-193	-220	-260	-330	-420
18	-300	-	-300	-300	-300	-160	-160	-160	-160	-160	-160
30	-352	-	-430	-510	-630	-193	-212	-244	-290	-370	-490
30	-310	-	-310	-310	-310	-170	-170	-170	-170	-170	-170
40	-372	-	-470	-560	-700	-209	-232	-270	-330	-420	-560
40	-320	-	-320	-320	-320	-180	-180	-180	-180	-180	-180
50	-382	-	-480	-570	-710	-219	-242	-280	-340	-430	-570
50	-340	-	-340	-340	-340	-190	-190	-190	-190	-190	-190
65	-414	-	-530	-640	-800	-236	-264	-310	-380	-490	-650
65	-360	-	-360	-360	-360	-200	-200	-200	-200	-200	-200
80	-434	-	-550	-660	-820	-246	-274	-320	-390	-500	-660
80	-380	-	-380	-380	-380	-220	-220	-220	-220	-220	-220
100	-467	-	-600	-730	-920	-274	-307	-360	-440	-570	-760
100	-410	-	-410	-410	-410	-240	-240	-240	-240	-240	-240
120	-497	-	-630	-760	-950	-294	-327	-380	-460	-590	-780
120	-460	-	-460	-460	-460	-260	-260	-260	-260	-260	-260
140	-560	-	-710	-860	-1090	-323	-360	-420	-510	-660	-870
140	-520	-	-520	-520	-520	-280	-280	-280	-280	-280	-280
160	-620	-	-770	-920	-1150	-343	-380	-440	-530	-680	-910
160	-580	-	-580	-580	-580	-310	-310	-310	-310	-310	-310
180	-680	-	-830	-980	-1210	-373	-410	-470	-560	-710	-940
180	-660	-	-660	-660	-660	-340	-340	-340	-340	-340	-340
200	-775	-	-950	-1120	-1380	-412	-465	-525	-630	-800	-1060
200	-740	-	-740	-740	-740	-380	-380	-380	-380	-380	-380
225	-855	-	-1030	-1200	-1460	-452	-495	-565	-670	-840	-1100
225	-820	-	-820	-820	-820	-420	-420	-420	-420	-420	-420
250	-925	-	-1110	-1280	-1540	-492	-535	-605	-710	-880	-1140
250	-920	-	-920	-920	-920	-480	-480	-480	-480	-480	-480
280	-1050	-	-1240	-1440	-1730	-561	-610	-690	-800	-1000	-1290
280	-1050	-	-1050	-1050	-1050	-540	-540	-540	-540	-540	-540
315	-1180	-	-1370	-1570	-1860	-621	-670	-750	-860	-1060	-1350
315	-1200	-	-1200	-1200	-1200	-600	-600	-600	-600	-600	-600
355	-1340	-	-1560	-1770	-2090	-689	-740	-830	-960	-1170	-1490
355	-1350	-	-1350	-1350	-1350	-680	-680	-680	-680	-680	-680
400	-1490	-	-1710	-1920	-2240	-769	-820	-910	-1040	-1250	-1570
400	-1500	-	-1500	-1500	-1500	-760	-760	-760	-760	-760	-760
450	-1655	-	-1900	-2130	-2470	-857	-915	-1010	-1160	-1390	-1730
450	-1650	-	-1650	-1650	-1650	-840	-840	-840	-840	-840	-840
500	-1805	-	-2050	-2280	-2620	-937	-993	-1050	-1240	-1470	-1810

ISO TOLERANSLARI - DIŞ ÖLÇÜLER (MİLLER) İÇİN
YUKARI ÖLÇÜ ve AŞAĞI ÖLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK

GEÇMELER	c							cd						
	KALİTELER	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-60	-60	-60	-60	-	-	-34	-34	-34	-34	-34
3	-	-	-	-74	-85	-100	-120	-	-	-44	-48	-59	-74	-
3	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-
6	-75	-78	-82	-88	-100	-118	-145	-51	-54	-58	-64	-76	-	-
6	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-
10	-86	-89	-95	-102	-116	-138	-170	-62	-65	-71	-78	-92	-	-
10	-95	-95	-95	-95	-95	-95	-95	-	-	-	-	-	-	-
18	-103	-106	-113	-122	-138	-165	-205	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-110	-110	-110	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-143	-162	-194	-240	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-120	-120	-120	-120	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-159	-182	-220	-280	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-130	-130	-130	-130	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-169	-192	-230	-290	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-140	-140	-140	-140	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-186	-214	-260	-330	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-150	-150	-150	-150	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-196	-224	-270	-340	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-170	-170	-170	-170	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-224	-257	-310	-390	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-180	-180	-180	-180	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-234	-267	-320	-400	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-200	-200	-200	-200	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-263	-300	-360	-450	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-210	-210	-210	-210	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-273	-310	-370	-460	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-230	-230	-230	-230	-	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-293	-330	-390	-480	-	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-240	-240	-240	-240	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-312	-355	-425	-530	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-260	-260	-260	-260	-	-	-	-	-	-
225	-	-	-	-	-332	-375	-445	-550	-	-	-	-	-	-
225	-	-	-	-	-280	-280	-280	-290	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-352	-395	-465	-570	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-300	-300	-300	-300	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-381	-430	-510	-620	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-330	-330	-330	-330	-	-	-	-	-	-
315	-	-	-	-	-411	-460	-540	-650	-	-	-	-	-	-
315	-	-	-	-	-360	-360	-360	-360	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-449	-500	-590	-720	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-400	-400	-400	-400	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-489	-540	-630	-760	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-440	-440	-440	-440	-	-	-	-	-	-
450	-	-	-	-	-537	-595	-690	-840	-	-	-	-	-	-
450	-	-	-	-	-480	-480	-480	-480	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-577	-635	-730	-880	-	-	-	-	-	-

(65 mm. lik anna ölçüsü için 50-65 mm. lik ölçü grubuna bakınmak gereklidir)

**ISO TOLERANSLARI - DIŞ ÖLÇÜLER (MİLLER) İÇİN
YUKARI ÖLÇÜ ve AŞAĞI ÖLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK**

GEÇME	d										e				
	KALİTE	5	6	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9
1	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-14	-14	-14	-14	-14	
3	-24	-26	-30	-34	-45	-60	-80	-120	-160	-18	-20	-24	-28	-39	
3	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-20	-20	-20	-20	-20	
6	-35	-38	-42	-48	-60	-78	-105	-150	-210	-25	-28	-32	-38	-50	
6	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-25	-25	-25	-25	-25	
10	-46	-49	-55	-62	-76	-98	-130	-190	-260	-31	-34	-40	-47	-61	
10	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-32	-32	-32	-32	-32	
18	-58	-61	-68	-77	-93	-120	-160	-230	-320	-40	-43	-50	-59	-75	
18	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-40	-40	-40	-40	-40	
30	-74	-78	-86	-98	-117	-149	-195	-275	-395	-49	-53	-61	-73	-92	
30	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-50	-50	-50	-50	-50	
50	-91	-96	-105	-119	-142	-180	-240	-330	-470	-61	-66	-75	-89	-112	
50	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-60	-60	-60	-60	-60	
80	-113	-119	-130	-146	-174	-220	-290	-400	-560	-73	-79	-90	-106	-134	
80	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-72	-72	-72	-72	-72	
120	-135	-142	-155	-174	-207	-260	-340	-470	-660	-87	-94	-107	-126	-159	
120	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-145	-85	-85	-85	-85	-85	
180	-163	-170	-185	-208	-245	-305	-395	-545	-775	-103	-110	-125	-148	-185	
180	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-100	-100	-100	-100	-100	
250	-190	-199	-216	-242	-285	-355	-460	-630	-890	-120	-129	-146	-172	-215	
250	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-110	-110	-110	-110	-110	
315	-213	-222	-242	-271	-320	-400	-510	-710	-1000	-133	-142	-162	-191	-240	
315	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-125	-125	-125	-125	-125	
400	-235	-246	-267	-299	-350	-440	-570	-780	-1100	-150	-161	-182	-214	-265	
400	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-135	-135	-135	-135	-135	
500	-257	-270	-293	-327	-385	-480	-630	-860	-1200	-162	-175	-198	-232	-290	

GEÇME	ef									f						
	KALİTE	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9	
1	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	
3	-12	-13	-14	-16	-20	-24	-35	-8	-9	-10	-12	-16	-20	-31		
3	-	-	-14	-14	-14	-14	-14	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	
6	-	-	-19	-22	-26	-32	-44	-	-14	-15	-18	-22	-28	-40		
6	-	-	-18	-18	-18	-18	-18	-	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	
10	-	-	-24	-27	-33	-40	-54	-	-17	-19	-22	-28	-35	-49		
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-21	-24	-27	-34	-43	-59		
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-26	-29	-33	-41	-53	-72		
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-32	-36	-41	-50	-64	-87		
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-38	-43	-49	-60	-76	-104		
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-46	-51	-58	-71	-90	-123		
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-55	-61	-68	-83	-106	-143		
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-64	-70	-79	-96	-122	-165		
315	-	-	-	-	-	-	-	-	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	
315	-	-	-	-	-	-	-	-	-72	-79	-88	-108	-137	-186		
315	-	-	-	-	-	-	-	-	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-80	-87	-98	-119	-151	-202		
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-83	-95	-108	-131	-165	-223		

**ISO TOLERANSLARI - DİS OLÇÜLER (MİLLER) İÇİN
YUKARI OLÇÜ ve AŞAĞI OLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK**

GEÇME	fg								g				h								
	KALİTE	3	4	5	6	7	8	-	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-6	-7	-8	-10	-14	-	-	-4	-5	-6	-8	-12	-0,8	-1,2	-2	-3	-4	-6	-10	-14	-
3	-	-6	-6	-6	-6	-6	-	-4	-4	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-	-10	-11	-14	-18	-24	-	-8	-9	-12	-16	-1	-1,5	-2,5	-4	-5	-8	-12	-18	-	-
6	-	-8	-8	-8	-8	-8	-	-5	-5	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	-12	-14	-17	-23	-30	-	-9	-11	-14	-20	-1	-1,5	-2,5	-4	-6	-9	-15	-22	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-6	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-	-	-	-	-	-	-11	-14	-17	-24	-1,2	-2	-3	-5	-8	-11	-18	-27	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-7	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	-	-	-	-	-	-	-13	-16	-20	-28	-1,5	-2,5	-4	-6	-9	-13	-21	-33	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-9	-9	-9	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	-	-	-	-	-	-	-	-16	-20	-25	-34	-1,5	-2,5	-4	-7	-11	-16	-25	-39	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-10	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	-	-	-	-	-	-	-	-18	-23	-29	-40	-2	-3	-5	-8	-13	-19	-30	-46	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-12	-12	-12	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	-	-	-	-	-	-	-	-22	-27	-34	-47	-2,5	-4	-6	-10	-15	-22	-35	-54	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-14	-14	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	-	-	-	-	-	-	-	-26	-32	-39	-54	-3,5	-5	-8	-12	-18	-25	-40	-63	-	-
180	-	-	-	-	-	-	-	-15	-15	-15	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	-	-	-	-	-	-	-	-29	-35	-44	-61	-4,5	-7	-10	-14	-20	-29	-46	-72	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-17	-17	-17	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	-	-	-	-	-	-	-	-33	-40	-49	-69	-6	-8	-12	-16	-23	-32	-52	-81	-	-
315	-	-	-	-	-	-	-	-18	-18	-18	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	-	-	-	-	-	-	-	-36	-43	-54	-75	-7	-9	-13	-18	-25	-36	-57	-89	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-20	-20	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	-	-	-	-	-	-	-	-40	-47	-60	-83	-8	-10	-15	-20	-27	-40	-63	-97	-	-

GEÇME	h												j				
	KALİTE	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	5	6	7	8		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	+ 2	+ 4	+ 6	+ 8	-	-
3	-25	-40	-60	-100	-140	-250	-400	-600	-	-	-	- 2	- 2	- 4	- 6	-	-
3	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	+ 3	+ 6	+ 8	-	-	-
6	-30	-48	-75	-120	-180	-300	-480	-750	-	-	-	- 2	- 2	- 4	-	-	-
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	+ 4	+ 7	+ 10	-	-	-
10	-36	-58	-90	-150	-220	-360	-580	-900	-1500	-	-	- 2	- 2	- 5	-	-	-
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	+ 5	+ 8	+ 12	-	-	-
18	-43	-70	-110	-180	-270	-430	-700	-1100	-1800	-2700	-3	- 3	- 3	- 6	-	-	-
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	+ 5	+ 9	+ 13	-	-	-
30	-52	-84	-130	-210	-330	-520	-840	-1300	-2100	-3300	-4	- 4	- 4	- 8	-	-	-
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	+ 6	+ 11	+ 15	-	-	-
50	-62	-100	-160	-250	-390	-620	-1000	-1600	-2500	-3900	-5	- 5	- 5	- 10	-	-	-
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	+ 6	+ 12	+ 18	-	-	-
80	-74	-120	-190	-300	-460	-740	-1200	-1900	-3000	-4600	-7	- 7	- 12	-	-	-	-
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	+ 6	+ 13	+ 20	-	-	-
120	-87	-140	-220	-350	-540	-870	-1400	-2200	-3500	-5400	-9	- 9	- 15	-	-	-	-
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	+ 7	+ 14	+ 22	-	-	-
180	-100	-160	-250	-400	-630	-1000	-1600	-2500	-4000	-6300	-11	- 11	- 18	-	-	-	-
180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	+ 7	+ 16	+ 25	-	-	-
250	-115	-185	-290	-460	-720	-1150	-1850	-2900	-4600	-7200	-13	- 13	- 21	-	-	-	-
250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	+ 7	+ 16	+ 26	-	-	-
315	-130	-210	-320	-520	-810	-1300	-2100	-3200	-5200	-8100	-16	- 16	- 26	-	-	-	-
315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	+ 7	+ 18	+ 29	-	-	-
400	-140	-230	-360	-570	-890	-1400	-2300	-3600	-5700	-8900	-18	- 18	- 28	-	-	-	-
400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	+ 7	+ 20	+ 31	-	-	-
500	-155	-250	-400	-630	-970	-1550	-2500	-4000	-6300	-9700	-20	- 20	- 32	-	-	-	-

**ISO - TOLERANSLARI -DIŞ OLÇÜLER (MİLLER) İÇİN
YUKARI OLÇÜ ve AŞAĞI OLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK**

GEÇME	js													
	KALİTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+0,4	+0,6	+1	+1,5	+2	+3	+5	+7	+12,5	+20	+30	+50	+70	+125
3	-0,4	-0,6	-1	-1,5	-2	-3	-5	-7	-12,5	-20	-30	-50	-70	-125
3	+0,5	+0,75	+1,25	+2	+2,5	+4	+6	+9	+15	+24	+37,5	+60	+90	+150
6	-0,5	-0,75	-1,25	-2	-2,5	-4	-6	-9	-15	-24	-37,5	-60	-90	-150
6	+0,5	+0,75	+1,25	+2	+3	+4,5	+7,5	+11	+18	+29	+45	+75	+110	+180
10	-0,5	-0,75	-1,25	-2	-3	-4,5	-7,5	-11	-18	-29	-45	-75	-110	-180
10	+0,6	+1	+1,5	+2,5	+4	+5,5	+9	+13,5	+21,5	+35	+55	+90	+135	+215
18	-0,6	-1	-1,5	-2,5	-4	-5,5	-9	-13,5	-21,5	-35	-55	-90	-135	-215
18	+0,75	+1,25	+2	+3	+4,5	+6,5	+10,5	+16,5	+26	+42	+65	+105	+165	+260
30	-0,75	-1,25	-2	-3	-4,5	-6,5	-10,5	-16,5	-26	-42	-65	-105	-165	-260
30	+0,75	+1,25	+2	+3,5	+5,5	+8	+12,5	+19,5	+31	+50	+80	+125	+195	+310
50	-0,75	-1,25	-2	-3,5	-5,5	-8	-12,5	-19,5	-31	-50	-80	-125	-195	-310
50	+1	+1,5	+2,5	+4	+6,5	+9,5	+15	+23	+37	+60	+95	+150	+230	+370
80	-1	-1,5	-2,5	-4	-6,5	-9,5	-15	-23	-37	-60	-95	-150	-230	-370
80	+1,25	+2	+3	+5	+7,5	+11	+17,5	+27	+43,5	+70	+110	+175	+270	+435
120	-1,25	-2	-3	-5	-7,5	-11	-17,5	-27	-43,5	-70	-110	-175	-270	-435
120	+1,75	+2,5	+4	+6	+9	+12,5	+20	+31,5	+50	+80	+125	+200	+315	+500
180	-1,75	-2,5	-4	-6	-9	-12,5	-20	-31,5	-50	-80	-125	-200	-315	-500
180	+2,25	+3,5	+5	+7	+10	+14,5	+23	+36	+57,5	+92,5	+145	+230	+360	+575
250	-2,25	-3,5	-5	-7	-10	-14,5	-23	-36	-57,5	-92,5	-145	-230	-360	-575
250	+3	+4	+6	+8	+11,5	+16	+26	+40,5	+65	+105	+160	+260	+405	+650
315	-3	-4	-6	-8	-11,5	-16	-26	-40,5	-65	-105	-160	-260	-405	-650
315	+3,5	+4,5	+6,5	+9	+12,5	+18	+28,5	+44,5	+70	+115	+180	+285	+445	+700
400	-3,5	-4,5	-6,5	-9	-12,5	-18	-28,5	-44,5	-70	-115	-180	-285	-445	-700
400	+4	+5	+7,5	+10	+13,5	+20	+31,5	+48,5	+77,5	+125	+200	+315	+485	+775
500	-4	-5	-7,5	-10	-13,5	-20	-31,5	-48,5	-77,5	-125	-200	-315	-485	-775

GEÇME	js								k						
	KALİTE	15	16	17	18	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ 200	+ 300			+2	+ 3	+ 4	+ 6	+ 10	+ 14	+ 25	+ 40	+ 60		
3	- 200	- 300	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ 240	+ 375			+2,5	+ 5	+ 6	+ 9	+ 13	+ 18	+ 30	+ 48	+ 75		
6	- 240	- 375	-	-	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	0	0	0	0	0	
6	+ 290	+ 450	+ 750		+2,5	+ 5	+ 7	+ 10	+ 16	+ 22	+ 36	+ 58	+ 90		
10	- 290	- 450	- 750	-	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	0	0	0	0	0	
10	+ 350	+ 550	+ 900	+ 1350	+ 3	+ 6	+ 9	+ 12	+ 19	+ 27	+ 43	+ 70	+ 110		
18	- 350	- 550	- 900	- 1350	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	0	0	0	0	0	
18	+ 420	+ 650	+ 1050	+ 1650	-	+ 8	+ 11	+ 15	+ 23	+ 33	+ 52	+ 84	+ 130		
30	- 420	- 650	- 1050	- 1650	-	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	0	0	0	0	0	
30	+ 500	+ 800	+ 1250	+ 1950	-	+ 9	+ 13	+ 18	+ 27	+ 39	+ 62	+ 100	+ 160		
50	- 500	- 800	- 1250	- 1950	-	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	0	0	0	0	0	
50	+ 600	+ 950	+ 1500	+ 2300	-	+ 10	+ 15	+ 21	+ 32	+ 46	+ 74	+ 120	+ 190		
80	- 600	- 950	- 1500	- 2300	-	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	0	0	0	0	0	
80	+ 700	+ 1100	+ 1750	+ 2700	-	+ 13	+ 18	+ 25	+ 38	+ 54	+ 87	+ 140	+ 220		
120	- 700	- 1100	- 1750	- 2700	-	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	0	0	0	0	0	
120	+ 800	+ 1250	+ 2000	+ 3150	-	+ 15	+ 21	+ 28	+ 43	+ 63	+ 100	+ 160	+ 250		
180	- 800	- 1250	- 2000	- 3150	-	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	0	0	0	0	0	
180	+ 925	+ 1450	+ 2300	+ 3600	-	+ 18	+ 24	+ 33	+ 50	+ 72	+ 115	+ 185	+ 290		
250	- 925	- 1450	- 2300	- 3600	-	+ 4	+ 4	+ 4	+ 4	0	0	0	0	0	
250	+ 1050	+ 1600	+ 2600	+ 4050	-	+ 20	+ 27	+ 36	+ 56	+ 81	+ 130	+ 210	+ 320		
315	- 1050	- 1600	- 2600	- 4050	-	+ 4	+ 4	+ 4	+ 4	0	0	0	0	0	
315	+ 1150	+ 1800	+ 2850	+ 4450	-	+ 22	+ 29	+ 40	+ 61	+ 89	+ 140	+ 230	+ 360		
400	- 1150	- 1800	- 2850	- 4450	-	+ 4	+ 4	+ 4	+ 4	0	0	0	0	0	
400	+ 1250	+ 2000	+ 3150	+ 4850	-	+ 25	+ 32	+ 45	+ 68	+ 97	+ 155	+ 250	+ 400		
500	- 1250	- 2000	- 3150	- 4850	-	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	0	0	0	0	0	

ISO TOLERANSLARI - DIŞ ÖLÇÜLER (MİLLER) İÇİN
YUKARI ÖLÇÜ ve AŞAĞI ÖLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK

GEÇME	m					n					p							
	KALİTE	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	9
ANMA ÖLÇÜSÜ ALANI (mm OLARAK)	1	+4	+5	+6	+8	-	+6	+7	+8	+10	+14	+8	+9	+10	+12	+16	+20	-
	3	+2	+2	+2	+2	-	+4	+4	+4	+4	+4	+6	+6	+6	+6	+6	+6	-
	3	+6,5	+8	+9	+12	+16	-	+12	+13	+16	+20	-	+16	+17	+20	+24	+30	+42
	6	+4	+4	+4	+4	-	+8	+8	+8	+8	-	+12	+12	+12	+12	+12	+12	-
	6	-	+10	+12	+15	+21	-	+14	+16	+19	+25	-	+19	+21	+24	+30	+37	+51
	10	-	+6	+6	+6	+6	-	+10	+10	+10	+10	-	+15	+15	+15	+15	+15	+15
	10	-	+12	+15	+18	+25	-	+17	+20	+23	+30	-	+23	+26	+29	+36	+45	+61
	18	-	+7	+7	+7	+7	-	+12	+12	+12	+12	-	+18	+18	+18	+18	+18	+18
	18	-	+14	+17	+21	+29	-	+21	+24	+28	+36	-	+28	+31	+35	+43	+55	-
	30	-	+8	+8	+8	+8	-	+15	+15	+15	+15	-	+22	+22	+22	+22	+22	-
	30	-	+16	+20	+25	+34	-	+24	+28	+33	+42	-	+33	+37	+42	+51	+65	-
	50	-	+9	+9	+9	+9	-	+17	+17	+17	+17	-	+26	+26	+26	+26	+26	-
	50	-	+19	+24	+30	+41	-	+28	+33	+39	+50	-	+40	+45	+51	+62	+78	-
	80	-	+11	+11	+11	+11	-	+20	+20	+20	+20	-	+32	+32	+32	+32	+32	-
	80	-	+23	+28	+35	+48	-	+33	+38	+45	+58	-	+47	+52	+59	+72	+91	-
	120	-	+13	+13	+13	+13	-	+23	+23	+23	+23	-	+37	+37	+37	+37	+37	-
	120	-	+27	+33	+40	+55	-	+39	+45	+52	+67	-	+55	+61	+68	+83	+106	-
	180	-	+15	+15	+15	+15	-	+27	+27	+27	+27	-	+43	+43	+43	+43	+43	-
	180	-	+31	+37	+46	+63	-	+45	+51	+60	+77	-	+64	+70	+79	+96	+122	-
	250	-	+17	+17	+17	+17	-	+31	+31	+31	+31	-	+50	+50	+50	+50	+50	-
	250	-	+36	+43	+52	+72	-	+50	+57	+66	+86	-	+72	+79	+88	+108	+137	-
	315	-	+20	+20	+20	+20	-	+34	+34	+34	+34	-	+56	+56	+56	+56	+56	-
	315	-	+39	+46	+57	+78	-	+55	+62	+73	+94	-	+80	+87	+98	+119	+151	-
	400	-	+21	+21	+21	+21	-	+37	+37	+37	+37	-	+62	+62	+62	+62	+62	-
	400	-	+43	+50	+63	+86	-	+60	+67	+80	+103	-	+88	+95	+108	+131	+165	-
	500	-	+23	+23	+23	+23	-	+40	+40	+40	+40	-	+68	+68	+68	+68	+68	-

CETVELİN KULLANILMASI:

Resim ölçüsü üzerinde $\phi 48 \text{ m} 6$ bulunduğuuna göre parçanın büyük ve küçük ölçülerinin bulunması:

Yukardaki cetvelde 30-50 mm.lik anma ölçüsü alanı ile $\text{m} 6$ geçmesinin doğrultularında:

Yukarı ölçü (e_s) = + 25 μm

Aşağı ölçü (e_i) = + 9 μm

olduğu görülür.

$$\phi 48 \text{ m} 6 = \phi 48 + 0,025 \\ + 0,009 \text{ dur.}$$

$$\text{Büyük ölçü} = 48 + 0,025 = 48,025 \text{ mm}$$

$$\text{Küçük ölçü} = 48 + 0,009 = 48,009 \text{ mm olur.}$$

**ISO TOLERANSLARI - DIŞ OLÇÜLER (MİLLER) İÇİN
YUKARI OLÇÜ ve AŞAĞI OLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK**

GEÇME	r							s							
	KALITE	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9	10
ANMA OLÇÜSÜ ALANI (mm OLARAK)	1	+12	+13	+14	+16	+20	+24	-	+17	+18	+20	+24	+28	+39	-
	3	+10	+10	+10	+10	+10	+10	-	+14	+14	+14	+14	+14	+14	-
	6	-	+19	+20	+23	+27	+33	+45	+23	+24	+27	+31	+37	+49	+67
	10	-	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+19	+19	+19	+19	+19	+19	+19
	18	-	+23	+25	+28	+34	+41	+55	+27	+29	+32	+38	+45	+59	+81
	30	-	+19	+19	+19	+19	+19	+19	+23	+23	+23	+23	+23	+23	+23
	50	-	+28	+31	+34	+41	+50	+66	+33	+36	+39	+46	+55	+71	+98
	65	-	+23	+23	+23	+23	+23	+23	+28	+28	+28	+28	+28	+28	+28
	80	-	+34	+37	+41	+49	-	-	+41	+44	+48	+56	+68	+87	-
	100	-	+28	+28	+28	+28	-	-	+35	+35	+35	+35	+35	+35	-
	120	-	+41	+45	+50	+59	-	-	+50	+54	+59	+68	+82	+105	-
	140	-	+34	+34	+34	+34	-	-	+43	+43	+43	+43	+43	+43	-
	160	-	+49	+54	+60	+71	-	-	+61	+66	+72	+83	+99	+127	-
	180	-	+41	+41	+41	+41	-	-	+53	+53	+53	+53	+53	+53	-
	200	-	+51	+56	+62	+73	-	-	+67	+72	+78	+89	+105	+133	-
	225	-	+43	+43	+43	+43	-	-	+59	+59	+59	+59	+59	+59	-
	250	-	+61	+66	+73	+86	-	-	+81	+86	+93	+106	+125	+158	-
	280	-	+51	+51	+51	+51	-	-	+71	+71	+71	+71	+71	+71	-
	315	-	+64	+69	+76	+89	-	-	+89	+94	+101	+114	+133	+166	-
	355	-	+54	+54	+54	+54	-	-	+79	+79	+79	+79	+79	+79	-
	400	-	+75	+81	+88	+103	-	-	+104	+110	+117	+132	+155	+192	-
	450	-	+63	+63	+63	+63	-	-	+92	+92	+92	+92	+92	+92	-
	500	-	+77	+83	+90	+105	-	-	+112	+118	+125	+140	+163	+200	+260
	550	-	+65	+65	+65	+65	-	-	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100
	600	-	+80	+86	+93	+108	-	-	+120	+126	+133	+148	+171	+208	+268
	650	-	+68	+68	+68	+68	-	-	+108	+108	+108	+108	+108	+108	+108
	700	-	+91	+97	+106	+123	+149	+192	+136	+142	+151	+168	+194	+237	+307
	750	-	+77	+77	+77	+77	+77	+77	+122	+122	+122	+122	+122	+122	+122
	800	-	+94	+100	+109	+126	+152	+195	+144	+150	+159	+176	+202	+245	+315
	850	-	+80	+80	+80	+80	+80	+80	+130	+130	+130	+130	+130	+130	+130
	900	-	+98	+104	+113	+130	+156	+199	+154	+160	+169	+186	+212	+255	+325
	950	-	+84	+84	+84	+84	+84	+84	+140	+140	+140	+140	+140	+140	+140
	1000	-	+110	+117	+126	+146	+175	+224	+174	+181	+190	+210	+239	+288	+368
	1050	-	+94	+94	+94	+94	+94	+94	+158	+158	+158	+158	+158	+158	+158
	1100	-	+114	+121	+130	+150	+179	+228	+186	+193	+202	+222	+251	+300	+380
	1150	-	+98	+98	+98	+98	+98	+98	+170	+170	+170	+170	+170	+170	+170
	1200	-	+126	+133	+144	+165	+197	+248	+208	+215	+226	+247	+279	+330	+420
	1250	-	+108	+108	+108	+108	+108	+108	+190	+190	+190	+190	+190	+190	+190
	1300	-	+132	+139	+150	+171	+203	+254	+226	+233	+244	+265	+297	+348	+438
	1350	-	+114	+114	+114	+114	+114	+114	+208	+208	+208	+208	+208	+208	+208
	1400	-	+146	+153	+166	+189	+223	+281	+252	+259	+272	+295	+329	+387	+482
	1450	-	+126	+126	+126	+126	+126	+126	+232	+232	+232	+232	+232	+232	+232
	1500	-	+152	+159	+172	+195	+229	+287	+272	+279	+292	+315	+349	+407	+502
	1550	-	+132	+132	+132	+132	+132	+132	+252	+252	+252	+252	+252	+252	+252

ISO TOLERANSLARI - DİS ÖLÇÜLER (MİLLER) İÇİN
YUKARI ÖLÇÜ ve AŞAĞI ÖLÇÜ DEĞERLERİ (um) OLARAK

GEÇME	t					u						v				
	KALİTE	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7
	1	-	-	-	-	-	+ 22	+ 24	+ 28	+ 32	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	+ 18	+ 18	+ 18	+ 18	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	+ 28	+ 31	+ 35	+ 41	+ 53	+ 71	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	+ 23	+ 23	+ 23	+ 23	+ 23	+ 23	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	+ 34	+ 37	+ 43	+ 50	+ 64	+ 86	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	+ 28	+ 28	+ 28	+ 28	+ 28	+ 28	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	+ 41	+ 44	+ 51	+ 60	+ 76	+ 103	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	+ 33	+ 33	+ 33	+ 33	+ 33	+ 33	-	+ 47	+ 50	+ 57
	14	-	-	-	-	-	+ 39	+ 39	+ 39	+ 39	+ 39	+ 39	-	+ 66	+ 66	+ 66
	18	-	-	-	-	-	+ 50	+ 54	+ 62	+ 74	-	-	-	+ 56	+ 60	+ 68
	24	-	-	-	-	-	+ 41	+ 41	+ 41	+ 41	-	-	-	+ 47	+ 47	+ 47
	24	+ 50	+ 54	+ 62	-	-	+ 57	+ 61	+ 69	+ 81	+ 100	-	-	+ 64	+ 68	+ 76
	30	+ 41	+ 41	+ 41	-	-	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	-	-	+ 55	+ 55	+ 55
	30	+ 59	+ 64	+ 73	-	-	+ 71	+ 76	+ 85	+ 99	+ 122	-	-	+ 79	+ 84	+ 93
	40	+ 48	+ 48	+ 48	-	-	+ 60	+ 60	+ 60	+ 60	+ 60	-	-	+ 68	+ 68	+ 68
	40	+ 65	+ 70	+ 79	-	-	+ 81	+ 86	+ 95	+ 109	+ 132	+ 170	-	+ 92	+ 97	+ 106
	50	+ 54	+ 54	+ 54	-	-	+ 70	+ 70	+ 70	+ 70	+ 70	-	-	+ 81	+ 81	+ 81
	50	+ 79	+ 85	+ 96	-	-	+ 100	+ 106	+ 117	+ 133	+ 161	+ 207	-	+ 115	+ 121	+ 132
	65	+ 66	+ 66	+ 66	-	-	+ 87	+ 87	+ 87	+ 87	+ 87	-	-	+ 102	+ 102	+ 102
	65	+ 88	+ 94	+ 105	-	-	+ 115	+ 121	+ 132	+ 148	+ 176	+ 222	-	+ 133	+ 139	+ 150
	80	+ 75	+ 75	+ 75	-	-	+ 102	+ 102	+ 102	+ 102	+ 102	+ 102	-	+ 120	+ 120	+ 120
	80	+ 106	+ 113	+ 126	-	-	+ 139	+ 146	+ 159	+ 178	+ 211	+ 264	-	+ 161	+ 168	+ 181
	100	+ 91	+ 91	+ 91	-	-	+ 124	+ 124	+ 124	+ 124	+ 124	+ 124	-	+ 146	+ 146	+ 146
	100	+ 119	+ 126	+ 139	+ 158	-	+ 159	+ 166	+ 179	+ 198	+ 231	+ 284	-	+ 364	+ 387	+ 394
	120	+ 104	+ 104	+ 104	+ 104	-	+ 144	+ 144	+ 144	+ 144	+ 144	+ 144	-	+ 144	+ 172	+ 172
	120	+ 140	+ 147	+ 162	+ 185	-	+ 188	+ 195	+ 210	+ 233	+ 270	+ 330	-	+ 420	+ 220	+ 227
	140	+ 122	+ 122	+ 122	+ 122	-	+ 170	+ 170	+ 170	+ 170	+ 170	+ 170	-	+ 202	+ 202	+ 202
	140	+ 152	+ 159	+ 174	+ 197	-	+ 208	+ 215	+ 230	+ 253	+ 290	+ 350	-	+ 440	+ 246	+ 253
	160	+ 134	+ 134	+ 134	+ 134	-	+ 190	+ 190	+ 190	+ 190	+ 190	+ 190	-	+ 190	+ 228	+ 228
	160	+ 164	+ 171	+ 186	+ 209	-	+ 228	+ 235	+ 250	+ 273	+ 310	+ 370	-	+ 460	+ 270	+ 277
	180	+ 146	+ 146	+ 146	+ 146	-	+ 210	+ 210	+ 210	+ 210	+ 210	+ 210	-	+ 210	+ 252	+ 252
	180	+ 186	+ 195	+ 212	+ 238	-	+ 256	+ 265	+ 282	+ 308	+ 351	+ 421	-	+ 526	+ 304	+ 313
	200	+ 166	+ 166	+ 166	+ 166	-	+ 236	+ 236	+ 236	+ 236	+ 236	+ 236	-	+ 236	+ 284	+ 284
	200	+ 200	+ 209	+ 226	+ 252	+ 295	+ 278	+ 287	+ 304	+ 330	+ 373	+ 443	-	+ 548	+ 330	+ 339
	225	+ 180	+ 180	+ 180	+ 180	+ 180	+ 258	+ 258	+ 258	+ 258	+ 258	+ 258	-	+ 258	+ 310	+ 310
	225	+ 216	+ 225	+ 242	+ 268	+ 311	+ 304	+ 313	+ 330	+ 356	+ 399	+ 469	-	+ 574	+ 360	+ 369
	250	+ 196	+ 196	+ 196	+ 196	+ 196	+ 284	+ 284	+ 284	+ 284	+ 284	+ 284	-	+ 340	+ 340	+ 340
	250	+ 241	+ 250	+ 270	+ 299	+ 348	+ 338	+ 347	+ 367	+ 396	+ 445	+ 525	-	+ 635	+ 408	+ 417
	280	+ 218	+ 218	+ 218	+ 218	+ 218	+ 315	+ 315	+ 315	+ 315	+ 315	+ 315	-	+ 315	+ 385	+ 385
	280	+ 263	+ 272	+ 292	+ 321	+ 370	+ 373	+ 382	+ 402	+ 431	+ 480	+ 560	-	+ 670	+ 448	+ 457
	315	+ 240	+ 240	+ 240	+ 240	+ 240	+ 350	+ 350	+ 350	+ 350	+ 350	+ 350	-	+ 425	+ 425	+ 425
	315	+ 293	+ 304	+ 325	+ 357	+ 408	+ 415	+ 426	+ 447	+ 479	+ 530	+ 620	-	+ 750	+ 500	+ 511
	355	+ 268	+ 268	+ 268	+ 268	+ 268	+ 390	+ 390	+ 390	+ 390	+ 390	+ 390	-	+ 475	+ 475	+ 475
	355	+ 319	+ 330	+ 351	+ 383	+ 434	+ 460	+ 471	+ 492	+ 524	+ 575	+ 665	-	+ 795	+ 555	+ 566
	400	+ 294	+ 294	+ 294	+ 294	+ 294	+ 435	+ 435	+ 435	+ 435	+ 435	+ 435	-	+ 435	+ 530	+ 530
	400	+ 357	+ 370	+ 393	+ 427	+ 485	+ 517	+ 530	+ 553	+ 587	+ 645	+ 740	-	+ 890	+ 622	+ 635
	450	+ 330	+ 330	+ 330	+ 330	+ 490	+ 490	+ 490	+ 490	+ 490	+ 490	+ 490	-	+ 595	+ 595	+ 595
	450	+ 387	+ 400	+ 423	+ 457	+ 515	+ 567	+ 580	+ 603	+ 637	+ 695	+ 790	-	+ 940	+ 687	+ 700
	500	+ 360	+ 360	+ 360	+ 360	+ 540	+ 540	+ 540	+ 540	+ 540	+ 540	+ 540	-	+ 660	+ 660	+ 660

**ISO TOLERANSLARI - DIŞ OLÇÜLER (MİLLER) İÇİN
YUKARI OLÇÜ ve AŞAĞI OLÇÜ DEĞERLERİ (um) OLARAK**

GEÇME	x						y		z						
	5	6	7	8	9	10	11	6	7	6	7	8	9	10	11
KALİTE															
I	+ 24	+ 26	+ 30	+ 34	+ 45	-	-	-	-	+ 32	+ 36	+ 40	+ 51	+ 66	-
3	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	-	-	-	-	+ 26	+ 26	+ 26	+ 26	+ 26	-
3	+ 33	+ 36	+ 40	+ 46	+ 58	-	-	-	-	+ 43	+ 47	+ 53	+ 65	+ 83	-
6	+ 28	+ 28	+ 28	+ 28	+ 28	-	-	-	-	+ 35	+ 35	+ 35	+ 35	+ 35	-
6	+ 40	+ 43	+ 49	+ 56	+ 70	-	-	-	-	+ 51	+ 57	+ 64	+ 78	+ 100	-
10	+ 34	+ 34	+ 34	+ 34	+ 34	-	-	-	-	+ 42	+ 42	+ 42	+ 42	+ 42	-
10	+ 48	+ 51	+ 58	+ 67	+ 83	-	-	-	-	+ 61	+ 68	+ 77	+ 93	+ 120	-
14	+ 40	+ 40	+ 40	+ 40	+ 40	-	-	-	-	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	-
14	+ 53	+ 56	+ 63	+ 72	+ 88	+ 115	-	-	-	+ 71	+ 78	+ 87	+ 103	+ 130	-
18	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	-	-	-	-	+ 60	+ 60	+ 60	+ 60	+ 60	-
18	+ 63	+ 67	+ 75	+ 87	+ 106	+ 138	-	+ 76	+ 84	+ 86	+ 94	+ 106	+ 125	+ 157	-
24	+ 54	+ 54	+ 54	+ 54	+ 54	-	+ 63	+ 63	+ 73	+ 73	+ 73	+ 73	+ 73	+ 73	-
24	+ 73	+ 77	+ 85	+ 97	+ 116	+ 148	-	+ 88	+ 96	+ 101	+ 109	+ 121	+ 140	+ 172	+ 218
30	+ 64	+ 64	+ 64	+ 64	+ 64	-	+ 75	+ 75	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	-
30	+ 91	+ 96	+ 105	+ 119	+ 142	+ 180	-	+ 110	+ 119	+ 128	+ 137	+ 151	+ 174	+ 212	+ 272
40	+ 80	+ 80	+ 80	+ 80	+ 80	-	+ 94	+ 94	+ 112	+ 112	+ 112	+ 112	+ 112	+ 112	-
40	+ 108	+ 113	+ 122	+ 136	+ 159	+ 197	-	+ 130	+ 139	-	+ 161	+ 175	+ 198	+ 236	+ 296
50	+ 97	+ 97	+ 97	+ 97	+ 97	-	+ 114	+ 114	+ 136	+ 136	+ 136	+ 136	+ 136	+ 136	-
50	+ 135	+ 141	+ 152	+ 168	+ 196	+ 242	+ 312	+ 163	+ 174	-	+ 202	+ 218	+ 246	+ 292	+ 362
65	+ 122	+ 122	+ 122	+ 122	+ 122	+ 122	+ 122	+ 144	+ 144	-	+ 172	+ 172	+ 172	+ 172	+ 172
65	+ 159	-	+ 176	+ 192	+ 220	+ 266	+ 336	+ 193	+ 204	-	-	+ 256	+ 284	+ 330	+ 400
80	+ 146	-	+ 146	+ 146	+ 146	+ 146	+ 146	+ 174	+ 174	-	-	+ 210	+ 210	+ 210	+ 210
80	+ 193	-	+ 213	+ 232	+ 265	+ 318	+ 398	+ 236	+ 249	-	-	+ 312	+ 345	+ 398	+ 478
100	+ 178	-	+ 178	+ 178	+ 178	+ 178	+ 178	+ 214	+ 214	-	-	+ 258	+ 258	+ 258	+ 258
100	+ 225	-	+ 245	+ 264	+ 297	+ 350	+ 430	+ 276	+ 289	-	-	+ 364	+ 397	+ 450	+ 530
120	+ 210	-	+ 210	+ 210	+ 210	+ 210	+ 210	+ 254	+ 254	-	-	+ 310	+ 310	+ 310	+ 310
120	+ 266	-	+ 288	+ 311	+ 348	+ 408	+ 498	+ 325	+ 340	-	-	+ 428	+ 465	+ 525	+ 615
140	+ 248	-	+ 248	+ 248	+ 248	+ 248	+ 248	+ 300	+ 300	-	-	+ 365	+ 365	+ 365	+ 365
140	+ 298	-	+ 320	+ 343	+ 380	+ 440	+ 530	+ 365	+ 380	-	-	+ 478	+ 515	+ 575	+ 665
160	+ 280	-	+ 280	+ 280	+ 280	+ 280	+ 280	+ 340	+ 340	-	-	+ 415	+ 415	+ 415	+ 415
160	+ 328	-	-	+ 373	+ 410	+ 470	+ 560	+ 405	+ 420	-	-	-	+ 565	+ 625	+ 715
180	+ 310	-	-	+ 310	+ 310	+ 310	+ 310	+ 380	+ 380	-	-	-	+ 465	+ 465	+ 465
180	+ 370	-	-	+ 422	+ 465	+ 535	+ 640	+ 454	+ 471	-	-	-	+ 635	+ 705	+ 810
200	+ 350	-	-	+ 350	+ 350	+ 350	+ 350	+ 425	+ 425	-	-	-	+ 520	+ 520	+ 520
200	+ 405	-	-	+ 457	+ 500	+ 570	+ 675	+ 499	+ 516	-	-	-	+ 690	+ 760	+ 865
225	+ 385	-	-	+ 385	+ 385	+ 385	+ 385	+ 470	+ 470	-	-	-	+ 575	+ 575	+ 575
225	+ 445	-	-	+ 497	+ 540	+ 610	+ 715	+ 549	+ 566	-	-	-	-	+ 825	+ 930
250	+ 425	-	-	+ 425	+ 425	+ 425	+ 425	+ 520	+ 520	-	-	-	-	+ 640	+ 640
250	+ 498	-	-	+ 556	+ 605	+ 685	+ 795	+ 612	+ 632	-	-	-	-	+ 920	+ 1030
280	+ 475	-	-	+ 475	+ 475	+ 475	+ 475	+ 580	+ 580	-	-	-	-	+ 710	+ 710
280	+ 548	-	-	+ 606	+ 655	+ 735	+ 845	+ 682	+ 702	-	-	-	-	+ 1000	+ 1110
315	+ 525	-	-	+ 525	+ 525	+ 525	+ 525	+ 650	+ 650	-	-	-	-	+ 790	+ 790
315	+ 615	-	-	+ 679	+ 730	+ 820	+ 950	+ 766	+ 787	-	-	-	-	+ 1130	+ 1260
355	+ 590	-	-	+ 590	+ 590	+ 590	+ 590	+ 730	+ 730	-	-	-	-	+ 900	+ 900
355	+ 685	-	-	-	+ 800	+ 890	+ 1020	+ 856	+ 877	-	-	-	-	+ 1230	+ 1360
400	+ 660	-	-	+ 660	+ 660	+ 660	+ 660	+ 820	+ 820	-	-	-	-	+ 1000	+ 1000
400	+ 767	-	-	-	+ 895	+ 990	+ 1140	+ 960	+ 983	-	-	-	-	+ 1350	+ 1500
450	+ 740	-	-	-	+ 740	+ 740	+ 740	+ 920	+ 920	-	-	-	-	+ 1100	+ 1100
450	+ 847	-	-	-	+ 975	+ 1070	+ 1220	+ 1040	+ 1063	-	-	-	-	+ 1500	+ 1650
500	+ 820	-	-	-	+ 820	+ 820	+ 820	+ 1000	+ 1000	-	-	-	-	+ 1250	+ 1250

**ISO TOLERANSLARI - DIŞ ÖLÇÜLER (MİLLER) İÇİN
YUKARI ÖLÇÜ ve AŞAĞI ÖLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK**

GEÇME	za						zb					zc					
	KALİTE	6	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
1	+38 + 42	-	-	-	-	-	+ 50	+ 54	+ 65	-	-	+ 70	+ 74	+ 85	+ 100	+ 120	
3	+32 + 32	-	-	-	-	-	+ 40	+ 40	+ 40	-	-	+ 60	+ 60	+ 60	+ 60	+ 60	
3	+50 + 54	-	-	-	-	-	+ 62	+ 68	+ 80	-	-	+ 92	+ 98	+ 110	+ 128	+ 155	
6	+42 + 42	-	-	-	-	-	+ 50	+ 50	+ 50	-	-	+ 80	+ 80	+ 80	+ 80	+ 80	
6	+61 + 67 + 74	-	-	-	-	-	+ 82	+ 89	+ 103	+ 125	+ 157	+ 112	+ 119	+ 133	+ 155	+ 187	
10	+52 + 52 + 52	-	-	-	-	-	+ 67	+ 67	+ 67	+ 67	+ 67	+ 97	+ 97	+ 97	+ 97	+ 97	
10	+75 + 82 + 91	-	-	-	-	-	+ 108	+ 117	+ 133	+ 160	+ 200	-	+ 157	+ 173	+ 200	+ 240	
14	+64 + 64 + 64	-	-	-	-	-	+ 90	+ 90	+ 90	+ 90	+ 90	-	+ 130	+ 130	+ 130	+ 130	
14	+88 + 95 + 104	-	-	-	-	-	+ 126	+ 135	+ 151	+ 178	+ 218	-	+ 177	+ 193	+ 220	+ 260	
18	+77 + 77 + 77	-	-	-	-	-	+ 108	+ 108	+ 108	+ 108	+ 108	-	+ 150	+ 150	+ 150	+ 150	
18	+119 + 131 + 150	-	-	-	-	-	+ 157	+ 169	+ 188	+ 220	+ 266	-	+ 221	+ 240	+ 272	+ 318	
24	+ 98 + 98 + 98	-	-	-	-	-	+ 136	+ 136	+ 136	+ 136	+ 136	-	+ 188	+ 188	+ 188	+ 188	
24	+139 + 151 + 170	-	-	-	-	-	+ 193	+ 212	+ 244	+ 290	-	+ 251	+ 270	+ 302	+ 348	+ 348	
30	+118 + 118 + 118	-	-	-	-	-	+ 160	+ 160	+ 160	+ 160	-	+ 218	+ 218	+ 218	+ 218	+ 218	
30	+173 + 187 + 210	-	-	-	-	-	+ 239	+ 262	+ 300	+ 360	-	-	+ 336	+ 374	+ 434	+ 434	
40	+148 + 148 + 148	-	-	-	-	-	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200	-	-	+ 274	+ 274	+ 274	+ 274	
40	+219 + 242 + 280	-	-	-	-	-	+ 281	+ 304	+ 342	+ 402	-	-	+ 387	+ 425	+ 485	+ 485	
50	+180 + 180 + 180	-	-	-	-	-	+ 242	+ 242	+ 242	+ 242	-	-	+ 325	+ 325	+ 325	+ 325	
50	+272 + 300 + 346	-	-	-	-	-	+ 346	+ 374	+ 420	+ 490	-	-	+ 479	+ 525	+ 595	+ 595	
65	+226 + 226 + 226	-	-	-	-	-	+ 300	+ 300	+ 300	+ 300	-	-	+ 405	+ 405	+ 405	+ 405	
65	+320 + 348 + 394	-	-	-	-	-	+ 434	+ 480	+ 550	-	-	-	+ 600	+ 670	+ 670	+ 670	
80	+274 + 274 + 274	-	-	-	-	-	+ 360	+ 360	+ 360	-	-	-	+ 480	+ 480	+ 480	+ 480	
80	+389 + 422 + 475	-	-	-	-	-	+ 532	+ 585	+ 665	-	-	-	+ 725	+ 805	+ 805	+ 805	
100	+335 + 335 + 335	-	-	-	-	-	+ 445	+ 445	+ 445	-	-	-	+ 585	+ 585	+ 585	+ 585	
100	+487 + 540 + 620	-	-	-	-	-	+ 665	+ 745	-	-	-	-	+ 830	+ 910	+ 910	+ 910	
120	+400 + 400 + 400	-	-	-	-	-	+ 525	+ 525	-	-	-	-	+ 690	+ 690	+ 690	+ 690	
120	+570 + 630 + 720	-	-	-	-	-	+ 780	+ 870	-	-	-	-	+ 960	+ 1050	+ 1050	+ 1050	
140	+470 + 470 + 470	-	-	-	-	-	+ 620	+ 620	-	-	-	-	+ 800	+ 800	+ 800	+ 800	
140	+635 + 695 + 785	-	-	-	-	-	+ 860	+ 950	-	-	-	-	-	+ 1150	+ 1150	+ 1150	+ 1150
160	+535 + 535 + 535	-	-	-	-	-	+ 700	+ 700	-	-	-	-	-	+ 900	+ 900	+ 900	+ 900
160	+760 + 850	-	-	-	-	-	+ 940	+ 1030	-	-	-	-	-	+ 1250	+ 1250	+ 1250	+ 1250
180	+600 + 600	-	-	-	-	-	+ 780	+ 780	-	-	-	-	-	+ 1000	+ 1000	+ 1000	+ 1000
180	+855 + 960	-	-	-	-	-	+ 1065	+ 1170	-	-	-	-	-	+ 1440	+ 1440	+ 1440	+ 1440
200	+670 + 670	-	-	-	-	-	+ 880	+ 880	-	-	-	-	-	+ 1150	+ 1150	+ 1150	+ 1150
200	+925 + 1030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 1540	+ 1540	+ 1540	+ 1540
225	+740 + 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 1250	+ 1250	+ 1250	+ 1250
225	+1005 + 1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 1640	+ 1640	+ 1640	+ 1640
250	+820 + 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 1350	+ 1350	+ 1350	+ 1350
250	+1130 + 1240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 1870	+ 1870	+ 1870	+ 1870
280	+920 + 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 1550	+ 1550	+ 1550	+ 1550
280	+1210 + 1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 2020	+ 2020	+ 2020	+ 2020
315	+1000 + 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 1700	+ 1700	+ 1700	+ 1700
315	+1380 + 1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 2260	+ 2260	+ 2260	+ 2260
355	+1150 + 1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 1900	+ 1900	+ 1900	+ 1900
355	+1660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 2460	+ 2460	+ 2460	+ 2460
400	+1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 2100	+ 2100	+ 2100	+ 2100
400	+1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 2800	+ 2800	+ 2800	+ 2800
450	+1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 2400	+ 2400	+ 2400	+ 2400
450	+2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 3000	+ 3000	+ 3000	+ 3000
500	+1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 2600	+ 2600	+ 2600	+ 2600

ISO TOLERANSLARI - İÇ ÖLÇÜLER (DELİKLER) İÇİN
YUKARI ÖLÇÜ ve AŞAĞI ÖLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK

GEÇME	A					B					C				
	KALİTE	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13	8	9	10
1 + 295	-	+ 330	+ 370	+ 410	+ 154	+ 165	+ 180	+ 200	+ 240	+ 280	+ 74	+ 85	+ 100	+ 120	
3 + 270	-	+ 270	+ 270	+ 270	+ 140	+ 140	+ 140	+ 140	+ 140	+ 140	+ 60	+ 60	+ 60	+ 60	
3 + 300	+ 318	+ 345	+ 390	+ 450	+ 158	+ 170	+ 188	+ 215	+ 260	+ 320	+ 88	+ 100	+ 118	+ 145	
6 + 270	+ 270	+ 270	+ 270	+ 270	+ 140	+ 140	+ 140	+ 140	+ 140	+ 140	+ 70	+ 70	+ 70	+ 70	
6 + 316	+ 338	+ 370	+ 430	+ 500	+ 172	+ 186	+ 208	+ 240	+ 300	+ 370	+ 102	+ 116	+ 138	+ 170	
10 + 280	+ 280	+ 280	+ 280	+ 280	+ 150	+ 150	+ 150	+ 150	+ 150	+ 150	+ 80	+ 80	+ 80	+ 80	
10 + 333	+ 360	+ 400	+ 470	+ 560	+ 177	+ 193	+ 220	+ 260	+ 330	+ 420	+ 122	+ 138	+ 165	+ 205	
18 + 290	- 290	+ 290	+ 290	+ 290	+ 150	+ 150	+ 150	+ 150	+ 150	+ 150	+ 95	+ 95	+ 95	+ 95	
18 + 352	-	+ 430	+ 510	+ 630	+ 193	+ 212	+ 244	+ 290	+ 370	+ 490	+ 143	+ 162	+ 194	+ 240	
30 + 300	-	+ 300	+ 300	+ 300	+ 160	+ 160	+ 160	+ 160	+ 160	+ 160	+ 110	+ 110	+ 110	+ 110	
30 + 372	-	+ 470	+ 560	+ 700	+ 209	+ 232	+ 270	+ 330	+ 420	+ 560	+ 159	+ 182	+ 220	+ 280	
40 + 310	-	+ 310	+ 310	+ 310	+ 170	+ 170	+ 170	+ 170	+ 170	+ 170	+ 120	+ 120	+ 120	+ 120	
40 + 382	-	+ 480	+ 570	+ 710	+ 219	+ 242	+ 280	+ 340	+ 430	+ 570	+ 169	+ 192	+ 230	+ 290	
50 + 320	-	+ 320	+ 320	+ 320	+ 180	+ 180	+ 180	+ 180	+ 180	+ 180	+ 130	+ 130	+ 130	+ 130	
50 + 414	-	+ 530	+ 640	+ 800	+ 236	+ 264	+ 310	+ 380	+ 490	+ 650	+ 186	+ 214	+ 260	+ 330	
65 + 340	-	+ 340	+ 340	+ 340	+ 190	+ 190	+ 190	+ 190	+ 190	+ 190	+ 140	+ 140	+ 140	+ 140	
65 + 434	-	+ 550	+ 660	+ 820	+ 246	+ 274	+ 320	+ 390	+ 500	+ 660	+ 196	+ 224	+ 270	+ 340	
80 + 360	-	+ 360	+ 360	+ 360	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200	+ 150	+ 150	+ 150	+ 150	
80 + 467	-	+ 600	+ 730	+ 920	+ 274	+ 307	+ 360	+ 440	+ 570	+ 760	+ 224	+ 310	+ 390		
100 + 380	-	+ 380	+ 380	+ 380	+ 220	+ 220	+ 220	+ 220	+ 220	+ 220	+ 170	+ 170	+ 170	+ 170	
100 + 497	-	+ 630	+ 760	+ 950	+ 294	+ 327	+ 380	+ 460	+ 590	+ 780	+ 234	+ 267	+ 320	+ 400	
120 + 410	-	+ 410	+ 410	+ 410	+ 240	+ 240	+ 240	+ 240	+ 240	+ 240	+ 180	+ 180	+ 180	+ 180	
120 + 560	-	+ 710	+ 860	+ 1090	+ 323	+ 360	+ 420	+ 510	+ 660	+ 890	+ 263	+ 300	+ 360	+ 450	
140 + 460	-	+ 460	+ 460	+ 460	+ 260	+ 260	+ 260	+ 260	+ 260	+ 260	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200	
140 + 620	-	+ 770	+ 920	+ 1150	+ 343	+ 380	+ 440	+ 530	+ 680	+ 910	+ 273	+ 310	+ 370	+ 460	
160 + 520	-	+ 520	+ 520	+ 520	+ 280	+ 280	+ 280	+ 280	+ 280	+ 280	+ 210	+ 210	+ 210	+ 210	
160 + 680	-	+ 830	+ 980	+ 1210	+ 373	+ 410	+ 470	+ 560	+ 710	+ 940	+ 293	+ 330	+ 390	+ 480	
180 + 580	-	+ 580	+ 580	+ 580	+ 310	+ 310	+ 310	+ 310	+ 310	+ 310	+ 230	+ 230	+ 230	+ 230	
180 + 775	-	+ 950	+ 1120	+ 1380	+ 412	+ 455	+ 525	+ 630	+ 800	+ 1060	+ 312	+ 355	+ 425	+ 530	
200 + 660	-	+ 660	+ 660	+ 660	+ 340	+ 340	+ 340	+ 340	+ 340	+ 340	+ 240	+ 240	+ 240	+ 240	
200 + 855	-	+ 1030	+ 1200	+ 1460	+ 452	+ 495	+ 565	+ 670	+ 840	+ 1100	+ 332	+ 375	+ 445	+ 550	
225 + 740	-	+ 740	+ 740	+ 740	+ 380	+ 380	+ 380	+ 380	+ 380	+ 380	+ 260	+ 260	+ 260	+ 260	
225 + 935	-	+ 1110	+ 1280	+ 1540	+ 492	+ 535	+ 605	+ 710	+ 880	+ 1140	+ 352	+ 395	+ 465	+ 570	
250 + 820	-	+ 820	+ 820	+ 820	+ 420	+ 420	+ 420	+ 420	+ 420	+ 420	+ 280	+ 280	+ 280	+ 280	
250 + 1050	-	+ 1240	+ 1440	+ 1730	+ 561	+ 610	+ 690	+ 800	+ 1000	+ 1290	+ 381	+ 430	+ 510	+ 620	
280 + 920	-	+ 920	+ 920	+ 920	+ 480	+ 480	+ 480	+ 480	+ 480	+ 480	+ 300	+ 300	+ 300	+ 300	
280 + 1180	-	+ 1370	+ 1570	+ 1860	+ 621	+ 670	+ 750	+ 860	+ 1060	+ 1350	+ 411	+ 460	+ 540	+ 650	
315 + 1050	-	+ 1050	+ 1050	+ 1050	+ 540	+ 540	+ 540	+ 540	+ 540	+ 540	+ 330	+ 330	+ 330	+ 330	
315 + 1340	-	+ 1560	+ 1770	+ 2090	+ 689	+ 740	+ 830	+ 960	+ 1170	+ 1490	+ 449	+ 500	+ 590	+ 720	
355 + 1200	-	+ 1200	+ 1200	+ 1200	+ 600	+ 600	+ 600	+ 600	+ 600	+ 600	+ 360	+ 360	+ 360	+ 360	
355 + 1490	-	+ 1710	+ 1920	+ 2240	+ 769	+ 820	+ 910	+ 1040	+ 1250	+ 1570	+ 489	+ 540	+ 630	+ 760	
400 + 1350	-	+ 1350	+ 1350	+ 1350	+ 680	+ 680	+ 680	+ 680	+ 680	+ 680	+ 400	+ 400	+ 400	+ 400	
400 + 1655	-	+ 1900	+ 2130	+ 2470	+ 857	+ 915	+ 1010	+ 1160	+ 1390	+ 1730	+ 537	+ 595	+ 690	+ 840	
450 + 1500	-	+ 1500	+ 1500	+ 1500	+ 760	+ 760	+ 760	+ 760	+ 760	+ 760	+ 440	+ 440	+ 440	+ 440	
450 + 1805	-	+ 2050	+ 2280	+ 2620	+ 937	+ 995	+ 1090	+ 1240	+ 1470	+ 1810	+ 577	+ 635	+ 730	+ 880	
500 + 1650	-	+ 1650	+ 1650	+ 1650	+ 810	+ 840	+ 840	+ 840	+ 840	+ 840	+ 480	+ 480	+ 480	+ 480	

**ISO TOLERANSLARI - İÇ OLÇÜLER (DELİKLER) İÇİN
YUKARI ÖLÇÜ ve AŞAĞI ÖLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK**

GEÇME	CD					D								E				
	KALİTE	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8
ANMA OLÇÜSÜ ALANI (mm) OLARAK	1	-	+44	+48	+59	+74	+26	+30	+34	+45	+60	+80	+120	+160	+18	+20	+24	+28
	3	-	+34	+34	+34	+34	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+14	+14	+14	+14
	3	+54	+58	+64	+76	+94	+38	+42	+48	+60	+78	+105	+150	+210	+25	+28	+32	+38
	6	+46	+46	+46	+46	+46	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+20	+20	+20	+20
	6	+65	+71	+78	+92	+114	+49	+55	+62	+76	+98	+130	+190	+260	+31	+34	+40	+47
	10	+56	+56	+56	+56	+56	+40	+40	+40	+40	+40	+40	+40	+40	+25	+25	+25	+25
	10	-	-	-	-	-	+61	+68	+77	+93	+120	+160	+230	+320	+40	+43	+50	+59
	18	-	-	-	-	-	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+32	+32	+32	+32
	18	-	-	-	-	-	+78	+86	+98	+117	+149	+195	+275	+295	+49	+53	+61	+73
	30	-	-	-	-	-	+65	+65	+65	+65	+65	+65	+65	+65	+40	+40	+40	+40
	30	-	-	-	-	-	+96	+105	+119	+142	+180	+240	+330	+470	+61	+66	+75	+89
	50	-	-	-	-	-	+80	+80	+80	+80	+80	+80	+80	+80	+50	+50	+50	+50
	50	-	-	-	-	-	+119	+130	+146	+174	+220	+290	+400	+560	+73	+79	+80	+106
	80	-	-	-	-	-	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+60	+60	+60	+60
	80	-	-	-	-	-	+142	+155	+174	+207	+260	+340	+470	+660	+87	+94	+107	+126
	120	-	-	-	-	-	+120	+120	+120	+120	+120	+120	+120	+120	+72	+72	+72	+72
	120	-	-	-	-	-	+170	+185	+208	+245	+305	+395	+545	+775	+103	+110	+125	+148
	180	-	-	-	-	-	+145	+145	+145	+145	+145	+145	+145	+145	+85	+85	+85	+85
	180	-	-	-	-	-	+199	+216	+242	+285	+355	+460	+630	+890	+120	+129	+146	+172
	250	-	-	-	-	-	+170	+170	+170	+170	+170	+170	+170	+100	+100	+100	+100	
	250	-	-	-	-	-	+222	+242	+271	+320	+400	+510	+710	+1000	+133	+142	+162	+191
	315	-	-	-	-	-	+190	+190	+190	+190	+190	+190	+190	+190	+110	+110	+110	+110
	315	-	-	-	-	-	+246	+267	+299	+350	+440	+570	+780	+1100	+150	+161	+182	+214
	400	-	-	-	-	-	+210	+210	+210	+210	+210	+210	+210	+210	+125	+125	+125	+125
	400	-	-	-	-	-	+270	+293	+327	+385	+480	+630	+860	+1200	+162	+175	+198	+232
	500	-	-	-	-	-	+230	+230	+230	+230	+230	+230	+230	+230	+135	+135	+135	+135

GEÇME	E					EF				F					FG						
	KALİTE	9	10	3	5	6	7	8	9	3	5	6	7	8	9	10	3	5	6	7	8
ANMA OLÇÜSÜ ALANI (mm) OLARAK	1	+39	+54	+12	+14	+16	+20	+24	+35	+8	+10	+12	+16	+20	+31	-	+6	+8	+10	+14	-
	3	+14	+14	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+6	+6	+6	+6	+6	+6	-	+4	+4	+4	+4	-
	3	+50	+68	-	+19	+22	+26	+32	+44	-	+15	+18	+22	+28	+40	+58	-	+11	+14	+18	+24
	6	+20	+20	-	+14	+14	+14	+14	+14	-	+10	+10	+10	+10	+10	+10	-	+6	+6	+6	+6
	6	+61	+83	-	+24	+27	+33	+40	+54	-	+19	+22	+28	+35	+49	+71	-	+14	+17	+23	+30
	10	+25	+25	-	+18	+18	+18	+18	+18	-	+13	+13	+13	+13	+13	+13	-	+8	+8	+8	+8
	10	+75	+102	-	-	-	-	-	-	-	+24	+27	+34	+43	+59	+86	-	-	-	-	-
	18	+32	+32	-	-	-	-	-	-	-	+16	+16	+16	+16	+16	+16	-	-	-	-	-
	18	+92	+124	-	-	-	-	-	-	-	+29	+33	+41	+53	+72	-	-	-	-	-	-
	30	+40	+40	-	-	-	-	-	-	-	+20	+20	+20	+20	+20	-	-	-	-	-	-
	30	+112	+150	-	-	-	-	-	-	-	+36	+41	+50	+64	+87	-	-	-	-	-	-
	50	+50	+50	-	-	-	-	-	-	-	+25	+25	+25	+25	+25	-	-	-	-	-	-
	50	+134	+180	-	-	-	-	-	-	-	+43	+49	+60	+76	+104	-	-	-	-	-	-
	80	+60	+60	-	-	-	-	-	-	-	+30	+30	+30	+30	+30	-	-	-	-	-	-
	80	+159	+212	-	-	-	-	-	-	-	+51	+58	+71	+90	+123	-	-	-	-	-	-
	120	+72	+72	-	-	-	-	-	-	-	+36	+36	+36	+36	+36	-	-	-	-	-	-
	120	+185	+245	-	-	-	-	-	-	-	+61	+68	+83	+106	+143	-	-	-	-	-	-
	180	+85	+85	-	-	-	-	-	-	-	+43	+43	+43	+43	+43	-	-	-	-	-	-
	180	+215	+285	-	-	-	-	-	-	-	+70	+79	+96	+122	+165	-	-	-	-	-	-
	250	+100	+100	-	-	-	-	-	-	-	+50	+50	+50	+50	+50	-	-	-	-	-	-
	250	+240	+320	-	-	-	-	-	-	-	+79	+88	+108	+137	+186	-	-	-	-	-	-
	315	+110	+110	-	-	-	-	-	-	-	+56	+56	+56	+56	+56	-	-	-	-	-	-
	315	+265	+355	-	-	-	-	-	-	-	+87	+98	+119	+151	+202	-	-	-	-	-	-
	400	+125	+125	-	-	-	-	-	-	-	+62	+62	+62	+62	+62	-	-	-	-	-	-
	400	+290	+385	-	-	-	-	-	-	-	+95	+108	+131	+165	+223	-	-	-	-	-	-
	500	+135	+135	-	-	-	-	-	-	-	+68	+68	+68	+68	+68	-	-	-	-	-	-

**ISO TOLERANSLARI - İÇ ÖLÇÜLER (DELİKLER) İÇİN
YUKARI OLÇÜ ve AŞAĞI OLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK**

GEÇME	G							H										
	3	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KALİTE	1 + 4 + 6 + 8 + 12 + 0,8 + 1,2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 + 14 + 25 + 40 + 60 + 100 + 140 + 250	3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0																
ANMA OLÇÜSÜ ALANI (mm) OLARAK	3 - + 9 + 12 + 16 + 1 + 1,5 + 2,5 + 4 + 5 + 8 + 12 + 18 + 30 + 48 + 75 + 120 + 180 + 300	6 + 4 + 4 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0																
	6 - + 11 + 14 + 20 + 1 + 1,5 + 2,5 + 4 + 6 + 9 + 15 + 22 + 36 + 58 + 90 + 150 + 220 + 360	10 + 5 + 5 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0																
	10 - + 14 + 17 + 24 + 12 + 2 + 3 + 5 + 8 + 11 + 18 + 27 + 43 + 70 + 110 + 180 + 270 + 430	18 + 6 + 6 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0																
	18 - + 16 + 20 + 28 + 1,5 + 2,5 + 4 + 6 + 9 + 13 + 21 + 33 + 52 + 84 + 130 + 210 + 330 + 520	30 + 7 + 7 + 7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0																
	30 - + 20 + 25 + 34 + 1,5 + 2,5 + 4 + 7 + 11 + 16 + 25 + 39 + 62 + 100 + 160 + 250 + 390 + 620	50 + 9 + 9 + 9 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0																
	50 - + 23 + 29 + 40 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 19 + 30 + 46 + 74 + 120 + 190 + 300 + 460 + 740	80 + 10 + 10 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0																
	80 - + 27 + 34 + 47 + 2,5 + 4 + 6 + 10 + 15 + 22 + 35 + 54 + 87 + 140 + 220 + 350 + 540 + 870	120 + 12 + 12 + 12 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0																
	120 - + 32 + 39 + 54 + 3,5 + 5 + 8 + 12 + 18 + 25 + 40 + 63 + 100 + 160 + 250 + 400 + 630 + 1000	180 + 14 + 14 + 14 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0																
	180 - + 35 + 44 + 61 + 4,5 + 7 + 10 + 14 + 20 + 29 + 46 + 72 + 115 + 185 + 290 + 460 + 720 + 1150	250 + 15 + 15 + 15 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0																
	250 - + 40 + 49 + 69 + 6 + 8 + 12 + 16 + 23 + 32 + 52 + 81 + 130 + 210 + 320 + 520 + 810 + 1300	315 + 17 + 17 + 17 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0																
	315 - + 4 + 3 + 54 + 75 + 7 + 9 + 13 + 18 + 25 + 36 + 57 + 89 + 140 + 230 + 360 + 570 + 890 + 1400	400 + 18 + 18 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0																
	400 - + 47 + 60 + 83 + 8 + 10 + 15 + 20 + 27 + 40 + 63 + 97 + 155 + 250 + 400 + 630 + 970 + 1550	500 + 20 + 20 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0																

GEÇME	H							J							JS						
	15	16	17	18	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
KALİTE	1 + 400 + 600	-	-	-	+ 2 + 4 + 6 + 0,4 + 0,6 + 1 + 1,5 + 2 + 3 + 5 + 7 + 12,5	3 0 0	-	- 4 - 6 - 8 - 0,4 - 0,6 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7 - 12,5													
ANMA OLÇÜSÜ ALANI (mm) OLARAK	3 + 480 + 750	-	-	-	+ 5 + 6 + 10 + 0,5 + 0,75 + 1,25 + 2 + 2,5 + 4 + 6 + 9 + 15	6 0 0	-	- 3 - 6 - 8 - 0,5 - 0,75 - 1,25 - 2 - 2,5 - 4 - 6 - 9 - 15													
	6 + 580 + 900 + 1500	-	-	-	+ 5 + 8 + 12 + 0,5 + 0,75 + 1,25 + 2 + 3 + 4,5 + 7,5 + 11 + 18	10 0 0	-	- 4 - 7 - 10 - 0,5 - 0,75 - 1,25 - 2 - 3 - 4,5 - 7,5 - 11 - 18													
	10 + 700 + 1100 + 1800 + 2700 + 6 + 10 + 15 + 0,6 + 1 + 1,5 + 2,5 + 4 + 5,5 + 9 + 13,5 + 21,5	18 0 0	0	0	- 5 - 8 - 12 - 0,6 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5,5 - 9 - 13,5 - 21,5																
	18 + 840 + 1300 + 2100 + 3300 + 8 + 12 + 20 + 0,75 + 1,25 + 2 + 3 + 4,5 + 6,5 + 10,5 + 16,5 + 26	30 0 0	0	0	- 5 - 9 - 13 - 0,75 - 1,25 - 2 - 3 - 4,5 - 6,5 - 10,5 - 16,5 - 26																
	30 + 1000 + 1600 + 2500 + 3900 + 10 + 14 + 24 + 0,75 + 1,25 + 2 + 3,5 + 5,5 + 8 + 12,5 + 19,5 + 31	50 0 0	0	0	- 6 - 11 - 15 - 0,75 - 1,25 - 2 - 3,5 - 5,5 - 8 - 12,5 - 19,5 - 31																
	50 + 1200 + 1900 + 3000 + 4600 + 13 + 18 + 28 + 1 + 1,5 + 2,5 + 4 + 6,5 + 9,5 + 15 + 23 + 37	80 0 0	0	0	- 6 - 12 - 18 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6,5 - 9,5 - 15 - 23 - 37																
	80 + 1400 + 2200 + 3500 + 5400 + 16 + 22 + 34 + 1,25 + 2 + 3 + 5 + 7,5 + 11 + 17,5 + 27 + 43,5	120 0 0	0	0	- 6 - 13 - 20 - 1,25 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 11 - 17,5 - 27 - 43,5																
	120 + 1600 + 2500 + 4000 + 6300 + 18 + 26 + 41 + 1,75 + 2,5 + 4 + 6 + 9 + 12,5 + 20 + 31,5 + 50	180 0 0	0	0	- 7 - 14 - 22 - 1,75 - 2,5 - 4 - 6 - 9 - 12,5 - 20 - 31,5 - 50																
	180 + 1850 + 2900 + 4600 + 7200 + 22 + 30 + 47 + 2,25 + 3,5 + 5 + 7 + 10 + 14,5 + 23 + 36 + 57,5	250 0 0	0	0	- 7 - 16 - 25 - 2,25 - 3,5 - 5 - 7 - 10 - 14,5 - 23 - 36 - 57,5																
	250 + 2100 + 3200 + 5200 + 8100 + 25 + 36 + 55 + 3 + 4 + 6 + 8 + 11,5 + 16 + 26 + 40,5 + 65	315 0 0	0	0	- 7 - 16 - 26 - 3 - 4 - 6 - 8 - 11,5 - 16 - 26 - 40,5 - 65																
	315 + 2300 + 3600 + 5700 + 8900 + 29 + 39 + 60 + 3,5 + 4,5 + 6,5 + 9 + 12,5 + 18 + 28,5 + 44,5 + 70	400 0 0	0	0	- 7 - 18 - 29 - 3,5 - 4,5 - 6,5 - 9 - 12,5 - 18 - 28,5 - 44,5 - 70																
	400 + 2500 + 4000 + 6300 + 9700 + 33 + 43 + 66 + 4 + 5 + 7,5 + 10 + 13,5 + 20 + 34,5 + 48,5 + 77,5	500 0 0	0	0	- 7 - 20 - 31 - 4 - 5 - 7,5 - 10 - 13,5 - 20 - 31,5 - 48,5 - 77,5																

**ISO TOLERANSLARI - İÇ ÖLÇÜLER (DELİKLER) İÇİN
YUKARI OLÇÜ ve AŞAĞI OLÇÜ DEGERLERİ (μm) OLARAK**

GEÇME	JS										K									
	KALİTE	10	11	12	13	14	15	16	17	18	3	5	6	7	8	9	10			
ANMA OLÇÜSÜ ALANI (mm) OLARAK	1	+ 20	+ 30	+ 50	+ 70	+ 125	+ 200	+ 300	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	- 20	- 30	- 50	- 70	- 125	- 200	- 300	-	-	-2	-4	-6	-10	-14	-25	-40			
	3	+ 24	+ 37,5	+ 60	+ 90	+ 150	+ 240	+ 375	-	-	-	0	+ 2	+ 3	+ 5					
	6	- 24	- 37,5	- 60	- 90	- 150	- 240	- 375	-	-	-5	-6	-9	-13						
	6	+ 29	+ 45	+ 75	+ 110	+ 180	+ 290	+ 450	+ 750	-	-	+ 1	+ 2	+ 5	+ 6					
	10	- 29	- 45	- 75	- 110	- 180	- 290	- 450	- 750	-	-5	-7	-10	-16						
	10	+ 35	+ 55	+ 90	+ 135	+ 215	+ 350	+ 550	+ 900	+ 1350	-	+ 2	+ 2	+ 6	+ 8					
	18	- 35	- 55	- 90	- 135	- 215	- 350	- 550	- 900	- 1350	-	-6	-9	-12	-19					
	18	+ 42	+ 65	+ 105	+ 165	+ 260	+ 420	+ 650	+ 1050	+ 1650	-	+ 1	+ 2	+ 6	+ 10					
	30	- 42	- 65	- 105	- 165	- 260	- 420	- 650	- 1050	- 1650	-	-8	-11	-15	-23					
	30	+ 50	+ 80	+ 125	+ 195	+ 310	+ 500	+ 800	+ 1250	+ 1950	-	+ 2	+ 3	+ 7	+ 12					
	50	- 50	- 80	- 125	- 195	- 310	- 500	- 800	- 1250	- 1950	-	-9	-13	-18	-27					
	50	+ 60	+ 95	+ 150	+ 230	+ 370	+ 600	+ 950	+ 1500	+ 2300	-	+ 3	+ 4	+ 9	+ 14					
	80	- 60	- 95	- 150	- 230	- 370	- 600	- 950	- 1500	- 2300	-	-10	-15	-21	-32					
	80	+ 70	+ 110	+ 175	+ 270	+ 435	+ 700	+ 1100	+ 1750	+ 2700	-	+ 2	+ 4	+ 10	+ 16					
	120	- 70	- 110	- 175	- 270	- 435	- 700	- 1100	- 1750	- 2700	-	-13	-18	-25	-38					
	120	+ 80	+ 125	+ 200	+ 315	+ 500	+ 800	+ 1250	+ 2000	+ 3150	-	+ 3	+ 4	+ 12	+ 20					
	180	- 80	- 125	- 200	- 315	- 500	- 800	- 1250	- 2000	- 3150	-	-15	-21	-28	-43					
	180	+ 92,5	+ 145	+ 230	+ 360	+ 575	+ 925	+ 1450	+ 2300	+ 3600	-	+ 2	+ 5	+ 13	+ 22					
	250	- 92,5	- 145	- 230	- 360	- 575	- 925	- 1450	- 2300	- 3600	-	-18	-24	-33	-50					
	250	+ 105	+ 160	+ 260	+ 405	+ 650	+ 1050	+ 1600	+ 2600	+ 4050	-	+ 3	+ 5	+ 16	+ 25					
	315	- 105	- 160	- 260	- 405	- 650	- 1050	- 1600	- 2600	- 4050	-	-20	-27	-36	-56					
	315	+ 115	+ 180	+ 285	+ 445	+ 700	+ 1150	+ 1800	+ 2850	+ 4450	-	+ 3	+ 7	+ 17	+ 28					
	400	- 115	- 180	- 285	- 445	- 700	- 1150	- 1800	- 2850	- 4450	-	-22	-29	-40	-61					
	400	+ 125	+ 200	+ 315	+ 485	+ 775	+ 1250	+ 2000	+ 3150	+ 4850	-	+ 2	+ 8	+ 18	+ 29					
	500	- 125	- 200	- 315	- 485	- 775	- 1250	- 2000	- 3150	- 4850	-	-25	-32	-45	-68					

GEÇME	M					N					P									
	KALİTE	3	5	6	7	8	3	5	6	7	8	9	10	11	3	5	6	7	8	9
ANMA OLÇÜSÜ ALANI (mm) OLARAK	1	- 2	- 2	- 2	- 2	-	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6
	3	- 4	- 6	- 8	- 12	-	- 6	- 8	- 10	- 14	- 18	- 29	- 44	- 64	- 8	- 10	- 12	- 16	- 20	- 31
	3	-	- 3	- 1	0	+ 2	-	- 7	- 5	- 4	- 2	0	0	0	-	- 11	- 9	- 8	- 12	- 12
	6	-	- 8	- 9	- 12	- 16	-	- 12	- 13	- 16	- 20	- 30	- 48	- 75	-	- 16	- 17	- 20	- 30	- 42
	6	-	- 4	- 3	0	+ 1	-	- 8	- 7	- 4	- 3	0	0	0	-	- 13	- 12	- 9	- 15	- 15
	10	-	- 10	- 12	- 15	- 21	-	- 14	- 16	- 19	- 25	- 36	- 58	- 90	-	- 19	- 21	- 24	- 37	- 51
	10	-	- 4	- 4	0	+ 2	-	- 9	- 9	- 5	- 3	0	0	0	-	- 15	- 15	- 11	- 18	- 18
	18	-	- 12	- 15	- 18	- 25	-	- 17	- 20	- 23	- 30	- 43	- 70	- 110	-	- 23	- 26	- 29	- 45	- 61
	18	-	- 5	- 4	0	+ 4	-	- 12	- 11	- 7	- 3	0	0	0	-	- 19	- 18	- 14	- 22	- 22
	30	-	- 14	- 17	- 21	- 29	-	- 21	- 24	- 28	- 36	- 52	- 84	- 130	-	- 28	- 31	- 35	- 55	- 74
	30	-	- 5	- 4	0	+ 5	-	- 13	- 12	- 8	- 3	0	0	0	-	- 22	- 21	- 17	- 26	- 26
	50	-	- 16	- 20	- 25	- 34	-	- 24	- 28	- 33	- 42	- 62	- 100	- 160	-	- 33	- 37	- 42	- 65	- 88
	50	-	- 6	- 5	0	+ 5	-	- 15	- 14	- 9	- 4	0	0	0	-	- 27	- 26	- 21	- 32	- 32
	80	-	- 19	- 24	- 30	- 41	-	- 28	- 33	- 39	- 50	- 74	- 120	- 190	-	- 40	- 45	- 51	- 78	- 106
	80	-	- 8	- 6	0	+ 6	-	- 18	- 16	- 10	- 4	0	0	0	-	- 32	- 30	- 24	- 37	- 37
	120	-	- 23	- 28	- 35	- 48	-	- 33	- 38	- 45	- 58	- 87	- 140	- 220	-	- 47	- 52	- 59	- 91	- 124
	120	-	- 9	- 8	0	+ 8	-	- 21	- 20	- 12	- 4	0	0	0	-	- 37	- 36	- 28	- 43	- 43
	180	-	- 27	- 33	- 40	- 55	-	- 39	- 45	- 52	- 67	- 100	- 160	- 250	-	- 55	- 61	- 68	- 106	- 143
	180	-	- 11	- 8	0	+ 9	-	- 25	- 22	- 14	- 5	0	0	0	-	- 44	- 41	- 33	- 50	- 50
	250	-	- 31	- 37	- 46	- 63	-	- 45	- 51	- 60	- 77	- 115	- 185	- 290	-	- 64	- 70	- 79	- 122	- 165
	250	-	- 13	- 9	0	+ 9	-	- 27	- 25	- 14	- 5	0	0	0	-	- 49	- 47	- 36	- 56	- 56
	315	-	- 36	- 41	- 52	- 72	-	- 50	- 57	- 66	- 86	- 130	- 210	- 320	-	- 72	- 79	- 88	- 137	- 186
	315	-	- 14	- 10	0	+ 11	-	- 30	- 26	- 16	- 5	0	0	0	-	- 55	- 51	- 41	- 62	- 62
	400	-	- 39	- 46	- 57	- 78	-	- 55	- 62	- 73	- 94	- 140	- 230	- 360	-	- 80	- 87	- 98	- 151	- 202
	400	-	- 16	- 10	0	+ 11	-	- 33	- 27	- 17	- 6	0	0	0	-	- 61	- 55	- 45	- 68	- 68
	500	-	- 43	- 50	- 63	- 86	-	- 60	- 67	- 80	- 103	- 155	- 250	- 400	-	- 88	- 95	- 108	- 165	- 223

**ISO TOLERANSLARI - İÇ OLÇÜLER (DELİKLER) İÇİN
YUKARI ÖLÇÜ ve AŞAĞI ÖLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK**

GEÇME	R						S						
	KALİTE	3	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10
1	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-	-14	-14	-14	-14	-14	-
3	-12	-14	-16	-20	-24	-	-	-18	-20	-24	-28	-39	-
3	-	-14	-12	-11	-15	-	-15	-18	-16	-15	-19	-19	-19
6	-	-19	-20	-23	-33	-	-45	-23	-24	-27	-37	-49	-67
6	-	-17	-16	-13	-19	-	-19	-21	-20	-17	-23	-23	-23
10	-	-23	-25	-28	-41	-	-55	-27	-29	-32	-45	-59	-81
10	-	-20	-20	-16	-23	-	-23	-25	-25	-21	-28	-28	-28
18	-	-28	-31	-34	-50	-	-66	-33	-36	-39	-55	-71	-98
18	-	-25	-24	-20	-28	-	-	-32	-31	-27	-35	-35	-
30	-	-34	-37	-41	-61	-	-	-41	-44	-48	-68	-87	-
30	-	-30	-29	-25	-34	-	-	-39	-38	-34	-43	-43	-
50	-	-41	-45	-50	-73	-	-	-50	-54	-59	-82	-105	-
50	-	-36	-35	-30	-41	-	-	-48	-47	-42	-53	-53	-
65	-	-49	-54	-60	-87	-	-	-61	-66	-72	-99	-127	-
65	-	-38	-37	-32	-43	-	-	-54	-53	-48	-59	-59	-
80	-	-51	-56	-62	-89	-	-	-67	-72	-78	-105	-133	-
80	-	-46	-44	-38	-51	-	-	-66	-64	-58	-71	-71	-
100	-	-61	-66	-73	-105	-	-	-81	-86	-93	-125	-158	-
100	-	-49	-47	-41	-54	-	-	-74	-72	-66	-79	-79	-
120	-	-64	-69	-76	-108	-	-	-89	-94	-101	-133	-166	-
120	-	-57	-56	-48	-63	-	-	-86	-85	-77	-92	-92	-
140	-	-75	-81	-88	-126	-	-	-104	-110	-117	-155	-192	-
140	-	-59	-58	-50	-65	-	-	-94	-93	-85	-100	-100	-
160	-	-77	-83	-90	-128	-	-	-112	-118	-125	-163	-200	-260
160	-	-62	-61	-53	-68	-	-	-102	-101	-93	-108	-108	-108
180	-	-80	-86	-93	-131	-	-	-120	-126	-133	-171	-208	-268
180	-	-71	-68	-60	-77	-	-	-77	-116	-113	-105	-122	-122
200	-	-91	-97	-106	-149	-	-	-192	-136	-142	-151	-194	-237
200	-	-74	-71	-63	-80	-	-	-80	-124	-121	-113	-130	-130
225	-	-94	-100	-109	-152	-	-	-195	-144	-150	-159	-202	-245
225	-	-78	-75	-67	-84	-	-	-84	-134	-131	-123	-140	-140
250	-	-98	-104	-113	-156	-	-	-199	-154	-160	-169	-212	-255
250	-	-87	-85	-74	-94	-	-	-94	-151	-149	-138	-158	-158
280	-	-110	-117	-126	-175	-	-	-224	-174	-181	-190	-239	-288
280	-	-91	-89	-78	-98	-	-	-98	-163	-161	-150	-170	-170
315	-	-114	-121	-130	-179	-	-	-228	-186	-193	-202	-251	-300
315	-	-101	-97	-87	-108	-	-	-108	-183	-179	-169	-190	-190
355	-	-126	-133	-144	-197	-	-	-248	-208	-215	-226	-279	-330
355	-	-107	-103	-93	-114	-	-	-114	-201	-197	-187	-208	-208
400	-	-132	-139	-150	-203	-	-	-254	-226	-233	-244	-297	-348
400	-	-119	-113	-103	-126	-	-	-126	-225	-219	-209	-232	-232
450	-	-146	-153	-166	-223	-	-	-281	-252	-259	-272	-329	-387
450	-	-125	-119	-109	-132	-	-	-132	-245	-239	-229	-252	-252
500	-	-152	-159	-172	-229	-	-	-287	-272	-279	-292	-349	-407
													-502

CETVELİN KULLANILMASI :

Resim ölçüsü üzerinde 56 R7 bulunduğuuna göre parçanın büyük ve küçük ölçülerinin bulunması:

Cetvete bakıldığında:

Yukarı ölçü (ES) = $-30 \mu\text{m}$, Aşağı ölçü (EI) = $-60 \mu\text{m}$ dir.

$$56 \text{ R7} = 56 -0,030$$

$-0,060$ dir. Buna göre:

$$\text{Büyük ölçü} = 56 - 0,030 = 55,970 \text{ mm.}$$

$$\text{Küçük ölçü} = 56 - 0,060 = 55,940 \text{ mm. olur.}$$

**ISO TOLERANSLARI - İÇ ÖLÇÜLER (DELİKLER) İÇİN
YUKARI OLÇÜ ve AŞAĞI OLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK**

GEÇME	T				U							V		
	KALİTE	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11	6	7	8
1	-	-	-	-	-	18	- 18					-	-	-
3	-	-	-	-	-	24	- 28	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	20	- 19	- 23	- 23	- 23	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	28	- 31	- 41	- 53	- 71	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	25	- 22	- 28	- 28	- 28	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	34	- 37	- 50	- 64	- 86	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	30	- 26	- 33	- 33	- 33	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	41	- 44	- 60	- 76	- 103	-	- 36	- 32	- 39
14	-	-	-	-	-	47	- 50	- 56	- 60	-	- 47	- 50	- 56	- 66
18	-	-	-	-	-	37	- 33	-	-	-	- 43	- 39	-	-
24	-	-	-	-	-	50	- 54	-	-	-	- 56	- 60	-	-
24	- 37	- 33	-	-	-	44	- 50	- 48	- 48	-	- 51	- 47	-	-
30	- 50	- 54	-	-	-	57	- 61	- 81	- 100	-	- 64	- 68	-	-
30	- 43	- 39	-	-	-	55	- 51	- 60	- 60	-	- 63	- 59	-	-
40	- 59	- 64	-	-	-	71	- 76	- 99	- 122	-	- 79	- 84	-	-
40	- 49	- 45	-	-	-	65	- 61	- 70	- 70	- 70	- 76	- 72	-	-
50	- 65	- 70	-	-	-	81	- 86	- 109	- 132	- 170	- 92	- 97	-	-
50	- 60	- 55	-	-	-	81	- 76	- 87	- 87	- 87	- 96	- 91	-	-
65	- 79	- 85	-	-	-	100	- 106	- 133	- 161	- 207	- 115	- 121	-	-
65	- 69	- 64	-	-	-	96	- 91	- 102	- 102	- 102	- 114	- 109	-	-
80	- 88	- 94	-	-	-	115	- 121	- 148	- 176	- 222	- 133	- 139	-	-
80	- 84	- 78	-	-	-	117	- 111	- 124	- 124	- 124	- 139	- 133	-	-
100	- 106	- 113	-	-	-	139	- 146	- 178	- 211	- 264	- 161	- 168	-	-
100	- 97	- 91	- 104	-	-	137	- 131	- 144	- 144	- 144	- 144	- 165	- 159	-
120	- 119	- 126	- 158	-	-	159	- 166	- 198	- 231	- 284	- 364	- 187	- 194	-
120	- 115	- 107	- 122	-	-	163	- 155	- 170	- 170	- 170	- 195	- 187	-	-
140	- 140	- 147	- 185	-	-	188	- 195	- 233	- 270	- 330	- 420	- 220	- 227	-
140	- 127	- 119	- 134	-	-	183	- 175	- 190	- 190	- 190	- 190	- 221	- 213	-
160	- 152	- 159	- 197	-	-	208	- 215	- 253	- 290	- 350	- 440	- 246	- 253	-
160	- 139	- 131	- 146	-	-	203	- 195	- 210	- 210	- 210	- 245	- 237	-	-
180	- 164	- 171	- 209	-	-	228	- 235	- 273	- 310	- 370	- 460	- 270	- 277	-
180	- 157	- 149	- 166	-	-	227	- 219	- 236	- 236	- 236	- 275	- 267	-	-
200	- 186	- 195	- 238	-	-	256	- 265	- 308	- 351	- 421	- 526	- 304	- 313	-
200	- 171	- 163	- 180	- 180	-	249	- 241	- 258	- 258	- 258	- 301	- 293	-	-
225	- 200	- 209	- 252	- 295	-	278	- 287	- 330	- 373	- 443	- 548	- 330	- 339	-
225	- 187	- 179	- 196	- 196	-	275	- 267	- 284	- 284	- 284	- 331	- 323	-	-
250	- 216	- 225	- 268	- 311	-	304	- 313	- 356	- 399	- 469	- 574	- 360	- 369	-
250	- 209	- 198	- 218	- 218	-	306	- 295	- 315	- 315	- 315	- 376	- 365	-	-
280	- 241	- 250	- 299	- 348	-	338	- 347	- 396	- 445	- 525	- 635	- 408	- 417	-
280	- 231	- 220	- 240	- 240	-	341	- 330	- 350	- 350	- 350	- 416	- 405	-	-
315	- 263	- 272	- 321	- 370	-	373	- 382	- 431	- 480	- 560	- 670	- 448	- 457	-
315	- 257	- 247	- 268	- 268	-	379	- 369	- 390	- 390	- 390	- 464	- 454	-	-
355	- 293	- 304	- 357	- 408	-	415	- 426	- 479	- 530	- 620	- 750	- 500	- 511	-
355	- 283	- 273	- 294	- 294	-	424	- 414	- 435	- 435	- 435	- 519	- 509	-	-
400	- 319	- 330	- 383	- 434	-	460	- 471	- 524	- 575	- 665	- 795	- 555	- 566	-
400	- 317	- 307	- 330	- 330	-	477	- 467	- 490	- 490	- 490	- 582	- 572	-	-
450	- 357	- 370	- 427	- 485	-	517	- 530	- 587	- 645	- 740	- 890	- 622	- 635	-
450	- 347	- 337	- 360	- 360	-	527	- 517	- 540	- 540	- 540	- 647	- 637	-	-
500	- 387	- 400	- 457	- 515	-	567	- 580	- 637	- 695	- 790	- 940	- 687	- 700	-

**ISO TOLERANSLARI - İÇ OLÇÜLER (DELİKLER) İÇİN
YUKARI OLÇÜ ve AŞAĞI OLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK**

GEÇME	X						Y	Z					
	KALİTE	6	7	8	9	10	11	7	7	8	9	10	11
	1	-20	-20	-20	-20	-	-	-26	-26	-26	-26	-	
	3	-26	-30	-34	-45	-	-	-36	-40	-51	-66	-	
	3	-25	-24	-28	-28	-	-	-31	-35	-35	-35	-	
	6	-33	-36	-46	-58	-	-	-43	-53	-65	-83	-	
	6	-31	-28	-34	-34	-	-	-36	-42	-42	-42	-	
	10	-40	-43	-56	-70	-	-	-51	-64	-78	-100	-	
	10	-37	-33	-40	-40	-	-	-43	-50	-50	-50	-	
	14	-48	-51	-67	-83	-	-	-61	-77	-93	-120	-	
	14	-42	-38	-45	-45	-45	-	-53	-60	-60	-60	-	
	18	-53	-56	-72	-88	-115	-	-71	-87	-103	-130	-	
	18	-50	-46	-54	-54	-54	-	-55	-65	-73	-73	-	
	24	-63	-67	-87	-106	-138	-	-76	-86	-106	-125	-157	-
	24	-60	-56	-64	-64	-64	-	-67	-80	-88	-88	-88	-
	30	-73	-77	-97	-116	-148	-	-88	-101	-121	-140	-172	-218
	30	-75	-71	-80	-80	-80	-	-85	-103	-112	-112	-112	-112
	40	-91	-96	-119	-142	-180	-	-110	-128	-151	-174	-212	-272
	40	-92	-88	-97	-97	-97	-	-105	-	-136	-136	-136	-136
	50	-108	-113	-136	-159	-197	-	-130	-	-175	-198	-236	-296
	50	-116	-111	-122	-122	-122	-122	-133	-	-172	-172	-172	-172
	65	-135	-141	-168	-196	-242	-312	-163	-	-218	-246	-292	-362
	65	-140	-135	-146	-146	-146	-146	-163	-	-210	-210	-210	-210
	80	-159	-165	-192	-220	-266	-336	-193	-	-256	-284	-330	-400
	80	-171	-165	-178	-178	-178	-178	-201	-	-258	-258	-258	-258
	100	-193	-200	-232	-265	-318	-398	-236	-	-312	-345	-398	-478
	100	-203	-197	-210	-210	-210	-210	-241	-	-310	-310	-310	-310
	120	-225	-232	-264	-297	-350	-430	-276	-	-364	-397	-450	-530
	120	-241	-	-248	-248	-248	-248	-285	-	-365	-365	-365	-365
	140	-266	-	-311	-348	-408	-498	-325	-	-428	-465	-525	-615
	140	-273	-	-280	-280	-280	-280	-325	-	-415	-415	-415	-415
	160	-298	-	-343	-380	-440	-530	-365	-	-478	-515	-575	-665
	160	-303	-	-310	-310	-310	-310	-365	-	-	-465	-465	-465
	180	-328	-	-373	-410	-470	-560	-405	-	-	-565	-625	-715
	180	-341	-	-350	-350	-350	-350	-408	-	-	-520	-520	-520
	200	-370	-	-422	-465	-535	-640	-454	-	-	-635	-705	-810
	200	-376	-	-385	-385	-385	-385	-453	-	-	-575	-575	-575
	225	-405	-	-457	-500	-570	-675	-499	-	-	-690	-760	-865
	225	-416	-	-425	-425	-425	-425	-503	-	-	-	-640	-640
	250	-445	-	-497	-540	-610	-715	-549	-	-	-	-825	-930
	250	-466	-	-475	-475	-475	-475	-560	-	-	-	-710	-710
	280	-498	-	-556	-605	-685	-795	-612	-	-	-	-920	-1030
	280	-516	-	-525	-525	-525	-525	-630	-	-	-	-790	-790
	315	-548	-	-606	-655	-735	-845	-682	-	-	-	-1000	-1110
	315	-579	-	-590	-590	-590	-590	-709	-	-	-	-900	-900
	355	-615	-	-679	-730	-820	-950	-766	-	-	-	-1130	-1260
	355	-649	-	-	-660	-660	-660	-799	-	-	-	-1000	-1000
	400	-685	-	-	-800	-890	-1020	-856	-	-	-	-1230	-1360
	400	-727	-	-	-740	-740	-740	-897	-	-	-	-1100	-1100
	450	-767	-	-	-895	-990	-1140	-960	-	-	-	-1350	-1500
	450	-807	-	-	-820	-820	-820	-977	-	-	-	-1250	-1250
	500	-847	-	-	-975	-1070	-1220	-1040	-	-	-	-1500	-1650

ISO TOLERANSLARI - İÇ ÖLÇÜLER (DELİKLER) İÇİN
YUKARI ÖLÇÜ ve AŞAĞI ÖLÇÜ DEĞERLERİ (μm) OLARAK

GEÇME	ZA					ZB					ZC					
	KALİTE	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
	1	-32	-	-	-	-	-40	-40	-40	-	-	-60	-60	-60	-60	-60
	3	-42	-	-	-	-	-50	-54	-65	-	-	-70	-74	-85	-100	-120
	3	-38	-	-	-	-	-46	-50	-50	-	-	-76	-80	-80	-80	-80
	6	-50	-	-	-	-	-58	-68	-80	-	-	-88	-98	-110	-128	-155
	6	-46	-52	-	-	-	-61	-67	-67	-67	-67	-91	-97	-97	-97	-97
	10	-61	-74	-	-	-	-76	-89	-103	-125	-157	-106	-119	-133	-155	-187
	10	-57	-64	-	-	-	-	-90	-90	-90	-90	-	-130	-130	-130	-130
	14	-75	-91	-	-	-	-	-117	-133	-160	-200	-	-157	-173	-200	-240
	14	-70	-77	-	-	-	-	-108	-108	-108	-108	-	-150	-150	-150	-150
	18	-88	-104	-	-	-	-	-135	-151	-178	-218	-	-177	-193	-220	-260
	18	-	-98	-98	-	-	-	-136	-136	-136	-136	-	-188	-188	-188	-188
	24	-	-131	-150	-	-	-	-169	-188	-220	-266	-	-221	-240	-272	-318
	24	-	-118	-118	-	-	-	-160	-160	-160	-160	-	-218	-218	-218	-218
	30	-	-151	-170	-	-	-	-193	-212	-244	-290	-	-251	-270	-302	-348
	30	-	-148	-148	-	-	-	-200	-200	-200	-200	-	-274	-274	-274	-274
	40	-	-187	-210	-	-	-	-239	-262	-300	-360	-	-336	-374	-434	-
	40	-	-180	-180	-180	-	-	-242	-242	-242	-242	-	-325	-325	-325	-325
	50	-	-219	-242	-280	-	-	-281	-304	-342	-402	-	-387	-425	-485	-
	50	-	-226	-226	-226	-	-	-300	-300	-300	-300	-	-405	-405	-405	-
	65	-	-272	-300	-346	-	-	-346	-374	-420	-490	-	-479	-525	-595	-
	65	-	-274	-274	-274	-	-	-	-360	-360	-360	-	-	-480	-480	-
	80	-	-320	-348	-394	-	-	-	-434	-480	-550	-	-	-600	-670	-
	80	-	-335	-335	-335	-	-	-	-445	-445	-445	-	-	-585	-585	-
	100	-	-389	-422	-475	-	-	-	-532	-585	-665	-	-	-725	-805	-
	100	-	-400	-400	-400	-	-	-	-	-525	-525	-	-	-690	-690	-
	120	-	-487	-540	-620	-	-	-	-	-665	-745	-	-	-830	-910	-
	120	-	-470	-470	-470	-	-	-	-	-620	-620	-	-	-800	-800	-
	140	-	-570	-630	-720	-	-	-	-	-780	-870	-	-	-960	-1050	-
	140	-	-535	-535	-535	-	-	-	-	-700	-700	-	-	-	-900	-
	160	-	-635	-695	-785	-	-	-	-	-860	-950	-	-	-	-1150	-
	160	-	-	-	-600	-600	-	-	-	-780	-780	-	-	-	-1000	-
	180	-	-	-	-760	-850	-	-	-	-940	-1030	-	-	-	-1250	-
	180	-	-	-	-670	-670	-	-	-	-880	-880	-	-	-	-1150	-
	200	-	-	-	-855	-960	-	-	-	-1065	-1170	-	-	-	-1440	-
	200	-	-	-	-740	-740	-	-	-	-960	-	-	-	-	-1250	-
	225	-	-	-	-925	-1030	-	-	-	-1250	-	-	-	-	-1540	-
	225	-	-	-	-820	-820	-	-	-	-1050	-	-	-	-	-1350	-
	250	-	-	-	-1005	-1110	-	-	-	-1340	-	-	-	-	-1640	-
	250	-	-	-	-920	-920	-	-	-	-1200	-	-	-	-	-1550	-
	280	-	-	-	-1130	-1240	-	-	-	-1520	-	-	-	-	-1870	-
	280	-	-	-	-1000	-1000	-	-	-	-1300	-	-	-	-	-1700	-
	315	-	-	-	-1210	-1320	-	-	-	-1620	-	-	-	-	-2020	-
	315	-	-	-	-1150	-1150	-	-	-	-1500	-	-	-	-	-1900	-
	355	-	-	-	-1380	-1510	-	-	-	-1860	-	-	-	-	-2260	-
	355	-	-	-	-1300	-	-	-	-	-1650	-	-	-	-	-2100	-
	400	-	-	-	-1660	-	-	-	-	-2010	-	-	-	-	-2460	-
	400	-	-	-	-1450	-	-	-	-	-1850	-	-	-	-	-2400	-
	450	-	-	-	-1850	-	-	-	-	-2250	-	-	-	-	-2800	-
	450	-	-	-	-1600	-	-	-	-	-2100	-	-	-	-	-2600	-
	500	-	-	-	-2000	-	-	-	-	-2500	-	-	-	-	-3000	-

ALIŞTIRMA ÇİZELGESİ

		ISO Tolerans Çizelgesi				Ölçüler $\mu = 1/1000$ mm				Normal Delik Sistemi			
Nominal Ölçü Alanı mm	1 İİA 3	3 6	6 10	10 18	18 30	30 40	40 50	.50 .65	.65 .80	.80 .100			
Delikler	H6	+ 7 0	+ 8 0	+ 9 0	+ 11 0	+ 13 0	+ 16 0	+ 19 0	+ 22 0				
Miller (Hassas Alıştırma)	n 5	+ 11 + 6	+ 13 + 8	+ 16 + 10	+ 20 + 12	+ 24 + 15	+ 28 + 17	+ 33 + 20	+ 38 + 23				
m 5	+ 7 + 2	+ 9 + 4	+ 12 + 6	+ 15 + 7	+ 17 + 8	+ 20 + 9	+ 24 + 11	+ 24 + 11	+ 28 + 13				
k 5	-	-	+ 7 + 1	+ 9 + 1	+ 11 + 2	+ 13 + 2	+ 15 + 2	+ 18 + 2	+ 18 + 3				
l 5	+ 4 - 1.	+ 4 - 1	+ 4 - 2	+ 5 - 3	+ 5 - 4	+ 6 - 5	+ 6 - 5	+ 6 - 7	+ 6 - 9				
h 5	- 5 - 3	- 5 - 4	- 6 - 5	- 8 - 6	- 9 - 7	- 11 - 9	- 13 - 10	- 13 - 12	- 15 - 12				
g 5	- 8	- 9	- 11	- 14	- 16	- 20	- 23	- 23	- 27				
Delikler	H7	+ 9 0	+ 12 0	+ 15 0	+ 18 0	+ 21 0	+ 25 0	+ 30 0	+ 35 0				
Miller (Ince Alıştırma)	s 6	+ 22 + 15	+ 27 + 19	+ 32 + 23	+ 39 + 28	+ 48 + 35	+ 59 + 43	+ 72 + 53	+ 78 + 59	+ 93 + 71			
r 6	+ 19 + 12	+ 23 + 15	+ 28 + 19	+ 34 + 23	+ 41 + 28	+ 50 + 34	+ 60 + 41	+ 62 + 43	+ 62 + 51	+ 73 + 51			
n 6	+ 13 + 6	+ 16 + 8	+ 19 + 10	+ 23 + 12	+ 28 + 15	+ 33 + 17	+ 39 + 17	+ 45 + 20	+ 45 + 23				
m. 6	+ 9 + 2	+ 12 + 4	+ 15 + 6	+ 18 + 7	+ 21 + 8	+ 25 + 9	+ 30 + 11	+ 35 + 13	+ 35 + 13				
k 6	-	-	+ 10 + 1	+ 12 + 1	+ 15 + 2	+ 18 + 2	+ 21 + 2	+ 25 + 2	+ 25 + 3				
i 6	+ 6 - 1	+ 7 - 1	+ 7 - 2	+ 8 - 3	+ 9 - 4	+ 11 - 5	+ 12 - 7	+ 13 - 9	+ 13 - 9				
h 6	- 7 - 3	- 8 - 4	- 9 - 5	- 11 - 6	- 13 - 7	- 16 - 9	- 19 - 10	- 22 - 12	- 22 - 12				
g 6	- 10 - 7	- 12 - 10	- 14 - 13	- 17 - 16	- 20 - 20	- 25 - 25	- 29 - 30	- 34 - 36	- 34 - 36				
f 7	- 16 - 14	- 22 - 20	- 28 - 25	- 34 - 32	- 41 - 40	- 50 - 50	- 60 - 60	- 71 - 72	- 71 - 72				
e 8	- 28 - 20	- 38 - 30	- 47 - 40	- 59 - 50	- 73 - 65	- 89 - 80	- 106 - 100	- 126 - 120	- 126 - 120				
d 9	- 45	- 60	- 76	- 93	- 117	- 142	- 174	- 207	- 207				
Delikler	H8	+ 14 0	+ 18 0	+ 22 0	+ 27 0	+ 33 0	+ 39 0	+ 46 0	+ 54 0				
Miller (Orta Alıştırma)	h 8	0 - 14	0 - 18	0 - 22	0 - 27	0 - 33	0 - 39	0 - 46	0 - 54				
h 9	0 - 25	0 - 30	0 - 36	0 - 43	0 - 52	0 - 62	0 - 74	0 - 87	0 - 87				
f 8	- 7 - 21	- 10 - 28	- 13 - 35	- 16 - 43	- 20 - 53	- 25 - 64	- 30 - 76	- 36 - 90	- 36 - 90				
e 9	- 14 - 39	- 20 - 50	- 25 - 61	- 32 - 75	- 40 - 92	- 50 - 112	- 60 - 134	- 72 - 159	- 72 - 159				
d 10	- 20 - 60	- 30 - 78	- 40 - 98	- 50 - 120	- 65 - 149	- 80 - 180	- 100 - 220	- 120 - 260	- 120 - 260				
Delikler	H11	+ 60 0	+ 75 0	+ 90 0	+ 110 0	+ 130 0	+ 160 0	+ 190 0	+ 220 0				
Miller (Kaba Alıştırma)	h 11	0 - 60	0 - 75	0 - 90	0 - 110	0 - 130	0 - 160	0 - 190	0 - 220				
d 11	- 20 - 80	- 30 - 105	- 40 - 130	- 50 - 160	- 65 - 195	- 80 - 240	- 100 - 280	- 120 - 330	- 120 - 340				
c 11	- 60 - 120	- 70 - 145	- 80 - 170	- 95 - 205	- 110 - 240	- 120 - 280	- 130 - 340	- 140 - 380	- 150 - 390				
b 11	- 140 - 200	- 140 - 215	- 150 - 240	- 150 - 260	- 160 - 290	- 170 - 330	- 180 - 340	- 190 - 380	- 200 - 390				
a 11	- 270 - 330	- 270 - 345	- 280 - 370	- 290 - 400	- 300 - 430	- 310 - 470	- 320 - 480	- 340 - 530	- 360 - 550				

ÇİZELGE . . . (Devamı)

		ISO Tolerans Çizelgesi							Ölçüler $t = 1/1000 \text{ mm}$			Normal Delik Sistemi		
Nominal Ölçü Alanı mm		100	120	140	160	180	200	225	250	260	280	280	315	
Delikler	H6	+ 22 0		+ 25 0			+ 29 0				+ 32 0			
Miller (Hassas Alıştırma)	n 5	+ 38		+ 45			+ 51				+ 57			
	m 5	+ 23		+ 27			+ 31				+ 34			
	k 5	+ 28		+ 33			+ 37				+ 43			
	l 5	+ 13		+ 15			+ 17				+ 20			
	i 5	+ 18		+ 21			+ 24				+ 27			
	o 5	+ 3		+ 3			+ 4				+ 4			
	h 5	+ 6		+ 7			+ 7				+ 7			
	g 5	- 9		- 11			- 13				- 16			
		0		0			0				0			
		- 15		- 18			- 20				- 23			
Delikler	H7	+ 35 0		+ 40 0			+ 46 0				+ 52 0			
Miller (İnce Alıştırma)	s 6	+ 101	+ 117	+ 125	+ 133	+ 151	+ 159	+ 169	+ 190	+ 190	+ 202			
	r 6	+ 79	+ 92	+ 100	+ 108	+ 122	+ 130	+ 140	+ 158	+ 158	+ 170			
	t 6	+ 76	+ 88	+ 90	+ 93	+ 106	+ 109	+ 113	+ 126	+ 126	+ 130			
	u 6	+ 54	+ 63	+ 65	+ 68	+ 77	+ 80	+ 84	+ 94	+ 94	+ 98			
	v 6	+ 45		+ 52			+ 60				+ 66			
	w 6	+ 23		+ 27			+ 31				+ 34			
	x 6	+ 35		+ 40			+ 46				+ 52			
	y 6	+ 13		+ 15			+ 17				+ 20			
	z 6	+ 25		+ 28			+ 33				+ 36			
	a 6	+ 3		+ 3			+ 4				+ 4			
	b 6	+ 13		+ 14			+ 16				+ 16			
	c 6	- 9		- 11			- 13				- 16			
	d 6	0		0			0				0			
	e 6	- 22		- 25			- 29				- 32			
	f 6	- 12		- 14			- 15				- 17			
	g 6	- 34		- 39			- 44				- 49			
Delikler	H8	+ 54 0		+ 63 0			+ 72 0				+ 81 0			
Miller (Orta Alıştırma)	h 8	0		0			0				0			
	i 8	- 54		- 63			- 72				- 81			
	j 8	0		0			0				0			
	k 8	- 87		- 100			- 115				- 130			
	l 8	- 36		- 43			- 50				- 56			
	m 8	- 90		- 106			- 122				- 137			
	n 8	- 72		- 85			- 100				- 110			
Miller (Kaba Alıştırma)	o 8	- 159		- 185			- 215				- 240			
	p 8	- 126		- 148			- 172				- 191			
	q 8	- 120		- 145			- 170				- 190			
	r 8	- 207		- 245			- 283				- 320			
	s 8													
Delikler	H11	+ 220 0		+ 250 0			+ 290 0				+ 320 0			
Miller (Kaba Alıştırma)	h 11	0		0			0				0			
	i 11	- 220		- 250			- 290				- 320			
	j 11	- 120		- 145			- 170				- 190			
	k 11	- 340		- 395			- 460				- 510			
	l 11	- 180	- 200	- 210	- 230	- 240	- 260	- 280	- 300	- 300	- 330			
	m 11	- 400	- 450	- 460	- 480	- 530	- 550	- 570	- 620	- 620	- 650			
	n 11	- 240	- 260	- 280	- 310	- 340	- 380	- 420	- 480	- 480	- 540			
	o 11	- 460	- 510	- 530	- 560	- 630	- 670	- 710	- 800	- 800	- 860			
Miller (Kaba Alıştırma)	p 11	- 410	- 460	- 520	- 580	- 660	- 740	- 820	- 920	- 920	- 1050			
	q 11	- 630	- 710	- 770	- 830	- 950	- 1030	- 1110	- 1240	- 1240	- 1370			

ÇİZELGE (Devamı)

		ISO Tolerans Çizelgesi						Ölçüler $\mu = 1/1000 \text{ mm}$			Normal Mil Sistemi			
Nominal Ölçü Alanı mm		1 İlä 3	3 6	6 10	10 18	18 30	30 40	40 50	50 65	65 80	80 100			
Miller	h5	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	-15	0	0	
	- 5	- 5	- 6	- 8	- 9	- 11								
Delikler (Hassas Alıştırma)	N 6	- 4	- 5	- 7	- 9	- 11	- 12	- 12	- 14	- 16				
	- 11	- 13	- 16	- 20	- 24	- 28	- 28	- 33	- 38					
	M 6	0	- 1	- 3	- 4	- 4	- 4	- 4	- 5	- 6				
	- 7	- 9	- 12	- 15	- 17	- 20	- 20	- 24	- 28					
	K 6	-	-	- 7	- 9	- 11	- 13	- 13	- 15	- 18				
	+ 3	+ 4	+ 5	+ 6	+ 8	+ 10	+ 10	+ 13	+ 16	+ 18				
	- 4	- 4	- 4	- 5	- 5	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6				
	J 6	+ 7	+ 8	+ 9	+ 11	+ 13	+ 16	+ 16	+ 19	+ 22				
	- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	H 6	+ 10	+ 12	+ 14	+ 17	+ 20	+ 25	+ 25	+ 29	+ 34				
	+ 3	+ 4	+ 5	+ 6	+ 7	+ 9	+ 9	+ 10	+ 12	+ 12				
Miller	h6	0	0	0	0	0	0	0	0	- 19	- 22	0	0	
	- 7	- 8	- 9	- 11	- 13	- 16	- 16	- 19	- 22					
Delikler (Ince Alıştırma)	S 7	- 13	- 15	- 17	- 21	- 27	- 34	- 42	- 48	- 58				
	- 22	- 27	- 32	- 39	- 48	- 59	- 72	- 78	- 93					
	R 7	- 10	- 11	- 13	- 16	- 20	- 25	- 30	- 32	- 38				
	- 19	- 23	- 28	- 34	- 41	- 50	- 60	- 62	- 73					
	N 7	- 4	- 4	- 4	- 5	- 7	- 8	- 9	- 10					
	- 13	- 16	- 19	- 23	- 28	- 33	- 39	- 45						
	M 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- 9	- 12	- 15	- 18	- 21	- 25	- 30	- 35						
	K 7	-	-	+ 5	+ 6	+ 7	+ 9	+ 10	+ 12	+ 15	+ 18	+ 21	+ 25	
	+ 3	+ 5	+ 8	+ 10	+ 12	+ 14	+ 18	+ 21	+ 25	+ 28	+ 30	+ 35	+ 40	
	- 6	- 7	- 7	- 8	- 9	- 11	- 12	- 13	- 14	- 15	- 16	- 17	- 18	
	J 7	+ 9	+ 12	+ 15	+ 18	+ 21	+ 25	+ 30	+ 35	+ 40	+ 45	+ 50	+ 55	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	H 7	+ 12	+ 16	+ 20	+ 24	+ 28	+ 34	+ 40	+ 47	+ 54	+ 60	+ 67	+ 74	
	+ 3	+ 4	+ 5	+ 6	+ 7	+ 9	+ 10	+ 12	+ 14	+ 16	+ 18	+ 20	+ 22	
	F 7	+ 16	+ 22	+ 28	+ 34	+ 41	+ 50	+ 60	+ 67	+ 74	+ 80	+ 87	+ 94	
	+ 7	+ 10	+ 13	+ 16	+ 20	+ 25	+ 30	+ 36	+ 42	+ 48	+ 54	+ 60	+ 67	
	E 8	+ 28	+ 38	+ 47	+ 59	+ 73	+ 89	+ 106	+ 126	+ 146	+ 166	+ 186	+ 206	
	+ 14	+ 20	+ 25	+ 32	+ 40	+ 50	+ 60	+ 72	+ 82	+ 92	+ 102	+ 112	+ 122	
	D 9	+ 45	+ 60	+ 76	+ 93	+ 117	+ 142	+ 174	+ 207	+ 230	+ 250	+ 270	+ 290	
	+ 20	+ 30	+ 40	+ 50	+ 65	+ 80	+ 100	+ 120	+ 140	+ 160	+ 180	+ 200	+ 220	
Miller	h8	0	0	0	0	0	0	0	0	- 46	- 54	0	0	
	- 14	- 18	- 22	- 27	- 33	- 39	- 46	- 54						
	h9	0	0	0	0	0	0	0	0	- 74	- 87	0	0	
Delikler (Orta Alıştırma)	H 8	+ 14	+ 18	+ 22	+ 27	+ 33	+ 39	+ 46	+ 54					
	0	0	0	0	0	0	0	0						
	F 8	+ 21	+ 28	+ 35	+ 43	+ 53	+ 64	+ 76	+ 90					
	+ 7	+ 10	+ 13	+ 16	+ 20	+ 25	+ 30	+ 36						
	E 9	+ 39	+ 50	+ 61	+ 75	+ 92	+ 112	+ 134	+ 159					
	+ 14	+ 20	+ 25	+ 32	+ 40	+ 50	+ 60	+ 72						
	D 10	+ 60	+ 78	+ 98	+ 120	+ 149	+ 180	+ 220	+ 260					
Miller	H 11	0	0	0	0	0	0	0	0	- 190	- 220	0	0	
	- 60	- 75	- 90	- 110	- 130	- 160	- 190	- 220						
Delikler (Kaba Alıştırma)	H 11	+ 60	+ 75	+ 90	+ 110	+ 130	+ 160	+ 190	+ 220					
	0	0	0	0	0	0	0	0						
	D 11	+ 80	+ 105	+ 130	+ 160	+ 195	+ 240	+ 290	+ 340					
	+ 20	+ 30	+ 40	+ 50	+ 65	+ 80	+ 100	+ 120						
	C 11	+ 120	+ 145	+ 170	+ 205	+ 240	+ 280	+ 330	+ 390					
	+ 60	+ 70	+ 80	+ 95	+ 110	+ 120	+ 140	+ 150						
	B 11	+ 200	+ 215	+ 240	+ 260	+ 290	+ 330	+ 380	+ 440					
	+ 140	+ 140	+ 150	+ 160	+ 180	+ 170	+ 190	+ 200						
	A 11	+ 330	+ 345	+ 370	+ 400	+ 430	+ 470	+ 530	+ 600					
	+ 270	+ 270	+ 280	+ 290	+ 300	+ 310	+ 340	+ 360	+ 380					

ÇİZELGE (Devamı)

		ISO Tolerans Çizelgesi							Ölçüler $\mu = 1/1000$ mm			Normal Mil Sistemi		
Nominal Ölçü Alanı mm		100	120	140	160	180	200	225	250	260	280	280	315	
Miller	h5	0		0			0				0		- 23	
		- 15		- 18			- 20							
Delikler (Hassas Alıştırma)	N 6	- 16		- 20			- 22				- 25			
	M 6	- 38		- 45			- 51				- 57			
	K 6	- 6		- 8			- 8				- 9			
	J 6	- 28		- 33			- 37				- 41			
	H 6	+ 4		+ 4			+ 5				+ 5			
	G 6	- 18		- 21			- 24				- 27			
Miller	h6	0		+ 18			+ 22				+ 25			
		- 22		- 25			- 29				- 32			
Delikler (İnce Alıştırma)	S 7	- 66	- 77	- 85	- 93	- 105	- 113	- 123		- 138	- 150			
	R 7	- 101	- 117	- 125	- 133	- 151	- 159	- 169		- 190	- 202			
	N 7	- 41	- 48	- 50	- 53	- 60	- 63	- 67		- 74	- 78			
	M 7	- 76	- 88	- 90	- 93	- 106	- 109	- 113		- 126	- 130			
	K 7	- 10		- 12			- 14				- 14			
	J 7	- 45		- 52			- 60				- 66			
	H 7	0		0			0				0			
	G 7	- 35		- 40			- 46				- 52			
	F 7	+ 10		+ 12			+ 13				+ 16			
	E 7	- 25		- 28			- 33				- 36			
	D 7	+ 22		+ 26			+ 30				+ 36			
Miller	h8	0		0			0				0			
		- 54		- 63			- 72				- 81			
Delikler (Orta Alıştırma)	h9	0		0			0				0			
		- 87		- 100			- 115				- 130			
	H 8	+ 54		+ 63			+ 72				+ 81			
	F 8	0		0			0				0			
	E 9	+ 90		+ 106			+ 122				+ 137			
	D 10	+ 36		+ 43			+ 50				+ 56			
	H 9	+ 159		+ 185			+ 215				+ 240			
	F 9	+ 72		+ 85			+ 100				+ 110			
	E 10	+ 260		+ 305			+ 355				+ 400			
Miller	h11	0		0			0				0			
		- 220		- 250			- 290				- 320			
Delikler (Kaba Alıştırma)	H 11	+ 220		+ 250			+ 290				+ 320			
	D 11	0		0			0				0			
	C 11	+ 340		+ 395			+ 460				+ 510			
	B 11	+ 120		+ 145			+ 170				+ 190			
	A 11	+ 400	+ 450	+ 460	+ 480	+ 530	+ 550	+ 570	+ 620	+ 620	+ 650			
		+ 180	+ 200	+ 210	+ 230	+ 240	+ 260	+ 280	+ 300	+ 300	+ 330			
		+ 460	+ 510	+ 530	+ 560	+ 630	+ 670	+ 710	+ 800	+ 800	+ 860			
		+ 240	+ 260	+ 280	+ 310	+ 340	+ 380	+ 420	+ 480	+ 480	+ 540			
		+ 630	+ 710	+ 770	+ 830	+ 950	+ 1030	+ 1110	+ 1240	+ 1240	+ 1370			
		+ 410	+ 460	+ 520	+ 580	+ 660	+ 740	+ 820	+ 920	+ 920	+ 1050			

ISO TOLERANSLARI
BİRİM MİL SİSTEMİNE GÖRE ELDE EDİLEN GEÇMELERDE
BOŞLUK VE SIKILIK DEĞERLERİ (µm olarak)

(+) Boşluk
(-) Sıkılık

GEÇMELER	U6	T6	S6	R6	P6	N6	M6	K6	J6	H6	G6	ZA7	Z7	X7	U7	T7	S7	R7	P7	N7	M7	K7	J7	H7	G7	F7	F8		
	h5												h6																
1 - 3	-14 -24	-	-10 -20	-6 -16	-2 -12	0 -10	+2 -8	+4 -6	+6 -4	+10 0	+12 +2	-26 -42	-20 -36	-14 -30	-12 -28	-	-8 -24	-4 -20	0 -16	+2 -14	+4 -12	+6 -10	+10 -6	+16 0	+18 2	+22 2	+26 6		
3 - 6	-15 -28	-	-11 -24	-7 -20	-4 -17	0 -13	+4 -9	+7 -6	+10 -3	+13 0	+17 +4	-30 -50	-23 -43	-16 -36	-11 -31	-	-7 -27	-3 -23	0 -20	+4 -16	+8 -12	+11 -9	+14 -6	+20 0	+24 4	+30 10	+36 10		
6 - 10	-19 -34	-	-14 -29	-10 -25	-6 -21	-1 -16	+3 -12	+8 -7	+11 -4	+15 0	+20 +5	-37 -61	-27 -51	-19 -43	-13 -37	-	-8 -32	-4 -28	0 -24	+5 -19	+9 -15	+14 -10	+17 7	+24 0	+29 5	+37 13	+44 13		
10 - 14	-22 -41	-	-17 -36	-12 -31	-7 -26	-1 -20	+4 -15	+10 -9	+14 -5	+19 0	+25 +6	-46 -75	-32 -61	-22 -51	-	-10 -39	-5 -34	0 -29	+6 -23	+11 -18	+17 -12	+21 -8	+29 0	+35 6	+45 6	+54 16			
14 - 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-88	-71	-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18 - 24	-28 -50	-	-22 -44	-15 -37	-9 -24	-2 -17	+5 -11	+11 -5	+17 0	+22 +7	+29	-	-52 -86	-33 -67	-20 -54	-	-14 -48	-7 -41	-1 -35	+6 -28	+13 -21	+19 -15	+25 -9	+34 0	+41 7	+54 20	+66 20		
24 - 30	-28 -50	-	-44 -37	-31 -24	-27 -17	-	-	-	-	-	-	-67 -101	-43 -77	-27 -61	-20 -54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30 - 40	-32 -59	-	-27 -54	-18 -45	-10 -37	-1 -28	+7 -20	+14 -13	+21 -6	+27 0	+36 +9	-	-87 -128	-55 -96	-35 -76	-23 -64	-	-14 -48	-7 -41	-1 -35	+6 -28	+13 -21	+19 -15	+25 -9	+34 0	+41 7	+54 20	+66 20	
40 - 50	-38 -65	-	-54 -65	-45 -65	-37 -28	-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50 - 65	-47 -79	-	-34 -66	-22 -54	-13 -45	-1 -33	+8 -24	+17 -15	+26 -6	+32 0	+42 +10	-	-	-92 -141	-57 -106	-36 -85	-23 -72	-11 -60	-	-2 -51	+10 -39	+19 -30	+28 -21	+37 -12	+49 0	+59 10	+59 30	+66 30	+80 25
65 - 80	-	-	-72 -40	-56 -24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-72 -121	-45 -94	-29 -78	-13 -62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80 - 100	-49 -86	-	-29 -66	-	-15 -52	-1 -38	+9 -28	+19 -18	+31 -6	+37 0	+49 +12	-	-	-89 -146	-56 -113	-36 -93	-16 -73	-	-2 -59	+12 -45	+22 -35	+32 -25	+44 -13	+57 0	+69 12	+69 12	+93 36	+112 36	
100 - 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-109 -166	-69 -126	-44 -101	-19 -76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120 - 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-130 -195	-82 -147	-52 -117	-23 -88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 - 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-94 -159	-60 -125	-25 -90	-	-	-68	+13 -52	+25 -40	+37 -28	+51 -14	+65 0	+79 14	+79 14	+108 43	+131 43
160 - 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-106 -171	-68 -133	-28 -93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-120 -195	-76 -151	-31 -106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 - 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-84 -159	-34 -109	-	-	-	-79	+15 -60	+29 -46	+42 -33	+59 -16	+75 0	+90 15	+90 15	+125 50	+151 50
225 - 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-94 -169	-38 -113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 - 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-106 -190	-42 -126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280 - 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-118 -118	-46 -46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 - 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-133 -226	-51 -144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355 - 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-151 -244	-57 -150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400 - 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-169 -272	-63 -166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-189 -292	-69 -172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÖRNEK: 50-65 mm.lik anma ölçüsü alanı için h5/G6 geçmesinde boşluk en fazla 42 µm, en az 10 µm dir.

100-120 mm.lik anma ölçüsü alanı için h6/M7 geçmesinde boşluk 0-22 µm,sıkılık ise 0-35 µm arasında olur.

65-80 mm.lik anma ölçüsü alanı için h6/R7 geçmesinde sıkılık en fazla 62 µm, en az 13 µm olur.

ISO TOLERANSLARI
BİRİM MİL SİSTEMİNE GÖRE ELDE EDİLEN GEÇMELERDE
BOŞLUK VE SIKILIK DEĞERLERİ (μm olarak)

(+) Boşluk
(-) Sıkılık

GEÇMELER	ZC8	ZB8	ZA8	Z8	X8	U8	T8	S8	H8	H9	F7	F8	E8	D9	C9	B9	ZC9	ZB9	ZA9	Z9	X9	U9	T9	H8	H9	H11	F8	E9	D10	C10	C11	B10
	h8																h9															
1- 3	- 46 - 26	-	- 12 - 6	-	-	0	+ 28	+ 39	+ 30	+ 34	+ 42	+ 59	+ 99	+ 179	- 35	- 15	-	- 1	+ 5	-	-	+ 39	+ 50	+ 85	+ 45	+ 64	+ 85	+ 125	+ 145	+ 205		
	- 74 - 54	-	- 40 - 34	-	-	- 28	0 0	+ 6 + 6	+ 14 + 20	+ 60	+ 140	- 85	- 65	-	- 51	- 45	-	-	0 0	0 0	+ 6 + 14	+ 20	+ 60	+ 60	+ 140							
3- 6	- 62 - 32	-	- 17 - 10	-	-	- 1	+ 36	+ 48	+ 40	+ 46	+ 56	+ 78	+ 118	+ 188	- 50	- 20	-	- 5	+ 2	-	-	+ 48	+ 60	+ 105	+ 58	+ 80	+ 108	+ 148	+ 175	+ 218		
	- 98 - 68	-	- 53 - 46	-	-	- 37	0 0	+ 10 + 10	+ 20 + 30	+ 70	+ 140	- 110	- 80	-	- 65	- 58	-	-	0 0	0 0	+ 10 + 20	+ 30	+ 70	+ 70	+ 140							
6- 10	- 75 - 45	- 30	- 20 - 12	-	-	- 1	+ 44	+ 58	+ 50	+ 57	+ 69	+ 98	+ 138	+ 206	- 61	- 31	-	- 6	+ 2	-	-	+ 58	+ 72	+ 126	+ 71	+ 97	+ 134	+ 174	+ 206	+ 244		
	- 119 - 89	- 74	- 64 - 56	-	-	- 45	0 0	+ 13 + 13	+ 25 + 40	+ 80	+ 150	- 133	- 103	-	- 78	- 70	-	-	0 0	0 0	+ 13 + 25	+ 40	+ 80	+ 80	+ 150							
10- 14	- 103 - 63	- 37	- 23 - 13	-	-	- 1	+ 54	+ 70	+ 61	+ 70	+ 86	+ 120	+ 165	+ 220	- 173	- 133	-	- 7	+ 3	-	-	+ 70	+ 86	+ 153	+ 86	+ 118	+ 163	+ 208	+ 248	+ 263		
	- 157 - 117	- 91	- 77 - 67	-	-	- 55	0 0	+ 16 + 16	+ 32 + 50	+ 95	+ 150	- 107	- 65	-	- 17	- 2	-	-	0 0	0 0	+ 16 + 32	+ 50	+ 95	+ 95	+ 150							
14- 18	- 123 - 81	- 50	- 33 - 18	-	-	- 177 - 135	- 104	- 87	- 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- 221 - 169	- 131	- 106 - 87	-	-	- 2	+ 66	+ 85	+ 74	+ 86	+ 106	+ 150	+ 195	+ 245	- 240	- 188	- 150	- 125	- 106	-	-	+ 85	+ 104	+ 182	+ 105	+ 144	+ 201	+ 246	+ 292	+ 296		
18- 24	- 155 - 103	- 65	- 40 - 21	-	-	- 68	0 0	+ 20 + 20	+ 40 + 65	+ 110	+ 160	- 156	- 108	- 66	- 36	- 12	+ 4	-	-	0 0	0 0	+ 20 + 40	+ 65	+ 110	+ 110	+ 160						
	- 251 - 193	- 151	- 121 - 97	- 81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30- 40	- 161 - 109	- 73	- 41 - 21	-	-	- 4	+ 78	+ 101	+ 89	+ 103	+ 128	+ 181	+ 221	+ 271	- 212	- 138	- 86	- 50	- 18	+ 2	-	-	+ 101	+ 124	+ 222	+ 126	+ 174	+ 242	+ 282	+ 342	+ 332	
	- 239 - 187	- 151	- 119 - 99	-	-	- 82	0 0	+ 25 + 25	+ 50 + 80	+ 231	+ 281	- 263	- 180	- 118	- 74	- 35	- 8	-	-	0 0	0 0	+ 25 + 50	+ 80	+ 120	+ 120	+ 170						
40- 50	- 203 - 141	- 97	- 53 - 31	-	-	- 281 - 219	- 175	- 136 - 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 292	+ 352	+ 342			
	- 254 - 180	- 126	- 76 - 41	-	-	- 99	+ 92	+ 120	+ 106	+ 122	+ 152	+ 220	+ 140	+ 190	+ 271	- 212	- 138	- 86	- 50	- 18	+ 2	-	-	-	-	-	-	+ 130	+ 130	+ 180		
50- 65	- 346 - 272	- 218	- 168 - 133	-	-	- 13	0 0	+ 30 + 30	+ 60 + 100	+ 270	+ 320	- 286	- 200	- 136	- 72	- 28	-	-	0 0	0 0	+ 30 + 60	+ 100	+ 120	+ 148	+ 264	+ 150	+ 208	+ 294	+ 334	+ 404	+ 381	
65- 80	- 228 - 164	- 100 - 56	-	-	- 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 140	+ 140	+ 190			
	- 320 - 256	- 192 - 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 150	+ 150	+ 200			
80-100	- 281 - 204	- 70	- 17	-	-	- 125	+ 108	+ 141	+ 125	+ 144	+ 180	+ 261	+ 311	+ 361	- 358	- 248	- 171	- 91	- 37	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 180	+ 180	+ 240		
	- 389 - 312	- 232 - 178	-	-	- 256	- 156	- 90	- 50	- 25	- 36	- 36	- 72	- 120	- 321	- 381	-	- 313	- 223	- 123	- 57	-	-	-	-	-	-	-	+ 170	+ 170	+ 220		
100-120	- 364 - 264	- 198 - 158	- 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 180	+ 180	+ 240			
120-140	- 302 - 185	- 107	- 59 - 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 460	+ 550	+ 520			
	- 428 - 311	- 233 - 185	- 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 200	+ 200	+ 260			
140-160	- 352 - 217	- 127	- 71 - 37	-	-	- 478	+ 126	+ 163	+ 146	+ 169	+ 211	+ 308	+ 373	+ 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 470	+ 560	+ 540		
	- 343 - 253	- 197	- 163	-	-	- 247 - 147	- 83	- 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 210	+ 210	+ 280			
160-180	- 373 - 273	- 209	- 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 490	+ 580	+ 570			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 230	+ 230	+ 310			
180-200	- 278 - 164	- 94	- 50	-	-	- 422 - 308	- 238	- 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 540	+ 645	+ 640			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 240	+ 240	+ 340			
200-225	- 313 - 186	- 108	- 58	-	-	- 457 - 330	- 252	- 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 560	+ 665	+ 680			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 260	+ 260	+ 380			
225-250	- 353 - 212	- 124	- 68	-	-	- 497 - 356	- 268	- 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 580	+ 685	+ 720			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 280	+ 280	+ 420			
250-280	- 394 - 234	- 137	- 77	-	-	- 556 - 396	- 299	- 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 640	+ 750	+ 820			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 300	+ 300	+ 480			
280-315	- 444 - 269	- 159	- 89	-	-	- 606 - 431	- 321	- 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 670	+ 780	+ 880			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 330	+ 330	+ 540			
315-355	- 501 - 301	- 179	- 101	-	-	- 679 - 479	- 357	- 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 730	+ 860	+ 970			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 360	+ 360	+ 600			
355-400	- 346 - 205	- 119	0	0	+ 62	+ 62	+ 125	+ 210	+ 629	+ 909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 770	+ 900	+ 1050				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 400	+ 400	+ 680			
400-450	- 393 - 233	- 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 815	+ 995	+ 1165			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 440	+ 440	+ 760			
450-500	- 587 - 427	- 329	+ 194	+ 252	+ 228	+ 262	+ 329	+ 482	+ 440	+ 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 885	+ 1035	+ 1245				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 480	+ 480	+ 840			

ÖRNEK: 48 h8/F7 geçmesinde:

Milin büyük ölçüsü = 48,000 mm. Deliğin büyük ölçüsü = 48,050 mm. Boşluk en fazla 48,050-47,961=0,089 mm.
 Milin küçük ölçüsü = 47,961 mm. Deliğin küçük ölçüsü = 48,025 mm. Boşluk en az 40,025-48,000=0,025 mm.
 Cetvelde de boşluğun en fazla 89 μm, enaz 25 μm olduğu görülür.

ISO TOLERANSLARI
BİRİM MİL SİSTEMİNDE GÖRE ELDE EDİLEN GEÇMELERDE
BOŞLUK VE SIKILIK DEĞERLERİ (µm olarak)

(+) Boşluk

(-) Sikilik

GEÇMELER	ZC10	ZB10	ZA10	Z10	X10	U10	ZC11	ZB11	ZA11	Z11	X11	H9	H11	D9	D10	D11	C11	B11	B12	A11	H12	D12	B12	A12	H13	D13	B13	A13			
	h10							h11							h12							h13									
1- 3	-20 -100	-	-	+ 14 - 66	-	-	0 -120	-	-	-	-	+85 0 0	+120 +20 +20	+105 +150 +153	+120 +20 +20	+140 +60 +140	+180 +140 +140	+260 +140 +140	+300 +270 +270	+390 0 0	+200 +20 +20	+220 +140 +140	+340 +270 +380	+470 +510 +510	+280 0 0	+300 +360 +390	+420 +140 +140	+550 +270 +630			
3- 6	-32 -128	-	-	+ 13 - 83	-	-	- 5 -155	-	-	-	-	+105 0 0	+150 0 +30	+135 +153 +180	+153 +180 +220	+180 +30 +70	+220 +140 +140	+290 +270 +270	+335 +420 +420	+420 +290 0	+240 +270 0	+270 +30 +30	+380 +140 +140	+470 +510 +510	+280 0 0	+300 +360 +390	+420 +140 +140	+550 +270 +630			
6- 10	-39 -155	- 9 -125	-	+ 16 -100	-	-	- 7 -187	+ 23 -157	-	-	-	+126 0 0	+180 0 +40	+166 +188 +220	+166 +260 +203	+188 +50 +50	+220 +50 +50	+270 +150 +150	+315 +95 +150	+370 +440 +440	+390 +510 +510	+460 +360 +360	+300 0 0	+340 +410 +410	+450 +510 +510	+580 +650 +650	+440 +540 +540	+480 +590 +590	+720 +150 +150		
10- 14	-60 -200	- 20 -160	-	+ 20 -120	-	-	- 20 -240	+ 20 -200	-	-	-	+153 0 0	+220 0 +50	+203 +50 +50	+230 +50 +50	+270 +150 +150	+315 +95 +150	+370 +440 +440	+440 +510 +510	+440 +360 +360	+410 0 0	+510 +50 +50	+650 +270 +270	+540 0 0	+590 +50 +50	+690 +150 +150	+830 +290				
14- 18	-80 -220	- 38 -178	-	+ 10 -130	+ 25 -115	-	- 40 -260	+ 2	-	-	-	+182 0 0	+260 0 +65	+247 +65 +65	+279 +65 +65	+325 +110 +160	+370 +420 +500	+420 +560 +560	+420 0 0	+485 +65 +65	+580 +160 +160	+720 +300 +300	+660 0 0	+725 +65 +65	+820 +160 +160	+960 +300					
18- 24	-104 -272	- 52 -220	-	+ 11 -157	+ 30 -138	-	- 58 -318	- 6 -266	-	-	-	+182 0 0	+260 0 +65	+247 +65 +65	+279 +110 +160	+325 +300 +300	+370 +420 +500	+420 0 0	+485 +65 +65	+580 +160 +160	+720 +300 +300	+660 0 0	+725 +65 +65	+820 +160 +160	+960 +300						
24- 30	-134 -302	- 76 -244	-	- 4 -172	+ 20 -148	-	- 88 -348	- 30 -290	-	-	-	+182 0 0	+260 0 +65	+247 +65 +65	+279 +110 +160	+325 +300 +300	+370 +420 +500	+420 0 0	+485 +65 +65	+580 +160 +160	+720 +300 +300	+660 0 0	+725 +65 +65	+820 +160 +160	+960 +300						
30- 40	-174 -374	- 100 -300	-	- 12 -212	+ 20 -180	-	- 114 -434	- 40 -360	-	-	-	+48 +434	+48 +360	+48 +272	+48 +272	+48 +272	+440 +120 +120	+490 +170 +170	+580 +170 +170	+630 +310 +310	+670 +500 +500	+810 +580 +580	+950 +170 +170	+860 +310 +310	+950 +170 +170	+1090 +310					
40- 50	-225 -425	- 142 -342	- 80 -280	+ 3 -197	+ 30 -170	-	- 165 -485	- 82 -402	-	-	-	+24 +24	+24 +296	+24 +296	+24 +296	+24 +296	+450 +130 +130	+500 +180 +180	+590 +320 +320	+640 +680 +680	+710 +800 +800	+810 +310 +310	+960 +180 +180	+960 +320 +320	+1100 +320						
50- 65	-285 -525	- 180 -420	- 52 -346	+ 2 -292	+ 33 -242	-	- 215 -595	- 110	-	-	-	+18 +362	+68 +312	+18 +312	+18 +312	+18 +312	+520 +140 +140	+570 +190 +190	+650 +340 +340	+720 +600 +600	+790 +700 +700	+940 +190 +190	+1110 +340	+1110 +190 +190	+1260 +340						
65- 80	-360 -600	- 240 -480	- 154 -394	- 90 -330	- 26 -266	-	- 26 -222	- 290 -670	- 170 -550	-	-	- 20 -400	+ 44 +336	+0 +0	+0 +100	+0 +100	+364 +410 +410	+410 +480 +480	+480 +560 +560	+530 +530 +530	+580 +690 +690	+740 +800 +800	+960 +960 +960	+1120 +200 +200	+1120 +200 +200	+1280 +360					
80-100	-445 -725	- 305 -385	- 195 -260	- 38 -70	+ 16 - 4	-	- 365 -665	- 225 -478	- 225 -398	-	-	- 38 -478	+ 42 +398	+307 +0	+440 +0	+440 +120	+472 +120	+480 +120	+560 +120	+610 +170 +170	+790 +380 +380	+820 +820 +820	+920 +700 +700	+1080 +820 +820	+1080 +1200 +1200	+1320 +220 +220	+1460 +380				
100-120	-550 -830	- 385 -665	- 260 -540	- 170 -450	- 4 -350	-	- 180 -910	- 90 -745	- 90 -620	-	-	- 20 -400	+ 10 +336	+10 +0	+10 +0	+10 +0	+427 +120 +120	+480 +850 +850	+560 +850 +850	+620 +680 +680	+680 +810 +810	+850 +1110 +1110	+940 +120 +120	+1110 +1320 +1320	+1490 +240 +410	+1490 +240 +410					
120-140	-640 -960	- 460 -780	- 310 -630	- 205 -525	- 88 -408	-	- 105 -330	- 550 -1050	- 370 -870	- 220 -720	- 115 -615	+ 2 +498	+ 2 +498	+ 2 +498	+ 2 +498	+ 2 +498	+700 +200 +200	+760 +260 +260	+910 +260 +260	+960 +960 +960	+610 +680 +680	+790 +820 +820	+920 +945 +945	+1080 +1080 +1080	+1080 +1080 +1080	+1320 +1320 +1320	+1460 +220 +220	+1460 +380			
140-160	-540 -860	- 255 -695	- 120 -575	- 30 -440	- 1150 -350	-	- 650 -950	- 165 -665	- 165 -665	-	-	- 30 -530	+ 285 +0	+ 95 +0	+ 95 +0	+ 95 +0	+350 +145 +145	+500 +145 +145	+555 +145 +145	+645 +145 +145	+710 +210 +210	+780 +280 +280	+930 +520 +520	+1020 +800 +800	+800 +800 +800	+1260 +1260 +1260	+1405 +280 +280	+1405 +520	+1780 +520		
160-180	-620 -940	- 440 -760	- 150 -625	- 50 -470	- 750 -1250	-	- 530 -1030	- 350 -850	- 350 -715	-	-	- 215 -560	+ 110 +560	+ 10 +0	+ 10 +0	+ 10 +0	+730 +230 +230	+810 +310 +310	+960 +580 +580	+1080 +1080 +1080	+620 +680 +680	+850 +310 +310	+940 +580 +580	+1110 +310 +310	+1380 +580 +580	+1380 +310 +310	+1490 +580	+1490 +310 +310	+1780 +580		
180-200	-695 -1065	- 485 -855	- 335 -705	- 165 -535	- 51 -421	-	- 860 -1440	- 380 -1170	- 380 -960	-	-	- 230 -810	+ 230 +640	+ 60 +640	+ 60 +640	+ 60 +640	+820 +240 +240	+920 +340 +340	+1090 +660 +660	+1240 +660 +660	+920 +920 +920	+1090 +1440 +1440	+1580 +1610 +1610	+1580 +1610 +1610	+1780 +1610 +1610	+2100 +340 +340	+2100 +660 +660	+2100			
200-225	-555 -	- 390 -	- 200 -	- 73 -	- 960 -	-	- 670 -1520	- 285 -1520	- 285 -1520	-	-	- 95 -675	+ 95 +0	+ 95 +0	+ 95 +0	+ 95 +0	+840 +260 +260	+960 +380 +380	+1130 +740 +740	+1320 +1070 +1070	+920 +170 +170	+1090 +380 +380	+1350 +740 +740	+1660 +170 +170	+1820 +380 +380	+2180 +740					
225-250	-925 -1005	- 455 -825	- 240 -610	- 99 -469	- 1060 -1640	-	- 760 -1340	- 530 -1110	- 530 -930	-	-	- 135 -715	+ 350 +280	+ 1000 +420	+ 1100 +420	+ 1400 +820	+860 +280 +280	+1000 +420 +420	+1170 +420 +420	+1400 +820 +820	+1400 +210 +210	+1350 +420 +420	+1740 +420 +420	+1740 +420 +420	+1860 +420 +420	+2260 +820 +820					
250-280	-710 -1130	- 500 -920	- 265 -685	- 105 -525	- 1230 -1870	-	- 880 -1520	- 600 -1240	- 390 -1030	-	-	- 155 -795	+ 450 +0	+ 640 +0	+ 640 +190	+ 640 +190	+940 +300 +300	+1120 +480 +480	+1320 +920 +920	+1560 +920 +920	+1560 +1040 +1040	+1920 +1230 +1230	+2300 +1230 +1230	+2300 +1230 +1230	+2300 +1230 +1230	+2100 +480 +480	+2100 +920 +920	+2100			
280-315	-790 -1210	- 580 -1000	- 315 -735	- 140 -560	- 1380 -2020	-	- 980 -1620	- 680 -1320	- 470 -1110	-	-	- 205 -845	+ 0 +0	+ 0 +230	+ 190 +230	+ 190 +230	+970 +330 +330	+1180 +540 +540	+1380 +540 +540	+1690 +1050 +1050	+0 +190 +190	+0 +190 +190	+0 +190 +190	+0 +190 +190	+0 +190 +190	+0 +190 +190	+0 +190 +190	+0 +190 +190	+2160 +2670 +2670	+2160 +540 +540	+2160
315-355	-920 -1380	- 670 -1130	- 360 -820	- 160 -620	- 1540 -2260	-	- 790 -1860	- 540 -1510	- 540 -1260	-	-	- 230 -950	+ 500 +0	+ 720 +0	+ 720 +210	+ 720 +210	+1080 +360 +360	+1320 +600 +600	+1530 +1200 +1200	+1920 +1140 +1140	+1920 +1350 +1350	+1920 +1350 +1350	+2340 +1350 +1350	+2340 +1350 +1350	+2380 +1350 +1350	+2380 +1350 +1350	+2980 +1350 +1350				
355-400	-770 -1230	- 430 -890	- 205 -665	- 1740 -2460	- 940 -2010	-	- 760 -1340	- 350 -1360	- 350 -1020	-	-	- 300 -845	+ 0 +0	+ 0 +230	+ 210 +230	+ 210 +230	+1120 +400 +400	+1400 +680 +680	+1610 +1350 +1350	+2070 +1200 +1200	+0 +210 +210	+0 +1820 +1820	+0 +2490 +2490	+0 +210 +210	+0 +2460 +3130	+0 +2460 +3130	+0 +2460 +3130	+680 +1350 +1350			
400-450	-850 -1350	- 490 -990	- 240 -2800	- 1050 -1550	- 700 -1140	-	- 340 -220	- 60 -140	- 60 -1200	-	-	- 795 -205	+ 555 +0	+ 800 +0	+ 785 +230	+ 880 +230	+1240 +440 +440	+1560 +760 +760	+												

ISO TOLERANSLARI
BİRİM DELİK SİSTEMİNDE GÖRE ELDE EDİLEN GEÇMELERDE
BOŞLUK VE SIKILIK DEĞERLERİ (µm. olarak)

(+) Boşluk
(-) Sıkılık

GEÇMELER	H6																		H7																	
	u5	t5	s5	r5	p5	n5	m5	k5	k6	j5	j6	h5	g5	za6	z6	x6	u6	t6	s6	r6	p6	n6	m6	k6	j6	h6	g6	f6	f7							
1- 3	-12 -22	-	-8 -18	-4 -14	0 -10	+2 -8	+4 -6	+6 -4	+6 -2	+8 -4	+8 0	+10 +2	+12 -38	-22 -32	-16 -26	-10 -24	-	-4 -20	0 -16	+4 -12	+6 -10	+8 -8	+10 -6	+12 -4	+16 0	+18 +2	+22 +6	+26 +6								
3- 6	-15 -28	-	-11 -24	-7 -20	-4 -17	0 -13	+4 -9	+7 -6	+7 -3	+10 -6	+10 0	+13 +4	+17 -50	-30 -43	-23 -36	-16 -31	-	-7 -27	-3 -23	0 -20	+4 -16	+8 -12	+11 -9	+14 -6	+20 0	+24 +4	+24 +10	+30 +10	+34 +10							
6- 10	-19 -34	-	-14 -29	-10 -25	-6 -21	-1 -16	+3 -12	+8 -7	+8 -10	+11 -4	+11 0	+15 +5	+20 -61	-37 -51	-27 -43	-19 -37	-	-8 -32	-4 -28	0 -24	+5 -19	+9 -15	+14 -10	+17 -7	+24 0	+29 +5	+29 +13	+37 +13	+43 +13							
10- 14	-22 -41	-	-17 -36	-12 -31	-7 -26	-1 -20	+4 -15	+10 -9	+10 -12	+14 -5	+14 -8	+19 0	+25 +6	-46 -75	-32 -61	-22 -51	-	-10 -39	-5 -34	0 -29	+6 -23	+11 -18	+17 -12	+21 -8	+29 0	+35 +6	+35 +16	+45 +16	+52 +16							
14- 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18- 24	-28 -58	-	-22 -44	-15 -37	-9 -31	-2 -24	+5 -17	+11 -11	+11 -15	+17 -5	+17 0	+22 +7	+29 +7	-	-	-52 -86	-33 -67	-20 -54	-	-14 -48	-7 -41	-1 -35	+6 -28	+13 -21	+19 -15	+25 -9	+34 0	+41 +7	+41 +20	+54 +20	+62 +20					
24- 30	-	-28 -50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-67 -101	-43 -77	-27 -61	-20 -54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
30- 40	-32 -59	-	-27 -54	-18 -45	-10 -37	-1 -28	+7 -20	+14 -13	+14 -18	+21 -6	+21 -11	+27 0	+36 +9	-	-	-87 -128	-55 -96	-35 -76	-23 -64	-	-18 -48	-9 -41	-1 -35	+6 -28	+13 -21	+19 -15	+25 -9	+34 0	+41 +7	+41 +20	+54 +20	+62 +20				
40- 50	-38 -65	-	-27 -54	-18 -45	-10 -37	-1 -28	+7 -20	+14 -13	+14 -18	+21 -6	+21 -11	+27 0	+36 +9	-	-	-72 -113	-45 -86	-29 -70	-	-	-59 -42	-50 -33	+8 -18	+16 -11	+23 -11	+30 -0	+41 +9	+50 +9	+66 +25	+75 +25						
50- 65	-47 -79	-	-34 -66	-22 -54	-13 -45	-1 -33	+8 -24	+17 -15	+17 -21	+26 -6	+26 -12	+32 0	+42 +10	-	-	-92 -141	-57 -106	-36 -85	-23 -72	-11 -60	-	-2 +10	+19 +39	+28 -30	+37 -21	+49 -12	+59 0	+59 +10	+79 +30	+90 +30						
65- 80	-	-40 -72	-	-24 -56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-72 -121	-45 -94	-29 -78	-13 -62	-51 -62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
80-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
100-120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
120-140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
140-160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
160-180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
180-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
200-225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
225-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
250-280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
280-315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
315-355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
355-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
400-450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
450-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

ÖRNEK: 55 H6/j6 geçmesinde: Deliğin büyük ölçüsü = 55,019 mm. Milin büyük ölçüsü = 55,012 mm. Boşluk en fazla 55,019-54,993=0,026 mm, en az= 0 dir. Deliğin küçük ölçüsü = 55,000 mm. Milin küçük ölçüsü = 54,993 mm. Sıkılık en fazla 55,012-55,000=0,012 mm, en az= 0 dir. Cetvelde de boşluğun 26 µm, sıkılığının 12 µm. olduğu görülür. (Bu geçme ölçülere göre boşluklu veya sıkı geçme olur)

**ISO TOLERANSLARI
BİRİM DELİK SİSTEMİNE GÖREELDE EDİLEN GEÇMELERDE
BOŞLUK VE SIKILIK DEĞERLERİ (µm. olarak)**

(+) Boşluk
(-) Sıkılık

GEÇMELER	H8																		H9																					
	zc8	zb8	za8	z8	x8	u8	t8	s8	h8	h9	f7	f8	e8	d9	c9	b9	zc9	zb9	za9	z9	x9	u9	t9	h8	h9	h11	f8	e9	d10	c10	c11	b10								
1- 3	- 46 - 74	26 54	-	- 12 - 40	6 34	-	-	0 - 28	+ 28 0	+ 39 0	+ 30 + 6	+ 34 + 6	+ 42 + 14	+ 59 + 20	+ 99 + 60	+ 179 + 140	- 35 - 85	- 15 - 65	-	- 1 - 52	+ 5 - 45	-	-	+ 39 0	+ 50 0	+ 85 0	+ 45 + 6	+ 64 + 14	+ 85 + 20	+ 125 + 60	+ 145 + 60	+ 205 + 140								
3- 6	- 62 - 98	32 68	-	- 17 - 53	10 46	-	-	-	1+ 36 - 37	+ 48 0	+ 40 0	+ 46 + 10	+ 56 + 20	+ 78 + 30	+ 118 + 70	+ 188 + 140	- 50 - 110	- 20 - 80	-	- 5 - 65	+ 2 - 58	-	-	+ 48 0	+ 60 0	+ 105 0	+ 58 + 10	+ 80 + 20	+ 108 + 30	+ 148 + 70	+ 175 + 70	+ 218 + 140								
6- 10	- 75 - 119	45 89	- 30 - 74	- 20 - 64	12 56	-	-	-	1+ 44 - 45	+ 58 0	+ 50 0	+ 57 + 13	+ 69 + 25	+ 98 + 40	+ 138 + 80	+ 206 + 150	- 61 - 133	- 31 - 103	-	- 6 - 78	+ 2 - 70	-	-	+ 58 0	+ 72 0	+ 126 0	+ 71 + 13	+ 97 + 25	+ 134 + 40	+ 174 + 80	+ 206 + 80	+ 244 + 150								
10- 14	- 103 - 157	63 117	37 91	- 23 - 77	13 67	-	-	-	1+ 54 - 55	+ 70 0	+ 61 0	+ 70 + 16	+ 86 + 32	+ 120 + 50	+ 165 + 95	+ 220 + 150	- 173 - 107	- 133 - 65	-	- 7 - 93	+ 3 - 83	-	-	+ 70 0	+ 86 0	+ 153	+ 86	+ 118 + 16	+ 163 + 32	+ 208 + 50	+ 248 + 95	+ 263 + 150								
14- 18	- 123 - 177	81 135	- 50 - 104	- 33 - 87	18 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
18- 24	- 155 - 221	103 169	65 - 131	- 40 - 106	21 87	-	-	-	2+ 66 - 68	+ 85 0	+ 74 0	+ 86 + 20	+ 106 + 20	+ 150 + 40	+ 195 + 65	+ 245 + 110	+ 240 + 160	- 84 - 150	- 46 - 125	- 21 - 106	-	-	+ 85 0	+ 104 0	+ 182 0	+ 105 + 20	+ 144 + 40	+ 201 + 65	+ 246 + 110	+ 292 + 110	+ 296 + 160									
24- 30	- 185 - 251	127 193	85 - 151	- 31 - 121	15 97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
30- 40	-	- 161 - 239	- 109 - 187	- 73 - 151	- 41 - 119	- 21 - 99	-	-	- 4 - 82	+ 78 0	+ 101 0	+ 89 + 25	+ 103 + 25	+ 128 + 50	+ 181 + 80	+ 231 + 231	+ 281 + 180	+ 263 - 180	+ 180 - 118	- 138 - 74	- 86 - 35	- 50 - 8	-	-	+ 101 0	+ 124 0	+ 222 0	+ 126 + 25	+ 174 + 50	+ 242 + 80	+ 282 + 120	+ 342 + 120	+ 332 + 170							
40- 50	-	- 203 - 281	- 141 - 219	- 97 - 175	- 31 - 136	- 31 - 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
50- 65	-	- 254 - 346	- 180 - 272	- 126 - 218	76 - 168	- 41 - 133	-	-	- 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
65- 80	-	- 228 - 320	- 164 - 256	- 100 - 192	- 56 - 148	-	-	- 13	- 0	- 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
80-100	-	-	- 281 - 389	- 204 - 312	- 124 - 232	- 70 - 178	-	-	- 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
100-120	-	-	-	- 256 - 364	- 156 - 264	- 90 - 198	- 50 - 158	- 25 - 133	0	0	+ 108 + 36	+ 141 + 36	+ 125 + 72	+ 144 + 120	+ 261 + 321	+ 220 + 381	+ 311 + 180	+ 361 + 240	+ 311 + 180	+ 361 + 240	- 358 - 313	- 248 - 223	- 171 - 123	- 91 - 57	- 37 - 57	-	-	+ 141 0	+ 174 0	+ 307 0	+ 177 + 36	+ 246 + 72	+ 347 + 120	+ 397 + 170	+ 477 + 170	+ 447 + 220				
120-140	-	-	-	-	- 302 - 428	- 185 - 311	- 107 - 233	- 59 - 185	- 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
140-160	-	-	-	-	- 352 - 478	- 217 - 343	- 127 - 253	- 71 - 197	- 37	-	- 126 0	- 163	- 146 + 43	- 169 + 43	- 211 + 85	- 308 + 145	- 373 + 210	- 443 + 280	- 443 - 220	- 443 - 280	- 435 - 635	- 315 - 515	- 180 - 380	- 90 - 290	-	-	+ 163 0	+ 200 0	+ 350 0	+ 206 + 43	+ 285 + 85	+ 405 + 145	+ 470 + 210	+ 560 + 210	+ 540 + 280					
160-180	-	-	-	-	-	- 247 - 373	- 147 - 273	- 83 - 209	- 45 - 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
180-200	-	-	-	-	-	- 278 - 422	- 164 - 308	- 94 - 238	- 50 - 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
200-225	-	-	-	-	-	- 313 - 457	- 186 - 330	- 108 - 252	- 58 - 202	0	0	+ 144 + 50	+ 187 + 50	+ 168 + 50	+ 194 + 100	+ 244 + 170	+ 357 + 170	+ 447 + 260	+ 567 + 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 187 - 690	+ 230 - 500	+ 405 - 373	+ 237 - 295	+ 330 - 295	+ 470 + 170	+ 560 + 260	+ 665 + 380	+ 680 + 380			
225-250	-	-	-	-	-	-	- 353 - 497	- 212 - 356	- 124 - 268	- 68 - 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
250-280	-	-	-	-	-	-	- 394 - 556	- 234 - 396	- 137 - 299	- 77 - 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
280-315	-	-	-	-	-	-	-	- 444 - 606	- 269 - 431	- 159 - 321	- 89 - 251	0	0	+ 144 + 56	+ 187 + 62	+ 168 + 125	+ 194 + 210	+ 244 + 629	+ 357 + 909	+ 447 + 400	+ 567 + 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315-355	-	-	-	-	-	-	-	-	- 501 - 679	- 301 - 479	- 179 - 357	- 101 - 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
355-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 346 - 524	- 205 - 383	- 119 - 297	0	0	+ 62 + 62	+ 208 + 125	+ 189 + 210	+ 218 + 629	+ 272 + 909	+ 401 + 400	+ 303 + 600	+ 439 + 600	+ 482 + 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400-450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 393 - 587	- 233 - 427	- 135 - 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
450-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 443 - 637	- 263 - 457	- 155 - 349	0	0	+ 68 + 68	+ 135 + 230	+ 228 + 732	+ 262 + 1092	+ 329 + 480	+ 482 + 840	+ 400 + 680	+ 485 + 480	+ 252 + 840	+ 310 + 840	+ 555 + 135	+ 320 + 230	+ 445 + 135	+ 635 + 230	+ 670 + 230	+ 780 + 840	+ 885 + 1035	+ 1245 + 840	+ 1165 + 760	+ 995 + 440	+ 1165 + 440	+ 995 + 760		

AÇIKLAMA: Birim mil sisteminde 64 mm.lik anma ölçüsü için h8/f7 geçmesinde ve Birim delik sisteminde 64 mm.lik anma ölçüsü için H8/f7 geçmesinde boşluklar eşit olur, Cetvelde boşluğun en fazla 106 µm., en az 30 µm. olduğu görülür.

ISO TOLERANSLARI
BİRİM DELİK SİSTEMİNE GÖRE ELDE EDİLEN GEÇMELERDE
BOŞLUK VE SIKILIK DEĞERLERİ (µm. Olarak)

(+) Boşluk
(-) Sıkılık

GEÇMELER	H10								H11										H12					H13				
	zc10	zb10	za10	z10	x10	u10	zc11	zb11	za11	z11	x11	h9	h11	d9	d11	c11	b11	b12	a11	h12	d12	b12	a12	h13	d13	b13	a13	
1- 3	- 20 -100	-	-	+ 14 - 66	-	-	0 -120	-	-	-	-	+ 85 0	+120+105 0 + 20	+140 + 20	+ 180 + 60	+ 260+ 300+ 390 + 140+ 270	+ 200 0 + 20	+ 220+ 340+ 390 + 140+ 270	+ 280 0 + 20	+ 300 + 140+ 270	+ 420+ 550 + 140+ 270							
3- 6	- 32 -128	-	-	+ 13 - 83	-	-	- 5 -155	-	-	-	-	+105 0	+150+135 0 + 30	+180 + 30	+ 220 + 70	+ 290+ 335+ 420 + 140+ 270	+ 240 0 + 30	+ 270+ 380+ 510 + 140+ 270	+ 360 0 + 30	+ 390 + 140+ 270	+ 500+ 630 + 140+ 270							
6- 10	- 39 -155	- 9 - 125	-	+ 16 - 100	-	-	- 7 - 187	+ 23 - 157	-	-	-	+126 0	+180+166 0 + 40	+ 220 + 40	+ 260 + 80	+ 330+ 390+ 460 + 150+ 150+ 280	+ 300 0 + 40	+ 340+ 450+ 580 + 150+ 150+ 280	+ 440 0 + 40	+ 480 + 150+ 280	+ 590+ 720 + 150+ 280							
10- 14	- 60 -200	- 20 - 160	-	+ 20 - 120	-	-	- 20 - 240	+ 20 - 200	-	-	-	+153 0	+220+203 0 + 50	+ 270 + 50	+ 315 + 95	+ 370+ 440+ 510 + 150+ 150+ 290	+ 360 0 + 50	+ 410+ 510+ 650 + 150+ 290	+ 540 0 + 50	+ 590 + 150+ 290	+ 690+ 830 + 150+ 290							
14- 18	- 80 -220	- 38 - 178	-	+ 10 - 130	+ 25 - 115	-	- 40 - 260	+ 2 - 218	-	-	-	+ 0 0	+ 50 + 50	+ 203 + 95	+ 270 + 150	+ 315 + 290	+ 360 0 + 50	+ 410+ 510+ 650 + 150+ 290	+ 540 0 + 50	+ 590 + 150+ 290	+ 690+ 830 + 150+ 290							
18- 24	- 104 -272	- 52 - 220	-	+ 11 - 157	+ 30 - 138	-	- 58 - 318	- 6 - 266	-	-	-	+ 182 0	+ 260+247 0 + 65	+ 325 + 65	+ 370 + 110	+ 420+ 500+ 560 + 160+ 160+ 300	+ 420 0 + 65	+ 485+ 580+ 720 + 160+ 300	+ 660 0 + 65	+ 725 + 160+ 300	+ 820+ 960 + 160+ 300							
24- 30	- 134 -302	- 76 - 244	-	- 4 - 172	+ 20 - 148	-	- 88 - 348	- 30 - 290	-	-	-	+ 0 0	+ 65 + 65	+ 203 + 110	+ 270 + 160	+ 315 + 300	+ 360 0 + 50	+ 410+ 510+ 650 + 150+ 290	+ 540 0 + 50	+ 590 + 150+ 290	+ 690+ 830 + 150+ 290							
30- 40	- 174 -374	- 100 - 300	-	- 12 - 212	+ 20 - 180	-	- 114 - 434	- 40 - 360	-	-	-	+ 48 + 222	+ 320+302 0 + 80	+ 400 + 80	+ 120 + 80	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 440 + 450	+ 490+ 580+ 630 + 500+ 590+ 640	+ 670 0 + 80	+ 810 + 820	+ 950+ 1090 + 170+ 310							
40- 50	- 225 -425	- 142 - 342	- 80 - 280	+ 36 - 236	+ 3 - 197	+ 30 - 170	- 165 - 485	- 82 - 402	-	-	-	+ 24 + 222	+ 320+302 0 + 80	+ 400 + 80	+ 120 + 80	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 440 + 450	+ 490+ 580+ 630 + 500+ 590+ 640	+ 670 0 + 80	+ 810 + 820	+ 950+ 1090 + 170+ 310							
50- 65	- 285 -525	- 180 - 420	- 106 - 346	- 52 - 292	- 2 - 242	+ 33 - 207	- 215 - 595	- 110 - 590	-	-	-	+ 18 + 264	+ 320+302 0 + 100	+ 400 + 100	+ 120 + 100	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 440 + 450	+ 490+ 580+ 630 + 500+ 590+ 640	+ 670 0 + 80	+ 810 + 820	+ 950+ 1090 + 170+ 310							
65- 80	- 360 -600	- 240 - 480	- 154 - 394	- 90 - 330	- 26 - 266	+ 18 - 222	- 290 - 670	- 170 - 550	-	-	-	+ 44 + 264	+ 320+302 0 + 100	+ 400 + 100	+ 120 + 100	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 440 + 450	+ 490+ 580+ 630 + 500+ 590+ 640	+ 670 0 + 80	+ 810 + 820	+ 950+ 1090 + 170+ 310							
80-100	- 445 -725	- 305 - 585	- 195 - 475	- 118 - 398	- 38 - 318	+ 16 - 264	- 365 - 805	- 225 - 605	-	-	-	+ 38 + 307	+ 320+302 0 + 120	+ 400 + 120	+ 120 + 120	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 610 + 620	+ 660+ 790+ 820 + 680+ 810+ 850	+ 920 0 + 120	+ 1080 + 940+ 1110	+ 1300+ 1460 + 220+ 380							
100-120	- 550 -830	- 385 - 665	- 260 - 540	- 170 - 450	- 70 - 350	- 470 - 284	- 305 - 910	- 180 - 745	-	-	-	+ 44 + 307	+ 320+302 0 + 120	+ 400 + 120	+ 120 + 120	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 610 + 620	+ 660+ 790+ 820 + 680+ 810+ 850	+ 920 0 + 120	+ 1080 + 940+ 1110	+ 1300+ 1460 + 220+ 380							
120-140	- 640 -960	- 460 - 780	- 310 - 630	- 205 - 525	- 88 - 408	- 10 - 330	- 550 - 1050	- 370 - 870	- 220 - 720	- 115 - 615	- 2 - 498	+ 700 + 350	+ 320+302 0 + 145	+ 400 + 145	+ 120 + 145	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 700 + 700	+ 760+ 910+ 960 + 780+ 930+ 1020	+ 1060 + 800	+ 1260+ 1405	+ 1520+ 1720 + 260+ 460							
140-160	-	- 540 - 860	- 375 - 695	- 255 - 575	- 120 - 440	- 30 - 350	- 650 - 1150	- 450 - 950	- 285 - 785	- 165 - 665	- 30 - 530	+ 710 + 210	+ 320+302 0 + 280	+ 400 + 280	+ 145 + 520	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 710 + 700	+ 780+ 930+ 1020 + 800+ 940+ 1110	+ 1060+ 1260	+ 1260+ 1405	+ 1540+ 1780 + 280+ 520							
160-180	-	- 620 - 940	- 440 - 760	- 305 - 625	- 150 - 470	- 50 - 370	- 750 - 1250	- 530 - 1030	- 350 - 850	- 215 - 715	- 60 - 560	+ 730 + 230	+ 320+302 0 + 310	+ 400 + 310	+ 145 + 580	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 730 + 700	+ 810+ 960+ 1080 + 830+ 980+ 1100	+ 1110+ 1380	+ 1240+ 1410	+ 1570+ 1840 + 310+ 580							
180-200	-	- 695 -1065	- 485 - 855	- 325 - 705	- 165 - 535	- 51 - 421	- 860 - 1440	- 590 - 1170	- 380 - 960	- 230 - 810	- 60 - 640	+ 820 + 240	+ 320+302 0 + 340	+ 400 + 340	+ 120 + 340	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 820 + 800	+ 920+ 1090+ 1240 + 960+ 1130+ 1320	+ 1260+ 1440	+ 1580+ 1610	+ 1780+ 2100 + 340+ 660							
200-225	-	-	- 555 - 925	- 390 - 760	- 200 - 570	- 73 - 443	- 960 - 1540	- 670 - 1250	- 450 - 1030	- 285 - 865	- 95 - 675	+ 840 + 260	+ 320+302 0 + 170	+ 400 + 170	+ 120 + 170	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 840 + 860	+ 960+ 1130+ 1320 + 1000+ 1170+ 1400	+ 1340+ 1440	+ 1640+ 1820	+ 1820+ 2180 + 380+ 740							
225-250	-	-	- 635 - 1005	- 455 - 825	- 240 - 610	- 99 - 469	- 1060 - 1640	- 760 - 1340	- 350 - 1110	- 135 - 930	- 135 - 715	+ 860 + 280	+ 320+302 0 + 420	+ 400 + 420	+ 120 + 420	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 860 + 880	+ 1000+ 1170+ 1400 + 1240+ 1420+ 1620	+ 1340+ 1740	+ 1640+ 1820	+ 1860+ 2260 + 420+ 820							
250-280	-	-	- 710 - 1130	- 500 - 920	- 265 - 685	- 105 - 525	- 1230 - 1870	- 880 - 1520	- 600 - 1240	- 390 - 1030	- 155 - 795	+ 940 + 450	+ 320+302 0 + 190	+ 400 + 190	+ 120 + 190	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 940 + 920	+ 1120+ 1320+ 1560 + 1000+ 1130+ 1320	+ 1520+ 1620	+ 1820+ 2180	+ 2100+ 2540 + 480+ 920							
280-315	-	-	- 790 - 1210	- 580 - 1000	- 315 - 735	- 140 - 620	- 1380 - 2020	- 980 - 1620	- 680 - 1320	- 470 - 1110	- 205 - 845	+ 970 + 330	+ 320+302 0 + 210	+ 400 + 210	+ 120 + 210	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 970 + 930	+ 1180+ 1380+ 1690 + 1000+ 1170+ 1400	+ 1340+ 1740	+ 1580+ 2090	+ 1860+ 2260 + 420+ 820							
315-355	-	-	- 920 - 1380	- 670 - 1130	- 360 - 820	- 160 - 620	- 1540 - 2260	- 790 - 1860	- 540 - 1510	- 230 - 1260	- 230 - 950	+ 1080 + 500	+ 720 0	+ 710 0	+ 930 + 210	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 1080 + 1040	+ 1320+ 1530+ 1920 + 1140+ 1350+ 1780	+ 1740+ 2340	+ 1990+ 2190	+ 2380+ 2980 + 600+ 1200							
355-400	-	-	- 770 - 1230	- 430 - 890	- 205 - 665	- 1740 - 2460	- 1290 - 2010	- 940 - 1660	- 640 - 1360	- 300 - 1020	- 230 - 845	+ 1120 + 400	+ 210+ 210 0 + 230	+ 210 0 + 230	+ 210 0 + 230	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 1120 + 1140	+ 1400+ 1600+ 1800 + 1240+ 1440+ 2450	+ 1820+ 2090	+ 210+ 210	+ 2460+ 2710 + 680+ 1350							
400-450	-	-	- 850 - 1000	- 490 - 570	- 240 - 290	- 1050 - 1200	- 2000 - 1850	- 600 - 1500	- 340 - 1140	- 700 - 820	- 340 - 420	+ 1240 + 555	+ 800 0	+ 785 0	+ 1030 + 230	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 1240 + 1260	+ 1560+ 1790+ 2300 + 1640+ 1790+ 2300	+ 2020+ 2760	+ 2170+ 2170	+ 2700+ 3440 + 760+ 1500							
450-500	-	-	- 1500 - 1500	- 1070 - 1070	- 340 - 3000	- 240 - 2500	- 2000 - 2000	- 600 - 1650	- 340 - 1220	- 340 - 840	- 340 - 840	+ 1240 + 480	+ 800 0	+ 785 0	+ 1030 + 230	+ 170+ 170+ 310 + 160+ 160+ 300	+ 1240 + 1260	+ 1560+ 1790+ 2300 + 1640+ 1790+ 2300	+ 2020+ 2760	+ 2170+ 2170	+ 2700+ 3440 + 760+ 1500							

AÇIKLAMA: Boşluk ve sıkılık değerlerini gösteren bu cetvellerden, istenilen boşluğa veya sıkılığa göre geçme seçildikten sonra, yukarı ölçü veya aşağı ölçü değerlerini gösteren cetveller yardım ile mil ve deligin ölçülerini tespit edilir.

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
Sınır boyutlar	Grenzmasse	Côtes limites	limits
En büyük ölçü	Grösstmass	Côte maximum	High limit
En küçük ölçü	Kleinstmass	Côte minimum	Low limit
Tolerans	Toleranz	Tolérance	Tolerance
Tolerans alanı	Toleranzfeld	Champ de tolérance	Tolerance zone
İşleme hassaslığı	Herstellungs- genauigkeit	Précision de fabrication	Accuracy of manufacture
Tolerans birimi	Toleranzzeinheit	Unité de tolérance	Tolerance unit
Ana tolerans	Grundtoleranz	Tolérance fondamentale	Basic tolerance
Alistırma birimi	Passeinheit	Unité d'ajustement	Unit of fit
Alistırma toleransi	Passtoleranz	Tolérance d'ajustement	Tolerance on fit
Nominal boyut	Nennmass	Côte nominale	Nominal size
Sapma	Abmass	Ecart	Deviation
Üst sapma	Oberes abmass	Ecart supérieure	Upper deviation
Alt sapma	Unteres abmass	Ecart inférieure	Lower deviation
Gerçek boyut	Istmass	Côte effective	Actual size
Teorik boyut	Soll-mass	Côte théorique	Theoretical size
Alistırma	Passung	Ajustement	Fit
Boşluk	Spiel	Jeu	Clearance
Sıklık	Übermass	Serrage	Interference
En büyük boşluk	Grösstspiel	Jeu maximum	Maximum clearance
En küçük boşluk	Kleinstespiel	Jeu minimum	Minimum clearance
En büyük sıklık	Grösstübermass	Serrage maximum	Maximum interference
En küçük sıklık	Kleinsteübermass	Serrage minimum	Minimum interference
Geçme	Sitz	Cas d'ajustement	Case of fit
Geçme şekli	Sitzart	Genre d'ajustement	Class of fit
Alistırma sistemi	Passystem	Système d'ajustement	System of fit
Normal delik	Einheitsbohrung	Alésage normal	Basic hole
Normal mil	Einheitswelle	Arbre normal	Basic shaft
Sıfır çizgisi	Nulllinie	Ligne zéro	Reference line
Kalite	Gütegrad, Qualitat	Qualité	Grade of fit
Delik	Bohrung	Alésage	Hole
Mil	Welle	Arbre	Shaft
Çap	Durcmesser	Diamètre	Diameter
Hareketli geçme	Bewegungssitz	Ajustement avec jeu	Clearance fits
Sıkı geçme	Festsitz	Ajustement serré	Medium force fit
Belirsiz geçme	Gleitsitz	Ajustement glissant	Slide fit
Tolerans sistemleri	Toleranzensysteme	Système détolarençee	Tolerance systems

FAYDALANILAN KAYNAKLAR

- 1- M.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi T.Resim Ders notları İ.Zeki Şen
- 2- Türk standartları; TS 88, TS 1845, TS 450, TS 2417, TS 299, TS 1980
- 3- Teknik Resim I. Mustafa Bağcı
- 4- Teknik Resim F.Saner-F.Ünver
- 5- Teknik Resim Prof.Dr.(M.Nimet Özdaş-Mustafa Gediktaş)
- 6- Makina Ressamlığı Atelyeleri iş ve işlem yaprakları I, II, III
- 7- Makina Resmi ve Elemanları A.Hikmet Özlü
- 8- Uygulamalı Teknik Resim I, M.İplikçioğlu-H.Koparal
- 9- Tolerans sistemleri-M.T.Ö yayınlarından
- 10- Ölçme notları, Necdet Tükel
- 11- Regeln, Beispiel aufgaben für das Zeichen. Fiebig-Junhaus.
- 12- Technische Zeichnen A.Bachman
- 13- Die technische Zeichnung W.Groß
- 14- ISO - Passungen
- 15- Engineering Drawing. Thomas E. French.
- 16- Engineering Drawing Teknology. B.Firth-V.Willigen
- 17- Lecons de dessin industriel I,II,III. G. Serre.