

T. C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

284555

BİR İNŞAAT MAKİNALARI YAPIM İŞYERİNDE İŞ HİJYENİ İNCELEMESİ

İŞ SAĞLIĞI PROGRAMI
BİLİM UZMANLIĞI TEZİ

Kimyager
Mustafa DÖŞEMECİ

ANKARA
1978.

İÇ İNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
1. GİRİŞ ve AMAÇ	1
2. GENEL BİLGİLER	4
2.1. İş hijyenini Tanım, Kapsam ve İlkeleri	4
2.2. Türkiyede genelde tüm sektörde özelde yapım Sanayiinde Faal Nüfus Durumu	5
2.3. Makine Yapım Sanayiinde Sık Rastlanan Zararlı Etkenler	11
2.1.1. Fiziksel Etkenler	11
2.1.2. Kimyasal Etkenler	26
2.1.3. Ergonomik Etkenler	33
3. ARAŞTIRMA	37
3.1. Materyal ve Yöntem	37
3.1.1. İşyerinin Seçim Nedenleri	37
3.1.2. İşyerinin Tanıtılması	38
3.1.3. Araştırmada yapılan ölçüm ve Analizler	45
3.2. Bulgular ve Tartışma	51
3.2.1. Ölçüm ve Analiz Bulgularının Bölümleme göre Dağılımı	51
3.2.2. Zararlı Etkenlerin İştürlerine Göre Dağılımı	67
3.3. Sonuç ve Öneriler	82
4. ÖZET	92
5. TEŞEKKÜR	94
6. KAYNAKLAR	95
7. EKLER	97

1.Giriş ve Amaç

1. GİRİŞ VE AMAÇ

Sanayileşmenin sağlık sakıncaları yarattığı bilinen bir gerçek. Bu sakıncalar, genellikle, sanayide kullanılan maddeler, üretim süreci ve üretim sürecine bağlı olarak ana maddeler ve bazen de son ürünler biçiminde oluyor.

Sanayileşmenin doğurduğu sorunlar yanında, yukarıda bahsedilen sakıncaları kontrol altına alabilmek için değişik yöntemler de gelişiyor.

Bu kontrol yöntemleri, sanayi devriminde önce çalışanların yaşına ve cinsine göre düzenlendi. Daha sonraları çalışma süresini sınırlamak bir yöntem olarak geliştirildi. Sanayi devriminden sonra, kimya, fizik ve tıp bilim dallarının hızla gelişimi görüldü. Bu da çalışma ortamındaki etkenlerin ayrıntılı olarak ve bilimsel verilere dayanarak sınıflandırılmalarına, saptanmalarına, ve değerlendirilmelerine neden oldu. Çalışma ortamının değerlendirilmesindeki bu gelişim içinde, iş ve sağlık ilişkisi gelişiminin başlıca iki yönde olduğu gözleniyor.

Bunlardan birincisi, işçinin, çalışan kişinin, fizyolojik, mental ve psikolojik değerlendirilmesine yönelik olarak karşımıza çıkıyor. Bugün artık bu konuyu tıp ve psikoloji bilimlerinin iş hekimliği ve iş psikolojisi dallarının ele aldığı görülüyor.

Öte yandan, işçinin çalışacağı ortamın ve işi sırasında maruz kaldığı etkenlerin değerlendirilmesi de aynı ölçüde iş ve sağlık ilişkisinin belirlenmesinde ikinci yön oluyor. Eureda bahsedilen çalışma ortamındaki etkenlerden, kimyasal fiziksel ve işin örgütlenmesine ilişkin etkenler anlaşılmıyor. Bu etkenler içinden kimya ve fizik ile ilgili olanları, bugün iş hijyenini bilim disiplini tarafından ele alınması gereği savunuluyor.

Değişik ülkelerin iş sağlığı alanındaki gelişmeleri gözden geçirildiğinde, iş hijyenini bilim dalının, göreli olarak daha yeni bir uygulama biçiminde ortaya çıktığı görülmüyor. İş hekimliğinin ortaya çıkışının çok eski tarihlere dek dayanmasına karşılık, iş hijyeninin çalışma alanı çok daha yeni oluyor.

Ayrıca bu alanda çalışanların yetişmelerini sağlayacak eğitim kuruluşlarının sayısının da oldukça sınırlı olduğu bir gerçek. Buna paralel olarak gelişmekte olan ülkelerde gözlenen bir olgu da sistemli bir biçimde yürütülen iş hijyeni uygulamalarının sayısının, iş hekimliği çalışmalarına oranla yetersiz olduğu.

Ülkemizde ise, yeterli ya da yetersiz, iş hekimliği adı altındaki uygulamala başlandığı görülmektedir. Bu tür çalışmaların bugün de yürütüldüğünü söylemek olanaklı. Ancak, iş hijyeni konusunda günümüz standartlarına uygun yeterli bir çalışmadan söz etmenin olanağı yok. Başka bir deyişle, iş hijyeni alanında Ülkemizde bir boşluk olduğu gerçek. Bu nedenle, iş hekimliği, iş hijyeni, iş psikolojisi, ergonomi gibi çeşitli bilim disiplinlerini bütünlüğe kapsayan iş sağlığı uygulamalarının, Ülkemizde yeterli düzeyde olduğunu söylemek pek doğru olmasa gerek.

Bu durumda, yeterli bir iş sağlığı çalışmasının önemli ve zorunlu bir ögesi sayılan iş hijyeni uygulamalarına özgü, örnek ya da pilot çalışmaların yapılması zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu düşüncelerin işliğinde yapılan çalışmanın amacını şöyle açıklamak olaklı.

Bu çalışma, iş hijyeni uygulamalarındaki iki önemli sorundan kaynaklanıyor. Birincisi, belli bir işyerinde iş hijyeni uygulamalarının nasıl ele alınacağı ve gerçekleştirileceği hakkında sistemli bir klavuz (yol gösterici) yöntemin olmamasıdır; ikincisi ise, çeşitli disiplinlerin bütünlüğe kavuştuğu bir biçimde ortak çalıştıkları iş sağlığı uygulamaları içinde iş hijyeni çalışmalarının iş hekimliği ile bütünlüğe kavuştuğu konusunda yine sistemli ve uygulamaya dönük bir yöntemin geliştirilmemesidir.

Çalışmada yukarıdaki sorunlar göz önüne alınarak şu amaçlar saptandı.

1. Sistemli bir yaklaşımla makine yapımı işyerinde İş Hijyeni koşulları nasıl saptanır? Bu sorunun çözümü için örnek vermek.

a. Bu arada, özel aletlerle çalışma ortamındaki fiziksel ve kimyasal etkenleri ölçümeler ile belirlemek;

- b. İşyerinde saptanan fiziksel, kimyasal etken ölçüm ve analiz bulgularını , standart kabul edilen değerlerle karşılaştırmak ;
2. İşyerinde hijyen yöntemleri ile saptanan, sağlık açısından olumsuz sayılan üretim koşullarının düzeltilmesini amaçlayan öneriler getirmek ;
3. İşyerinde hijyen yöntemleri ile saptanan sağlık için tehlikeli olabilecek koşulların tıbbi muayeneler ve epidemiolojik araştırmalarla vurgulanmasına yarıyacak veriler sağlamak.

2.Genel Bilgiler

2. GENEL BİLGİLER

2.1. İş Hijyeni Tanımı, Kapsamı ve İlkeleri :

İş Hijyeni, çalışanların ya da çevredeki kişilerin hastalanmalarına kötü sağlık durumunda olmalarına, ya da belli bir rahatsızlıklarına neden olan kimyasal, fiziksel, biyolojik ve ergonomik etkenler gibi çevre etkenlerini ortaya çıkarma, değerlendirme ve kontrol altına alabilme bilmi ya da sanatı olarak tanımlanıyor. (1)

Bu kapsam içinde iş hijyeni, iş sağlığı bilim dalının temel ögele-rinden biri oluyor. İş Sağlığı bilim dalı ise, iş hekimliği, iş hij-yeni, iş psikolojisi, ergonomi, iş güvenliği gibi çeşitli disiplin-leri eş güdüm ve iş birliği içinde bütünlüğünden, çok-yönlü (multi-disipliner) bilim dalı olarak biliniyor. Bunun bir alt dalı olabilecek olan iş hijyeni bilim dalının kendisi de kimya, fizik, biyoloji, ve mühendislik gibi temel bilim dallarından oluşan bir çok-yönlü (multi-disipliner) bilim dalı oluyor. İş sağlığı da genel toplum sağlığının bir parçası olarak düşünüldüğünde, epidemiyolojik yöntem-teknikler, istatistiksel analizler, toplum bilim uygula-maları ve benzer çalışmaları da iş hijyeni uygulamalarının vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Bu kavram ışığında bir iş hijyenistinin görevlerini şöyle sıralamak olanzaklı :

1. Çalışanların ya da çevredeki kişilerin sağlığını tehlkiye sokan zararlı çalışma ortamının tanınması amacıyla işyerlerinde incele-meler yapmak.
2. Çalışma ortamındaki zararlı fiziksel, kimyasal, biyolojik ve er-gonomik etkenleri ölçmek ya da analizleri için örneklemek.

3. Zararlı etkenlere ilişkin ölçüm ve analiz bulgularını sağlık riski açısından değerlendirmek.
4. İş yeri çevre koşulları ile dış çevre koşullarını bir bütün halinde ele alarak iş hijyeni açısından sağlıklı bir çalışma ortamı ve sağlıklı bir çevre sağlayabilmek için kontrol önerilerinde bulunmak ; ve iş sağlığı sorunlarına çözüm getirebilmek amacıyla yeni sistemler ve üretim süreçleri geliştirmek.
5. İş hijyeni ilkelerine uygun, yeni tasarımlar, aygıtlar ve yöntemler geliştirmek.
6. İş Sağlığı ekibi ile birlikte hazırlanacak programlara iş hijyeni açısından katılmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.
7. İş hijyeni çalışmaları ile iş güvenliği, iş hekimliği, iş psikolojisi, ergonomi gibi diğer iş sağlığı çalışmalarının eş-güdüm ve işbirliğini sağlamak. İş sağlığı ekibi içinde, kendİ çalışma alanına giren görevleri bir ekip çalışması anlayışı içinde yürütmek.
8. İş hijyeni açısından sağlıklı bir çalışma ortamı ve sağlıklı bir çevre oluşturma yönünde kural, ve standartlar geliştirmek.
9. İş sağlığına ilişkin mevzuatta yer almış iş hijyeni kapsamına giren standart ve diğer yaptırımların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

İş hijyenine ilişkin bu tür çalışmaları ülkemiz koşullarına uygulamaya çalıştığımızda, sağlık riski açısından nitelik ve nicelik olarak oldukça önemli bir yer tutan yapım sanayiindeki risk altındaki toplum grubunu (faal nüfusu) bilmekte yarar var.

2.2. Türkiye'de Genelde Tüm Sektörlerde Özelleştirme Yapım Sanayiinde Faal Nüfus Durumu:

Bir hizmetin, özellikle sağlık hizmetinin önemini, kapsamına giren risk altındaki toplum grubunun çöküğü ile ölçmek olanağı. Bu nedenle, Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin durumunu anlayabilmek için, önce hizmet kapsamına giren risk altındaki faal grubu bilmek gerekiyor.

Bunu yapmadan önce yukarıda deðinilen faal nüfus grubu sözcüğünü açıklamakta yarar var. Herhangi bir toplumda 15-64 yaþ grubu (ev kadını, öğrenci, çalısamaz durumda olanlar ve emekliler hariç) faal nüfus grubu (diğer bir deyiþle işgücü) olarak tanımlanıyor. ⁽²⁾

Türkiye'de faal nüfus grubunun, toplam nüfusa oranı 1975 verilerine göre % 40.6 Bu grubun ekonomik sektörler'e göre dağılımını bilmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri açısından önemli.

D.İ.E. yayınlarına göre, Türkiye'de faal nüfusun değişik ekonomik sektörlerine dağılımı şöyle : (1975) ⁽³⁾

Table : 1 - Faal Nüfusun Ekonomik Sektörlere Göre Dağılımı

Sektör Adı	Nüfus *	Toplama göre %'si
Tarım	10 483 000	64.1
Maden ve taş ocakları	108 500	.6
Yapım (inşaat)	1 243 500	7.6
Elektrik, gaz, su	16 400	.1
İnşaat	447 300	2.7
Ticaret (lokanta, otel dahil) . .	818 600	5.0
Ulaşım, haberleşme, depolama . . .	512 300	3.1
Mali kurumlar, sigorta	176 500	1.1
Hizmet (kamu ve kişisel)	1 866 000	11.4
İyi tanımlanmayan	677 400	4.1
T O P L A M	16 349 500	100.0

* Sektör nüfusu sayıları en yakın 100'e göre yuvarlanarak verildi.

Bu sektör gruplamaları içinde, işçi sağlığı ve iş güvenliğini en çok ilgilendiren sanayi kesiminde çalışanlar oluyor.

TABLO : 2 Türkiye'de Sanayide Çalışanların Ekonomik Sektörlere
Göre Dağılımı (1975)

KOD NO	SANAYİ KOLU	NÜFUS	Toplam Sanayi Nüfusuna Göre (%si)
20-39	Yapım (imalat)	1 243 500	53.4
11-14	Maden ve taş ocakları	108 500	4.6
40	İnşaat	447 300	119.2
51-52	Elektrik, hava gazı, su	16 400	.7
71-73	Ulaşım, haberleşme, de- polama.	512 500	22.0
T O P L A M		2 328 200	100.0

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, yapım iş kolunun sanayi içindeki önemini anlamak olanağılı.Bu nedenle yapım işkolu üzerinde biraz daha ayrıntılıya inmekte yarar var.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli olan diğer bir kriter de çalışan (faal) nüfusun işyeri büyüklüklerine göre dağılımı oluyor.

TABLO : 3 - Yapım Sanayide , Çalışanların İşyeri Büyüklüklerine Göre
Dağılımı (1974)

İşyeri Büyüklüğü	İşyeri		Çalışanların	
	Sayı	%'si	Sayı	%'si
10'dan az kişi çalışan işyerleri	357 500	98.3	577 400	46.4
10 ve daha fazla kişi çalışan işyerleri	6 000	1.7	666 100	53.6

Istatistik yıllığında, yapım sanayiindeki 10'dan az kişi çalıştırılan işyerleri sayısına rastlanmadı. Bu nedenle, bu tür işyerlerinin sayılarının hesaplanmasıında aşağıda açıklanan yol izlendi.

(Kendi hesabına çalışan 317.500 kişi + 40.00 işveren = 357.500 kişi).
790,000 ücretliden 666,100'ü 10 ve daha fazla kişi çalıştırın işyerlerinde bulunduğu biliniyor. Geri kalan 123 900 kişi ise 10'dan az kişi çalıştırın işyerlerinde ücretli olarak bulunuyor. Ayrıca bu işyerlerinde 92.000 ücretsiz aile işçisi bulunduğu da istatistik kayıtlarında belirtiliyor.
Bunlara ek olarak 40.000 işveren, 317.500 kendi hesabına çalışanlar ve 4.000 statülerin belli olmaması da bu grupta yer alıyor.
(sonuç : 123 900 + 92 000 + 40 000 + 317 500 + 4 000 = 577 400).

Yukarıdaki açıklamaları yaparken, yapım sanayinde çalışanların, çalışma durumlarına (statülerine) deðinildi. Konumuz açısından da bunların yapım sanayi içindeki dağılımlarını bilmekte yarar var.

TABLO : 4 - Yapım Sanayinde Çalışanların Çalışma durumlarına(statülerine)
Göre Dağılımları (1976)

Çalışma Durumları	Sayıları	Bütün içindeki %'si
Ücretliler	790 000	63.5
Kendi hesabına çalışanlar	317 500	25.5
İşverenler	40 000	3.2.
Ücretsiz Aile İşçisi	92 000	7.4
Bilinmeyen	4 000	.3
T O P L A M	1 243 500	100.0

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi, yapım sanayinde çalışanların büyük çoğunluðunu ücretliler oluþturuyor. Ücretliler ile ilgili diğer verileri S.S.K. Yıllık istatistiklerinden de bulmak mümkün.

Hizmet kapsamına giren risk altındaki faal nüfusun sağlıklı bir şekilde saptanabilmesi için, nüfus ile ilgili verilerin ayrı kaynaklarla sınınamasında yarar var. Bu iki ayrı verilerin karşılaştırılması bizi, risk altındaki toplumla ilgili yeni bulgulara götürebiliyor. Örneğin, sigortasız kaçak işçi sayısı gibi.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet kapsamını salt faal nüfusa göre düşünmek yeterli olmuyor. Değişik işkollarındaki faal nüfusun dağıldığı işyerleri sayısını da bilmek gerekiyor. Bu işyerlerinin sayısının bulunmasında yine aynı kaynaklar kullanıldı. Yani DİE ve SSK verileri :

TABLO : 5- DİE ve SSK Verilerine Göre Yapım Sanayindeki İşyeri ve İşçi Sayıları

İş Kolu Kod No	İş Grubu	İşyeri Sayısı		İşçi Sayısı	
		DİE	SSK	DİE	SSK
23	Dokuma	980	4566	148400	141800
20	Gıda Maddeleri	1288	8742	98000	134600
38	Taşıt Araçları	235	3900	50000	80600
36	Makine Yapımı	365	4781	37900	68000
22	Tütün	51	238	37000	36200
35	Metal Eşya	465	6650	34000	70000
-	Demir Çelik	228	563	36100	39100
33	Taş Toprak	319	3400	32800	58400
37	Elektrik Makine Yapımı	185	1036	23350	23600
31	Diğer Kimya Ürünleri	218	1163	21800	44300
34	Metal Ana Maddeleri (demir yok)	89	--	17900	--
25	Ağac Ürünleri	171	5177	15800	24500
-	Ana Kimya Sanayi	53	--	15250	--
27	Kağıt ve Kağıt Ürünleri	39	418	11500	14300
21	İçki	75	374	11300	11000
30	Lastik Ürünleri	152	591	10700	12900
28	Basım, matbaa	247	2200	10600	19500
-	Diğer Plastik	107	--	9950	--
-	Cam ve camdan mamul	43	--	9500	--
24	Giyim eşyası	119	6300	7550	31100
-	Çanak, çömlek	28	--	6450	--
39	Diğer yapımlar	93	2336	3800	16800

İş Kolu Kod No	İş Grubu	İşyeri Sayısı		İşçi Sayısı	
		DİE	SSK	DİE	SSK
29	Deri	109	898	3709	7000
-	Ayakkabı ve Türevleri	37	--	3300	--
32	Petrol ve Kömür	27	61	2750	4550
-	Petrol Rafinciri	4	--	2150	--
26	Ağacı mobilya	7	2950	2000	11800
-	Mesleki Aletler	32	--	1400	--
	T O P L A N	5930	56649	664640	850050

Yukarıdaki karşılaştırmalı tablo incelendiğinde, işçi ve işyeri sayılarının iki veri arasındaki ilişkisini şöyle değerlendirmek olanağılı :

1. SSK 1975 yılında belirtilen, yapım sanayindeki sigortalı işçi sayısı 850050. Bu toplamın, DİE anket sonuçlarının 790.000 ücretli statüsündekilere göreli olarak yakın olduğunu söylemek olanağılı.
2. SSK 1975 yılında yapım sanayinde işyeri sayısı 56.640. Bu sayının da, DİE anket sonuçlarının 6000, On'dan fazla kişi çalıştırılan işyerleri, ile 40 000 işveren tutarı olan 46 000'e göreli olarak yakın olduğunu söylemek de olanağılı.
3. Kendi hesabına çalışanlar, BAĞ-KUR'a kayıtlı oldukları için SSK'da yer almazlar. Bu nedenle kendi bulgumuz olan 317.500 küçük işyerinin SSK'da belirtilen 56 600 işyerinden fazla gözükmesi kendiliğinden açıklanıyor.
4. DİE işyerleri sayısı 5 950. Bu sayı On ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerini içeriyor. 664 640 çalışanlar sayısı da bu büyük işyerlerindeki çalışanları kapsıyor.
5. SSK işyerleri sayısı 56.649. Bu sayı küçük işyerlerini de kapsıyor. Bunun DİE ile ilişkisini söyle kurmak olanağılı. 6 000 büyük işyeri + 40 000 işveren = işyeri sayısı olarak kabul edildiğinde bulunan 46 000 işyerinin SSK verilerine yaklaşlığını kabul edebiliriz.

6. SSK'da çalışanların tümü 850 050. Bu sayı DİE verdiği 1 243 500'den az. Bunun nedenini şöyle açıklamak mümkün. 665 000 büyük işyerlerinde çalışan = 40 000 işveren + 90 000 Aile işçisi = 320 000 kendi hesabına çalışan = Toplam 1 115 000 kişi. Geriye kalan 125 000 kişi küçük işyerlerinde çalışıyor. Oysa SSK'ya kayıtlı küçük işyerlerinde çalışanların sayısı 850 050 = 664640 + 185 410 oluyor. Bu nedenle yapım sanayindeki kaçak işçinin çok fazla olduğunu söylemek iddialı oluyor. Kaçak işçi sorunun, inşaat, maden ve taşocakları için öncelik taşıdığını söylemek olanaklı.

Bu çalışmadan şu sonuçları çıkarmak olanaklı : imalat sanayiinde işyeri sayısı 56 600. Bu işyerleri içinde On ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinin sayısı 5 930, bunlar arasından 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinin sayısı ise 1990⁽⁵⁾. İmalat sanayiinde toplam çalışanların sayısı ise SSK kayıtlarına göre 850 050.

Bu çalışmada çeşitli zararlı etkenleri içeren makine yapım sanayiine önek olarak bir fabrika seçilmiştir. Çalışmadaki işyerinin içinde bulunduğu makine yapım sanayiindeki işyeri sayısı yine SSK kayıtlarına göre 4 781, işçi sayısı ise 68 000. Bu işkolundaki risk altında olabilece olasılığı olan faal nüfus sayısı oldukça çok. Bu durumda makine yapım sanayiinde hijyenik bir inceleme yapmanın bir anlamı daha ortaya çıkıyor.

2.3. Makine Yapım Sanayiinde Sık Rastlanan Zararlı Etkenler :

Makine yapım sanayiinde en çok rastlanan zararlı etkenleri, fiziksel, kimyasal ve diğer etkenler diye toplamak olanaklı . Buna göre ;

2.3.1. Fiziksel Etkenler :

a. ISİSAL RAHİTSİZLİK : İş yeri atmosferinin sıcaklığı, işyeri dışı çevre sıcaklığı ile birleştiği zaman, çalışma koşullarının çok ciddi sorunlar doğurduğu bilinen bir gerçek. Sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda vücut yarattığı ısısı kazandığı kadar çabuk veremiyor, bunun sonucunda vücut ısısının arttığı görüliyor. Etkilenme uzun süre devam ediyorsa ,

doğurduğu sonuçlar anlamlı oluyor. Etkilenmenin daha az olduğu hallerde ısisal rahatsızlık, (rahatsız ortam ve istenmeyen çalışma koşulları ile dolaylı olarak) işe devamsızlık, sıkıntı üretim kaybı ve kaza olasılığı nedenleri arasında yer alıyor.

Canlılığın sürdürülmesi için gerekli fizyolojik koşulların vücutta bazı fiziksel ve kimyasal etmenlerin devamlı olarak belirli bir derecede değişmez kalmasına bağlı olduğu biliniyor. Bu nedenle vücutta ısı dengesinin kurulması fizyolojik bir gereksinimden kaynaklanıyor. Sağlıklı bir insanda vücut ısisı, $36.2-36.6^{\circ}\text{C}$ arasında sürekli bir ısı alış verişinin fizyolojik koşullar çerçevesi içinde oluşması ile sağlanıyor. Bu alış verisi aşağıdaki bilinen formulla açıklamak olanaklı.⁽⁶⁾

Depo Edilen ısı = Metabolizma ısisi + Radyasyon ısisi + Kondüksiyon ısisi + Konveksiyon ısisi + Buharlaşma ile kaybedilen ısı.

Vücuttaki ısının belli sınırlar içinde tutulabilmesi için yukarıdaki eşitlikte değişkenlerin artış ve eksilişlerinin depo edilen ısıya sıfıra indirecek çoklukta olması gerekiyor. Bu eşitlikten de anlaşılacağı üzere, vücutun ısı dengesinin korunmasında çevre koşulları önemli payı var.

Çevredeki fazla ısiya karşı ilk cevap, periferik damarların çapında genişleme, deride kanın toplanması, ve deri altı dokusunun geçirgenliğinin artışı şeklinde oluşuyor. Bütün bu tepkilerin amacı, konveksiyon ve raddrasyon yolu ile vücutta biriken fazla ısının atılımını kolaylaştırmak oluyor. Biriken ısının atılımı için gereksinim duyulan diğer bir mekanizma da ter salgı bezinin uyarılması ile oluşan su buharlaşmasının neden olduğu ısı kaybı oluyor.⁽⁷⁾

Vücutun soğuk çevreye ilk cevabı ise, sıcak çevrenin tersi nitelikte oluyor. Periferik damarların çapında daralma, deriye giden kan miktarlarının ve dokunun ısı geçirgenliğinin azalması ilk aşamada görülen tepkiler oluyor. Bu tepkilerin amacı da konveksiyon ve radyasyon yolu ile ısı kaybının önlemeye yöneliyor. Bu tepkileri ısı kaybı yeterli düzeyde önlenemediğinde, vücut emsilenisinin yerine geçmek üzere, titreme mekanizması ile fazladan ısı üretiyor.⁽⁷⁾

Her iki tür ortamda da ısisal rahatlığın söz konusu olmadığı açık, soğuk ortamın oluşturulacağı sağlık sakincaları belli. Soğukluk çöküğünün artışına göre bu sakincalar donarak yaşam kaybetmeye deigin ulaşıyor. Rahatlık sınırını üzerindeki sıcak ortamın çalışanların vücutu üzerindeki belirtileri ise şöyle :

1. Psikolojik Tepkiler : Yüksek derecede ısiya uzun süre maruz kalma, halsizlik, moral bozukluğu, endişe ve dikkat toplama eksikliği gibi, rahat çalışma ortamını zedeleyen tepkiler doğruluyor. Bunların sonucu olarak iş kazalarının artması da doğal olarak ortaya çıkıyor.
2. Fizyopatolojik Tepkiler : Yüksek derecede ısiya sürekli maruziyet, ısi krampları, ısi bitkinliği ve ısi çarpması gibi, vücut üzerinde fizyopatolojik değişiklikler oluşturabilen tepkilere yol açtığı biliniyor.

Çalışma ortamındaki ısi sorununun düzenini anlayabilmek için, vücutla ortam arasındaki ısi alış-veriş mekanizmasını etkileyen ısisal rahatlık etkenlerini incelemekte yarar var. ısisal rahatlık deyiminden genel olarak bir iş yerindeki çalışanların büyük çoğunluğunun (% 85) ısi ve diğer iklim koşulları bakımından rahatlık içinde bulunmaları anlaşılıyor. Ancak, çalışanların ısisal rahatlık durumu değerlendirilirken, iklim etmenlerinin yanında, giyinme, aktivite, yaş, cins, ve kişisel duyarlılık gibi olguları da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

İsisal rahatlık durumunu çevre etkenleri olarak belirleyen dört iklimsel etmeni şöyle sıralamak olanağı :

1. Ortam Isısı : Basit, kuru bir termometrenin atmosfer içinde gösterdiği ısı olarak biliniyor. Ölçmenin kolaylığı yanında yanlışya düşme olasılığı yüksek oluyor. Hafif iş yapan işçiler için en uygun sıcaklık 18.5°C olarak kabul ediliyor. Bu değeri ağır işe uğraşan işçiler için daha da düşürmek olanağı. Eğer işi radyant ısuya da maruz kalıyorsa düşirme işlemi daha çok anlam kazanıyor.

2. Radyant Isı : Radyasyon yolu ile yayılan bu ısı, dışı mat siyaha boyanmış bakır bir kürenin merkezine yerleştirilmiş termometre ile ölçülüyor. Sistemin tümü glob termometre olarak biliniyor. Sağlıklı bir ölçüm için radyasyon yolu ile oluşan ısının konveksiyon yolu ile oluşana eşit olunca dek (yaklaşık 20 dak.) beklemek gerekiyor. Normal koşullarda çalışan bir işçi için beklenen değer 18.5°C olarak biliniyor.

3. Ortamın Nem Çokuğu : Ortamın nem atmosferdeki su buharı olarak tanımlanıyor. İsisal rahatlık değerlendirmelerinde genellikle, Buhar basıncının ve havadaki su buharının aynı sıcaklıktaki doymuş basınçta ya da yoğunluğuna oranı bağıl nem oluşturuyor. Ortam ısısının yüksek olması durumlarda nemin olumsuz etkisi daha da artıyor. Higrometre yada psikrometre ile ölçülen bağıl nem için kabul edilen normal sınır % 50-60 olarak biliniyor.

4. Hava Akım Hızı : İşyerinde çalışanlara temiz hava sağlamak, ortamda bulunan zararlı maddeleri uzaklaştırmak ya da işçiye gerekli ısı çokuğunu ayarlamak için doğal ya da yapay havalandırmalar, ortamındaki hava hızını belirliyor. İsisal rahatlık açısından hava akımının hızı önemli görülüyor. Bunun için de en yaygın olarak gümüş kaplı kata termometreleri kullanılıyor. Diğer etkenlerin normal olduğu koşullarda en uygun hız 10 mt/dak. olarak saptandığı biliniyor. Hava akım hızının 32 mt/dak. dan fazlası zararlı 7 mt/dak. dan azı sıkıntı verici olarak kabul ediliyor.

İsisal rahatsızlık, değerlendirmeye çalışıldığında bu dört etmeni ayrı ayrı incelemenin çalışan üzerindeki ortak etkileri açısından bir bilgi vermediğini görmek olanaklı. Etmenlerin ortak etkilerinin bulunması için bazı göstergelerin geliştirildiği biliniyor. Kata etmeni göstergesi, yaş-glob termometre (WBGT) göstergesi, etkin ya da dizeltilmiş etkin sıcaklık (ET-CET) göstergesi, fizyolojik etki (EF) göstergesi, dört saatlik terleme hızı (P4SR) göstergesi, ısı stresi (RSI) göstergesi, Isisal şok (TSI) göstergesi gibi göstergeleri saymak olmakla. ⁽⁸⁾ Çalıştığımız sırasında Etkin-yada dizeltilmiş Etkin sıcaklık (ET-CET) göstergesi kullanıldı.

b. GÜRLÜTFİ : Dırıntı ile ilgili değerlendirmeleri aktarmak için, ses ve gürültü ile ilgili bazı tanımlamaları dejinmekde yarar var. İlgili tanımlamaları şöyle sıralamak olmakla :

Ses : Gaz, sıvı ve katı cisimlerde moleküller titreşim ilkesine dayanan mekanik bir zorlama olarak tanımlanıyor. ⁽⁹⁾

Ses Şiddeti : Sesin hava yolu ile yayılması sırasında, havadaki gaz moleküllerinin titreşimi ile atmosfer basıncında oluşan değişiklikler diye biliniyor. ⁽⁹⁾ Normal atmosfer basıncının milyonda biri olan mikrobar yada din/cm^2 . titrimleri ses şiddeti için kullanılıyor.

Desibel (dB) : Sesin şiddetini belirtebilmek için kullanılan diğer birimlerden biri oluyor. Desibel (dB) biriminin kullanılışında, sağlıklı ve genç bir insan kulağının çok sakin koşullar altında duyabileceği en zayıf ses şiddeti olan .0002 mikrobarın, (0 dB) temel alındığı görüldüyor. (Referans Duyma Eşiği). ⁽¹⁰⁾

Ses Frekansı : Sesin atmosferik basınçta, önce bir yükselme, sonra bir alçalma yapması ile oluşan bir tam devirin saniye içindeki çokluğununa deniyor. Saniyedeki devirim sayısı (c/s) ya da Hertz (Hz) frekans birimi olarak kullanılıyor. ⁽⁹⁾ Sağlıklı bir insan kulagi frekansı, 20 ila 16 000 Hz'lik sesleri duyabiliyor. Bunun üzerindeki sesler duyulamayan ultrasonik sesleri oluşturuyor. ⁽¹⁰⁾

Gürültü : Müzikal Özelliği hoş gitmeyen ya da istenmeyen ses olarak tanımlanıyor.

Endüstriyel Gürültü : Çalışanların, günlük çalışma süresince çalışma ortamında maruz kaldığı gürültüler olarak biliniyor. Bu tür gürültilerin oluşturduğu işitme kayipları genellikle kronik olup, etkilenen kişilerde işitme kayipları aylar hatta yıllar sonra oluşabiliyor.

Bu genel tanımlar ışığında gürültünün insan üzerindeki etkilerini incelemekte yarar var. Bu konuya kısaca değinilmesi düşünüldü. Konu üzerinde ayrıntılı bilgi bir başka tez çalışmasında da yer alıyor.⁽¹⁰⁾ Buna göre yüksek şiddette kısa süreli maruziyetin kulak zarına ve iç kulağa, sürekli maruziyetin de kişisel duyarlılık, yaş, cins, sesin şiddeti, frekansı ve maruziyet süresine göre geçici ya da sürekli işitme kaybı oluşturduğu biliniyor. Bunun yanında fizyolojik etkileri ile birlikte gürültünün verimin azalması, dikkatin dağılması, haberleşme güçlüğü, yorgunluk gibi sakincalar doğurduğu biliniyor. Bu nedenlerle gürültünün iş kazaları olasılığını artırdığı da kabul ediliyor.

Gürültü maruziyetinin değerlendirmesinin ilk adımı, işyerindeki gürültü düzeyinin ses ölçüm aletleri ile saptanmasıyla başlıyor. Bu tür değerlendirmeleri etkileyen etkenleri şöyle sıralamak olaklı. (1) Toplam gürültü düzeyi (2) Sesin bileşimi ya da spektrumu, (3) Günlük maruziyetin süresi ve zaman içindeki dağılımı, (4) Gürültünün sürekli, kesikli ya da zıplık oluşu.

Endüstriyel gürültü, genellikle düşük frekanslı pes seslerle, yüksek frekanslı tiz sesler arasında değişen bir ses karışımından oluşuyor. İnsan kulağı bu seslere, gürültünün bileşim biçimine ve toplam dizeyine bağlı olarak değişik şekillerde tepki gösteriyor.

Gürültü maruziyetinin analizinde göz önüne alınması gereken diğer bir etken de gürültünün anlık (düşen bir çekiç gibi), kesikli (zaman zaman çalışan motorlar gibi) ya da sürekli (vantilatör, türbün, sürekli çalışan motorlar gibi) olması oluyor. Gürültü hakkında geçerli bir hükmeye varabilmek için bunlarda yeterli olmuyor. Bunların yanında normal bir çalışma günündeki maruziyeti ve normal iş yaşamındaki toplam maruziyeti de bilmek gerekiyor.

Çalışanların gürülti maruziyet kalibini ortaya çıkarmak için genellikle gürültü dozimetreleri kullanılıyor. Belli bir andaki gürültü maruziyetinin bulunmasında zaman sureci göz önüne alınarak ses düzeyi ölçerleri kullanılabiliyor. Çalışanın çalışma tarihi bilindiğine göre, günlük ses testleri yapılarak kişiye özgü bir maruziyet kalibi düzenlemek olaklı. Bunların yanında işçinin işe başlamadan önce odyometre ile yapılan işitme testinin başka bir yerde, başka bir nedenle oluşmuş işitme kaybının saptanmasında da yardımcı olduğu biliniyor.

İşçi işe başladıktan sonra yapılan periyodik odyometrik testler de ilerleyen işitme kaybının saptanmasında yararlı oluyor.

İş hijyenistleri, işyerlerinde gürültü maruziyetinin ölçülmesinde ya ses düzeyinin ölçümünü ya da odyometrik testlerle işitme kaybının ölçümünü kullanırlar. Her iki ölçüm sırasında aşağıdaki ses ile ilgili Ögeleri araştırmak gereklidir. Bunlar :

1. Toplam ses düzeyi (ses basinci, insan duyu organına en yakın ağırlıklı değer eğrisi yöntemine göre dB_A olarak ölçülür.)
2. Ses basincının frekansa göre dağılımı ,
3. Ses Basincının zamana göre dağılımı ,

Gürültü maruziyetinin sağlıklı değerlendirilmesi, yerinde yapılacak duyarlı ve doğru ölçümlere bağlı. Alet ne denli duyarlı olursa olsun dikkatli ve bilinçli kullanmak, çevrenin etkilerini göz önünde tutmak gerekiyor. Bu doğrultuda gürültü ölçümü üç aşamadan oluşuyor. (12)

1. Sorunun hızla çözülebilmesi için çalışmanın yapılacağı yerin saptanması ; genellikle taşıınabilir basit ses düzeyini ölçebilen bir aletle yapılıyor.
2. Gürültünün potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi ve frekanslarının saptanması ; Bu iş için gürültü düzeyi ölçme aracı ile frekans analizi yapabilen ses analizörü gerekiyor ,
3. Daha çok araştırma ve somut kontrol Sherrilerinin amaçlandığı duyarlı ses analizleri; bunun içinde özel bir teyp ile seslerin analiz laboratuvarına taşınması.

Yapılan gürültü ölçümleri sonunda elde edilen verilerle, gürültü için kabul edilen standartları karşılaştırarak bir değerlendirme yapmak olanaklı : Buna göre 1977 yılında fiziksel etmenler için TLV değerlerini kapsayan komite sekiz saatlik çalışma süresi için çalışanların büyük çoğunluğuna zarar vermiyen ortalama değeri 85 dB_A olarak kabul etti.⁽¹³⁾ Yine aynı komitece diğer maruziyet süreleri için kabul edilen değerler şöyle :

TABLO : 6- Kesikli Gürültüler için TLV Değerleri

L i m i t	E s i k D e ğ e r (TLV)
Günlük Maruziyet Süresi (Saat)	GÜRLÜTÜ DİZEYİ dB(A)
16	80
8	85
4	90
2	95
1	100
1/2	105
1/4	110
1/8	115

Saptanan bu değerler sürekli ve aralıklı tipteki gürültüler için geçerli oluyor. Anlık gürültülerde ise, zamanдан çok gürültülü an sayısı önem kazanıyor. Aynı komitece anlık gürültüler için kabul edilen standart değerler ise şöyle :

TABLO : 7- Anlık Gürültüler için TLV Değerleri

L i m i t	E s i k	D e ğ e r (TLV)
Ses Dizeyi (dB _A)	Anlık Gürültü Sayısı	
140	100	
130	1 000	
120	10 000	

Uluslararası kabul edilen bu değerlerin yanında ülkemizdeki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde gürültü ile ilgili kabul edilen değer şöyle belirtiliyor⁽¹⁴⁾

MADDE 22 : Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmeyecektir. Daha çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde, gürültü derecesi en çok 95 desibel olabilir. Ancak bu durumda işçilere, başlık kulaklık ve kulak tıkaqları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilecektir.

Bu değerlendirmeler ışığında gürültü maruziyeti, TLV değerlerini aşıyor ise işitme kaybını önleyebilmek için ivedi önlemler alma zorunluluğu ortaya çıkar. Bu durumda alınması gereken önlemleri (1) Yönetsel (2) Teknik, (3) Kişisel korunma araçları (4) Tibbi denetim gibi gruplara ayırmak olanağı⁽¹⁵⁾

1. Yönetsel önlemler olarak, iş rotasyonu, çalışma saatlerinin azaltılması ya da gürültü kaynağının en az kullanılan bir yere taşınması gibi yönetimin halledebileceği önlemleri saymak olanağı,

- (2). Teknik önlemleri olarak ; üretim sürecinde daha az gürültülü yöntemlerin kullanılması, gürültü kaynağında yapılacak yağlama, yenileme gibi gürültünün kaynakta azaltılması soğutucu ve ses boğucu maddelerle donatma gibi sesin iletimini engolleyen yöntemler, gürültü kaynağını kapama (tecrif etme) ve izole etme gibi yöntemleri kullanmak mümkün.
- (3). Kişisel Korunma Araçları : Gürültiyi azaltmanın olanağı olmadığı zamanlarda en son başvurulacak önlem olarak düşünülmeli gereken korunma önlemi oluyor. Bunlar, pamuk ve benzeri maddelerden yapılan kulak tıkağı, kişinin kulağı için kalıplandırılarak yapılan ve dış kulak yoluna sokulabilen kulak tıkağı, kulakları dıştan kapayacak şekilde iki kulaklıktan oluşan kulak manşonları ve kafatasından yansyan sesleri de önlemeyi amaçlayan barretler. Ses şiddetinin yüksek olduğu yerlerde kulak manşonları ile barretlerin birlikte kullanıldığına görülüyor. Kişisel koruyucular içinde en etkili olanı yüzün ve kafanın tamamını örten başlıklar biliniyor.. Çünkü bunlar sesin hem hava hem de kemik yolu ile yayılmasını engelliyor, fakat ~~tıkağı~~ rahat olmadığından kullanımı sayılmıyor.
- (4). Tıbbi Denetim : İşe girişten önce ve işe girişten sonra periyodik olarak yapılan odiyometrik işitme kaybı ölçme testleri ; işçinin işe yerlestirilmesinde, rotasyon uygulamalarında nesnel veri oluşturuluyor. Bunların yanında işitme kaybının erken tanısı olabilecek sağırlığın önlenebilmesinde de yararlı oluyor.

c. AYDINLANMA :

İşyeri çevresindeki fiziksel etkenler içinde, işçinin daha çabuk , daha doğru, daha rahat ve daha güvenli görmesini sağlayan ışık ve aydınlatmanın önemli bir yer tuttuğu görülmeye. Kişinin davranış biçimini ve çalışma gücünün, görebilme olgusu ilç doğru orantılı olduğu yapılan araştırmalar sonucu biliniyor. Bu nedenle aydınlatmanın görmeyi hızlandırmaya ve mükemmellesitmeyen yanında insan üzerindeki fizyolojik ve özellikle psikolojik etkilerini de göz önüne almakta yarar var.

Aydınlanmanın çalışan üzerindeki etkisine geçmeden önce aydınlanma mühendisliğinde çok kullanılan birimleri bilmekte yarar var. Bunlar : (16)

LÜMEN : Tekdize noktasal bir mum (uluslararası mum) kaynağından yayılıp, birim küre açısından geçen toplam ışık akısı olarak tanımlanıyor. ışık kaynağından çıkan toplam ışık şöklüğünü belirtmek için kullanılıyor.

LÜKS : Uzunluk biriminin 1 mt olarak kabul edildiği aydınlanma birimi oluyor. Bir metrekareye düşen ışık akısı bir lümen ise, aydınlanma birimine bir LÜKS deniyor.

FOOT CANDLE : Uzunluk biriminin bir ayak olarak kabul edildiği aydınlanma birimi oluyor. Foot candle ise, bir foot kareye düşen ışık akısının bir lümen olduğu aydınlanma birimi olarak tanımlanıyor.

Lüks ve foot candle arasında aşağıdaki gibi bir bağlantı var.

$$1 \text{ foot candle} : 10.7 \text{ Lüks}$$

Eşyaların tümü gözümüze aynı oranda görülmeli bir gerçek. Görünebilirliği ve tanınmayı belirleyen bir çok karmaşık etken bulunuyor. Bunlar arasında görme büyüklüğü, kontras, zaman, parlaklık temel etkenler oluyor.

Yeterli ışık sağlanması görme sorunun bir yönünü oluşturuyor. Görme olanının diğer bir yanı da gözün, tüm vücudun bir parçası olmasından dolayı, organizmadaki tüm diğer olaylarla ilişkili olması. Örneğin, gözün kendisi vücut yorgunluğundan etkilendiği gibi, vücut yorgunluğunu etkilediği biliniyor. Bu da giderek aydınlanma sorunumuz yalnızca görme bozukluğu değil, vücut direncinin azalmasından, iş kazalarının artmasına dek çeşitli alanlarda etkili olduğunu gösteriyor. Yapılan araştırmalarla aydınlanma ile kazaların arasındaki ilişki açık olarak saptandı. Öyleki, iyi aydınlanmış işyerlerinde çalışan işçiler kötü aydınlanmış işyerlerindeki işçilere göre daha hızlı görebildikleri, daha az yoruldukları ve daha az kaza yaptıkları nesnel verilerle saptanabildi.

Aydınlanmanın diğer bir yararı da, üretimin artışında ve hatalı ürün çöküğü-nun azalmasında görülüyor. Bu durum özellikle tekstil sanayinde önem kazanıyor.

Aydınlanmayı niteliklerine göre ayırmak olanaklı. İlk ayrim, aydınlanmanın do-ğal ya da yapay olmasına bağlı. Doğal aydınlanma, gün ışığından mümkün olduğu denli yararlanma ile sağlanıyor. Bunun yeterli düzeyde gerçekleşmesi çoğun-lukla mümkün olmuyor. Bu kez yapay aydınlanma söz konusu oluyor. Yapay aydın-lanmayı da kendi içinde beş ayrı grubu ayırmak olanaklı. Bunlar :⁽¹⁷⁾

1. GENEL AYDINLANMA : Çalışma yerinin konumu göz önüne alınmadan ve tüm alan-dı aydınlanmanın eşit düzeyde sağlanmasını amaçlayan aydınlanma olarak biliniyor. Aydınlanacak yerin duvar ve tavanlarının açık renge boyandığı bu tür aydınlan-mada, florosan, flaman ya da civa buharlı ampuller kullanılması uygun görüldüyor.

2. GENEL AYDINLANMA İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA YERİNİN AYDINLANMASI : Genel aydın-lanmanın çalışma yerini yeteri düzeyde aydınlatamamasında uygulanıyor. Genel aydınlanmanın yanında çalışma yerine bir iş lambası konularak aydınlanma so-runu çözümüne çalışılıyor.

3. ÇALIŞMA YERİNİ AYDINLATAN GENEL AYDINLANMA : Burada birinci plandağı amaç çalışma yerini aydınlatmak oluyor. Diğerlerinden ayrıcalığı, çalışma yerinde-ki makine, mobilya, tezgâh ve benzerlerinin ışık kaynağına göre yerleştiril-mesi ya da tersine ışık kaynağının eşyalara göre yerleştirilmesi oluyor. İşyeri yerleşim şeşlinin aydınla manın planlanma aşamasında ele alınması gerekiyor.

4. GÜN IŞIGI İLE BİRLİKTE KULLANILAN YAPAY AYDINLANMA : Genellikle bürolarda gün ışığının yeterli olmadığı zamanlarda kullanılıyor. ~~Bu~~ dikkat edilmesi gereken konu doğal aydınlatmanın genel aydınlanma içindedeki payının arttırılması oluyor.

5. ÖZEL AYDINLANMA : İşlerin niteliğine göre genel aydınlanmanın işe yaramadığı durumlarda kullanılıyor. Örneğin, parlak yüzlerin incelenmesi, dış yüzeyler-deki yanlışlıkların saptanması, küçük parçaların büyütlmesi ve incelenmesi, dikkat ve düşünceli dağıtan olay ve cisimlerin izlenmesi gibi durumlarda işin niteliğine uygun özel aydınlatma yoluna gidiliyor.

Aydınlatmanın yeterli olup olmadığı, iş türlerine göre saptanmış gesitli standartlar aracılığı ile saptanabiliyor. Bu doğrultuda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gesitli yükümlülükler getiriyor. Madde 16,17 ve 18 de bunları görmek olanaklı.

d. HAVALANDIRMA :

Ortamdağı ısı ve nem çokluğunu ayarlamak, atmosfer kirleticilerini kabul edilen konsantrasyonlara seyreldmek amacıyla, bir boşluktan, odadan ya da binadan temiz hava geçirme işlemi olarak biliniyor. Önceleri işyeri havasının dışarıdaki temiz hava ile yer değiştirmesi olarak bilinen havalandırma, daha sonraları işyeri dışında da yeterli temiz hava bulunamaması havalandırmanın kapsamını genişlendirdi. Dışarının kirlenmiş havası yerine işyerinin temizlenmiş havasını kullanmak da havalandırmanın çevre kirlemesinin sorun olduğu yerlerde başvurulan yöntem olarak karşımıza çıkıyor. (18)

Havalandırma yöntemlerini iki ana grubtu toplamak olanaklı. (1) Genel havalandırma (2) Yerel Havalandırma :

Genel Havalandırma da kendi içinde (1). Rüzgarın yatay gücünden oluşan anomotif ve dikey konveksiyon akımlarından oluşan termal havalandırmaları içeren doğal havalandırma (2). Yönlendirilmiş ya da yönlendirilmemiş diye iki ayrı türde etkinlik gösteren mekanik havalandırma.

Genel havalandırma ile seyreltme havalandırması sık sık karıştırılan terimler olarak biliniyor. Benzer yanlarının olmasına karşı amaçları farklı oluyor. Örneğin genel havalandırma daha çok ısisal rahatlığı sağlamak için kullanılmasına karşın seyreltme havalandırmasının, ortamdağı kirleticileri zararsız düzeyde tutulması için kullanıldığı gözleniyor. (19)

Genel havalandırmanın kullanım amaçlarına uygun olarak bir çok birimler geliştirildi. Bunlar arasında normal solunum gereksinmeleri göz önüne alınarak havalandırma oranı adı ile geliştirilen birim şöyle :

Havalandırma Oranı : Bir saatte odaya giren ve çıkış hava hacmi
Odanın Hacmi

Seyreltme havalandırması için geliştirilen diğer bir birim de, izin verilen konsantrasyon birimidir.

Izin Verilen Kons : Açıka çıkış kirletici konsantrasyonu
Gerekli seyreltme hava konsantrasyonu

Bunların yanında kişi başına düşen hava çöküğü, zararlı etkenlerle uygun hava değişim sayısı ve ısisal rahatlık etmenlerini değerlendirmek için kullanılan hava akım hızı gibi birimler havalandırma değerlendirmelerinde kullanılıyor.


Genel havalandırma sistemlerinin uygulanması, amacını gerçekleştirebilmesinde önemli rol alıyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, hava akımı hiçbir zaman zararlı etken kaynağından, çalışanın üstüne gelecek şekilde olmaması oluyor. Şekil 1. kötü, normal, iyi, ve kusursuz şekilde planlanmış genel havalandırma yerleşimlerini gösteriyor.

Yerel havalandırma ise, işyeri ortamı kirleticilerinin, kapalı ya da yarı kapalı sistem yolu ile zararsız hale getirilme ilkesine dayanıyor. Endüstride çok geniş uygulama olanağı görülür. Yerel havalandırma ile diğer korunma yöntemleri ile çözümlenemeyen bir çok sorunların çözümlenmesi olanağı doğuyor. Yerel havalandırmanın tüm bu olumlu özelliklerinden zararlı etkenlerin uzaklaştırılması konusunda eksiksiz olduğunu söylemek gerçekçi olmuyor. Ancak bilimsel ve işe vuruk bir şekilde uygulandığı zaman etkisinin arttığı da bilinen bir gerçek.

Yerel havalandırmanın bilimsel bir biçimde uygulanmasında, boru içindeki hava akım hızı (mt/dak), boru ile taşınan hava hacmi (m^3/dak), havalandırma borusunun çapı (m) gibi etkenler önemli rol oynuyor. Bu üç etken arasında ;

Taşınan hava hacmi = Hava akım hızı x Borunun çapı
şeklinde bir eşitliğin bulunduğu biliniyor. Buna göre dışarıya atılacak kirli havanın fazla olabilmesi için, boru çapının büyük, hava akım hızının yüksek olması gerekiyor.

Herhangi bir işyerine yerel havalandırma sistemi kurulurken, sistemle ilgili olarak aşağıdaki noktaların göz önüne alınması, yerel havalandırmanın amacının gerçekleşmesi bakımından önemli oluyor.(19)



1. Sistemin hiç bir zaman kirlenmiş havayı, çalışanı etkisi altına alabilecek biçimde dışarıya atmaması gerekiyor.
2. Yerel havalandırma sırasında oluşan hava hareketine dikkat edilmesi zorunlu oluyor. Eğer bu hareket havanın doğal hareketi doğrultusunda oluyorsa, bu durumdan yararlanma yollarının araştırılması gerekiyor. Eğer doğal hava hareketi terk yönde etki yapıyorsa, etkisiz duruma getirilmesi gerekiyor.
3. Hava hızı ve değişen hava gökülü, işyeri ortamındaki kirlenmeyi ortadan kaldırabilecek düzeyde olması gerekiyor.
4. Yerel havalandırma aracının söküldip takılma ve çalıştırma işlemleri mümkün olduğu denli basit olması, ve sistemin bütünlüğünün de basit olarak planlanması gerekiyor.
5. Yerel havalandırma sistemi ve zararlı etken kaynağı arasında bir uyum bulunması zorunlu oluyor.
6. Havalandırma borularında, akan havaya karşı bir direnç olmaması gerekiyor. Bunun için boruların iç yüzü pürüzsüz olması ve boru hattında keskin köşeler yapmaktan kaçınma zorunluluğu doğuyor.

Yerel havalandırma işin niteliğine göre çeşitlilik kazanıyor, bu nedenle her birini ayrı ayrı incelemek, bu dar kapsamlı tez çalışması için ayrıntılı girmek oluyor. Genel bilgi açısından en çok kullanılanlar arasında, tezgân üstü davlumbazı, döner cisimler için emici başlık ve, derin kazanlar için kazan ağızı emici boru hattını saymak olacaklı.

2.3.2. Kimyasal Etkenler :

İş yerlerinde zararlı etkenler arasında kimyasal etkenlerin oldukça önemli bir yer tuttuğu bilinen bir gerçek. Kimyasal etkenleri katı, sıvı, ve gaz olarak çeşitli alanlarda görmek olacaklı. Bunlar katı ve sıvı maddeler olarak insan vücutunu direkt temasla etkiledikleri gibi, atmosfer içinde, toz, buhar, aerosol, mist, sis, isli-sis, gaz, duman, şeklinde de etkiliyorlar.

Yeryüzünü saran atmosfer tabakasının oldukça değişmez kalan bir bileşimi var. İşyeri içi ve dışında solunan bu atmosfer tabakasının bileşimi şöyle: (20) % 78.09 azot, % 20.95 oksijen, % 0.93 argon, % 0.03 karbon di oksit, eser çoklukta neon, helyum, kripton, ksinon, azot oksitler ve ozon olarak biliniyor. Bunlara ek olarak yer yer çoklukları değişen ve % 5'e dek varan su buharı da görülüyor. İşyeri içi ya da dışındaki bu havanın bileşimini herhangi bir kimyasal maddenin değiştirmesi, karşımıza atmosfer kirlenmesi olayını çıkarıyor..

Kimyasal etkenlerin çeşitlerine geçmeden önce, vücuda giriş ve etki biçimlerine deşinmekte yarar var. Kimyasal etkenlerin vücuda üç yoldan girdiği biliyor. (1) Solunum, (2) Sindirim, (3) Deri. Her üç yolun zararlı kimyasal maddenin çeşidi ve vücuda etki biçimine göre ayrı bir önem kazandığı görülyor. Fakat günümüzde solunum yolu ile etkilenme, rastlanma olasılığının fazlalığı nedeniyle ağırlık kazanıyor.

Kimyasal etkenlerin vücutu etkilemesi de çeşitli aşamalardan oluşuyor. Vücutta herhangi bir yoldan giren zararlı etken, önce vücut metabolizmasında düzensizliklere neden oluyor. Açık klinik belirtilerin görülmeyeceği bu aşamada belirli laboratuvar testleri ile, etkilenme düzeyini saptamak olanağı. Toksikolojik çalışmalarda yeni kullanılan bu yöntem, sınırlı kimyasal maddeler için geçerli olabiliyor. Ürneğin organik fosforlu insektisitlerden etkilenmede kolinesteraz aktivitesi, kurşundan etkilenmede koproporfirin, protoporfirin, kanda kurşun, delta-aminolevülinik asit, ve karbon sülfürden etkilenmede kullanılan iyot-azid testi gibi, Etkilenmenin ileri aşaması ise açık klinik belirtilerin görüldüğü dönem oluyor. Bu aşamada zararlı etkenin vücutta açık bir şekilde tahribat yaptığı fizik ve özel laboratuvar muayeneleriyle saptayabiliyoruz. Zararlı kimyasal maddelerin vücutu etki biçimlerini de şöyle sıralamak olanağı. (21)

- (1). Akut Etkilenme : Zararlı maddelerin ani olarak fazla çoklukta vücuda girmesi ile oluşuyor. Vücut üzerinde yaşamsal önemi olan fizyolojik işlemlerin zedelenmesine neden oluyor. Örneğin yüksek konsantrasyonda karbon monoksida maruz kalma akut etkilenme olarak kendini gösteriyor.
- (2). Subakut Etkilenme : Maruziyetin birkaç saat ya da gün sürmesi ile oluşan etkilenme olarak biliniyor. Etkilenme düzeyi, alınan zararlı etkenin çokluğuna ve alınış hızına bağlı oluyor. Bu tür etkilenme de açık klinik belirtilerin görülmemesi bağlamadan önceki sub klinik aşamada uygulanan laboratuvar testlerini kullanmak olanaklı.
- (3). Kronik Etkilenme : Belli etkilemeye çokluğundaki zararlı maddeler uzun dönemli maruz kalma sonucu oluşuyor. Bu tür etkilenme de zararlı kimyasal maddelerin belli bir kısmının vücuttaki dokularda birliği ve vücutun bazı işlemlerini bozduğu görüliyor. Örneğin, silikoz hastalığını oluşturan silika'ya uzun süre maruz kalınması.v.b.

Kimyasal etkenlerin sınıflanması üç çeşit. Bunları⁽²⁰⁾ (1). Fiziksel hallerine (2). Kimyasal bileşimlerine ve (3). Fizyolojik etkilerine göre oluyor.

(1). Fiziksel Hallerine Göre Sınıflama :

TOZLAR : Taş, filiz, metal kömür, tahta gibi organik ya da inorganik maddelerin bozunması, parçalanması, öğütülmesi, kırılması sonucu oluşan katı parçacıklar olarak tanımlanıyor. Hayada asılı durabilen 0.1 ile 25 μ (mikron) boyutluindeki katı parçacıklar içinde toz terimi kullanılıyor.

DUMAN : Genellikle eriyik halde bulunan metallerin buharlaşması sonucu gaz halterinin yoğunlaşarak katı hale geçen parçacıkları olarak biliniyor. Bu fiziksel hal değişimini genellikle, yükseltgenme gibi bir kimyasal tepkime izliyor. Bu tür katı parçacıklar genellikle 0.1 μ 'dan küçük oluyor. Çoğu zaman bu sıcak küçük parçacıklar hava ile tepkimeye girip oksitlerini oluşturuyorlar. Örneğin kurşun dökümde kurşun oksit, kaynakta demir oksit'in oluşması gibi.

İS : Kömür, petrol gibi karbon içeren yanıcı maddelerin tamamlanmamış yanmaları sonucu ortaya çıkan 0.1μ 'dan küçük büyüklükteki karbon ve benzeri parçacıklar olarak tanımlanıyor.

AEROSOLLER : Uzun bir süre havada asılı durabilecek denli küçüklikteki sıvı ya da katı parçacıklar diye tanımlanıyor.

BUĞU : Gaz haldeki maddelerin yoğunlaşması ya da sıvıların, püskürtme, sıçrama ve köpürmeleriyle ayrışarak küçük damlacıklar haline gelmesi sonucu oluşan havada asılı durabilen sıvı damlacıklar olarak tanımlanıyor.

GAZLAR : Isı azalmasının ve basınç artmasının ortak etkisi sonucu sıvı ya da katı hale dönüşebilen ve normalde boşlukta ya da kapalı bir yerde yer işgal eden şekilsiz akışkanlardır. Örneğin kaynak gazları gibi.

BUHARLAR : Normal koşullarda katı ya da sıvı halde bulunan maddelerin gaz halidir. Bu nedenle buharları, ısılık düşürerek ya da basınç arttırarak yeniden sıvı ya da katı hale dönüştürmek olanaklı.

(2). Kimyasal Bileşimlerine Göre Sınıflama :

Toksik maddelerin kimyasal bileşimine göre yapılıyor. Bunları bileşim farklılıklarına göre çok çeşitli gruptara ayırmak olanaklı :

- Halojenler ,
- Alkali Maddeler ,
- As, P, Se, S, Te ,
- O_2 , N_2 , C inorganik bileşikler
- Pb, Hg, Cd, Cr, Sb, ve diğer toksik metaller,
- Alifatik hidrokarbonlar ,
- Aromatik hidrokarbonlar ,
- Halojenli hidrokarbonlar,
- Fenol ve fenolik bileşikler,
- Alkolller ,
- Epaksi bileşikler ,

- Eterler,
- Ketonlar ,
- Organik asitler ,
- Anhidridler ,
- Laktonlar ,
- Asithalitler ,
- Aminler ,
- Tioasitler ,
- Esterler ,
- Organik fosfatlar ,
- Aldehit ve asetaller,
- Siyanirler ,
- Nitriller ,
- Organik azot bileşikleri, v.b.

Yapım sanayinde bu etkenlerden en sık rastlananlar arasında Cd, Cr, Mn, Fe gibi toksik metalleri NO_x , NH_3 , CO, O_3 gibi inorganik bileşikleri ve toluen, benzen, ksilen, trikloretilen gibi organik çözicileri, saymak olanaklı.

(3). Fizyolojik Etkilerine Göre Sınıflama :

Fizyolojik sınıflamalar içinde en çok tanınanı Henderson ve Haggard geliştirdiği oluyor. Bu sınıflama da, kimyasal etkenlerin vücuttaki değişik sistemler üzerindeki etkisi esas alınıyor.

Kimyasal etkenlerin Henderson ve Haggard'a göre yapılan fizyolojik sınıflaması şöyle⁽²⁰⁾:

- (1). Tahriş Edici Maddeler : İnsan vücuduna deðdikleri zaman yakarak etki gösteriyorlar. Bu tür etkilenmelerde, zararlı etkenin konsantrasyonu, etkileme süresinden daha önemli oluyor. En çok tanınanlarını şöyle sıralamak olanaklı :

- a. Üst Solunum Yollarını Tahriş Edenler : Aldehitler, alkanit toz ve sisler, amonyak, kromik asit, hidroklorik asit, ve kükürt di oksit.
- b. Üst Solunum Yolu ve Akciğer Dokusunu Tahriş Edenler : Brom, klor, ozon, ve bromür siyandır.
- c. Alt Solunum Yolları ve Alveolerleri Tahriş Edenler : Azot, di oksit, azot tri oksit, arsenik tri klorür, fosgen, arsin.

(2). Boğucu maddeler : Bunlar etkilerini vucuttaki normal oksidasyonu önlemek suretiyle gösteriyorlar. Etkileme biçimine göre iki grubta incelemek olanaklı :

- a. Basit Boğucular : Vücut üzerinde fizyolojik olarak bir etkileri yok. Fakat oksijenin yerini alarak, oksijenin hücreye iletilmesini önlerler. Oksijen yetersizliği nedeni ile hücre solunumu azalıyor ve boğulmaya neden oluyor. Örneğin, karbon di oksit, metan, etan, hidrojen, azot, helyum v.b.
- b. Kimyasal Boğucular : Bunların vücut içinde yeni bileşikler oluşturarak ya da vücut metabolizmasına kimyasal etkiler yaparak etkiledikleri biliniyor. Örneğin, karbon monoksit kandaki hemoglobinin ile birleşerek, karboksihemoglobinin oluşmasına neden oluyor. Bunun sonucu kandaki oksihemoglobinlinin oluşması engelleniyor. Böylece kanda yeteri denli oksijen olmamak, hücrenin bunu kullanması engelleniyor.

(3). Bayıltıcı ve Uyutucu Gazlar : Vücut sistemleri üzerinde herhangi bir etki yapmadan bayıltıcı ve uyutucu nitelikte gazlar olarak biliniliyorlar. En önemlileri ; asetilen ve türevleri, olefinler ve türevleri, parafinler ve türevleri, etil eter, propil eter ve alifatik alkoller olarak tanınıyorlar.

(4). Zehirleyici Maddeler : Etkiledikleri sisteme göre dört gruba ayırmak olanaklı :


- a. İç organlarından bir ya da daha fazlasına zarar verenler; örneğin kloroform, karbon tetra klorür, etil bromür gibi halojenli hidrokarbonlar .

- b. Kan ve dolaşım sistemine etki edenler ; Örneğin, benzen, fenol, ksilene, toluen, naftalin ve tirevleri.
- c. Sinir sistemine etki edenler; Örneğin, karbon sülfür, metil alkol.
- d. Çeşitli organ ve sistemlere etki eden metaller ve a-metaller; Örneğin, kurşun, cıva, kadmiyum, arsenik, fosfor ve benzerleri.

(5). Sistematik zehirler dışında kalan partiküler maddeler :

- a. Fibrosis yapan tozlar ; Örneğin, serbest silis, asbest, kömür tozu
- b. Fizyolojik olarak etkisiz tozlar ; Örneğin, baryum - sülfat v.b.
- c. Allerjik tepkime gösteren tozlar ; Örnsığın, polen, tahta, reçine v.b.
- d. Tahriş edici tozlar ; Örneğin, alkoller, asitler, floritler, kromatlar v.b.

Kimyasal etkenlerin insan üzerindeki etkisini belirleyen standartlar da önemli oluyor. Kimyasal etkenlerle ilgili elimizde iki türlü standart var. Birincisi, sekiz saatlik bir vardiya boyunca çalışanların büyük çoğunluğuna zarar vermeyen ortalama konsantrasyon değeri diye tanımlanan TLV (Limit Eşik Değer). İkincisi ise, sekiz saatlik bir vardiya boyunca hiç bir zaman aşılmasına gereken konsantrasyon değeri olarak tanımlanan MAC (Müsade edilen en yüksek konsantrasyon). İki değer arasındaki ayrimı aşağıdaki grafiklerde daha açık olarak görmek olanaklı :



Şekil 2. TLV ve MAC Değerlerinin Grafik Halinde Gösterilmesi.

Fu değerler her etken için ayrı olabileceği gibi çeşitli ülkelere göre de ayrılıklar gösteriyor.

Bu ayrılıklar aşağıdaki tabloda açıkça görülüyor.

TABLO : 8- Bazı Kimyasal Maddelerin Çeşitli Ülkelere Göre MAC(mg/M^3) Değerleri. ⁽²²⁾

Etkenin Adı	SSCB	Bulg	Çek	Polonya	ABD	Almanya	İsviçre	İng
Aseton	200	200	800	200	2400	2400	2400	2400
Ksilen	50	100	200	100	435	870	435	435
Metanol	5	50	100	50	-	-	-	-
Kurşun	.01	.01	.05	.05	.15	.20	.15	.15
Stiren	5	5	200	50	420	420	420	420
Toluen	50	100	200	100	375	750	380	375
Trikloretilen	10	50	250	50	535	260	260	535
Karbonmonoksit	20	30	30	30	55	55	55	55
Vinilklorür	30	30	-	300	770	260	260	770

Standart değerde konsantrasyon hesaplamaları için iki birim kullanılıyor.

Birincisi, gazlar ve buharlar için milyonda kısım olarak bilinen ppm, ikincisi ise gaz, buharlarla birlikte parçacık (aerosoller) için geçerli olan metreküp hava hacmindeki ağırlık cinsinden etken yoğunluğu olarak bilinen mg/M^3 .

~~Top~~ ikisi arasında ki ilişkisi aşağıdaki formülde açıkça görmek olanağı ⁽²⁰⁾ ;

$$1 \text{ ppm} = \frac{\text{Mol. Ağırl.}}{24.45} \text{ mg}/\text{M}^3$$

$$1 \text{ mg}/\text{M}^3 = \frac{24.45}{\text{Mol. Ağırl.}} \text{ ppm}$$

2.3.3. Ergonomik Etkenler :

Ergonomi ilkelерinin çalışma ortamına özgü geleneksel atmosfer kirleticileri, ısı, ışık, gürültü, işyerinde kullanılan tim alet ve araçlar, gibi çevre etmenleri ile insan arasındaki ilişkiyi içerdiği biliniyor. Yeni kavrama göre, çalışan insana, insan-makine çevre sisteminin izleyici bir halkası olarak bakılıyor. ⁽²³⁾

Böyle bir sistemde, verimi en üst düzeye çıkartabilmek ve çalışan insana en rahat bir çalışma ortamı hazırlayabilmek için, sistemin bir parçası olan insanın makinenin en uygun bir şekilde tamamlayıcısı, makinenin ise de insan yeteneklerine en iyi uyumu sağlayan nitelikte olması gerekiyor. İşte ergonomik etkenler de burada kendini gösteriyor. Makinenin ya da yapılacak işin fiziksel ve zihinsel istemleri onu kullanandan ya da o işi yapanın yetenek ve kapasitesinin üstünde ise, sistem içindeki uyumsuzluk bir ergonomik etken olarak karşımıza çıkıyor. Ergonomik etkenin işçi üzerindeki görüntüsü ise çeşitlilik olabiliyor. Örneğin hızlı çalışma temposu, sürekli ayakta çalışma, kapasitesinden çok aşırı iş yükü ile boğma, diğer bir deyişle işin ağırlığı nedenleri ile ortaya çıkan yorgunluk, kaza olasılığının artışı gibi sonuçlar sistem içindeki uyumsuz çalışma biçimini sonucu ortaya çıkan ergonomik etkenler oluyor. Sistem içindeki bu uyumsuzlıkların uzun süre devamı halinde ise, çalışanın fizyolojik sınırlamalarını aşlığı, onu doğal olmayan hareket ve davranışlar içine ittiği, yapılan araştırmalar sonucu saptanabiliyor. Bu nedenle yüksek verimli çalışabilmek ve çalışanan sağlığını koruyabilmek için iş sisteminin çalışanın kapasitesi ve sınırlamalarına uygun olarak tasarımlanması zorunlu oluyor.

Bu sorunun çözümü için çalışan ergonomistler, antropoloji, biyometri, biyomekanik, iş psikolojisi, iş sağlığı, iş planlaması, siberneş, yöneylem (23) araştırması gibi bir çok bilim dallından yararlanmak durumuna giriyor.

Örneğin, biyomekanik, insan makine sisteminde, çalışanın rahatsızlığını, ve yorgunluğunu gidermek için uğraşan bir mühendislik dalı oluyor.

Biyoteknolojinin ise anlamı daha geniş. Biyoteknolojiden insan faktörlerini, mühendisliği, mühendislik psikolojisini, biyomekaniği içeren bir çok-yönlü bilim dalı anlaşılıyor. Ergonomik etkenlere, biyoteknolojik çözümler getirilmek istendiğinde; anatomi, fizyoloji, psikoloji, antropometri, kinesioloji (23) gibi bilim dallarından yararlanmak zorunlu oluyor.

Kısacası, kas, kemik, sinir ve eklemler dikkate alındığında biyomekanik açıdan ; göz yorgunluğu, renk, görme işaretleri ve benzerleri dikkate alındığında, algılama açısından ; ışık, parlaklı, ısı, nem, gürültü, atmosfer kirleticileri ve titreşim dikkate alındığında dış çevre açısından, ruhsal ve sosyal sorunlara karşı psikolojik ve sosyolojik açıdan bakmak gerekiyor.

Ergonomik etkenlerin doğurduğu yorgunluk ve baskılıları azaltan önlemler arasında el aletlerinin yeniden tasarımlanması, ayarlanabilir oturma yeri ve tezgâhların yapılması, çalışma konumlarının düzeltilmesi aydınlatmanın geliştirilmesi, gürültünün ve titreşimin azaltılması, ısının ve nemin kontrol altına alınmasını saymak olanaklı.

3. Araştırma

3. ARAŞTIRMA

3.1. Materyal ve Yöntem

3.1.1. Çalışmanın Yapıldığı İşyerinin Seçim Nedenleri :

Bu tür bir yöntem geliştirmeyi amaç edinen bir çalışma için işyeri seçiminde kısıtlayıcı etkenlerin çok olmadığı açık. Bununla beraber çalışma alanının seçiminde, bize yardımcı olan bazı kriterleri belirtmekte yarar var. Bu kriterleri söyle sıralamak olanaklı .

1. Çalışma alanı olarak seçilen bir inşaat makineleri yapım fabrikasında, geniş iş hijyeni uygulamalarına olanak sağlayan fiziksel kimyasal ve ergonomik etkenlerden büyük yoğunluğunun bir arada bulunması ;
2. İşyerinde çok sayıda bulunan bölümlerin kesin sınırlarla birbirinden ayrılmış olmaları ;
3. İşyerindeki çeşitli sağlık risklerini göstermeye yarıyan iş türlerinin çok sayıda olması ;
4. Çalışmalarından yararlanabileceğimiz bir tıp ve bir diş hekiminin bu işyerinde tüm işçilerin sağlık taramasına başlaması ;
5. Daha önce diğer işyerlerinde yapılan gözlem ve deneyimlere dayanarak, bir yöntem geliştirme çalışmasında yararlı olabilecek bir etken olarak kabul edilen, işyeri sağlık koşullarının orta derecede olması ;
6. İşyerinin, uzun süreli çalışmaya olanak sağlayacak denli yakın olması ;
7. İşyeri sahibinin böyle bir çalışmanın yapılmasını olumlu karşılaması hatta destek olması;

3.1.2. Çalışmanın Yapıldığı İşyerinin Tanıtılması :


İşyerinin kısa tarihçesini şöyle özetlemek olanağılı. İşyeri ilk kez 1952 yılında sanayi açısından bir atölye olarak kuruldu. Daha sonra üretiminde artış gösteren ve gelişme olanağını bulan bu işyeri bir demir atölyesi, yanında bir makine atölyesi ve giderek bir dökümhane de kurabildi. Sanayi açısından yer sorunu ve gelişmeyi kısıtlayıcı etkenlerin çöküğü, 1972 yılında İstanbul yolu üzerinde bir fabrika olarak çalışma zorunluluğunu getirdi. İşyeri 1972 yılından beri hemen hemen standart üretim şekilleri biçimine yöneldi.

Çalışmanın yapıldığı işyeri fabrika durumuna geldiğinden beri, zincirleme üretim biçimini yerine, büyütülmüş bir atölye şeklinde inşaat makineleri, taş ocakları ve maden işletmelerinde kullanılan taş kırma makineleri üretimini sürdürdürüyor.

Fabrikadaki kullanılan ham maddeler arasında, saç levhalar, çubuk ya da köşeli çelik profiller, döküm parçaları saymak olanağılı. Bunlara ek olarak mamul halde alınmış elektrik motoru, rulman, kablo ve borular, kumanda panelleri, göstergeleri de montajı tamamlayıcı ek maddeler olarak saymak gereklidir. Ham ve mamul maddeler, makine atölyesi, kesimhane ve demirhanede montaja hazır duruma getirildikten sonra ; montaj atölyesinde bütünlendirilmiş ve boyaya hazır duruma geliyor. Boyama işleminden sonra, betonyer, viñç, dragline, konkasör, elek, band, silo, kantar, transmikser, gibi inşaat ve taş kırma işlemlerinde kullanılan makineler haline getirilip, ürün olarak piyasaya sürüülüyor. Bununla birlikte ürünlerin özel siparişler üzerine yapılmasına özen gösteriliyor.


İşyerindeki üretim akışını şöyle özetlemek olanağılı; Siparişi alınan makine, önce resimhanede şekillendiriliyor. Resimhanede ayrıntılı planlı hazırlanan makinenin üretim planlama dairesinde üretim programı belirleniyor. Bu program, hazırlanan ayrıntılı plan ile birlikte imalat müdürlüğüne geliyor. İmalat müdürlüğü, üretim programında ve ayrıntılı planda yer alan işleri, makine ve montaj atölyeleri arasında pay

ediyor. Makine atölyesi şefliği, planda yer alan gerekli torna, tesviye, planya, makkap, freze işlemlerini yerine getirirken ; Montaj Atölyesi Şefliği ise, makine montajı için gerekli parçaları, kesimhanede ayrıntılı plana göre kesimini tamamlayıp montaja hazırlıyor. Daha sonra Posta denilen ve sipariş edilen makinelerin türdene göre özelleşmiş gruplar, kesimhaneden, makine atölyesinden ve ambardan gelen işlenmiş parçaların montajını tamamlıyorlar. Bu aşamadan sonra makinelerin elektrik düzeninin yerleştirilmesi ve boyama işlemleri yapılıyor. Bu üretim akış biçimini aşağıdaki şemada daha açıkça görmek olursaklı.



ŞEKİL 4: Üretim Akış Şeması

İşyeri tüm bu üretim akım işlemlerini 1972 yılından beri bir kaç kez değiştirdiği iç örgütlenmesi ile yürütüyor. İşyeri örgütlenmesinin 1977 yılında en son kabul edilen şekli şöyle:



ŞEKLİ 5 : İşyeri Örgütlenme Şeması

TABLO 8- Bölümüler, Bölümündeki İştirmleri, İştirmlerdeki İşgillerin Sayıları, Yaptıkları işler, kullandıkları

Aletler ve Kərəz Kəlmələri Beklenen Etkenler

Sıra No	Bölümler	İstirmləri	İşçi Sərisi	Yaptığı işler	Kullandıkları Aletler	Beklenen Etkenler
1	RESİMΛANE	Mühendis	3	Ressamların kontrolü işi yönetimi	Gizim aletleri	İşik, ərəfənlik
		Kons;Ressəm	1	İmalete resim təzirləmə	Gizim aletləri	İşik, ərəfənlik
2	GZALITΛNE	Teknik Res.	1	Gizim işləri	Gizim aletləri	İşik ərəfənlik
		Özəlitçi	1	Fotokopi, təksir, cəllit işləri	Məkəs, bıçak, bəski məkinələri, şəmon+ vəy bidonu	İşik, əmənyək, ərəfənlik,
3	ÜRƏTİΛ PLANIΛA	Mühendis	3	Plənləmə ve kontroll işləri	Lumpes, həsəp makinesi	İşik, ərəfənlik
		Teknisyen	2	Stok kontrol kartlarını tutmak	Hərəkasiyyə mələkələri	İşik, ərəfənlik
4	MƏLİTƏ İQƏTROL	Mühendis	1	Həməddə ve ürin kontrol	Sertlik ölçme, kumpas, mikromet-re, komperatör.	İşik, ərəfənlik
		Teknisyen	3	Həməddə ve ürin kontrolu ve rapor yazma;	Sertlik ölçme, kumpas, mikromet-re, komperatör,	İşik, ərəfənlik
5	TAKIM HAZİRLI- M.	Teknikel	1	İşverində kullanılan torna ve benzəri təkimiñin he- zirlənməsi.	Eleytəq, kaynak toz, freze permək,	Gürültü, işik, əsl toz, kəsnək duməni ərəfənlik
		Yerdinci	1	Təkmiciya yardım	Bleytəq, kaynak toz, freze permək,	Gürültü, işik, əsl toz, kəsnək duməni ərəfənlik,
6	İMALƏT İLƏ.	Mühendis	1	Montaj ve Nekine Atılıyesi yönetimi	Büro aletləri	Ərəfənlik
7	MONTAJ ATOL- YILIŞI ŞƏFLİĞİ	Mühendis	1	12 Postənin yönetimi ve teknik hətələrin düzeli- tilməsi.	İntrol bıro Aletləri	İşik, ərəfənlik
		Teknisyen	1	Mühəndisə verdilim	Büro aletləri	İşik, ərəfənlik
	Ustebəgi	10		Postaların Yönetimi işlərin Dəritimi	Arxivə demirci aletləri	İşik, Girişit, toz, keynek, duməni, əs- ərəfənlik

Sıra No	Bölümler	İstürleri	İşgi sayıları	Yaptığı işler	kullandıkları elçüler	Beklenen etkenler
8	MÜNTAJ ATÖLYE SI	Gezelti key -nakçı	7	Arçon kaynağın kullenme	Keynak makinesi, gekiş keski, pense, anahat, ,	Geynak dumeni, fırılıtılı, toz, ıslık, radyosyon, eronomik von, ıslı, eronomik
	Keynakçı Demirci	32	Fıleklik kaynacı işleri	Keynak, gekiş, metre enahter, pense, torravid	Kevrek dumeni, toz, fırılıtılı, ıslık, ıslı, radyosyon, eronomik.	
	Nontjea	45	Makine pergelerinin birleştirilmesi	Ving, tegne ereğleri keynak yesme aletleri, oksiyen kesim.	Gürültü, ıslı, ıslık, toz, kavşak dumeni, eronomik.	
	Tesviyeci	12	Levaz çektme, kama eçme, yeteklemme, ve lame	Klevaz enahteri, ec, zimpere, kırskılı, reyi	Gürültü, ıslı, ıslık, toz, kavşak dumeni, eronomik.	
	Tehmili Təhlityası	11	Makine indirme, bindirme, təqnia işleri	Ving, tegne ereğleri	Gürültü, ıslı, ıslık, toz, kavşak dumeni, eronomik.	
	Mühendis	1	Atıcılar yönetimi, iş deşitimi	Füro malzemeleri	Gürültü, ıslık, eronomik	
9	MAYITL ETÖLİXÇİ SELİFLİĞİ	Formen Postacı başı	1	Postalar arası plen deşitimi	İntrol ıçın eğitici elçiləri	Gürültü, ıslık, ıslı, toz, dumen, eronomik
		3	Formenin verdiyi işlerin yepimindən sorumlulu : İşin daşıtmı.	İntrol ıçın eğitici elçiləri	Gürültü, ıslık, ıslı, toz, dumen, eronomik	
10	MİLLİ ATÇILI	Toracı	45	Pergelerin torna işlerini kendili teşhir	Torna tezhibi, ving, gesitli anahatlar	Gürültü, ıslık, ıslı, toz, dumen, eronomik
	Fırız, Plençe Mekkepçili	32	Plençe, yun imelatı bulur. Pezehi bazar levip yükseltme.	Fırız, Plençe, mukkəpçili testresi, anahatlar, v.b.	Gürültü, ıslık, ıslı, toz, dumen, eronomik	
	Tesviyeci	22	Difer tezahitən qikan işlərin son düzeltməleri.	Olğu elçi, gekiş, anahat, cl testresi, mukkəp, klevuz menfən, tornevilde v.b.	Gürültü, ıslık, ıslı, toz, dumen, eronomik	
11	DEMİRHANT SELİFLİĞİ	Postabasi	1	İş tənzimi, malzəmə temini, denetim və sorumluluk.	İsgillerə verdimci olduğuna zəmanət demirci elçiləri.	Gürültü, ıslık, ıslı, toz, dumen, eronomik

Sıra No.	BÖLÜMLER	İş Türleri	İşin Seçimi	Yapıldığı İşler	Beklenen etkenler
12 DEMİRHAN Yemeğen- Demirci		12	Aşağıda ving, kantır, mekanik kükrek ve betonver postası olerek bünelerin demircilik işleri ile uşasır montajı hezir etme.	Levrek makinesi, gakis penses, çırçır, makas, maket, fibi;	Gürlülü, ıslık, ıslı toz, dumen, erfonomik
Nonte işci		9	Postenin sorulu olduğu makine morte işi, kesme, virme, tırmama, düzeltme, kaynakçılık.	Ving, levrek, makelerde me nevalar, yesme, elektrileri, ofsi, ten kremesi.	Gürlülü, ıslık, ıslı, toz, dumen, erfonomik
Demirci		10	Sıcak demir işlenece.	Oksijen levişini, balyoz kıvrma elektrileri.	Gürlülü, ıslık, ıslı, toz, dumen, erfonomik
13 FABRİKA İÇİ Vinc Üreticisi		1	Hareketli ving erezim fabrikasının her taraflarda kullanma.	Vinc ve keldirme elektrileri.	Gürlülü, ıslık, ıslı;
14 İŞİHMİYE ŞİLLİĞİ Postacı		1	Plana şıra kesim işlerinin devamlılık ve devretimi.	Lümpes, kırteşine, şereşire, şıra kesim elektrileri.	Gürlülü, ıslık, ıslı, erfonomik.
15 İŞİHMİYE ŞİLLİĞİ Tepsili testereci		2	Döner, bizer testere ile içi boş horu ve profil kesme işleri.	Tepsi testere, metre, keldirme filotları	Gürlülü, toz, dumen, ıslık, erfonomik.
Giyotin kesmeçi		6	Seç parçelerin riyotin makasını ile kesimi.	Giyotin makas, ölçü ölçütleri	Gürlülü, ıslık, ıslı toz, dumen, erfonomik
16 İŞİHMİYE ŞİLLİĞİ TEPKİ LESİN Mehanik testereci		2	Ölçüye göre içi dolu demir şeçliklerin şıra kesimi.	Mekanik testere, kırmeş, keles, for yığı.	ıslı, fırılıtı, erfonomik
17 İSLİ LESİN Operatör yeminci		9	Oksijen keyneş ile kesme ve vurma.	Mobil fren, oksjen tüpü, perçel, galme, ectve, noktası.	ıslı, fırılıtı, erfonomik
18 FİNTAJ İTOİL-İTSİ (Ağır)	Fıymaklı-Demirci	16	Levrek ve soğuk demir çelik yaparak montajla hazırlama.	Levrek, çekic, düzeltme elektrileri, şıra elektrileri	ıslı, fırılıtı, toz, biber, erfonomik.
	Difer işçiler	10	Montaj işlerinin tamamlanması, Tırmama, tırmaları, şıra, Difer, çırçır, kaynak makinesi:	Tırmama, tırmaları, şıra, Difer, çırçır, kaynak makinesi:	ıslı, fırılıtı, toz, erfonomik.
19 Ambar İşçi	Ambar İşçi	1	Amber işlerinin yönetimi ve denetimi.	Euro elektrileri.	ıslı, erfonomik.
Karteteksci		1	Mallarin kartllerinin tıpkıması	Büro elektrileri.	erfonomik.
Tezgâħħiż		2	Mallerin elim, vorma işlemi	Tırmama, verlestirme.	ıslı, erfonomik.

Sıra No.	Bölüm	İş Türleri	İş sayısı	Yenilenen İşler	Yenilenen İşler	Beklenen İtkenler
20	BOY HANI	Boyeç	4	Hazır malların boyası işlemi	Boye tabancası, boyeler, organik çözücü, ıslı, fırıltı, eronomik.	
21	TAMİRİAN	Üte' tamirci	3	Servis erehalarının tariri	Üte tamir aletleri, benzin, çözüer, yez, kompresör.	
22	ELİTRİ EKAN	Elektrikçi	3	Yeni makinelerin elektrik tesisatı, eskilerin tamiri	Elektrik tamir aletleri, benzin, ıslı, tuz, bülhar, ıslık, eronomik.	
23	M.E. GUZHAKİ	Mərənəz	1	Biten makinelerin paket işlerleri.	Fırıltı tamir aletleri, motor və fləşlər.	Gürültü, ıslı, tuz, bülhar, ıslık, eronomik.
		Bend yapıştırıcı.	2	Bend testiklerinin yapıştırılması.	Serit, testere, bıçaklı bezəhlə, əl aletleri.	Gürültü, ıslı, organik çözücü, tutkal, tektən, təzci, eronomik.
24	YEMEKEK	Ağlı	2	Yemeklerin pişirme işlemi	Tutkal, tırnak, lastik, yeməktarla makinesi.	1islı, fırıltı, organik çözücü, yapıstırıcı, eronomik.
		Enlegsikç	3	Məsaların temizliliyi və hələşlik.	Mutfak malzeməleri, ocak.	ıslık, eronomik.
25	İNSAAT (ağık)	İşyakçı- Demirci	4	Faynək və soyuk demir işləri, inşaat çeliklerinin hazırlanması.	Bileşik temizləne mijzencələri.	ıslık, eronomik.
		Dövər işçiler	4	Montaj ve təqsim işləri	Faynək, qəkiş, düzeltmə və dəfərlətmə aletleri.	ıslı, fırıltı, fəz, eronomik.
26	DOĞTOP UDASI	Şəkilli keçmə	1	Həstalıların ilk yardım və təstəfi işləri	Məntəj aletleri, demirci aletleri.	ıslı, fırıltı, eronomik.
27	İDARI FƏRQİTL	Epe birimi	14	Cəsiti hər hizmetləri	İlk yardım acları	eronomik.
		TOPLAM	—	—	—	1islı, fırıltı, ıslık, kevelandırma, tuz, bülhar, fəz, organik çözücü ve eronomik.

İşyerindeki çalışanların sınıflaması yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, İş yerindeki çalışma saatleri ise, haftada 48 saati dolduracak biçimde ayarlanmış, İşyerinde cumartesi ve pazar günleri çalışmıyor. Buna karşılık hafta içindenki çalışma saatleri uzun oluyor. Normal çalışma koşullarının sürdürdüğü zamanlar, günlik çalışma saatleri şöyle :

Sabah	Öğleden sonra
7 50 ; 12 00	13 00 ; 18 25

İşyeri yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, enerji kısıtlaması nedeni ile çalışma saatlerinde değişiklik yapılabildiği söylendi. Fakat yapılan değişiklik haftada 48 saatlik çalışma süresini bozucu nitelikte olmuyor.

3.1.3 Araştırma İçin Yapılan Ölçüm ve Analizler :

Araştırmacıın işyerindeki bölümü 5 ay sürdü. Ağustos 1977'de başlayıp, Aralık 1978'dek devam etti. Araştırmacıın değerlendirme çalışmaları da 3 ay sürdü.

Araştırmacıın işyerindeki bölümünde çeşitli etkenlere karşı örneklemeye, ölçme, analiz ve anket yöntemleri kullanıldı. Kaba bir sınıflama ile fiziksel etkenlerde doğrudan ölçme yöntemleri, karbonmonoksit dışındaki kimyasal etkenlerde önce örnekleme daha sonra analiz yöntemleri Ergonomik etkenlerde ise, anket ve gözleme yöntemleri kullanıldı.

Tablo 9'da işyerinde, üzerinde çalışma yapılan her etkenin, hangi yöntemle ve ne şekilde yapıldığı, hangi değerlendirme yöntemleri kullanıldığı konusunda kısa bilgiler verildi. Bu konudaki ayrıntılı bilgiler, çalışmanın Ek'ler bölümünde sunuldu.

TABLE 9 : Ölçüm ve Analizlerin Tıkanıklıkla Göre Yerliş Biçimleri ve Değerlendirilmeyen Yöntemleri

Etkenin Adı	Hancır frekçe Yaptığı	Nasıl Yapıldı?	Nasıl Değerlendirildi?
Güçlü	<ul style="list-style-type: none"> Sound Level Meter-Type 1400 G Octave Band Sound Level meter ayritti. 	<p>Önce tüm bellişmeler basit ses ölçeri ile tarandı; Bellişmelerdeki güçlü kaynakları saptandı.</p> <p>Güçlülerin büyük çoğunluğu kesintili nitelikte olduğunu ığın, ığın, güçlü düzeylerdeki güçlü şiddetleri sınırlı, 2 seatalık erkeklenmiştir, işindeki sürelerini belirledi.</p> <p>Güçlü düzeylerin frekansı före değişip değişmediği, oktev bend frekansı nesilzeti ile saptandı.</p>	<p>Güçlü güçlü düzeylerinin siddetini, siddete göre sürelerini sıralandı.</p> <p>Güçlü güçlü düzeylerini cinsinden belirtmesi için Tek I de surular, "British standards for noise" yararını kullanıldı.</p> <p>Daha sonra her bölüm ığın süresi güçlü güçlü cinsinden ortalaması (dB) bulundu.</p>
İşik	E.I.L. Portable Photoclectric Photometer eyitti.	<p>İşik sızısını olduğun düzine bellişmelerde, en çok gullanan yerlerden (tezgah üstü, ve mekane izlerleri) ve çok sertde ölçümler yapıldı.</p> <p>Ölçüm sürelerinde 191k siddeti Lümen/ft² olorsa septendri.</p>	<p>Her bölüm içiň deňligi zeren ve deňligi, gullanma yerlerinde yapılın چын мөрөн орталасы rıldırı.</p> <p>Her bölüm içiň tıkanıklıkta olan değerler tıkanıklıkta "lik" birini cinsinden etrafındaki formelle belirtildi.</p> <p>1 lumen / ft² = 10.76 Liks.</p>

Tablo 9' un devamı .

Etkenin Adı	Hangi Araçla Yapıldı?	Nasıl Yapıldı?	Mesil Değerlendirildiği
İsisel Rahatlık Etkenleri	Beird Health, Essex (Nem, ısınma ve sicaklık, redyant ısı ve havalandırıcılar kiti).	<ul style="list-style-type: none"> İlk egzamde her bölüm'e 2 ya da üç ayrı noktada ölçmek koşulu ile tim ısisel etkenlerin taraması yapıldı. Benzin noktaları birləstirilerek sürekli izleme için yesin ölçüm verileri septardı. Yılın en sıcak ve en soğuk günlerini kapsayan üç yıluk dřnenliğinden evri nitelikteki hav ve koşulları 5 kez sürekli izleme noktalarından ölçüm yapıldı. Ölçümler sırada luru have sıcaklığı, C°, ; Yes termometre sıcaklığı, FC, ; Haveskim hızı, keteterometresi ile, seniye ; Redynt ısı ise Globtermometre ile FO olarak septandı. 	<ul style="list-style-type: none"> Standart izlemek noktalarından 5 ayrı zencində 4 eyri etkenin yapılan yapılan ölçüler, Ek II'de enltildi "fbi", kişi üzerinde birləstirilmiş etkisi nedeni ilə tek bir deşir olaraq birlərləndi. Bu deşir "Dizeltilmis Etkin Si-ceklik" olaraq "CC" birini ilə füsterildi. Her bölümdeki izleme noktasınden 5 eyri zərərdə bulunan bu Dizeltilmis Etkin Sicaklıkların (DES), bellişmələr arası farklaşdırılmış bulabilişin ığın ortancaları elindi. Ortanca hasapçımların 2. ölçüm zamanı, periyodik şerləklerin bozduyu ığın kətilmedi. İlk deşerlendirme, bələn ığın hasapçımları havə tecminin o bölgündə gelişen kişi sayısına oranlı yepildi; Böylece kişi başına düşen havə miktarı M olaraq bulundu. İkinci deşerlendirme ise, her bölgündə gelişen kişi sayısına oranlı yepildi; Böylece kişi başına düşen havə miktarı $M/dək$ olaraq hesab edildi.
Havəlendirme	A.D.Devvimeter-Hictwire Aparatları tərtibatı.	<ul style="list-style-type: none"> İkinci her bölgündə deşigik zamanlarda ve deşigik noktalardan yapılmış haveskim hızları Anarometre ile ölçüldü. 	

Table 9'un Devamı

Etkenin Adı	Hangi Ancale Yapıldı?	Nesil Yapıldı?	Nesil Değerlendirildiği
Solunabilen Toz. (büyük 5μ dan büyük)	<ul style="list-style-type: none"> Ceselle Fizisel Örnekleme ayrıtı Ceselle yükssek devinimli pompası Sıklık tipi toz toplama ayırtı (5μ dan küçük- lerini toplayan k için) 0.45μ luk membran filtre. 	<ul style="list-style-type: none"> Örnek alınmadan önce membran filtre 110°C de sabit tar- tma getirilip, tartım yapılmış. • Toz olmaz olsalar da septenler her bölümde geçirili ölçüm noktaların- da EK III'de görülen toz örnekleme seti aracılığı ile 2 saat- lır sivrelere ve $1,0 \text{ lt}/\text{dev}$ lik heve geksiz hızı ile örnekleme elendi. Örnek alınması sonunda tekrar- den ettiğinde sabit tartma getiril- ilen membran filtrünün bu kez top- lanan toz ile birlikte tartım yapıldı. Heve ekim hızı ölçeri. 	<p>Örnek eldikten sonra ile, örnekleme elmadan önce, membran filtrelerin yapılan şartları arasındaki fark 5μ ile $0,45 \mu$ arasındaki miktarını (m-pr) elerek verdi.</p> <p>Heve ekim hızı ölçeri ile lt/ack. olcerek septenin heve geksiz hızı, 120 dakikalık süre ile çarpılınca toplana heve mikteri ile elerek hesaplandı.</p> <p>Bu değerin 100 m^3 bölünmesi ile M^3 olcerek bulunur heve miktarı, filtre- de toplerin toz mikterine ornekleme miktarının toz konserntasyonu m^3/m^3 olacak hesaplandı.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tartım öncesi, ettiğe kurutma işle- minden sonra, filtrelerin soğuma işlemi desikatör içinde yapıldı. Difer bir örnekleme de kullanıldı gelişen üç kişi üzerinde kişisel elarck yapıldı. Bu örneklemede kişisel örnekleme circazi ile yine sikilon türü filtre tutucu kul- lamıldı.

Tablo 9' un Devamı

Etkenin Adı	Hangi Araçla Yapıldı?	Nasıl Yapıldı?	Nasıl Değerlendirildiği
Kadmium Demir(Fe) ve Mangan (Mn) dumurları.	<ul style="list-style-type: none"> • Sıvunabilen toz örnekleme aygıtları ile toplandı. • PerkinElmer 3053 Modeli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AA) ile analizi yapıldı. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sıvunabilen toz tırtımları tamamlanan filitreler Ek IV'de anlatılan metal dumurlarını ve tozlarını iycnleştirma yöntemi ile çözelti haline getirildi. • Yine Ek IV'de hazırlanmış anlatılan standart kadmiyum Demir ve Mangan çözeltileri aracılığı ile, AA'da alev tekniki kullanılarak örneklerdeki Kadmiyum, Demir ve Mangan çoklukları Ek IV'de gösterilen grafikler halinde septandı. 	<ul style="list-style-type: none"> • AA grafiklerinde standart kadmiyum, Demir ve Mangan için kalibrasyon egrileri Ek IV'de gösterildiği gibi çizildi. • Kalibrasyon egrileri üzerinden örneklerdeki kadmiyum, Demir ve Mangan (mg) olarak saplandı. • Sıvunabilen toz hesaplamalarında kullanılan örneklenen hava çokluğu her örnek için M^3 olarak hesaplandı. • Santanın Kadmiyum, Demir ve Manganın mg çokluğu çekilen (M^3) havaya bölünince, bölüm-3'lerdeki Metal dumurları (mg/M) olarak saplandı.
Azot oksitleri (NO_x)	<ul style="list-style-type: none"> • Cesella kişisel örnekleme aygıtları. • Yıkama süseleri. • Titrimetrik yöntem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ek V'de anlatıldığı gibi yıkama süselerinden 1.9 lt/dak' da hava geçirilerek, her bölümden eşitlik noktalarde hava örnekleri elindı. • Ek V'de anlatılan Azot oksitleri septama yöntemi ile Laboratuvara, örneklerdeki NO_x ile NO_2 cinsinden mg olarak septandı. 	<ul style="list-style-type: none"> • Örnekleme sırasında geçen havanın, analiz sırasında septelenen NO_x çokluğununa (mg) bölündüğünde, havadaki konsantresyon (mg/M^3) olarak bulundu.
Karbon monoksit (CO)	MSA Portable Carbon Monoxide Indicator (Taşınabilir Karbon-Monoksit göstergesi)	<ul style="list-style-type: none"> • Karbon monoksitin hiç elmediği bir ortamda aletin kalibrasyonu yapıldı. • Daha sonra işyerindeki tüm bölgeler terandı. • Etkenin kaynağı olarak dışarınlı çözelti kevnekleri yanında örneklemeler bir kaç kez vinelendi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Taşınabilir karbon monoksit göstergisi direkt olarak (ppm) olsın sinden havadaki konsantresyonu gösterebiliyordu.

Tablo 9'un Devamı

Etkenin Adı	Hançır Aracla Yapıldığı	Nasıl Yapıldı?	Nasıl Değerlendirildiği
Organik Çözümler	<ul style="list-style-type: none"> Perkin - Elmer Full Gus Chromatograph aygıtı 	<ul style="list-style-type: none"> Boyahanede ve Band yepigstirme işleminden kullenilen, tiner ve sertlestiricilerden kışık sığıncağına örneklere sertlestirici elementleri, dəha öncə septanen standart uzunluqları ölçülü ilə niteliksel təmminləri yapıldı. Toplanan tiner ve sertlestirici örnekleri Ek VI'da enletilər yığıntımla Gaz Chromatograf sistində analiz edildi. 	<ul style="list-style-type: none"> Gaz kromatografi kayıt edicisində zırvelər həlində rəlen tiner ve sertlestirici elementləri, dəha öncə septanen standart uzunluqları ölçülü ilə niteliksel təmminləri yapıldı. Niceliksel enliy isə toplam gəzütü içindəki (%) miktəriclarak septəndi.
Amoniyek (NH ₃)	<ul style="list-style-type: none"> Kişisel örneklemeyioutil Yıkanağı sığıncları Carl Zeiss Spectrophotometer. 	<ul style="list-style-type: none"> Üzəlithenede yıkanağı sığınclarının 19 lt/dək ilk çatış hızı ile örnekler değişim gəlligine zamanlarında toplandı. Toplanan örneklerin Ek VII'de enlatılan vəntəmle enliylerini yepildi. 	<ul style="list-style-type: none"> Spektrofotometre de % T ləri septanın örneklerin dəha öncə qızılımsız kalibrasyon şərisində konsentrasiyaları septəndi. Buradan amonyek gəklufeni (NH₃) cinsindən hazırlanmış (NH₃/N₂) oksigenətiv antresyon besapllandı. Gün içindəki oturme səkkuluñu hıq, az, orta, gök, sürəkli climak üzərində derecelendirildi.
Oturma ko- nuu (lyck- te yes da oturarak gelişmesi)	<ul style="list-style-type: none"> Anket ve rözüm 	<ul style="list-style-type: none"> Eer bülündəki iş türleri septəndi. Və günlik gəlligə strecindeki oturma sırası, istirşərlərindən soruları formenler grubuna Ek VIII'de tənitilən anket sərvəti yoneltildi. 	<ul style="list-style-type: none"> Yezə classlılığında hıq, az, orta, gök, enəck olaraq derecelendirildi.
Keza Olesilliyi	<ul style="list-style-type: none"> Anket ve rözüm 	<ul style="list-style-type: none"> Oturma konumun sepetənəsi 	<ul style="list-style-type: none"> İzin səfirlik dərəccəsi de eyni yəntəmle gök refif, refif, orta səfir, gök eñir olaraq derecelendirildi.
İzin Aşırılık Derecesi	<ul style="list-style-type: none"> İnket ve Güzlək 	<ul style="list-style-type: none"> İzin eñirlik dərəccəsi de eyni yəntəmle gök refif, refif, orta səfir, gök eñir olaraq derecelendirildi. 	

3.2. Bulgular Ve Tartışma :

3.2.1. Ölçüm ve Analiz Bulgularının Böülümlere Göre Dağılımı :

Böülümlere göre dağılımı, zararlı etken türlerine göre yapmakta yarar var. Zararlı etken türlerini de daha önce genel bilgiler bölümünde deşinildiği gibi fiziksel, kimyasal ve diğer etkenler olarak gruplamak olanağlı. Buna göre ;

1. Fiziksel Etken Bulgularının Böülümlere Göre Dağılımı :

GÜRÜLTÜ : Gürültü ölçümleri işyerinde 28 ayrı bölümde yapıldı. Ölçüm yapılan böülümleri Tablo 10'da görmek olanağlı. Tablodaki gürültü ölçüm bulguları, çeşitli gürültü düzey aralıklarının bir tam çalışma süresi olan 575 dakika içindeki süreleri dakika birimi cinsinden her bölüm için ayrı ayrı gösterildi. Gürültü düzey aralıkları 55 dB'den başlıyarak beşer dB'lik aralıklar halinde gruplandı. Her grubun bir çalışma günü içindeki süresi dakika cinsinden altına yazıldı. Böülümlerin çeşitli düzey aralıklarındaki gürültü süreleri de Tablo 10'da verildi.

Daha sonra, her bölüm için sürekli gürültü eşdeğerlerinin saptanma galası yapıldı. Bunun için dakika cinsinden saptanan gürültü düzey aralıkları süreleri saat olarağ belirtildi ve Ek I'de sunulan kesikli gürültülerin sürekli gürültü eşdeğere dönüştürme yöntemi kullanılarak her bölüm için sürekli olarak kabul edilen gürültü düzeyleri hesaplandı.

Bu hesaplama 80 ve daha fazla dB düzeyinde gürültüye maruz kalan böülümlerde düzeltme katsayısı kullanıldı. Önerilen sürekli gürültü eşdeğer yönteminde daha düşük düzeydeki değerler için süreye göre bir düzeltme katsayısı önerilmemiş. 80'den daha düşük değerler için çalışma süresi içindeki katsayısı gözönüne alınarak bulunan gürültü düzeylerinin ortalaması alındı. Bunun için bir örnek Ek I'de gösterildi.

Her bölüm için bulunan bu değer sayısal ve grafiksel olarak yine Tablo 10'da gösterildi.

Tablodaki bulgulara göre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde önerilen 80 dB'lik değer standart değer olarak kabul edildiğinde, Montaj atölyesi, Makine atölyesi, Demirhane, Topsı testere kesim, Giyotin Kesim, İnşaat, Açıkta Montaj Atölyesi, işyerindeki tızüğün önerdiğini aşan bölümler oluyor. Gürültü için uluslararası düzeyde kabul edilen değer (85 dB) kriter olarak alındığında Makine atölyesi dışındaki yine diğer bölümlerin TLV değerini aştığı görülmüyor.

Gürültünün bölgelere göre dağılımını Şekil 7'de işyeri krokisi üzerinde noktalanan birimde görmek olunaklı.

ISISAL RAHATSIZLIK ETKENLERİ : İsisal rahatsızlık etkenleri işyerinde 19 ayrı noktadan ölçüldü. Bu noktalardan 10'i işyerindeki bölimlere özgi. Geriye kalan bir nokta ise dışardaki havayı temsil etmek amacıyla işyeri önünden alındı. İşyerindeki sisal bakımından ölçümü alınan bölmeler Tablo 11'de sıralandı. Ölçümler sürekli izleme yeri olarak saptanan 19 noktadan Ağustos ve Aralık ayları arasındaki 5 ay içinde 5 kez yinelendi. Kesin ölçüm tarihleri yine tablo 11'de gösterildi. Her ölçüm tarihinde saptanan sisal rahatsızlık bulguları, o tarihin altına bölgelere göre yazıldı. Aynı tabloda sisal rahatsızlık bulguları EkII'de hesaplanma biçimini belirttiği gibi Etkin Sıcaklık (ES), ya da Düzeltilmiş Etkin Sıcaklık (DES) olarak °C cinsinden gösterildi.

Bölgeler arası sisal rahatsızlık ayrimini daha iyi gösterebilmek için 5 aylık süre içinde yapılan ölçümlerin ortancaları alındı. Ortanca hesaplama yöntemi EkII'le gösterildi. Tablo 11'de bölgeler ve açık hava için hesaplanmış ortanca düzeltilmiş etkin sıcaklıkları sayısal ve grafiksel olarak görmek olunaklı. Buğa göre 18 bölüm'den yalnızca resimhane ve üretim planlamasının sisal liks bölgelerine girdiği görüliyor. İsisal rahatlık bölgelerine giren bölgelerin sayısı ise yukarıdakilerin dışında üç. Bunlar da Ozalithane, doktor odası ve yemekhane. Bunlar dışında ağırlıkla üretimin yapıldığı bölgeler tamamen sisal rahatlık bölgelerinin dışında kalıyor. Hatta öyleki açık havada yapılan yeni fabrika inşaatı çalışma alanı, kontrol için sürekli alınan fabrika dışındaki açık hava noktasından daha düşük sıcaklıkta olabiliyor.

TABLO 10 : Gurültü Sıddetin Düzeylerinin Bölmelere Göre Değilim

SIRA NO	BÖLÜMLER	GURÜLTÜ SÜRESİ 54-56-59-60-64-65-69-70-74-75-79-80-84-85-89-90-94-95-99-100.	GRUFTU SÜRESİ 50-60-70-80-90-100.	Sürekli Gürültü Esdegeride 59 dB
1	Resimhane	*	419 110 46	-
2	Czalithane	*	344 180 51	-
3	Oream - Pionlama	*	364 211	-
4	Zihne Kontrol	*	469 73 10	-
5	Takimhane	*	489 73 10	-
6	İmalat Mükemmeli	*	203 195 114	-
7	Montaj Atö. Seftigi	*	288 186 61	-
8	Montaj Aids Yesi	*	288 186 61	-
9	Mekanine Atö. Seftigi	*	328 223 11	-
10	Makine Atö. Yesi	*	294 192 48	-
11	Demirhane Seftigi	*	294 192 48	-
12	Demirhane	*	294 192 48	-
13	Kesimhane Seftigi	*	168 208 92	-
14	Tepsit Testere Kesim	*	168 208 92	-
15	Giyotin Kesim	*	298 152 71	-
16	Mekanik Test Kesim	*	208 356 11	-
17	Oksijen Kesim	*	383 96 42	-
18	Ambar	*	362 118 64	-
19	Boyahane	*	426 84 65	-
20	Tamıkhane	*	354 3 3	-
21	Elektrikhane	*	306 156 66	-
22	Narungorhane	*	399 5 2	-
23	Yemekhane	*	615 31 68	-
24	İşsanat	*	308 136 72	-
25	Morç. Atö. (esik)	*	277 46 85	-
26	Doktor Odası	*	95 63 15	-
27	Personel M. ud.	*	272 182 115 6	-

* Sureklili gürültü esdegerini hesaplamasında düzeltme katsayısi: kullanılan değerler.


** Gevenlik Tüzüğünde belirtilen esik değer (80 dB).

*** Ustalarası düzeyde kabul edilen esik değer (85 dB).

BÖLÜMLER	L_{es}^* (dB)
1 Kesimhane	57
2 Ozolithane	62
3 Kalite - Kontrol	56
4 Takimhane	79
5 İmalat Müdürlüğü	60
6 Montaj Atö. Set.	71
7 Montaj Atolyesi	92
8 Makine Atö. Set.	70
9 Makine Atolyesi	83
10 Demirhane Set.	74
11 Demirhane	93
12 Kesintikane Set	71
13 Tepa İnstale Kesim	92
14 Giyotin Kesim	91
15 Mekanik Tes.Kes.	76
16 Oksijen Kesim	66
17 Ambal	60
18 Boyahane	66
19 Tamirhane	70
20 Elektrikhane	73
21 Marmozkhane	70
22 Yemekhane	57
23 İnst. (çplk)	91
24 Montaj Atö (çplk)	92
25 Doktor Odası	154
26 Personel M. d.	70

* L_{es}^* : Sıra Etki Dur. Atö. Esnekliği

TEL
81.62.22.22.22



Bölüm için hesaplanan Düzeltilmiş Etkin Sıcaklıkların ortancaları ayrıca işyeri şeması üzerinde noktalama yöntemi ile Şekil 8'de gösterildi. Buradan da inşaat, açık havadaki montaj, oksijen kesim, tamirhane, kesimhane, mekanik testere, ambar ve boyahane gibi bölümlerin oldukça büyük oranda ısınma sorunları olduğunu söylemek olanaklı.

Dönlülerdeki ısisal rahatsızlık dizeylerinin zaman içindeki değişimleri de Şekil 9'da gösterildi. Her bölüm için ayrı ayrı çizilen grafiklerde beş değişik zaman 1,2,3,4,5, olarak numaralandırıldı. Grafiklerde ayrıca ısisal lüks bölgesi noktalananarak, ısisal rahatlık bölgesi ise tarama ile gösterildi. Tunlardan başka, kontrol sıcaklık olarak, dışarıdaki hava sıcaklığı yine Düzeltmiş Etkin Sıcaklık (DES) cinsinden ve noktalı çizgi şeklinde her grafikte çizildi. Bu grafiklerden de bölümlerin, hangi zamanlarda ısisal rahatlık bölgesine girdiğini, hangi zamanlarda çıktıığını söylemek olanaklı. Ayrıca hangi bölümlerin ısisal rahatlık bölgesinde daha uzun süre ile kaldığını ve böylece bölümler arası bir karşılaştırma olanağının doğduğunu yine bu grafiklerde görmek olanaklı.


AYDINLANMA : İşyerinde aydınlanma düzeyi 34 ayrı noktadan ölçüldü. Ölçüm noktaları Tablo 12 de sıralandı. Geniş alana sahip bölgelerde değişik çalışma yerlerinde birden fazla ölçüm noktası alındı. Ölçümler belli aralıklarla günün değişik saatlerinde yapıldı. Her nokta için elde edilen değerlerin ortalamaları Tablo 12'de lumen/ft^2 cinsinden verildi. Daha sonra bu saptanmış ortalama ışık şiddeti değerleri ülkemizde geçerli olan lüks birimi ile beltirildi. ışık şiddetini lüks cinsinden belirtilmesi tüzüğümüzde kabul edilen standart değerler ile karşılaştırılabilmek için yapıldı. Tabloda bunların hemen yanında da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde çeşitli çalışma yerleri için öngörülen standart ışık şiddet düzeyleri gösterildi. Daha sonra, ölçülen ışık şiddet değeri, beklenen standart değere oranlandı. Bu oranlar hem sayısal, hem de grafiksel olarak yine aynı tabloda gösterildi.

TABLİLO-21: İelsel Rahnatsızlık Etkenlerinin Değişik Zaman Aralıklarında Bulunmaları


Ortancı Düzeltim İşlemleri Sicaklık hesaplaması Ekip Yde gösterilmistiç.

SIRA NO	BÖLÜMLER	DES (C°) ortan cası
1	Aşırık Hava	7
2	Mühürhane	21
3	Doktor Odası	18
4	İşmekhane	17
5	İstatim Planlama	19
6	Czalithane	18
7	Elektrikhane	16
8	Makine Atölyesi	13
9	Montaj Atölyesi	14
10	Demirhane	16
11	Kıksijen Kesim	7
12	Boyanhane	12
13	Mekanik Tes.Kes.	11
14	Kesimhane	10
15	Ambar	12
16	Tamırhane	10
17	Murangoz	12
18	Montaj Atölyesi(Çirk)	7
19	Şato	5


* Sürezeitli Niş Etkin
 * İstihat ÇatıarmaBölgesi
 * Sıra (1702)




* İstihat Çatıarma Bölgesi
 * Sıra (1702)




1. Resimhane




2. Ozalithane




3. Dexter Odası




4. Yemekhane




5. Demirhane




6. Montaj Atölyesi




7. Makine Atölyesi




8. Boyahane




9. Mekanik Testere Kesim




10. Jepsı - Gıyatın Kesim




11. Oksijen Kesim (açık)




12. Montaj Atölye (açık)




13. Tamirci




14. Marangoz




15. Ambar



16. İnsaat (açık)



17. Elektrikhane



18. Üretim Planlama

— Aðlum içi DES (°C)



Isısalı

Rahatlık Boðgesi

Tablo 12'ye ek olarak konulan grafikten çıkan sonuç şu. 34 ölçüm noktasından yalnızca altı tanesi beklenen orana erişebilmiş. Diğerleri ise yetersiz düzeye ışık şiddetine sahip. Bu yetersizlik özellikle makine atölyesindeki borveks, parmak freeze, dik planya tezgahları ile giyotin kesim, marangozhane ve band yapıştırma bölmelerinde en üst düzeye ulaşıyor. Leklenen düzeyi aşan bölgüler ise çalışan sayısının az olduğu mal üretiminden çok hizmet üretimeının yapıldığı bölgüler oluyor. Örneğin resimhane, üretim-planlama, ambar, doktor odası ve personel dairesi gibi. Aydınlatma düzeylerinin bölgelere göre dağılımı işyeri planı üzerinde Şekil 10'da gösterildi.


HAVALANDIRMA : Havalandırma ölçümleri, kimyasal etkenlerin yoğunlukta olduğu düşünülen kapalı bölgelerde yapıldı. Havalandırma ölçümlerinin yapıldığı bölüm sayısı 10. Bunlar sırası ile Tablo 13'de gösterildi. Tablonun ilk bölümünde kişi başına düşen hava çokluğu hesaplandı. Bunun için bölgelerin 4 metreye kadar olan yükseklikleri içindeki hava hacmi ve bölüm içinde çalışanların sayısı saptandı. Her bölüm için hesaplanan kişi başına düşen hava hacmi çokluğu, tüzükçe öngörülen 10 M^3 standart hava miktarına bölündü. Sonuçta elde edilen oranlarda, tüm bölgelerde beklenenin çok üzerinde hava çokluğu saptandı.

Havalandırma için izlenen diğer bir yöntem, aynı bölgelerdeki hava akım hızlarının hesaplanması oldu. Bunun için tablonun ikinci bölümünde görülen bulgular elde edildi. Bu göre de tüm bölgelerdeki hava hızı normal kabul edilen hava akım hızının (10 mt/sn) altında idi. Fakat sıkıntı verecek denli (7 mt/sn 'den az) de az idi.

TABLO 12 : Ölçülen Işık Siddetinin Bölgelere Göre Dağılımı

Sıra no	BÖLÜMLER	Ölçülen Işık siddeti		Standart Işık siddeti (lüks) sayısal	Ölçülen Işık siddeti / Standart Işık siddeti						Beklenen Ortal. Düzeyi (1.00)
		ftm/ft ²	lüks		.20	.40	.60	.80	100	120	
1	Montaj Atölyesi Sef.	13	140	500	.28						
2	" " Bant Yapım	22	237	300	.79						
3	" " Primer "	24	258	300	.86						
4	" " Sekonder "	28	301	300	1.00						
5	" " Konkasör "	21	226	300	.75						
6	Demirhane	11	118	300	.39						
7	Makine Atölyesi Sef.	36	366	500	.77						
8	Torna Tezgahı	23	247	500	.49						
9	Borveks Tezgahı	5	54	500	.11						
10	Planya Tezgahı	31	334	500	.67						
11	R.Makkap Tezgahı	18	194	500	.39						
12	Makkap Tezgahı	20	215	500	.43						
13	Parmak Freze Tezgahı	6	65	500	.13						
14	Dik Planya Tezgahı	4	43	500	.09						
15	Tesviye Tezgahı	19	204	500	.41						
16	Kesimhane Sef.	12	129	500	.26						
17	Giyotin Kesim	3	32	200	.16						
18	Mekanik Test.Kesim	9	97	200	.48						
19	Tepsi Testere Kesim	6	65	200	.32						
20	Tamirhane Tezgahı	22	237	500	.55						
21	Marangoz Tezgahı	4	43	300	.14						
22	Bant Yapıstırma	6	65	500	.13						
23	Elektrikçi Tezgahı	20	215	500	.43						
24	Boyahane	35	377	500	.75						
25	Takimhane	18	194	500	.39						
26	Resimhane (Büyük)	105	1130	1000	1.13						
27	" (Küçük)	120	1291	1000	1.29						
28	Ozalithane	23	247	500	.49						
29	Üretim - Planlama	48	516	500	1.03						
30	Kalite Kontrol	32	344	500	.69						
31	Ambar	12	129	100	1.29						
32	Yemekhane (mutfak)	6	65	100	.65						
33	Doktor Odası	48	516	500	1.03						
34	Personel Müd.	65	699	500	1.40						

SIRA No:	FOLUZLER	(SIK siddeti luks/ stand luks)
1.	Personal Mida	1.40
2.	Yemekhane	2.15
3.	Ciktor Odasi	1.03
4.	K-simhane	1.29
5.	Kalite Kontrol	.69
6.	Gıretim-Plankara	1.03
7.	Ozalithane	.49
8.	Mutfak	.65
9.	Takimhane	.39
10.	Elektrikhane	.43
11.	Makine Ato. Set	.77
12.	Makine Atolyesi	.34
13.	Montaj	.85
14.	Montaj Ato. Set	.28
15.	S- emirhane	.39
16.	Bıyahane	.75
17.	Aribar	1.29
18.	Ner 1. ve Ter Kes	.48
19.	K- sim. aro. Set	.26
20.	Gıretin Kesim	.16
21.	Tensi Testere Kes	.32
22.	Tenimhane	.55
23.	Morangoz	.12



TABLO 13 : Genel Havelandırma Düzeylerinin Kapalı Bölmilere Göre Dağılımı

SIRA NO	BÖLÜMLER	Hava Hacmi (m ³)	Kış İşçi Sayısı	Hava İşçi Sayısı /kisi	Kış İşçi Sayısı /hava m ³	Standart Hava Akım Oranı	Kış İşçi Sayısı (10 m ³ kisi)	Standart Hava Akım Oranı	Hava Akım Hizi	
									A	B
1	Makine Atölyesi	3930	100	39	3.93	10	10	1.0	1.20	.10
2	Montaj Atölyesi	10690	105	102	1.016	20	7.44	.62		
3	Demirhanе	3930	42	94	9.36	30	10.02	.84		
4	Boyahane	418	4	105	10.45	40				.60 .05
5	Mekanik Testerekesi	570	2	285	28.50	50	3.00	.25		
6	Kesimhane	1404	10	140	14.04	60	150	.13		
7	Ambar	2354	4	589	58.85	80	150	.13		
8	Tamirhanе	500	3	167	16.57	100	3.00	.25		
9	Manganoz	430	3	133	13.33	120	150	.13		
10	Resimhane	340	8	43	4.25	140	150	.13		

* Hava hacmi hesaplanırken binn yükseltiklerinin yalnızca 4 m't'si hesaba katılmıştır.

2. Kimyasal Etken Tülgularının Bölgelere Göre Dağılımı :


SOLUNABİLEN TOZ : Solunabilen toz örneklemeleri ön incelemede saptanan 9 bölüm içinde 19 ayrı noktadan statik olarak üç ayrı kişiden de kişisel olarak alındı. Statik örneklemeye yapılan yerler Tablo 14'de sıralandı. Örneklemeler genellikle kaynakkıların yoğun olduğu bölgelerden seçildi. Siklon tipi filtre tutucularla alınan 5 mikromandan küçük büyüklikteki solunabilen toz parçacıklarının gravimetrik yöntem ile çökukları saptandı, örneklenen hava çokluğuna bölindi ve Tablo 14'de her ayrı noktanın yanında yazılan konsantrasyonları mg/M^3 cinsinden hesaplandı. Tablodaki bulgulara göre örneklenen noktalardan yalnızca Montaj Atölyesinde olanlarda uluslararası kabul edilen $5 \text{ mg}/\text{M}^3$ 'lük TLV'i aşanlara rastlandı. Diğer bölgelerin hemen hepsinde önerilen değerin altında olan konsantrasyon değerleri bulundu.

Aynı işlem, maruziyetin en yüksek olduğunu düşündüğümüz Gaz Altı Kaynakçıları üzerinde kişisel örneklemeye yöntemi kullanarak yineledi. Kişisel örneklem bulguları da Tablo 15'de sergilendi. Kişisel örneklemeye ile elde edilen değerlerin her üçü de önerilen $5 \text{ mg}/\text{M}^3$ 'lük TLV değerinin çok üstünde bulundu. Hatta bir tanesinin TLV değerinin beş katına ulaştığı saptandı.

Solunabilen toz konsantrasyon düzeyi ayrıca, işyeri yerleşim planı üzerinde bölgeler arası ayrılıkları tanıtıcı nitelikte şekilde Tablo 11'de sergilendi.

METAL DUMANLARI : Membran filitreler üzerinde toplanan toz örnekleri, Ek IV'de anlatılan yöntemle gözelti haline getirildi. Bu örneklerde Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrik yöntemle Kadmiyum (Cd), Demir (Fe), ve Mangan (Mn) arandı. Analiz bulguları yine Tablo 14 ve 15'te solunabilen toz konsantrasyonları yanına yazıldı. Ayrıca bu bulgular grafik halinde yine Tablo 14 ve 15'in yanına eklendi. Laboratuvara yapılan kadmiyum analizlerinden AA'nın saptaya-bileceği düzeyde bir konsantrasyona, örneklerde rastlanmadı. Bu nedenle tablo-da kadmiyum bulgularına özgü bir değer yok. Örneklerdeki demir çökukları, man-gan çökuklarından fazla olduğu görüldü. Çalışılan maddenin cinsi düşünülünce bunu açıklamak kolay olsa gerek. Fakat işyerinin hiçbir yerinde ne demir ne de mangan dumanlarının önerilen $5 \text{ mg}/\text{M}^3$ 'lik TLV değerini aşmadığı da saptandı.

Araç İçi Toz ve Duman Konserasyonlarının İncelemesi ve Sınaması



Araç İçi montaj Atölyesinde üç ayrı
Gazalı kaynakçısında Yapılan Kişiel
Önlemelerin Toz ve Duman Bulguları


Ornek No.	Toz mg/m ³	Demir Duman mg/m ³	Mangan Duman mg/m ³	Konsantrasyon(mg/M ³)				
				5	10	15	20	25
1	11.00	1.34	.24	[Bar heights: 11.00, 1.34, .24]	[Bar heights: 11.00, 1.34, .24]	[Bar heights: 11.00, 1.34, .24]	[Bar heights: 11.00, 1.34, .24]	[Bar heights: 11.00, 1.34, .24]
2	24.94	8.91	4.42	[Bar heights: 24.94, 8.91, 4.42]	[Bar heights: 24.94, 8.91, 4.42]	[Bar heights: 24.94, 8.91, 4.42]	[Bar heights: 24.94, 8.91, 4.42]	[Bar heights: 24.94, 8.91, 4.42]
3	17.74	7.41	2.14	[Bar heights: 17.74, 7.41, 2.14]	[Bar heights: 17.74, 7.41, 2.14]	[Bar heights: 17.74, 7.41, 2.14]	[Bar heights: 17.74, 7.41, 2.14]	[Bar heights: 17.74, 7.41, 2.14]

Toplam Toz (<5μ)
Demir Duman
Mangan Duman

SIRA No	BÖLÜMLER	T0Z Kons. mg/3 M
(1)	Makine Atölyesi	2.44
(2)	Montaj Atölyesi	3.23
(3)	Demirhane	2.83
(4)	Oksijer Kesim	0.50
(5)	Boychane	0.84
(6)	Mekanik Tes.K.	2.12
(7)	Kesimhane	1.08
(8)	Ambar	0.50
(9)	Tamirhane	1.24
(10)	Marangozhane	1.04
(11)	Montaj At.(açık)	0.45
(12)	Inşaat	0.45
(G1)	Gaz A. b Kaynağı	111.00
(G2)	" " "	2 2490
(G3)	" " "	3 17.70

- * Seyirler Statik Örnekleme,
- ** G'li Seyirler Kısısel Örnekleme ile alındı.

 (TLV)
 (5 mg/M³)



Tablo 14 ve Tablo 15'deki solunabilen toz, demir, ve mangan konsantrasyonlarının alınan örnek noktalarına göre birbirleri ile korrelasyonları incelendiğinde aşağıdaki korrelasyon tablosu bulundu.

TABLO 16 : Solunabilen toz, Demir ve Mangan Dumanlarının Korelasyon Tablosu.

ETMENİN ADI	SOLUNABİLEN TOZ	DEMİR DUMANI	MANGAN DUMANI
SOLUNA. İLEN TOZ	+	.98	.99
DEMİR DUMANI	.98	+	.99
MANGAN DUMANI	.99	.99	+

Tablodaki yüksek korrelasyon katsayılarını toz, demir ve mangan dumanlarının çalışma ortamında homojen bir şekilde yayılmasının bir sonuçu olarak yorumlamak olanağılı.

KARBON MONOKSİT : Otomatik karbon monoksit dedektörü ile işyerindeki tüm bölgeler tarandı. Tarama sırasında bir tek gaz altı kaynağının bulunduğu yerlerin yakınında ölçülebilir çoklukta karbon monoksit rastlandı.


Gaz altı kaynaklarının yakınında ve değişik zamanlarda yapılan 12 ölçüm ortalaması 62 ppm olarak hesaplandı. Yapılan ölçüm bulguları sırasıyla şöyledir : 70, 80, 50, 90, 100, 70, 50, 40, 40, 45, 55, 50 ppm. Karbon monoksit için hesaplanan 50 ppm'lik TLV değeri düşünüldüğünde ölçülen, ortalama değerinin TLV değerini aştığı görüldüydr.

AZOT OKSİTLERİ : Azot oksitleri örneklemeleri işyerinde 11 bölümde ve 17 ayrı noktadan yapıldı. Bölgelerin adları ve örnek sayıları Tablo 17'de gösterildi. Laboratuvara Ek V'de belirtilen yönteme göre yapılan analiz bulgularının uluslararası önerilen 9 mg/M^3 'lık TLV değerine oranları da sayısal ve grafiksel olarak gösterildi. Bunlara göre, bir tek montaj atölyesinde önerilen oranın üzerinde bulgular var. Makine atölyesi ve demirhane de önerilen değeri geçmemesine karşın oldukça yüksek değerler bulmak olanağılı. Bunların dışındaki hemen hemen tüm bölgelerde havadaki azot oksit çoklukla-ri yok denenecek denli az gözüküyor. Azot oksitlerin plan üzerinde bölgelere göre dağılımı da şekil 13'de verildi.

Tablo 17 : Azot Oksit Yoğunluğunun Bölgelere Göre Dağılımı:


BÖLÜMLER	örnek no	NO_2 mg/ M^3	NO_2 TLV	NO_2 kons/TLV Oranı				
				.20	.40	.60	.80	100
1 Makine Atölyesi	1	4.14	.46					
	2	3.20	.36					
2 Demirhane	1	6.92	.77					
	2	5.25	.58					
3 Montaj Atölyesi	1	9.83	1.09					
	2	9.42	1.05					
	3	8.81	.98					
	4	8.64	.96					
	5	9.78	1.09					
4 Ambar	1	.06	.01					
5 Kesimhane	1	.09	.01					
6 Mekanik Tes. Kes.	1	.57	.06					
7 Boyahane	1	.13	.01					
8 Oksijen Kesim	1	.05	.01					
9 Tamirhane	1	.40	.04					
10 Marangoz	1	.05	.01					
11 İnşaat	1	.05	.01					

ORGANİK ÇÖZÜCÜLER : Yapılan ön inceleme sırasında organik çözüçülerin yalnızca boyahane ve band yapıştırma bölgelerinde kullanıldığı saptandı. Her iki bölümde kullanılan tiner ve sertleştirici çeşitlerinden örnekler alındı. Gaz kromatograf ile Ek VI'da gösterildiği gibi yapılan analiz bulguları, şekil 12'de bileşimlerinin yüzdesi şeklinde şematlandırıldı. Şematik bulgulara göre, her iki bölümde de yüksek düzeyde toluen maruziyetinin söz konusu olabileceğini söylemek olaklı oluyor.



SIRA NO	ALİMLER	NO _x Kons. (mg/m ³)
1.	Mak.İ. Atölyesi	3.67
2.	Montaj Atölyesi	9.26
3.	Demirhane	6.09
4.	Oksijen Kesim	0.05
5.	Borçhanе	0.13
6.	Ambal	0.06
7.	Mekanik Tes.Kes.	0.57
8.	Kesimhane	0.09
9.	Tarzihane	0.40
10.	Morangozhane	0.05
11.	İnsaat	0.05
12.	Morangoz Atö.(çukur)	0.05

(TLV)
(9 mg/m³)



AMONYAK : Ön inceleme sırasında amonyak sorununu yalnızca ozalithanede olabileceğinin saptandı. Bu bölümde yapılan iki örneklemeye bulguları 4.77 mg/M^3 ve 7.03 mg/M^3 olarak hesaplandı. Her iki değerin ortalaması ise 5.89 mg/M^3 olarak bulundu. Bu durumda ozalithane bölümünde normal çalışma koşulları altında uluslararası kabul edilen 5 mg/M^3 'lük konsantrasyonun üzerinde bir değer saptadığını belirtmek alınacak önlemler açısından önem kazanıyor.

3.2.2. Zararlı Etkenlerin İstirlerine Göre Dağılımı :

Çalışmamızda, değerlendirme kapsamına giren zararlı etkenler üç grupta toplanmıştır. Bunlardan fiziksel ve kimyasal etkenler için niceliksel değerler bulunabildi. Bu değerlerin bölgelere göre dağılımı her etken için ayrı ayrı yapıldı. Fiziksel ve kimyasal etken bulgularını bölümlerdeki istirlerine göre bir dağılımı söz konusu olduğunda Tablo 18'den yararlanmak olaklı. Tablo 18'de bölümlerdeki her istirünün maruz kaldıkları etkenlerin çokluk düzeylerini toplu halde görebilme olanağı var.

Tabloda aynı bölümdeki farklı istirlerinin farklı düzeylerdeki etkenlere maruz kaldıkları görülüyor. Bu durum özellikle kimyasal etkenlerde daha belirgin. Aynı bölümdeki ayrı istirleri arasındaki farklılaşmanın temel kaynağı, o istirlerinin bölüm içindeki genel maruziyet sürelerinin farklılığı oluyor. Örneğin montaj atölyesinde çalışan bir mühendis ve teknisyen, montaj atölyesi içinde çok az bir süre bulunmalarına karşılık, aynı bölümdeki usta başı günin büyük bir bölümünü montaj atölyesinin içinde geçiriyor. İşyerindeki bu tür personel de zararlı etkenlere mühendis ve teknisyenden daha çok fakat sürekli montaj atölyesinde çalışan bir işçiden de daha az maruz kalıyorlar. Farklılaşmayı yaratan diğer bir etken de bölümdeki istirlerinin zararlı etkene olan uzaklığını oluyor. Bunu da kişisel örneklemeye yöntemi ile saptamak olaklı. Örneğin montaj atölyesindeki gaz altı kaynakları kaynak gaz ve dumanlarına en çok maruz kalan istürü oluyor. Çünkü sorun kaynağının en yakın olarak çalışan istirleri onlar oluyor.

Tabloda dikkati çeken diğer bir nokta da fiziksel etkenlere tüm istirlerinin maruz kalmasına karşı kimyasal etkenlere, mal üretenlerin daha çok maruz kalması oluyor.

TABLO 18 : Fiziksel ve Kimyasal İsteklerine Göre Dağılımları

- 69 -

SNO no	BÖLÜMLER	İŞ TÜRÜ	İşçi sayısı	Gürültü (dB)	DES. (C°)	İşik (lux)	Toz (mg/m ³)	Fe (mg/m ³)	Mn (mg/m ³)	NO ₂ (mg/m ³)	CO ppm	NH ₃ mg/m ³
1	Resimhane	Mühendis	3	59	21	1291	-	-	-	-	-	-
		Konstüktör Res.	1	59	21	1130	-	-	-	-	-	-
		Teknik Ressam.	7	59	21	1130	-	-	-	-	-	-
2	Ozalithane	Ozalitçi	1	64	18	247	-	-	-	-	-	5.89
3	Üretim Planlama	Mühendis	3	58	19	516	-	-	-	-	-	-
		Teknisyen	2	58	19	516	-	-	-	-	-	-
4	Kalite Kontrol	Mühendis	1	58	19	344	-	-	-	-	-	-
		Teknisyen	3	58	19	344	-	-	-	-	-	-
5	Takımhane	Takımçı	1	79	16	194	6.97	2.30	.91	9.29	-	-
		Yardımcı	1	79	16	194	6.97	2.30	.91	9.29	-	-
6	İmalat Müd.	Mühendis	1	62	18	695	-	-	-	-	-	-
7	Montaj Atölyesi Şefliği	Mühendis	1	74	17	140	-	-	-	-	-	-
		Teknisyen	1	74	17	140	-	-	-	-	-	-
		Ustabaşı	10	82	15	194	6.97	2.30	.80	9.29	-	-
8	Montaj Atölyesi	Gaz Altı Kaynakçısı	7	92	12	256	24.34	8.16	3.78	9.83	61.67	-
		Kaynakçı-Demirci	32	92	12	256	8.63	2.80	1.12	9.68	-	-
		Tesviyeci	12	92	12	256	6.97	2.30	.91	9.29	-	-
		Montajçı	45	92	12	256	6.97	2.30	.91	9.29	-	-
		Tahmil Tahliyeci	11	92	12	256	6.97	2.30	.91	9.29	-	-
9	Makine Atölyesi Şefliği	Mühendis	1	74	16	366	-	-	-	-	-	-
		Formen	1	77	14	366	244	.70	.13	3.67	-	-
		Postabası	3	77	14	170	2.44	.70	.13	3.67	-	-
10	Makine Atölyesi	Tornacı	43	84	13	247	2.44	.70	.13	3.67	-	-
		Freze, Planya Mak.İ.	32	84	13	1124	2.44	.70	.13	3.67	-	-
		Tesviyeci	22	84	13	204	2.44	.70	.13	3.67	-	-
11	Demirhane Şef.	Postabası	1	82	17	194	2.38	.63	.11	5.25	-	-
12	Demirhane	Kaynakçı-Demirci	12	93	15	118	3.11	.55	.11	6.42	-	-
		Montajçı	9	93	15	118	2.38	.55	.11	6.09	-	-
		Demirci	10	93	15	118	2.38	.55	.11	6.09	-	-
13	Fabrika İçi	Vinc Operörü	1	91	7	>1000	-	-	-	-	-	-
14	Kesimhane Şef.	Postabası	1	83	13	129	-	-	-	-	-	-
15	Kesimhane	Tepsi Testereci	2	92	10	65	1.48	.17	.05	.09	-	-
		Giyotin "	6	92	10	32	1.48	.17	.05	.09	-	-
16	Mekanik Tes.Kes.	Mekanik "	2	80	11	97	2.12	.08	.05	.57	-	-
17	Isı Kesim	Oksijen Kesimci	9	87	7	>1000	-	-	-	.01	-	-
18	Montaj Atölyesi (açık)	Kaynakçı-Demirci	16	92	7	>1000	-	-	-	.01	-	-
		Diğer İşçiler	10	92	7	>1000	-	-	-	.01	-	-
19	Ambar	Ambar Şefi	1	60	16	516	-	-	-	.01	-	-
		Kartoteks Memuru	1	60	16	516	-	-	-	.02	-	-
		Tezgâhtar	2	64	12	129	.56	-	-	.02	-	-
20	Boyahane	Boyacı	4	61	12	377	.84	.08	.05	.13	-	-
21	Tamirhane	Oto Tamirci	3	69	10	237	1.24	.10	.05	.40	-	-
22	Elektrikhane	Elektrikçi	3	81	14	215	697	2.30	.91	9.29	-	-
23	Marangozhane	Marangoz	1	70	13	43	1.04	.08	.05	.02	-	-
		Bant Yapıştırıcı	2	70	13	65	1.04	.08	.06	.02	-	-
24	Yemekhane	Ahcı	2	67	17	.65	-	-	-	-	-	-
		Bulaşıcı	3	67	17	.65	-	-	-	-	-	-
25	İnşaat (açık)	Kaynakçı-Demirci	6	91	5	>1000	-	-	-	.01	-	-
		Diğer İşçiler	6	91	5	>1000	-	-	-	.01	-	-
26	Doktor Odası	Sağlık Memuru	1	58	18	516	-	-	-	-	-	-
27	Personel Müd.	Büro Memuru	4	61	19	695	-	-	-	-	-	-

İştürlerinin dēīīik etkenler karşısındaki etkilenme düzeylerini saptayabilmek için bu etkenlerin çöklüklerini yan yana yazmak yeterli olmuyor. Her etkenin, böülümlerdeki iştürleri üzerindeki etkilerinin standart olarak kabul edilen etkileme düzeyleri ile ilişkisini belirlemek sorunlu oluyor. Etkenin çalışan üzerindeki etkisinin hiç, az, orta, çok, en çok gibi hangi derecede olduğunu saptayabilmek için, her iştürünün etkilendiği etkenleri standart kabul edilen değerlerle karşılaştırmak ve bu karşılaştırma sonunda etkenin etkileme düzeyi hakkında bir derecelendirme yapmak zorunlu oluyor.

Bu çalışmada, böülümlere özgü etkenlerin çalışanı etkileme düzeyleri standart olarak kabul edilen değerlerle karşılaştırıldı ve hiç (0), az(1), orta(2) , çok (3), en çok (4) olarak bir derecelendirme yapıldı.

Her etken için yapılan bu derecelendirmeyi aşağıdaki tabloda kısaca söyle özetlemek olanaklı.

TABLO 19: Zararlı Etkenlerin Etkileme Derecelerinin Sınırlandırılması :

Etkenin Adı (Birim)	Etkisiz Bölge(0)	Az etkili (Zararsız Bölge(1))	Orta Dereceli Etkili (sınır Bölgesi (2))	Etkili (Zararlı Bölge(3))	Coc Etkili (çok zarar- lı Bölge(4))
GÜRÜLTÜ (dB)	-74	75 - 79	80 - 84	85 - 89	90
ISI ^X (C° DES)	19° - 22°	16° - 18° ya da 23° - 25°	15° - 13° ya da 26° - 28°	12° - 10° ya da 29° - 31°	9- ya da 32 -
ISIK (Ölçülen de- ğer Lüks/standart değer Lüks)	1.00	.99 - .75	.74- .50	.49 - .25	.24- .00
KİMYASAL ET- KENLERİN TJMÜ (Ölçülen kons/ TLV kons)	.00 -.49	.50 - .99	1.00- 1.49	1.50 -1.99	2.00 -
OTURMA KONUMU (Saat)	8.0 -	7.9 - 6.0	5.9 - 4.0	3.9 -2.0	1.9 - 0.0
KAZA OLA- SILIĞI	Hiç kazaya uğramamış	Şok ender raştlanıyor	ara sıra kaza gözleniyor	çok kazaya uğruyor	çok sık ka- zaya ug- ruyor.
İŞİN AĞIRLIĞI	İş hiç yormuyor	Bedenen az yoruluyor. Fakat sorum- luluk stresi var.	İş yorucu sa- yılır.Arasıra da yük taşıyor.	iş oldukça yoruyor,yük taşımda çok.	iş çok yo- ruyor.Yük taşıma da çok fazla.

^X Isı değerleri orta derecede aktiviteye göre alınmıştır. Fazla sicak çalışma genelde

.İştürlerini etkileyen zararlı etkenlerin bu tür derecelendirilmeleri, toplam etkilenme düzeyi hakkında bir fikir edinebilmek için çok yararlı oluyor. Öyleki, her iştürünün toplam risk farklılıklarını görmek olaklı olabiliyor. Bu farklılaşmayı Tablo 20'de açıkça görmek olaklı.

Tablo 20'de işyerindeki çalışma kapsamına giren 27 bölüm sıralandı. Bunların hemen yanına her bölümdeki iştürleri ve bu iştürlerinde çalışan işçi sayıları verildi. Daha sonra her iştürünü etkileyen etkenler Tablo 19'daki derecelendirme yöntemine göre puanlandı. Her iştürine, her etken için 0'dan 4'e dek bir puan verildi. Kimyasal etkenlerin şokluğu nedeni ile demir ve mangan dumalarının etkileme puanları aynı kolona yazıldı. Azot oksitleri, karbon monoksit, organik çözicüler ve amonyak diğer kimyasal etkenler grubu adı altında tek bir kolonda toplandı. Diğer kimyasal etken puanları tek bir kolonda toplanmasına karşın her etkenin puanı ayrı yazıldı. Daha sonra her iştürü için yazılan tüm etken puanları toplandı. İştürünün aldığı toplam puan da, iştürünü etkileyen etken puanlarının yanına yazıldı. Bu tır yazım, toplam puana en çok katkısının hangi etkenden geldiğini görebilmek açısından yararlı. İşyerindeki en çok etkilenmeyi yapan etkeni saptayabilmek için de, her etkenin iştürlerini etkileme puanları toplandı.

Tablodaki iştürlerinin toplam puanları incelendiğinde, en çok etkilenmenin montaj atölyesinde çalışan gaz altı kaynakçılarda olduğu görülmüyor. Bununla beraber montaj atölyesindeki diğer iştürleri de en çok etkilenen iştürleri arasında oluyor. Lunlardan başka demirhane ve kesimhanedeki iştürlerinde oldukça yüksek oranlarda etkilenme görülüyor. Luni karşı, resimhane, doktor odası, personel dairesi gibi hizmet üreten bölgülerdeki iştürlerinde oldukça düşük düzeyde etkilenme gözleniyor.

iştürleri arasındaki bu etkilenme ayıralıkları, işyerinde yapılan gözlemlere de uygun düşüyor. Puanlama ile ilgili diğer bir uygunluk da, etken puanları ile toplam puanlar arasındaki korrelasyon katsayılarında görüldüyor. Etkenlerin her iş türündeki puanlarının teker teker toplam puanla olan korrelasyon katsayıları Tablo 21'de verildi. Buna göre işin ağırlık derecesi dışındaki diğer etkenlerin

TABLE 26. İsteklerinin Dəvərli Etkenlərə Mənşəsiyinə Dərecedindən istifadə

Sıra no	BÖLÜMLER	İŞTÜRLERİ	Ş.Fİ	günd	aydin	isi	toz	Fe	Mn	Diger	tur-	kaza	is.h.	toplam
			suyısı	tu	latma	puanı	puanı	puanı	puanı	puanı	KimH	ma	olası	digh
1	Resimhanе	Mühendis	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Konst.Res.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3
		TeknikRes.	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	4
2	Ozalithane	Ozalitci	1	0	3	1	0	0	0	3	3	2	2	14
3	Üretim Pianlama	Mühendis	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
		Teknisyen	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3
4	Kalite Kontrol	Mühendis	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	5
		Teknisyen	3	0	2	0	0	0	0	0	2	1	2	7
5	Takım Hazırlama	Takımci	1	1	3	1	2	1+1	2	3	2	2	2	18
		Yardımcı	1	1	3	1	2	1+1	2	3	2	2	2	18
6	İmalat Müd	Mühendis	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	4
7	Montaj Atölyesi Sefliği	Mühendis	1	0	3	1	1	0	1	1	1	1	1	9
		Teknisyen	1	0	3	1	1	0	1	1	1	1	2	10
		Ustabası	10	2	3	2	2	1	1	3	2	3	2	19
8	Muntaj Atölyesi	Gazaltik Kayndırıcı	7	4	1	3	4	2+2	2+3	4	4	4	4	33
		Kaynıkçı-Demir	32	4	1	3	3	2+1	2	4	4	4	4	8
		Tesviyeci	12	4	1	3	2	1+1	2	2	4	4	4	26
		Montajcı	45	4	1	3	2	1+1	2	4	4	4	4	26
		Ihmal-i Tahliyeci	11	4	1	3	2	1+1	2	4	4	4	4	26
9	Makina Atölyesi Sefliği	Mühendis	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	6
		Formen	1	1	3	2	1	0	1	2	2	2	2	14
		Postabası	3	1	3	2	1	0	1	3	3	3	3	17
10	Makine Atölyesi	Tornacı	63	2	3	2	1	0	1	4	4	4	4	21
		Frezeci	32	2	4	2	1	0	1	4	4	4	4	22
		İncek Kırıcı	22	2	3	2	1	0	1	3	4	4	4	20
11	Demirhanе	Postabası	1	2	3	1	1	0	1	2	1	3	1	14
		Kay.-Demirci	12	4	3	2	2	0	2	4	4	4	4	25
		Montajcı	9	4	3	2	1	0	2	4	4	4	4	24
		Demirci	10	4	3	2	1	0	1	4	4	4	4	23
13	Fabrika İći	Vinc Operatörü	1	4	0	4	0	0	0	0	1	2	1	11
14	Kesimhanе Sefliği	Postabası	1	2	3	2	0	0	0	1	1	3	1	12
15	Kesimhanе	Tepsi Testereci	2	4	3	3	0	0	0	4	4	4	4	22
		Giyotip Kozası	6	4	4	3	0	0	3	4	4	4	4	23
16	Mont Tes. Kes.	Mek. Testereci	2	2	3	3	1	0	0	4	2	4	4	20
17	İşl. Kesim	Oksijen Fıskihi	9	3	0	4	0	0	0	4	3	4	4	18
18	Montaj Atölyesi (Kacılık)	Kaynaklı Dövme	16	4	0	4	0	0	0	6	4	4	4	20
		Diger İşçiler	10	6	0	6	0	0	0	4	4	4	4	20
19	Ambar	Ambar Sefi	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	5
		Kartatökacı	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2
		Tezgahtar	2	0	0	3	0	0	0	4	2	3	2	12
20	Boşahane	Boyaç	4	0	1	3	0	0	0	4	3	4	4	19
21	Tamirhanе	Ota-Tamiri	3	0	2	3	0	0	0	2	1	2	2	10
22	Elektrikhanе	Elektrikçi	3	2	3	2	2	1	2	3	4	3	3	22
23	Morangoz	Morangoz	1	0	4	2	0	0	0	2	4	2	2	14
		Bantçı	2	0	4	2	0	0	0+3	4	1	1	1	15
24	Yernekhanе	Ahçı	2	0	2	1	0	0	0	2	1	1	1	7
		Eulasiker	3	0	2	1	0	0	0	3	1	2	2	9
25	İşsət (dekk)	Kayıtla-Demir	4	1	0	4	0	0	0	4	4	4	4	20
		Diger İşçiler	4	4	0	6	0	0	0	4	4	4	4	20
26	Doktor Odası, Sağlık Memuru	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	3
27	Personel Müdüriyet Hizmetleri	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		TOPLAM	153	183	87	93	36	18	13	137	112	124	746	

derecelendirmelerini uygun bir dağılım içinde olduğunu görmek olanaklı. Şöyledi ; 0.47 aitavılık için ağırlık derecesi dışındaki tüm etkenlerin toplam puana katkılarını gösteren korrelasyon katsayıları 0.60'in üzerinde, hatta bazı etkenler için 0.80 ve .90'lara dek erişen ilişkiler görülmüyör. Örneğin gürültü ve kaza olasılığı etkenleri gibi.

Tablo 21 : Etken Puanları ile Toplam Puanlar Arası Korrelasyon Katsayıları :

Etkenler	Toplam Puana Göre Korrelasyon Katsayısı
Gürültü	.83
Aydınlatma	.61
İsisal Rahatsızlık	.76
Toplam Toz	.68
Demir Mangan Duman	.58
Diğer Kimyasal Etkenler	.64
Oturma Konumu	.63
Kaza Olasılığı	.90
İşin Ağırlık Derecesi	.47


Tablo 20'de iştürlerinin Etkenlere maruziyetin derecelendirme puanları bize, işyerindeki iştürlerinin etkilenme derecesine göre gruplanma olanağını veriyor. Şöyledi iştürlerinin maruz kaldığı toplam etkilenmeleri de, hiç (0-9), az (10-19), orta (20-29) , çok (30-39), en çok (40-49) diye derecelendirmek olanaklı oluyor. İştürlerinin bu tür derecelendirilmeleri Tablo 22'de verildi.

Tablo 22'de ayrıca her iştüründe çalışan işçilerin etkilenme dereceleri belirtildi. Her dereceye giren işçi sayıları ve yüzdeleri de yine Tablo 22'nin alt kısmında verildi.

İşbu tablo : İstihbarat ve İtkilenme Dizeylenimin İstihbaratlı İşçileri,

Seçim Nolu	İşçiliği	Fazlı Sayısı	Toplam Puanı	Yükseklere Puanı	Orta Az Puanı	Orta GE Puanı
1. 1	Mühendis	3	1	3	X	
1. 2	Ekipman Ekibi, Ressam	1	3	3	X	
1. 3	Mühendis Ressam	2	4	23	X	
2. 1	Gazalit	1	14	14	X	
3. 1	Üretim Mühendisi	3	3	9	X	
3. 2	Planlama Teknisyen	2	3	6	X	
3. 3	Malzeme Mühendisi	1	5	5	X	
3. 4	İntrol Teknisyen	3	7	21	X	
4. 1	İplik Pakimci	1	18	18	X	
4. 2	Kürk İplik Tarlincisi	1	18	18	X	
4. 3	İplik İplik Mühendisi	1	4	4	X	
5. 1	Morfolji Mühendisi	1	9	9	X	
5. 2	Atölye Teknisyen	1	10	10	X	
5. 3	Sefliçi Usta İlahisi	10	19	190	X	
6. 1	Gazaltı Kaynağı	7	33	231		X
6. 2	Kaynakçı-Demirci	32	28	896		X
6. 3	Tesviyeci	12	24	288		X
7. 1	Montajci	45	26	1170		X
7. 2	Fahmil-Tahliye	11	26	286		X
8. 1	Makina Mühendisi	1	6	6	X	
8. 2	Atölyesi Formen	1	14	14	X	
8. 3	Sefliçi Postabaşı	3	17	51	X	
9. 1	İplik Tornacı	43	21	903		X
9. 2	Atölyesi Freze Planyatmak	32	22	704		X
9. 3	Tesviyeci	22	20	440		X
10. 1	Demir.Şef Postabaşı	1	14	14	X	
10. 2	Kaynakçı-Demir	12	25	300		X
10. 3	Demirhaneye Montajci	9	24	216		X
10. 4	Demirci	10	23	230		X
11. 1	Fabrika Virç Operatörü	1	11	11	X	
11. 2	Kesim.Şef Postabaşı	1	12	12	X	
11. 3	Kesimhaneye Tepsil Testereçi	2	22	44		X
11. 4	Giyotin Kesimi	6	23	138		X
11. 5	İtoek.Tes.K. Mek.Testereçi	2	20	40		X
11. 6	İşbu Kesim Oksijen Kesim	9	18	162		X
11. 7	İmalat Yeri Kaynakçı-Demir.	16	20	320		X
11. 8	Diğer İşçiler	10	20	200		X
12. 1	İşyeri Ambar Şefi	1	5	5	X	
12. 2	Kartateksei	1	2	2	X	
12. 3	Pezgahtar	2	12	24	X	
13. 1	Forahane Eyoacı	4	19	76	X	
13. 2	İmirzalı Cto-Tamirci	3	10	30	X	
13. 3	Elektrikçi	3	22	66	X	
14. 1	İşyeri Marangoz	1	14	14	X	
14. 2	Hant Yırostıcı	2	15	30	X	
14. 3	Ahçı	2	7	14	X	
14. 4	Bulutukçuları	3	9	27	X	
15. 1	İmarat Kaynakçı Dem.	4	20	90	X	
15. 2	Diğer İşçiler	4	20	80	X	
16. 1	İmarat SG Sayılık Memuru	1	3	3	X	
17. 1	Personel İmam	4	1	4	X	
	Toplam	359	746	170 193 192	20.73	

İş yerindeki etkilenme derecelerinin tüm işçilere göre yüzde olarak dağılımı Şekil 14'de açıkça görülüyor.



Şekil 14: Toplam Ortalama Etkileme Derecelerinin İşçi Yüzdelere Göre Dağılımı.

Table 22'nin son kolonunda, işçi sayıları ile iştürünün toplam maruziyetinin çarpımında iştürlerindeki işçilerin toplam etkilenme puanları hesaplandı. Her iştüründeki işçiler için bulunan bu çarpımlar toplanarak, toplam işçi sayısına oranlandığında Tüm işyeri hakkında ortalama etkilenme derecesini bulmak olaklı. Çalışmanın yapıldığı işyeri için ortalama etkilenme düzeyi 20.73 olarak hesaplandı. Yani orta derecede etkilenme derecesine giriyor. Böylece genel olarak işyerinde orta derecede bir etkilenme olduğu söylenmek olaklı. İş yerlerinin ortalama etkilenmelerini derecelendirebilmek işyerlerinin birtakımı ile nesnel olarak karşılaştırılmasına olanak sağlıyor.

İşyerlerindeki işçi sayıları farklılıklarını, genel toplam puanın toplam işçi sayısına oranlanması ile gideriliyor.

İşyerindeki etken farklılıklar ise her iştürün aldığı toplam etkilenme puanının, etken sayısına oranlanmasıyla giderilmek olaklı. Ayrıca bu sorunu ortadan kaldırılmak için her iştürün aldiği toplam puanlarını, yapılacak sabit gruplamalar içine yerleştirmek de yeterli. Nitekim bu çalışmada daha sonraki karşılaştırmalara olanak sağlamak üzere toplam puanlar hiç (0-9), az (10-19), orta (20-29), çok (30-39), en çok (40-49) gibi grupperliliklerle bu sorun giderilmeye çalışıldı.

Çalışma hakkındaki diğer tartışmaları iki yönde toparlamak olanaklı. Birincisi, çalışmanın bitimine yönelik tartışmalar. İkincisi ise, çalışmanın tümünü oluşturan ayrıntılarına yönelik tartışmalar. Her ikisinin de kendilerine özgü tartışma biçimleri ayrı olduğundan, başlangıçta çalışmanın tümü üzerinde daha sonra ayrıntılarla üzerinde tartışma yapmakta yarar var.

Çalışmaya bir bütün olarak bakıldığından, öncelikle herhangi bir işyerinde iş hijyenini incelemelerinin başlı olmasına gerektiği konusunda sistemli bir inceleme örneği varilmeye çalışıldı. Bu inceleme örneği çalışma sırasında karşılaşılan etken türleri ile sınırlı kalmasına karşın, çalışmada etken türlerinin çok çeşitli ve değişik iğkollarında görülebilecek etkenler olmasından dolayı, çalışmanın hijyenik incelemelere örnek olma niteliği korudu.

Hijyenik incelemeler üç aşamadan oluşuyor. Bunlar sırasıyla şöyle :

1. İşyerindeki Zararlı Etkenlerin Saptanma Aşaması ;

Bunun için :

1.1. Ön İnceleme Yapılması ,

Ön inceleme sırasında yapılması gerekenler, ise şöyle :

- Hazırlanacak dan işyeri tanıma anketinin doldurulması,
- Anket verilerine göre işyerindeki bölüm ve iş türlerinin belirlenmesi ;
- İşyerinde saptanan iş türleri için Ek VIII'de sunulan istirid anketinin doldurulması;
- Anket bulgularına göre istirlerinin maruz kalabileceği beklenen zararlı etkenlerin isimlerinin saptanması,
- Saptanan zararlı etkenlerin ölçüm ve örneklemeye yerlerinin işyeri yerleşim planı üzerinde belirlenmesi.

1.2. Ölçümler ve Örnek Alma :

- Ön inceleme sırasında saptanan etkenlere göre belirlenen noktalardan belirli yöntemlerle, belirli sürelerle ve belirli zaman aralıklarında ölçümlerin yapılması ,
- Ön inceleme sırasında saptanan örnek alma noktalarından etken türne göre belirlenmiş yöntemlerle laboratuvar analizleri için örneklerin alınması,
- İş yerinde, beklenen maruziyetleri sonucu istirlerinin biyolojik sıvılarda metabolizma değişiklikleri görülebilecek istirlerinden biyolojik sıvı örneklerinin

1.3. Laboratuvar Analizleri ve İulguların Tatlolastırılması :

- İşyerinden toplanan gerek hava gerekse de tıyolojik sıvı örneklerinin incelenenek etken türüne uygun yöntemlerle analizlerinin yapılması,
- Gerek işyeri içinde yapılan ölçümler, gerekse de laboratuvara yapılan analiz sonucu, çalışma ortamındaki zararlı etkenlerin çokluk düzeyleri ile; çalışanların etkilenme düzeyleri hakkında elde edilen bulguların işyerindeki bölimlere ve istirlerine göre sergileneması.

2. Değerlendirme Aşaması ;

2.1. İulguların Standart Değerlerle Karşılaştırılması :

- Çalışma ortamına özgü yapılan ölçüm ve analizler sonucu elde edilen bulguların uluslararası standart değerlerle (TLV ve MAC) karşılaştırılması ve zararlı etkenlerin etkiliğin düzeylerinin bölimlere göre belirlenmesi,
- İşyerindeki etkilenen istirleri üzerinde yapılan tıyolojik sıvı analiz sonuçlarında standart değerler ile karşılaştırılıp maruziyet düzeylerinin iş türlerine göre belirlenmesi.
- Yapılan iş hijyeni çalışmaları paralel olarak yürüten tıbbi muayene bulguları ile iş hijyeni çalışmalarıının bulgularının karşılaştırılması ile MAC ve TLV değerlerinin geçerliliğinin sınanması; Nitekim bu tür çalışmalarla MAC ve TLV değerlerinin zaman zaman daha olumlu düzeylere indirgendiği görülmüyor.

2.2. Etkenlerin Etkiliğin Düzeylerinin Derecelendirilmesi :

- İstirlerinin gerek çalışma ortamından gerekse kişisel maruziyetlerinden gelen her etken için etkilenme düzeylerinin standart değerler ile karşılaştırılıp hiç (0), az (1), orta (2), çok (3), en çok (4), şeklinde etkilenme düzeylerinin derecelendirilmesi (puanlandırılması).
- Her iş türünden maruz kaldığı her etkenden gelen etkilenme puanlarını toplayarak, istirlerinin toplam maruziyetinin bulunması,

- Her etkenin her iştürünü etkileme puanlarının toplanması ile de işyerindeki etkinlik düzeyi en yüksek olan etkenin saptanması.
- İştürlerinin aldığı toplam etkilenme puanlarının hiç, az, orta, çok, en çok olarak derecelendirilmesi.
- Her etkilenme derecesindeki işçi sayılarının toplam sayı içindeki yüzdelерinin bulunması.

2.3. İşyerinin Çalışan Üzerindeki Ortalama Etkilemesinin Derecelendirilmesi:

- Her iş türündeki çalışan işçi sayısı ile iştürünün toplam puanları çarpılır ve çarpım sonuçları genel toplam olarak alınır.
- İşçi sayısı ağırlığına göre elde edilen genel toplam puan, işçi sayısı ayrıcalığını gidermek üzere, işçi sayısına oranlanır.
- Elde edilen oran, iştürlerini toplam etkilenmelerinde kullanılan gruplara göre derecelendirilir.

3. Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi ve Rapor Yazımı :

- 3.1. Değerlendirmeye sonuçlarına göre etkinlik düzeyi azaltılması gereken etkenlerin bulunduğu bölümlerin ve etkiledikleri iştirlerinin belirlenmesi.
- 3.2. Kontrol altına alınmak istenen çalışma ortamı göz önüne alınarak bulunduğu, hijyenik korunma yöntemleri ile belirlenen kaba önlemlerin, somut önlemler şeklinde dönüştürülmesi,
- 3.3. Önerilen somut önlemlerin öncelikle orada çalışanlara danışılarak uygulanabilirliğinin saptanması ve uygulanabilecek şeklinin belirlenmesi.
- 3.4. Uygulamaya konulan önlemin hem işyeri, hem de çevresi için geçerliliğinin sınanması amacıyla işyeri hijyenik ölçütlerin yinelenmesi.
- 3.5. Tüm bu aşamaları içeren işyerini aydınlatıcı ve yönlendirici nitelikte incelemeye raporunun yazılması.

İş hijyeni konusundaki işyeri incelemelerine örnek olabilecek aşamalar, kısaca böyle. Bu aşamalardan bazılarını çıkarmak olanaklı. Bunu lara diğer başka aşamaları eklemek de olanaklı, incelenen işyerinin bağlı olduğu iş koluna göre inceleme yöntemi izerinde küçük değişiklikler yapılması, yöntemin bütünselliğini bozucu nitelikte olmuyor.

Çalışmaya bir bütün olarak bakıldığından, iş hijyeni araştırmalarının iş sağlığı incelemelerine diğer katkısı da, iş hijyeni uygulamaları ile iş hekimliği uygulamalarının bütinleştirilmesine bir kolaylık getirmesi oluyor. Bu kolaylık iştürülerinin çeşitli zararlı etkenlere karşı maruziyetlerinin derecelendirilebilmesi ile sağlanıyor. Çalışan kişilerin tıbbi muayenelerinde de uygulanabilecek benzer derecelendirme, etken ile etkilenen arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılmasında yarar sağlayabilecek.

Çalışmaya bütün olarak bakıldığından gözlenen diğer bir yarar da, önerilen derecelendirme yöntemi ile çeşitli işyerleri arasında bir karşılaştırma olanağının doğması oluyor. Bu doğrultuda birkaç işyerini kapsayan çalışmanın yapılması, karşılaştırma sırasında çıkabilecek ayrıntılı sorunların çözümü açısından zorunlu oluyor.

Çalışmanın ayrıntılarına girildiğinde tartışılacak ilk konu gürültü etkeninin değerlendirilmesinde karşımıza çıkmıyor. İşyerindeki gürültü cinsinin kesikli gürültü olduğu daha önce saptandı. Dulguların ilk kısmında sergilenen Tablo 10'da, kesikli gürültü dizeyleri Ek I'de sunulan yöntemle sürekli gürültü eşdeğerine dönüştürüldü. Kesikli gürültülerin değerlendirilmesinde kullanılan diğer bir yöntem de çeşitli gürültü dizeylerinin müsade edilen süreleri ile karşılaştırılması ile oluyor. Bu tür karşılaştırma için önerilen standart değerler, çalışmanın genel bilgiler kısmında kesikli gürültülerin değerlendirilmesi sırasında tablo 6'da verildi. Bu değerler kullanılarak her bölüm için yeniden yapılan değerlendirmeler grafik halinde şekil 15'de gösterildi. Şekilde görülen her bölüm için ayrı ayrı yapılan kesikli gürültü değerlendirmelerinde Tablo 6'da verilen standart aşılmaması gereken bölge tarama ile gösterildi. Her gürültü şiddet aralığındaki süreler saat cinsinden barrafik olarak şekillendi.

Bölümler için yapılmış şekillere dikkatli bakıldığından hiç bir bölümün maruziyet bölgесine girmediği görüldüyor. Maruziyet bölgесine en çok yaklaşan bölmeler ise montaj atölyesi, makine atölyesi, demirhane, oluyor. Halbuki daha önceki yapılan değerlendirme yöntemine göre bu bölgelerde giriştili açısından maruziyet rastlanmıştı. Bu durumda her iki yöntemde de sınır bölgelere yaklaşan değerler için ayrı değerlendirmeler görüldüyor. Hangi tür değerlendirme menin doğru olduğunu ancak o bölmelerde çalışan işçiler üzerinde yapılacakODYOMETRİK işitme kaybı taramaları ile saptamak olanaklı.

Çalışmanın ayrıntıları ile ilgili tartışılabilecek diğer bir konu da ısisal rahatlık etkenleri hakkında. Çalışmada ısisal rahatlık etkenleri Düzeltilmiş Etkin Sıcaklık Göstergesi ile değerlendirildi. Aynı etkenleri diğer başka değerlendirme yöntemleri ile incelemek, maruziyetin sınınaması açısından yararlı olabilir. Örneğin Dört Saatlik Terleme Hızı göstergesini denemek, zaman sorunu olmasa olanaklı olabilirdi.

Bulguların sergilendirilmesi aşamasında havalandırma koşullarının değerlendirilmesinde iki yöntem kullanıldı. Bunlardan biri kişi başına düşen hava çöküğünün hesaplanması şeklinde yapıldı. Diğeri ise çalışma ortamındaki hava akım hızının ölçülmesi ile saptandı. Havalandırma, özellikle seyreltme havalandırması için diğer bir değerlendirme de zararlı kimyasal etkenlerin havadaki çöküklerinin önerilen düzeylerin altında tutulacak denli havalandırmanın sağlanması ile yapılmıyor. Soruna bu açıdan da yaklaşıldığından montaj atölyesi dışındaki tüm yerlerde harhangi bir havalandırma sorununun olmadığını söylemek olanaklı.

Kimyasal etkenlerden organik gözücüler ve karbon monoksit hakkında bazı şeyle söylemek olanaklı. Organik gözücülerin değerlendirilmesi kullanılan gözücü içeren maddelerin nitelik ve niceliksel bileşimleri şeklinde oldu. Bu maddeleri kullanan işçiler üzerinde kişisel örneklem yöntemi ile atmosferik maruziyetlerinin saptanabilmesi, hatta giderek bu kişilerde hipurik asit ve benzeri metabolitlerin analizlerinin yapılması organik gözücülerin etkileme düzeylerinin daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini sağlıyabilirdi. Fakat bu tür çalışma için gerekli zaman ve laboratuvar olanakları yeterli değildi.

Karbon monoksit için, gaz altı kaynaklarında maruziyet düzeyinin daha sağlıklı belirlenmesini sağlayabilecek, kanda karboksihemoglobin analizinin yapılması değerlendirmeyi daha da güçlendirecekti. Organik gözücüler için saydığımız kısıtlı kaynakları bunun için de söylemek olanaklı.

Tartışma sırasında degenilmesi gereken diğer bir nokta da, iştirlerinin etkenlere maruziyetinin puanlama yöntemi ile derecelendirilmesi. Çeşitli etkenlerin kişi üzerindeki etkilerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi, davranış bilimlerinde çok sık rastlanan bir yöntem oluyor. Davranış bilimlerinde yapılan bu tür değerlendirilmelerde genellikle etkenler ayrı ayrı kriterlere dayandırılarak toplam etkilenme bulunmak **isteniyor.**

Bizim burada önerdiğimiz derecelendirme de ise hemen hemen tüm etkenler belli standartlarla karşılaştırıldıktan sonra aynı temele (TLV ya da Ortalama Maruziyete) dayandırılarak puanlama yapıldı. Etkenlerden yalnızca iki tanesi (kaza olasılığı ve işin ağırlık derecesi) nesnel ölçümlere göre puanlanmadı. Bunların dışındaki tüm fiziksel, kimyasal ve diğer etkenler nesnel ölçümlere göre değerlendirilip puanlandı. Kaza olasılığı etkenini öznellikten kurtarabilmenin bir yolu, işyerindeki yıllık kaza kayıtlarından iş türlerinin uğradığı kazaların analizi yapmak olabildi. Fakat bunun için işyerinde sağlıklı bir kaza kayıt yönteminin bulunması gerekiyor. Çalışmayı yaptığımız işyerinde sürekli ve yeterli ciddiyetle tutulmuş kaza kayıtlarına rastlanmadı. Bu nedenle puanlamada daha öznel bir yöntem olan soruşturma yöntemi seçildi. Soruşturma yönteminin yanında gözlem yöntemi de soruşturanın sinanması için kullanıldı.

Etkenler arasında şüphesiz nesnel olarak ölçümesi en zor olanı, işin sağlık derecesinin saptanması oluyor. Bunun için enerji harcama çöküklerini saptayan aletlerden yararlanılsa bile ruhsal baskının getirebileceğini eksiksiz değerlendirmek güçlük gösteriyor. Bu durumda görelî olarak iyi yöntem, yine çeşitli kişilere yönelik yaygın soruşturma yöntemi oluyor.

İştürlerinin toplam etkilenmelerinin derecelendirilmesi hakkında söylenebilecek diğer bir noktayı şöyle açıklamak olanağı. İştürlerinde çalışan işçi sayıları gözönüne alınarak toplam puanların bir arada hesaplanması, işyerin bir bütün olarak tüm zararlı etkenlerden etkilenmesi hakkında bir sayısal değer elde edilmesi~~üzerinde~~ bul-
lay abiliyor. Diğer bir deyişle işyeri hakkında genel bir etkilenme ortalaması bul-
mak olanağı oluyor. Nitekim bu çalışmada, böyle bir ortalama hesaplanabildi.
Bu durumda çeşitli işyerlerinin etkilenme düzeylerini birbirleri ile karşılaştı-
rabilme olanağı doğuyor. Tabi bunun için işyerlerindeki tüm zararlı etkenlerin
saptanabilmesi ön koşul oluyor. Bu tır bir karşılaşmanın ayrıntılarını birkaç
işyerinde yapılabilecek etkenlerin derecelendirilmesi çalışmasından sonra daha da
geliştirmek olanağı. Derecelendirme yönteminin sağladığı diğer bir yarar da iş
hekimliği uygulamaları ile iş hijyenini çalışmaları arasındaki bütinleştirilmiş ekip
hizmeti anlayışına nesnel bağlar oluşturmak oluyor.

İş hijyenistinin bu tür inceleme yöntemiyle paralellik kurabilen iş hekimi
çalışanlar üzerindeki tıbbi muayenelerinde, sağlık düzeyi ile ilgili benzer dere-
celendirmeleri gerçekleştirebildiğinde, etken ile etkilenme arasındaki bağıntıyı
nesnel olarak kanıtlamak olanağı doğabilecek. Hatta giderek TLV ve MAC değerle-
rinin geçerliliğini sınama olanağını sağlayacak.

Bu tür derecelendirmeyi, gerçek işyerlerini birbirleri ile karşılaştırmak için
kullanırken, gerekse de iş hekimliği ile iş hijyenini uygulamalarını bütinleştirmeye
çalışırken, etkilenmeyi oluşturan etkenleri de göz önüne almakta yarar var. Örne-
ğin, etkileme düzeyi az olarak bilinen demir tozu, bir işyerinde yüksek etkilenme
puanına neden olabileceği halde, başka bir işyerinde bu yüksek puanın nedeni benzen,
silisyum di oksit gibi ağır toksit sayılan madde olabilir. Bu durum özellikle
kontrol önlemlerinin önerilmesi aşaması önceliklerin belirlenmesinde önem kazanıyor.

3.3.SONUÇ VE ÖNERİLER :

Çalışmadan çıkan sonuç ve önerileri iki grupta öncelimenin çalışmanın amacına
uygunluğu sağlayabilmek açısından yararı var. Birincisi, işyeri özelinde çıkan so-
nuçlar ve bunlara yönelik önerilerden, oluşuyor. İkincisi ise, geliştirilmeye çali-
şılan yöntem genelinde çıkan sonuçlar ve bunlara yönelik öneriler oluyor.

Çalışmanın yapıldığı işyeri özelindeki sonuçları çıkarabilmek için Tablo 23'de çeşitli etkenlerin etkileme düzeylerine göre etkiledikleri işçi sayısı ve bütün içindeki %'leri sergilendi. Etkenlerin etkiledikleri işçi yüzdelerini yine etkileme derecelerine göre dağılımları da şekil 14'de grafik haline getirildi.


Şekil 14'den, değişik etkenlere göre çıkan sonuçları söyleyerek olanağı :

1. Gürültü için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünden önerdiği standart değer (80 dB) temel olarak alındığında, işyerinde montaj atölyesi, makine atölyesi, demirhane, kesimhane, inşaat ve açık hava montaj atölyesi bölgelerinde önerilenin üzerinde bir gürültü şiddet düzeyi olduğunu söylemek olanağı. Ayrıca bu bölgelerdeki, gaz altı kaynakçısı, kaynakçı-demirci, montajcı, tahlil tahliyeci, tornacı, frezeci, planyacı, makkapçı, tesviyeci, demirci, tepsı-testereci, giyotin kesici, gibi iştirlerinde olmak üzere tüm çalışanların % 32'si orta derecede, % 3'ü çok ve % 50'si de en çok etkilendikleri görüldüyor.
2. İsisal rahatsızlık için, Uluslararası önerilen standart değerler göz önüne alındığında resimhane, ozolithane, doktor odası, üretim planlama ve diğer yönetsel bölgeler dışındaki tüm bölgeler bahar ayları dışında yazın fazla sıcak . kışın da fazla soğuk oluyor. Ayrıca bu bölgelerde çalışan çeşitli iştirlerinde olmak üzere tüm çalışanların % 42'si orta, % 35'i çok ve % 12'si de en çok etkilendiklerini söylemek olanağı.
3. Aydınlatma için yapılan ölçümlere göre İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün önerdiği standart değerler göz önüne alındığında, işyerindeki resimhane, üretim planlama, ambar, doktor odası, personel müdürlüğü dışındaki tüm bölgelerde aydınlatmaya sahip bölgelerdeki iştirlerinde olmak üzere tüm çalışanların % 3'ü orta şiddetle, % 35'i çok ve % 11'de en çok olarak etkilendiklerini söylemek olanağı. Özellikle Borwex, parmak freeze , dik planya, giyotin kesim, marangoz ve band tezgahlarında bu etkilenme çok artıyor.
4. Havalandırma sorununa gelince, değerlendirme yöntemi olarak kişi başına hava çöküğü ya da bölümdeki hava akım hızı göz önüne alındığında hiç bir bölümde bu konuda bir sorun olmadığı söyleyebilir. Değerlendirmede seyretme havalandırması (kimyasal etkenlerin çöküğü) söz konusu olduğunda yalnızca montaj atölyesi ve ozolithanenin yetersiz düzeyde olduğu ve burada çalışan 103 işçi (yani çalışanların % 30'u) için veterli çoklukta hava değişimini sağlanamadığı görülüyor.


TABLO 23 : ZAFERLİ BOKENERİN EKİLEME DÜSÜYELERİNE GöRE EKİLEDİKLERİ İŞİ SAYILARI SAYILI YAZДЕLERİ

-84-


YAZI NOMERİ	EKİSİZ AZ EKİLENME SAYI %	ORTA EKİLENME SAYI %	GÖK EKİLENME SAYI %	TOPLAM EKİLENME SAYI %	ORTALAMA EKİLENME PERCİSİ	ORTALAMA EKİLENME RİY	ORTALAMA EKİLENME PERCİSİ	ORTALAMA EKİLENME RİY	ORTALAMA EKİLENME PERCİSİ	ORTALAMA EKİLENME RİY	ORTALAMA EKİLENME PERCİSİ	ORTALAMA EKİLENME RİY
ZİYİTTÜ	49	14	6	2	224	32	9	3	182	20	865	2.47
AYDINLAMA	70	19	112	31	12	3	124	35	41	11	672	1.87
İSTİSAK RAHATLIĞI	24	7	16	4	149	42	126	35	44	12	868	2.41
SOLUNABİLLEN YÖZ	100	23	124	35	95	26	32	9	7	2	438	1.22
Denir Mangan DURANI	237	66	83	23	39	21	0	0	0	0	161	4.45
DİĞER KİMYASAL ETKENLER	95	26	126	35	126	35	2	1	11	3	416	1.16
OTURMA KONUMU	9	3	13	4	24	7	51	14	262	73	1262	3.52
KAZA OLASILIKI	12	3	24	41	19	5	16	4	281	76	4234	3.44
İŞİN AĞIRLIK DEĞERESİ	6	0	29	8	18	5	20	6	292	61	1293	3.60




Gürültü




Aydınlatma




Isısal Radyatörler




Solunabilen
Toz




Demir Mangan
Dumanı




Diğer Kimyasal
Etkenler



Oturma
Konumu



Kara Olasılığı



İşin Ağırlık Derecesi



Hızlı



Az



Orta



Çok



En çok

Şekil 16 : Çeşitli Etkenlerin Etkiledikleri İşçi Yüzdesinin Etkileme Derecelerine
Göre Dağılımı.

5. Kimyasal etkenlerden solunabilen toz, demir ve nangan dumanları maruziyetinin yalnızca montaj atölyesinde önerilen değerleri aştığını bunun da büyük oranda, oradaki gaz altı kaynakçılarından kaynaklandığını söylemek olanaklı. Bu durumda montaj atölyesinde çalışan 107 işçinin (yani çalışanların $\% 30$ 'u) solunabilen taza müsade edilen değerlerden daha çok maruz kaldığını da söyleyebilmek olanağı doğuyor. Diğer bir deyişle çalışanların $\% 26$ 'sı orta, $\% 9$ 'u çok, ve $\% 2$ 'si de en çok olmak üzere çeşitli derecelerde maruz kalıyorlar.
6. Azot oksitleri ile ilgili yapılan çalışmada önerilen standart değerin üzerindeki maruziyetin yalnızca montaj atölyesindeki 107 işçide (yani çalışanların $\% 30$ 'u) görüldüğünü ve diğer hiç bir bölümde zararlı düzeyde azot oksite rastlanmadığını söylemek olanaklı.
7. Karbon monoksit için tüm işyeri ölçüğünde yapılan tarama da yalnızca montaj atölyesinde gaz altı kaynağı ile çalışan 7 kişide (çalışanların $\% 2$ 'si) önerilen standart değerin üzerinde bir maruziyet saptandı.
8. Organik çözücülerle ilgili olarak, maruziyetin 4 boyacı işçi ile 2 band yapıştırıcısında görülebileceğini söylemek olanaklı.
9. Amonyak gazına maruziyet ise, yalnızca ozalithanede çalışan işçi için söz konusu olabiliyor. Bunun dışında hiç bir yerde amonyak maruziyeti görülmüyor.
10. Diğer etkenlerden oturma süresinin saptanmasında resimhanedeki teknik ressam, ozalitçi, takım hazırlamadaki takımçı ve yardımcısı, atölyelerdeki postabaşı ve işçiler, ambardaki tazgâhtar, boyacılar, elektrikçiler, marangozhanedeki band yapıştırıcılar ve inşaatçı olarak 308 ($\% 86$ kişi)in çalışan işçiler gündin yarı süresinden az oturduğu gözleniyor.
11. Diğer etkenlerden kaza olasılığının ise, montaj, makine atölyesi, demirhane, kesimhane, inşaat, elektrikhane ve marangozhanede gibi bölümlerde çalışanlar arasında toplam çalışanların $\% 5$ 'i orta, $\% 4$ 'ü çok ve $\% 78$ 'i de en çok olarak etkilenenler arasında olduğu soruşturma sırasında saptandı.

12. İşin ağırlık derecesi ise, montaj ve makine atölyeleri, kesimhane, demirhane, ağıktaki montaj atölyesi, boyahane ve inşaatta gibi bölgelerde çalışanlar arasında tüm çalışanların $\% 5$ 'i orta, $\% 6$ 'sı çok, ve $\% 8$ 'inin ağır işte çalıştığı soruşturma sırasında saptandı.

Tablo 23'de, işyerinde inceleme yapılan etkenlerin birbirleri ile karşılaştırılmasını da görmek olanağı. Şöylediki tablonun sonuna ortalama etkileme derecesi adlı bir sütun yerleştirildi. Bu sütuna her etkenin iştirlerindeki etkiledikleri işçi sayıları ile zararlı etkenlerden aldığı puan çarpımlarının toplamı ve bu toplamın işçi sayısına oranı yazıldı. Aynı tabloya ek olarak konulan grafikte de Etkenin genel etkileme puanı ve oranı gösterildi.

Grafiklerden anlaşılabileceği üzere işyerinde çalışanların ağırlıklı olarak en çok diğer etkenler diye bilinen oturma konumu, kaza olasılığı ve işin ağırlık derecesi etkenlerinden etkilendikleri görülmektedir. Bunların dışında, sırasıyla gürültü, ısisal rahatsızlık, aydınlanma, toz, diğer kimyasal etkiler ve demir-mangan dumanları etkenlerini saymak olanağı.

İşyerindeki bu zararlı etkenlerin etkinliklerinin azaltılması ya da denetim altına alınması için aşağıdaki önlemlerin alınmasında yarar var.

1. Önerilen standart değerin üzerinde gürültü maruziyeti görülen bölgelerde ;
 - Lüzumsuz metal doğrultmalarının azaltılması,
 - Metal aletlerin yerlere atılmasının önlenmesi,
 - Gürültünün yüksek olduğu geniş alanlara ses emici maddelerin asılması,
 - Makine atölyesinde gürültünün artmasına neden olan eski tip tezgahların, daha modern olanları ile değiştirilmesi,
 - Tepsi testere, taş zımpara, giyotin gibi çok gürültü çıkartan aletlerin içi ses emici duvarlar ile gevrilmiş kapalı yerlere konulması,
 - Yukarıdaki önlemler ile gürültü şiddетini istenilen düzeye düşürme olanağı bulunmadığı hallerde bu bölgelerde çalışanlara kulak manşonları, uygun tıkaçlar gibi kişisel korunma araçlarının verilmesi.
 - Sürekli denetim için belli aralıklarda ses düzeyinin ölçülmesi, çalışanlarınODYOMETRİK ölçümlerinin işe giriş ve daha sonra periyodik olarak yapılmasını,
 - Yapılan ölçümle hala maruz kaldığı saptanan iştirlerinin yönetsel önlemlerle maruziyet sürelerinin kısıtlanması.

2. İsisal rahatsızlık yazın fazla sıcak, kışın ise fazla soğuk olarak görülüyor. Daha az görülen fazla sıcaklık için aşağıdaki önlemler yararlı :

- Açık havada yapılan tüm çalışmaların üstü ve duvarları ısı izelasyonlu binalara taşınması,
- Rahatlık sınırı dışında kalan bölgelerde çalışanlara daha gözenekleri bol havalandırma olanağı sağlayan elbiselerinin verilmesi,
- Ortalama ısı yayan aletlerle çalışanlara özel koruyucu elbise, eldiven, dizlik, deri önlük gibi kişisel korunma aygıtlarının verilmesi,

Soğuk ortam için alınması gereken önlemleri de şöyle sıralamak olanaklı :

- İsisal rahatlık bölgesi dışında kalan tüm bölgelere, binanın niteliğine göre uygun ısıtma araçlarının (kalorifer, yeterli büyüklükte ve çoklukta soba, ya da elektrikli ısıtıcılar) yerleştirilmesi, odanın ısısını homojen olarak ve sürekli ısisal rahatlık bölgesinde tutacak denli ısı yaymasının sağlanması.
- Açık havada çalışanların kapalı yerlere alınması, olanaklı değilse yeni binaların yapılması,
- Tüm bndlara karşın hala ısisal rahatlık bölgesinde çalışma ortamını elde edebilmeleri için,
 - Tek katlı kalın giyecekler yerine, içinde havayı yalıtabilecek nitelikte ince çok katlı giysilerin işçije sağlanması ,
 - Giyeceklerin herhangi bir yerinde terlemeden doğan nemin dışarıya atılması sağlanacak uygun gözeneklerin bulunması.
 - Derinin olanaklı olduğu ölçüde kuru tutulmasının sağlanması,
 - Metaller ısı iletimini daha çabuk yaptığı için, vicut ısısının kaybını önleyebilmek amacıyla soğuk yerlerde vicudun metalle temasının önlenmesi, bunun için uygun eldiven verilmesi ya da eşyaların tutulacak metal aksamının tahtadan yapılması.
 - Açık havada çalışma zorunda kalanlara, rüzgarдан, soğuktan, yağmurdan, korumak için uygun kauçuk ve ısı iletmeye maddelerden yapılmış koruyucu giysilerin işçilere verilmesi.
 - Periyodik ısisiz rənatlı etkenlerinin ölçümlerinin yapılp, istürlerinin rahatlık bölgesine göre yerinin belirlenmesi, Bölge dışına çıkanların sürekli izlenmesi ve bildirilmesi.

3. İşyerinde yaygın bir sorun olan aydınlanmanın istenilen düzeyde olmasının sağlanabilmesi için gerekli önlemleri şöyle sıralamak olacak :

- Aydınlanma çokluğu beklenen düzeyin altında olan tüm bölmeler, genel aydınlanmalarını gerek yapay, gerek doğal kaynaklardan yararlanarak beklenen düzeye yükseltmeleri. Bunun için pencere sayısını çoğaltmak olaklı olmadığına göre, bölmelerin tavanlarına uygun aralıklarla frolesans ya da cıva buharlı lambaların yerleştirilmesi,
 - Yine genel aydınlanmayı çoğaltmak amacıyla, bölmelerin iç duvarlarının açık renklere boyanması,
 - Makine atölyesinde, borweks, dik planya, parmak freeze, makkap, torna, tesviye, giyotin bıçak, şerit testere gibi tezgahlar için genel aydınlanma yeterli olmayacağı, bunlara ek olarak tezgahın, türdne ve işlenen işin niteliğine uygun olacak biçimde özel aydınlatmalar yerleştirilmesi,
 - ..Belli süre aralıklarında eskiyen ya da gücünü kaybeden ampullerin değiştirilmesi,
 - Belli zaman aralıklarında periyodik ışık ölçümlerinin gerçekleştirilip, beklenen düzeyde olup olmadığını kontrol edilmesi,
4. Havalandırma ile ilgili alınması gereken önlemlerin kimyasal etkenlerin azaltılması sırasında anlatılması uygun görüldü.
5. İşyerinde solunabilen toz ve kaynakta oluşan demir ve mangane dumanları yalnızca montaj atölyesinde önerilen düzeyin üstünde bulundu. Montaj Atölyesinde solunabilen toz çokluklarının azaltılması ve çalışan üzerinde etkisiz duruma getirilebilmesi için aşağıdaki önlemlerin alınmasında yarar var.
- Atölyedeki genel havalandırmanın iyi tasarımlandığını solunabilen toz konsantrasyonundan anlamak olaklı. Genel havalandırmanın yetersiz oluşunun en büyük nedeni havanın seyrelmesini sağlayacak itici ve emici aspiratörlerin olmayışı oluyor. Atölye binasının karşısılıkla iki yüzüne biri, itici olani algakta, diğeri emici olani yüksekte olacak biçimde yeterli sayıda aspiratör takımlarının yerleştirilmesi,

- Solunabilen toz ve dumanların kaynaklandığı yer öncelikle ve büyük bir oranda 7 adet gaz altı kaynakları oluyor. Bunların yanında ikinci derecede diğer elektrik ve oksijen kaynakları geliyor. Bunların etkisini ortadan kaldırılması ancak iyi tasarımlanmış yerel havalandırmalarla olacaklı. Yapılan gözlemler sırasında gaz altı kaynaklarının yerlerinden pek oynamadığı görüldü. Bu nedenle 7 adet gaz altı kaynağının bulunduğu alanlara belli bir daire içinde hareket edebilen ayarlanabilir (ki bu özelliği değişik işlerin niteliğine uygunluk sağlayabilmek için gereklidir) ve kıvrılabilen emici başlıklar bulunan davlumbazların yerleştirilmesi,
 - Bunların dışında diğer kaynaklardan çıkabilecek olan kirleticileri etkisiz duruma getirebilmek için, atölye içinde bunlara, özel kaynak bölümlerinin yapılması ve bu bölümlerin güçlü yerel emicilerle donatılarak elektrik ve oksijen kaynaklarından oluşabilecek toz, gaz ve dumanların ortama yayılmadan denetim altına alınmalarının sağlanması.
7. İşyerindeki hem azot oksitlerin hem de karbon monoksit gaz altı ve diğer kaynaklardan oluşduğu yapılan ölçümler sırasında saptandı. Toz, duman ve gazlar için bu kaynakların denetim altına alınması ile bu etkenler de sorun olmaktan çıkmıyor.
8. Organik çözücüler ile sorunun ortadan kaldırılabilmesi için boyama sırasında su perdesinin kullanılabilmesi düşünülür. Fakat boyanacak ürünlerin hacimlerinin çok büyük olduğu bu tekniğin kullanılmasını zorlaştırıyor. İşyerinde tabanca boyası yapılabilecek şzel tasarımlanmış yer yok. Böyle bir işyerinde, bu tür boyama yerlerinin yapılması etkilenmeyi azaltmak açısından zorunlu oluyor. Bu nedenle küçük parçaları boyamaları için su perdeli ve altdan emicili boyama odalarının yapılması, büyük parçalar için de açık havada yapılacak boyamaların organik çözücüleri tutucu kartuşları olan kullanımı kolay gaz maskelerin donatılmış ve boyama işleminin bir tek yönden yapan boyacılarla yapılması sorunu büyük ölçüde azaltabilecek. Ayrıca bunların kullandıkları çözüclülerin periyodik analizleri ve idrarlarında fenol ve hipurik asit aramalarının yapılması etkilenmenin başlangıç aşamasında yakalanmasını sağlayabilecek.

Marangozhanedeki band yapıtırıcılarının da çözücü kullandıkları zamanlar yapışturma tezgahının hemen yanına konabilecek güçlü bir yerel emici sisteminin çalıştırılması, sorunu ortadan kaldırabileceği düşünülmüyor.

9. Amonyak gazi yalnız ozalithane bölümünde görülüyor. Bu bölümdeki aspiratörün güçlendirilmesi genel havalandırma bakımından yararlı. Fakat bunun yanında sorunun en yoğun olduğu zaman olan sıvı amonyum hidroksitin makineye boşaltıldığı zaman, güçlü bir yerel emici ile ortama yayılmadan dışarıya atılması olanaklı. Ayrıca, makinenin çalıştığı sırada kendisine monte edilmiş emicinin gücünün arttırılması, boru çaplarının genişletilmesi gerekiyor.

10,11,12. Diğer etkenlerin önlenmesi hijyenik önlemlerden çok ergonomik ve güvenlik önlemleri ile sağlanabilecek. Bu nedenle, bu tür önlemlerin giderilmesinde, ekip çalışması anlayışı içinde bir ergonomistin ve bir güvenlik uzmanının ayrıntılı çalışmaları gerekiyor.

Önerilerden de anlaşılacağı üzere, işyerinde alınması gereken önlemlerin büyük bir bölümü, işyerinin planlama aşamasında gerçekleştirilemesiyle daha da az masraflı olacak. Böylece önlemlerin proje aşamasında alınmasının ısrarla istenmesinin anlamı ortaya çıkıyor.

Çalışmadan çıkartılacak ikinci tür sonuç da geliştirilmeye çalışılan inceleme yöntemi ile ilgili. Bu yöntemde iş sağlığı hizmetinde ekip çalışmasını kolaylaştırıcı nitelikteki etkenlerin iştirleri üzerindeki etkileme derecelerinin puanlanması gerçekleştirilebildi.

Öyleki, iş hijyeni uygulamasında yapılabilen bu puanlama yönteminin, iş hekimliği çalışmalarında da gerçekleştirilebilmesiyle etken ile etkilenen arasında nesnel verilere dayalı ilişkinin bulunmasına olanak sağlanabiliyor.

Ayrıca, puanlama yöntemi, aynı işyerindeki çeşitli iştirleri ve etkenlerin birbirleri ile karşılaştırılabilme olanağını sağlamaktan başka, aynı işyerlerinin birbirleri ile karşılaştırma olanağının doğmasına da neden oluyor.

Bu tür karşılaştırma yapmanın bu dar kapsamlı ve bir tek işyerini içeren çalışmada olanağı yok. Etkilenmenin değerlendirilmesinde, derecelendirme yönteminin kullanılması doğrultusunda atılan bu ilk adının geliştirilmesi, bundan sonraki çalışmaların hedefini oluşturuyor.

4.Özet

4. Ö Z E T :

Ülkemizde, iş hijyeni uygulamalarının henniz çok yakın bir tarihi olması nedeni ile, iş hijyeni incelemelerinde sistemli bir yöntemin geliştirilemediği gözleniyor. Ayrıca geliştirilecek yöntemin, iş sağlığı ekibi içindeki özellikle iş hekimliği ve diğer disiplinlerle ortak ve eşgüdüm içinde çalışmalarına olanak sağlanması, günümüz iş sağlığı hizmet enlayısı açısından zorunlu oluyor.

Böyle bir iş hijyeni inceleme yöntemini geliştirebilmek amacıyla, bir inşaat makinaları yapım işyerinde tüm zararlı fiziksel-kimyasal ve ergonomik etkenlerin saptanması, değerlendirilmesi ve kontrol önlemlerinin önerilmesi çalışmaları planlandı.

İş yerinde yapılan ön incelemede işyeri hakkında genel bilgi işyerindeki bölgümler, bölgümlerdeki iştirleri ve iştirlerindeki işçiler hakkında tüm veriler toplandı. Ön inceleme verilerine göre, üzerinde çalışma yapılacak fiziksel (gürültü, ısisal rahatsızlık etkenleri, aydınlanma ve havalandırma), kimyasal (solunabilen toz, kadmiyum, demir ve mangan dumanları, azot oksitleri, karbon monoksit, amonyak ve organik çözücüler) ve diğer (oturma konumu, kaza olasılığı ve işin ağırlık derecesi) etkenlerin, örtüklenme, ölçüm ve analiz işlemleri yapıldı ve bulgular, tablolar ve grafikler halinde sergilendi. Bulguların sergilennmesi(1) işyerindeki etkenlerin bölgümlere göre dağılımları(2) bu etkenlerin iştirlerine göre dağılımları şeklinde oldu.

Bulguların değerlendirilmesi aşamasında etken çoklukları, standart olarak kabul edilen (TLV, MAC) değerleri ile karşılaştırıldı. Standartlarla karşılaştırma sonunda etkenlerin etkileme düzeyleri, hiç (0), az (1), orta (2), çok (3), en çok (4) olarak derecelendirildi. Bu derecelendirme bölgümlerdeki tüm iştirlerini etkileyen etkenler için yapıldı. Sonunda, her iştirünün zararlı etkenlerden etkilenme dereceleri toplanıp iştirlerinin toplam etkilenme düzeyleri saptandı.

Zararlı etkenlerin, çalışanlar üzerindeki etkilemelerinin derecelendirilmesi, aynı işyerindeki iştürlerinin etkilenmeleri ve zararlı etkenlerin etkileme güçlerinin karşılaştırılması olanağını sağlamaktan başka, ayrı işyerlerinin birbirleri ile nesnel verilere dayanarak karşılaşılma olanağını da sağlıyor. Etkenlerin, etki düzeylerinin bu tür derecelendirilmesi, ayrıca iş hijyenii ile iş hekimliği arasında nesnel bağların kurulmasına da yardımcı oluyor. Değerlendirme aşamasında yöntemin getirdiği bu tür zararlara örnekler verildi.

Bulguların değerlendirme aşamasından sonra özelde işyerindeki zararlı etkenlerin, çalışanlar üzerindeki etkileme düzeyleri, genelde ise geliştirmeye çalışılan yöntemin getirebilecekleri, sonuç bölümünde anlatıldı.

Öneriler aşamasında ise, öncelikle işyeri özelinde alınması gereken önlemler, her etken için ayrı ayrı sunuldu. Daha sonra, çalışmanın genelinde geliştirilmişye çalışılan iş hijyenii incelemelerindeki derecelendirme yönteminin daha da ileri aşamalara geliştirilmesi için önerilerde bulunuldu.

5.Teşekkür

5. T E S K E K K Ü R :

Çalışmalarıma yön veren ve tezimin oluşturulmasında büyük katkıları olan, rehber hocam Sayın Doç.Dr.İsmail Topuzoğlu'na şükranlarımı sunarım.

Beni Bilim Uzmanlığı alma uğraşına teşvik eden, bu doğrultuda her türlü olanağı sağlayan ve araştırmam sırasında epidemiyolojik ilke ve kavamlar doğrultusunda düşünmeye yönelikten S.S.Y.B.Hıfzıssıhha Okulu Müdürü, değerli hocam Sayın Dr.Muzaffer Akyol'a ve diğer okul yöneticilerine teşekkür borçluyum.

Araştırmayı yürüttüğüm işyerinde, çalışmalarımı yakın ilgi ve yardımları ile destekleyen tüm çalışanlara ve bu araştırmaya olanak sağlayan işverene de teşekkür ederim.

Ayrıca görevli olduğum Hıfzıssıhha Okulundaki, başta İş Sağlığı Bölümü Başkanı Sayın Dr.Mustafa Soyuer olmak üzere, İş Sağlığı Bölümü ile Laboratuvar bölümündeki uzman, teknik eleman, diğer tüm arkadaşlarımı çalışmama yardımlarından dolayı teşekkür ederim.

Çalışmalarım sırasında metal analizleri için Atomik Absorbsiyon Spektrofotomtresinden yararlanmamı sağlayan ve bu konuda yardımını esirgemeyen ODTÜ, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Görevlilerinden Sayın Dr.Yavuz Ataman ve Kimyager Mürvet Turan'a teşekkür ederim.

6. Kaynakça

6. KAYNAKÇA :

- (1). Zenz,C., Occupational Medicine, Year Book Medical Publishers, Chicago,1975,s.259.
- (2). Topuzoğlu,İ., Çağdaş Anlamda İşçi Sağlığı İş Güvenliği Akımı ve Türkiyedeki Durumu,(Yayınlanmamış Bilişiri),Ankara,1974.
- (3). D.İ.E.,Türkiye İstatistik Cep Yıllığı,D.İ.E. matbaası,Ankara,1976.
- (4). S.S.K.,İstatistik Yıllığı,S.S.K. Genel Müdürlüğü,Ankara,1976,
- (5). D.İ.E.,Türkiyede İmalat Anketi Sonuçları,D.İ.E. Matbaası,Ankara,1976.
- (6). ILO,Encyclopedia of Occupational Health and Safety,ILO Pub., Geneve,1971,Vol.I,s.635.
- (7). Erkan,C.,Endüstride Isıya Maruziyet,Degerlendirme ve kontrol,(yayınlanmamış seminer tensiri),Ankara,1972.
- (8). Dösemeci,M.,Isı ve Isısal Rahatsızlık,(yayınlanmamış Not),Ankara,1976.
- (9). Resnick,R.,and Holliday,D.,Physics,John Wiley Inc.,New York,1966,
- (10). Patty,F.,A.,Industrial Hygiene and Toxicology,Interscience Pub.,New York,1958,Vol.I,s.621-650.
- (11). Yılmaz,E.,Matbaa Sanayiinde İş Sağlığı(İş Higiyeni) Sorunları,(Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi),Ankara,1977.
- (12). Olishifsky,J.,E.,Fundamentals of Industrial Hygiene,National Safety Council,Chicago,1971.
- (13). ACCIH,TLV's for Chemical Substance And Physical Agents in the Workroom Environment,ACCIH Pub,Chicago,1977.
- (15). Afacan,A.,S.,Gürültü, (İşçi Sağlığında Öncelikler Semineri Yayınlanmamış Tekstir).Ankara,1972, s.165

- (14). İstanbul Üniversitesi, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğü, İ.Ü. Kitapevi, Yasalar Dizisi 7, İstanbul, 1976.
- (16). Patty,F.,A. Industrial Hygiene and Toxicology, Interscience Pub. New York, 1958, Vol. I, s. 743-767.
- (17). Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sanayide İş Güvenliği Eğitim Rehberi, İşyerlerinde Sun'i Aguçlatma, SBK yayın No:149, Ankara, 1968.
- (18). Patty,F.,A., Industrial Hygiene and Toxicology, Interscience Pub. New York, 1958, Vol. I, s. 263-340.
- (19). ACCIH, Industrial Ventilation, ACCIH Pub. Chicago, 1973.
- (20). Patty,F.,A., Industrial Hygiene and Toxicology, Interscience Pub. New York, 1958, Vol. I, s. 143-164.
- (21). Olishifsky,J.,B., Fundamentals of Industrial Hygiene, National Safety Council, Chicago, 1871, s. 417.
- (22). WHO, Health Hazards for the Human Environment, WHO Pub. Geneve, 1972.
- (23). Zenz,C., Occupational Medicine, Medical Yearbook Publishers, Chicago, 1975, s. 284.
- (24). ILO, Encyclopedia of Occupational Health and Safety, ILO Publishers, Geneve, 1971, s. 651.
- (25). Hygiene Standard for Wide-Band Noise, British Occupational Hygiene Society Committee on Hygiene Standards, series No. 2, Pergamon Ltd., U.K.
- (26). International Standards for Drinking Water, WHO Pub., Geneva, 1963.
- (27). American Public health Ass., Methods of Air Sampling and Analysis, A.P.H.A. Pub., New York, 1972, s. 337-340.

7.Ekler

EK I : Endüstride Gürültü Ölçümü ve Değerlendirilmesi, (25)

Sürekli Gürültü: Gürültü ölçme aygıtı,(A) Ölçeğinde ve yavaş durumda olmalı. Saniyede 10 vuruştan daha az değişim gösteren anlık ya da kesikli gürültüler dışında geniş bantlı gürültülerin çoğu bu şekilde ölçülebilir.

Gürültü ölçme aygıtı, ölçümden hemen önce ve sonra akustik yönden kontrol edilmeli.

Amlifikatör ya da filitreler mikrofondan en az 3 m uzaklıkta, gözlemen ise, ideal olarak, mikrofondan en az 1 m uzakta durmali.

Gürültü kesiksiz ve düzgün ise,A Ölçeğinde birkaç ölçüm yapılarak gürültü düzeyi saptanır. Bulunan değer "Strekli Gürültü Eş Değeri" değerini verir. Maksimum ve minimum arasındaki fark 10 dB'den fazla değilse, gözle ortalama alınır. 5 dB'den fazla fark görülen durumlarda, sonuga 1 dB eklenir.

Kesikli Gürültü : Bir vardiya boyunca belli düzeydeki gürültü sürelerinin tahmini olarak saptanması gereklidir. Tahminler, tipik iş gününe göre saat olarak yapılır. Süresi sekiz saatten farklı (az ya da çok) gürültüler için Tablo I-a'da verilen değerlere göre düzeltme yapılır. Düzeltmeden sonra elde edilen değerler, sürekli gürültü eşdeğeriidir.

Tablo I-a : Kesikli Gürültü Ölçümleri Düzeltme Tablosu :

Günlük Toplam Etkilenme(sa)	Düzeltme Katsayısi	Günlük Toplam Etkilenme(sa)	Düzeltme Katsayısi	Günlük Etkilenme	Düzelt. Katsa.
12.0	+1.8	8.0	0.0	4.0	-3.0
11.5	+1.6	7.5	-0.3	3.5	-3.6
11.0	+1.4	7.0	-0.6	3.0	-4.3
10.5	+1.2	6.5	-1.0	2.5	-5.0
10.0	+0.9	6.0	-1.2	2.0	-6.0
9.5	+0.8	5.5	-1.7	1.5	-7.3
9.0	+0.5	5.0	-2.0	1.0	-9.0
8.5	+0.3	4.5	-2.5	0.5	-12.0

Karmaşık Gürültü : Kesikli gürültünün şiddeti düzeyinde dalgalanmalar olabilir. 10 dB'den daha fazla dalgalanma gösteren ayrı ölçüm ve işlem yapılarak, tümüne eşdeğer olan sürekli gürültü düzeyi bulunur.

Bu işlem için önce, $\text{dB}(A)$ değerleri farklı olan gürültülerin şiddet eşdeğerleri Tablo I-b'den bulunur. Tablodan bulunan bu değerlerin tümü birden toplanır. Daha sonra yine aynı tablodan yararlanılarak, toplam şiddet eşdeğerinden $\text{dB}(A)$ değerine geçilir. Bulunan yeni değer, sürekli gürültü eşdeğeriidir.

Tablo I-b : Duzeltilmis Kesikli Gürültülerin Şiddet Eşdeğerleri :

Düzey (dB _A)	Şiddet Eşdeğeri	Düzey (dB _A)	Şiddet Eşdeğeri	Düzey (dB _A)	Şiddet Eşdeğeri
85	3	97	50	109	794
86	4	98	63	110	1 000
87	5	99	79	111	1 259
88	6	100	100	112	1 585
89	8	101	125	113	1 995
90	10	102	159	114	2 512
91	13	103	199	115	3 162
92	16	104	251	116	3 981
93	20	105	316	117	5 012
94	25	106	398	118	6 310
95	32	107	501	119	7 943
96	40	108	631	120	10 000



Değerlendirmeyi bir örnekle açıklamakda yarar var. Diyelim ki işyerinde üç ayrı düzeydeki gürültülerin günlük maruziyet süresine göre düzeltme katsayısını aldıktan sonraki şiddet düzeyleri 93, 97 ve 85 dB_A olsun. Bunun sürekli gürültü eşdeğeri tablo I-b'den şöyle hesaplanıyor. Sırasıyla her şiddet düzeyi için karşılığı tablodan bulunuyor. Bunlar 20, 50 ve 3 olarak okundu. Her üç karşılığının toplamı 73 olarak hesaplandı. 73'lük şiddet eşdeğerinin düzeyi karşılığı yine tablo I-b'den bulundu. Tabloda 73'e en yakın değer 79 alındı ve sürekli gürültü eşdeğeri olarak 99 dB_A bulundu. 80 dB_A'nın altındaki şiddet değerleri için maruziyet süresine göre düzeltilmiş şiddet değerlerinin ortalaması alındı.

EK II : İsisal Rahatlık Etkenlerinin Degerlendirilmesi

Bilindiği gibi isisal rahatlık etkenleri dört çeşit.Bunlar;(1) kuru hava sıcaklığı,(2) nem, (3)hava akım hızı ve (4)radyant ısı.Bu dört ögeden oluşan isisal rahatlık etkenlerinin ölçüm ve değerlendirilmeleri şöyle yapıldı.

- Kuru hava sıcaklığı ve nem için ölçümler,higrometre üzerindeki kuru ve ıştermometrelerle yapıldı.İsinin dengeye gelmesi için higrometre 30 saniye döndürildü.Döndürme işlemi sonunda her iki termometre bulguları kayıt edildi.
- Hava akım hızı gümüş kaplı kata termometresi ile ölçüldü.Kata termometrenin gümüş kaplı hazırlığı, içi sıcak su dolu termosun içine batırıldı.İşaretlenmiş iki sabit derece üzerindeki alkolun düşüm zamanı kronometre ile saptanabildi,Saniye cinsinden bulunan bu düşme süresi,Şekil II-a 'da gösterilen nomogram üzerinde soğuma hızı ekseni doğrultusunda işaretlendi. Bizim çalışmada kullandığımız katatermetresinin kata etkeni katsayısı 51 idi.Bu sayı da kata etkeni katsayısı ekseni üzerinde işaretlendi.İki noktanın birleştirilmesiyle elde edilen doğrunun soğuma gücü eksenini yer de işaretlendi.Bu nokta,hava sıcaklığı ekseni üzerinde işaretlenen kuru termometre derecesiyle birleştirildiğinde elde edilen doğrunun hava hızı eksenini noktada mt/dak birimi cinsinden hava akım hızı hesaplandı.
- Radyant ısı,glob termometresi ile ölçüldü.Siyaha boyanmış bakır kürenin içindeki sıcaklığın dengeye gelmesi için her ölçümden önce 15 dakika beklandı.Bekleme süresi tamamlandıktan sonra hazırlığı siyah kürenin merkezinde bulunan termometre aracılığı ile radyant ısı sıcaklığını okundu.
- Etkin Sıcaklık ve Düzeltilmiş Etkin Sıcaklık endeksleri Şekil II-b deki nomogram ile hesaplandı. Etkin sıcaklığın hesaplanması için şu yol izlendi:Şekil II-b'deki üzerinde glob termometre sıcaklığı ya da kuru termometre sıcaklığı yazan eksen üzerinde kuru hava sıcaklığı işaretlendi.Higrometrenin yaş termometresinden okunan ısı derecesi de nomogramda yaş termometre yazan eksen üzerinde işaretlendi.Her iki noktası birleştirilerek

Sekil 11-b : Dalgıçlarla hava sıcaklığı, nem ve rüzgar hızı ölçümü



bir doğru elde edildi.


Diger yandan, egrilerden olusmus ag üzerindeki hava akim hızı yazan eksende, kata termometresi ve Şekil II-a aracılığı ile hesaplanan hava akim hızı işaretlendi. İşaretlenen yerden geçen hız eğrisinin, daha önce kuru ve yaş termometre eksenleri arasında çizilen doğruya kestiği yer noktalandi. Noktanın etkin sıcaklık egrileri arasındaki konumu, ortam ısisının Etkin Sıcaklık (C°) cinsinden belirlenmesini sagladı.

Düzeltilmiş Etkin Sıcaklık (C°) cinsinden bir degerlendirme yapılmak istenildiğinde, izlenecek yol Etkin Sıcaklığın bulunmasında izlenen yolun aynısı, yalnız bir tek ayrıcalıkla. Her iki endeksin hesaplanmasındaki tek ayrıcalık, başlangıçda glob ya da kuru termometre sıcaklığı ekseni üzerinde işaretlenen sıcaklık derecesinin glob ya da kuru termometre olması. İşaretleme kuru termometre ısisine göre yapılıyorsa elde edilen sonuç, dört ısisal etkenden yalnızca üçünü (ortam ısisi, nem, hava akim hızı) içeren Etkin Sıcaklık oluyor. Eğer glob termometre ısisine göre yapılıyorsa, bu kez dört ısisal etkenin tümünün ortak etkisini yansitan Düzeltilmiş Etkin Sıcaklık (C°) endeksi elde edilmiş oluyor.

EK III: Toz Örnoklone Yönteminin Tanıtılması,

Çalışma sırasında iki türlü örnoklone yöntemi kullanıldı. Birinciisi, çalışma ortasındaki zararlı etkilerin genel etkileme düzeyleri hakkında veri toplamak amacıyla yapılan static örnoklone oluyor. Diğerisi ise, çalışanların kişisel maruziyet düzeyleri hakkında veri toplamak için uygulanan, kişisel örnoklone yöntemi oluyor.


Static örnoklone yönteminde araç olarak, 1.9 lt/dak.'lık hızla hava çekebilecek denli güçlü bir pompa, hava hızı ölçeri ve ayarlayıcısı, plastik hortum, siklon tipi filtre tutucu, static örnoklone için filtre bağlı ayağını saymak olanaklı. Bu araçların yerlestirilmesi Şekil III-a'da görüldüğü gibi yapıldı.




Şekil III-a : Static Örnoklone Sistemin Yerleşimini.

Çalışma sırasında iki tür pompa kullanıldı. Bir tanesi yalnız elektrikle çalışan ve yaklaşık 15 lt/dak.'lık hava çekme hızına sahip büyük tip pompa; Diğerisi ise, kendi içindeki batarya aracılığı 10 saat sürekli çalışabilen taşınabilir küçük tip pompa oluyor. İkinci tip küçük pompayla kişisel örnoklonyolar da deniliyor. Taşınabilir olması, daha çok kişisel örnoklone yöntemlerinde kullanılmasını getiriyor. Fakat bu niteliği onun static örnoklone yöntemlerinde kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Bu tür pompaların diğer bir özellikle de, örnoklone sırasında hava hızı ayarlayıcısına gerekşim duyulmasız oluyor. Çünkü, pompa üzerinde yerleştirilmiş bir vida aracılığı ile istenilen hızı sabit olarak elde etmek olanaklı.

Kiçisel örneklenme yontominde ise, sabit çekici hızına ayarlanmış küçük tip taşınabilir bir pompa, yine siklon tipi filtre tutucuları ve filtre başlığı ile pompanın çalışanın üzerinde rahatça taşınabilmesini sağlayan taşıyıcı askıla dan oluşuyor. Kiçisel örneklenme sisteminin çalışan üzerinde nasıl yerlestirileceği Şekil III-b'inden, Şekil III-c' de ise arkadan olarak gösterildi.



Şekil III-b'den görünüş



Şekil III-c'de Arkadan görünüş,

Şekil III-b' den de görülebileceği gibi, filtre başlığı çalışanın solunum yolunun yakın bir yerine yerleştiriliyor. Çalışmanın sırasında da bu önemli özellik sürekli göz önünde tutuldu. Çalışmada ayrıca şekil III-c 'de görülen, pompa ile filtre tutucu arasındaki hava hızı düzenleyicisi de kullanıldı. Çünkü, işlev o denli önemli olmaması na karşın yaptığı direnç çok fazla idi. Pompanın istenilen hızda çalışmasını önlemeyordu.

Çalışmada her iki tür örneklemeye yönteminden önce ve sonraları filtreler sabit tartıma getirilip, hassas terazi ile ağırlıkları ölçüldü. Her iki ölçüm arasındaki fark, hizie örneklenen toz çokluğunu verdi. Çekilen hava çokluğuna oranlanınca, 5 μ 'dan küçük solunabilecek toz konsantrasyonu bulundu. Her iki tür örneklemede de 1.9 l/dak. hızla ve yaklaşık 250 lt. hava çekildi. Örneklemeye işlemleri her seferinde yaklaşık 2 saat 15 dakika sürüyordu.

EK III: Toz Örneklerinden Metal Analizlerinin Hazırlanışı

Tartım yolu ile ,toz çöklükleri saptanan örnekler, aşağıda anlatılan yöntemle toz içindeki metallerin iyon haline gelmesi ve membran filitrenin eritilmesi sağlanır. Diğer bir deyişle,solunabilen toz içindeki metallerin Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile analizi için gerekli hazırlıklar tamamlandı.Filitrelerde uygulanan hazırlık işlemi şöyle :

1. Toz için tartımları tamamlanan filtre örnekleri, 150 ml'lik beherlere konur.
2. Filitrenin üzerine 10 ml (3/2) oranında karıştırılmış nitrik asit-per klorik asit gözeltisi konur,
3. İsi tabası üzerinde beherlerden nitroz dumanları çıkışına dek buharlaştırma işlemi yapılır.
4. Filitrenin parçalanması ve iyonlaşma işleminin tamamlanması için 20 ml (1/4)'lik nitrik asit eklemesi yapılır.
5. Asit eklemesine karşın,hala parçalanmayan filitreler var ise paget yarımı ile ezilir.
6. Filitrelerin ve üzerindeki tozların çözünme işlemleri tamamlandıktan sonra 100 ml'e tamamlanır.

Filtrelerin analiz için hazırlanma işlemi tamamlandıktan sonra,Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresinde alevli başlık teknigi ile kadmiyum,demir ve mangan analizleri ayrı ayrı yapıldı.Her element için ayrı hazırlanmış standartlarla çizilen kalibrasyon eğrilerinde,aynı koşullarda okunmuş absorbsma değerleri bulundu ve her metalin örnek içindeki çöklükleri bu eğriliere göre hesaplandı.Daha sonra bulunan bu çöklükler çekilen hava çöklüğüne böülünlünde metal dumanlarının havadaki konsantrasyonları bulundu.

EK V : Havaadaki Toplam Azot Oksitlerinin Saptanması, (27)

İlke: Azot oksitleri, ıgınde hidrojen per oksit bulunan yıkama şışelerinde toplanarak, nitrat iyonuna yükseltgenir. Nitrat iyonunun fenol di sulfonik asit ile tepkimesi sonucu beliren sarı renk kalorimetrik olarak ölçülür.

Ayırıcılar: Yıkama şışelerine konan hidrojen per oksitin nitrat düzeyi düşük olmalıdır. Ayrıca kullanılan tüm maddelerin nitrat ve nitrillerden arınmış olmasına dikkat edilmelidir. Bu doğrultuda ayıracıları şöyle sıralamak olaklı

1. % 3'lük H_2O_2 : % 30 'luk konsantrasyonlu H_2O_2 'dan 10 ml alınır ve 100 ml'e tamamlanır.

2. Konsantrasyonlu H_2SO_4

3. Seyreltik H_2SO_4 çözeltisi: 3 ml H_2SO_4 alınır ve su ile litreye tamamlanır

4. Absorblama çözeltisi: 1 ml H_2O_2 + 100 ml H_2SO_4 .

5. Fenol di sulfonik asit: 25 gram fenol 100 C° de ısıtılarak derişik H_2SO_4 ile çözülür. 75 ml dumanlı H_2SO_4 eklenir. ve iki saat su banyosunda ısıtilır.

6. Potasyum Nitrat çözeltisi: 105 C° de iki saat ısıtılmış 413 gr potasyum nitrat litreye tamamlanır. Bunun içinden 20 ml alınır ve 100 ml'e tamamlanır.

7. NaOH çözeltisi: 42 gr NaOH az suda çözülerek litreye tamamlanır.

8. EDTA çözeltisi: 50 gr. EDTA, 20 ml damıtık su ile ıslatılır, 60 ml derişik NH_4OH eklenir, çözüleme dek karıştırılır.

Yöntem : 1. Yıkama şışesine 25 ml absorblama çözeltisi konur. Uzaklık 0.25 litre hızla, 3-6 litre hava çekilir.

2. Absorblama çözeltisi buharlaşma kabına aktarılır.

3. Yalnız absorblama çözeltisinden hazırlanan blank ve örneklerde bazik oluncaya dek NaOH çözeltisi eklenir.

4. Ürnekler ve blank su banyosunda kuruluşa dek buharlaştırılır.


5. Kristal haline gelen madde 2 ml fenol di sulfonik asit ile çözülür.

6. Soğutulur ve 20 ml destile su eklenir.
7. Taze ve soğuk NH₄OH damla-damla karıştırılarak, turnusol kağıdı ile basık oluncaya dek eklemeye yapılır.
8. Hacim 50 ml'ye tamlanır ve iyice karıştırılır.
9. Örnek, 400 nm de blanke karşı okunur.
10. Daha önce hazırlanan kalibrasyon eğrisi üzerinden NO₂ konsantrasyonunu saptanır.

EK VI : Organik Çözüçülerin Analizleri,


Organik çözücü içeriği düşündüren boyaya sertleştirici, sellülozik ve sentetik tinerler, gaz kromatograf ile analizlerinden önce, basit destile aygıtı ile damıtıldı. Bu işlem tiner ve sertleştirici içindeki katı maddelerin ayrılması için zorunlu idi. Damıtma işlemi sonunda her üç örnekte de herhangi bir artık maddeye rastlanmadı.

Damıtılmış boyaya sertleştirici ve tinerler gaz kromatograf aletinde değişik kolonlara enjekte edildi. Her üç örnek için en iyi organik çözücü ayrimını % 8 Carbowax 1540 nolu kolon verdi. Her üç örnek için bu kolonda elde edilen kromatogramlar sırasıyla Şekil VI-a, Şekil VI-b ve Şekil VI-c'de gösterildi. Ayrıca her şeitin yanına da analiz koşulları yazıldı.



Kolon : % 8 Carbowax 1540
on Chr. W. (80-100)
Fırın Isısı: 70 °C
Kağıt hızı : 10 mm/dak.
Azot hızı : 15 ml/dak
 H_2 basıncı : 26 psi
Hava basıncı: 24 psi
Dedektör : FID
Enjeksiyon Isısı: 220 °C

Şekil VI-a: Boya Sertleştiricisi



Şekil VI-b : Sentetik Tiner

Kolon : % 8 Carbowax 1540
on Chr. W.(80-100)

Dedektör : FID

Fırın : 70°C

İnjeksiyon ısısı : 220°C

Kağıt hızı : 10 mm/dak


Azot hızı : 15 ml/dak

H_2 basıncı : 26 psi

Hava " : 24 psi

Şekil VI-c : Sellülozik Tiner

Analiz koşulları sentetik
tinerdekinin aynısı.



EK VII : Nicel Yöntemle Amonyak Saptanması⁽²⁶⁾

İlke: Doğrudan nesterizasyon yöntemi ile, su içindeki amonyak Nessler ayıracı ile renk verir. Kalsiyum, kalsneziyum, demir ve sulfür iyonları da Nessler ayıracı ile bulanıklık verdiklerinden, bu iyonları bağıt ortamda çinko sulfat ile muamele edilir. Bu yöntemi çözeltilinin 50 ml'sinde bulunan .001 gr amonyak azotunu saptayabilmek olanaklı.

Ayıraçlar: Yöntemde kullanılan ayıraçları şöyle sıralamak olacak:

1. Amonyaksız su: Destile su bromlu su ile muamele edilir, bir gece beklenerek sonra tekrardan destile edilir.
2. Stok Amonyum Klorür Çözeltisi : 3.819 gr 100 °C de kurutulmuş susuz amonyum klorür amonyaksız suda çözülür ve litreye tamamlanır.
3. Standart Amonyum Klorür Çözeltisi : 10 ml stok NH₄Cl çözeltisinden alınır ve litreye tamamlanır.
4. Nessler Ayıracı: 100 gr HgI₂ ve 70 gr susuz KI, az miktarda amonyaksız su da çözülür, ~~veya~~ bir yerde, 160 gr NaOH 500 ml suda çözülür. Bu çözelti yukarıdakine eklenerek litreye tamamlanır.
5. Çinko Sülfat Çözeltisi: 100 gr ZnSO₄•7H₂O amonyaksız suda çözülür ve litreye tamamlanır.
6. NaOH çözeltisi: 240 gr NaOH suda çözülür ve litreye tamamlanır.
7. Rochelle Suyu : 50 gr sodyum, potasyum tartarat 100 ml suda çözülür. 30 ml si kayboluncaya dek bunarlaştırılır ve soğuduktan sonra 100 ml'e tamamlanır.

Yöntem: 1. İçinde 100 ml amonyaksız su bulunan yıkama şışelerinden dakikada 2 lt'lik hızla hava emiği popmalar aracılığı ile yapılır.

2. Yıkama şışelerinde toplanan örnekler 100 ml'lik balon jöjeye aktarılır. Ayrıca blank için 100 ml destile su hazırlanır.
3. Blenk ve örneklerde birer ml ZnSO₄ eklenir.
4. NaOH eklemesi le pH ları 10.5'e ayarlanır.

5. Çözeltiler Nessler tüplerine süzülür. Süzüntünün ilk 25 ml'si atılır.
Tüp içine 50 ml süzüntü toplanır.
6. Tüplere 1-2 şer damla Rochelle çözeltisi ve birer ml Nessler ayıracı konur iyice karıştırılır.
7. 10 ya da 15 dakika sonra spektrofotometrede 400-425 nm de %T olarak okunur.

Hesaplama : mg/örnek amonyak kalibrasyon eğrisinden bulunur, pompa ile çekilen hava çökługuna bölündüğünde havadaki amonyağın mg/M^3 cinsinden konsantrasyonu hesaplanır.

EK VIII : İşyerindeki İştürlerinin Etkilenme Derecelerini Saptama Formu

1. Çalıştığı Bölümün Adı :

2. İştürünenin adı :

3. Bölümdeki bu iştüründe çalışanların sayısı :

4. Mesleki Ünvanının tanımı :

.....

5. Meslem Sahibinin Çalışma Sırasında Yaptığı İşler :

.....

.....

6. Çalışma Sırasında Kullanıldığı Aletler :

.....

.....

7. Çalışma Sırasında Konumu :

() a : 0-2 saat oturuyor

() b : 2-4 " "

() c : 4-6 " "

() d : 6-8 " "

() e : 8+ " "

8. Çalışmasından Gelen Kaza Olasılığı Hangi Dereceye Girer:

() a. Hiç yok, () b. Az, () c. Orta, () d. Çok, () e. En çok,

9. Çalışma Sırasında Maruz Kalıldığı Fiziksel Etkenler :

	<u>Hic</u>	<u>Az</u>	<u>Orta</u>	<u>Cok</u>	<u>EnCok</u>
a.Gürültü :	()	()	()	()	()
b.Aydınlatma :	()	()	()	()	()
c.Işı Etkeni :	()	()	()	()	()
d.Havalandırma :	()	()	()	()	()