

12.03

T.C.  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  
FEN BİLİMLERİ İNSTITÜTÜ

BÜNYAN-SÜKSÜN-ELBAŞI (KAYSERİ) TALİ HAVZASI  
HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ

Mehmet BAYRAM

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Anabilim dalı : Jeoloji  
Programı : Uygulamalı Jeoloji  
Tez Yöneticisi : Yrd.Doç.Dr. Ahmet GÜZEL

KONYA-1989

## O Z E T

Bünyan-Süksün-Elbaşı dolayının hidrojeolojisini incelemeye su kaynaklarının beslenme, köken ve fiziko-kimyasal özelliklerini aydınlatabilmek için yaklaşık  $418 \text{ km}^2$  lik bir alanın 1/25000 ölçekli jeoloji haritası yapılmıştır.

İnceleme alanının kuzeydoğusu düzüktür. Güney ve batıya doğru yükseklikler Tahtalas Tepede 2002 m, Alimpınarı Tepede 1987 m'ye ulaşır. Bünyan'da 10 yıllık aylık ortalama sıcaklık  $10.1^\circ\text{C}$ , yıllık ortalama yağış 366.7 mm'dir.

Harita alanında temeli Permo-Karbonifer yaşı kalksistler oluşturur. Permo-Karbonifer yaşı kireçtaşları kalksistleri konkordan olarak üstlerler. Eosen yaşı filisler diskordandır. Pliyosen killi çakıl ve volkanitlerden oluşur. Traverten oluşumları kuvaterner yaşıdır.

İnceleme alanında çatlaklar erimelerin oluşmasında etkilidir.

Permo-Karbonifer kireçtaşlarında DSİ'ce açılan kuyulardan 45 - 62 lt/s su alınmıştır. Pliyosen volkanitlerde açılan kuyularda 30 - 59 lt/s su alınmıştır.

Bünyan-Pınarbaşı kaynağı ( $Q: 1016 \text{ lt/s}$ ) fay hattından, Elbaşı kaynağı ( $Q: 193 \text{ lt/s}$ ) kireçtaşı-kalksist kontağından, Bünyan-Kayaaltı-Büngüldekk kaynaklar grubu ( $Q: 187 \text{ lt/s}$ ) travertenlerin alt seviyelerinden boşalır. Yeraltı suyu akım yönü güneybatıdan kuzeydoğuya doğrudur.

Suların en çok içeriği iyonlar  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{Ca}^{+2}$ ,  $\text{Mg}^{+2}$  dur. Tahsil sonuçlarına göre çizilen yarı logaritmik diyagramda kaynak ve kuyu sularının iyon sıralanışı yaklaşık eşittidir.

## SUMMARY

In the hydrogeological investigation of the area and Bünyan-Süksün-Elbası, geological mapping of 418 km<sup>2</sup> drainage area has been made to give an insight to the origin recharge and physico-chemical properties of the springs.

North-eastern part of the investigation area is plain and rises toward west, reaching 1987 m. at Alimpınarı 2002 m. at Tahtalas.

Average (For 10 years) monthly temperature is 10,1°C and annual precipitation is 366,7 mm.

The bedrock is composed of shale and limestone of Permo-Carboniferous age. The limestone overlies the shale as concordant. The flysch of Eocene age overlies the bedrock as discordant. Pliocene is composed of gravel and volcanic rocks. Travertine formation is of Quaternary age.

In the study area fractures are affective in the development of the dissolution voids in the limestone of Permo-Carboniferous age.

Wells, drilled by state Hydrolic works (D.S.I) in these limestone of Permo-Carboniferous age, yeald 45-62 lt/second. Wells drilled in the volcanic rock in the study area yeald 30-59 lt/second.

Bünyan-Pınarbaşı spring discharge from the thrust zone between Permo-Carboniferous limestone and Eocen flysch, it's discharge is 1016 lt/second. Elbaşı spring discharge from the limestone-shale contact of Permo-Carboniferous and it's discharge is about 193 lt/second.

Bünyan-Kayaaltı-Büngüldekk spring group discharge from the betton of the Travertine and it's discharge is 187 lt/second. Ground water flow direction is from sout-west toward north-east.

Ions which water comprise most, in the study area, are HCO<sub>3</sub>, Ca and Mg in semi logarithmic charts made according to the chemical analysis result of the spring and well waters, ion amount are approximately the same in both water.

## İÇİNDEKİLER

SAYFA NO.:

BASLIK .....	I
ÖZET .....	II
SUMMARY .....	III
İÇİNDEKİLER .....	IV
I. GİRİŞ .....	1
I. 1. AMAÇ VE KAPSAM .....	3
I. 2. COGRAFİK KONUM VE ULAŞIM .....	4
I. 3. İKLİM VE BITKİ ÖRTÜSÜ .....	5
I. 4. TOPOGRAFİK VE MORFOLOJİK DURUM .....	5
I. 5. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR .....	6
2. JEOLOJİ .....	8
2. 1. STRATİGRAFI .....	8
2. 1. 1. KALKŞİST .....	8
2. 1. 2. KİREÇTAŞI .....	8
2. 1. 3. FİLİŞ .....	8
2. 1. 4. PİLYOSEN YASLI ÇÖKELLER VE VOLKANİTLER .....	10
2. 1. 5. TRAVERTEM .....	10
2. 1. 6. BİRİKİNTİ KONİSİ .....	14
2. 1. 7. ALÜVYON .....	14
2. 2. YAPISAL JEOLOJİ .....	14
2. 2. 1. KİVRİMLAR .....	14
2. 2. 2. FAYLAR .....	14
2. 2. 3. ÇATLAKLAR .....	14
3. HİDROJEOLOJİ .....	16
3. 1. SU NOKTALARI .....	16
3. 1. 1. AKARSULAR .....	16

SAYFA NO :

3. 1. 2. KAYNAKLAR .....	16
3. 1. 3. SONDAJ KUYULARI .....	16
3. 2. AKİFERLER .....	17
3. 3. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR .....	26
3. 4. SU KİMYASI .....	26
3. 4. 1. SULARDA BULUNAN BAŞLICA MADDELER .....	27
3. 4. 1. 1. KATYONLAR .....	27
3. 4. 1. 2. ANYONLAR .....	28
3. 4. 2. KİMYA TAHİLLERİNİN DİYAGRAMLA GÖSTERİLMESİ .....	28
3. 4. 2. 1. YARI LOGARİTMİK DİYAGRAMLAR .....	29
3. 4. 2. 2. ÜÇGEN DİYAGRAM .....	29
3. 4. 2. 3. ABD TUZLULUK LABORATUVARI DİYAGRAMI .....	29
3. 4. 2. 4. PİPER DİYAGRAMI .....	29
3. 5. BLANÇO .....	37
3. 5. 1. YAĞIŞTAN BESLENİM .....	37
3. 5. 2. BLANÇO ELEMANLARININ HESAPLANMASI .....	39
3. 5. 2. 1. YAĞIŞ .....	39
3. 5. 2. 2. GERÇEK BUHARLAŞMA-TERLEME .....	41
3. 5. 2. 3. AKİFERLERDEN BOŞALIM .....	41
3. 5. 2. 4. YÜZEYSEL AKIM .....	41
4. SONUÇLAR .....	42
DEĞİNİLEN BELGELER .....	43
EK. 1- Bünyan-Süksün-Elbaşı (Kayseri) tali havzası Jeoloji haritası	
EK. 2- " . " " " " " " " kesitleri	

## 1- GİRİŞ :

Su; canlıların temel ihtiyaç maddelerinden biridir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının iyi değerlendirilmesi günümüzde çok önem kazanmıştır. Her geçen gün suya duyulan ihtiyaç artmaktadır. Su kaynaklarını iyi kullanmak ve kirlenmesini önleyici tedbirleri almak gerekmektedir. Yeraltı su kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımı araştırma, değerlendirme ve işletme aşamaları sonucu gerçekleşmektedir. Araştırma aşamasında yerüstü ve yeraltı jeolojik, jeofizik yöntemler yardımı ile verimli akiferler saptanmaktadır. Hidrojeolojik verilerin elde edilmesi kuyu tasarımı ve akifer veriminin belirlenmesi işlemleri değerlendirme çalışmalarını oluşturur. İğletme aşamasında ise akiferin amaca en uygun şekilde geliştirilmesi için gerekli stratejinin seçimi ve işletmenin hidrojeolojik sisteme etkisi alınmaktadır.

Ülkemizdeki yeraltı suyu havzalarının belirlenmesi işlemleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tamamlanmış olup, bunların çoğu işletmeye açılmıştır. Yeraltı suyunun arastırılmasına ilişkin çalışmalar genellikle sonuçlanmış ve bunların ayrıntılı olarak değerlendirilmeleri sonucunda en verimli şekilde işletilmeleri konusu ağırlık kazanmıştır.

Yeraltı suyu işletmeciliğinde en önemli husus, akiferin üretimden (Pom-paj) etkilenmesinin tesbitidir. Bu ise üretim ile yeraltı suyu düzeyi ilişkilerinin değerlendirilmesi ile mümkündür. Endüstriyel, tarımsal ve içme suyu amaçlı kullanımların özellikle yeraltı suyu kaynaklarına bağımlı olduğu yerlerde bu ilişki daha da önem kazanmaktadır.

Tarımsal ve içme suyu amaçlı kullanımların yoğun olduğu inceleme alanında Permo-Karbonifer yaşlı kireçtaşlarının oluşturduğu akiferin üretimden etkilenmesini tesbit etmek amacıyla böyle bir çalışma yapılmıştır.

Başa bize bu imkânı sağlayan Fen Bilimleri Enstitüsü yöneticilerine teşekkür ederim.

Hidrojeoloji mesleğine olan ilgimin artmasında etken olan, daha sonraki yaptığım her çalışmada yol gösteren, meslek ahlâk ve kurallarını öğrenmemde örnek olan, bu çalışmanın hazırlanmasında başından itibaren büyük bir titizlikle yapılanları denetleyerek, her türlü katkıyı yapmaktan çekinmeyen çok değerli hocam Yrd.Doç.Dr. Ahmet GÜZEL'e sonsuz şükranlarımı ve en derin saygılarımı sunarım.

Bu çalışmayı yapabilmem için gerekli izini veren DSİ XII. Bölge(Kayseri) Müdürü Hacı BEKTAŞ ve 10. Sondaj Şube Müdürü Kuman ERDOĞAN'a teşekkür ederim.

Arazi çalışmalarımda yardımlarını gördüğüm Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Şube Müdürü Ahmet ALTINTAŞ'a, aynı Şube elemanı Geo.Yük.Müh. Mehmet ARI'ya ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü elemanı Kimya Müh. Hamdi SELVI'ye teşekkürlerimi sunarım.

### 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM :

Bu çalışmanın amacı ; Kayseri'nin doğusunda yer alan Bünyan-Pınarbaşı, Bünyan-Kayaaltı-Büngüldeğ ve Elbaşı kaynakları ile Süksün-Hazersah Kooperatif sahalarında yer alan, kuyulara su veren Permo-Karbonifer kireçtaşlarını incelemektir. Bu ovalarda sulamaya yönelik pompaj çalışmaları 1977 yılında başlamıştır.

İnceleme sahası olarak bu sahaların seçilmesinin nedeni, işletme kuyularının hemen tamamının DSİ tarafından açılmış olması ve bu nedenle daha bol ve güvenilir verilerin sağlanabilmesidir. Ayrıca kaynak ve kuyuların aynı formasyondan beslenmelerinden dolayı kuyuların kaynakları etkilemeden en verimli debi ile çalıştırılarak yeraltı suyu işletmesinin kooperatifler tarafından düzenli örgütlenmesi, pompaj ve kaynak boşalımlarına ilişkin yeterli bilgi edinimesine imkan sağlamaktadır.

Hidrojeolojik çalışmalarla 1988 yazında 1/25000 ölçekli jeolojik harita alımı ile başlanmıştır. Burada ovanın jeolojik Özelliklerine ve sınır şartlarına ağırlık verilmiştir.


Saha çalışmaları sırasında akiferin hidrojeolojik özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinilmiştir.

Saha çalışmalarını DSİ arşivlerinden elde edilen kuyu loglarının incelemesi izlemiştir. Saha gözlemleri ve kuyu logları yardımıyla jeolojik kesitler hazırlanmıştır. Yeraltı suyu düzeyi gözlemlerine ilişkin veriler (Mevsimlik, aylık) ile pompaj cetvelleri'de DSİ arşivlerinden elde edilmiş, akiferin hidrolik karakteri tarafımızdan yapılan pompaj testi sonuçlarına göre hesaplanmıştır.

Çalışmaların son aşamasını hidrojeolojik verilerin değerlendirilmesi ve yeraltı suyu, pompaj ilişkilerinin yorumlanması oluşturmaktadır.

### 1. 2. COĞRAFİK KONUM VE ULAŞIM :

Bünyan ilçesi, Elbaşı bucağı, Güllüce, Süksün ve Hazerşah köylerini ve Elbaşı, Süksün, Hazerşah Kooperatif sahalarını içine alan inceleme alanı Kayseri ilinin 40 km doğusunda yer almaktadır. 1/25000 ölçekli haritada, K 35-b<sub>3</sub>-b<sub>4</sub>-c<sub>1</sub>-c<sub>2</sub> paftaları içinde jeoloji haritalaması yapılan saha yaklaşık 418 km<sup>2</sup> lik bir alanı kapsar. Bölgede ulaşım Kayseri - Malatya karayolu ile sağlanır. Bünyan ve Elbaşı yolu asfalt olup, diğer köy yolları stabilizedir. Yöre halkı yoğunlukla ziraatle uğraşmaktadır. Buğday, arpa ve sulu yerlerde yonca yetişirilmektedir. El halisi dokumacılığı'da yöre halkı için önemli gelir kaynağıdır. Bünyan'da Sümerbank Yünlü Dokuma Sanayii, Bünyan Un ve Yem Fabrikası ile Halı Fabrikası'da önemli sanayii birimlerini oluşturur.



Şekil 1- İnceleme alanının yer bulduru haritası.

### 1. 3. İKLİM VE BITKİ ÖRTÜSÜ :

Karasal iklimin egemen olduğu çalışma sahasında, yaz ayları sıcak ve kurak, bahar ve kış ayları ise soğuk ve yağışlıdır. Yağışlar genellikle kar ve yağmur şeklindedir. Yaz aylarında nadiren sağnak yağışlar görülmektedir.

Bünyandaki Meteoroloji istasyonundan edinilen gözlemlere göre yıllık ortalama sıcaklık  $10.1^{\circ}\text{C}$ , yıllık ortalama yağış  $366.7 \text{ mm}$ 'dir.

Aylık ve yıllık ortalamadan eklenik sapma eğrilerine göre en çok yağış Kasım ve Mart aylarında düşmüştür, 1975 yılından itibaren'de yağışlı yıllar başlamıştır. Yağışlı dönem 1981 yılı sonuna kadar devam etmiştir.

Çalışma sahası bitki örtüsü bakımından fakirdir. Akarsu kenarlarında kavak, söğüt ve meyve ağaçları gibi su sever bitkiler görülür.

### 1. 4. TOPOGRAFİK VE MORFOLOJİK DURUM :

Coğrafik olarak fazla engebeli olan arazinin kuzey kısmı (Bünyan civarı) kuru, dik derelerle yarılmıştır. Bunların en önemlileri kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Koramaz dağı güneydoğusundaki Tolun deresi ile kuzey-güney yönünde Bünyan'dan Güllüce'ye ve oradan Dağardı'na kadar uzanan Devetas deresidir.

Bölgede en önemli yükseltileri güneyde Tahtalas T. (2002 m), Yücegünney T. (1914 m), Karagüney T. (1881 m), Alişlık T. (1814 m), kuzeyde Alimpınarı T. (1987 m), Turna D. (1904 m), Gölyeri T. (1897 m), Eriklik T. (1784 m), Koramaz D. (1907 m), oluşturur.

### 1. 5. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR :

Kayseri-Pınarbaşı-Elbaşı havzasının hidrojeolojik incelemesini yapan DİNÇER (1962) yöredeki kayaçların yaşı ilişkilerini ve tektonizmeyi incelemiştir.

KETİN (1963) tarafından 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Kayseri paftası hazırlanarak sahadaki kalksist ve kireçtaşlarının Permo-Karbonifer yaşılı olduğu belirtilmiştir.

MÜFTAHİ ve TUNÇOKU (1970) tarafından Bünyan-ELbaşı yöreninin jeoloji haritası hazırlanmıştır. Bu çalışma ile Permo-Karbonifer yaşılı kireçtaşlarında fosil bulunamadığından bu yaşı kabullenilmış havzanın emniyetli rezervi belirlenmeye çalışılmıştır.

MÜFTAHİ (1973) çalışmasında Bünyan-Hazersah-Süksün, Agacalı köyleri yöreninde Permo-Karbonifer kireçtaşlarının akifer özellikte olduğunu ve Pliyosen yaşılı volkanitlerin yeraltı suyu içerdigini belirlemiştir.

Gürpınar, Bünyan, Elbaşı ve Bürtüngüz kaynaklarını inceleyen GÖĞER(1975) bu kaynakların sularını Permo-Karbonifer kireçtaşlarından aldığı ve sözkonusu kireçtaşlarının temelde devamlı ve depo olabilecek kalınlıkta olduğunu belirtmişlerdir.

ÇELENK (1983) Bünyan-Koçcağız köyü çevresinin hidrojeolojik incelemesini yapmış, sahadaki Permo-Karbonifer yaşılı kireçtaşları ile Pliyosen yaşılı gölsel çökellerin akifer özellikte olduğunu belirtmiştir. Aynı yazarın

1985 yılında Bünyan-Akçatı köyü çevresinde yaptığı hidrojeolojik incelemede yöredeki Paleozoyik yaşı kireçtaşlarının akifer özellikleri olduğu ortaya konulmuştur.

ALTINTAŞ (1986) Bünyan-Hazersah-Süksün-Elbaşı-Äğcälî-Akçatı köylerini içeren sahanın yeraltı suyu imkânlarını araştırmak, sahadaki akifer özelliklerini belirlemek amacıyla jeofizik etüd yapmıştır. Yazar sahanın en önemli akifer kayacının Permo-Karbonifer yaşı kireçtaşı olduğunu ve sahanın üst kısımlarını kapsayan pliyosen yaşı kumu-killi seviyelerin Süksün ve Elbaşı da içlerindeki travertenlerden dolayı akifer olarak önemli olmalarına karşılık, kuzeye doğru gidildikçe Hazersah, Ağcälî ve Akçatı yöresinde akifer olarak önemli olmadıklarını belirtmiştir.

## 2. JEOLOJİ :

### 2. 1. STRATIGRAFİ :

Haritalanan alanda Paleozoyik ve Senozoyik yaşı kayaglar bulunmaktadır. Paleozoyik'i Permo-Karbonifer yaşı kalksistler ile kireçtaşları oluşturur. Buna karşılık Senozoyik'te filis, Pliyosen yaşı çökeller ve volkanitler ile traverten oluşmuştur.

#### 2. 1. 1. KALKSIST :

İnceleme alanının güneyinde Elbaşı, Koçcağız, Dağardı, Güllüce yöresinde yüzeylenen kalksistler temeli oluştururlar. Siyah renkli, orta ve kalın tabakalıdırular. Formasyon içinde fosil bulunamamıştır. Ketin (1963) Permo-Karbonifer yaşı kabul etmiştir. (Foto 4)

Formasyonun inceleme alanındaki kalınlığı 250 - 300 m kadardır.

#### 2. 1. 2. KIREÇTAŞI :


İnceleme alanında geniş alanlar kaplayan bu kireçtaşlarının Bünyan'ın güney ve batı kesimleri ile Bünyan-Pınarbaşı ve Elbaşı kaynaklarında mostraları süreklidir. Sahada en yüksek noktaları oluştururlar.

Temeli oluşturan kalksistler üzerinde konkordan olarak bulunurlar. Dış yüzeyleri gri, bej ve beyaz renktedir. Kalınlığı 350 - 400 m kadardır. Orta ve kalın tabakalıdırular. Belirgin bir tabakalanma gösterirler. Tabaka doğrultu ve eğimleri kalksistler ile uyum gösterir. Tabaka doğrultuları KD-GB'dir. Yer yer dolomitleşme görülür. Çok çatlaklıdırular. Tabaka düzlemine dik olarak gelişen çatlaklar boyunca erime boşlukları gözlenir. Ayrıca çeşitli yönlerde gelişmiş çatlak sistemlerinede rastlanılır.

Permo-Karbonifer kireçtaşları içinde fosile rastlanılmamıştır. Ancak Kamber Köyü kuzeyinde fosil (Favosites Conicus) bulunmuştur. Yaşı olarak Devoniyen'dir. Kireçtaşı içerisinde bu fosilli seviye süreksizdir. Fosil, Deşhüyük Tepesinin güneybatısında bulunan Çallıkoyak Deresinin 1750 m kotunu kestiği yer civarında yüzeylenen bir kireçtaşçı parçası içerisinde bulunmuştur. Ketin (1963) fosil bulamamasına rağmen bu kireçtaşlarını Permo-Karbonifer yaşı kabul etmiştir. (Foto 3 ve 4 )

#### 2. 1. 3. FILİS :

Çalışma alanının kuzeybatı, kuzey ve , kuzeydoğu kenarları boyunca yüzeylenen bu birim Koramaz Dağının batı eteği boyunca uzun bir serit ha-



Şekil 2- inceleme alanının genelleştirilmiş stratigrafi kesiti.

linde uzanır. Bünyan'ın güneyinde Üçtepeler mevkiiinde ve Süksün Köyü kuzeyinde yaklaşık doğu-batı doğrultusunda bir serit halinde görülür. Çakıltası, kumtaşı, kilitaşı ve kireçtaşları ardalanmasından oluşur.

Filiş içerisindeki kireçtaşları alt seviyelerde yer yer kumludur. Kum oranı üst seviyelere doğru azalarak yok olur. Kumtaşı ve kilitaşlarında elemanların bir kısmı karbonatlı malzemeden oluşmuştur.

Permo-Karbonifer yaşı kireçtaşları üzerinde diskordan olarak bulunur. Kalınlığı 160 - 170 m kadardır. Bünyan'ın kuzeybatısı ve kuzeyine doğru kalınlaşarak devam eder.

Filiş içerisinde özellikle kireçtaşı seviyelerinde bol miktarda Nummulites fosiline rastlanılır. Nummulites'den başka çok miktarda karakteristik olmayan Brachiopoda ve Gastropoda fosilleri ile az miktarda Crinoid ve Ekinoid fosili görülür.

Permo-Karbonifer yaşı kireçtaşları ile Eosen yaşı filişlerin ters faylı kontağı en belirgin olarak Bünyan-Pınarbaşı kaynağında görülür. (Foto.1 ve 2)

#### 2. 1. 4. PLİYOSEN YASLI GÖKELLER VE VOLKANİTLER :

Vulkanitler inceleme alanının güneybatı ve kuzeybatı kesimleri ile Süksün Köyü'nün doğusunda yüzeylenir. Ayrıca Koramaz Dağı ile Korumaz Dağının oluşturduğu kütlelerin iç kesimlerinde dere dolgusu şeklindedir. Yatay ve yataya yakın konumdadırlar. Erciyes volkanizmasına bağlı değişik özellikteki tıflerden (Sert, yumuşak, andezitik, bazaltik) oluşur. Sert, çatlaklı ve boşluklu olan tıfler akifer özellik gösterirler. Pliyosen gökelme ortamlarını zaman zaman sekteye uğratarak onlarla ardalanmalı hale gelmişlerdir. Kalınlığı 70 m'dir.

Çalışma alanının kuzey-Kuzeydoğu-doğu kenarlarında bir hat boyunca yüzeylenen Pliyosen yaşı gökeller ise Eosen yaşı filiş üzerinde bulunur. Kiremit kırmızısı, gri, beyaz renkli, gevşek ve yer yer sıkı dokulu çakıltası, kumtaşı, kilitasından oluşur. Kalınlığı 80 - 100 m'dir. Bünyan'ın kuzey ve batısına doğru artar.

#### 2. 1. 5. TRAVERTEN :

İnceleme alanında Bünyan-Doğanlar ve Pınarbaşı kaynağı arasındaki alanda yüzeylenir. Bol boşluklu ve kabuğumsu yapıdadır. Yer yer gevşek gözenekli kalker tıfü şeklindedir. Yer yerde kalsit damarcıkları görülür. Kalınlığı 60 - 70 m kadardır. (Foto 5)



FOTO 1- Bünyan Kaynağında Permo-Karbonifer kireçtaşı ( $Pk_2$ ) ile Eosen filişin ( $ef$ ) ters faylı kontağı.  
Resim güneşe bakışı yansıtmaktadır.



FOTO 2- Bünyan-Pınarbaşı kaynağı güney yamacında ters fayın görünümü.  
Resim kuzeye bakışı yansıtmaktadır.



FOTO 2- Elbaşı kaynağı ve ferro-karbonifer yesil kireçtaşı ( $Pk_2$ ) kesim bittiye bakılışı yansımaktadır.



FOTO 4- Elbaşı kaynağı yakınında Fermo-Karbonifer yaşı  
kalkşist ( $Pk_1$ ) ile kireçtaşı ( $Pk_2$ ) kontağıının  
görünüşü,  
Resim batıya baktı yansıtmaktadır.



FOTO 5- Bünyan'da travertenlerin genel görünümü.  
Resim güneydoğuya baktı yansıtmaktadır.

2. 1. 6. BİRİKİNTİ KONİSİ :

İnceleme alanında Koçcağız Köyüünün güneybatısında yüzeylenir. Tutturulmamış blok, çakıl, kum ve kilden oluşur.

2. 1. 7. ALÜVYON :

Tutturulmamış blok, çakıl, kum ve kilden oluşur. Dere yataklarında görülür. Yeterli kalınlıkta olmadığından haritaya işlenmemiştir.

2. 2. YAPISAL JEOLOJİ :

2. 2. 1. KIVRIMLAR :

Yapısal olarak çok kıvrımlı bir yapıya sahip olan inceleme alanında kıvrım eksenleri genelde kuzeydoğu-güneybatı uzanımlıdır. Bünyan'ın güneyinde Turna Dağ ve Alimpınarı Tepesi civarından geçen antiklinal ve bu iki antiklinal arasında senkinal bulunmaktadır. Süksün'ün güneyinde Ortatepe, Mustaka civarından geçen antiklinaller görülür. Elbaşı batısında Kuramaz Dağında antiklinal ve senklinaller görülür. Kıvrım eksenlerinin durumu sıkıştırıcı kuvvetlerin kuzeybatı-güneydoğu yönünde olduğunu gösterir.

2. 2. 2. FAYLAR :

İnceleme alanındaki en önemli fay hattı Koramaz Dağı eteklerinden, Doğanlardan, Bünyan-Pınarbaşı kaynağından geçen ters fay hattıdır. Bu fay en tipik olarak Bünyan-Pınarbaşı kaynağında görülür. (Foto 1 ve 2) Fay aynası güneybatıya doğru dalımlı olup, dalım açısı  $83^{\circ}$  dir. Bu fay hattı boyunca Permo-Karbonifer yaşı kireçtaşlarının Eosen yaşı filişler ve Pliyosen yaşı çökeller üzerine itilmesini sağlayan bu fay'ın yaşı muhtemelen Pliyosen olarak düşünülmektedir.

Ayrıca sahada Kuramaz Dağı, Seki Tepe, Alimpınarı Tepesi, Bilalınbaşı Tepe ve Koçcağız Köyü yakınında doğrultu atımlı faylar ile Pekmez Toprağı Tepe, Tortini Tepe, Tolun Dere ve Ballık Dere'de düşey atımlı faylar görülür.

2. 2. 3. ÇATLAKLAR :

Harita alanındaki kireçtaşlarında çatlaklar gelişmiştir. Çatlaklar kireçtasında erimeleri denetlemektedir. Çatlak sistemlerine bağlı olarak erime boşlukları gelişmiştir. Çatlakların gelisme doğrultusu (KD-GB, KB-GD) ile erime boşluklarının doğrultusu aynıdır.

### 3. HİDROJEOLOJİ :

#### 3. 1. SU NOKTALARI

##### 3. 1. 1. AKARSULAR :

İnceleme alanında en büyük ve tek akarsu yakın yöredeki Sarımsaklı Barajını besleyen Bünyan Çayıdır. Bu çay Bünyan-Pınarbaşı ve Bünyan-Kayaaltı-Büngüldek kaynaklarından beslenir. Bünyan'da bu çay üzerine kurulu birde elektrik santrali mevcuttur.

##### 3. 1. 2. KAYNAKLAR :

İnceleme alanında büyük debili kaynaklar başlıca iki bölgede gözlenir. Bunlar Bünyan ve Elbaşı kaynaklarıdır. Bünyan-Pınarbaşı kaynağı ; Bünyan'ın 7 km kadar güneyinde, Permo-Karbonifer yaşı kireçtaşları ile Eosen yaşı filişlerin ters faylı dokanlığının en belirgin olduğu yerden boşalır. Bu fay kaynağında geçirimsiz filişler suyun yüzeye çıkmasında bariyer görevi yaparlar. Debisi 1016 lt/s olan bu kaynağın yanına kurulan tesislerle Bünyan'ın içme ve sulama suyu ihtiyacı karşılanır.

Bünyan-Kayaaltı-Büngüldek kaynağı ; Bünyan'da Kuvaterner yaşı Traver-tenlerin alt seviyelerinden boşalır. Debisi 187 lt/s dir.

Elbaşı kaynağı ; Elbaşı'nın kuzeydoğusunda Permo-Karbonifer yaşı Kalk-şist-Kireçtaşı kontağından boşalır. Debisi 193 lt/s olup, Elbaşı ve Karada-yı'nın içme ve sulama suyu ihtiyacında kullanılır.

Bu kaynaklara ait bilgiler ve akım değerleri tablolar halinde verilmiştir. (Tablo 1, 2, 3, 4,)

##### 3. 1. 3. SONDAJ KUYULARI :

İnceleme alanında DSİ ve YSE tarafından çeşitli zamanlarda toplam 26 adet sondaj kuyusu açılmış olup, kuyu derinlikleri 101-154 m, debileri

0-72 lt/s, özgül debileri  $0.64-225.96 \text{ lt/s/m}^2$  arasındadır. Bu kuyulardan en son açılan 5 adet kuyuya ait bilgiler şekil 3, 4, 5, 6, 7, ve tablo 5'de verilmiştir.

Elbaşı ve Karadayı kooperatif sahasında açılan kuyular dışındaki bütün kuyularda Permo-Karbonifer yaşı kireçtaşlarına girilmiş olup, kuyuya su girişinin büyük bir bölümü bu kireçtaşlarından olmaktadır.

### 3. 2. AKİFERLER :

Çalışma alanında en önemli akiferi çatlaklı ve erime boşluklu Permo-Karbonifer kireçtaşları oluşturur. Bu akiferin suyunun bir bölümü Bünyan-Pınarbaşı, Bünyan-Kayaaltı-Büngüldeğ ve Elbaşı kaynakları tarafından boşaltılır. Süksün ve Hazerşah Kooperatif kuyuları aracılığıyla da bu akiferin ve bir mikarda üstteki Pliyosen'e ait tuf ve kumlu seviyelerin suyu bogaltılır.

TABLO 1. Kaynaklara ait karakteristik veriler.

KAYNAK ADI	ÇIKTIĞI FORMASYON	ORTALAMA DEBİ	KAYNAK KOTU	ÖLÇÜM YILI
BÜNYAN PINARBAŞI	PALEOZOYİK KIREÇTAŞLARI	1016 lt/s	1460 m	1988
BÜNYAN KAYAALTı	TRAVERTEM (Ana kaya Paleozoik kireçtaşları)	187 lt/s	1385 m	1988
ELBAŞI	PALEOZOYİK KIREÇTAŞLARI KALKSİST KONTAĞI	193 lt/s	1456 m	1988

TABLO 2. Elbaşı Kaynağı akım değerleri.

TARİH	DEBİ (lt/s)	TARİH	DEBİ (lt/s)
27.06.1980	350	05.06.1986	144
31.07.1980	51	07.07.1986	131
18.08.1980	137	12.08.1986	115
25.09.1980	79	11.09.1986	98
24.02.1981	69	15.02.1988	103
15.02.1982	58	04.03.1988	250
15.07.1985	118	11.04.1988	272
03.10.1985	105	05.05.1988	244
12.11.1985	98	03.06.1988	263
12.12.1985	80	05.07.1988	264
10.01.1986	81	05.08.1988	173
14.02.1986	78	09.09.1988	160
14.03.1986	137	05.10.1988	155
12.04.1986	139	09.11.1988	157
13.05.1986	155	06.12.1988	180

TABLO 3. Bünyan-Kayaaltı-Büngüldekk kaynağı akım değerleri.

<u>TARİH</u>	<u>DEBİ (lt/s)</u>
11.04.1988	121
05.05.1988	120
01.06.1988	118
05.07.1988	125
05.08.1988	146
09.09.1988	228
05.10.1988	318
08.11.1988	294
05.12.1988	214


TABLO 4. Bünyan-Pınarbaşı kaynağı akım değerleri.

<u>TARİH</u>	<u>DEBİ (lt/s)</u>	<u>TARİH</u>	<u>DEBİ (lt/s)</u>
19.04.1977	1216	12.11.1985	900
12.08.1977	1240	12.12.1985	963
16.03.1978	1210	10.01.1986	959
18.08.1978	1209	14.02.1986	1029
16.03.1979	1237	13.03.1986	983
09.09.1979	861	12.04.1986	978
30.06.1980	1037	15.05.1986	1074
18.08.1980	873	06.06.1986	1132
24.02.1982	948	07.07.1986	888
20.10.1982	937	12.08.1986	911
08.11.1982	1068	11.09.1986	851
06.12.1982	888	15.02.1988	1040
10.02.1983	1146	04.03.1988	1009
07.04.1983	1149	11.04.1988	1244
28.11.1984	824	05.05.1988	1171
24.01.1985	563	03.06.1988	1105
24.04.1985	869	05.07.1988	945
22.05.1985	1244	05.08.1988	944
11.07.1985	814	09.09.1988	810
15.08.1985	943	05.10.1988	950
16.09.1985	924	08.11.1988	1014
03.10.1985	914	05.12.1988	949

DERİNLİK

KESİT

JEOLÖJİ



0 - 3.00 m KİL

3.00 - 31.00 m KUM + ÇAKIL

31.00 - 51.00 m KILLİ KUM

51.00 - 78.00 m KİL + KUM + ÇAKIL

78.00 - 101.00 m KAÇAK SONDAJ (Kireçtaşısı)


101.00 - 109.00 m KİREÇTAŞI

KUYU TABANI : 109.00 m'dir.

Sekil 3- 36453 No'lu Sondaj kuyusu jeoloji kesiti.

DERİNLİK KESİT

JEOLOJİ



0 - 1.00 m NEBATİ TOPRAK

1.00 - 10.00 m KİLLİ ÇAKIL (Çakillar bazalt, az miktarda kuvars ve kireçtaşlı elemanlı)

10.00 - 41.00 m KİLLİ KUMLU ÇAKIL (Ayrışmış kahverengi tuf elemanlı)

41.00 - 89.00 m ÇAKILLI KUMLU KİL (Ayrışmış tuf elemanlı)

89.00 - 106.00 m KİLLİ ÇAKIL (Kireçtaşlı elemanlı)

106.00 - 113.00 m ÇAKILLI KİL (Kireçtaşlı elemanlı)

113.00 - 128.00 m KİREÇTAŞI (Siyah renkli)

128.00 - 144.00 m KAÇAK SONDAJ (Kireçtaşlı)


KUYU TABANI : 144.00 m'dir.

Şekil 4- 36454 No'lu Sondaj Kuyusu Jeoloji kesiti.

DERİNLİK

KESİT

JEOLOJİ



0 - 20.00 m KUM + ÇAKIL

20.00 - 92.00m KİL + KUM

92.00 - 116.00 m KUMLU KİL

116.00 - 150.00 m KİL ÇAKIL, KIREÇTAŞI (KAÇAK SONDAJ)


KUYU TABANI : 150.00 m'dir.

Sekil 5- 36455 No'lu Sondaj kuyusu Jeoloji kesiti.

DERİNLİK

KESİT

JEOLOJİ




KUYU TABANI : 144.00 m'dir.

Şekil 6- 36456 No'lu Sondaj kuyusu jeoloji kesiti.

DERİNLİK KESİT

JEOLOJİ



KUYU TABANI : 101.00 m'dir.

Şekil 7- 36458 No'lu Sondaj kuyusu Jeoloji kesiti.

TABLO 5- Sondaj Kuyularına ait bilgiler.

KUYU NO	36453	36454	36455	36456	36458
DEVRİNLIK (m)	109.00	144.50	150.00	144.00	101.00
STATİK SEVİYE (m)	35,89	30,39	22,50	18,48	15,85
DINAMİK SEVİYE (m)	39,47	39,21	41,86	43,70	18,24
DEBİ (lt/sn)	62,15	55,27	50,35	45,24	44,74
SICAKLIK (°C)	17	17	17	18	17
SERELİK (F <sub>8</sub> °)	21	24	18	21	22
SUYUN SINIFI	C <sub>2</sub> S <sub>1</sub>	C <sub>2</sub> S <sub>1</sub>	C <sub>2</sub> S <sub>1</sub>	C <sub>2</sub> S <sub>1</sub>	C <sub>2</sub> S <sub>1</sub>
EC × 10 <sup>6</sup>	406	426	385	436	414
H <sub>P</sub>	6,63	7,38	7,30	7,04	7,48
Ca <sup>++</sup>	3,1	3,2	2,4	3,1	3,1
Mg <sup>++</sup>	1,1	1,5	1,2	1,0	1,3
Na <sup>+</sup>	0,25	0,25	0,23	0,20	0,32
K <sup>+</sup>	0,02	0,02	0,03	0,05	0,08
CO <sub>3</sub> <sup>=</sup>	0	0	0	0	0
HC0 <sub>3</sub> <sup>-</sup>	3,10	3,40	3,10	2,70	3,80
Cl <sup>-</sup>	0,57	0,18	0,16	1,0	0,20
SO <sub>4</sub> <sup>=</sup>	0,80	1,13	0,60	0,70	0,75

Sahada ikinci derecede önemli akiferi Pliyosen'in kumlu seviyeleri ile Neojen volkanizmasına bağlı olarak oluşan bazaltik ve andezitik tüfler olusturur.

Eosen filisler, beslenme alanı dar olduğundan ve çanak oluşturmadiğinden ekonomik miktarda su alınması mümkün görülmemektedir.

### 3. 3. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR :

İnceleme alanında Elbaşı, Süksün, Hazerşah ve Ağcaklı köylerinin yeraltı suyundan faydalananmasını sağlamak amacıyla jeolojik yorumaya yardımcı olmak amacıyla değişik zamanlarda jeofizik rezistivite etüdü yapılarak kesitler çıkarılmış yorumlanmıştır. Bu kesitler ve yorumaya göre ayrımlı yapılan seviyeler söyledir ; Sahada en yaşlı formasyon olan kristalize kireçtaşları alta, bunların üzerine kil bantlı çakıltıları, daha üstte traverten ara tabakalı plastik killer ve en üstte detritik tüfler ve travertenlerdir.

Satılık rezistivite ölçüleri Schlumberger elektrrot dizilimine göre alınmıştır. Maksimum ölçü derinliği 500 m'dir. Akım ve potansiyel elektrodu olarak daire kesitli paslanmaz çelikten mampül çubuklar kullanılmıştır. Topografya ve yan tesir ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde açılımlar planlanmıştır, zahiri rezistivite eğrileri arazide çizilmiş, böylece ölçü tekniginden gelebilecek mahsurlar yerinde telafi edilmiştir. Değerlendirmede tabakaların resistivite ve derinlikleri hesaplanarak elektriksel strafikasyon belirlenmiştir. Bilahare daha önce açılmış bulunan sondaj kuyu başlarında ve mostralarda alınan röper ölçülerinden elde edilen parametrelerle korelasyon yapılarak tabakalara jeolojik ve hidrojeolojik anlam verilmeye çalışılmıştır.

### 3. 4. SU KİMYASI :

İnceleme alanından derlenen su örneklerinin kimya tahlilleri, suların fiziko-kimyasal özellikleri ve kökeninin ortaya çıkarılmasında etken ola-

caktır. Bu nedenle farklı litolojilerde açılan kuyularla, kaynaklardan örnek alınmıştır. Bilhassa Bünyan-Pınarbaşı kaynağının inceleme dönemindeki, kimyasal değişimini öğrenmek amacıyla değişik zamanlarda tahlilleri yapılmıştır. Sularda bulunan başlıca maddelerin kökenleri aydınlatılmış, bunların inceleme alanının jeolojisi ile ilgisi belirlenmiştir. Ayrıca bu değerlerle suların çeşitli diyagramları çizilmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır. (Tablo 6, 7)

### 3. 4. 1. SULARDA BULUNAN BAŞLICA MADDELER :

#### 3. 4. 1. 1. KATYONLAR :

Kalsiyum ( $\text{Ca}^{++}$ ) ; Kaynak sularında iyonların toplam miliekivalen değerinin % 60.00 - 80.78 ini oluşturur. Kuyularda % 62.17 - 71.26 arasında dır. Sulardaki bu kalsiyum, inceleme alanında geniş bir yer kaplayan kireçtaşlarının  $\text{CO}_2$  li sularda eritilmesinden gelmektedir. Kaynak ve kuyu sularında kalsiyumun suya geçiği beslenme bölgesindeki kireçtaşlarında başlayıp, derinlere süzülme ve yeryüzüne yükselmeleri sırasında olmuştur.

Magnezyum ( $\text{Mg}^{++}$ ) ; Kaynak sularında iyonların toplam miliekivalenlerinin % 13.92 - 34 ü kadardır. Kuyu sularında % 22.99 - 31.12 arasında değişir. Magnezyumun kökenini, kireçtaşlarının dolimitli seviyelerinin  $\text{CO}_2$  etkisiyle erimesinden suya geçen magnezyum iyonları oluşturur.

Sodyum ( $\text{Na}^+$ ) ; Kaynak sularında bu iyonların miktarı % 2.9 - 5.0 kadardır. Kuyu sularında % 2.07 - 6.66 arasındadır. Sodyuman çögünlüğü inceleme alanındaki Volkanitlerdeki sodyumlu feldispatların ayrışması ile suya geçebilir.


Potasyum ( $\text{K}^+$ ) ; Bu iyonun miktarı bütün sularda % 1.66 ya kadar ulaşmaktadır. Bu iyonda potasyumlu feldispatların ayrışması ile yeraltı suyuna geçer. Potasyum iyonunun sulardaki miktarının azlığı, bu iyonun killi ortamlarda kil mineralleri tarafından tutulması ile ilgili olabilir.

### 3. 4. 1. 2. ANYONLAR :

Klorür ( $\text{Cl}^-$ ) ; Kaynak sularının yapılan tahlillerinde bu iyonun mili-ekivalen yüzdesi % 3.2 - 7.3 arasındadır. Kuyu sularında % 3.68 - 22.72 ye ulaşmaktadır, incelenen sulardaki klorürün kökeni yağmur sularıdır. Kuyu ve kaynak sularında klorürün yüksek değerlerde olması bu iyonun yeraltı suyu akımı yönünde zenginleşmesi ile açıklanabilir.

Sülfat ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) ; Kaynak sularındaki miliekivalen yüzdeleri % 14.8 - 21.63 arasındadır. Kuyu sularında % 15.54 - 26.64 arasındadır. Sulardaki sülfat, kireçtaşları ve kalksistlerdeki demir sülfidli minerallerin oksitlenmesiyle yeraltı suyuna geçebilir.

Hidrokarbonat ( $\text{HCO}_3^-$ ) ; Kaynak sularındaki miliekivalen yüzdesi % 72.11-82.0 arasında, kuyu sularında % 61.36 - 80.31 arasındadır. Incelenen sulardaki hidrokarbonatın büyük yoğunluğu, karbonatlı kayaların  $\text{CO}_2$  in etkisi ile eritilmesiyle yeraltı sularına geçer. Yağmur suları, havadaki  $\text{CO}_2$  gazi basıncıyla orantılı olarak  $\text{CO}_2$  gazi ile doygın hale gelmiştir. Karda ise daha çok  $\text{CO}_2$  gazi bulunmaktadır. Ayrıca bitki köklerinin solunumu sonucu bol miktarda  $\text{CO}_2$  gazi aşağı çıkar. Özellikle buğdaygillerin kök sistemi ile  $\text{CO}_2$  çıkışları oldukça fazladır (SCHOELLER 1969). Tüm bu nedenlerle  $\text{CO}_2$  de zenginleşen yeraltı suları çok daha fazla aşındırma gücü kazanır.  $\text{CO}_2$  in kireçtaşına etkisi aşağıdaki formüle göre olur.



İklim koşullarındaki değişimlerin'de kireçtaşının eritilmesinde rolü büyüktür.

### 3. 4. 2. KİMYA TAHLİLLERİNİN DİYAGRAMLA GÖSTERİLMESİ :

Tahlil sonuçlarının diyagramlara işlenerek kaynak suları ve kuyu sularının birbirleri ile karşılaştırılmaları ve böylece kimya bilesimi özellikle-

lerinin belirtilmesi sağlanmıştır. Böylece suların yarı logaritmik, üçgen, ABD Tuzluluk Labaratuvarı ve Piper diyagramları çizilmiştir.

### 3. 4. 2. 1. YARI LOGARİTMİK DİYAGRAMLAR :

Kaynak ve kuyu sularının tahlil sonuçlarına göre çizilen yarı logaritmik diyagamlarda iyonların sıralanışı eşitli olup, şöyledir ;(Şekil-8, 9)

$$\text{rHCO}_3 > \text{rCa} > \text{rMg} > \text{rSO}_4 > \text{rCl} > \text{r(Na+K)}$$

### 3. 4. 2. 2. ÜÇGEN DİYAGRAM :

İnceleme alanındaki çeşitli su noktalarından alınan örneklerin igerdikleri katyon ve anyonların miliequivale yüzdeleri hesaplanarak suların kimya özelliklerini belirten üçgen diyagamları çizilmiştir. İnceleme alanındaki sular, kalsiyumlu ve hidrokarbonlu sular bölgesinde yer almıştır. Suların aynı bölgede gruplanması akifer tabakalarının'da aynı olduğunu gösterir. (Şekil-10)

### 3. 4. 2. 3. ABD TUZLULUK LABORATUVARI DİYAGRAMI :

Suların sodyum adsorpsiyon oranı (SAR) ve  $25^{\circ}\text{C}$  deki elektriki iletkenlik değerlerine göre çizilen bu diyagrama göre sular, C<sub>2</sub> - S<sub>1</sub> sınıfındaki sular, orta derecede tuzlu, düşük sodyumlu su'dur. (Şekil-11)

C<sub>2</sub> - Orta Tuzlu Su ; Orta derecede tuza ihtiyaç gösteren bitkiler için kullanılabilir.

S<sub>1</sub> - Az Sodyumlu Su ; Sodyum'a karşı çok duyarlı olan bitkilerin dışında her türlü tarım için uygundur. (ERGUUVANLI ve YÜZER, 1973)

### 3. 4. 2. 4. PİPER DİYAGRAMI :


Diyagramın esasını iki eşkenar üçgenle bir eşkenar dörtgen oluşturur. Üçgenlerden birisinde katyonlar, diğerinde anyonlar temsil edilir. Eşkenar

TABLO 6- Kaynak sularının kimyasal analiz sonuçları


ALINDIGI YER	ALINDIGI TARİH	PH	KATİYONLAR						ANİONLAR								
			Na <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Ca <sup>++</sup>	Mg <sup>++</sup>	CO <sub>3</sub> <sup>=</sup>	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Cl <sup>-</sup>	SO <sub>4</sub> <sup>=</sup>	%SODIUM	SAR	SUYUN SİNİTİ	SERTLİK FS <sub>C</sub>	NITRİT ppm.	AMONYAK ppm.	
Bünyan Pınarbaşı Kaynağı	6.10.88 Meq/1	7,29	434	0,13	0,03	3,1	1,2	0	3,5	0,15	0,81	4,46	2,9	0,09	C <sub>2</sub> S <sub>1</sub> 22	0	0 0,6
Bünyan-Kayaaltı Büngüldük Kayna ğı	6.10.88 Meq/1	7,58	532	0,25	0,05	3,0	1,7	0	4,1	0,16	0,74	5,00	5,0	0,16	C <sub>2</sub> S <sub>1</sub> 24	0	0,13 1,0
Elbaşı Kaynağı	29.6.88 Meq/1	7,97	348	0,17	0,02	2,9	0,5	0	2,6	0,26	0,70	3,56	4,8	0,13	C <sub>2</sub> S <sub>1</sub> 17	0,05 0,35	1,0
	29.6.88 Meq/1			4,73	0,85	80,78	13,92					73,03	7,30	19,66			

TABLO 7- Sondaj Kuyu sularının kimyasal analiz sonuçları

ALINDIGI YER	ALINDIGI TARİH	PH	EC x 10 <sup>6</sup> (25°C)	KATIONLAR						ANYONLAR				SAR	SODIUM SİNİFT	SERTİKLİK FS <sup>0</sup>	NİTRİT ppm.	AMONİAK ppm.	ORGANİK MADDE MG/DE	1 MG DEKİJEN/L
				Na <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Ca <sup>++</sup>	Mg <sup>++</sup>	CO <sub>3</sub> <sup>++</sup>	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	C1 <sup>-</sup>	SO <sub>4</sub> <sup>=</sup>									
36453 No'lu Sondaj Kuyusu	18.2.88	Meq/1	6,63	4,06	0,25	0,02	3,1	1,1	0	3,1	0,57	0,80	4,47	5,6	0,17	C <sub>2</sub> S <sub>1</sub>	21	0,80	3,8	6,5
36454 No'lu Sondaj Kuyusu	18.2.88	Mg/1			5,75	0,78	62,12	13,37		155	20,20	39,2								
36455 No'lu Sondaj Kuyusu	12.1.88	Meq/1	7,38	4,26	0,10	0,02	3,2	1,5	0	3,4	0,18	1,3	4,88	2,00	0,07	C <sub>2</sub> S <sub>1</sub>	24	0	0,51	0,7
36456 No'lu Sondaj Kulusu	6.4.88	Meq/1	7,04	4,36	0,20	0,05	3,1	1,0	0	2,7	1,0	0,7	4,4	4,5	0,14	C <sub>2</sub> S <sub>1</sub>	21	0,016	0,55	0,4
36458 No'lu Sondaj Kuyusu	21.11.87	Meq/1	7,48	4,14	0,32	0,08	3,1	1,3	0	3,8	0,20	0,75	4,75	6,7	0,22	C <sub>2</sub> S <sub>1</sub>	22	0	0	1,4
	21.11.87	Mg/1			7,36	3,12	62,12	15,8		190	7,09	36,75								



Şekil - 8 Bünyan - Süksün - Elbaşı Tali Havzasındaki Kaynakların Schoeller Diyagramı




—	36453 Nolu Sondaj Kuyusu			
- - -	36454	"	"	"
- - - -	36455	"	"	"
- - - - -	36456	"	"	"
- ? - ? -	36458	"	"	"

0,0

rCa      rMg      r(Na+K)      rCl      rSO<sub>4</sub>      rHCO<sub>3</sub>

Şekil - 9 Bünyan - Süksün - Elbaşı Tali Havzasındaki Bazı Kuyuların Schoeller Diyagramı



Bünyan Pınarbaşı Kaynağı



Bünyan-Kayaaltı-Büngüldeğ Kaynağı



Elbaşı Kaynağı




36453 No'lu Sondaj Kuyusu




36458 No'lu Sondaj Kuyusu



kıl 10- Üçgen Diyagram



Şekil 11- ABD Tuzluluk Laboratuvarı Diyagramı



- 1- Bünyan Pınarbaşı Kaynağı 06.10.1988  
 2- Bünyan-Kayaaltı-Büngüldekk Kaynağı 06.10.1988  
 3- Elbaşı Kaynağı 29.06.1988  
 4- 36453 No'lu Sondaj Kuyusu 15.10.1988  
 5- 36458 No'lu Sondaj Kuyusu 12.11.1988

5. BÖLGE KARBONAT SERTLİĞİ % 50 OLUP

$\text{CaCO}_3$  ve  $\text{MgCO}_3$ 'LI SULAR

Sekil 12- Piper Diyagramı

dörtgende 9 bölge ayrılmıştır. İnceleme alanındaki suların iyonlarının miliequivale yüzdeleri önce katyon ve anyon üçgenlerine, sonra eşkenar dörtgene taşınmıştır. Sular diyagramda 5. Bölgede toplanmışlardır. 5. Bölgede karbonat sertliği % 50 olup,  $\text{CaCO}_3$  ve  $\text{Mg CO}_3$  li sular bulunur. Eşkenar dörtgen üzerindeki dairelerin büyüklükleri suyun içерdiği iyon miktarı ile orantılıdır.(Şekil 12)

### 3.5.BLANÇO

#### 3.5.1.YAĞIŞTAN BESLENİM

İnceleme alanında birikinti konisinin kapladığı alan çok küçük olduğundan ihmali edilebilir.

Formasyonlardaki farklı süzülmeden dolayı beslenme ve boşalım ayrı ayrı hesap edilecektir.

##### 3.5.1.1.Kuvaterner Yaşılı Travertenlerde Beslenim.

Travertenlerin kapladığı alan..... $12 \text{ km}^2$

Bünyan rasat istasyonuna göre 10 yıllık

Yıllık ortalama yağış ..... 366,7 mm

Ortalama derenaj alanı kotu farkı 50 m.

Süzülme oranı % 25 kabul edilirse

Bu kota düşen ortalama yağış miktarı Kayseri ve civarı için hesap edilen  $Y=Y_0 + 0,62 h$  formülü yardımıyla

$$Y=366,7 + 0,62 \times 50 = 397,7 \text{ mm.}$$

$$Y_1 = \text{Yağış alanı } x \text{ m}^2 \text{ ye düşen yağış miktarı } x \text{ süzülme}$$

$$Y_1 = 12 \times 10^6 \times 0,397,7 \times 0,25$$

$$Y_1 = 1,193 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{Yıl}$$

##### 3.5.1.2.Pliyosen Yaşılı Volkanitlerden Beslenim.

Volkanitlerin kapladığı alan..... $88 \text{ km}^2$

Bünyan rasat istasyonuna göre 10 yıllık

Yıllık ortalama yağış ..... 366,7 mm.

Ortalama derenaj kotu farkı...100 m.

Süzülme oranı %15 olarak kabul edilirse,

$$Y=Y_0 + 0,62 \times 100 = 366,7 + 62 = 428,7$$

$$Y_2 = 88 \times 10^6 \times 0,4287 \times 0,15$$

$$Y_2 = 5,658 \times 10^6$$

3.5.1.3. Pliyosen Yaşılı Çakıl, Kum, Kil örtüden beslenim.

Çakıl-Kum-kil örtünün kapladığı alan..... $74 \text{ km}^2$

Bünyan rasat istasyonuna göre 10 yıllık ortalama yağış 366,7 mm.

Ortalama drenaj alanı kotu farkı.....75 m.

Süzülme oranı % 10 olarak kabül edilirse.

$$Y=Y_0 + 0,62xh$$

$$Y=366,7 + 0,62x75$$

$$Y=412,6 \text{ mm}$$

$$Y_3 = 74 \times 10^6 \times 0,4126 \times 0,1$$

$$Y_3 = 3,053 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{yıl}$$

3.5.1.4. Eosen Flis'ten Beslenim.

Eosen birimleri kapladığı alan..... $52 \text{ km}^2$

Bünyan rasat istasyonuna göre 10 yıllık ortalama yağış 366,7 mm.

Ortalama drenaj alanı kotu farkı .....200m.

Süzülme oranı % 5 kabül edilirse,

$$Y=Y_0 + 0,62xh$$

$$Y=366,7 + 0,62 \times 200$$

$$Y=490,7 \text{ mm}$$

$$Y_4 = 52 \times 10^6 \times 0,4907 \times 0,05$$

$$Y_4 = 1,275 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{yıl}$$

3.5.1.5. Permo-Karbonifer Kireçtaşlarından Beslenim.

Kireçtaşlarının kapladığı alan..... $162 \text{ km}^2$

Bünyan rasat istasyonuna göre 10 yıllık ortalama yağış 366,7 mm.

Ortalama drenaj alanı kotu farkı.....400 m.

Kireçtaşları bol çatlaklı ve erime boşluklu olduklarından süzülme oranı % 40 olarak kabul edilirse;

$$Y=Y_0 + 0,62xh$$

$$Y=366,7 + 0,62 \times 400$$

$$Y=614,7 \text{ mm.}$$

$$Y_5 = 162 \times 10^6 \times 0,6147 \times 0,4$$

$$Y_5 = 39,832 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{yıl}$$

3.5.1.6. Permo-Karbonifer Kalksistlerden beslenim.

Kalksistlerin kapladığı alan ..... $30 \text{ km}^2$

Bünyan rasat istasyonuna göre 10 yıllık ortalama yağış 366,7 mm.

Ortalama drenaj alanı kotu farkı .....300 m.

Süzülme oranı % 3 olarak kabul edilirse.

$$Y=Y_0+0,62xh$$

$$Y=366,7+0,62x300$$

$$Y=552,7 \text{ mm.}$$

$$Y_6=30x10^6x0,5527x0,03$$

$$Y_6=0,497x10^6 \text{ m}^3/\text{yıl}$$

### 3.5.1.7. Yüzeysel Akıştan beslenim.

$$\text{Toplam drenaj alanı ..... } 418 \text{ km}^2$$

Bünyan rasat istasyonuna göre 10 yıllık ortalama yağış 366,7 mm.

Ortalama drenaj alanı kotu farkı ..... 500 m.

$$Y=Y_0+0,62xh$$

$$Y=366,7 = 0,62x500$$

$$Y=676,7 \text{ mm}$$

Tüm alana düşen yağış

$$Y=418x10^6x0,676,7$$

$$Y=282,860x10^6 \text{ m}^3/\text{yıl} \text{ bulunur.}$$

İnceleme alanının topografik ve litolojik özellikleri dikkate alınarak bu miktar suyun % 3 ünün süzüldüğü kabül edilirse yüzeysel akıştan yeraltına süzülen su miktarı;

$$Y_7=282,860x0,03$$

$$Y_7=8,485x10^6$$

Toplam beslenim;

$$Y_T=Y_1+Y_2+Y_3+Y_4+Y_5+Y_6+Y_7$$

$$Y_T=59,993x10^6 \text{ m}^3/\text{yıl}$$

### 3.5.2. BLANÇO ELEMANLARININ HESAPLANMASI

#### 3.5.2.1. YAĞIŞ (P)

Yağış hesaplanmasıında inceleme alanı ile dolayındaki yağış ölçüm istasyonlarının değerlerinden yararlanılmıştır. Eşdeğerim alanı ile bu alana düşen yağış hesaplanmış ve bunagäre inceleme alanına düşen yağış miktarı  $214,707x10^6 \text{ m}^3$  olarak bulunmuştur.

TABLO 8- G.W. Thornthwaite metoduna göre buharlaşma - terleme

40

A Y L A R	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRANTEMMUZ	AĞUSTOS	ELYÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	YILLIK
Yağışlar (P)	36,1	25,2	39,2	65,1	51,5	33,3	7,3	6,7	12,5	23,8	31,2	34,8
Potansiyel Terleme Buharlaşma ( $E_p$ )	0	0	11,8	26,6	39,4	48,0	57,0	56,7	48,8	35,1	20,5	0
$P-E_p$	36,1	25,2	27,4	38,5	12,1	-14,7	-49,7	-50	-36,3	-11,3	10,7	34,8
Gercek Buharlaşma Terleme ( $E_r$ )	0	0	11,8	26,6	39,4	48,0	57,0	42,3	12,5	23,8	20,5	0
Faydalı Su Rezervi Doygunluk 100 mm.	100	100	100	100	100	85,3	35,6	0	0	0	10,7	34,8

### 3. 5. 2. 2. GERÇEK BUHARLAŞMA-TERLEME (Er) :

Gerçek buharlaşma-terleme hesabında Thornthwaite formülleri kullanıldı. (Tablo 8) Buna göre yıllık gerçek buharlaşma-terleme miktarı  $Er = 281.9$  mm, veya  $Er = 117.834 \times 10^6 \text{ m}^3$  tür.

### 3. 5. 2. 3. AKİFERLERDEN BOŞALIM (Qb) :

Akiferlerden kaynaklarla  $44.024 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{yıl}$  su boşalmaktadır. Kuyuların yıllık çalışma süresi 100 gündür. Bu sürede kuyulardan toplam  $2.332 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{yıl}$  su çekilmektedir.

Kuyulardan ve kaynaklardan yıllık boşalım,  $Qb = 46.356 \times 10^6 \text{ m}^3$  tür.

### 3. 5. 2. 4. YÜZEYSEL AKIM (Qr) :

Yüzeysel akım (Sağnak yağışlardan sonra olan kısa süreli sellenme) ölçülememistir. Ancak gözlemlere, arazinin geçerimlilik, topografiya, bitki örtüsü, iklim vb. gibi nedenlere dayanılarak yağışın % 20 si olarak alınmıştır. (TANER, 1968) Buna göre bu miktar ;  $Qr = 42.941 \times 10^6 \text{ m}^3$  tür.

Elde edilen bu verilere göre inceleme alanının genel blanço durumu söyledir.

GİRENLER-Hacim  $10^6 \text{ m}^3$

$P = 214.707$

ÇIKANLAR-Hacim  $10^6 \text{ m}^3$

$Er = 117.834$

$Qb = 46.356$

$Qr = 42.941$

$$\text{Toplam } \sum_1 = 214.707 \times 10^6$$

$$\text{Toplam } \sum_2 = 207.131 \times 10^6$$

$$\Delta = \sum_1 - \sum_2 = 214.707 - 207.131 = 7.576$$

$\Delta = 7.576 \times 10^6 \text{ m}^3$  Bu farkın yorumlanması gereklidir.

$\Delta = \text{Ölçme hataları} + \text{ölçülemeyen elemanlar vb. olmalıdır.}$

#### 4- SONUÇLAR

Yapılan çalışmalarla Bünyan, Süksün, Elbaşı tali havzasının 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası yapılmış jeolojik kesitler hazırlanmıştır. Yöredeki yüzeylenen birimler incelenerek birbirleri ile olan ilişkileri belirlenmiştir. Temeli Permo-Karbonifer yaşlı kalkıştalar oluşturur. Bu birimi yine Permo-Karbonifer yaşlı kireçtaşları konkordan olarak üstlerler. Her iki birimde fosilsizdir. Kireçtaşlarını diskordan olarak üstleyen Eosen yaşlı filişler içerisinde ayırtman nummulites fosili bulunmuştur. Kiremit kırmızısı renkli, kilitaşı, çakılıtaşı ve kumtaşından oluşan pliyosen çökellerini yine aynı yaşlı volkanitler yer yer kesintiye uğratmışlardır.

Ana akiferi oluşturan Permo-Karbonifer kireçtaşlarında açılan kuyulardan yaklaşık 60 lt/sn. su alınmaktadır. Bünyan-Pınarbaşı, Bünyan-Kayaaltı-Büngüldek ve Elbaşı kaynakları bu kireçtaşlarının boşalımıdır. Toplam dehileri 1396 lt/sn. dir.

Kaynak suları ve kuyu sularının kimyasal bileşimleri farklılık göstermezler. Kaynak ve kuyu sularında iyonların sıralanışı yaklaşık eşitli olup,  $r\text{HCO}_3 > r\text{Ca} > r\text{Mg} > r\text{SO}_4 > r\text{Cl} > r(\text{Na+K})$  şeklinde dir.

## DEĞİNİLEN BELCELER

- ALTINTAŞ, A. 1986, Kayseri-Bünyan-Hazerşah-Süksün-Elbaşı-Ağcalı ve Akçatı köyleri jeofizik ütüd raporu DSİ.
- ÇELENK, S. 1983, Bünyan-Koçcağız köyü hidrojeolojisi raporu DSİ.
- ÇELENK, S. 1985, Bünyan-Akçatı köyü hidrojeolojisi raporu DSİ.
- LİNÇER, H. 1962, Elbaşı-Uzunayla ovası hidrojeolojisi raporu DSİ.
- DOĞAN, L. 1981, Hidrojeolojide su kimyası DSİ, Ankara
- ERCUVANLI, K. ve YÜZER, E. 1984, Yeraltısuları jeolojisi (Hidrojeoloji) İTÜ Uygulamalı Jeoloji anabilim dalı, İstanbul.
- GÖĞER, E. 1975, Kayseri-Gürpınar dolayının hidrojeoloji raporu DSİ.
- GÜĞER, E. 1978, Kayseri-Pınarbaşı-Uzunayla havzası hidrojeolojisi raporu DSİ.
- GÜZEL, A. 1984, Sarayönü-Kadınhanı (Konya) dolayının hidrojeoloji incelemesi: SÜ.Müh.Mim.Fak. Jeoloji Müh.Böl. Doktora tezi Konya.
- KARACADAĞ, K. - ŞEBER, T.A. 1969, Yeraltısuları hakkında pratik uygulamalar (G.CASTANY'den çeviri) DSİ Matbaası Ankara.
- KETİN, İ. 1963, Türkiye jeoloji haritası Kayseri paftası MTA yayını.
- MÜFTAHİ, Y.- TUŃCOKU, O. 1970, Bünyan-Elbaşı yöresi hidrojeoloji raporu.
- MÜFTAHİ, Y. 1973, Bünyan, Hazerşah-Süksün-Ağcalı köyleri hidrojeoloji raporu DSİ.
- SCHOELLER, H. 1962, Les aux souterraines, Masson et Cie, Paris
- TANER, N. 1968, Hidrolik, Cilt IV, İTÜ yayımı sayı 732, İstanbul
- THORNTWAITE, C.W. 1948, An Approach a rational classification of climate the geographical review volume 38 New York.