



T.C.

**TOROS ÜNİVERSİTESİ  
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI  
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI**

**DEMOKRASİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİ  
(YENİSEHIR / MERSİN) YAPIMINDA KARŞILAŞILAN ZEMİN  
PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ**

**Semiha AKŞANLI**

**DANIŞMAN  
Prof.Dr. Aziz ERTUNÇ**

**YÜKSEK LİSANS TEZİ**


**ARALIK 2018**

## YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL ve ONAY SAYFASI

Semih AŞANLI tarafından hazırlanan "Demokrasi Köprülü Kavşak Projesi (Yenişehir /MERSİN) Yapımında Karşılaşılan Zemin Problemleri ve Çözüm Önerileri" başlıklı bu çalışma 28/12/2018 tarihinde yapılan savunma sınavı sonunda oybirliği ile başarılı bulunarak jürimiz tarafından İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir.



Jüri Başkanı  
Prof. Dr. Aziz ERTUNC  
(Danışman)



Jüri Üyesi  
Prof. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU



Jüri Üyesi  
Dr. Öğr. Üyesi Hidayat TAĞA  
(Mersin Üniversitesi)

Savunma Sınav Jürisi Tarafından Tezin İmzalı Nüshasının Teslim Tarihi : 04./01./2019

Jüri tarafından kabul edilen bu tezin Yüksek Lisans Tezi olması için gerekli şartları yerine getirdiğini onaylıyorum.



Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN  
Enstitü Müdürü V.

## ETİK BEYAN

Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmada;

- Sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- Yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğim,
- Kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı,  
Sunduğum çalışmanın özgün olduğunu, bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

28/12/2018

Semiha AKŞANLI

İmza  


**DEMOKRASİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİ (YENİSEHİR / MERSİN)  
YAPIMINDA KARŞILAŞILAN ZEMİN PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM  
ÖNERİLERİ**

(Yüksek Lisans Tezi)

**Semiha AKŞANLI**

**TOROS ÜNİVERSİTESİ  
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**2018**

**ÖZET**

Bu çalışma ile Mersin İlinin Yenişehir İlçesi İsmet İnönü Bulvarı ile H.Okan Merzeci Bulvarı kesişiminde yer alan Demokrasi kavşak projesi yapılmasına yönelik zemin ve temel etüdü sondaja dayalı olarak hazırlandı. Bu çalışma kapsamında 1 lokasyonda 36.00 m, 2 lokasyonda 24.00 m olan toplamda 84.00 m. zemin sondajı açıldı. Zemin indeks özelliklerini görebilmek amacıyla sondajlardan alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri gerçekleştirildi, zemin dinamik parametrelerinin tayini amacıyla 1 profilde sismik ölçü 1 profilde DES ölçü alındı.

**Anahtar kelimeler:** Sondaj, Zeminin indeks özellikleri, Sismik, Yenişehir - Mersin

**AT THE CONSTRUCTION STAGE OF DEMOKRASI UNDERPASS ROAD  
PROJECT (Yenişehir / MERSIN) PROBLEMS ON THE GROUND AND  
SOLUTION PROPOSALS**

**(M. Sc. Thesis)**

**Semiha AKSANLI**

**TOROS UNIVERSITY  
GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED  
SCIENCES**

**2018**

**ABSTRACT**

The soil and basic investigation report intersection project oriented for city passes at the area located at junction point of Ismet Inonu Anevue and H.Okan Merzeci Avenue in Yenisehir district of Mersin province, was prepared based on drilling with this study. 36.00 m in 1 location, 24.00 m in 2 locations total of 84.00 m Ground Drilling were drilled in the scope of the report. Laboratory tests were applied on the samples taken from the drilling with the aim of seeing the ground index properties, seismic measure in 1 profile, DES measure in 1 profile were measured with the aim of indicating the ground dynamic parameters.

**Key Words:** Drilling, Soil index properties of soils, Seismic, Yenisehir-Mersin

## **TEŞEKKÜR**

Akademik duruşu ve bilime bakışıyla örnek aldığım, sayın tez danışmanım Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ'a tez boyunca yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederim.

Çalışma boyunca bilgi ve deneyimlerini saklamayan, her konuda araştırmama yardımcı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına müteşekkirim.

Geçen tez hazırlığı sürecinde akademik görüş ve tavsiyeleriyle çalışmama katkı sağlayan Prof. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU'na teşekkür ederim.

Tez çalışma sürecimde büyük bir özveri ve imkânlarla yanımada olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı sayın Mehmet AKÇA ve Fen İşleri Daire Başkanı sayın Vedat DOĞAN ve Şube Müdürü sayın Abdullah KARA'ya ve diğer personel üyelerine, beni her zaman destekleyen birlikte mesai yapmış olduğum tüm ekip arkadaşımıza sonsuz teşekkür ederim.

Her konuda sabırla bana yardımcı olan babam Birol AKŞANLI'ya, annem Hatun AKŞANLI'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederim.

Bana olan güveniyle kendime ve başarma gücüme inancımı arttıran, her daim maddi ve manevi yanımada olan kardeşim Umutcan AKŞANLI'ya teşekkür ederim.

## **İÇİNDEKİLER**

	Sayfa
<b>ÖZET .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>TEŞEKKÜR .....</b>	<b>vi</b>
<b>İÇİNDEKİLER .....</b>	<b>vii</b>
<b>ÇİZELGELERİN LİSTESİ.....</b>	<b>xi</b>
<b>RESİMLERİN LİSTESİ.....</b>	<b>xii</b>
<b>GİRİŞ .....</b>	<b>1</b>

## BİRİNCİ BÖLÜM

### GENEL BİLGİLER

#### 1. GENEL BİLGİLER

1.1.	Etüdün Amacı Ve Kapsamı.....	2
1.2.	İnceleme Alanının Tanıtılması.....	2
1.2.1.	Jeomorfolojik ve çevresel bilgiler .....	3
1.2.2.	Projeye ait bilgiler .....	5
1.3.	Jeoloji.....	5
1.3.1.	Genel jeoloji .....	5
1.3.2.	Stratigrafi .....	5
1.3.3.	İnceleme alanı mühendislik jeolojisi .....	10

## İKİNCİ BÖLÜM

### ARAZİ ARAŞTIRMALARI VE DENEYLER

#### 2. ARAZİ ARAŞTIRMALARI VE DENEYLER

2.1.	Arazi, Laboratuvar Ve Büro Çalışma Yöntemlerinin Kısaltıması Ve Kullanılan Ekipmanlar .....	11
2.2.	Sondaj Kuyuları .....	11
2.3.	Yeraltı Ve Yerüstü Suları .....	18
2.4.	Arazi Deneyleri.....	18
2.4.1.	Standart penetrasyon deneyi .....	18
2.5.	Jeofizik Çalışmalar .....	19
2.5.1.	Sismik çalışmalar.....	19
2.5.2.	Elektriksel özdirenç .....	25

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER

#### 3. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER

3.1.	Zeminlerin İndeks/ Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi .....	26
3.1.1.	Elek analizi deneyleri .....	26
3.1.2.	Zeminlerin kıvamı (atterberg limitleri) .....	27
3.2.	Kayaların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi .....	29

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

### MÜHENDİSLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ

#### 4. MÜHENDİSLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ

4.1.	Yapı - Zemin İlişkisinin İrdelenmesi .....	31
4.1.1.	Taşıma gücü.....	31
4.2.	Zemin Ve Kaya Türlerinin Değerlendirilmesi .....	33
4.2.1.	Zemin türlerinin sınıflandırılması.....	36
4.2.2.	Zemin profilinin yorumlanması.....	36
4.2.3.	Sıvılaşma ve yanal yayılma analizi ve değerlendirmesi .....	37
4.2.4.	Oturma ve şişme potansiyelinin değerlendirilmesi .....	38
4.2.4.1.	Oturma tahliki.....	38
4.2.4.2.	Şişme davranışı.....	39
4.2.5.	Temel zemini olarak seçilecek birimlerin değerlendirilmesi ..	40
4.2.6.	Doğal afet risklerinin değerlendirilmesi .....	40
4.2.7.	Zemin grubu - zemin sınıfı .....	41
4.2.8.	Zemin iyileştirme yöntemleri .....	42

## **BEŞİNCİ BÖLÜM**

### **SONUÇ VE ÖNERİLER**

<b>SONUÇ VE ÖNERİLER .....</b>	<b>45</b>
<b>KAYNAKÇA.....</b>	<b>48</b>
<b>ÖZGEÇMİŞ .....</b>	<b>52</b>

## ÇİZELGELERİN LİSTESİ

Çizelge	Sayfa
Çizelge 2.1. Yapılan sondajlara ait öz nitelik bilgileri .....	12
Çizelge 2.2. SK1 sondajının zemin profili.....	13
Çizelge 2.3. SK2 sondajının zemin profili.....	14
Çizelge 2.4. SK3 sondajının zemin profili.....	16
Çizelge 2.5. Sondajlarda ölçülen yeraltı suyu seviyeleri .....	18
Çizelge 2.6. SK1 sondajında ölçülen $N_{30}$ değerleri.....	18
Çizelge 2.7. İnceleme alanında alınan sismik ölçülerin değerlendirilmesi.....	21
Çizelge 2.8. Poisson oranı gözeneklilik değerlendirme çizelgesi.....	21
Çizelge 2.9. Dinamik elastisite modülü değerlendirme çizelgesi .....	22
Çizelge 2.10. Dinamik kayma modülü değerlendirme çizelgesi .....	23
Çizelge 2.11. Ağır güçteki araçlar için sökülebilirlik sınıflandırılması.....	24
Çizelge 2.12. İnceleme alanında alınan elektrik ölçülerin değerlendirme sonuçları .....	25
Çizelge 3.1. Sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deneyleri ve sonuçları.....	26
Çizelge 3.2. Sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan atterberg limitleri deneyi ve sonuçları .....	27
Çizelge 3.3. Sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deneyi ve sonuçları .....	28
Çizelge 3.4. Zeminlerin sıkışabilirliği .....	28
Çizelge 3.5. Zeminin plastik özelliği.....	28
Çizelge 3.6. Zeminin kıvamlılık indeksi özelliği .....	29
Çizelge 3.7. Sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deney sonuçları .....	30
Çizelge 3.8. Kayaların tek eksenli basınç dayanım indeksi deney sonuçlarına göre sınıflaması .....	30
Çizelge 4.1. Ampirik katsayı $K_s$ değerleri.....	31
Çizelge 4.2. Kayaça nokta yükleme dayanımına göre zemin emniyet gerilmesi terzaghi .....	32
Çizelge 4.3. SK1 31.00-31.50 m $I_s = 3.87$ MPa için.....	32
Çizelge 4.4. SK2 17.00-17.50 m $I_s = 2.70$ MPa için.....	32
Çizelge 4.5. SK2 19.00-19.50 m $I_s <= 2.45$ MPa için.....	33
Çizelge 4.6. SK3 19.50-20.00 m $I_s = 1.04$ MPa için.....	33
Çizelge 4.7. Sıvılaşmaların değerlendirilmesinde kullanılan zemin parametreleri .....	37
Çizelge 4.8. Yapı temellerinde izin verilen maksimum oturma miktarı .....	38
Çizelge 4.9. Zeminlerin şışme dereceleri .....	39
Çizelge 4.10. Zeminlerin (Atterberg) kıvam limitlerine göre.....	39
Çizelge 5.1. Sondajlarda ölçülen yeraltı suyu seviyeleri .....	47

## RESİMLERİN LİSTESİ

<b>Resim</b>	<b>Sayfa</b>
<b>Resim 1.1.</b> İnceleme alanı görünümü .....	3
<b>Resim 1.2.</b> İnceleme alanı genel görünüm .....	4
<b>Resim 1.3.</b> Adana ve Mersin çevresinde kuvaterner birimlerinin gelişimini gösteren blok diyagram ve enine kesit.....	10
<b>Resim 2.1.</b> İnceleme alanında açılan SK1'e ait sondaj yerinden alınmış fotoğraf .....	12
<b>Resim 2.2.</b> İnceleme alanında açılan sondajlardan SK1'e ait karotlar fotoğrafı .....	13
<b>Resim 2.3.</b> İnceleme alanında açılan SK2 sondaj çalışmalarından görüntü .....	14
<b>Resim 2.4.</b> İnceleme alanında açılan sondajlardan SK2'e ait karotlar fotoğrafı .....	15
<b>Resim 2.5.</b> İnceleme alanında açılan SK3 sondajından görüntü .....	16
<b>Resim 2.6.</b> İnceleme alanında açılan sondajlardan SK3'e ait karotlar fotoğrafı .....	17
<b>Resim 2.7.</b> İnceleme alanında yapılan sismik ölçü resimleri .....	20
<b>Resim 4.1.</b> Vaziyet planı .....	34
<b>Resim 4.2.</b> Mersin İli Limonluk kavşağı jeolojik kesiti .....	35
<b>Resim 4.3.</b> LL ve su içeriği değişimi .....	37
<b>Resim 4.4.</b> Mersin ili deprem bölgeleri haritası .....	40
<b>Resim 4.5.</b> Mersin ili deprem bölgeleri.....	41
<b>Resim 4.6.</b> Fore kazığın çalışma alanına taşınması ve uygulanmaya başlanması .....	42
<b>Resim 4.7.</b> Çalışma alanında fore kazık kuyusunun borulanması .....	43
<b>Resim 4.8.</b> Çalışma alanında fore kazığın rıjtlenmesi .....	43
<b>Resim 4.9.</b> Çalışma alanında fore kazık kuyusunun betonlanması .....	44

## GİRİŞ

İnceleme alanı Türkiye'nin Doğu Akdeniz Bölgesinde bulunan Mersin ilinin merkezinde yer almaktadır. Batısında Mezitli ilçesi, doğusunda Akdeniz ilçesi, kuzeydoğusunda Toroslar ilçesi bulunmaktadır. Yüzölçümü açısından 4 merkez ilçeden en küçüğüdür. Yenişehir ilçesine ulaşım asfalt yoldan sağlanmakta olup, her mevsim ulaşım mümkündür.

İnceleme alanı, Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu çalışma ile şehrin trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlanmaktadır.

Çalışma kapsamında inceleme alanında ayrıntılı jeolojik, jeofizik ve geoteknik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu veriler kapsamında inceleme alanında yer alan litolojik birimlerin mühendislik özellikleri değerlendirilmiştir. Uygulama sırasında zeminde yeraltı suyuyla karşılaşılmış ve motopomp yardımıyla proje sahasının dışına atılarak alan susuzlaştırılmıştır. Bu soruna önlem amacıyla taş tahkimatı yapılmıştır. İnceleme alanındaki zemin Kuvaterner yaşılı genç alüvyonlardanoluştuğu için suya doygun durumdadır ve yeraltı su seviyesi olduğu için yüzeye yakındır. Bu nedenle uygulama sırasında zemin iyileştirme yöntemlerinden fore kazık yöntemi uygulanmıştır.

## BİRİNCİ BÖLÜM

### GENEL BİLGİLER

#### 1. GENEL BİLGİLER

##### 1.1. Etüdü Amacı Ve Kapsamı

Bu çalışma ile Mersin İlinin Yenişehir İlçesi İsmet İnönü Bulvarı ile H.Okan Merzeci Bulvarı kesişiminde bulunan kent geçişleri için kavşak projesi yapılmasına yönelik zemin ve temel etüdü sondaja dayalı olarak hazırlandı. Bu çalışma kapsamında 1 lokasyonda 36.00 m, 2 lokasyonda 24.00 m olan toplamda 84.00 m. zemin sondajı açıldı. Zeminin indeks özelliklerini belirlemek amacıyla sondajlardan alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri gerçekleştirildi. Ayrıca zemin dinamik parametrelerinin belirlenmesi amacıyla 1 profilde sismik, 1 profilde DES ölçüsü alındı.

##### 1.2. İnceleme Alanının Tanıtılması

###### 1.2.1. Jeomorfolojik ve çevresel bilgiler

Çalışma alanı Mersin İli, Yenişehir İlçesi içinde yer almaktadır. Çalışma alanı, Akdeniz ikliminin karakteristik iklim şartlarına sahiptir. Kıyı kesiminde tipik Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgede, bu durum yükseltinin arttığı ve denizden uzak alanlarda bozulmaya uğramaktadır. İnceleme alanında yıllık ortalama sıcaklık  $19^{\circ}\text{C}$ , yıllık ortalama yağış 1096 mm'dir. (<http://www.weatherbase.com/weather/Averages>). Ayrıca inceleme alanında kurak – az nemli, orta sıcaklıkta, su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan, okyanus tesirine yakın iklim tipi görülmektedir.([tr.yenisehir.wikia.com](http://tr.yenisehir.wikia.com)).

Bölgelinin jeolojik yapısından dolayı yağışın akışa geçme oranı düşüktür. Yağan yağmur suları karstik boşluklardan ve çatlaklılardan sızarak doğrudan denize ulaşır. Yağış rejiminin düzensiz olmasından dolayı mevsimlik dere sayısı fazladır. Kaynağını Ermenek yakınlarından alan Göksu Nehri inceleme alanının en büyük akarsuyudur. Genel olarak yağmur ve yeraltı sularıyla beslenen Göksu Nehri, Ermenek ve Mut çevresinde eriyen kar


sularıyla da beslenmektedir. Debisi kış aylarında artan nehrin akımı, kar erimeselerine bağlı olarak Mart ve Nisan aylarında zirveye ulaşır, Temmuz ve Eylül döneminde ise azalır.

Bölgедe Akdeniz iklimi hakim olduğu için kırmızı Akdeniz toprakları görülmektedir. Bitki örtüsü zenginliğine bağlı olarak dağlık alanlarda kahverengi orman toprakları, eğimli yamaçlarda kolüvyal topraklar, Göksu Vadisi tabanında ve deltasında alüvyal topraklar bulunur. Ayrıca Göksu Deltası'nın denizle birleştiği alanlarda alüvyal sahil bataklıkları görülmektedir. İnceleme alanında kızılçam ormanları bulunmakla birlikte, kızılçam ağaçlarının tahrif edildiği sahalarda maki bitki topluluğunun karakteristik türleri yaygındır. Bölgede yükseltinin artmasına bağlı olarak bitki örtüsü değişikliğe uğrayarak karaçam, sedir ve köknar ağaçları görülmeye başlar.

Çalışma alanı az eğimli bir topografyaya sahip olup, yüzde eğim değerleri %0-10 arasında değişmektedir.



Resim 1.1. İnceleme alanı görünümü



**Resim 1.2.** İnceleme alanı genel görünüm

### **1.2.2. Projeye ait bilgiler**

Bu çalışma ile Mersin ilinin Yenişehir ilçesi İsmet İnönü bulvarı ile H.Okan Merzeci bulvarı kesişiminde yer alan alana kent geçişleri için kavşak projesi yapılmasına yönelik zemin ve temel etütü sondaja dayalı olarak hazırlanmıştır.

## **1.3. Jeoloji**

### **1.3.1. Genel jeoloji**

Bölgelinin genel jeolojik yapısı incelendiğinde MTA Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 1/25.000 – 1/250.000 ölçekli haritalardan ve önceden yapılmış olan bölgesel jeolojik çalışmalarдан yararlanıldı, ayrıca yerinde detay gözlemler ve sondajlı etüt yapılarak, etüt alanının ve civarının jeolojisi aydınlığa kavuşturulmaya çalışıldı. Tarsus-Mersin Kıyı Akifer sistemi ile bu akifer sisteminin drenaj alanında yer alan Jeolojik birimler Ecemiş fayının güneydoğu kesiminde ve Toros Dağ oluşum kuşağında yer almaktadır. Bu kuşağın jeolojik özelliklerini taşımaktadır. Bölgede genel olarak mermer, sist ve kuvarsit gibi Paleozoyik yaşılı metamorfitler görülmektedir.

Ayrıca Üst Kretase döneminde bölgeye yerleşmiş olan ofiliyotik melanj görülür. Bunun yanı sıra bölgede Oligosen – Miyosen – Pliyosen döneminde karasal, geçiş ve kireçtaşı, kumtaşı, kiltaşı, konglomera, marn ve jips başta olmak üzere denizel ortam çökelleri gözlemlenir. Ayrıca bölgelinin doğu ve güney kesimlerinde genel olarak Kuvaterner yaşılı karasal ve geçiş ortam çökelleri ile morfolojik birimler gözlenmektedir. Bu birimlerin yaşlıdan gence yüzey yayılımları vardır ve bu yüzey yayılımlarının kuzeyden güneye doğru olduğu gözlenir. ( Akbulut , İ. 1996)

### **1.3.2. Stratigrafi**

Çalışma alanında görülen jeolojik formasyonların dizilimi Karahamzaüşağı formasyonu, Ofiyolitik Melanj, Gildirli formasyonu, Karaaisalı formasyonu, Güvenç formasyonu ile Kuzgun formasyonu ve Handere formasyonu ile kaliş, alüvyon, yamaç molozu şeklindedir.

### ➤ Karahamzauşağı Formasyonu

İnceleme alanının temel birimini Karahamzauşağı formasyonu oluşturmaktadır. Karahamza formasyonu Ünlügenç ( 1986 ) tarafından adlandırılmıştır. Bu formasyon çalışma alanının kuzeybatısında, Ziyaret Dağı ve Karahüyük Tepe çevresinde görülmekte, kireçtaşı, mermer, kuvarsit ve şistten oluşmaktadır. Formasyon sığ ve derin denizde çökelmıştır ve daha sonra metamorfizmaya uğramıştır. Ayrıca formasyon düzenli bir tabakalanma göstermektedir ve güneydoğuya eğilimlidir. Formasyonun metamorfik kireçtaşları gri renklidir ve genellikle orta ince katmanlı, yer yer laminalıdır ve mikrokristaller halinde kalsitten oluşmuştur. Ayrıca formasyon az miktarda muskovit, kuvars, plajiyoklas ve demirce zengin opak mineralleri içerir. Bu kireçtaşları içinde devamsız katmanlar şeklinde mermerler gözlemlenir. (library.cu.edu.tr).

### ➤ Mersin Ofiyolitik Melanji

Birim Mersin'in kuzeyinde bulunan derin vadiler içerisinde gözlenmektedir. İçerisinde gabro, harzburjıt, varlit, dunit, klinopiroksenit ve lerzolit, diyabaz, radyolarit ile derin deniz sedimanları ayrıca ofiyolitlerin yerlesimi esnasında havzaya düşen yabancı kayaç blokları bulunur.

Yabancı kayaç blokları Permyen – Jura – Kretase yaşıdadır. Çalışma alanında gözlemlenen ofiyolitik birimlerde serpentinleşme hakimdir ve bu birimlerin tektonizma etkisiyle ilksel konum ve yapılarını kaybettiği gözlenir. Bu birimlerin çalışma alanındaki yerleşim yaşı Üst Kretasidir. Bunun yanı sıra Oligo-Miyosen yaşlı Gildirli formasyonunun ofiyolitik melanj üzerine uyumsuz olarak geldiği gözlemlenir. Ofiyolitik melanj üstüne Tersiyer yaşlı birimler uyumsuz olarak gelmektedir. (library.cu.edu.tr).

### ➤ Gildirli Formasyonu

Schmidt ( 1961 ) tarafından adlandırılan birim konglomera – kumtaşı, silttaşısı – kilitası ile killi kireçtaşı – marn şeklinde üç kaya birimden oluşmaktadır. Formasyonun alt

kesimlerinde konglomera – kumtaşı, orta kesimlerinde silttaş – kiltaşı ve üst kesimlerinde killi kireçtaş – marnın olduğu gözlemlenir. Ayrıca bu birimlerin birbirleri ile yanal ve düşey durumda geçişli olduğu gözlenir. Bunun yanı sıra silttaş – kiltaşı ile killi kireçtaş – marnın ise taşın ovası, göl, sığ deniz ve lagün gibi ortamlarda çökeldiği gözlenir. Ayrıca birimlerin ardalanmalı ve geçişli olduğu gözlenmiştir. Bunun yanı sıra ortamın duraysız olduğu ve alt kesimlerde kaba kıırıntıların ve üst kesimlerde killi kireçtaş – marnın olduğu gözlemlenmiştir. (library.cu.edu.tr).

#### ➤ Karaisalı Formasyonu

Karaialı formasyonu beyaz, açık gri ve bej renklerdedir. Yer yer bol miktarda algli, mercanlı, gastropod ile lamelli kavaklı olduğu görülür. Bu formasyon killi yumrulu, erime boşluklu ve bazı kesimlerinde iyi katmanlı olan resifal kireçtaşlarından oluşmuştur. 1961 yılında formasyona ismini Schmidt Karaialı kalkerleri şeklinde vermiştir. Formasyon Işıktepe köyü, Kepirli köyü, Kerimler köyü, Gözne ilçesinin doğu ve batısı ayrıca Musalı ve Evrenli köyleri dolaylarında gözlemlenmektedir. Karaialı formasyonu resifal kireçtaş, mercan, alg, foraminifer, ekinoderm, mollusk, bryozoa, halimeda ve annelid şeklinde resif yapıcı organizmaların matriks ve kalsit ile çimentolaşması şeklinde oluşmuştur. Karaialı formasyonu Alt – Orta Miyosen zamanında kıyı ortamında çökelmiştir. Ayrıca bu formasyonun altı alt birimdenoluğu gözlenir. Bunun yanı sıra formasyon Miyosen öncesi birimler üzerine uyumsuz ; Gildirli formasyonu üzerine geçişli ve trangresiftir. Ayrıca bu formasyonun üzerine Güvenç formasyonunun geçişli olarak geldiği gözlenir. Karaialı formasyonunu Kuvaterner birimleri yer yer uyumsuz yamalar şeklinde örter. Formasyonun kalınlığının aşınma koşullarına göre değişim gösterdiği gözlenmektedir. Bu kalınlığın çalışma alanında 500 metre civarında olduğu görülür. (library.cu.edu.tr).

#### ➤ Güvenç Formasyonu

Güvenç formasyonunun stratigrafik diziliminin alt kesimlerde killi kireçtaş ve marn, üst bölümlerde kilttaş ve silttaş şeklinde olduğu görülür. Bu formasyon genel itibariyle yeşilimsi gri, beyazımsı sarı renklerdedir. Güvenç formasyonu 1961 yılında Schmidt tarafından isimlendirilmiştir. Çalışma alanı Tepeköy, Çelebili, Dalakdere; Esenli ile

Hamzabeyli köyleri dolaylarındadır. Güvenç formasyonu killi kireçli taş-marn ve kilitası – silt birimlerinden oluşur. Ayrıca bu formasyonun resif önü ile sıç veya derin deniz şeklindeki ortamlarda çökeldiği görülür. Güvenç formasyonu Gildirli ve Karaisalı formasyonları ile geçişlidir. Ayrıca stratigrafik olarak formasyonun alt kesimlerine doğru kireçtaşısı – marn gözlenir. Bunun yanı sıra kilitası – silttaşısı orta ve üst bölümlerde Kuzgun formasyonu ile geçişlidir. Ancak bazı kesimlerde bu sıralamada değişiklikler gözlenmiştir. Ayrıca yanal ve düşey geçişli Karaisalı formasyonunun Güvenç formasyonunun alt dokanağında olduğu görülür. Son olarak formasyonun üst dokanağında ise uyumlu ve girik olan Kuzgun formasyonu gözlenmiştir. (library.cu.edu.tr).

#### ➤ Kuzgun Formasyonu

Kuzgun formasyonu dört birimden oluşmuştur ve çalışma alanında sarımsı beyaz, yeşilimsi gri veya siyah renklerde olduğu gözlenmiştir. Bu formasyonun alt bölümlerinde kumtaşısı ile konglomera birimi, orta bölümlerde ise resifal kireçtaşısı ile tüfit, üst bölümlerde kilitası ile marn silttaşısı gözlenmiştir. (library.cu.edu.tr).

Bu formasyonun Orta – Üst Miyosen zamanında deniz seviyesindeki değişimler neticesinde olduğu ayrıca sıç deniz ve kıyı, lagün, delta, gelgit, ve resif gibi geçiş ortamlarında çökelir. (library.cu.edu.tr).

Formasyonun kumtaşısı – konglomera birimi, resifal kireçtaşısı birimi, tüfit birimi ile kilitası – marn – silttaşısı gibi birimlerden olduğu gözlenir. Çalışma alanında kumtaşısı – konglomera birimi ve kilitası – marn – silttaşısı biriminin diğer birimlere kıyasla daha yoğun olduğu gözlenir. Bu formasyon alttaki formasyonların üzerine uyumlu ve geçişlidir. Ayrıca formasyonun üst kesimlerinde Handere formasyonu uyumlu ve geçişlidir. Kuzgun formasyonunun kalınlığının 50 – 1500 metre dolaylarında olduğu gözlenir. (library.cu.edu.tr).

Formasyonun yaşı 1994 yılında Şafak ve Nazik'in araştırmaları neticesinde Tortoniyen – Messiniyendir. Bu formasyonu oluşturan kumtaşısı – çakıltası, silttaşısı – marn – şeyl, tüfit ve resifal kireçtaşısı gibi birimlerin kıyı ve sıç deniz şartlarında çökeldiği

gözlenmiştir. Ayrıca deniz altı morfolojisinin uygun olduğu bölgelerde resifal kireçtaşlarının olduğu gözlenir.


#### ➤ Handere Formasyonu

Handere formasyonu dört birimden oluşmuştur. Ayrıca çalışma alanında formasyonun beyazımsı, sarımsı, yeşilimsi gri ile siyah renklerde olduğu gözlenmiştir. Formasyonun birimleri alt kesimlerinde yer alan kiltaşı – marn – silttaşrı başta olmak üzere fosilli oolitik kireçtaşı, jips ve üst kesimlerinde yer alan kumtaşı konglomeradır. Formasyon 1961 yılında Schmidt tarafından adlandırılmıştır. Formasyon Çiftlik Köyü, Karaisalı Köyü, Evci Köyü'nün doğu kesimleri, Taşlık Tepe, Kartal Tepe ve doğu kesimleri ayrıca Berdan çevresinde gözlenmiştir. (library.cu.edu.tr).

Bu birimlerin kiltaşı – marn – siltaşı birimi ve fosilli oolitik kireçtaşı birimi ve jips birimi ayrıca kumtaşı – konglomera birimi olduğu görülmektedir. Formasyon alt kesiminde bulunan Kuzgun formasyonu ile uyumlu olup, üst kesiminde yer alan Kuvaterner birimleri ile uyumsuzdur. Formasyonun çalışma alanında belirlenen kalınlığı 50 – 500 metre dolaylarındadır. Ayrıca formasyonun yaşıının Üst Miyosen – Oliyosen olduğu görülür. (library.cu.edu.tr).

#### ➤ Kumullar

Yakın geçmişte ve günümüzde kıyıda esen şiddetli rüzgarların etkisi ve kıyıdıraki kumların iç kesimlere taşınması ile bölgede kıyı kumulları oluşmuştur. Bunlar kıyıya paralel şekilde 1 – 10 m yükseklikteki tepecikler şeklindedir. Bitki örtüsünden yoksun alanlarda rüzgarın etkisiyle hareket eder ve sık sık yer değiştirirler.



**Resim 1.3.** Adana ve Mersin çevresinde Kuvaterner birimlerinin gelişimini gösteren blok diyagram ve enine kesit (Şenol vd., 1998)

### 1.3.3. İnceleme alanı mühendislik jeolojisi

İnceleme alanının jeolojisi arazide yapılan zemin sondajları ve arazinin etrafının incelenmesi yoluyla yapılmıştır. Açılan sondajlarda yapay dolgu, alüvyon ve Handere formasyonu olmak üzere 3 farklı birimle karşılaşılmıştır.

Kontrolsüz dolgu inceleme alanında açılan sondajlarda 1.50 m derinlige dek gözlenir. Kahverengi, koyu kahverengi, killi kumlu çakılı dolgu niteliğindedir.

Alüvyon inceleme alanında açılan sondajlarda koyu kahverengi, kahverengi renkli, çakıl içerikli, yer yer kireçtaşlı ve bazalt çakılıdır. SK1 nolu sondajda 1.50 – 25.50 metreler arası, SK3 nolu sondajda ise 1.50 – 15.00 metreler arasında krem, bej, sarımsı renkli, yarı yuvarlak, yuvarlak, kuvarsit kökenli, orta iri taneli yer yer kil ara seviyeli kumlu çakılı seviyeler gözlenmiştir.

## İKİNCİ BÖLÜM

### ARAZİ ÇALIŞMALARI VE DENEYLER

#### **2. ARAZİ ÇALIŞMALARI VE DENEYLER**

##### **2.1. Arazi, Laboratuvar Ve Büro Çalışma Yöntemlerinin Kısaca Tanıtılması Ve Kullanılan Ekipman**

Çalışma alanında 1 lokasyonda derinliği 36.00 m. ve 2 lokasyonda 24.00 metre olan toplamda 84.00 m. zemin sondajları yapılmıştır. ( Çizelge 2.1 ).

Zeminin indeks özelliklerini belirlemek amacıyla sondajlardan alınan numuneler üzerinde standart penetrasyon deneyi gerçekleştirilmiş, zemin dinamik parametrelerinin tayini amacıyla 1 profilde sismik kırılma, 1 profilde DES ölçüsü alınmıştır. Tüm çalışmalar bir arada değerlendirilerek çalışma alanındaki zeminin tasarıma yönelik jeoteknik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

##### **2.2. Sondaj Kuyuları**

İnceleme alanının jeolojisi, arazide yapılan zemin sondajları ve arazi incelenmesi yoluyla yapılmıştır. Açılan sondajlarda yapay dolgu, alüvyon ve Handere formasyonu olmak üzere 3 farklı ortamla karşılaşılmıştır.

Kontrolsüz dolgu inceleme alanında açılan sondajlarda 1.50 m derinliğe kadar gözlenmekte olup, kahverengi, koyu kahverengi, killi kumlu çakılı dolgu niteliğindedir.

Alüvyon inceleme alanında açılan sondajlarda koyu kahverengi, kahverengi renkli, çakıl içerikli, yer yer kireçtaşlı ve bazalt çakılıdır. SK1 nolu sondajda 1.50 – 25.50 metreler arası, SK3 nolu sondajda ise 1.50 – 15.00 metreler arasında krem, bej, sarımsı renkli, yarı yuvarlak, yuvarlak, kuvarsit kökenli, orta iri taneli yer yer kil ara seviyeli kumlu çakılı seviyeler gözlenmiştir.

**Çizelge 2.1.** Yapılan sondajlara ait öz nitelik bilgileri

Sondaj No	Koordinatlar		Derinlik (m)
SK1	374802	4074680	3600
SK2	374887	4074701	24.00
SK3	374854	4074600	24.00
Toplam			84.00

**SK 1 Sondajı**




**Resim 2.1.** İnceleme alanında açılan SK1'e ait sondaj yerinden alınmış fotoğraf

## SK 1 Sondajı Litoloji

Çizelge 2.2. SK1 sondajının zemin profili

Sondaj Metresi	Litoloji ve Açıklama
0.00 – 1.50	<b>Kontrolsüz dolgu:</b> Bitkisel toprak içerikli killi kumlu çakılı dolgu
1.50 – 25.50	<b>Alüvyon:</b> Koyu kahverengi, kahverengi renkli çakılı içerikli, yer yer kireçtaşları ve bazalt ara seviyeli kumlu çakılı
25.50 – 35.50	<b>Handere formasyonu ayrışma zonu:</b> Sarımsı kızılımsı, mor, mavimsi renkli, 27.50 – 28.00 m arası bol çakılı kumlu kil ara seviyeli konglomera
35.50 – 36.00	<b>Handere formasyonu:</b> Koyu gri, gri renkli, süreksizlikli, süreksizlik yüzeyi kalsit sıvamalı kireçtaşları – konglomera



Resim 2.2. İnceleme alanında açılan sondajlardan SK1'e ait karotlar fotoğrafı

## SK 2 Sondajı




Resim 2.3. İnceleme alanında açılan SK2 sondaj çalışmalarından görüntü

## SK 2 Sondajı Litoloji


Çizelge 2.3. SK2 sondajının zemin profili

Sondaj Metresi	Litoloji ve Açıklama
0.00 – 0.50	<b>Kontrolsüz dolgu:</b> Killi kumlu çakılı dolgulu
1.50 – 16.30	<b>Handere formasyonu ayrışma zonu:</b> Sarımsı, bej, mavimsi, morumsu renkli, yer yer kireçtaşlı ara geçişli konglomera
16.30 – 25.50	<b>Handere formasyonu:</b> Sarımsı, bej, mavimsi, morumsu renkli kireçtaşlı konglomera



**Resim 2.4.** İnceleme alanında açılan sondajlardan SK2'e ait karotlar fotoğrafı

### SK 3 Sondajı




Resim 2.5. İnceleme alanında açılan SK3 sondajından görüntü

### SK 3 Sondajı Litoloji

Çizelge 2.4. SK3 sondajının zemin profili

Sondaj Metresi	Litoloji ve Açıklama
0.00 – 1.50	<b>Kontrolsüz dolgu:</b> Killi, kumlu çakılı
1.50 – 15.00	<b>Alüvyon:</b> Kahverengi, bej, mavimsi kıızılımsı renkli, yer yer çakılı, kum ara seviyeli, yer yer ince, kaba ve blok boyutunda çakıl
15.00 – 23.00	<b>Handere formasyonu ayrışma zonu:</b> Grimsi, sarımsı, bej, kıızılımsı, morumsu kahverengi renkli konglomera
23.00 – 24.00	<b>Handere formasyonu:</b> Gri, açık gri renkli, süreksizlikli, yer yer erime boşluklu kireçtaşlı, konglomera



**Resim 2.6.** İnceleme alanında açılan sondajlardan SK3'e ait karotlar fotoğrafı

### 2.3. Yeraltı ve Yerüstü Suları

İnceleme alanında yerüstü suyu gözlenmemiştir. Çalışma alanında açılan sondajlarda ölçülen yeraltı suyu seviyeleri aşağıda verilmektedir.

**Çizelge 2.5.** Sondajlarda ölçülen yeraltı suyu seviyeleri

Sondaj No	Yeraltı Suyu Seviyesi (m)
SK1	12.00
SK2	12.00
SK3	12.00

### 2.4. Arazi Deneyleri

#### 2.4.1. Standart penetrasyon deneyi

Sondaj kuyuları içinde zemin tabakalarının kıvamını tespit etmek amacıyla Standart penetrasyon deneyi yapılmıştır. Deney, dış çapı 50.8 mm., iç çapı 34.9 mm. olan yarıklı tüpün 63.5 kg ağırlıkta bir tokmak ile zemine 15 cm.lik 3 adet giriş için vurulan darbe sayılarak yapılmıştır. Tokmanın serbest düşüş yüksekliği 0.76 m.'dir. Son iki 15 cm.'lik giriş için vurulan darbe sayıları toplamı standart penetrasyon direnci (N) sayısını vermektedir.

**Çizelge 2.6.** SK1 sondajında ölçülen  $N_{30}$  değerleri

SK.NO	YASS (m)	DERİNLİK (m)	SPT				LİTOLOJİ
			15	30	45	$N_{30}$	
SK1	12.00	1.50	20	25	18	43	Alüvyon

İnceleme alanı kum – çakıl ağırlıklı olduğundan 1.50 m'nin dışında standart penetrasyon deneyi yapılamamıştır.

## 2.5. Jeofizik Çalışmalar

### 2.5.1. Sismik çalışmalar

Jeofizik mühendisliği sismik etüdleri zeminde çeşitli enerji kaynaklarıyla yapay olarak oluşturulan (çok küçük deprem) sarsıntıların yani elastik dalgaların yer içerisinde yayıldığında kırılarak veya yansıyarak geçtikleri ortamların fiziksel (mekanik) özelliklerini taşırlar. Sismik sinyal olarak yeryüzüne gelişlerinin kaydından, daha sonra kayıtlar kendine özgü yöntemlerle değerlendirilir. Araştırmada kullanılan sismik ölçü cihazı SmartSeis 12 kanallı ve 5 karakterde frekans filtreli, sinyal biriktirmeli, ekranlı ve bilgisayar bağlantılıdır. Sismik ölçüler yer içinde yayılan boyuna (longitudinal) veya sıkışma (compressional),  $V_p$  ile birlikte zeminin elastik parametre özelliklerini tanıma amacıyla ölçülmüştür. Boyuna dalga kayıtları yere konan demir levha üzerine 7 kg ağırlığında balyoz düşey vurularak, kayma dalgası açılan çukurun yan yüzüne balyoz yanal vurularak elde edilmiştir. İnceleme alanının yapısal özelliklerinin tespiti için sismik profil ölçüleri alınmıştır. Arazide jeofizik sismik ölçüler 1779 sok. ile İsmet İnönü Bulvarı kesiminde yer alan yeşil alanda alınmıştır. Sismik ölçüm profili 60.00 metre uzunlukta seçilmiştir. Sismometre (jeofon) aralıkları alanının müsaade ettiği nispette 5.00 metre ve offset uzaklıklar da 5.00 metre olarak seçilmiştir. Sismik ölçü profilleri bozucu etkilerden mümkün olduğunda uzak olacak şekilde yerleştirilmiştir.

Sismik hızlar bir zeminin (kayacın) yoğunluğuna ve elastisite parametrelerine bağlıdır. Elastik parametreler ise kayaçların litolojisine bağlıdır. Yani kayaçların mineral birleşimine, tane büyüklüğüne, tane dağılımına, gözenekliliğine, gözeneki dolduran sıvının türüne ve miktarına, sıklığına, çimentolanmasına, etkisinde kaldığı basınçlara ve jeolojik yaşı ile jeolojik geçmişine bağlıdır.

Bilindiği gibi, zemin mekanlığında kullanılan zemin taşıma kapasitesi ve oturma parametreleri zeminin (kaya ve toprak zeminler) sırasıyla kohezyon ve içsel sürtünme açısından, hacimsel sıkışma katsayısı özelliklerine bağlıdır. Bu özellikler ise zeminin yoğunluğuna, su içeriğine, boşluk oranı ve boşluk suyu basıncına, tane büyülüğüne ve dağılımına, kayacın türüne göre değişiklik gösterir.

Bu özellikler yukarıda bahsedilen sismik parametrelerin bağlı olduğu özelliklerin eşdeğeridir. Bu bakımdan her iki yöntemle elde edilen parametreler de birbirleriyle eşdeğer anlamdadır.



Resim 2.7. İnceleme alanında yapılan sismik ölçü resimleri

#### **V<sub>p</sub> (Boyuna Dalga Hızı) - V<sub>s</sub> (Enine Dalga Hızı) belirlenmesi**

İnceleme alanının sinyal kayıtlarının değerlendirilmesinden elde edilen sismik hızları aşağıda verilmiştir.

**V<sub>p</sub> (Boyuna Dalga Hızı)**

**V<sub>s</sub> (Enine Dalga Hızı)**

V<sub>p</sub> ve V<sub>s</sub> sismik dalga hızları yoğunluğun ve elastik parametrelerin fonksiyonu olduğundan, ilgili bağıntılar kullanılarak elde edilen dinamik zemin parametrelerinin değerlendirme ve yorumu aşağıdaki gibidir.

**Çizelge 2.7. İnceleme alanında alınan sismik ölçülerin değerlendirilmesi**

<b>SİSMİK HIZLAR VE DİNAMİK</b>		<b>SI</b>	<b>Birim</b>
<b>SIKİŞMA (P) DALGASI HIZI</b>	$V_p =$	1326	m/s
	$V_{p2} =$	2550	m/s
<b>KAYMA (S) DALGASI HIZI</b>	$V_s =$	419	m/s
	$V_{s2} =$	889	m/s
<b>HIZ ORANI</b>	$V_p/V_s =$	3,2	
	$V_{p2}/V_{s2} =$	2,9	
<b>YOĞUNLUK</b>	$d_1 =$	1,87	gr/cm <sup>3</sup>
	$d_2 =$	2,20	gr/cm <sup>3</sup>
<b>KAYMA MODÜLÜ</b>	$G_1 =$	3284	kg/cm <sup>2</sup>
	$G_2 =$	17410	kg/cm <sup>2</sup>
<b>ELASTİSİTE MODÜLÜ</b>	$E_1 =$	9488	kg/cm <sup>2</sup>
	$E_2 =$	49821	kg/cm <sup>2</sup>
<b>POISSON ORANI</b>	$n =$	0,44	
	$r_2 =$	0,43	
<b>BULK MODÜLÜ</b>	$K_1 =$	28513	kg/cm <sup>2</sup>
	$K_2 =$	120031	kg/cm <sup>2</sup>
<b>KALINLIK</b>	$h =$	7,50	M
<b>ZEMİN H.TİTREŞİM PERİYODU</b>	$T_o =$	0,26	
<b>ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ</b>	$q_{\text{ki}} =$	2,48	kg/cm <sup>2</sup>
	$q_{s2} =$	6,83	kg/cm <sup>2</sup>
<b>ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ</b>	$qu_1 =$	7,84	kg/cm <sup>2</sup>
	$qu_2 =$	19,58	kg/cm <sup>2</sup>

➤ Poisson Oranı ( $\nu$ : Boyutsuz)

Zeminin enine birim değişimisinin boyuna birim değişimine oranıdır. Bu parametre zeminin gözenekliliği ile orantılıdır. Poisson oranı gözeneksiz ortamlarda 0,0 - 0,25 arası, orta dereceli gözenekli ortamlarda 0,25 - 0,35 arası ve gözenekli ortamlarda 0,35 - 0,50 arası değerler alır. Yani kayaçlar sertleşikçe değeri düşer. Granit ve bazalt gibi sert kütleyelerde değeri 0,05'e kadar düşebilir.

**Çizelge 2.8. Poisson oranı gözeneklilik değerlendirme çizelgesi ( Keçeli, 2010 )**

<b>Poisson oranı</b>	<b>Değerlendirme</b>
0,0-0,25	Gözeneksiz
0,25-0,35	Orta Gözenekli
0,35-0,50	Gözenekli

Poisson oranı  $v = \frac{\frac{v_p^2 - 2}{v_s^2} - 2}{2\left(\frac{v_p^2}{v_s^2} - 1\right)}$  formülü kullanılarak hesaplanmıştır.

Yapılan sismik çalışmalarda poisson oranı;

0.00 - 7.50 metreler arasında;

$$v = 0.44 \text{ (gözenekli)}$$

7.50 m. derinlikten itibaren;

$$v = 0.43 \text{ (gözenekli)} \text{ karakter göstermektedir.}$$

#### ➤ Dinamik Elastisite Modülü ( $E: \text{kg/cm}^2$ )

Zeminin çimentolanma oranını ve dayanıklılığını gösterir. Bir doğrultuda gerilmelerin şekil değiştirmelere oranı olarak tanımlanır.

Elastisite modülü;  $E = \frac{d \cdot v_s^2}{100} \left( \frac{\frac{3(\frac{v_p^2}{v_s^2}) - 4}{\frac{v_p^2}{v_s^2} - 1}}{v_p^2} \right)$  formülleri kullanılarak hesaplanmıştır.

Çizelge 2.9. Dinamik elastisite modülü değerlendirme çizelgesi ( Özcep, 2009 )

Elastisite Modülü ( $\text{kg/cm}^2$ )	Değerlendirilmesi
0-2000	Gevşek
2000-10000	Orta Sağlam
10000-30000	Sağlam
30000>	Çok Sağlam

Yapılan sismik çalışmalarda dinamik elastisite modülü;

0.00 - 7.50 metreler arasında;

$$E = 9488 \text{ kg/cm}^2 \text{ (orta sağlam)}$$

7.50 m. derinlikten itibaren;

$$E = 49821 \text{ kg/cm}^2 \text{ (sağlam-çok sağlam)} \text{ elastik karakter göstermektedir.}$$

### ➤ Dinamik Kayma Modülü ( $G$ : kg/cm<sup>2</sup>)

Makaslama gerilmelerine karşı zeminin direncini ve sertliğini gösterir. Sıvıların makaslamaya karşı direnci olmadığından kayma modülü sıvılar için sıfırdır. Kayma Modülü ne kadar yüksekse formasyonun makaslama gerilmelerine karşı direnci de o kadar fazla demektir.

Dinamik kayma modülü;  $G = dv_s^2 / 100$  formülü kullanılarak hesaplanmıştır.

Çizelge 2.10. Dinamik kayma modülü değerlendirme çizelgesi ( Özcep, 2009 )

Kayma Modülü (kg/cm <sup>2</sup> )	Değerlendirmesi
0-600	Gevşek
600-3000	Orta Sağlam
3000-10000	Sağlam
10000>ise	Çok Sağlam

Yapılan sismik çalışmalarda kayma modülü;

0.00 - 7.50 metreler arasında;

$$G = 3284 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Sağlam)}$$

7.50 m. derinlikten itibaren;

$$G = 17410 \text{ kg/cm} \text{ (Çok sağlam)} \text{ elastik karakter göstermektedir.}$$

### ➤ Zemin Yoğunluğu ( $d$ :gr/cm<sup>3</sup>)

Sismik sıkışma (P) dalgası hızından empirik olarak hesaplanan ve (P) dalgası hızına ait olan tabakanın ortalama yoğunluğuudur. P dalgası hızındaki hata ile (ortalama %2-3) kullanılan yoğunluk formülündeki standart sapma ihtimali göz önünde tutularak aşağıda tanımları yapılan inceleme alanında;

Yoğunluk hesabında  $d = 0.31 \cdot V_p^{0.25}$  formülü kullanılmıştır.

### ➤ Sökülebilirlik

İnceleme alanında alınan sismik ölçülerde;

0.0 - 7.50 metreler arasında;

$V_p = 1326 \text{ m/s}$  arasında olduğundan “*Orta Sökülebilir*”

7.50 m. derinlikten itibaren;

$V_p = 2550 \text{ m/s}$  arasında olduğundan “*Son Derece Zor Sökülebilir*” olarak tanımlanmıştır.

**Çizelge 2.11. Ağır gücteki araçlar için sökülebilirlik sınıflandırılması**

(Church, 1981)

P Dalgı Hızı (m/s)	Sökülebilirlik
305-610	Cok Kolay
610-915	Kolay
915-1525	Orta
1525-2135	Zor
2135-2440	Cok Zor
2440-1743	Son Derece Zor

### 2.5.2 Elektriksel özdirenç

Etüt alanında zeminin litolojik yapısını aydınlatmak amacıyla yapılan Jeofizik Özdirenç çalışmalarında yere uygulanan akımla korele olmuş gerilimler ölçülü gürültüler ayrılmaktadır. Akım yere, 2.00 cm - 30.00 cm. boyutundaki daire kesitli akım elektrotları ile uygulanır. Etüt alanında Schlumberger yöntemi uygulanarak AB/2 35.00 m. Olan Düşey Elektrik Sondaj (DES) ölçüsü alınmıştır.

Arazideki ölçüm noktalarından elde edilen rezistivite değerleri daneli formasyonlar için formasyonun dane çapına göre (efektif) formasyonun içerdiği suyun kondüktivitesine ve poroziteye bağlıdır. Rezistivite değerinin büyümesi malzemenin dane çapının büyümeye ve porozitenin küçülmesini sağlar. Başka bir ifade ile özdirenç değeri formasyonun permeabilitesi ve dane çapı ile doğru, porozitesi ile ters orantılıdır. Bu durum ölçü alınan arazi için düşünüldüğünde özdirenç değerinin düşmesi formasyonun dane çapının küçülmesine ve su taşıyabilme özelliğinin azalmasına işaret etmektedir.

Eğer özdirenç değerleri büyümeye özgürlüğü gösterirse bu durum da formasyonun dane çapının büyümemesine ve su taşıyabilme özelliğine karşılık gelir.

Düşey Elektrik Sondaj Ölçümleri ve tek boyutlu yeraltı modelleri hesaplanıp grafikler aşağıda verilmiştir. Bu yeraltı modelleri, sismik yöntemle bulunan yeraltı modelleri ile ve jeomekanik verilerle karşılaştırılmıştır.

**Çizelge 2.12.** İnceleme alanında alınan elektrik ölçülerin değerlendirme sonuçları

Ölçü No	N Katman sayısı	RO Özdirenç (ohm.m)	H Kalınlık (m)	D Derinlik (m)
DES 1	1	43.0	2.32	2.32
	2	14.8	4.52	6.84
	3	74.9	5.92	12.8
	4	860		

İnceleme alanında 0.00-12.8 m arasında değerler 14.8-74.9 ohm arasında ve 12.8 metreden itibaren 860 ohm görülmektedir.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLERİ

#### 3. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLERİ

Çalışma sahasında yer alan birimlerin jeoteknik özelliklerini tayin edebilmek amacıyla laboratuvara açılan zemin sondajlarından alınan örselenmemiş numuneler üzerinde, elek analizi, atterberg limitleri, su içeriği deneyleri yapılmıştır.

##### 3.1. Zeminlerin İndeks/ Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

İnceleme alanında açılmış olan sondajlarda zeminin mühendislik parametrelerinin belirlenmesi amacıyla örselenmemiş numuneler alınmış ve doğal özelliklerini kaybetmemeleri amacıyla ağızları parafinlenerek laboratuvara gönderilmiştir. Çalışma sahasında yer alan birimlerin jeoteknik özelliklerini tayin edebilmek amacıyla laboratuvara zemin deneyleri gerçekleştirilmiştir.

**Çizelge 3.1.** Sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deneyleri ve sonuçları

SK No	Derinlik	Dane Dağılımı %		Atterberg Limitleri			Su Muhtevası W <sub>a</sub>
		+4 Çakıl	-200 Silt+Kil	LL %	PL %	PI %	
SK1	1.50-1.95	18.75	45.17				15.5
SK1	27.50-28.00	63.87	25.11	NP	NP	NP	38.4

##### 3.1.1. Elek analizi deneyleri

Çalışma alanındaki zeminlerin tane boyu dağılımını belirlemek amacıyla elek analizi deneyleri yapılmıştır. Yapılan tane boyu dağılımı deneyinde,

### *Alüvyonda yapılan deneylerde*

+4 nolu elek üstünde kalan tane yüzdesi = % 18.75 - 45.17

- 200 nolu elekten geçen dane yüzdesi = % 25.11-63.87 düzeyinde çıkmıştır.

#### **3.1.2 Zeminlerin kıvamı (atterberg limitleri)**

İnce daneli zeminlerde ortamın fiziksel özellikleri içerisindeki su miktarına önemli şekilde bağlıdır. Zemini, sudan ayrı olarak düşünmek son derece yaniltıcı olmaktadır. İşte bu su ve zemindeki miktarının değişimi zeminlerin kıvamı sorununu ortaya çıkarmıştır.

Plastisite, ince daneli zeminlerin en önemli endeks özelliklerindendir. Kil minerallerinin ve organik maddenin zemin içerisindeki mevcudiyetidir ki zeminlere plastik özelliği kazandırmaktadır.

Genel anlamda plastisite, zeminlerin hacim değişikliğine uğramadan ve ayrıca kırılıp dağılmadan geri dönmeyen (telafi edilemeyen) deformasyon göstermesi özelliğidir. Alınan örselenmemiş numuneler üzerinde likit limit deneyi yapılmış ve likit limit ( $W_L$ ), plastik limit ( $W_p$ ), plastisite indisi ( $I_p$ ) değerleri belirlenmiştir.

**Çizelge 3.2.** Sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar

deneyleri ve sonuçları

SK No	Derinlik	Atterberg Limitleri			Su İçeriği $W_a$	Formasyon
		LL %	PL %	PI %		
SK1	1.50-1.95				15.5	<i>Alüvyon</i>
SK1	27.50-28.00	NP	NP	NP	36.4	

Alınan örselenmemiş numuneler üzerinde likit limit deneyi yapılmış ve likit limit ( $W_L$ ), plastik limit ( $W_p$ ), plastisite indisi ( $I_p$ ) değerleri belirlenmiştir.

Azzous, Krizek ve Corotis (1976).,  $Cc=0,006$  ( $W_L -9$ ) Bütün doğal zeminler için geçerli  $W_L$  değeri kullanılarak sıkışma indisi tanımlaması yapılmıştır. Sowers, 1979, sıkışma indisi ( $Cc$ ) nin sıkışabilirlik özelliğini yansitan bir parametre olduğu kabulü ve zeminlerin sıkışabilirlik karakterlerini Çizelge 3.4. şeklinde tanımlamıştır.

**Çizelge 3.3.** Sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deneyleri ve sonuçları

Mevki	Derinlik m.	Kivam Limitleri			Sıkışma indisi $Cc$	Zemin Sıkışabilirliği
		LL %	PL %	PI %		
SK1	27.50-28.00	NP	NP	NP		Düşük Sıkışabilirlik

**Çizelge 3.4.** Zeminlerin sıkışabilirliği (Sowers, 1979)

Sıkışma İndisi ( $Cc$ )	Likit Limit(%)	Zeminin Sıkışabilirliği
0.00-0.19	0-30	Düşük Sıkışabilirlik
0.20-0.39	31-50	Orta Sıkışabilirlik
0.40<	51<	Yüksek Sıkışabilirlik

İncelenen bölgedeki zeminlerin sıkışabilirlik özellikleri ve likit limitleri arasındaki empirik yaklaşımı göre inceleme alanında *alüvyonda* yer alan killerin  $LL = NP$  düzeyinde çıkması sebebiyle *düşük sıkışabilirlikte* olduğu görülmektedir.

*Zeminlerin plastiklik özellikleri*, plastisite indisinden hareketle plastiklik tanımı ve kuru dayanım özelliklerini ortaya koyabilmektedir. Zeminin plastik davranışını; gösterdiği su içeriği değer aralığı olan plastisite indisi ( $Ip$ ) ile kuru dayanım özelliklerini Sowers; 1979'da aşağıdaki gibi tanımlamıştır.

**Çizelge 3.5.** Zeminin plastik özelliği (Sowers, 1979)

Zeminin Plastiklik tanımı	Plastisite İndisi	Kuru Dayanım
Plastik değil	0-3	Çok Düşük
Düşük plastik	3-15	Düşük
Orta Plastik	15-30	Orta
Yüksek Plastik	31<	Yüksek

Bu bilgiler ışığında, inceleme alanında alüvyonda yer alan killerde PI = NP düzeyinde çıkışması sebebiyle çok düşük kuru dayanım özellik göstermektedir.

#### ➤ Kıvamlılık İndeksi ( $I_c$ )

Kıvamlılık indeksi likit limitten doğal su içeriğinin farkının plastisite indeksine oranı olarak tanımlanır. Zeminlerin kıvamlılık indeksi aşağıdaki formül kullanılarak belirlenmiştir;

$$I_c = \frac{LL - w}{PI}$$

( $I_c$ : Kıvamlılık İndeksi, LL: Likit Limit, PI: Plastisite İndeksi, w: doğal su içeriği)

**Çizelge 3.6.** Zeminin kıvamlılık indeksi özelliği

Mevkii	Derinlik	Atterberg Limitleri			Su	Kıvamlılık	Kıvamlılık
		LL%	PL%	PI%			
		wn(%)	(I <sub>«</sub> )				
SKI	27.50-28.00	NP	NP	NP	36.4	Tanımsız	Çok Kati

#### 3.2. Kayaların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Laboratuvar deneyleri araştırma alanında yeraltı jeolojisinin belirlenmesine yönelik olarak çalışma alanında açılan sondajlardan alınan kaya numuneleri üzerinde gerçekleştirılmıştır. Sondaj çalışmalarında görülen arkozik kumtaşlarının mekanik özelliklerinin tespiti amacıyla alınan numuneler üzerinde nokta yükleme indeks deneyi gerçekleştirilmiştir. Nokta yükleme deneylerinde elde edilen nokta yükleme indisi literatürde yaygın olarak kullanılan katsayıların tek eksenli basınç direnci değerine dönüştürülerek verilmiştir.

$q_u$  = Tek Eksenli Basınç Dayanımı

$I_s$  = Nokta yük dayanımı

C = Katsayı olup 12 ile 24 arasında değişir. Dönüşüm Katsayısı olarak ortalama değer olarak 18 alınmıştır.

**Çizelge 3.7.** Sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deney sonuçları

Sondaj No	Derinlik (m)	Nokta Yükleme	$\gamma n$	$(qu = C \times Isso)$ Tek Eksenli Basınç Dayanımı ( $kg/cm^2$ )	Birim
		$Isso_0$ (Ort) (Mpa)	gr/cm <sup>3</sup>	$qu$ $kg/cm^2$	
SK1	31.00-31.50	3.87			Handere Formasyonu
SK2	10.50-11.00		2.29	166.3	
SK2	17.00-17.50	2.70			
SK2	19.00-19.50	2.45			
SK2	20.50-21.00		2.09	68.8	
SK3	19.50-20.00	1.04	2.49		
SK3	23.50-24.00		2.30	92.0	

Deere ve Miller (1966) tarafından kayaçların tek eksenli basınç dayanımlarına göre yapılan sınıflama aşağıda gösterilmiştir.

**Çizelge 3.8.** Kayaların tek eksenli basınç dayanım indeksi deney sonuçlarına  
göre sınıflaması ( Deere ve Miller , 1966)

Kaya Sınıfı	Tek Eksenli Basınç Dayanımı ( $kg/cm^2$ )
Cök yüksek dayanımlı	>2000
Yüksek dayanımlı	2000- 1000
Orta dayanımlı	1000-500
Düşük dayanımlı	500-250
Cök düşük dayanımlı	<250

Bu değerler esas alındığında inceleme alanında yer alan Handere Formasyonuna ait konglomera ve kireçtaşları için tek eksenli basınç dayanımı  $92.0-696.6\ kg/cm^2$  arasında olup, *Cök Düşük- Düşük-Orta Dayanımlı Kaya* sınıfında olduğu görülmüştür.

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

### MÜHENDİSLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ

#### 4. MÜHENDİSLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ

##### 4.1. Yapı - Zemin İlişkisinin İrdelenmesi

###### 4.1.1 Taşıma gücü

Arazide gözlenen konglomeraların ve kireçtaşlarının mekanik özelliklerinin tespiti amacıyla alınan numuneler üzerinde nokta yükleme deneyi ve kayada tek eksenli serbest basınç deneyi gerçekleştirilmiştir. Nokta yükleme deneylerinden elde edilen sonuçlara göre kayada taşıma gücü hesaplamasında,

$$q_u = 8c = C \cdot I_s$$

$I_s$  = Nokta yük dayanımı

$q_u = \frac{q_a}{G_s} \sim$  Tek Eksenli Basınç Dayanımı

$q_a$  = Kayaç kütlesinin izin verilebilir taşıma gücü

$C$  = katsayı olup 12 ile 24 arasında değişir. Hesaplarda ortalama değer olan 18 alınmıştır.

Emniyetli taşıma gücü, nihaî taşıma gücünün ( $q_u$ ) bir güvenlik sayısına ( $G_s$ ) bölünmesiyle elde edilir.

$$q_a = \frac{q_u}{G_s}$$

Çizelge 4.1. Ampirik katsayı  $K_s$  değerleri

Süreksizlik Aralığı (m)	$K_s$
> 3.0	0.40
3.0-0.9	0.25
0.9-0.3	0.1

➤ Nokta Yükleme Deneylerine göre Taşıma Gücü Hesabı

Arazide gözlenen kireçtaşlarının mekanik özelliklerinin tespiti amacıyla sondajlardan alınan numuneler üzerinde Nokta Yükleme Deneyleri gerçekleştirılmıştır.

Çizelge 4.2. Kayaçta nokta yükleme dayanımına göre zemin emniyet gerilmesi Terzaghi

KAYAÇTA NOKTA YÜKLEME DAYANIMINA GÖRE ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ TERZAGHI	
$q_u = C \times I_s 50$	
$q_a = q_u \times K_s$	
$Q_{emn} = q_a / 3$	
<b>I<sub>s</sub>50</b>	Nokta Yükleme Dayanımı
<b>5c</b>	Tek Eksenli Basınç Dayanımı
<b>C</b>	12-24 arasında değişen katsayı hesaplarda ortalama değer olan 18 alınmıştır.
<b>Q<sub>a</sub></b>	Kayaç kütlesinin izin verilebilir taşıma gücü
<b>Q<sub>emn</sub></b>	Emniyetli taşıma gücü
<b>G<sub>s</sub></b>	Güvenlik Katsayısı 3 Alınmıştır
<b>K<sub>s</sub></b>	Kayanın çatlak aralığına göre verilen empirik katsayı 0.1 - 0.3 arasında değişir. Bu değerlendirmelerde K <sub>s</sub> 0.1 alınmıştır.

Çizelge 4.3. SK1 31.00-31.50 m I<sub>s</sub> = 3.87 MPa için

<b>I<sub>s</sub>50</b>	<b>3.87</b>	Mpa	<b>Qu</b>	<b>69.66</b>	Mpa	<b>696.6</b>	kg/cm <sup>2</sup>
<b>C</b>	<b>18</b>		<b>Q<sub>a</sub></b>	<b>6.96</b>	Mpa	<b>69.66</b>	kg/cm <sup>2</sup>
<b>G<sub>s</sub></b>	<b>3</b>		<b>Q<sub>emn</sub></b>	<b>2.32</b>	Mpa	<b>23.22</b>	kg/cm <sup>2</sup>
<b>K<sub>s</sub>=0.1 alınmıştır.</b>				<b>q<sub>emn</sub></b>	<b>232.2</b>	ton/m <sup>2</sup>	
<b>Emniyetli Taşıma Gücü</b>							

Çizelge 4.4. SK2 17.00-17.50 m I<sub>s</sub> = 2.70 MPa için

<b>I<sub>s</sub>50</b>	<b>2.70</b>	Mpa	<b>Qu</b>	<b>48.60</b>	Mpa	<b>486.0</b>	kg/cm <sup>2</sup>
<b>C</b>	<b>18</b>		<b>Q<sub>a</sub></b>	<b>4.86</b>	Mpa	<b>48.60</b>	kg/cm <sup>2</sup>
<b>G<sub>s</sub></b>	<b>3</b>		<b>q<sub>emn</sub></b>	<b>1.62</b>	Mpa	<b>16.2</b>	kg/cm <sup>2</sup>
<b>K<sub>s</sub>=0.1 alınmıştır.</b>				<b>q<sub>emn</sub></b>	<b>162.0</b>	ton/m <sup>2</sup>	
<b>Emniyetli Taşıma Gücü</b>							

**Çizelge 4.5. SK2 19.00-19.50 m  $Is \leq 2.45 \text{ MPa}$  için**

Is50	2.45	Mpa	Qu	44.1	Mpa	441.0	kg/cm <sup>2</sup>
C	18		Qa	4.41	Mpa	44.1	kg/cm <sup>2</sup>
Gs	3		qemn	1.47	Mpa	14.7	kg/cm <sup>2</sup>
Ks=0.1 alınmıştır.				qemn	147.0	ton/m <sup>2</sup>	
<b>Emniyetli Taşıma Gücü</b>							

**Çizelge 4.6. SK3 19.50-20.00 m  $Is = 1.04 \text{ MPa}$  için**

Is50	1.04	Mpa	Qu	18.72	Mpa	187.2	kg/cm <sup>2</sup>
C	18		Qa	1.87	Mpa	18.72	kg/cm <sup>2</sup>
Gs	3		qemn	0.62	Mpa	6.24	kg/cm <sup>2</sup>
Ks=0.1 alınmıştır.				qemn	62.4	ton/m <sup>2</sup>	
<b>Emniyetli Taşıma Gücü</b>							

İnceleme alanından alınan karot numuneleri üzerinde gerçekleştirilen nokta yükleme deneyi sonuçlarına göre emniyetli taşıma gücünün  $q_{emn} = 62.4-232.2 \text{ ton/m}^2$  arasında, değiştiği görülmüştür. Bu değerler binanın statik hesaplarında;

**Zemin Emniyet Gerilmesinin  $\sigma_{zem} = 40 \text{ Ton/m}^2$**

Düşey Yatak Katsayısı  $ks = 10000 \text{ Ton/m}^3$  değerine kadar alınabileceğini göstermektedir.


#### 4.2. Zemin ve Kaya Türlerinin Değerlendirilmesi

İnceleme alanının jeolojisi arazide açılan zemin sondajlar ve arazi etrafının incelenmesi yoluyla yapılmıştır. Çalışma alanında yapay dolgu ve alüvyon birimin seviyeleri zemin, Handere formasyonu kaya sınıfında değerlendirilmiştir. Alüvyonda yapılan deneyler ayrıntılı olarak izleyen sayfalarda verilmiştir.


VAZİYET PLANI



2208



Resim 4.1. Vaziyet planı



Resim 4.2. Mersin İli Limonluk kavşağı jeolojik kesiti

#### **4.2.1. Zemin Türlerinin Sınıflandırılması**

Kontrolsüz Dolgu İnceleme alanında açılan sondajlarda SK-1'de 0.30 m, SK-2'de 0.50 m ve SK-3'de 1.50 m derinlige dek gözlenir. Kahverengi, koyu kahverengi, killi kumlu çakılı dolgu niteliğindedir.

Alüvyon İnceleme alanında açılan sondajlarda kahverengi, bej, mavimsi, kıızılımsı renkli, yer yer çakılı, kum ara seviyeli, yer yer ince, kaba ve blok boyutunda çakıl niteliğindedir. SK1 nolu sondajda 6.10-16.00 metreler arası, SK2 nolu sondajda 1.50-10.30 metreler arası, SK3 nolu sondajda ise 1.50-15.00 metreler arasında krem, bej, sarımsı renkli, yarı yuvarlak, yuvarlak, kuvarsit kökenli, orta iri taneli yer yer kil ara seviyeli kumlu çakılı seviyeler gözlenmiştir. Bu birimde yapılan deneylerde;

+4 nolu elek üstünde kalan dane yüzdesi = % 18.75-63.87

- 200 nolu elekten geçen dane yüzdesi = % 25.11 -45.17

Likit Limit % = NP

Plastik Limit % = NP

Plastisite İndisi % = NP düzeyinde çıkmıştır.

LL = NP düzeyinde çıkması sebebiyle *plastik olmayan zemin* olduğu görülmektedir.

PI = NP düzeyinde çıkması sebebiyle plastik olmayan zemin özelliği göstermektedir. İnceleme alanında yapılan jeofizik ölçümler sonucunda elde edilen sismik hızlar aşağıdaki gibidir.

Vp (Boyuna Dalga Hızı) = 419-889 m/s

Vs (Enine Dalga Hızı) = 1326-2550 m/s

#### **4.2.2. Zemin Profilinin Yorumlanması**

İnceleme alanında gözlenen 0.00-1.50 m kalınlığındaki bitkisel toprak + dolgunun altında 13.50 m derinlige dek gözlenen alüvyon kum ve çakıl ağırlıklı olup çok sıkı niteliklidir.

Planlanan yapı için uygundur. SK2 no'lu sondajda 1.50 m derinlikten itibaren, SK1 ve SK3 no'lu sondajdan alüvyonun altında gözlenen konglomeralar aşırı kırıkçı çatlaklı kaya niteliklidir. Ayışma zonu konglomera ağırlıklı olup çok sıkı niteliklidir. 15m derinlikten itibaren gözlenen Handere formasyonu aşırı kırıkçı çatlaklı kaya sınıflıdır. Handere formasyonu yapı için uygundur.

#### 4.2.3 Sıvılaşma ve yanal yayılma analizi ve değerlendirmesi

Sıvılaşma suya doygun, gevşek dokulu, homojen ince taneli kum ve Siltlerin boşluk suyu basıncı değerlerinin deprem titreşimleri sırasında artması ve etkin yanal gerilmelerin sıfırlanması sonucu taşıma kapasitelerini kaybederek "sıvı" gibi davranış göstermesi olayıdır. Sıvılaşma potansiyeli Finn vd. (1994) geliştirdiği Modifiye Çin kriterleri esas alınarak yapılmıştır.

Çin kriterlerine göre;

Sıvılaşma potansiyeli olan zeminler:


0.005 mm'den küçük ince malzeme oranı < %15

Likit limit (LL) < %35

Doğal su içeriği ( $w_n$ ) > 0.9 x LL

**Çizelge 4.7.** Sıvılaşmaların değerlendirilmesinde kullanılan zemin parametreleri

Sondaj No	Derinlik (m)	Likit Limit LL (%)	Su .İçeriği w,, (%)	-200 (%)	<0.005 mm'den
SK1	1.50-1.95	NP	NP		



**Resim 4.3.** LL ve su içeriği değişimi

İnceleme sahasında alüvyonda gözlenen yer yer aşırı konsolide bol siltli, killi seviyeler için Modifiye Çin kriterleri esas alınarak yapılan hesaplamalarda “sivilaşma riski” nin olmadığı görülmektedir.

#### 4.2.4. Oturma ve şişme potansiyelinin değerlendirilmesi

##### 4.2.4.1. Oturma tahkiki

İnceleme alanında oturma tahkiki Alüvyonun killi- siltli seviyeler için yapılmıştır.

###### Arazi deneylerine göre

Oturma hesaplarında Meyerhof, Terzaghi - Peck tarafından verilen formüller esas alınarak yapılmıştır.

$$AH = 31.2 \frac{q_{net}}{N}$$

$q_{net}$  (kg/cm<sup>2</sup>) = bina (kolon) yükü olup, bina toplam yükünün birim alana karşılık gelen miktarıdır.

N = Ortalama SPT darbe sayısı

N = 43 - 1.0 kg/cm<sup>2</sup> için;

$$AH = 31.2 \frac{1}{43} = 0.72 \text{ cm.}$$

**Çizelge 4.8.** Yapı temellerinde izin verilen maksimum oturma miktarı

Temel Tipi	p (toplam oturma)	(farklı oturmalar)
Münferit temeller		
Killer	7.5 cm	4.5 cm
Kumlar	5.0 cm	3.2 cm
Radye jeneral temeller		
Killer	12.5 cm	4.5 cm
Kumlar	7.5 cm	3.2 cm

#### 4.2.4.2 Şişme davranışı

Suya doygun olmayan killi zeminlerin su emerek hacminin artması veya su bulabildiği halde hacminin engellenmesi durumunda aşırı basınç tatbik etmesi özelliği olan şişme davranışının önem arzettmektedir. İnceleme alanındaki zeminlerin şişme gösterip göstermeyeceği pek çok faktöre bağlıdır. Şişme özelliği olmayan bir zemin arazideki şartlar ne olursa olsun şışmeye maruz kalmayabilir. Diğer taraftan bölgedeki şısebilecek zeminler zeminin başlangıçtaki fiziksel durumuna maruz kalacağı gerilme ve su içeriği değişikliklerine bağlı olarak az veya çok şısebilir ve hatta çekme gösterebilir. Etüt edilen saha içerisinde yer alan killerde meydana gelebilecek şişme potansiyelinin temel sistemlerine herhangi bir olumsuz etkisinin olup olmayacağı yapılan deneylerde elde edilen parametrelerle araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

O'Neill ve Poormoayed (1980), zeminlerin şişme potansiyeli ve şişme derecelerini zeminlerin kıvamından yararlanarak ortaya koymustur. Gözlenen şişme dereceleri aşağıda verilmektedir.

**Çizelge 4.9.** Zeminlerin şişme dereceleri (O'Neill ve Poormoayed, 1980)

Likit Limit	Plastisite İndisi	Şişme Potansiyeli	Şişme Derecesi
<50	<25	<0.5	Düşük
50-60	25-35	0.5- 1.5	Orta
>60	>35	> 1.5	Yüksek

**Çizelge 4.10.** Zeminlerin (Atterberg) kıvam limitlerine göre

Mevki	Derinlik	Likit Limit (% LL)	Plastisite İndeksi (% PI)	Şişme Derecesi	Birim
SK1	1.50-1.95	NP	NP	Düşük	Alüvyon


Bu değerler, (Atterberg) kıvam limitlerine göre şişme derecesinin çoğunlukla *Düşük* düzeyde olduğunu göstermektedir.

#### 4.2.5. Temel zemini olarak seçilebilecek birimlerin değerlendirilmesi

İnceleme alanında gözlenen 0.00 - 1.50 m kalınlığındaki bitkisel toprak+dolgunun altında 13.50 m derinliğe dek gözlenen alüvyon kum ve çakıl ağırlıklı olup çok sıkı niteliklidir. Planlanan yapılaşma için uygundur. SK2 no'lu sondajda 1.50 m derinlikten itibaren, SK1 ve SK3 no'lu sondajdan alüvyonun altında gözlenen konglomeralar aşırı kırıklı çatlaklı kaya niteliklidir. Ayışma zonu konglomera ağırlıklı olup çok sıkı niteliklidir. 15 m derinlikte gözlenen Handere formasyonu aşırı kırıklı çatlaklı kaya sınıfındadır. Handere formasyonu yapılaşmaya uygundur.

#### 4.2.6. Doğal afet risklerinin değerlendirilmesi

İnceleme alanında kayma, sel baskını, akma, çökme, kaya düşmesi, çığ gibi doğal afetler bulunmamaktadır. Çalışma bölgesi 7269 sayılı yasa kapsamında değerlendirildiğinde herhangi bir afet durumu söz konusu değildir. İnceleme alanı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Bölgeleri Haritası'na göre III. Derece deprem bölgесine yer almaktadır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 2007 yılında yayınlanan "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikler" e göre III. derece deprem bölgesi için en büyük Etkin Yer İvme Katsayısı;  $Ao = 0.20$  alınabilir.



Resim 4.4. Mersin ili deprem bölgeleri haritası

Yapıların tasarımindan "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikler" hükümlerine aynen uyulmalıdır. Çalışma alanı ve çevresi Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına (1997) göre üçüncü dereceden deprem bölgesi sınırları içinde kalmaktadır

YERLESİM YERİ	DEP.BÖL.	YERLESİM YERİ	DEP.BÖL.
<b>İÇEL(M)</b>	<b>3</b>	<b>ERDEMLİ</b>	<b>4</b>
<i>Arslanköy</i>	4	<i>Elvanlı</i>	4
<i>Gözne</i>	3	<i>Güzeloluk</i>	4
<i>Kazanlı</i>	3	<i>GÜLNAR</i>	5
<i>Kuzucubelen</i>	3	<i>Ovacık</i>	5
<i>Fındıkpinarı bel</i>	4	<i>MUT</i>	5
<i>Tepeköy bel</i>	4	<i>Sarıkavak</i>	5
<i>ANAMUR</i>	5	<i>SİLIFKE</i>	4
<i>AYDINCIK</i>	5	<i>Kirobaşı</i>	4
<i>BOZYAZI</i>	5	<i>Taşucu</i>	4
<i>CAMLIYAYLA</i>	3	<i>TARSUS</i>	3
<i>ERDEMLİ</i>	4	<i>Gülek</i>	3
<i>Elvanlı</i>	4	<i>Yenice</i>	3

Resim 4.5. Mersin ili deprem bölgeleri

#### 4.2.7. Zemin grubu - zemin sınıfı

Çalışma alanı "Deprem Yönetmenliğindeki" zemin gruplarının belirlenmesinde kullanılan;

Standart Penetrasyon Deneyi,

Rölatif Sıkılık,

Serbest Basınç Direnci,


Kayma Dalga Hızı tekniklerinden; *Standart Penetrasyon Deneyi* ve *Kayma Dalga Hızı* teknigi kullanılmıştır. Temel seviyesinden itibaren N30 değeri 43 ve Kayma Dalga Hızı  $V_{s2} = 419-889$  m/s olarak belirlenmiştir. Bu değerler araziyi B zemin grubuna ve Z2 zemin sınıfına sokmaktadır. Dolayısıyla spektrum karakteristik periyotları;

$$T_A = 0.15 \text{ s}$$

$$T_B = 0.40 \text{ s} \text{ düzeyindedir.}$$

#### 4.2.8 Zemin iyileştirme yöntemleri


İnceleme alanındaki zeminler kuvaterner yaşılı genç alüvyonlardan oluşmaktadır. Bu nedenle uygulama sırasında zemin iyileştirme yöntemlerinden fore kazık yöntemi kullanıldı. Fore kazık, taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerde yapının yükünü alüvyon zemine taşımak amacıyla yapılan kazıklardır. Bu kazıklar sondaj kazıkları olup, yöntemleri yapılan sahanın durumu, zemin yapısı, kazığın çapı ve derinliğine bağlıdır. Çalışma alanında projeye uygun olarak delik çapı 1 metre ve  $11,5 \times 13$  metre derinliğinde toplamda 180 adet fore kazık kullanılmıştır.



Resim 4.6. Fore kazığın çalışma alanına taşınması ve uygulamaya başlanması



**Resim 4.7.**  
Çalışma  
alanında fore  
kazık  
kuyusunun  
borulanması



**Resim 4.8.** Çalışma alanında fore kazığın rijitlenmesi

Demirler kazık lokasyonlarına yakın bölgede gerekli şablonlar kullanılarak kafes haline getirildi. Kaldırma esnasında dağılmasını önlemek üzere gerekli rıjitlik sağlandı. Kafeslerin eklenmesinde bağ teli kullanıldı. Hazırlanan donatı kafesi servis vinci kullanılarak kuyulara indirildi. Betonlama sırasında batmaması için donatı kafesi üstten askiya alındı. Betonlama kuyu ağzından temiz beton gelene kadar devam etti.



Resim 4.9. Çalışma alanında fore kazık kuyusunun betonlanması

## BEŞİNCİ BÖLÜM

### SONUÇ VE ÖNERİLER

#### **SONUÇ VE ÖNERİLER**

Bu çalışma ile Mersin ilinin Yenişehir ilçesi İsmet İnönü bulvarı ile H.Okan Merzeci bulvarı kesişiminde yer alan kesimde kent geçişlerini rahatlatmak için köprülü kavşak projesi yapılmasına karar verilmiştir. Çalışma kapsamında 1 lokasyonda derinliği 36.00 m ve 2 lokasyonda 24.00 m olan toplamda 84.00 m zemin sondajı açılmıştır. Zemin indeks özelliklerini görebilmek amacıyla sondajlardan alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri gerçekleştirilmiş, zemin dinamik parametrelerinin tayini amacıyla 1 profilde sismik ölçü, 1 profilde DES ölçü alınmıştır. İnceleme alanının jeolojisi arazide yapılan zemin sondajları ve arazi incelenmesi yoluyla yapılmıştır. Açılan sondajlarda kontrollsüz dolgu, alüvyon ve Handere formasyonu olmak üzere 3 farklı ortamla karşılaşılmıştır.

##### ➤ Kontrollsüz Dolgu

İnceleme alanında açılan sondajlarda 1.50 m derinlige dek gözlenir. Kahverengi, koyu kahverengi, killi kumlu çakılı dolgu niteliğindedir.

##### ➤ Alüvyon

İnceleme alanında açılan sondajlarda koyu kahverengi, kahverengi renkli, çakıl içeriği, yer yer kireçtaşısı ve bazalt çakılı çakıl niteliğindedir. SK1 nolu sondajda 1.50 - 25.50 metreler arası, SK3 nolu sondajda ise 1.50 - 15.00 metreler arasında krem, bej, sarımsı renkli, yarı yuvarlak, yuvarlak, kuvarsit kökenli, orta iri taneli yer yer kil ara seviyeli kumlu çakılı seviyeler gözlenmiştir.

##### ➤ Handere Formasyonu

İnceleme alanında açılan sondajlarda üst seviyelerde ayrılmış sarımsı, bej, mavimsi, morumsu renkli, yer yer kireçtaşısı ara geçişli konglomera niteliğindedir. SK1 nolu sondajda 25.50 - 36.00 metreler arası, SK2 nolu sondajda 16.30 - 24.00 metreler arası, SK3 nolu sondajda ise 15.00 - 24.00 metreler arasında seviyeler gözlenmiştir.

Çalışma alanı az eğimli bir topografya sunmakta olup yüzde eğim değerleri % 0.-10 arasında değişmektedir. Bayındırlık ve İşkan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü “Afet

Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikler” e göre inceleme alanı III. Derece deprem bölgesine girer. III. derece deprem bölgesi için en büyük Etkin Yer İvme Katsayısı;

$$A_0 = 0.20 \text{ alınabilir.}$$

Yapıların tasarılarında “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikler” hükümlerine aynen uyulmalıdır. İnceleme alanında açılan sondajlarda zemine kontolsüz dolgu ve alüvyon gözlenmiştir. Bu birimlerde yapılan deneylerde;

Bu birimde yapılan deneylerde;

- +4 nolu elek üstünde kalan dane yüzdesi = % 18.75-63.87
- 200 nolu elekten geçen dane yüzdesi = % 25.11-45.17

Likit Limit % = NP

- Plastik Limit % = NP

Plastisite İndisi % = NP düzeyinde çıkmıştır.

LL = NP düzeyinde çıkması sebebiyle düşük sıkışabilirlikte olduğu görülmektedir.

PI = NP düzeyinde çıkması sebebiyle düşük plastik özelliği göstermektedir. İnceleme alanında yapılan jeofizik ölçümler sonucunda elde edilen sismik hızlar aşağıdaki gibidir.

$$V_p (\text{Boyuna Dalga Hızı}) = 419-889 \text{ m/s}$$

$$V_s (\text{Enine Dalga Hızı}) = 1326-2550 \text{ m/s}$$

İnceleme alanında yerüstü suyu gözlenmemiştir. Çalışma alanında açılan sondajlarda ölçülen yeraltı suyu seviyeleri aşağıda verilmektedir. İnceleme alanında yüzeysel sulara karşı çevre ve temel drenajı sağlanmalıdır.

**Çizelge 5.1.** Sondajlarda ölçülen yeraltı suyu seviyeleri

Sondaj No	Yeraltı Suyu Seviyesi(m)
SK1	12.00
SK2	12.00
SK3	12.00

Çalışma alanı “Deprem Yönetmenliğindeki” zemin gruplarının belirlenmesinde kullanılan;

Standart Penetrasyon Deneyi,

Rölatif Sıkılık,

Serbest Basınç Direnci,

Kayma Dalga Hızı tekniklerinden; *Standart Penetrasyon Deneyi* ve *Kayma Dalga Hızı* tekniği kullanılmıştır.

Temel seviyesinden itibaren N30 değeri 34 ve Kayma Dalga Hızı  $V_{s2}=419 - 889$  m/s olarak belirlenmiştir. Bu değerler araziyi B zemin grubuna ve Z2 zemin sınıfına sokmaktadır.

## KAYNAKÇA

AFAD (1998); *Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Haziran, Ankara*

*Ankara T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, 1996, 18 syf., Ankara.*

Akulut, İ. (1996), *Sığ Temellerde Jeoteknik Etüt M.T.A. Genel Müdürlüğü Yayınları:40*

Azzouz,A. S., Krizek, R. J. and Corotis, R. B. , (1976), 'Regression Analysis of Soil Compressibility' , *Soils and Foundations , Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering , v.16 ,p. 19-29.*

Burmister, D.M. (1951), *Indentification and Classification of Soils - An Apparaisal and Statement of Principles. ASTM – STP 113, American Soc. For Test and Mat., Philadelphia, page from 3 to 24 and from 85 to 91.*

Church, H. K. ( 1981 ) *Excavation Handbook, McGraw – Hill Inc., U. S. A.*

Deere, D. U., Miller, R. P. *Engineering Classfication and Index Properties for Intact Rock, ( 1966 )*

Eren, M.; Kaplan, M.; Kadir, S. *Petrography, geochemistry and origin of Lower Liassic dolomites in the Aydincik area, Mersin, southern Turkey. TURKİSH JOURNAL OF EARTH SCIENCES , 2007, 16, 339-362.*

Ergin, K. (1967), Güçlü, u. Ve Uz, Z.. *Türkiye ve civarının deprem kataloğu (MS.II-1964)*

Finn, L. W., Ledbetter, R. H., Guoxi, W.U. (1994), 'Liquefaction in Silty Soils : Design and Analysis' *Ground Failures under Seismic Conditions, ASCE Geotechnical Special Publication, No.44, pp.51-79.*

Gibs, H.J. And Holtz, W.G., (1957), *Identification and Classification of Soils –An Apprasial and Statement of Principles. ASTM –STP 113,American Soc. For test and Mat,Philadelphia, page from 3 to 24 and form 85 to 91.*

Keçeli, A. ( 2010 ) *Sismik Yöntem ile Zemin Taşıma Kapasitesi ve Oturmasının Saptanması, Uygulamalı Yer Bilimleri sf 23 – 41.*

Ketin, İ(1961), *Türkiye 'de Magmatik Faaliyet, T.J.K. Bült., VII ,2, 1-15; Ankara.*

- Ketin, İ., (1966), *Anadolu'nun Tektonik Birlikleri*, M.T.A. Derg., 66, 20-34, Ankara.
- Ketin, İ., (1988), *Türkiye Jeolojisine Genel Bir Bakış*. İ.T.Ü., No: 1259, 595 s., İstanbul.
- Ketin, İ., (1983), *Türkiye Jeolojisine Genel Bir Bakış*. VIII + 595 syf. İ.T.Ü., No:1259.
- Leonards, G.A., (1962), *Foundation Engineering*, Mc Graw – Hill Book Company 11363, Newyork / USA, Page from 3 to 24 and from 85 to 91.
- O'Neil, M.W. and Poormoayed, N., (1980), *Methodology for foundations on expansive, clasy.*, *Journal of Geotechnical Enginerring, Division,American Society of Civil Engineers*, p.1345-1367.
- Özçep, F. ( 2009 ) *Zeminlerin Geoteknik ve Jeofizik Analizi ( İnşaatların Tasarımı Sürecinde)*, sf 609
- Özgül, N., (1971), *Orta Toroslar'in kuzey kesiminin yapısal gelişiminde blok hareketlerinin önemi*. TJK Bült., 14,1, 85-101.
- Özmen, B.,(1999), *Türkiye'deki bütün ilçeler için magnitüd-frekans ilişkisinin beklenmesi*. *Deprem Araştırma Bülteni*, 82, 84-10
- Sowers, G.F., ( 1979 ), *Introcdutory Soil Mechanics and Foundations*, 4 th.Edition Collier MacMillan International edition, MacMillan Publishing Company, NewYork/usa, Page from 21 to 24 from 35 to 45.
- Şekercioğlu, E., (1993), *Yapıların Projelendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi*, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları: 28,
- Şenol, M., Kapur, S. ve Şahin, Ş., 1993, *Adana Havzası Kuvatneri, İTÜ Maden Fak. Türkiye Kuvatneri Workshop Bildiri Özleri*, s. 24 - 27, İstanbul
- Şenol, M., Şahin, Ş. ve Duman T.Y., 1998. *Adana-Mersin dolayının jeoloji etüd raporu*. M.T.A., Ankara, 46 s
- Taga, H.; Demirkol, C. *Yerbilimlerinin Yeni Yerleşim Alanlarının Belirlenmesinde Kullanımı*. GEOSOUND, 1997, 30, 405-416.
- Ternek, Z., Erentöz(1987), C., Pamir, H.N., *Türkiye Jeoloji Haritası*, T.C. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayıni, Ankara. Türkiye Hazır Beton Birliği, 1999, *Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik*, 12 syf., İstanbul.
- Ulusay, R., (2001), *Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler*, 383 syf, Ankara Yıldırım Sönmez, 2002, *Zemin İncelenmesi ve Temel Tasarımı*, 466 syf, İstanbul

Uluslararası R., ve Sönmez H., (2001); *Kaya Kütlelerinin Mühendislik Özellikleri*, JMO yayınları:60, 20074

Ünlügenç, U. C. ve Robertson, A. H. F. , Parlak, O. (1993) ;U. J. Boninite and harzburgite from Leg 125 (Bonin-Mariana forearc): a... The geology of Hazro, Korudag, Cungus, Ergani, Hazar, Elazığ, Malatya region

Yılmazer, İ., (1991), *Yumuşakken (az kumlu killi) ve Sertken bileşenlerinden oluşan kalişın Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri*: V. Ulusal Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

## İNTernet KAYNAKLARI

B. Ü. Kandilli Rasathanesi (UDİM) Deprem Sorgulama Sistemi;  
(<http://udim.koeri.boun.edu.tr/zeqdb/>).

<http://tr.yenisehir.wikia.com>

<https://www.slideshare.net/oncel/jeofizik-bitirme-kuyu>

<https://www.weatherbase.com/weather/averages>

<library.cu.edu.tr>



T.C.  
TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Sayı :42952496-302.14/6  
Konu : Tez Başlığı Değişikliği

02/01/2019

**İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanlığıma**

Ana bilim dalınız yüksek lisans öğrencisinin tez başlığı değişikliği, aşağıdaki yönetim kurulumuzun 28.12.2018 tarih ve 18/93 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.  
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

  
*e-imzalıdır*  
Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN  
Müdür V.

Enstitümüz İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanlığının 28.12.2018 sayılı ve 53 sayılı Semih AKŞANLI'nın tez başlığı değişikliği konulu yazısı görüşüldü.

Enstitümüz İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 168060006 numaralı öğrencisi Semih AKŞANLI'nın, 28.12.2018 tarihinde yapılan tez savunma sınavında, tez başlığının savunma sınavı juri üyelerinin önerisi üzerine "Demokrasi Köprülü Kavşak Projesi (Yenişehir/MERSİN) Yapımında Karşılaşılan Zemin Problemleri ve Çözüm Önerileri" olarak değiştirilmesine, danışmanına duyurulmak üzere konunun Ana Bilim Dalı Başkanlığına ve adı geçen öğrencinin e-posta adresine bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Paraf : Nazmiye GÖKÇEL(FBEM,Enstitü Sekreteri)

Bahçelievler Mahallesi 1839 Sk. No: 15, 33140 Yenişehir / MERSİN  
Telefon: 0324 325 33 00 – Dahili: 4508      FCT: 0530 290 96 95 – 0530 290 96 99      Fax: 0324 325 33 01  
E-posta: [nazmiye.gokcel@toros.edu.tr](mailto:nazmiye.gokcel@toros.edu.tr)      Elektronik Ağ: [www.toros.edu.tr](http://www.toros.edu.tr)



2397765641



**T.C.  
TOROS ÜNİVERSİTESİ  
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  
İNTİHAL PROGRAMI RAPORU**

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Tarih: 06 / 10 / 19

Tez Başlığı:

Demokrasi Köprülü Kavşak Projesi (Yenişehir /MERSİN) Yapımında Karşılaılan Zemin Problemleri Ve Çözüm Önerileri

Yukarıda başlığı gösterilen tez çalışmamın;

- a) Giriş,
- b) Ana bölümler ve
- c) Sonuç kısımlarından oluşan toplam 52 sayfalık kısmına ilişkin, 06 / 10 / 19 tarihinde enstitü tarafından Turnitin adlı intihal tespit programından aşağıda belirtilen filtrelemeler uygulanarak alınmış olan orijinallik raporuna göre, tezimin benzerlik oranı % 17 'dir.

Uygulanan filtrelemeler:



- 1- Kaynakça hariç
  - 2- Alıntılar hariç
  - 3- Benzer kelime sayısı 10 adet
- yapıldığında en fazla %10,



- 1- Kaynakça hariç
  - 2- Alıntılar dahil
  - 3- Benzer kelime sayısı 10 adet
- yapıldığında en fazla %30'u geçmemelidir.

Tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini; aksının tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Yukarıda belirtilen başlıkta danışmanımla birlikte tamamlamış olduğum tezimin fikir/araştırma sorusu, yöntem, bulgular ve tartışma kısımları özgün olup kısmen veya tamamen diğer çalışmalarдан alınan kısımlar olduğu durumlarda kaynak belirtmesine dikkat edilmiştir. Tezimin, tez yazım kurallarına uygun olarak ve intihal olmaksızın hazırladığımı taahhüt eder; intihal olması durumunda tez çalışmamın başarısızlığını ve mezuniyetimin iptalini kabul ederim.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Öğrencinin Adı Soyadı

: Semih AKŞANLI

İmzası

:  Tarih: 06 / 10 / 19

Yukarıda kişisel ve tez bilgileri verilen öğrencimin belirtilen başlıkta birlikte tamamlamış olduğumuz tez çalışması Turnitin intihal yazılım programında kontrol edilmiş ve etik bir ihlale rastlanmamıştır. İntihal yazılım programının rapor çıktısı ektedir. Ayrıca tezin fikir/araştırma sorusu, yöntem, bulgular ve tartışma kısımları özgün olup kısmen veya tamamen diğer çalışmalarдан alınan kısımlar olduğu durumlarda kaynak belirtmesine dikkat edilmiştir.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Danışmanın Unvanı-Adı-Soyadı

Prof.Dr. Aziz ERTUNÇ



İmzası

: ..... Tarih: 06 / 10 / 19

Ek: İntihal yazılım programının rapor çıktısı (... 3 .... sayfa)

# MERSİN İLİNİN YENİŞEHİR İLÇESİ İSMET İNÖNÜ BULVARI İLE H.OKAN MERZECİ BULVARI KESİŞİMİNDE YER ALAN ALANA YAPILAN BATTI- ÇIKTI PROJESİ YAPIMI- KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gönderim Tarihi: 06-Eki-2018 10:00PM (UTC+03:00)

*Yazar* Semih Akşanlı

Gönderim Numarası: 1015034649

Dosya adı: Semih\_AK\_ANLI\_TEZ-06.10.2018.docx (7.44M)

Kelime sayısı: 7963

Karakter sayısı: 59027

# MERSİN İLİNİN YENİŞEHİR İLÇESİ İSMET İNÖNÜ BULVARI İLE H.OKAN MERZECİ BULVARI KESİŞİMİNDE YER ALAN ALANA YAPILAN BATTI-ÇIKTI PROJESİ YAPIMI-KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

## ORIJINALLİK RAPORU



## BİRİNCİL KAYNAKLAR

1	<a href="http://library.cu.edu.tr">library.cu.edu.tr</a> İnternet Kaynağı	% 4
2	<a href="http://docs.com">docs.com</a> İnternet Kaynağı	% 3
3	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> İnternet Kaynağı	% 2
4	<a href="http://polen.itu.edu.tr">polen.itu.edu.tr</a> İnternet Kaynağı	% 2
5	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> İnternet Kaynağı	% 2
6	<a href="http://www.nytimes.com">www.nytimes.com</a> İnternet Kaynağı	% 2
7	<a href="http://zeminarastirma.com">zeminarastirma.com</a> İnternet Kaynağı	% 1
8	<a href="http://www.tekirdag.bel.tr">www.tekirdag.bel.tr</a>	

Internet Kaynağı

% 1

9

Submitted to Osmaniye Korkut Ata University  
(deneme)

% 1

Öğrenci Ödevi

10

keska.org

Internet Kaynağı

% 1

Alıntıları Çıkart

Kapat

Eşleşmeleri Çıkar

< % 1

Bibliyografyayı Çıkart

Üzerinde